
Bogotá, diciembre 09 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en Plaza de mercado **SAN CARLOS I.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
Puertas ingreso plaza zona descargue, entrada principal, rejilla plaza campesina y cárcamo zona shut de basuras.	Control de roedores con instalación de barreras físicas.	Bandas a piso a puertas y platinas a cárcamos pintura anticorrosivo negro.	58 m2	   

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS