HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	27/10/2022				
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios	TIPO DE PROCESO	Selección abreviada menor cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-048-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
193-2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO, CON INCLUSION DE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE O SISTEMA HIDROSANITARIO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		30/06/2022
		Valor inicial:	$	124,993,108.00
		VIGENCIA AÑO (2022)	$	124,993,108.00
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	124,993,108.00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			290122	64322
			Fecha:	29/04/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	21-46-101048789	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	7/7/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	CCEIN RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR 07/07/2022	
		Fecha de inicio de contrato	7/7/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			7/7/2022	15/12/2022
		Vigencia del Contrato: La vigencia será igual al plazo de ejecución y Seis (6) meses más.		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3- N/A		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900.372.215-7		
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		Dirección: CALLE 12 A 68 C 03 Bogotá		
		Teléfono: 6017430070 EXT 401		
		Cuenta Bancaria No. 04585898778		
		Banco: Bancolombia		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: Noventa **(90)** días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato.

Descripción de Bienes a Recibir	Almacén que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO, CON INCLUSION DE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE O SISTEMA HIDROSANITARIO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL					
Total Facturas					$ -
Saldo del contrato					$ 124,993,108.00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$0.00**
VALOR EN LETRAS :	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS, Pensión y Riesgos profesionales.

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social; así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar)

Durante el mes de Octubre de 2022 se efectuaron 04 visitas de verificación y funcionamiento del sistema de agua potable por parte del contratista.
Se anexan los formatos de inspección.

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2021	$ 124,993,108.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 124,993,108.00
AÑO XXXX	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AÑO XXXX	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AÑO XXXX	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AÑO XXXX	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 124,993,108.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 124,993,108.00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**CCEIN** RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR
NUMERO DE CEDULA:	1.113.624.196
FIRMA :	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	4
Acta de supervisión y/o Factura	X	1

CONTROL DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

Gemlsa — Mejoramiento Innovación y Calidad

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2022

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70 Ext 401
www.gemlsa.com

No. 10035 | FECHA 13 | 10 | 2022

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL	NIT	No. ORDEN / CeCo
Hospital Militar Central	830 040 256 - 0	

LUGAR DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIRECCION	NOMBRE DEL CONTACTO	TELEFONO DEL CONTACTO
Transversal 3a # 49-00	Capitan Duque.	3486868

TIPO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIAGNOSTICO		MTTO PREVENTIVO		MTTO CORRECTIVO		GARANTIA		OTRO, CUAL?	X	Revisión

MAQUINAS A EFECTUAR MANTENIMIENTO / SERVICIO		GENERACION DE VAPOR		LAVANDERIA INDUSTRIAL		OTRO, CUAL?	X	Sistema de bombeo

	DESCRIPCION EQUIPO PRINCIPAL	NUMERO ORDEN	LECTURA CUENTA HORAS ANTERIOR	LECTURA CUENTA HORAS ACTUAL	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1	Sistema de bombeo	3-3146.		19771 h	

SERIE	MARCA	CAPACIDAD
—	Gemlsa	—

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA	440/110 V	PRESION ENTRADA DE AGUA	— PSI	PRESION GAS ENTRADA	— PSI	PRESION GAS REGULADA	— PSI
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	— HP	CONSUMO MOTOR PRINCIPAL	— Amp	POTENCIA MOTOR SECUNDARIO	— PSI	CONSUMO MOTOR SECUNDARIO	— PSI

Se encuentra funcionando el sistema de manera Correcta, Pero se reportan errores en el variador de la bomba #2

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

RESPUESTOS A UTILIZAR EN PROXIMO MANTENIMIENTO / SERVICIO

DETALLE DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

Se realiza Verificación del sistema y se observa que el sistema funciona Correctamente; se verifica el problema de Variador 2 y se pone en funcionamiento la bomba 2 y trabaja Correctamente.

el sistema queda funcionando Correctamente; Con las observaciones observadas en el informe anterior de drage de la bomba #2.

HORA Y FECHA EN QUE EMPEZÓ EL MTTO / SERVICIO	13 - 10 - 2022 / 7 : 00	AM X PM	HORA Y FECHA EN QUE TERMINO EL MTTO / SERVICIO	13 - 10 - 2022 / 11 : 00	AM X PM

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

ANEXOS: SI | NO

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRE Miguel Gomez L	NOMBRE Jose Rodriguez V.
	CARGO T.O. Mecanico Servicio.
INGENIERIA SERVICIOS Y POSTVENTA	ASESOR DE PROYECTOS
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE

Jc Duque R.

CONTROL DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

Gemlsa — Mejoramiento Innovación y Calidad

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2022

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70 Ext 401
www.gemlsa.com

No. 10251 **FECHA** 18 | 10 | 2022

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL	NIT	No. ORDEN / CeCo
Hospital Militar Central	830042256 - 0	

LUGAR DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIRECCION	NOMBRE DEL CONTACTO	TELEFONO DEL CONTACTO
Transversal 3a # 49-00.	Capitan Duque	3486868

TIPO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIAGNOSTICO		MTTO PREVENTIVO		MTTO CORRECTIVO		GARANTIA		OTRO, CUAL?	X	Seguimiento

MAQUINAS A EFECTUAR MANTENIMIENTO / SERVICIO		GENERACION DE VAPOR		LAVANDERIA INDUSTRIAL		OTRO, CUAL?	X	Sistema de bombeo

	DESCRIPCION EQUIPO PRINCIPAL	NUMERO ORDEN	LECTURA CUENTA HORAS ANTERIOR	LECTURA CUENTA HORAS ACTUAL	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1	Sistema de bombeo	33146		19830.	

SERIE	MARCA	CAPACIDAD
—	Gemlsa	—

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA	440/110 V	PRESION ENTRADA DE AGUA	— PSI	PRESION GAS ENTRADA	— PSI	PRESION GAS REGULADA	— PSI
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	— HP	CONSUMO MOTOR PRINCIPAL	— Amp	POTENCIA MOTOR SECUNDARIO	— PSI	CONSUMO MOTOR SECUNDARIO	— PSI

El sistema se encuentra funcionando con las novedades del informe anterior

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

RESPUESTOS A UTILIZAR EN PROXIMO MANTENIMIENTO / SERVICIO

DETALLE DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

Se realiza seguimiento al sistema encontrando que esta funcionando, la bomba 2 con el tanque sur estando el norte asegurado y lleno.

El sistema queda funcionando con las novedades ya vistas y descritas en el informe anterior

El sistema queda funcionando

HORA Y FECHA EN QUE EMPEZÓ EL MTTO / SERVICIO		HORA Y FECHA EN QUE TERMINO EL MTTO / SERVICIO	
18 - 10 - 2022 / 2 : 30	AM X PM	18 - 10 - 2022 / 5 : 00	AM PM X

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

ANEXOS SI NO

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRE Miguel Gomez L	NOMBRE
INGENIERIA SERVICIOS Y POSTVENTA	CARGO
FIRMA	ASESOR DE PROYECTOS
NOMBRE	FIRMA: CC Duque R. 18-10-22
	NOMBRE

Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

CONTROL DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2022

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70 Ext 401
www.gemlsa.com

No. 10033 FECHA 24 10 2022

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL	NIT	No. ORDEN / CeCo
Hospital Militar Central	830040256 - 0	

LUGAR DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIRECCION	NOMBRE DEL CONTACTO	TELEFONO DEL CONTACTO
Transversal 3a # 49-00.	Capitan Duque.	3486868

TIPO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIAGNOSTICO		MTTO PREVENTIVO		MTTO CORRECTIVO		GARANTIA		OTRO, CUAL?	X	Seguimiento de funcionamiento

MAQUINAS A EFECTUAR MANTENIMIENTO / SERVICIO		GENERACION DE VAPOR		LAVANDERIA INDUSTRIAL		OTRO, CUAL?	

	DESCRIPCION EQUIPO PRINCIPAL	NUMERO ORDEN	LECTURA CUENTA HORAS ANTERIOR	LECTURA CUENTA HORAS ACTUAL	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1	Sistema de bombeo	33146.		19890h	

SERIE	MARCA	CAPACIDAD
—	Gemba	—

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA	440/110	V	PRESION ENTRADA DE AGUA	—	PSI	PRESION GAS ENTRADA	—	PSI	PRESION GAS REGULADA	—	PSI
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	—	HP	CONSUMO MOTOR PRINCIPAL	—	Amp	POTENCIA MOTOR SECUNDARIO	—	PSI	CONSUMO MOTOR SECUNDARIO	—	PSI

Se realiza revisión ; El sistema se encuentra funcionando

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

RESPUESTOS A UTILIZAR EN PROXIMO MANTENIMIENTO / SERVICIO

DETALLE DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

Se realiza revisión al sistema, encontrando que se encuentra trabajando la bomba # 2, Por precaución de sobrepresión; el sistema se encuentra trabajando en la parte de monitoreo de forma correcta y con las observaciones ya dadas en el informe pasado.

El sistema queda trabajando bien

HORA Y FECHA EN QUE EMPEZÓ EL MTTO / SERVICIO							HORA Y FECHA EN QUE TERMINO EL MTTO / SERVICIO						
24	10	2022	7	00	AM PM		24	10	2022	11	30	AM PM	

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

ANEXOS: SI NO

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRE Miguel Gomez L.	NOMBRE Jorge E. Saporiti
	CARGO A.A.S.D
INGENIERIA SERVICIOS Y POSTVENTA	ASESOR DE PROYECTOS
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE

Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

CONTROL DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2022

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70 Ext 401
www.gemlsa.com

No. 10252 **FECHA** 26 10 2022

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL	NIT	No. ORDEN / CeCo
Hospital Militar Central	830049256 - 0	

LUGAR DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO		
DIRECCION	NOMBRE DEL CONTACTO	TELEFONO DEL CONTACTO
Transversal 3a #49-00	Capitan Duque	3173073696

TIPO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIAGNOSTICO		MTTO PREVENTIVO		MTTO CORRECTIVO		GARANTIA		OTRO, CUAL?	X	Seguimiento.

MAQUINAS A EFECTUAR MANTENIMIENTO / SERVICIO		GENERACION DE VAPOR		LAVANDERIA INDUSTRIAL		OTRO, CUAL?	X	Sistemas de bombeo

	DESCRIPCION EQUIPO PRINCIPAL	NUMERO ORDEN	LECTURA CUENTA HORAS ANTERIOR	LECTURA CUENTA HORAS ACTUAL	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1	Sistema de bombeo	33746		19931 h	

SERIE	MARCA	CAPACIDAD
—	Gemlsa	—

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA	440/110 V	PRESION ENTRADA DE AGUA	— PSI	PRESION GAS ENTRADA	— PSI	PRESION GAS REGULADA	— PSI
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	— HP	CONSUMO MOTOR PRINCIPAL	— Amp	POTENCIA MOTOR SECUNDARIO	— PSI	CONSUMO MOTOR SECUNDARIO	PSI

se realiza revisión sistema encontrando que se encuentra funcionando.

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

RESPUESTOS A UTILIZAR EN PROXIMO MANTENIMIENTO / SERVICIO

DETALLE DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

Se realiza revisión del sistema observando que este trabajando, se realiza revisión a la programación encontrando que funciona correctamente, en la programación.

El sistema queda funcionando correctamente en programación pero con los problemas mecanicos ya descritos en los informes anteriores.

HORA Y FECHA EN QUE EMPEZÓ EL MTTO / SERVICIO	26 - 10 - 2022 / 7 : 00 AM PM	HORA Y FECHA EN QUE TERMINO EL MTTO / SERVICIO	26 - 10 - 2022 / : AM PM

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

ANEXOS: SI NO

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRE Miguel Gomez L	NOMBRE Francisco Trujillo
INGENIERIA SERVICIOS Y POSTVENTA	CARGO Ing. Mecánico ASESOR DE PROYECTOS
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE