PERITAJE COMERCIAL

AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S.

FECHA INSPECCION:

PLACA: KAO16B

DATOS

MARCA: HONDA	TIPO PINTURA: PLANA	CHEQUEO
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO: 2008	
LINEA: XL-200	CARROCERIA: N/A	
COLOR: BLANCO ROSS	CILINDRAJE: 197	
MOTOR: MD28E06300996	NACIONALIDAD: JAPON	
CHASIS: MD28E06300996	TIPO CAJA: MECANICA	
SERIAL: MD28E06300996	REPOTENCIADO: NO	
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:	
KILOMETRAJE:	COMBUSTIBLE: GASOLINA	

DESCRIPCION

LATONERIA	X		
PINTURA	X		
VIDRIOS	X		
CHASIS	X		
TAPICERIA	X		
FUGAS FLUIDOS	X		
IDENTIFICACION		X	
	30%		
	Deficiente	Aceptable	Optimo
LICENCIA DE TRANSITO		SI __NO X	
REVISION TEC. MECANICA		SI __NO X	
SEGURO OBLIGATORIO		SI__ NO X	

SE TRATA DE UNA VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA FUERA DE SERV
EN SU PARTE INTERNA COMO EXTERNA, NO CUENTA CON MOTOR NI ASIENTO Y DEMAS
SE HA DETERMINADO DARLA DE BAJA. ESTE AUTOMOTOR PRESENTA GOLPES Y ABOLLAD
PINTURA DEL MISMO

FOTOS VEHICULO



MARCA: HONDA	CLASE: MOTOCICLETA

PERITAJE COMERCIAL

AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S.

FECHA INSPECCION:

PLACA: OI7000

MARCA: DODGE	TIPO PINTURA: PLANA	CH

DATOS			EQUEO
	CLASE: BUS	MODELO: 1973	
	LINEA: 600	CARROCERIA: CERRADA	
	COLOR: VERDE OSCURO	CILINDRAJE: 7560	
	MOTOR: HT10207	NACIONALIDAD: EEUU	
	CHASIS: SIN	TIPO CAJA: MECANICA	
	SERIAL: SIN	REPOTENCIADO: NO	
	SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:	
	KILOMETRAJE:	COMBUSTIBLE: GASOLINA	

DESCRIPCION				
	LATONERIA	X		
	PINTURA	X		
	VIDRIOS	X		
	CHASIS	X		
	TAPICERIA	X		
	FUGAS FLUIDOS	X		
	IDENTIFICACION		X	
		30%		
		Deficiente	Aceptable	Optimo
	LICENCIA DE TRANSITO		SI __NO X	
	REVISION TEC. MECANICA		SI __NO X	
	SEGURO OBLIGATORIO		SI __ NO X	

SE TRATA DE UN VEHICULO TIPO AUTOBUS EL CUAL SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO D
PARTE INTERNA COMO EXTERNA, PRESENTA DAÑOS EN EL MOTOR, LE FALTAN PARTES
REPARADA EN VARIAS OPORTUNIDADES, PERO DEDIBO A LA GRAVEDAD DE LOS DAÑOS Q
PARA LA ENTIDAD, MOTIVO POR EL CUAL SE HA DETERMINADO DARLA DE BAJA. ESTE AU
PARTES QUE AFECTAN LA LATONERIA Y LA PINT

FOTOS VEHICULO



MARCA: DODGE	CLASE: BUS

PERITAJE COMERCIAL

AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S.

FECHA INSPECCION:

PLACA: SIN

DATOS			CHEQUEO
	MARCA: FORD	TIPO PINTURA: PLANA	
	CLASE: BUS	MODELO: 1975	
	LINEA: SIN	CARROCERIA: CERRADA	
	COLOR: AMARILLO	CILINDRAJE: 7560	
	MOTOR: 128160472	NACIONALIDAD: EEUU	
	CHASIS: SIN	TIPO CAJA: MECANICA	
	SERIAL: 160472	REPOTENCIADO: NO	
	SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:	
	KILOMETRAJE:	COMBUSTIBLE: GASOLINA	

D				
	LATONERIA	X		
	PINTURA	X		
	VIDRIOS	X		
	CHASIS	X		
	TAPICERIA	X		

DESCRIPCION

FUGAS FLUIDOS	X		
IDENTIFICACION		X	
	30%		
	Deficiente	Aceptable	Optimo
LICENCIA DE TRANSITO		SI ___NO X	
REVISION TEC. MECANICA		SI ___NO X	
SEGURO OBLIGATORIO		SI___ NO X	

SE TRATA DE UN VEHICULO TIPO AUTOBUS EL CUAL SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO D
PARTE INTERNA COMO EXTERNA, PRESENTA DAÑOS EN EL MOTOR, LE FALTAN PARTES Y
POR EL CUAL SE HA DETERMINADO DARLA DE BAJA. ESTE AUTOMOTOR PRESENTA GOL
LATONERIA Y LA PINTURA DEL MI

FOTOS VEHICULO





MARCA: FORD	CLASE: BUS

ENERO 2023
CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO HACE APROXIMADAMENTE 2 AÑOS, Y FUE UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINSITRACION MUNICIPAL PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LAS AREAS URBANAS Y RURALES

ICIO DEBIDO A QUE PRESENTA DETERIORO GENERAL TANTO
PARTES QUE IMPIDEN SU FUNCIONAMIENTO, POR EL CUAL
URAS EN VARIAS PARTES QUE AFECTAN LA LATONERIA Y LA



LINEA: XL-200

ENERO 2023
CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT

IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

VEHICULO TIPO AUTOBUS EL CUAL SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO HACE APROXIMADMAENTE 10 AÑOS, Y SE UTILIZO EN LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION, ESTUDIANTES Y DEMAS POBLACION DEL MUNICIPIO.

EBIDO A QUE PRESENTA DETERIORO GENERAL TANTO EN SU
Y REPUESTOS QUE IMPIDEN SU FUNCIONAMIENTO, FUE
UE PRESENTA, POR LO QUE RESULTA DEMASIADO ONEROSO
UTOMOTOR PRESENTA GOLPES Y ABOLLADURAS EN VARIAS
TURA DEL MISMO



LINEA: 600

ENERO 2023

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

VEHICULO TIPO AUTOBUS EL CUAL SE ENCUENTRA FUERA

DE SERVICIO HACE APROXIMADMAENTE 10 AÑOS, Y SE UTILIZO EN LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION, ESTUDIANTES Y DEMAS POBLACION DEL MUNICIPIO.

EBIDO A QUE PRESENTA DETERIORO GENERAL TANTO EN SU REPUESTOS QUE IMPIDEN SU FUNCIONAMIENTO, MOTIVO PES Y ABOLLADURAS EN VARIAS PARTES QUE AFECTAN LA SMO



LINEA: C