	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - FORMATO DE EQUIPO MENOR	PRE-SST-003
		Version: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	FECHA 20/03/2022

INSPECTOR Alexandra Bonilla FECHA 14-09-2022
AREA Vigencias Junyldsho HORA 7am MARCA BOSCH
OPERADOR Mario Espinosa No. De serie o Identificación 55189

ITEM	DESCRIPCION		fecha 12/09/22 LUNES		fecha 13/09/22 MARTES		fecha 14/09/22 MIÉRCOLES		fecha 15/09/22 JUEVES		fecha 16/09/22 VIERNES		fecha 17/09/22 SÁBADO		fecha DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Se verificó el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Estado de instalación del disco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Estado e instalación del mango		✓		✓		✓		✓		✓					
5	Estado del interruptor de Encendido y su seguro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estado de la guia de la guarda		✓		✓		✓		✓		✓					
7	Se utiliza accesonos apropiado para la tarea		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Estado del disco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	utiliza extencion encauchetada		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	PUESTO DE TRABAJO	Sin desorden, que no halla presencia de gases ni líquidos combustibles ó explosivos en menos de 4 metros.	✓		✓		✓				✓					
13	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Estan en buen estado? Mascarilla para humos metálicos, careta con doble vidrio(claro y opaco), Gafas,protector auditivo,Guantes para soldador, mangas, Peto y botas caña alta.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓

FIRMA OPERADOR: mario espinosa
FIRMA DEL INSPECTOR SISO: Alexandra A

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
	En buenas	condiciones.		

Powered by CamScanner

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - FORMATO DE EQUIPO MENOR	PRE-SST-003
		Version 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	FECHA 20/03/2022

INSPECTOR Alexander Aspirilla FECHA 19-09-2022
AREA Urgencias Humberto HORA 8 am MARCA Bosch
OPERADOR Mario Espinosa No. De serie o Identificación 55189

ITEM	DESCRIPCION		fecha 19/09/22 LUNES		fecha 20/09/22 MARTES		fecha 21/09/22 MIÉRCOLES		fecha 22/09/22 JUEVES		fecha 23/09/22 VIERNES		fecha 24/09/22 SÁBADO		fecha DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Se verificó el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Estado de instalación del disco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Estado e instalación del mango		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Estado del interruptor de Encendido y su seguro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estado de la guia de la guarda		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Se utiliza accesorios apropiado para la tarea		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Estado del disco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	utiliza extencion encauchetada		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	PUESTO DE TRABAJO	Sin desorden, que no halla presencia de gases ni liquidos combustibles ó explosivos en menos de 4 metros.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Estan en buen estado? Mascarilla para humos metálicos, careta con doble vidrio(claro y opaco), Gafas,protector auditivo,Guantes para soldador, mangas, Peto y botas caña alta	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

FIRMA OPERADOR: mario espinosa
FIRMA DEL INSPECTOR SISO: Alexander A

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
	En buenas condiciones			

Powered by CamScanner