| | SEGURIDAD Y SALUD ENE L TRABAJO | PRE-SST-004 |
|---|---|---|
| | FORMATO DE INSPECCIÓN PARA SIERRA CIRCULAR O RADIAL | VERSION: 01 |
| | | FECHA 20/03/2019 |
| FECHA: | 26, 24, 30 Sept 2022 | MARCAR CON UNA X |
| ACTIVIDAD: | Corte madera y Acero | PROPIO: SI ✓ NO |
| OBRA: | Instalacion Mobiliario Municip | ALQUILADO: SI NO ✓ |
| MARCA: Bosch | SERIAL: [illegible] | ESTADO |



| TIPO DE VERIFICACIÓN | ITEM | BUENO | MALO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| ESTADO MECÁNICO | Extensión eléctrica | ✓ | | |
| | Clavija | ✓ | | |
| | Maneral | ✓ | | |
| | Muelle de retorno | ✓ | | |
| | Disco de corte | ✓ | | |
| | seguir de inclinacion de disco | ✓ | | |
| | tornollo de sujecion del disco | ✓ | | |
| | Los puntos de agarre estan cubuertos | ✓ | | |
| | Boton de encendido | ✓ | | |
| | boton de bloqueo | ✓ | | |
| | Guarda de seguridad fija | ✓ | | |
| | Aspecto general | ✓ | | |
| OTROS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

HE VERIFICADO LA HERRAMIENTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO SI ✓ NO ___

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

En buen Estado

| APROBADO | | CON RESTRICCIÓN: |
|---|---|---|
| SI ✓ | NO | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR: | | Jhonny Tinanco CONTRATISTA |
| CARGO: | | |
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | | Alexandra Arpilla |
| FIRMA: | | Alexandra A |
| CARGO: | | Profesional SST |

Powered by CamScanner

| | SEGURIDAD Y SALUD ENE L TRABAJO | PRE-SST-004 |
|---|---|---|
| | FORMATO DE INSPECCIÓN PARA SIERRA CIRCULAR O RADIAL | VERSION: 01 |
| | | FECHA 20/03/2019 |
| FECHA: | 20-23 Sept 2022 | MARCAR CON UNA X |
| ACTIVIDAD: | Corte madera y Acero | PROPIO: SI ☑ NO ☐ |
| OBRA: | Urgencias Manizales Mon Salud | ALQUILADO: SI ☐ NO ☑ |
| MARCA: BOSCH | SERIAL: M8155 | ESTADO |



| TIPO DE VERIFICACIÓN | ITEM | BUENO | MALO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| ESTADO MECÁNICO | Extensión eléctrica | ✓ | | |
| | Clavija | ✓ | | |
| | Maneral | ✓ | | |
| | Muelle de retorno | ✓ | | |
| | Disco de corte | ✓ | | |
| | seguir de inclinacion de disco | ✓ | | |
| | tornollo de sujecion del disco | ✓ | | |
| | Los puntos de agarre estan cubuertos | ✓ | | |
| | Boton de encendido | ✓ | | |
| | boton de bloqueo | ✓ | | |
| | Guarda de seguridad fija | ✓ | | |
| | Aspecto general | ✓ | | |
| OTROS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | ✓ | | |

HE VERIFICADO LA HERRAMIENTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO SI ✓ NO ___

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

En buen Estado

| APROBADO | | CON RESTRICCIÓN: |
|---|---|---|
| SI ✓ | NO | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR: | | Jhonny Jimenez CONTRATISTA |
| CARGO: | | |
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | | Alexandra Aspirilla |
| FIRMA: | | Alexandra A. |
| CARGO: | | Profesional SST |

Powered by CamScanner