	SEGURIDAD Y SALUD ENE L TRABAJO	PRE-SST-004
	FORMATO DE INSPECCIÓN PARA SIERRA CIRCULAR O RADIAL	VERSION: 01
		FECHA 20/03/2019
FECHA:	24, 25 26 oct 2022	MARCAR CON UNA X
ACTIVIDAD:	Corte Acero.	PROPIO: SI ☒ NO ☐
OBRA:	Urquijo diseño	ALQUILADO: SI ☐ NO ☒
MARCA: BOSCH	SERIAL: [illegible]	ESTADO



TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	BUENO	MALO	N/A
ESTADO MECÁNICO	Extensión eléctrica	✓		
	Clavija	✓		
	Maneral	✓		
	Muelle de retorno	✓		
	Disco de corte	✓		
	seguir de inclinacion de disco	✓		
	tornollo de sujecion del disco	✓		
	Los puntos de agarre estan cubuertos	✓		
	Boton de encendido	✓		
	boton de bloqueo	✓		
	Guarda de seguridad fija	✓		
	Aspecto general	✓		
OTROS				

HE VERIFICADO LA HERRAMIENTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO SI ✓ NO ___

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

En buen estado

APROBADO		CON RESTRICCIÓN:
SI ✓	NO	
FIRMA DEL TRABAJADOR:		CONTRATISTA
CARGO:		Oficial
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		Alexandra Aguilar
FIRMA:		Alexandra Aguilar
CARGO:		Profesional SST

Powered by CamScanner

	SEGURIDAD Y SALUD ENE L TRABAJO	PRE-SST-004
	FORMATO DE INSPECCIÓN PARA SIERRA CIRCULAR O RADIAL	VERSION: 01
		FECHA 20/03/2019
FECHA:	17, 10, 19, Oct 2022	MARCAR CON UNA X
ACTIVIDAD:	Corte Pueyo	PROPIO: SI ☑ NO ☐
OBRA:	Instalaciones Municipales	ALQUILADO: SI ☐ NO ☑
MARCA: BOSCH	SERIAL: [illegible]	ESTADO



TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	BUENO	MALO	N/A
ESTADO MECÁNICO	Extensión eléctrica	✓		
	Clavija	✓		
	Maneral	✓		
	Muelle de retorno	✓		
	Disco de corte	✓		
	seguir de inclinacion de disco	✓		
	tornollo de sujecion del disco	✓		
	Los puntos de agarre estan cubuertos	✓		
	Boton de encendido	✓		
	boton de bloqueo	✓		
	Guarda de seguridad fija	✓		
	Aspecto general	✓		
OTROS				
			✓	
		✓		

HE VERIFICADO LA HERRAMIENTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO SI ✓ NO ____

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS	

APROBADO		CON RESTRICCIÓN:
SI ✓	NO	
FIRMA DEL TRABAJADOR:		Andres Martines CONTRATISTA
CARGO:		Pyecista
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		Alexander Aspnilla
FIRMA:		Alexander M
CARGO:		Profesional SST

Powered by CamScanner