	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PRE-SST-008
		VERSIÓN: 01
	CONCRETADORA - TROMPO	FECHA: 28/02/2022



EQUIPO Concretadora / SEMANA 21 al 26 Nov 2022
PROYECTO U OBRA Ingenieria Mantenimiento Industrial
EMPRESA G y M SERIE M18158 MARCA M18158

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
INSPECCIÓN VISUAL																	
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme			/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	Verifique que las llantas se encuentran en buen estado (sin roturas, fisuras, grietas y que no estén pinchadas)			/		/		/		/		/		/			
BUJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			/
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento	/		/		/		/		/		/		/		/	
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			
VALVULAS	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verifique que el equipo cuenta con guarda de segundad en el capacete del motor, en la corona y piñon de ataque y en la volante o timón y que en la zona se cuente con extintor de PQS mínimo de 10lb y con carga vigente			/		/		/		/		/		/			
SISTEMA ELÉCTRICO	Verifique el buen estado de las conexiones y cables eléctricos, que el equipo tenga la conexión de polo a tierra, que el equipo cuente breake de parada de emergencia y un segundo breake resguardado en una caja con candado, la cual deberá estar aparte del equipo (no debe estar pegada del equipo)	/		/		/		/		/		/		/			/
PATAS O APOYOS DE LA CONCRETADORA	Verifique que estén instaladas adecuadamente, que permitan que el equipo este nivelado y que los anclajes estén en buenas condiciones			/		/		/		/		/		/			
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento	/		/		/		/		/		/		/			/
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/		/	
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique que el equipo no tenga fugas de combustible o aceite			/		/		/		/		/		/			
Visto Bueno del Operador				/		/		/		/		/		/			

OBSERVACIONES En buenas Condiciones

Heberto Pena
FIRMA DEL OPERADOR

Alexander
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Alexander
FIRMA DEL RESIDENTE TÉCNICO

Powered by CamScanner

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PRE-SST-008
		VERSIÓN: 01
	CONCRETADORA - TROMPO	FECHA: 28/02/2022



EQUIPO Concretadora SEMANA 14 al 18 Nov 2022
PROYECTO U OBRA Organismo Industrial Municipal MARCA Fulltex
EMPRESA JAM SERIE M18158

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
INSPECCIÓN VISUAL																	
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Verifique que las llantas se encuentran en buen estado (sin roturas, fisuras, grietas y que no estén pinchadas)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
BUJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VALVULAS	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verifique que el equipo cuenta con guarda de seguridad en el capacete del motor, en la corona y piñon de ataque y en la volante o timón y que en la zona se cuente con extintor de PQS mínimo de 10lb y con carga vigente			✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Verifique el buen estado de las conexiones y cables eléctricos, que el equipo tenga la conexión de polo a tierra, que el equipo cuente breake de parada de emergencia y un segundo breake resguardado en una caja con candado, la cual deberá estar aparte del equipo (no debe estar pegada del equipo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
PATAS O APOYOS DE LA CONCRETADORA	Verifique que estén instaladas adecuadamente, que permitan que el equipo este nivelado y que los anclajes estén en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique que el equipo no tenga fugas de combustible o aceite			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Visto Bueno del Operador			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES En Buen Estado.

FIRMA DEL OPERADOR

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA DEL RESIDENTE TÉCNICO

Powered by CamScanner

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PRE-SST-008
		VERSIÓN: 01
	CONCRETADORA - TROMPO	FECHA: 28/02/2022



EQUIPO Concretadora SEMANA 7 al 11 abr 2022
PROYECTO U OBRA Organico municipio
EMPRESA JyM SERIE 7718158 MARCA 7718158

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
INSPECCIÓN VISUAL																	
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme			/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	Verifique que las llantas se encuentran en buen estado (sin roturas, fisuras, grietas y que no estén pinchadas)			/		/		/		/		/		/			/
BUJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/		/	
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento	/		/		/		/		/		/		/			
VALVULAS	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verifique que el equipo cuenta con guarda de segundad en el capacete del motor, en la corona y piñon de ataque y en la volante o timón y que en la zona se cuente con extintor de PQS mínimo de 10lb y con carga vigente	/		/		/		/		/		/		/		/	
SISTEMA ELÉCTRICO	Verifique el buen estado de las conexiones y cables eléctricos, que el equipo tenga la conexión de polo a tierra, que el equipo cuente breake de parada de emergencia y un segundo breake resguardado en una caja con candado, la cual deberá estar aparte del equipo (no debe estar pegada del equipo)	/		/		/		/		/		/		/			
PATAS O APOYOS DE LA CONCRETADORA	Verifique que estén instaladas adecuadamente, que permitan que el equipo este nivelado y que los anclajes estén en buenas condiciones	/		/		/		/		/		/		/			
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento	/		/		/		/		/		/		/			/
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento	/		/		/		/		/		/		/			
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento			/		/		/		/		/		/			
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique que el equipo no tenga fugas de combustible o aceite			/		/		/		/		/		/			
Visto Bueno del Operador				/		/		/		/		/		/			

OBSERVACIONES Con buen Estado

Alberto Perma
FIRMA DEL OPERADOR

Alexander
RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Alexander
FIRMA DEL RESIDENTE TÉCNICO

Powered by CamScanner