	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - FORMATO DE EQUIPO MENOR	PRE-SST-003
		Version 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	FECHA 20/03/2022

INSPECTOR Alexandra Aponte FECHA 7-11-2022

AREA Urgencias Hospitalario HORA 8 am MARCA Bosch

OPERADOR Stefano Espinosa No De serie o Identificación 55184

ITEM	DESCRIPCION		fecha 7/11/22 LUNES		fecha 8/11/22 MARTES		fecha 9/11/22 MIÉRCOLES		fecha 10/11/22 JUEVES		fecha 11/11/22 VIERNES		fecha 12/11/22 SÁBADO		fecha DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Se verificó el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)		/		/		/		/		/		/			
2	Estado de instalación del disco		/		/		/		/		/		/			
3	Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		/		/		/		/		/		/			
4	Estado e instalación del mango		/		/		/		/		/		/			
5	Estado del interruptor de Encendido y su seguro		/		/		/		/		/		/			
6	Estado de la guia de la guarda		/		/		/		/		/		/			
7	Se utiliza accesorios apropiado para la tarea		/		/		/		/		/		/			
8	Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc)		/		/		/		/		/		/			
9	Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados		/		/		/		/		/		/			
10	Estado del disco		/		/		/		/		/		/			
11	utiliza extencion encauchetada		/		/		/		/		/		/			
12	PUESTO DE TRABAJO	Sin desorden, que no halla presencia de gases ni liquidos combustibles ó explosivos en menos de 4 metros.	/		/		/		/		/		/			
13	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Estan en buen estado? Mascarilla para humos metálicos, careta con doble vidrio(claro y opaco), Gafas,protector auditivo,Guantes para soldador, mangas, Peto y botas caña alta	/		/		/		/		/		/			

FIRMA OPERADOR: Mario Espinosa.

FIRMA DEL INSPECTOR SISO: Alexandra A

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
	En buenas condiciones			

Powered by CamScanner

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - FORMATO DE EQUIPO MENOR	PRE-SST-003
		Version: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	FECHA 20/03/2022

INSPECTOR Alexander Aspnilla FECHA 14 - 11 - 2022

AREA Oficina Administrativa HORA 8am MARCA Bosh

OPERADOR Mario Espinosa No. De serie o Identificación 53184

ITEM	DESCRIPCION		fecha 14/11/22 LUNES		fecha 15/11/22 MARTES		fecha 16/11/22 MIÉRCOLES		fecha 17/11/22 JUEVES		fecha 18/11/22 VIERNES		fecha 19/11/22 SÁBADO		fecha DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Se verificó el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Estado de instalación del disco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Estado e instalación del mango		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Estado del interruptor de Encendido y su seguro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estado de la guia de la guarda		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Se utiliza accesorios apropiado para la tarea		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Estado del disco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	utiliza extencion encauchetada		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	PUESTO DE TRABAJO	Sin desorden, que no halla presencia de gases ni líquidos combustibles ó explosivos en menos de 4 metros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Estan en buen estado? Mascarilla para humos metálicos, careta con doble vidrio(claro y opaco), Gafas,protector auditivo,Guantes para soldador, mangas, Peto y botas caña alta	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

FIRMA OPERADOR: Mario Espinosa

FIRMA DEL INSPECTOR SISO: Alexander A.

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
	En buenas Condiciones			

Powered by CamScanner