ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 29	MM 12	AA 2022.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Gladis Castillo.

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____

Nombre del Propietario: Gladis castillo.

Cédula de ciudadania:

Dirección: Calle 65c #2C - 01 (Segundo Piso)

Teléfono: Celular: 3168640356. No de pisos: 2

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐
2. comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:

MUROS: Se encuentra grieta en el muro del comedor, en parcial de la habitacion tres.

CUBIERTA:

PISOS:

FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS:

HUMEDADES: Se encuentra humedad en la habitacion dos.

HUNDIMIENTO PISO:

DESPLAZAMIENTOS:

OTRO: Cuál?

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Gladys Castillo Avila	NOMBRE	DIEGO LEON ALTAMIRANDA	NOMBRE	DIANA I. MURILLO U
C.C. o NIT:	37940915 socan.	C.C.	13802-051 Bga	C.C. o NIT	63551202

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 10	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Sandra Lucia Bautista

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: Sandra Lucia Bautista.

Cédula de ciudadania: 63500 206.

Dirección: calle 65c #1C-15.

Teléfono: ____ Celular: 315952 6201. No de pisos: 2 piso terraza.

Departamento: ____ Municipio: ____ Barrio o vereda: ____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☐
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál? ____	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál? ____			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:	HUMEDADES: Se encuentra humedad en la cabeceta del baño.
CUBIERTA:	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:	OTRO: ____Cuál?

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
Sandra Lucia Bautista		IFC			
NOMBRE	Sandra Lucia Bautista	NOMBRE	Diego Ortiz Santamaria	NOMBRE	DIANA I. MURCIA V
C.C. o NIT:	1.63500206 B/manga.	C.C.	13.862.051 BGA	C.C. o NIT	63551205

CDMB	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	**ACTA DE VECINDAD**	CONSTRUINGENIERIA


CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.








4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.












ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 10	MM 01	AA 2023	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Brenda Dayana Pedraza.
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario: Orlando Galvis.
Cédula de ciudadania: 804317.22.
Dirección: Calle 65C # 1 - 21.
Teléfono: ____ Celular: 3152951413. No de pisos: Segundo Piso.
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☐	☑	
7. Otros	☑	☐	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☑

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál? ____	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál? ____			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____
MUROS: ____
CUBIERTA: ____
PISOS: ____
FACHADA: ____

GRIETAS Y FISURAS: ____
HUMEDADES: Presenta humedad en el baño social, en muros y techo. Se encuentra humedad mínima en la pared izquierda en el cuarto número 1.
HUNDIMIENTO PISO: ____
DESPLAZAMIENTOS: ____
OTRO: ____ Cuál? No se encontraban en la vivienda. Nos firmo la mamá del Propietario.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.


RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
Rosalba Rinc Vil		IF			
NOMBRE	Rosalba Rincon Villa	NOMBRE		NOMBRE	DIANA I. MURILLO V
C.C. o NIT:	63.362.822	C.C.		C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.









CDMB	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	**ACTA DE VECINDAD**	CONSTRUINGENIERIA

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA: DD 10 | MM 01 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA No. 14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S | **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Maria Sanabria Pinzon.
Tenencia: Propietario X | Arrendatario ____ | Familiar ____ | Otro ____
Nombre del Propietario: 37725726.
Cédula de ciudadania: Maria Sanabria Pinzon.
Dirección: Calle 65C # 1C - 07.
Teléfono: ____ Celular: 301 304 9419. No de pisos: 2
Departamento: ____ Municipio: ____ Barrio o vereda: cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Resindencial	☐	5. Recreacional	☐
2. comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐
Cuántos?:
El garaje se usa como comercio: SI ☒ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:

MUROS:

CUBIERTA:

PISOS: Se encuentran baldosa en la entrada a la cocina un poco levantadas y una fisurada.

FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS: Se encuentan fisuras en las escaleras y baldosas agrietadas.

HUMEDADES:

HUNDIMIENTO PISO:

DESPLAZAMIENTOS:



OTRO: Cuál?

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Carolina Robles Fontalvo	NOMBRE	DIEGO JOSE SANTAMARIA	NOMBRE	DIANA I. MURILLO
C.C. o NIT:	1095915693	C.C.	13.852.051 B/A	C.C. o NIT	63551205

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.








4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.








CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049				
FECHA	DD 10	MM 01	AA 2023	CONTRATO DE OBRA No. 14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Miriam Gualdron.
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____
Nombre del Propietario: Miriam Gualdron.
Cédula de ciudadania: 63281427.
Dirección: Calle 65C # 1C-06.
Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: Segundo Piso
Departamento: ____ Municipio: ____ Barrio o vereda: ____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:	HUMEDADES: Se encuentra humedad en muro del cuarto #1.
CUBIERTA:	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:	OTRO: Cuál?

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.


RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
	Miriam Gualdron		IECC		
NOMBRE		NOMBRE	DIEGO LOPEZ SOTOMAYOR	NOMBRE	DIANA I. MURILLO V.
C.C. o NIT:	63.281.427.	C.C.	13.867.051 Bga	C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.













CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 10	MM 01	AA 2023	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Santos Fernando Corderos.

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: Santos Fernando Corderos.

Cédula de ciudadania: 13871430.

Dirección: Calle 65C # 1C-11 apto 102.

Teléfono: ____ Celular: 317 252 9196. No de pisos: 1 Piso.

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Resindencial	☐	5. Recreacional	☐
2. comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____

MUROS: ____

CUBIERTA: ____

PISOS: ____

FACHADA: ____

GRIETAS Y FISURAS: Se encuentran grietas en los muros del Primer cuarto. y Pasillos.

HUMEDADES: Se encuentra humedad en el Segundo Cuarto en Pared y Cubierta.

HUNDIMIENTO PISO: ____

DESPLAZAMIENTOS: ____

OTRO: ____ Cuál? ____


Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
Dayan Camilo López Moncada					
NOMBRE	Dayan López	NOMBRE	Diego López Santander	NOMBRE	DIANA I. MURILLO V
C.C. o NIT:	1097493491	C.C.	13862.031 B/a	C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.













4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.








CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Sebastian Barbosa.

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: Sebastian Barbosa.

Cédula de ciudadania: 1005 110 151

Dirección: Calle 65c #2C - 02. (Puerta 1).

Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: ____

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☐	☑	
7. Otros	☑	☐	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☑

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál? ____	

USO ACTUAL

1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐
2. comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____

GRIETAS Y FISURAS: ____

MUROS: ____

HUMEDADES: ____

CUBIERTA: ____

HUNDIMIENTO PISO: ____

PISOS: ____

DESPLAZAMIENTOS: ____

FACHADA: ____

OTRO: ____ Cuál? ____

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
Jhon Barbosa		IEC C.C.			
NOMBRE	Jhon Sebastian Barbosa leal	NOMBRE	Diego Leon Sarmiento	NOMBRE	DIANA I. MURILLO V
C.C. o NIT:	1005110151	C.C.	13'862.051 BGA	C.C. o NIT	65551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











CDMB	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	**ACTA DE VECINDAD**	CONSTRUINGENIERIA

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.









CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Martina Contreras.

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: Martina Contreras.

Cédula de ciudadania: 28344575.

Dirección: Calle 65C #2C-15.

Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: Piso 1.

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energia	X	☐	
4. Teléfonos	X	☐	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	X	☐	
7. Otros	X	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO	X
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____ GRIETAS Y FISURAS: ____

MUROS: ____ HUMEDADES: ____

CUBIERTA: ____ HUNDIMIENTO PISO: ____

PISOS: ____ DESPLAZAMIENTOS: ____

FACHADA: ____ OTRO: Cuál? La vivienda tiene un sótano, la cual se encuentra humedecida en uno de los cuartos.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Robinson Yulliam Cardenas	NOMBRE	Diego Jose Satizabal	NOMBRE	DIANA L. MURILLO VEGA
C.C. o NIT:	91.263.742	C.C.	1.098.681.051	C.C. o NIT	63551200



4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.









4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.








ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No. 14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Robinson Villamizar.

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____

Nombre del Propietario: Robinson Villamizar.

Cédula de ciudadania: 91265742.

Dirección: Calle 65C #0-47.

Teléfono: ____ Celular: 3152003250. No de pisos: Piso 2.

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energia	X	☐	
4. Teléfonos	X	☐	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	X	☐	
7. Otros	X	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____

GRIETAS Y FISURAS: ____

MUROS: ____

HUMEDADES: ____

CUBIERTA: ____

HUNDIMIENTO PISO: ____

PISOS: Se encuentran grietas en la parte de la entrada al cuarto y la cocina.

DESPLAZAMIENTOS: ____

FACHADA: ____

OTRO: ____ Cuál? ____

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Robinson Villamizar G.	NOMBRE	Diego [illegible] Bohorquez	NOMBRE	Diana I. Murillo V
C.C. o NIT:	91.265.742	C.C.	1.098.682.051 B/ms	C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.













4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.













CDMB	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	ACTA DE VECINDAD	CONSTRUINGENIERIA	CODIGO	OB-F-32
				FECHA	25/02/2022
				VERSIÓN	1
				Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Mercedes Rojas.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario: Mercedes Rojas.
Cédula de ciudadania: 63 285 830.
Dirección: Calle 65C #2C-19.
Teléfono: ____ Celular: 311 5590273. No de pisos: 1 Piso.
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energia	X	☐	
4. Teléfonos	X	☐	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	☐	X	
7. Otros	X	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO X

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO X	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:
MUROS:
CUBIERTA:
PISOS:
FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS: Se encuentra fisuras en el estuco en la parte de la cocina. Se encuentra grieta en una de las columnas del sotano.
HUMEDADES:
HUNDIMIENTO PISO:
DESPLAZAMIENTOS:
OTRO: Cuál? La vivienda cuenta con sistema el cual no se puso ingresar. Se tomó registro por una de las ventanas.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
Mercedes Rojas Espitia					
NOMBRE	63 285 830	NOMBRE	DIEGO LOPEZ DE TORRES	NOMBRE	DIANA I. MUÑOZ
C.C. o NIT:	.	C.C.	13862.051 B/a	C.C. o NIT	63551290

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.




















CDMB	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	**ACTA DE VECINDAD**	CONSTRUINGENIERIA

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.

















CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Angelica Guevara.

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: Angelica Guevara.

Cédula de ciudadania: 5350911.

Dirección: Calle 65C #2C-23.

Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: 1 Piso.

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Teléfonos	☐	☒
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☐	☒
7. Otros	☒	☐

OBSERVACIONES: La vivienda cuenta con dos sótanos. En el Sotano 2 se encuentra grieta en el muro de escaleras.

Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál? ____	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál? ____			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____

MUROS: ____

CUBIERTA: ____

PISOS: ____

FACHADA: ____

GRIETAS Y FISURAS: ____

HUMEDADES: ____

HUNDIMIENTO PISO: ____

DESPLAZAMIENTOS: ____

OTRO: Cuál? La vivienda cuenta con Sótano. Se encuentra humedad en la entrada al sótano 1 y en el cuarto 1 la Raiz de la cubierta y muro. En el cuarto 2 humedad en el muro.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
Angelica Guevara.					
NOMBRE	Angelica Guevara	NOMBRE	Diego Lopez Santander	NOMBRE	DIANA I. MURILLO
C.C. o NIT:	5350 911	C.C.	13 862.051 Bga	C.C. o NIT	63551200.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.










CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Pablo Vidal Años Hernandez.
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____
Nombre del Propietario: Pablo Vidal Años Hernandez
Cédula de ciudadania: 17125742.
Dirección: Calle 65C. #2C-20.
Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: ____
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐
2. comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuántos?:
El garaje se usa como comercio:
SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA:
GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:
HUMEDADES:
CUBIERTA:
HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:
DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:
OTRO: ____ Cuál?

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Lopez Santander	NOMBRE	DIANA I. MURILLO
C.C. o NIT:	17125742	C.C.	13.682.051 B/M	C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











CDMB	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	**ACTA DE VECINDAD**	CONSTRUINGENIERIA

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.













CDMB	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	ACTA DE VECINDAD	CONSTRUINGENIERIA	CODIGO	OB-F-32
				FECHA	25/02/2022
				VERSIÓN	1
				Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Luis Francisco Hernandez Duran.

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____

Nombre del Propietario: Luis Francisco Hernandez Duran.

Cédula de ciudadanía: 91220 631.

Dirección: Calle 65C #1C - 19.

Teléfono: ____ Celular: 3241595238. No de pisos: ____

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energia	X	☐	
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	☐	X	
7. Otros	X	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO X
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál? ____	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO X	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál? ____			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____

GRIETAS Y FISURAS: ____

MUROS: ____

HUMEDADES: ____

CUBIERTA: ____

HUNDIMIENTO PISO: ____

PISOS: ____

DESPLAZAMIENTOS: ____

FACHADA: ____


OTRO: Cuál? El techo de la vivienda se encuentra en tejas - Muros en ladrillos en el cuarto del fondo de la vivienda.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Lopez Santamaria	NOMBRE	DIANA T. MURILLO V
C.C. o NIT:	91220637 B.	C.C.	1.136.881.051 Bga	C.C. o NIT	63551200.


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.








CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jose Domingo Arcas.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario: Jose Domingo Arcas.
Cédula de ciudadania: 91212759.
Dirección: Calle 65c #2C-18. (Piso 1 y Piso 3)
Teléfono: ____ Celular: 3232825217. No de pisos: 3.
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐
2. comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuántos?:
El garaje se usa como comercio:
SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:
MUROS:
CUBIERTA:
PISOS:
FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS:
HUMEDADES:
HUNDIMIENTO PISO:
DESPLAZAMIENTOS:
OTRO: ____ Cuál? No se pudo ingresar al segundo Piso.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	91212759	NOMBRE	Diego Arturo Lopez	NOMBRE	DIANA C MURCIA V
C.C. o NIT:		C.C.	13862051 B/M	C.C. o NIT	63551200.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.









