CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Carmen Urbina Magallon.

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: Carmen Urbina Magallon.

Cédula de ciudadania: 23775191.

Dirección: Calle 65C #2C-16. (segundo piso).

Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: ____

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energia	X	☐	
4. Teléfonos	X	☐	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	X	☐	
7. Otros	X	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐			URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	☐	Cuál?		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO	X
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____

GRIETAS Y FISURAS: ____

MUROS: ____

HUMEDADES: ____

CUBIERTA: ____

HUNDIMIENTO PISO: ____

PISOS: ____

DESPLAZAMIENTOS: ____

FACHADA: ____

OTRO: ____ Cuál? ____

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
GESTOR URBANO					
NOMBRE	GESTOR	NOMBRE	DIEGO LOPEZ SALAZAR	NOMBRE	DIANA I. MURILLO
C.C. o NIT:	91167135	C.C.	13862.051 BGA	C.C. o NIT	63551200.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.












4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.










CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jose Luis Avila arias.

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____

Nombre del Propietario: Jose Luis Avila arias

Cédula de ciudadania: 91212 44.

Dirección: Calle 65C # 2C - 25.

Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: 1 Piso.

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____

MUROS: ____

CUBIERTA: ____

PISOS: ____

FACHADA: ____

GRIETAS Y FISURAS: ____

HUMEDADES: ____

HUNDIMIENTO PISO: ____

DESPLAZAMIENTOS: ____

OTRO: Cuál? ____

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Luis Eduardo Ortiz	NOMBRE	DIEGO LOPEZ SANTANDER	NOMBRE	DIANA I. MURCIA V
C.C. o NIT:	91212444 B/ga	C.C.	13'862.051 B/ga	C.C. o NIT	63551200.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.













CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Yenny Pedraza.

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: Yenny Pedraza.

Cédula de ciudadania: 1090.736579.

Dirección: Calle 65C # 2C - 37.

Teléfono: ____ Celular: 3173090748. No de pisos: 1

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energia	X	☐	
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	X	☐	
7. Otros	☐	X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO X

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO X	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:

MUROS:

CUBIERTA:

PISOS:

FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS: Se encuentra humedad y grietas en la entrada a la vivienda.

HUMEDADES: En los muros hacia el patio.

HUNDIMIENTO PISO:

DESPLAZAMIENTOS:

OTRO: ____ Cuál?

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE Y CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
Yenny Pedraza Avila		IF			
NOMBRE	Yenny Paola Pedraza Avila	NOMBRE	DIAC LOPEZ SANTAMARIA	NOMBRE	DIANA I. MUELLO
C.C. o NIT:	1098736573	C.C.	13.867.051 BGA	C.C. o NIT	63501200

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

CONSTRUINGENIERIA

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

ACTA DE VECINDAD

CDMB · MAQUINOBRAS DE COLOMBIA · CONSTRUINGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Carmen Coromoto Rivas.
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario: Carmen Coromoto Rivas
Cédula de ciudadania: 5481756.
Dirección: Calle 65c #2C - 33.
Teléfono: Celular: 3103277877. No de pisos: 1 Piso.
Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:
MUROS:
CUBIERTA:
PISOS:
FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS:
HUMEDADES:
HUNDIMIENTO PISO:
DESPLAZAMIENTOS:
OTRO: Cuál? La vivienda cuenta con sotano. Se encuentra en buen estado.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.


RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Carmen Rivas	NOMBRE	DIEGO LOPEZ SALAZAR.	NOMBRE	DIANA I. MURCIA V
C.C. o NIT:	5481756	C.C.	13862051 B/m.	C.C. o NIT	63551200.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.












4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.








CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Rosalba Ramos Urbina.

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: Rosalba Ramos Urbina.

Cédula de ciudadania: 63.281.873.

Dirección: Calle 65C # 2C - 14.

Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: 1 Piso.

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energia	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☑

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Resindencial	☑	5. Recreacional	☐
2. comercial	☒	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____

GRIETAS Y FISURAS: Se encuentra grietas en el último cuarto entre guarda escalera y el piso.

MUROS: ____

HUMEDADES: ____

CUBIERTA: ____

HUNDIMIENTO PISO: ____

PISOS: ____

DESPLAZAMIENTOS: ____

FACHADA: ____

OTRO: ___ Cuál? La vivienda tiene sotano y presenta grietas en escalera, Patio, cocina y las dos habitaciones en muros.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Rosalba Ramos Urbina	NOMBRE	Diego Lopez Contreras	NOMBRE	DIANA I. MURILLO
C.C. o NIT:	63281.873	C.C.	1.098.731.814	C.C. o NIT	63551200.


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.









4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.








4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

ACTA DE VECINDAD

CDMB · MAQUINOBRAS DE COLOMBIA · CONSTRUINGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Gerardina Duran de Arias.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario: 37813387.
Cédula de ciudadania: Gerardina Duran de Arias.
Dirección: Calle 65C #2C-08.
Teléfono: ____ Celular: 3168524462. No de pisos: 1 Piso.
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____
GRIETAS Y FISURAS: ____
MUROS: ____
HUMEDADES: Presenta humedad en muros y cubierta de la cocina. y en el baño en la cubierta.
CUBIERTA: ____
HUNDIMIENTO PISO: ____
PISOS: ____
DESPLAZAMIENTOS: ____
FACHADA: ____
OTRO: ____ Cuál? ____

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Gerardina Duran de Arias.	NOMBRE	DIEGO LOPEZ SANTANDER	NOMBRE	DIANA I. MURILLO V
C.C. o NIT:	37813387	C.C.	13862051 B/M	C.C. o NIT	63551200.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.












4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











CDMB	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	ACTA DE VECINDAD	CONSTRUINGENIERIA	CODIGO	OB-F-32
				FECHA	25/02/2022
				VERSIÓN	1
				Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Geraldina Durán de Arias.
Tenencia: Propietario ☑ Arrendatario ☐ Familiar ☐ Otro ☐
Nombre del Propietario: Geraldina Durán de Arias.
Cédula de ciudadania: 37913347.
Dirección: Calle 65C # 2C-10. (segundo Piso).
Teléfono: Celular: No de pisos:
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:
GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:
HUMEDADES:
CUBIERTA:
HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:
DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:
OTRO: Cuál? No se pueden ingresar a los cuartos de la vivienda.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Monica Alias Gomez	NOMBRE	Diego Ivan Jaimes C.	NOMBRE	DIANA I. MURCIA V
C.C. o NIT:	1098815426	C.C.	13'862.051	C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.










CDMB	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	ACTA DE VECINDAD	CONSTRUINGENIERIA	CODIGO	OB-F-32
				FECHA	25/02/2022
				VERSIÓN	1
				Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049			
FECHA	DD 11 MM 01 AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Edelbina Pinto.

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: Edelbina Pinto.

Cédula de ciudadania: 28381158.

Dirección: Calle 65C #2C -02. Rueda 2.

Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: ____

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Interf.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐
2. comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____

GRIETAS Y FISURAS: ____

MUROS: ____

HUMEDADES: ____

CUBIERTA: ____

HUNDIMIENTO PISO: ____

PISOS: ____

DESPLAZAMIENTOS: ____

FACHADA: ____

OTRO: ___ Cuál? La vivienda cuenta con sótano. Cuarto del medio con grietas en el muro.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Etelvina Pinto	NOMBRE	OMAR LOPEZ SANTANDER	NOMBRE	DIANA I. PEÑUELA V.
C.C. o NIT:	28381158.	C.C.	13902.051 B/M.	C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.













4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.













CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 11	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Liceth Vanesa Rojas

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: Liceth Vanesa Rojas.

Cédula de ciudadania: 1095918133.

Dirección: Calle 65c # 0-23. Apto 1.

Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: ____

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energia	X	☐	
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	☐	X	
7. Otros	X	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☐
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO X	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:	HUMEDADES:
CUBIERTA:	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:	OTRO: ____ Cuál?


Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
	Vanesa Rojas				
NOMBRE		NOMBRE	DIANA LORENA ZAMORA	NOMBRE	DIANA T MURILLO
C.C. o NIT:	1095918133.	C.C.	1.098.662.051	C.C. o NIT	63551200.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.







CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Elmarco Pulido.
Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario: Elmarco Pulido.
Cédula de ciudadania: 91246.993.
Dirección: Calle 65c #0A - 05. Casa 3.
Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: Piso 1.
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☑

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Resindencial	☑	5. Recreacional	☐
2. comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuántos?:
El garaje se usa como comercio:
SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:
MUROS:
CUBIERTA:
PISOS:
FACHADA:
GRIETAS Y FISURAS:
HUMEDADES:
HUNDIMIENTO PISO:
DESPLAZAMIENTOS:
OTRO: ____ Cuál?

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.


RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
	Elmarco Pulido		IF [illegible] Diego Lopez Santander		[illegible]
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	DIANA I. MURCIA V
C.C. o NIT:	# 91246993	C.C.	13'862 C51 B/a	C.C. o NIT	63551209

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

ACTA DE VECINDAD

CDMB · MAQUINOBRAS DE COLOMBIA · CONSTRUINGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Flor María Cardenas.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario: Flor María cardenas.
Cédula de ciudadania: 30504134.
Dirección: Calle 65C #1C-20.
Teléfono: ____ Celular: 3175744212. No de pisos: 2 Pisos.
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☑	☐	
7. Otros	☑	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☑
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA:
GRIETAS Y FISURAS: Se encuentra una pequeña grieta en el estuco y Pintura en un cuarto.
MUROS:
HUMEDADES:
CUBIERTA:
HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:
DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:
OTRO: Cuál? La vivienda cuenta con un sótano y una terraza. Lo cual totaliza 3 pisos en la vivienda. Se encuentra en buen estado.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE		NOMBRE	DIEGO [illegible]	NOMBRE	DIANA I. MURILLO V
C.C. o NIT:	1090938379	C.C.	13862CSI B/a	C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.













4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.









4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.








ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jesus Rodriguez Lindarte.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario: Jesus Rodriguez Lindarte.
Cédula de ciudadania: 88170776.
Dirección: Calle 65C # 1C - 16.
Teléfono: ____ Celular: 3118380105. No de pisos: 1
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energia	X	☐	
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	☐	X	
7. Otros	X	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO X
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO X	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:
MUROS:
CUBIERTA:
PISOS:
FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS: Se encuentra grieta en muro de corredor y cocina. En la entrada a los cuartos se encuentra grieta.
HUMEDADES: Se encuenta humedad en el segundo cuarto en la cubierta.
HUNDIMIENTO PISO:
DESPLAZAMIENTOS:
OTRO: ____ Cuál?

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE Y CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Jesus Rodriguez L.	NOMBRE	Diego Leon Santander	NOMBRE	DIANA I. TORRILLO O
C.C. o NIT:	88170776.	C.C.	1.136.2051 B/m	C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.












4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.









ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA: DD 12 | MM 12 | AA 2022.

CONTRATO DE OBRA No.: 14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S | **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** 14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Yolanda Melendez.

Tenencia: Propietario X | Arrendatario ____ | Familiar ____ | Otro ____

Nombre del Propietario: Yolanda Melendez.

Cédula de ciudadania: 37.825410.

Dirección: Calle 65 #1C-03.

Teléfono: ____ | Celular: 3194659156. | No de pisos: 2

Departamento: Santander. | Municipio: Bucaramanga | Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐
2. comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura principal en buen estado, parte posterior de la vivienda con columnas en madera y muros en madera.

MUROS:

CUBIERTA: Parte posterior de la vivienda con cubierta en madera.

PISOS:

FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS:

HUMEDADES:

HUNDIMIENTO PISO:

DESPLAZAMIENTOS:

OTRO: Cuál?

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Yolanda Melendez	NOMBRE	ORLEC JOSE [illegible]	NOMBRE	DIANA I. MURILLO
C.C. o NIT:	Yolanda Melendez 37825410 B/ga	C.C.	13'681.051 B/ga	C.C. o NIT	63551200


CDMB	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	**ACTA DE VECINDAD**	CONSTRUINGENIERIA

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.








4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.







CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 04	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Elizabeth Joya Ramirez.
Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario: Elizabeth Joya Ramirez.
Cédula de ciudadania: 375-14284.
Dirección: calle 65C #1C - 24. externa 1.
Teléfono: ____ Celular: 3125567780. No de pisos: ____
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☑	
7. Otros	☐	☑	Cuál?

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐			URBANO ☑
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	☐	Cuál?		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____ GRIETAS Y FISURAS: ____

MUROS: ____ HUMEDADES: ____

CUBIERTA: ____ HUNDIMIENTO PISO: ____

PISOS: ____ DESPLAZAMIENTOS: ____


FACHADA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Elizabeth Joya Ramirez	NOMBRE	DIELC LOPEZ SALTAREN	NOMBRE	DIANA I. TRUJILLO
C.C. o NIT:	375 14284	C.C.	13862.091 BGA	C.C. o NIT	63551200


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.





CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Elizabeth Joya Ramirez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: Elizabeth Joya Ramirez.

Cédula de ciudadania: ____

Dirección: Calle 65C # 1C - 24.

Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: 2 pisos.

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☐	☑	
7. Otros	☐	☑	Cuál?

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☑
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____

MUROS: ____

CUBIERTA: ____

PISOS: ____

FACHADA: ____

GRIETAS Y FISURAS: Grietas de estuco en el muro de escaleras.

HUMEDADES: Bajando las escaleras en el costado derecho.

HUNDIMIENTO PISO: ____

DESPLAZAMIENTOS: ____

OTRO: Cuál? La vivienda cuenta con sotano.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Elizabeth Joya Ramirez	NOMBRE	Diac Alcides Lopez	NOMBRE	DIANA I. MURCIA V
C.C. o NIT:	37514284	C.C.	13.881.031 B/m	C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.

