CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 13	MM 01	AA 2023.

CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Elizabeth Joya.

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____

Nombre del Propietario: Elizabet Joya.

Cédula de ciudadania: 37514284.

Dirección: Calle 65C #1C-16.

Teléfono: ____ Celular: 3125567708. No de pisos: ____

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál? ____	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál? ____			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____

GRIETAS Y FISURAS: ____

MUROS: ____

HUMEDADES: ____

CUBIERTA: ____

HUNDIMIENTO PISO: ____

PISOS: ____

DESPLAZAMIENTOS: ____

FACHADA: ____

OTRO: ____ Cuál? ____

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE Y CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
	Elizabeth Joya Ramos		IECA		
NOMBRE	Elizabeth Joya Ramos	NOMBRE	Diego Iván Sarmiento	NOMBRE	DIANA I. MURCIA V.
C.C. o NIT:	37514284	C.C.	1382031 Bga.	C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.










CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Mery Jaimes.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario: Mery Jaimes
Cédula de ciudadania: 63322705.
Dirección: Calle 65c # 0A-03 Casa 1.
Teléfono: ____ Celular: 3118174776. No de pisos: Piso 1.
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energia	X	☐	
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	☐	X	
7. Otros	X	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO X
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Resindencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO X
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:		
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:		
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:
GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:
HUMEDADES:
CUBIERTA:
HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:
DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:
OTRO: ____Cuál?

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Mery Leonis Jaimes	NOMBRE	13'882.051 Bga.	NOMBRE	DIANA I. PUENTES
C.C. o NIT:	63722705	C.C.		C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023.

CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Mery Jaimes.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Familiar ___ Otro ___
Nombre del Propietario: Mery Jaimes.
Cédula de ciudadania: 63322705.
Dirección: Calle 65C # 0A - 03. casa 1
Teléfono: Celular: 3118774726. No de pisos: Piso 2.
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☑	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☐

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐
2. comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuántos?:
El garaje se usa como comercio:
SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:
MUROS:
CUBIERTA:
PISOS:
FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS:
HUMEDADES:
HUNDIMIENTO PISO:
DESPLAZAMIENTOS:
OTRO: Cuál?

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
Mery Jaime Fuentes					
NOMBRE		NOMBRE	DIEGO LOPEZ SOTOMAYOR	NOMBRE	DIANA I. MURILLO V
C.C. o NIT:	63322705	C.C.	13'852.051	C.C. o NIT	63551200

CDMB

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUINGENIERIA

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1

Página 1 de 2

ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 09	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Hernando Rueda Maecha.
Tenencia: Propietario X Arrendatario Familiar Otro
Nombre del Propietario: Hernando Rueda Maecha.
Cédula de ciudadania: 91001795.
Dirección: calle 65 #0A-03. Sotano 1 y Sotano 2. y 3. casa 2
Teléfono: 6417800 Celular: 3123493888. No de pisos: 3.
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energia	X	☐	
4. Teléfonos	X	☐	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	X	☐	
7. Otros	X	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO X

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO X	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:
MUROS:
CUBIERTA:
PISOS:
FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS:
HUMEDADES: Se encuentra humedad en el techo y teja desplegado. en la casa 2 en el Piso 1.
HUNDIMIENTO PISO:
DESPLAZAMIENTOS:
OTRO: Cuál? la vivienda cuenta en el piso 1 con 3 sotanos.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Hernando Rueda Maecha	NOMBRE	Diego Ortiz Santamaria.	NOMBRE	DANA T. MURILLO
C.C. o NIT:	91001795	C.C.	1.098.705.051 BTA	C.C. o NIT	63557500

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

ACTA DE VECINDAD

CDMB · MAQUINOBRAS DE COLOMBIA · CONSTRUINGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Elmarco Patiño.

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Familiar ___ Otro ___

Nombre del Propietario: Elmarco Patiño.

Cédula de ciudadania: 91246993.

Dirección: Calle 65C # 0A-03. Casa 3.

Teléfono: ___ Celular: ___ No de pisos: Sotano 1.

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál? ___	

USO ACTUAL

1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐
2. comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ___

MUROS: ___

CUBIERTA: ___

PISOS: ___

FACHADA: ___

GRIETAS Y FISURAS: ___

HUMEDADES: ___

HUNDIMIENTO PISO: ___

DESPLAZAMIENTOS: ___

OTRO: ___ Cuál? ___

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
	Elmarco Patiño		IFC Diego Jose Santander 1.098.621.081 Bm		Diana L. Murillo
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	DIANA L. MURILLO
C.C. o NIT:	# 91246993	C.C.		C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Elmarco Patiño.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario: Elmarco Patiño.
Cédula de ciudadania: 91246993.
Dirección: Calle 65C #0A-03. Casa 3.
Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: Sotano 3.
Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Barrio o vereda: cordoncillo

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

	RURAL		URBANO X
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO X	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____ GRIETAS Y FISURAS: se encuentan grietas en la cubierta de los cuarto.
MUROS: ____ HUMEDADES: ____
CUBIERTA: ____ HUNDIMIENTO PISO: ____
PISOS: ____ DESPLAZAMIENTOS: ____
FACHADA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Emi Patiño	NOMBRE	IF COTES Oscar Leonel Salazar	NOMBRE	DIANA I. MURILLO V.
C.C. o NIT:	#91246993	C.C.	13862.051 BGA	C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 13	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Francelina Arcinegas.

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: Francelina Arcinegas.

Cédula de ciudadania: 28138732.

Dirección: Calle 65C #0-09.

Teléfono: ____ Celular: 3118890051. No de pisos: 2.

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál? ____	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál? ____			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: ____

MUROS: ____

CUBIERTA: ____

PISOS: ____

FACHADA: ____

GRIETAS Y FISURAS: ____

HUMEDADES: ____

HUNDIMIENTO PISO: ____

DESPLAZAMIENTOS: ____

OTRO: ____ Cuál? ____

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Francelina Arcinegas Leal	NOMBRE	Otoniel Lopez Restrepo.	NOMBRE	DIANA I. MURILLO V
C.C. o NIT:	N.C. 28138732.	C.C.	13'882.051 B/M.	C.C. o NIT	63551200.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: María Alba Carreño.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario: María Alba Carreño.
Cédula de ciudadania: 63320521.
Dirección: Calle 65C # 1C - 31.
Teléfono: ____ Celular: 3182031374. No de pisos: 2 Pisos.
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energia	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Ausencia de elementos estructurales.
MUROS:
CUBIERTA:
PISOS: Algunos Pisos sin enchape.
FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS: Se encuentran grietas en cocina, baños cuartos, Rutos. El Segundo Piso se encuentra en buen estado.
HUMEDADES:
HUNDIMIENTO PISO:
DESPLAZAMIENTOS:
OTRO: ____ Cuál? Vivienda abandonada, bastante afectada. la vivienda, se encuentra grietas en todos los muros y Pisos.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	María alba carreño para María alba carreño	NOMBRE		NOMBRE	DIANA I. MUELLO V.
C.C. o NIT:	63320521	C.C.	1098768645.	C.C. o NIT	63551200.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jhonathan Castillo.
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____
Nombre del Propietario: Jhonathan Castillo.
Cédula de ciudadania: 91541884.
Dirección: Calle 65C #1C - 04
Teléfono: ____ Celular: 3135129188. No de pisos: 2 pisos.
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energia	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐
2. comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuántos?:
El garaje se usa como comercio:
SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Ausencia de elementos estructurales en zonas internas.

GRIETAS Y FISURAS: Grietas en muros y pisos de cuartos. El segundo piso se encuentra en buen estado, solo se encontro grieta frente en un cuarto.

MUROS:

HUMEDADES:

CUBIERTA: Vanos en cubierta producto del desplazamiento.

HUNDIMIENTO PISO:

PISOS: Con fisuras y sin enchape.

DESPLAZAMIENTOS:

FACHADA:

OTRO: Cuál? Vivienda abandonada. Los habitantes se encuentran viviendo en otro sector debido a que la vivienda está bastante afectada.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	DIANA I. MURILLO V.
C.C. o NIT:	91541884.	C.C.	1098736012	C.C. o NIT	63551.200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.







CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Juanita Fernandez.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario: Juanita Fernandez.
Cédula de ciudadania: 63330990
Dirección: Calle 65c # 1C-09.
Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: 1 Piso.
Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: cordoncillo II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energia	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐			URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	☐	Cuál?		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Alguna zonas de la vivienda nocuenta con elementos estructurales.
GRIETAS Y FISURAS: Grietas fuertes en la Sala, Cocina, Cuartos. Vivienda muy afectada. No se encuentra habitada.
MUROS: ____
HUMEDADES: ____
CUBIERTA: ____
HUNDIMIENTO PISO: ____
PISOS: ____
DESPLAZAMIENTOS: ____
FACHADA: ____
OTRO: Cuál? La vivienda cuenta con un cuarto al costado izquierdo de la fachada la cual se encuentra con grietas en todos los muros.



Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Juanita Fernandez	NOMBRE	Oscar Sanchez	NOMBRE	DIANA I. PUERTO Y
C.C. o NIT:	63.330990	C.C.	1094935064?	C.C. o NIT	63551206

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.







4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.









CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Luis Alberto Jaimes.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Familiar ___ Otro ___
Nombre del Propietario: Luis Alberto Jaimes.
Cédula de ciudadania: 91239791.
Dirección: Calle 65C # 1C-10.
Teléfono: ___ Celular: ___ No de pisos: 1
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: Cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energia		X	
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

	RURAL		URBANO
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO	X
2. comercial	X	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Ausencia de elementos estructurales.
MUROS: ___
CUBIERTA: ___
PISOS: Pisos en mal estado, fisuras y sin enchape.
FACHADA: ___

GRIETAS Y FISURAS: Vivienda bastante afectada, grietas en todos los muros, techo y pisos. Cocina y Sala con grietas frontales.
HUMEDADES: ___
HUNDIMIENTO PISO: ___
DESPLAZAMIENTOS: ___
OTRO: ___ Cuál? La vivienda cuenta con Sótano y se encuentran grietas en todos los muros.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Luis Alberto Jaimes	NOMBRE	Cesar Cortes	NOMBRE	DIANA I. MUELLO
C.C. o NIT:	91239791	C.C.	1098636661	C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.












4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.









CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023.

CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Luis Alberto Tajmes

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: Luis Alberto Tajmes.

Cédula de ciudadania: 91239791.

Dirección: calle 65C #1C-12.

Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: ____

Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga Barrio o vereda: Co. Cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energia	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Ausencia de elementos estructurales.

MUROS: se encuentran muros en mal estado.

CUBIERTA: ____

PISOS: ____

FACHADA: ____

GRIETAS Y FISURAS: Grietas en muros, Pisos de habitaciones cocina y Sala. Vivienda en mal estado. Techo un poco levantado.

HUMEDADES: ____

HUNDIMIENTO PISO: ____

DESPLAZAMIENTOS: ____

OTRO: ____ Cuál? ____

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Luis Alberto Tajmes	NOMBRE	Cesar Sanchez	NOMBRE	DIANA I. TRUJILLO V
C.C. o NIT:	91239791	C.C.	1022353641	C.C. o NIT	63359200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.









CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023.	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Dario Pinzon Bizeno.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Familiar ___ Otro ___
Nombre del Propietario: Dario Pinzon Bizeno.
Cédula de ciudadania: 5720666
Dirección: Calle 65C #1C - 14 Segundo Piso.
Teléfono: ___ Celular: 315727 3307. No de pisos: 2 Pisos.
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energia	X	☐	
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	☐	X	
7. Otros	☐	X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO X
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO X	
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Ausencia de elementos estructurales.

MUROS: Algunos muros sin estuco y sin pintar.

CUBIERTA: ___

PISOS: ___

FACHADA: ___

GRIETAS Y FISURAS: En la última habitación y cocinas grietas en todos los muros. En el sótano de la vivienda se encuentran grietas en cuartos.

HUMEDADES: ___

HUNDIMIENTO PISO: ___

DESPLAZAMIENTOS: La vivienda se encuentra muy afectada en el sótano. Esta cuenta con segundo Piso. El Primer Piso no se encuentra habitado.

OTRO: ___ Cuál? No se puede ingresar a los cuartos. Techo de la vivienda en teja.


Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Dario Bizo	NOMBRE	Oscar Cardel	NOMBRE	DIANA T. MUÑOZ V.
C.C. o NIT:	5720666	C.C.	1095826647	C.C. o NIT	63551200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.












4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.




















4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











CDMB | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA | CONSTRUINGENIERIA

ACTA DE VECINDAD

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049

FECHA	DD 12	MM 01	AA 2023	CONTRATO DE OBRA No.	14385-01 MAQUINOBRAS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	14332-04 CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Fernando Castillo.
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____
Nombre del Propietario: Fernando castillo.
Cédula de ciudadania: 1098.634.691.
Dirección: Calle 65C #1C-22.
Teléfono: ____ Celular: ____ No de pisos: 3 Pisos.
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. Barrio o vereda: cordoncillo II.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energia		X	
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

	RURAL		URBANO
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Resindencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO	X
2. comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuántos?:			
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:			
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:
MUROS: Algunos muros sin pintura.
CUBIERTA:
PISOS: Con enchape en mal estado producto del desplazamiento.
FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS: Se encuentran grietas en el cuarto de la entrada. En el patio grietas en muros y baños. En el acceso a la escalera grietas leves.
HUMEDADES: En uno de los cuartos del 3 piso.
HUNDIMIENTO PISO:
DESPLAZAMIENTOS:
OTRO: Cuál? En el sotano grietas en muros, Pisos y Cubierta. Vivienda muy afectada.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL		INGENIERO RESIDENTE / CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	José Fernando Castillo Gil	NOMBRE		NOMBRE	DIANA I. PUERTO VEGA
C.C. o NIT:	1098 634 691	C.C.		C.C. o NIT	63551.200

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.















4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.







4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.

