ANEXO No. 3
NOVEDADES DE TRASLADO

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	NOTIFICACIÓN	Código	RH-F-48
		Fecha	27/09/21
		Versión	1
		Página **1** de **1**	

Bucaramanga, 1/12/2022

Señores
PROYECTO CORDONCILLO 2
Ciudad

Ref. Notificación de traslado

Mediante la presente, me permito notificarle que el siguiente personal será trasladado a partir de la fecha y de forma temporal al frente de trabajo del proyecto en el cual es requerido para actividades puntuales.

NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE TRASLADO
Oscar Julián Palomino Duarte	1.095.786.179	01-12-2022
Daniel Eduardo Moreno Moreno	1.098.681.130	01-12-2022

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Coordinador de Recurso Humano

ANEXO No. 4
DOCUMENTACIÓN DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BRAYAN DUBERNEY CHACON SUAREZ identificado(a) con CC 1095955068 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMPAÑIA DE DISEÑOS Y ACABADOS SAS NI 901080171																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-12	2023-01	45453226	9445453226	E	2023-01-13																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,000,000	$160,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,000,000	$69,600
CCF	COMCAJA	30	4%	$1	$100
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,000,000	$40,000

Este certificado se expide el día 2023-01-13 a las 04:15.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS FRANCISCO VARGAS MANTILLA identificado(a) con CC 1095913868 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMPAÑIA DE DISEÑOS Y ACABADOS SAS NI 901080171																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-12	2023-01	45453226	9445453226	E	2023-01-13																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,000,000	$160,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,000,000	$69,600
CCF	COMCAJA	30	4%	$1	$100
EPS	COOSALUD MOVILIDAD	30	4%	$1,000,000	$40,000

Este certificado se expide el día 2023-01-13 a las 04:16.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900723777	1	AGREMAX SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	FLORIDABLANCA	Carrera 10A No 4-39	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6849426	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1871490829	9445588061	E	2023/01/19	2023/01/19	BANCO SERFINANZA	0	$1,515,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FLORIDABLANCA (6 Afiliados)						$5,100,001	$816,100			$5,100,001	$204,100			$5,100,001	$204,100			$5,100,001	$290,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	37753770	ROA MERLY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)						$4,100,001	$656,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$285,500		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)						$4,100,001	$656,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$285,500		$0	$0
2	CC	91516758	AMAYA DEIVER	25-14	5	$166,667	$26,700	EPS005	5	$166,667	$6,700	CCF40	5	$166,667	$6,700	14-23	5	$166,667	$11,700	5	$0	$0
3	CC	91179664	JIMENEZ NELSON	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
4	CC	18972600	PAREJO YEMIS	230301	28	$933,334	$149,400	EPS041	28	$933,334	$37,400	CCF40	28	$933,334	$37,400	14-23	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
5	CC	1095931222	PARRA CESAR	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
6	CC	91495983	QUINTERO OSCAR	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$5,100,001	$816,100			$5,100,001	$204,100			$5,100,001	$204,100			$5,100,001	$290,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900723777	1	AGREMAX SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	FLORIDABLANCA	Carrera 10A No 4-39	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6849426	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1871490829	9445588061	E	2023/01/19	2023/01/19	BANCO SERFINANZA	0	$1,515,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$816,100	$0	$0	$816,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$346,700	$0	$0	$346,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$469,400	$0	$0	$469,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$290,800	$0	$0	$290,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$290,800	$0	$0	$290,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$204,100	$0	$0	$204,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	$204,100	$0	$0	$204,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$204,100	$0	$0	$204,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$37,400	$0	$0	$37,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$86,700	$0	$0	$86,700
TOTAL				**6**	**$1,515,100**	**$0**	**$0**	**$1,515,100**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 162574200

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A

NIT: 804017188

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-064

Fecha de expedición: 2022/11/11

Fecha de vencimiento: 2023/11/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: IAF405

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1955

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5998

NRO. MOTOR: W18106322

NRO. CHASIS:

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: AMARILLO

NOMBRE PROPIETARIO: LAURA P. MONSALVE M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 160277218

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A

NIT: 804017188

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-064

Fecha de expedición: 2022/07/14

Fecha de vencimiento: 2023/07/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: NEB723

CLASE: CAMION

MARCA: FORD

MODELO: 1979

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5800

NRO. MOTOR: 567394

NRO. CHASIS: F37SCDG4937

VIN:

LÍNEA: F 350

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: AGREMAX S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 160533862

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2022/07/27

Fecha de vencimiento: 2023/07/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ISJ056

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FORD

MODELO: 1954

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2271

NRO. MOTOR: 466TM2U042897

NRO. CHASIS:

VIN:

LÍNEA: F 650

COLOR: VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: BRAYAN D. CHACON S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 160303887

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA REVITEC S.A.

NIT: 900088581

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-080-001

Fecha de expedición: 2022/07/15

Fecha de vencimiento: 2023/07/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: MDF180

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1985

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 8200

NRO. MOTOR: CKM45281

NRO. CHASIS: CM459313

VIN:

LÍNEA: C 70

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: AGREMAX S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

RENSON RODRIGUEZ VILLAMIZAR

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL			HASTA LAS 23:59 HORAS DEL		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2023	1	4	2023	1	11	2024	1	10

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/W&TIOS	MODELO
84829440 - 606524529	MDF180	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	8200	1985

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO
C 70

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
CKM45281	CM459313	NA	8,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
AGREMAX SAS	3134548745	NIT	900723777	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80001522	84829440	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
32	$ 776.000	$ 403.500	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.181.600

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

SOAT

ASEGURADORA

seguros mundial

tu compañía siempre

2022 5 30 — 2022 5 31 — 2023 5 30

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/PUERTAS	MODELO
83526584 - 605604930	IAF485	CARGA O MIXTOS	PARTICULAR	5030	1955

TRADICIÓN	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	SIN LINEA	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
W18106322	W18106322	NA	4,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LAURA MONSALVE MANTILLA	3003164144	CC	37550935	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE DEPARTAMENTO	COD. MUNICIPIO DEPARTAMENTO	CLASE VEHÍCULO	No. PERSONAS	CAPACIDAD TON
1317	14	80001522	83526584	11001

VIGENCIA DEL SEGURO		CONTRIBUCIÓN PARA FONDO	TASA SEGURO	COBERTURAS POR VICTIMA	VALOR
31	$ 480.000	$ 248.900	$ 1.900	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
TOTAL A PAGAR				B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
$ 732.400				C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
FIRMA AUTORIZADA				D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

registro.tubeneficiomundial.com

www.tubeneficiomundial.com

UNIRTE

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

Números útiles

En caso de accidente de tránsito:

Modificación unilateral de la vigencia por municipalidad de siniestro

Digitally signed by COMPAÑIA UNIDAS DE SEGUROS SA
Date: 2022.05.30 23:11:45 -05'00'



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL DÍA	AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59:59 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA
2022	07	27		2022	07	28		2023	07	27

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4238521600	ISJ056	CARGA O MIXTOS	Particular	2271	1954

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
2	LÍNEA VEHÍCULO	F 650	PLATON

No MOTOR	No CHASIS o No SERIE	No VIN	CAPACIDAD TON
466TM2U042897	F60V4E17901	F60V4E17901	0

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BRAYAN DUBERNEY CHACON SUAREZ	3003184144	CC	1095955068	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	29	57419	4238521600	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$480.600,00	$249.900,00	$1.900,00

TOTAL A PAGAR

$732.400,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS	800
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

CLAUSULA:Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

El clausulado que aplica a esta póliza es el código 01/11/2021–1306-P-04-P0001/NOVBRE2021-D001 el cual puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

Si tu póliza fue emitida después del 31/12/2021 con descuento, y cumples con lo exigido en el art. 2 de la Ley 2161 de 2021 para acceder al beneficio por buen comportamiento, solo tendrás derecho a devolución del monto adicional si la suma descontada en esta póliza es inferior al 10% de la prima emitida del SOAT

Señor usuario, tenga en cuenta las siguientes

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: ? Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.? Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT. ? Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente. ? Adquiera su SOAT en lugares autorizados. Descargue su factura electrónica ingresando usuario y contraseña igual al número de documento del tomador en: https://www.facturatransfiriendo.transfiriendo.com/FacturaAxaColpatriaFaseII/portaladquiriente/apps/portal_cliente/menu/index

En caso de accidente de tránsito

En caso de accidente de tránsito:? Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas. ? Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud. ? Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.? Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros

HABEAS DATA

Autorizo a la compañía de seguros AXA COLPATRIA SEGUROS GENERALES S.A identificada con NIT 8 6 0 0 0 2 1 8 4 -6, al tratamiento de mis datos personales para que consulte, almacene, administre, realice tratamiento presente, transfiera, transmita y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y cumplimiento legal, la información derivada del contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información, las cuales puedo conocer y consultar en la Política de Tratamiento de Datos personales de AXA COLPATRIA en www.axacolpatria.co.
Si usted realizó la adquisición del SOAT por nuestros canales digitales, tenga en cuenta que su información será utilizada para fines comerciales, venta cruzada, publicidad y marketing, teniendo lo autorizado por usted y que previamente leyó, comprendió y autorizó en el texto expuesto.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022913882

PLACA
NEB723

MARCA
FORD

LÍNEA
F 350

MODELO
1979

CILINDRADA CC
5.800

COLOR
ROJO

SERVICIO
PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO
CAMION

TIPO CARROCERÍA
ESTACAS

COMBUSTIBLE
GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PSJ
3000

NÚMERO DE MOTOR
2M31804070770

REG
N

VIN
******

NÚMERO DE SERIE
F37SCDG4937AR

REG
S

NUMERO DE CHASIS
F37SCDG4937

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
AGREMAX S.A.S

IDENTIFICACION
NIT 900723777



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023945609

PLACA ISJ056	MARCA FORD	LÍNEA F 650	MODELO 1954
CILINDRADA CC 2.271	COLOR VERDE		SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD K/PSJ
NÚMERO DE MOTOR 466TM2U042897	REG N	VIN ******	
NÚMERO DE SERIE F60V4E17901	REG N	NÚMERO DE CHASIS ******	REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

CHACON SUAREZ BRAYAN DUBERNEY

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1095955068



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020122203

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
IAF405	CHEVROLET	SIN LINEA	1955

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.998	AMARILLO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	4000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
W18106322	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
******	N	******	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MONSALVE MANTILLA LAURA PATRICIA	C.C. 37550935



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016264244

PLACA MDF180	MARCA CHEVROLET	LÍNEA C 70		MODELO 1985
CILINDRADA CC 8.200	COLOR BLANCO			SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON		COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 8000
NÚMERO DE MOTOR CKM45281		REG S	VIN ******	
NÚMERO DE SERIE CM459313		REG N	NÚMERO DE CHASIS CM459313	REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

AGREMAX S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT 900723777



MARCA:
DOOSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX140LC

SERIE:
DHKCEBAATE0006860

MOTOR:
DL06C423474E00

MODELO:
2014

MQ-001
EXCAVADORA
DX140LC

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

15/09/2016

MAQUINOBRAS
DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 26008

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC043252	DOOSAN	DX140LC	2014

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DHKCEBAATE0006860

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	DL06C423474E00	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
14000 Kg	2770 mm	2590 mm	7690 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	NIT 900.849.507

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACÍON

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
12-07-2016	09-12-2016	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352015000111654	08/04/2015



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000021691

MQ-001
EXCAVADORA
DX140LC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2015

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352015000111654-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890208730 | 6. DV: 2 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: ATR S.A.S.

13. Dirección: CL 32 29 109 BRR ALCALA VIA AEROPUERTO | 15. Teléfono: 6467676 | 12. Cód. Admón.: 35 | 16. Cód. Dpto: 68 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 307

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890403420 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS AGENCOMEX LTDA NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0276

29. Número documento de identificación: 31389376 | 30. Apellidos y nombres: SANCHEZ PALACIOS MARTHA BEATRIZ

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Acción
02	Modificación	5	352015000004552	2015 - 01 - 05	35	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	5	No. 116575005817976	2015 - 01 - 14	No. KR1489609	2014 - 11 - 29

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DOOSAN INFRACORE CO, LTD | 47. Ciudad: INCHEON | 48. Cod.País Exportador: 190

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 489, INJUNG-RO, DONG-GU, INCHEON, KOREA 401-702 | 50. E-mail: www.doosaninfracore.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depar tamento	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ x 1=
HXB2014110321	2014 - 11 - 29	190	1	530	25	NAVES S.A.	2,551.30

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota US$	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8429520000	XX	XX	C300	XX	XXXX	XX	190	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	cons.	72. Peso neto kgs.	cons.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad cons.
01	01	190	14,000.00		14,000.00		PK	1	1	u	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
76,416.98	6,684.19

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
18.83	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste Valor USD
6,683.02	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código régimen o acuerdo	86. Número
83,100.00	L	2153023S

87. Cod. sector	88. Año	89. Programa No	90. Cód interno del Producto
3	2015	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	212,013,030	0	0	0
I.V.A.	16.00	212,013,030	33,922,000	33,922,000	0
Salvaguardia	0.00		0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00		0	0	0
Derechos Antidumping	0		0	0	0
Bandas	0		0	0	0
Recaudo	0		0	0	0
		Total	33,922,000		0

91. Descripción de las mercancías (No limite la descripción de las mercancías a importar con la subpartida en el arancel de aduanas ni a la suficiente descripción - (marca, modelo y clase) - si el campo es insuficiente, continúe el descrito en casa inmediata)

D. O. MSC03164/15 - MERCANCIA NUEVA. DECRETO MINCOMERCIO 723 DE ABRIL 10 DE 2014. MAQUINA CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDE GIRAR 360 GRADOS. PRODUCTO: EXCAVADORA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA SOBRE ORUGAS, MARCA: DOOSAN, FABRICANTE: DOOSAN INFRACORE CO., LTD, MODELO: DX140LC, REF: NO APLICA, AÑO FABRICACION 2014, NUMERO DE IDENTIFICACION: DHKCEBAATE0006660. MOTOR DIESEL MARCA DOOSAN, MODELO DL06C, SERIE No. DL06C423474E00, CASI NACERRADA, BALDE STANDARD DART, PESO OPERATIVO 14,000 KGS, CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 70 GLS, DIMENSIONES: LARGO 7.89 MTS, ANCHO 2.59 MTS, ALTO 2.77 MTS, USO O DESTINO: OBRAS CIVILES, MINERIA Y VIAS EN CONSTRUCCION CON ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION. LIC-21530235-17032015. APROBACION 2015-03-1(continúa el respaldo)

127. Valor pagos anticipados: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Después de insp. levante No hay declaración posterior Acta de inspección No.: 352015000017216 Inicio: 2015-04-07 18:01:48 Finalizó: 2015-04-08 20:18:00	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 352015000111654 133. Fecha: 2015 04 02
134. Levante No. 352015000096217	135. Fecha: 2015 - 04 - 08	Firma funcionario responsable 136. Nombre MONTANO PAZ WILSON 137. C.C. No. 16,488,455

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $: 33,922,000 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) OCCIDENTE Autoadhesivo 23030019052608 Fecha presentación 2015-04-07 17:41:00 Valor pagado $33,922,000

Fecha de Impresión: 2015-04-09 08:35:28

20153684541490

20.15.016.

ANEXO No. 5
ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COPASST

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTA DE CONFORMACIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS (CORDONCILLO II)

ACTA No. 001

Lugar: Frente de obra – Cordoncillo II	**Fecha:** 30 diciembre 2022

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S (Proyecto Cordoncillo II), representado legalmente por JULIÁN SERRANO GÓMEZ, identificada con Nit. 900.849.507-1, en cumplimiento de lo establecido en la resolución 2013 de 1986, modificada por el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015 emanados por el Ministerio de Protección Social, ha conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para la organización de este Comité la compañía ha asignado a un (1) representante (principal y suplente) y ha solicitado a los trabajadores que entre ellos elijan un (1) trabajador (principal y suplente) que hagan parte del Comité.

Los representantes por parte de la empresa al Comité son:

PRINCIPAL	SUPLENTE
José Riatiga Riatiga	*Hugo Alfredo Díaz Ortega*

Los trabajadores escogieron a sus representantes al Comité, los cuales son:

PRINCIPAL	SUPLENTE
Carlos Andrés Téllez Marín	*Edwin Pérez Sánchez*

Integrado el comité la empresa procedió de acuerdo a la Resolución 2013 de 1986 a nombrar como **PRESIDENTE** a JOSE RIATIGA y por votación interna del comité se nombró como **SECRETARIO** a CARLOS TÉLLEZ, con el objeto de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del Comité.

Una vez asignadas las personas que van a ser cabezas visibles del comité se procedió a dale la instalación al mismo, para lo cual se hizo conocer lo establecido en la Resolución 2013 de 1986 y Decreto 1072 de 2015 como funciones principales que en ésta se establece para cada uno de los miembros, así como para el presidente y secretario y las responsabilidades que éstos tienen en dicho organismo.

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, este comité tendrá una vigencia de dos años.

OBJETIVOS DEL COMITÉ

Participar de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y vigilar su desarrollo en la empresa.

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ

Las siguientes son algunas de las responsabilidades que tienen los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.
- Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo.
- Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes.
- Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y observancia.
- Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.
- Evaluar los programas que se hayan realizado.
- Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades de origen laboral con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente resolución.
- Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control;
- Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
- Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo.
- Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
- Elegir el secretario del Comité.
- Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.
- Conocer los resultados de la revisión de la alta dirección.
- Participar en la revisión del Programa de Capacitación en SST, con el fin de identificar las acciones de mejora.

- Conocer los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para que emita las recomendaciones a que haya lugar.
- Apoyar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas de prevención y control antes de su implementación. De la misma manera, debe actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.
- Participar en la planificación de la auditoría anual.
- Conocer y aplicar la Política de SST según corresponda de conformidad con la normatividad vigente.
- Conocer los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones.
- Demás funciones que le señalen las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE

- Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz.
- Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones.
- Notificar lo escrito a los miembros del Comité sobre convocatoria a las reuniones por lo menos una vez al mes.
- Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión.
- Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del Comité y darle a conocer todas sus actividades.
- Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del Comité e informar a los trabajadores de la empresa, acerca de las actividades del mismo.

FUNCIONES DEL SECRETARIO

- Verificar la asistencia a las reuniones programadas.
- Tomar atenta nota de todos los temas tratados.
- Elaborar el acta de cada reunión y someterla a votación.
- Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité.

Con la creación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se está dando cumplimiento a las normas legales vigentes en lo que a Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere.

Siendo las 12:00 m. se da por terminada la primera reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. En constancia firman:

Jose Ratiga
Presidente del COPASST

Carlos Tellez
Secretario del COPASST

ANEXO No. 6
ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COCOLA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

ACTA DE CONFORMACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS (CORDONCILLO II)

ACTA No. 001

Lugar: Frente de obra – Cordoncillo II	**Fecha:** 30 diciembre 2022

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS (Proyecto Cordoncillo II), representado legalmente por JULIÁN SERRANO GÓMEZ, identificada con Nit. 900.849-507-1, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019 emanados por el Ministerio de Protección Social, ha conformado el Comité de Convivencia Laboral.

Para la organización de este Comité la compañía ha asignado a un (1) representante (principal y suplente) y ha solicitado a los trabajadores que entre ellos elijan un (1) trabajador (principal y suplente) que hagan parte del Comité.

Los representantes por parte de la empresa al Comité son:

PRINCIPAL	SUPLENTE
José Riatiga Riatiga	*Hugo Alfredo Díaz Ortega*

Los trabajadores escogieron a sus representantes al Comité, los cuales son:

PRINCIPAL	SUPLENTE
Carlos Andrés Téllez Marín	*Edwin Pérez Sánchez*

Integrado el comité la empresa procedió de acuerdo a la Resolución 652 de 2012 a nombrar como **PRESIDENTE** a JOSE RIATIGA, y por votación interna del comité se nombró como **SECRETARIO** a CARLOS TÉLLEZ, con el objeto de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del Comité.

Una vez asignadas las personas que van a ser cabezas visibles del comité se procedió a dale la instalación al mismo, para lo cual se hizo conocer lo establecido en la Resolución 652 y 1356 de 2012 como funciones principales que en ésta se establece para cada uno de los miembros, así como para el presidente y secretario y las responsabilidades que éstos tienen en dicho organismo.

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, este comité tendrá una vigencia de dos años.

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Las siguientes son algunas de las responsabilidades que tiene el Comité de Convivencia Laboral:

- Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
- Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.
- Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
- Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
- Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.
- Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
- En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Vigía/Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Vigía/Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.
- Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del Vigía/Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de control.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Vigía/Comité de Convivencia Laboral a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas.
- Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada.
- Demás funciones que le señalen las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE

- Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz.

- Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones.
- Notificar lo escrito a los miembros del Comité sobre convocatoria a las reuniones por lo menos una vez al mes.
- Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión.
- Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del Comité y darle a conocer todas sus actividades.
- Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del Comité e informar a los trabajadores de la empresa, acerca de las actividades del mismo.

FUNCIONES DEL SECRETARIO

- Verificar la asistencia a las reuniones programadas.
- Tomar atenta nota de todos los temas tratados.
- Elaborar el acta de cada reunión y someterla a votación.
- Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité.

Con la creación del Comité de Convivencia Laboral se está dando cumplimiento a las normas legales vigentes en lo que a Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere.

Siendo las 12:00 m. se da por terminada la primera reunión del Comité de Convivencia Laboral. En constancia firman:

Jose Fiatiga
Presidente del COCOLA

Carlos Tellez
Secretario del COCOLA

ANEXO No. 7
REGISTRO DE ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
DE COLOMBIA		Fecha	9/10/2020
		Versión	I
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Olger Sepulveda	CÉDULA	1.098.640.002	CARGO	Op. Inyección
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cavancillo.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa Jean	2	16	12	23		
Pantalón Jean	2	16	12	23		
Bota material	1	16	12	23		

DE COLOMBIA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Edwin Perez Sanchez	CÉDULA	1.098.679.641	CARGO	Oficial
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cordoncillo

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa Jean	2	16	12	22	Edwin Perez	
Pantalon Jean	2	16	12	22	Edwin Perez	
Bota material	1	16	12	22	Edwin Perez.	
Gafas Oscuras	1	06	02	23	Edwin Perez	
Guante vaquela	1	07	02	23	Edwin Perez	

DE COLOMBIA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jesús David Florez	CÉDULA	1.098.766.703	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cordoncillo

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa Jean	2	16	12	22		
Pantalón Jean	2	16	12	22		
Bota material	1	16	12	22		

DE COLOMBIA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jonathan Perez	CÉDULA	1.102.358.776	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Condoncillo

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa Jean	2	16	12	22	Jonathan Perez	
Pantalón Jean	2	16	12	22	Jonathan Perez	
Bota material	1	16	12	22	Jonathan Perez	
Guante vaqueta	1	07	02	23	Jonathan Perez	

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Ermides Guevero	CÉDULA	1.098.718.742	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Condoncillo

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa Jean	2	16	12	22	Ermides G.V	
Pantalon Jean	2	16	12	22	Ermide G.V	
Bota matera	1	16	12	22	Ermid G.V	
Guante Vaqueta	1	31	01	23	Ermida G.V	
Guante Vaqueta	1	07	02	23	Ermides G.V	

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
DE COLOMBIA		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	José Riatiga	CÉDULA	1.101.597.765	CARGO	Operador
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cardoncillo

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa Jean	2	16	12	22	Jose Riatiga	
Pantalon Jean.	2	16	12	22	Jose Riatiga	
Buter material	1	16	12	22	Jose Riatiga	

DE COLOMBIA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Carlos Tellez	CÉDULA	1.098.746.851	CARGO	Operador
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cardoncillo

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. lo cual acarreará un proceso disciplinario
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa Jean	2	16	12	22	Carlos Tellez	~~Hgo~~
Pantalón Jean	2	16	12	22	Carlos Tellez	~~Hgo~~
Bota nortena	1	16	12	22	Carlos Tellez	~~Hgo~~
Guante vaqueta	1	30	01	23	Carlos Tellez	~~Hgo~~
Gafas Oscuras	1	09	02	23	Carlos Tellez	~~Hgo~~
Guante vaqueta	1	09	02	23	Carlos Tellez	~~Hgo~~

DE COLOMBIA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jesus Miguel	CÉDULA	1.049.780.110.	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cardonc:llo

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa Jean	2	16	12	22		
Pantalon Jean	2	16	12	22		
Botas de material	1	16	12	22		
Gafas oscuras	1	23	01	23		
Guante vaqueta	1	07	02	23		

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Daniel Diaz	CÉDULA	1.098.286.819	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cordoncillo -

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa Jean	2	16	12	22	Daniel Diaz	
Pantalón Jean	2	16	12	22	Daniel Diaz	
Bota matenga	1	16	12	22	Daniel Diaz	
Gafas oscuras	1	23	01	23	Daniel Diaz	

DE COLOMBIA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Hugo Diaz	CÉDULA	1.099.311.511	CARGO	Almacenista
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cerdoncillo

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las Instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa Jean	2	16	12	22		
Pantalon Jean	2	16	12	22		
Bota mateneg	1	16	12	22		
Casco seguridad	1	16	12	22		
Gafas Oscura	1	03	02	23		

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
DE COLOMBIA		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Kilian Pertuz	CÉDULA	1.002. 237.235	CARGO	Aux. Perforación
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cordoncillo

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa Jean	2	16	12	22	Kilian Pertuz	
Pantalón Jean	2	16	12	22	Kilian Pertuz	
Bota plastica	1	16	12	22	Kilian Pertuz	
Bota de material	1	16	12	22	Kilian Pertuz	
Gafas oscuras	1	23	01	23	Kilian Pertuz	
Tapaoidos inserción	1	13	02	23	Kilian Pertuz	

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Carlos Molinet	CÉDULA	91.530.925	CARGO	Aux. Perforación
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cordancillo

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa Jean	2	16	12	22	carlos Molinet	
Pantalón Jean	2	16	12	22	carlos Molinet	
bota plastica	1	16	12	22	carlos Molinet	
Tapaoidos inserción	1	24	01	23	carlos Molinet	
Bota material T:39	1	27	01	23	carlos Molinet	
Guante vaqueta	1	09	02	23	carlos Molinet	
Gafas	1	09	02	23	carlos Molinet	
casco seguridad	1	09	02	23	carlos Molinet	

ANEXO No. 8
CAPACITACIONES SST

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Cerdoncillo II

TEMA DE CAPACITACIÓN: Cuidado de los ojos y salud visual

LUGAR: Frente de obra FECHA: 22-12-2022

CAPACITADOR Jose Orlando Alba FIRMA

DURACION 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Willington Blanco DS	91.499576	Ay. perforación	W. BA
2	Fredy A. Mosquera	5829176	o perador	Fredy A Mosquera
3	Edirson Mora	7004967096	operador	
4	Jennifer Ramos	1102358776	Auxiliar	Jennifer
5	Jhon Mercado	1096245581	Ayudante	Jhon
6	Walter Alexis Flórez R	1.101.597.930	Ayudante Perfora	
7	Jesus David Florez G	1098766763	Ayudante perf	
8				
9	Jesus Miguel Cabrales	1047778410	Ayudante Perfo	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
	Jose Alba
FIRMA	FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Cordoncillo II

TEMA DE CAPACITACIÓN: Señalizacion en SST

LUGAR: Frente de Obra FECHA: 29-11-2022

CAPACITADOR Jose Orlando Alba FIRMA

DURACION 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose Riatiga	1015977165	Operador	Jose Riatiga
2	Willington Alarcón R.	91479571	Op. perforación	UNAD
3	Fredy Arturo Hoyos	5829176	Operador	
4	Edinson Jose Carmona	1004467092	Operador	
5	Jonathan Vera	1102358714	Auxiliar	
6	Jhonatan Herrera	1040211552	Auxiliar	
7	Walter Alexis Florez R.	1.101.597.930	Ayudante Perfora.	
8	Jesus David Florez G	1098[illegible]703	Ayudante Perf	
9	Jesus Miguel Cabrales P.	1097780110	Ayudante Perforacion	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
FIRMA	FIRMA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Jose Orlando Alba Firma: Jose O Alba CARGO: SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: cardonallo.

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): jose Ricitiga CARGO: Operario de perforacion

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la obsevación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Porteccion ocular		Protector Respiratorio		Dotación		Guantes		Botas		Barbuquejo		Otro		Otro		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Kilian Perez	Ay Perforacion	22-12-22	S	B	-	-	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B							
Edwin Perez	Oficial	22-12-22	S	B	-	-	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B							
Daniel Diaz	Ay. Perforacion	22-12-22	S	B	-	-	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B							
Carlos Tellez	Ay Perforacion	22-12-22	S	B	-	-	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B							
Jose Ricitiga	Op. perforacion	22-12-22	S	B	-	-	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B							
Carlos Mayor	Ay. Perforacion	22-12-22	S	B	-	-	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B							
Hugo Diaz	Almacenista	22-12-22	S	B	-	-	-	-	S	B	S	B	S	B	S	B							

	INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA	Código	SST-F-18
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Página 1 de 3	

Contrato:	14385-01	Fecha:	22-12-2022
Área Inspeccionada :	Frente de Obra	No. Trabajadores:	14
V.B. Copasst:	jose fatiga		

Marque según criterio:	B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica		
BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Cuando el ítem a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) y esta todo en perfecto orden.	Cuando alguno de los ítems inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no esta en orden y aseo.	Cuando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y deseado.	No es utilizado en alguna de las sedes.

PARÁMETROS A CHEQUEAR	B	R	M	NA	CORRECCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
ALMACENAMIENTO								
Las areas de almacenamiento estan senalizadas, demarcadas y desinfectadas adecuadamente	✓							
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las mercancías peligrosas presentes en el área (ubicadas cerca de la mercancía peligrosa).	✓							
El almacenamiento de productos esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas.	✓							
EL almacenamiento de los vestieres estan de acuerdo a lo estipulado en el protocolo de bioseguridad				✓				
El arrume de productos es el recomendado	✓							
INSTALACIONES								
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo		✓						
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios	✓							
Los pisos estan libres de Obstaculos		✓						
Las areas de trabajo estan debidamente señalizados y demarcados	✓							
Los senderos son seguros y libres de obstaculos		✓						
Se cuentan con puntos de desinfección a lo largo de la obra con el fin de mitigar la propagación del COVID 19				✓				
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas	✓							
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	✓							
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS								
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos				✓				
La maquinaria y/o equipo estan debidamente desinfectadas teniendo en cuenta el protocolo de desinfección y limpieza				✓				
Las herramientas estan limpias y libres de suciedad	✓							
Las herramientas estan debidamente desinfectadas teniendo en cuenta el protocolo de desinfección y limpieza				✓				
Los equipos y/o maquinaria tiene recipientes en el interior	✓							
ORDEN Y ASEO								

	INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA	Código	SST-F-18
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Página 2 de 3	

Contrato:	14305-01	Fecha:	22-12-2022
Área Inspeccionada :	Frente de obra	No. Trabajadores:	14

El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	✓							
Áreas de trabajo limpias, desinfectadas en orden y en su lugar correspondiente	✓							
Se realiza la desinfección y limpieza de cada una de las áreas estipuldas en el protocolo de limpieza y desinfección				✓				
Salidas y sitios de ubicación de extintores sin desorden			✓					
Las entradas y las salidas del proyecto cuenta con los puntos de desinfección y el tamizaje de acuerdo al protocolo de bioseguridad estipulado				✓				
Clasificación y Recolección de basuras (clasificación de basuras)	✓							
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	✓							
Se tiene un programa de reciclaje y proteccion al medio ambiente	✓							
El sitio para el almacenamiento de basuras es el adecuado y esta ordenado	✓							
Los residuos provenientes del COVID - 19 son debidamente manejados				✓				
Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamano y numero	✓							
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las mercancías peligrosas presentes en el área (ubicadas cerca de la mercancía peligrosa).	✓							
El personal utiliza correctamente los Elementos de Protección Personal indicados para manipular las mercancías peligrosas (según hojas de seguridad).	✓							
Baterias sanitarias suficientes y limpias de acuerdo al numero de trabajadores	✓							
Agua potable	✓							
Cables o conexiones electricas adecaudas y con proteccion	✓							
SISTEMA DE EMERGENCIA								
Instrucciones de Emergencia	✓							
Salida de emergencia señalizada	✓							
Rutas de evacuación señalizadas	✓							
Sistema de comunicación funcionando	✓							
Teléfonos de emergencia publicados		✓			Replicar			
Extintores recargados y señalizados			✓					
Lámparas de Emergencia	✓							
Alarma de Emergencia (Pito)			✓					
PRIMEROS AUXILIOS								

	INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA	Código	SST-F-18
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Página 3 de 3	

Contrato:	14395-01					Fecha:	22-12-2022	
Área Inspeccionada :	Frente de Obra					No. Trabajadores:	14	
Botiquín de primeros auxilios dotado y de fácil acceso			✓		Adquirir			
Camilla			✓		Adquirir.			
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD								
El cuarto de la salud cuenta con los implementos para cumplir con los protocolos expuestos				✓				
Se cumple con la desinfección en las áreas de acuerdo a lo establecido en el protocolo				✓				
Se cumple con los protocolos de antes, durante y despues de la jornada laboral con el personal				✓				
Se cuenta con el número de lavamanos , para desinfección del personal	✓							

OBSERVACIONES

solicitar extintores de atención de emergencias

Responsable de la Inspección: Jose OAlba T

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	30/06/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

EMPRESA: Megaminerva de Colombia SAS — INSPECCIONADO POR: Jose O. Alba

FRENTE: Cerdancillo 2 — FECHA: 22-12-2022

¿Se realiza limpieza y desinfección de herramientas? SI X NO — Periocidad de la desinfección: Semanal

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	mango, aislamiento	1							✓							
Barras	estado general	5							✓							
Carretas para esmerilar	acetato, tafilete	1							✓							
Cinceles	estado general	–														
Cinta métrica	llaves expansivas	1							✓							
Destornilladores	revisar mangos	1							✓							
Extensiones	mango	1							✓							
Limas	mango,estado general	2							✓							
Linternas	estado general	–														
Llaves Expansivas	llaves expansivas	1							✓							
Machetes con funda	revisar mangos	9							✓							
Martillos de uña	mango	3							✓							
Palas	revisar ajustes del mango, astillas	12							✓							
Paladragas	mangos, resosrtes, ejes	1							✓							
Parasoles	estado general	–														
Picas	mango	6							✓							
Porras __ Libras 18	mango	1							✓							
Porras __ Libras 12	mango	2							✓							
Porras __ Libras 9	mango	–														
Reflectores	instalacion electrica, linea de tierra	–														
Extintores		1							✓							
Tijeras	estado general								✓							
Serruchos	mango, revisar dientes trabados	3							✓							
Carretillas	platon, estructura, neumaticos	5							✓							
Taladro (Mandril 3/8")	(cable, swithc, mandril,lleve)	–														
Cizalla de 42"	mordaza ajuste	–														
Cizalla de 24"	mordaza ajuste	1							✓							
Cizalla de 12"	mordaza ajuste	1							✓							
Pulidora Grande	(cable, swithc, mandril,llave)	1							✓							
Juego de Llaves		–														
Llave de Tubo de 12"	mordaza-torniloo de ajuste	2							✓							
Llave de Tubo de 14"	mordaza-torniloo de ajuste	–														
Llave de Tubo de 24"	mordaza-torniloo de ajuste	2							✓							
Llave de tubo de 48"	mordaza-torniloo de ajuste	–														
Nivel de Mano	gota de nivel	1							✓							
Hachas	cabo - filo	–														
Tirfor	guaya- mecanismo de tension	9							✓							
Calibrador Pie de Rey		–														
Pulidora 4 1/2"	cable swich- tuerca	–														
Declinometro		–														

NOMBRE ALMACENISTA: Hugo Alfredo Diaz Ortega

FIRMA :

V.B. del Copasst y/o Vigia: Jose Fatiga

OBSERVACIONES:

ANEXO No. 9
INSPECCIONES DE SEGURIDAD

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Jose Orlando Alba Firma: Jose O Alba CARGO: SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: cardonallo.

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): jose Ricliga CARGO: Operario de Perforacion

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la obsevación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Porteccion ocular		Protector Respiratorio		Dotación		Guantes		Botas		Barbuquejo		Otro		Otro		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Kilian Perez	Ay Perforacion	22-12-22	SI	B	-	-	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Edwin Perez	Oficial	22-12-22	SI	B	-	-	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Daniel Diaz	Ay. Perforacion	22-12-22	SI	B	-	-	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Carlos Tellez	Ay Perforacion	22-12-22	SI	B	-	-	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Jose Ricliga	Op. Perforacion	22-12-22	SI	B	-	-	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Carlos Alvarez	Ay. Perforacion	22-12-22	SI	B	-	-	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Hugo Diaz	Almacenista	22-12-22	SI	B	-	-	-	-	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

	INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA	Código	SST-F-18
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Página 1 de 3	

Contrato:	14385-01	Fecha:	22-12-2022
Área Inspeccionada :	Frente de Obra	No. Trabajadores:	14
V.B. Copasst:	jose Fonseca		

Marque según criterio:	B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica		
BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Cuando el item a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) y esta todo en perfecto orden.	Cuando alguno de los items inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no esta en orden y aseo.	Cuando la mayoría de los items inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y deseado.	No es utilizado en alguna de las sedes.

PARÁMETROS A CHEQUEAR	B	R	M	NA	CORRECCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
ALMACENAMIENTO								
Las areas de almacenamiento estan senalizadas, demarcadas y desinfectadas adecuadamente	✓							
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las mercancias peligrosas presentes en el área (ubicadas cerca de la mercancía peligrosa).	✓							
El almacenamiento de productos esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas.	✓							
EL almacenamiento de los vestieres estan de acuerdo a lo estipulado en el protocolo de bioseguridad				✓				
El arrume de productos es el recomendado	✓							
INSTALACIONES								
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo		✓						
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios	✓							
Los pisos estan libres de Obstaculos		✓						
Las areas de trabajo estan debidamente señalizados y demarcados	✓							
Los senderos son seguros y libres de obstaculos		✓						
Se cuentan con puntos de desinfección a lo largo de la obra con el fin de mitigar la propagación del COVID 19				✓				
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas	✓							
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	✓							
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS								
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos				✓				
La maquinaria y/o equipo estan debidamente desinfectadas teniendo en cuenta el protocolo de desinfección y limpieza				✓				
Las herramientas estan limpias y libres de suciedad	✓							
Las herramientas estan debidamente desinfectadas teniendo en cuenta el protocolo de desinfección y limpieza				✓				
Los equipos y/o maquinaria tiene recipientes en el interior	✓							
ORDEN Y ASEO								

	INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA	Código	SST-F-18
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Página 2 de 3	

Contrato:	14305-01	Fecha:	22-12-2022
Área Inspeccionada :	Frente de obra	No. Trabajadores:	14

El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	✓							
Áreas de trabajo limpias, desinfectadas en orden y en su lugar correspondiente	✓							
Se realiza la desinfección y limpieza de cada una de las áreas estipuldas en el protocolo de limpieza y desinfección				✓				
Salidas y sitios de ubicación de extintores sin desorden			✓					
Las entradas y las salidas del proyecto cuenta con los puntos de desinfección y el tamizaje de acuerdo al protocolo de bioseguridad estipulado				✓				
Clasificación y Recolección de basuras (clasificación de basuras)	✓							
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	✓							
Se tiene un programa de reciclaje y proteccion al medio ambiente	✓							
El sitio para el almacenamiento de basuras es el adecuado y esta ordenado	✓							
Los residuos provenientes del COVID - 19 son debidamente manejados				✓				
Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamano y numero	✓							
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las mercancías peligrosas presentes en el área (ubicadas cerca de la mercancía peligrosa).	✓							
El personal utiliza correctamente los Elementos de Protección Personal indicados para manipular las mercancías peligrosas (según hojas de seguridad).	✓							
Baterías sanitarias suficientes y limpias de acuerdo al numero de trabajadores	✓							
Agua potable	✓							
Cables o conexiones electricas adecaudas y con proteccion	✓							
SISTEMA DE EMERGENCIA								
Instrucciones de Emergencia	✓							
Salida de emergencia señalizada	✓							
Rutas de evacuación señalizadas	✓							
Sistema de comunicación funcionando	✓							
Teléfonos de emergencia publicados	-	✓			Replicar			
Extintores recargados y señalizados			✓					
Lámparas de Emergencia	✓							
Alarma de Emergencia (Pito)			✓					
PRIMEROS AUXILIOS								

	INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA	Código	SST-F-18
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Página 3 de 3	

Contrato:	14395-01					Fecha:	22-12-2022		
Área Inspeccionada :	Frente de Obra					No. Trabajadores:	14		
Botiquín de primeros auxilios dotado y de fácil acceso			✓		Adquirir				
Camilla			✓		Adquirir.				
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD									
El cuarto de la salud cuenta con los implementos para cumplir con los protocolos expuestos				✓					
Se cumple con la desinfección en las áreas de acuerdo a lo establecido en el protocolo				✓					
Se cumple con los protocolos de antes, durante y despues de la jornada laboral con el personal				✓					
Se cuenta con el número de lavamanos, para desinfección del personal	✓								

OBSERVACIONES

Solicitar elementos de atención de Emergencias

Responsable de la Inspección: Jose Ortiz

DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	30/06/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

EMPRESA: Maquinobras de Colombia SAS — INSPECCIONADO POR: Jose O. Alba

FRENTE: Cordoncillo 2 — FECHA: 22-12-2022

¿Se realiza limpieza y desinfección de herramientas? SI [X] NO [ ] — Periocidad de la desinfección: Semanal

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	mango, aislamiento	1							✓							
Barras	estado general	5							✓							
Carretas para esmerilar	acetato, tafilete	1							✓							
Cinceles	estado general	–														
Cinta métrica	llaves expansivas	1							✓							
Destornilladores	revisar mangos	1							✓							
Extensiones	mango	1							✓							
Limas	mango,estado general	2							✓							
Linternas	estado general	–														
Llaves Expansivas	llaves expansivas	1							✓							
Machetes con funda	revisar mangos	9							✓							
Martillos de uña	mango	3							✓							
Palas	revisar ajustes del mango, astillas	12							✓							
Paladragas	mangos, resosrtes, ejes	1							✓							
Parasoles	estado general	–														
Picas	mango	6							✓							
Porras __ Libras 18	mango	1							✓							
Porras __ Libras 12	mango	2							✓							
Porras __ Libras 9	mango	–														
Reflectores	instalacion electrica, linea de tierra	–														
Extintores		1							✓							
Tijeras	estado general								✓							
Serruchos	mango, revisar dientes trabados	3							✓							
Carretillas	platon, estructura, neumaticos	5							✓							
Taladro (Mandril 3/8")	(cable, swithc, mandril,lleve)	–														
Cizalla de 42"	mordaza ajuste	–														
Cizalla de 24"	mordaza ajuste	1							✓							
Cizalla de 12"	mordaza ajuste	1							✓							
Pulidora Grande	(cable, swithc, mandril,llave)	1							✓							
Juego de Llaves		–														
Llave de Tubo de 12"	mordaza-torniloo de ajuste	2							✓							
Llave de Tubo de 14"	mordaza-torniloo de ajuste	–														
Llave de Tubo de 24"	mordaza-torniloo de ajuste	2							✓							
Llave de tubo de 48"	mordaza-torniloo de ajuste	–														
Nivel de Mano	gota de nivel	1							✓							
Hachas	cabo - filo	–														
Tirfor	guaya- mecanismo de tension	9							✓							
Calibrador Pie de Rey		–														
Pulidora 4 1/2"	cable swich- tuerca	–														
Declinometro		–														

NOMBRE ALMACENISTA: Hugo Alfredo Diaz Ortega

FIRMA :

V.B. del Copasst y/o Vigia: Jose Ruiz

OBSERVACIONES:

ANEXO No. 10
CERTIFICADO DE ACCIENTALIDAD

AXA COLPATRIA

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTES

Nos permitimos certificar que la empresa MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS identificada con NIT 900849507 y número de afiliación 9002502 no reportó ningún accidente de trabajo durante el periodo de radicación comprendido entre 01/12/2022 y 31/12/2022 a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES AXA COLPATRIA.

Documento generado a través de la página de internet www.axacolpatria.co a los 20 días del mes de febrero del 2023 a las 11:06:24.

Cordialmente,

NANCY SEQUERA VERGARA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

ANEXO No. 11
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Desmonte y limpieza	
	
Armado de campamento	
	
Capacitaciones SST	
	

ANEXO No. 3: REGISTRO DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO


ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO	DICIEMBRE	AÑO	2022

SECO	1	LLUVIA MODERADA	2	LLUVIA INTENSA	3	NUBOSIDAD	4

HORAS	FECHA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUNES					1							1							1							1					
MARTES						1							3							1							3				
MIÉRCOLES							3							1							2							3			
JUEVES	1							2							2							1							2		
VIERNES		1							1							3							3							1	
SÁBADO			3							1							1							1						1
DOMINGO				1							1							2							1					

RESUMEN MES	
1	63,00%
2	26,00%
3	11,00%
4	0,00%




ANEXO No. 4: BITÁCORA DE OBRA

Dia 01 Contrato 14385-01

01 de diciembre de 2022 (Jueves)


- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) director de obra, (1) Profesional SST, (1) asesor en geotecnia, (1) comisión topográfica.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia el contrato 14385-01 en el barrio Cordoncillo II ubicado en el municipio de Bucaramanga, Santander. Se da inicio a las actividades de levantamiento topográfico y reconocimiento de obra por parte de los profesionales.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Se firma acta de inicio con fecha de 01 de Diciembre de 2022.



Dia 02 Contrato 14385-01

02 de diciembre de 2022 (Viernes)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) Comisión topográfica.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se realza socialización del proyecto con los residentes del barrio cordoncillo II, continúa el reconocimiento de obra y las viviendas por parte de los profesionales y se realiza levantamiento topográfico del talud No.1.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguna.



Dia 03 Contrato 14385-01.

03 de diciembre de 2022 (Sábado)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) comisión topográfica.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.

- Actividades: Se realizan actas de vecindad en todas las viviendas del barrio Cordoncillo II, continúa el levantamento topográfico y Se da inicio de la instalación de valla informativa.
- Clima: lluvia moderada.
- Observaciones: Se localizaron testigos de movimiento en las viviendas apedradar para control de desplazamientos.

IECATEC

Dia 04 Contrato 14385 - 01.

04 de diciembre de 2022. (Domingo).

- No se realizaron actividades:
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguna.

IECATEC

Dia 05 Contrato 14385 - 01.

05 de diciembre 2022 (Lunes).

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) comisión topográfica.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Continúa actividad de actas de vecindad, levantamiento topográfico e instalación de valla informativa. Se realiza reconocimiento de las casa afectadas en el talud No.1 por parte de los profesionales.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguna.

IECATEC.

Dia 06 Contrato 14385 - 01

06 de diciembre de 2022. (Martes).

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) director de obra,

(1) Profesional SST, (1) asesor geotecnista, (1) Comisión topográfica.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se realiza actividad de levantamiento topográfico, reconocimiento de de obra y viviendas afectadas por parte de los profesionales., Se continúa con la instalación de valla informativa y actividad de actas de vecindad. en el barrio cordoncillo II.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguna.

Dia 07

Contrato 14385-01.


07 de diciembre de 2022. (Miércoles)
- Personal del contratista. (1) residente de obra, (1) profesional SST, (1) asesor geotecnista, (1) comisión topográfica.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se continúan actividades de actas de vecindad, levantamiento topográfico e instalación de valla informativa. Se realiza reconocimiento de obra por parte de los Profesionales.
- Clima: lluvia fuerte.
- Observaciones: Ninguna.

Dia 08

Contrato 14385 -01


08 de diciembre de 2022 (Jueves)
- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) comisión topográfica.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se realiza actividad de actas de vecindad, con apoyo y reconocimiento de los Profesionales, finaliza la instalación de valla informativa y continúa con el levantamiento topográfico. Se realizan actividades hasta las 12:00 p.m.

- Clima: lluvia moderada.
- Observaciones: Se revisa el alcance del taller Nº 1 para la estabilización y trabajo a seguir.



Dia 09 Contratista 14385-01.


- 09 de diciembre de 2022 (viernes)
- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) comisión topográfica.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se realiza actividad de actas de vecindad, levantamiento topográfico y reconocimiento de obra por parte de los profesionales.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguna.



Dia 10 Contrato 14385-01

10 de diciembre de 2022. (sábado)


- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) comisión topografica.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Finaliza actividad de actas de vecindad en el barrio cordoncillo II y continúan actividades de levantamiento topográfico.
- Clima: Soleado
- Observaciones: Ninguno.



Dia 11 Contrato 14385-01.

11 de diciembre de 2022 (Domingo)


- No se realizaron actividades.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguna.



Dia 12 Contrato 14385-01.

12 de diciembre de 2022 (Lunes).

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (2) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Continúan actividades de levantamiento topográfico y se da inicio a la construcción del campamento ubicado en la entrada del barrio para la facilidad de las diferentes actividades a realizar. Finaliza jornada laboral a las 5:00 p.m.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguno.



Dia 13. Contrato 14385-01

13 de diciembre de 2022 (Martes)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (2) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Continúan actividades de levantamiento topográfico y construcción de campamento; se realiza la tala de un árbol con previa autorización y conocimiento de los profesionales. Finaliza jornada laboral a la 5:00 p.m.
- Clima: lluvia moderada.
- Observaciones: Se localiza de manera [illegible] la instalación del campamento por la afectación de los árboles.

Dia 14

Contrato 14385-01.

14 de diciembre de 2022 (Miercoles).

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) director de obra, (1) asesor geotecnista, (1) Profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (2) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Se realizan actividade de levantamento topográfico, limpieza y descapote para continuar con la construcción del campamento. Finaliza jornada laboral a las 5:00 p.m.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguna.

Dia 15

Contrato 14385-01.

15 de diciembe de 2022 (Jueves).

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (2) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Se continúa limpeza y tala de árboles para la construcción del campamento y realización de levantamento topográfico. Finaliza Jornada laboral a las 5:00 p.m.
- Clima: Lluvia moderada.
- Observaciones: Ninguna.

Dia 16.

Contrato 14385-01.

16 de diciembre de 2022 (viernes)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (1) almacenista, (8) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Se realiza levantamiento topográfico, continúa actividad de construcción del campamento y se inicia desmonte y limpieza en el área a intervenir del talud No. 1. Finaliza jornada laboral a las 5:00 p.m.
- Clima: lluvia moderada.
- Observaciones: Ninguna.

Dia 17

Contrato 14385-01.

17 de diciembre de 2022. (Sábado)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (1) almacenista, (8) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Se realza levantamento topográfico, construcción del campamento de obra y continúan con el desmonte y limpieza del talud N. 1. Finaliza jornada laboral a las 12:00 p.m.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguno.

Dia 18

Contrato 14385-01.

18 de diciembre de 2022 (Domingo)

- No se realizaron actividades.
- Clima: lluvia fuerte.
- Observaciones: Ninguna.

Dia 19

Contrato 14385-01.

19 de diciembre de 2022 (Lunes).

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) director de obra, (1) asesor geotecnista, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (1) almacenista, (8) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Se continúan actividades de levantamiento topográfico, construcción del campamento de obra y se realiza desmonte, retiro de basura, escombros y limpieza en la zona a intervenir. Finaliza jornada laboral a las 5:00 p.m.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Se localizan cantidad de basura en la zona a intervenir, lo cual implica requerimiento ambiental.

Dia 20

Contrato 14385-01.

20 de diciembre de 2022 (Martes)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (1) almacenista, (8) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Se realizan actividades de desmonte y limpieza, se realiza el retiro de escombros y basuras desechadas en el área a intervenir. Continúan actividad de levantamiento topográfico. Finaliza jornada laboral a las 5:00 p.m.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguna.

10

Dia 21 Contrato 14385 -01.

21 de diciembre de 2022 (Miércoles)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (1) almacenista, (8) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Continuan actividades de levantamiento topográfico, control y medición, desmonte y limpieza, tala de árboles y retiro de basura y escombros. Se inicia instalación de Linea de vida para las diferentes trabajos en altura. Finaliza jornada laboral a las 5:00 p.m.
- Clima: lluvia moderada.
- Observaciones: Ninguno.

Dia 22. Contrato 14385 -01.

22 de diciembre de 2022 (Jueves)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (1) almacenista, (8) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Se continua con actividades de levantamento topográfico, control y medición, desmonte y limpieza de escombros y basuras. Se realiza instalación de linea de vida. Finaliza jornada laboral a las 5:00 p.m.
- Clima: Steado.
- Observaciones: Ninguno.

Dia 23 Contrato 14385 -01.

23 de diciembre de 2022 (Viernes)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (1) almacenista, (8) ayudantes.

- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. se realiza actividades de limpieza en la zona a intervenir, continúan actividad de levantamiento topográfico, se realiza desmonte, retiro de basura y escombros desechados. Continúa instalación de línea de vida. Finaliza jornada laboral a las 5:00 p.m.
- Clima: lluvia fuerte.
- Observaciones: Ninguna.

Día 24 Contrato 14385-01.

24 de diciembre de 2022. (Sábado)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (1) almacenista, (8) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades. Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Continúa actividades de instalación de línea de vida, desmonte, limpieza y tala de árboles, retiro de basura y escombros y el levantamiento topográfico, control y medición. Finaliza jornada laboral a la 12:00 p.m.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguno.

Día 25 Contrato 14385-01

25 de diciembre de 2022 (Domingo).

- No se realizan actividades.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguna.

Dia 26 Contrato 14385-01.

26 de diciembre de 2022 (Lunes)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (1) almacenista, (8) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Se realizan actividades de levantamiento, control y medición, desmonte y limpieza del talud N° 1, retiro de basura y escombros e instalación de línea de vida. Finaliza jornada laboral a las 5:00 p.m.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguna.

Dia 27 Contrato 14385-01.

27 de diciembre de 2022 (Martes)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) director de obra, (1) asesor geotecnista, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (1) almacenista, (8) ayudantes.
- Maquinarias y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Se continúan actividades de desmonte y limpieza, retiro de basura y escombros en gran cantidad, se realiza levantamiento topográfico e instalación de la línea de vida. Finaliza jornada laboral a las 5:00 p.m.
- Clima: lluvia moderada.
- Observaciones: Se realizan trabajos de topografía constantes, para reconocer el estado actual de la geomorfología del terreno.

Dia 28 Contrato 14385-01

28 de diciembre de 2022 (Miércoles)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (1) almacenista, (8) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a 7:00 a.m. Se realiza actividad de desmonte y limpieza, el retiro de basura generado por los habitantes del barrio y los escombros, por otra parte, se realiza levantamiento topográfico e instalación de línea de vida. Finaliza jornada laboral a las 5:00 p.m.
- Clima: lluvia fuerte.
- Observaciones: Ninguno.

Día 29

Contrato 14385-01.

29 de diciembre de 2022 (Jueves)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (1) almacenista, (8) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Se realizan actividades de desmonte y limpieza, levantamiento topográfico, control y medición de la obra, retiro de basura y escombros y se continúa en el trabajo de instalación de línea de vida. Finaliza jornada laboral a las 5:00 p.m.
- Clima: lluvia moderada.
- Observaciones: Ninguno.

Día 30

Contrato 14385-01.

30 de diciembre de 2022 (viernes)

- Personal del contratista: (1) director de obra, (1) asesor geotecnista, (1) residente de obra, (1) profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (1) almacenista, (8) ayudantes.
- Maquinaria y equipos: Ninguno.

- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Continúan actividades de limpieza en la zona a intervenir, se realizan el debido retiro de escombros y basura encontrada en el área, levantamiento topográfico y la instalación de línea de vida. Finaliza jornada laboral a las 5:00 p.m.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguna.

Día 31 Contrato 14385-01.

31 de diciembre de 2022. (Sábado)

- Personal del contratista: (1) residente de obra, (1) Profesional SST, (1) comisión topográfica, (1) oficial, (1) almacenista, (5) ayudantes)
- Maquinaria y equipos: Ninguno.
- Actividades: Se inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Finalizan actividades de desmonte y limpieza, retiro de escombros y basura encontrada en toda el área, levantamiento topográfico, control y medición e instalación de línea de vida en el talud N= 1. Finaliza jornada laboral a las 12:00p.m.
- Clima: Soleado.
- Observaciones: La zona a intervenir se encuentra con una cantidad de basura y madera.

Día 32 Contrato 14385-01.

01 de Enero de 2023. (Domingo)

No se realizaron actividades.

- Clima: Soleado.
- Observaciones: Ninguno.

ANEXO No. 5: ACTA DE REUNIÓN

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	DESARROLLO Y AVANCE CONTRATO 14385-01 **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049"**.
LUGAR:	Obra de estabilización barrio cordoncillo II – Bucaramanga, Santander

ACTA No.	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AA**
01	06	12	2022
Hora Inicio	8:00 am		
Hora final	10:00 am		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Recorrido por el frente de obra y viviendas afectadas	CONTRATISTA - INTERVENTORIA
2	Revisión con topografía de los límites de la pantalla	CONTRATISTA - INTERVENTORIA
3		
4		
5		
6		

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Se socializa la información general del contrato de obra No. 14385-01 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049"**, se realiza un registro fotográfico de las viviendas las cuales se encuentran más afectadas y se verifican los accesos al talud.
2	Se localizan testigos de movimiento en las viviendas afectadas para el control de deslizamientos, verificación de las tuberías de acueducto y alcantarillado que intervengan en la pantalla, así como el alcance en área a la luz de los diseños establecidos.

COMPROMISOS			
No.	**TAREAS**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	Presentar programación de obra para el seguimiento y control de las actividades.	CONTRATISTA	7/12/2022

2	Delimitar las áreas cercanas a las viviendas más afectadas para el control de fenómenos de remociones masa durante el proceso de las actividades.	CONTRATISTA	7/12/2022
3			
4			
5			
6			

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	17 de enero de 2023	**HORA:**	8:00 AM	**LUGAR:**	Frente de obra de barrio cordoncillo II – Bucaramanga, Santander

Elaboró Acta	Cargo	Firma
OSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ JEREZ	RESIDENTE DE OBRA II	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
JULIO LOZANO GARCÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	DESARROLLO Y AVANCE CONTRATO 14385-01 **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2020-0049"**.
LUGAR:	Obra de estabilización barrio cordoncillo II – Bucaramanga, Santander

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
01	06	12	22

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	OSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ JEREZ	X		RSIDENTE DE OBRA II	CONTRATISTA	
2	DIEGO ANTONIO LÓPEZ SANTAMARIA	X		RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA	
3	JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ	X		DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA	
4	JULIO LOZANO GARCÍA	X		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
5	FERNANDO DIAZ GARZÓN	X		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
6						
7						
8						
9						
10						

Género: M: Masculino / F: Femenino