Formulario: PAGO A CONTRATISTAS
Radicado: 62-02-20230228000063
Fecha: 28/02/2023 05:47:47 p. m.
Usuario: msaguirref
NIT/CC DEL CONTRATISTA: 901.225.732-8
NOMBRE CONTRATISTA: SECURITY ACCESS FB S.A.S
CONTRATO: A.C12-2023
Fecha generación: 28/02/2023 05:53:02 p. m.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales y Caldas

PRIMERO LA GENTE

Manizales, febrero 28 de 2023

CONTRATO Nº: A.C 12-2023
CONTRATISTA: SECURITY ACCESS FB S.A.S.
NIT: 901.225.732-8.
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A: 1 DISPENSADORDE INGRESO VEHICULAR -1 VALIDADOR DE SALIDA VEHICULAR -2 BARRERAS AUTOMÁTICAS -1 PUNTODE PAGO MANUAL -1 CAJERO DE PAGO AUTOMÁTICO -2 SISTEMA DE INVENTARIO DE VEHÍCULOS –2 SISTEMA DE CAPTURA Y RECONOCIMIENTO DE PLACAS LPR -RED GENERAL DE DATOS -BASES DE DATOS Y APLICACIONES.
VALOR: $23.243.689
PAGO PARCIAL: $1.555.181

En cumplimiento de mis funciones como supervisor del contrato, me permito presentar informe parcial de cumplimiento.

Se adjunta factura FE 2589 de fecha 2023-02-18, por valor de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($1'555.181) por concepto de mantenimiento y soporte técnico a la plataforma de control de acceso vehicular del parqueadero del Aeropuerto La Nubia, durante el mes de febrero de 2023.

El proveedor realizó visita de inspección en el cual realizó las siguientes actividades, soportada en los Reportes de Servicio técnico No 09223 y 09209:

- Configuración del encabezado y pie de página en factura, según la información suministrada, formateo de tarjetas nuevas, con pruebas y seguimiento.
- Calibración de pluma de ingreso por golpe. Se deja sistema en correcto funcionamiento.

Se anexa acta y paz y salvo de parafiscales.

PAULA ANDREA ESCUDERO MANRIQUE
Profesional Especializado Sistemas
Supervisora del contrato

Calle 21 No. 23 – 22 Edificio Seguros Atlas, pisos 3 y 4 – Manizales, Caldas
PBX: +57 (606) 898 30 64
@infi
atencionalciudadano@infi.gov.co
www.infi.gov.co

Reporte de Servicio Técnico

Nº 09223

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad INFICALDAS

Instalación

Teléfono

Dirección SEROPUERTO LA NUBIA

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 10-2-2023 10:40
Fecha y hora de Salida 13-2-2023

Reportó:
Ing. Técnico encargado: JUAN CARLOS M.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo:

Serie:

Diagnostico - Causa - Solución

SE REALIZA CONFIGURACIÓN DE ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA EN FACTURA, SEGÚN INFORMACIÓN SUMINISTRADA, SE FORMATEAN TARJETAS NUEVAS, SE REALIZAN PRUEBAS Y SEGUIMIENTO.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	NO
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 V.
Ajuste mecanico:	NO	ID:	2-19

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:

Firma:

Nombre: Erica Rincón

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 09209

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad INFICALDAS **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** AEROPUERTO LA NUBIA

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 30-1-2023. 12:00.
Fecha y hora de Salida 30-1-2023. 13:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JUAN CARLOS M.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

SE REALIZA CALIBRACIÓN DE PLUMA DE INGRESO,
EL SISTEMA DE PORQUEADERO SE ENCUENTRA
EN BUEN FUNCIONAMIENTO.
LA PLUMA DE INGRESO SE ENCUENTRA GOLPEADA.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	SI
Backup:		Voltaje de Entrada:	120V.
Ajuste mecanico:	NO	ID:	2-19

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____