UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Marzo Año: 2023

CONTRATO N°: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

CONTRATISTA: Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)

VALOR DEL CONTRATO: $ 63.257.403.544,40

FORMA DE PAGO:

Para la vigencia 2022 $5.628.859.544,40

PRIMER PAGO: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un PAGO ANTICIPADO por la suma de $5.628.859.544,40, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/0 CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio.

Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios el valor cancelado como pago anticipado.

Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público.

En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado.

PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.

FECHA FIRMA: Día 23 Mes diciembre. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO: Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1.

FECHA DE FIRMA: Día 30 Mes diciembre. Año 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: se modifica el contrato, en el sentido de realizar recomposición presupuestal, de acuerdo con los antecedentes anexos del modificatorio, que se encuentra publicado en SECOP II.

En la cual se modifica la cláusula 2 del numerales 1.1 y 1.2 del anexo del clausulado al contrato electrónico principal FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, la cual quedará de la siguiente manera, en donde se realiza reducción de la vigencia futura 2023 por valor de $10.262.319.130.00 y adicionando con ese mismo valor la vigencia 2022.

1.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

UNIDAD EJECUTORA										
IMPUTACION PRESUPUESTAL								RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	15.891.178.674,40
CDP No. 95922 DEL 24-OCTUBRE-2022										15.891.178.674,40
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2023.	1.737.680.870,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2024.	17.680.000.000,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2025.	18.387.200.000,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2026.	9.561.344.000,00
AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2023-2026 OFICIO No. 2-2022-046961 DEL 13-OCTUBRE-2022										47.366.224.870,00
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIAS 2022 AL 2026										63.257.403.544,40

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato modificatorio así:

VIGENCIA 2022

Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como PAGO ANTICIPADO, de la siguiente manera:

1. La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2022.

2. La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023.

Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado.

Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público.

En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado.

PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29/12/2022 hasta el 30/06/2026

Porcentaje Avance en tiempo: 5,08 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 15.891.178.674

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CARLOS GARZON BARBOSA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	86056899
LUIS FERNEY GALLEGO GORDON	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	9739495
ALEXANDER GONZALEZ ACOSTA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	3056799
JOHN FREDY MONTOYA BELTRAN	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	71316853
JOHN JAIRO CEBALLOS QUINTERO	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	16919546
OMAR FREDY FORERO LEON	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	86047403
PABLO ANTONIO CUEVAS	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	79421255
JOSE RODRIGO BARRERA BARRERA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	4219101
FERNANDO JOSE ORTIZ GOMEZ	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	11322149
JORGE ALBERTO FORERO SANCHEZ	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	11432731
HERNANDO MARCELO FUEL MENESES	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	87103012
ALEXANDER QUINTERO ARDILA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	88222818
CARLOS ANDRES DELGADO HENAO	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	98628065
JUAN CARLOS USMA GIRALDO	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	10278799
ALVARO ORTIZ GOMEZ	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	11320318
DURLEY DE JESUS BEDOYA SANCHEZ	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	10122812
GILBERTO BLANCO NIÑO	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	91277379
LUIS ALBERTO PALACIOS NIETO	TÉCNICO ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	80352278
ALEXANDER RAMOS BELTRAN	TECNICO ESPECIALISTA SISTEMAS ELECTRONICOS ARMAMENTO AEREO	11441898
MARIA CECILIA MUNERA CORREA	TECNICO ESPECIALISTA AVIONICA Y ELECTRICOS	43430245

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X. Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí X.

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Me permito relacionar las órdenes de mantenimiento tratadas durante el mes de febrero de 2023.

ITEM	O. MANTO	H HOMBRE	VALOR
1	11463838	4	252.400,00
2	11469796	3	189.300,00
3	11482795	2	126.200,00
4	11484954	4	252.400,00
5	11487314	4	252.400,00
6	11487316	4	252.400,00
7	11487697	7	441.700,00
8	11489590	8	504.800,00
9	11489591	2	126.200,00
10	11489604	4	252.400,00
11	11489605	4	252.400,00
12	11490669	5	315.500,00
13	11492811	6	378.600,00
14	11493452	4	252.400,00
15	11494190	12	757.200,00
16	11495105	8	504.800,00
17	11499023	2	126.200,00
18	11500770	3	189.300,00
19	11500771	2	126.200,00
20	11500907	3	189.300,00
21	11507581	11	694.100,00
22	11507770	5	315.500,00
23	11508778	0,5	31.550,00

24	11509631	24	1.514.400,00
25	11510924	26	1.640.600,00
26	11510926	0,7	44.170,00
27	11511086	256,5	16.185.150,00
28	11511091	9	567.900,00
29	11511093	0,7	44.170,00
30	11511098	74,6	4.707.260,00
31	11513543	6	378.600,00
32	11515599	22	1.388.200,00
33	11516414	2	126.200,00
34	11516415	4	252.400,00
35	11517488	38	2.397.800,00
36	11517490	14	883.400,00
37	11517491	4	252.400,00
38	11518176	3	189.300,00
39	11519266	16	1.009.600,00
40	11520025	24	1.514.400,00
41	11520034	0,3	18.930,00
42	11520073	3	189.300,00
43	11521308	4	252.400,00
44	11521310	18	1.135.800,00
45	11521312	13	820.300,00
46	11521316	34	2.145.400,00
47	11521721	4	252.400,00
48	11522674	1	63.100,00
49	11522678	21	1.325.100,00
50	11522765	59	3.722.900,00
51	11522766	4	252.400,00
52	11522768	170	10.727.000,00
53	11522787	19,5	1.230.450,00
54	11522788	15,2	959.120,00
55	11522789	2	126.200,00
56	11522793	6,5	410.150,00
57	11522976	2	126.200,00
58	11525354	6	378.600,00
59	11527427	2	126.200,00
60	11527735	4	252.400,00
61	11528467	83,5	5.268.850,00
62	11528697	27	1.703.700,00

63	11528806	11	694.100,00
64	11528892	34,3	2.164.330,00
65	11529561	4	252.400,00
66	11530601	2	126.200,00
67	11530915	2,5	157.750,00
68	11531066	34,3	2.164.330,00
69	11531364	28,5	1.798.350,00
70	11531366	26,5	1.672.150,00
71	11531957	4	252.400,00
72	11531996	3	189.300,00
73	11532602	5	315.500,00
74	11532606	7	441.700,00
75	11532610	7	441.700,00
76	11532613	7	441.700,00
77	11532673	2	126.200,00
78	11532795	4	252.400,00
79	11532886	4	252.400,00
80	11532999	3	189.300,00
81	11533247	4	252.400,00
82	11533248	4	252.400,00
83	11533249	4	252.400,00
84	11533250	4	252.400,00
85	11533251	4	252.400,00
86	11542343	10	631.000,00
87	11548737	2	126.200,00
88	11549391	3	189.300,00
89	11549491	4	252.400,00
90	11550754	14	883.400,00
91	20828814	10	631.000,00
92	20830563	0,5	31.550,00
93	20830564	48,5	3.060.350,00
94	20830812	1	63.100,00
95	20832931	13,5	851.850,00
96	20832932	54,8	3.457.880,00
97	20833736	60,5	3.817.550,00
98	20834425	95	5.994.500,00
99	20834433	10	631.000,00
100	20834677	17,5	1.104.250,00
101	20834706	5	315.500,00

102	20834707	4	252.400,00
103	20834753	4	252.400,00
104	20834755	2	126.200,00
105	20834756	4,5	283.950,00
106	20834757	6	378.600,00
107	20834759	6,5	410.150,00
108	20834760	24	1.514.400,00
109	20834764	5	315.500,00
110	20834765	8	504.800,00
111	20834907	8,5	536.350,00
112	20834951	4	252.400,00
113	20834952	5	315.500,00
114	20834954	5	315.500,00
115	20834955	34	2.145.400,00
116	20835148	11	694.100,00
117	20835399	5	315.500,00
118	20835472	40	2.524.000,00
119	20835568	8	504.800,00
120	20835729	11,5	725.650,00
121	20835759	6	378.600,00
122	20835884	4	252.400,00
123	20836051	31,5	1.987.650,00
124	20836180	85	5.363.500,00
125	20836423	6	378.600,00
126	20836592	16	1.009.600,00
127	20836593	28	1.766.800,00
128	20836638	4	252.400,00
129	20836695	3,5	220.850,00
130	20836703	22	1.388.200,00
131	20836762	2	126.200,00
132	20836900	1,5	94.650,00
133	20836968	4	252.400,00
134	20837194	17,5	1.104.250,00
135	20837210	4,5	283.950,00
136	20837568	21	1.325.100,00
137	20837706	16	1.009.600,00
138	20837712	2	126.200,00
139	20837713	10,5	662.550,00
140	20837759	14	883.400,00

141	20837760	20	1.262.000,00
142	20837761	14	883.400,00
143	20837841	6	378.600,00
144	20837877	8	504.800,00
145	20838191	1,5	94.650,00
146	20838344	6	378.600,00
147	20838391	5,5	347.050,00
148	20838392	17	1.072.700,00
149	20838394	10	631.000,00
150	20838396	7	441.700,00
151	20838398	8	504.800,00
152	20838401	35	2.208.500,00
153	20838452	10,5	662.550,00
154	20838481	7	441.700,00
155	20838546	17,5	1.104.250,00
156	20838547	8	504.800,00
157	20838645	7	441.700,00
158	20838674	4	252.400,00
159	20838776	1	63.100,00
160	20838778	17	1.072.700,00
161	20838787	2	126.200,00
162	20838907	7	441.700,00
163	20838908	6	378.600,00
164	20838915	16	1.009.600,00
165	20838988	8	504.800,00
166	20839024	2	126.200,00
167	20839025	4	252.400,00
168	20839026	2	126.200,00
169	20839027	2	126.200,00
170	20839091	12	757.200,00
171	20839115	4,5	283.950,00
172	20839118	2,5	157.750,00
173	20839136	0,5	31.550,00
174	20839137	0,5	31.550,00
175	20839138	0,5	31.550,00
176	20839140	0,5	31.550,00
177	20839146	5	315.500,00
178	20839149	0,5	31.550,00
179	20839150	0,5	31.550,00

180	20839152	0,5	31.550,00
181	20839153	0,5	31.550,00
182	20839161	16	1.009.600,00
183	20839187	0,5	31.550,00
184	20839198	40	2.524.000,00
185	20839211	1	63.100,00
186	20839353	7	441.700,00
187	20839360	9	567.900,00
188	20839434	12	757.200,00
189	20839566	28	1.766.800,00
190	20839639	4	252.400,00
191	20839757	8	504.800,00
192	20839758	4	252.400,00
193	20839759	13	820.300,00
194	20839761	2	126.200,00
195	20839945	10	631.000,00
196	20840000	4	252.400,00
197	40108579	164	10.348.400,00
198	40137378	2	126.200,00
199	40137379	2	126.200,00
200	40137380	2	126.200,00
201	40141519	2	126.200,00
202	40141520	2	126.200,00
203	40142705	7	441.700,00
204	40142706	1	63.100,00
205	40143032	5	315.500,00
206	40143291	3	189.300,00
207	40143292	2,5	157.750,00
208	40143428	2,2	138.820,00
209	40144262	2	126.200,00
210	40144420	2,5	157.750,00
211	40144421	2,5	157.750,00
212	40144422	4	252.400,00
213	40144423	5	315.500,00
214	40144472	3	189.300,00
215	40144474	9	567.900,00
216	40146123	1	63.100,00
217	40146130	1	63.100,00
218	40146135	1	63.100,00

219	40146136	2	126.200,00
220	40146153	1	63.100,00
221	40146303	0,9	56.790,00
222	40146315	2	126.200,00
223	40146490	1,5	94.650,00
224	40146527	4	252.400,00
225	40146592	16	1.009.600,00
226	50155544	8	504.800,00
227	50157869	8	504.800,00
228	50162200	8	504.800,00
229	50166470	8	504.800,00
230	50167891	16	1.009.600,00
231	50170109	14	883.400,00
232	50175803	8	504.800,00
233	50176999	6	378.600,00
234	50184179	8	504.800,00
235	50185757	8	504.800,00
236	50185852	3	189.300,00
237	50186223	63	3.975.300,00
238	50186254	16	1.009.600,00
239	50186333	6	378.600,00
240	50186334	16	1.009.600,00
241	50186336	8	504.800,00
242	50186530	16	1.009.600,00
243	50186533	8	504.800,00
244	50186537	8	504.800,00
TOTAL		3.119	196.808.900,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022 y/o CUENTAS POR PAGAR 2023) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CATAM	$ 4	

Amortización Servicio Enero CAMAN CMC	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CAMAN CMC	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CACOM 4	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CACOM 5	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero JELOG	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero SECAD	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

-Continuación trabajos fase PMI-2 FAC 4108
-Continuación trabajos fase PMI-2 FAC 4120
-Continuación trabajos fase 120 horas FAC 4128
-Continuación trabajos fase 120 horas FAC 4138
-Ingreso a inspección fase 120 horas FAC 4110
-Ingreso a inspección fase PMI-2 FAC 4132

OBSERVACION:

De acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Capitán MEDINA ROJAS JESUS ISRAEL

FIRMA: 

C.C. No. 1.081.394.662

DEPENDENCIA: CACOM-5 / GRUTE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**27/09/2022**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	N/A		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A		Al finalizar ejecución se realizará la respectiva liquidación.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: CARLOS ANDRÉS DELGADO HENAO	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL Y MOTORES
	3. CEDULA: 98628065	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 342	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS




































NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	2	11522678	FAC0007-7200-ENG02	REMOVE, INSPECT AND REINSTALL IGNITER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	2	11522678	FAC0007-7200-ENG02	REMOVE, CLEAN AND REINSTALL FUEL FILTER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
3	4	11522678	FAC0007-7200-ENG02	INSPECTION OF COMPRESSOR ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
4	2	11522678	FAC0007-7200-ENG02	CHECK PARTICLE SEPARATOR BLOWER FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
5	6	11522678	FAC0007-7200-ENG02	REMOVE STARTER, DRAIN OIL AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
6	1	11522678	FAC0007-7200-ENG02	REPLACE FUEL INJECTOR WP 0403		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
7	1,500	40144472	FAC0007-72	VERIFIQUE QUE LAS TAPAS Y CUBIERTAS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
8	1,500	40144472	FAC0007-72	REALICE INSPECCION POR FOD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
9	4	11522678	FAC0007-7200-ENG02	INSPECT ENGINE FOR GENERAL CONDITION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
10	6	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	REASSEMBLE IF NECESSARY, WITH CORRECTED		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
11	8	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	INSTALL BEARING RETAINER NUT (200)		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
12	1	11522674	FAC0007-7200-ENG01	REPLACE FUEL INJECTOR WP 0403		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
13	2	11521308	FAC4134-7200-ENG01	REMOVE, INSPECT, CLEAN, AND REINSTALL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
14	2	11521308	FAC4134-7200-ENG01	PERFOM ELECTRICAL CHIP DETECTOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
15	3	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	USING ST60880 WIRE GAGE SET, CHECK		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
16	8	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	INSTALL NOZZLE ASSEMBLY (180 FIGURE 6)		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
17	1	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	INSTALL ROLLER BEARING SEAL (90) IN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
18	1	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	INSTALL ST70461 RING SPACER IN BEARING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
19	2	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	SELECT ROLLER BEARING (220) (FIGURE 6)		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
20	2	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	USING ST70110 BEARING DRIVER AS SHOWN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
21	2	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	INSTALL PACKING (100) AND ROLLER BEARING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
22	4	11495105	FAC0007-7200-ENG01	REPLACEMENT OF AXIS-G CARBON SEAL (1) IF		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
23	4	11495105	FAC0007-7200-ENG01	PERFOM ELECTRICAL CHIP DETECTOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
24	8	20837877	FAC4137-7200-ENG02	4563:53 MOTOR #2 PRESENTA ESCAPE DE ACEI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
25	4	20834765	FAC0007-4910-APU01	120H 7704:30H. APU S/N SP-E132678 PRESEN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
26	4	20834765	FAC0007-4910-APU01	APU REMOVIDA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
27	1	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	REASSEMBLE IF NECESSARY, WITH CORRECTED		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
28	2	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	TORQUE SCREWS (70) TO 35 - 45 POUND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
29	2	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	IF COMPRESSOR WHEEL CLEARANCE IS NOT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
30	3	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	INSTALL BEARING RETAINER NUT (200)		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
31	2	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	USING ST60880 WIRE GAGE SET, CHECK		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
32	3	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	INSTALL NOZZLE ASSEMBLY (180 FIGURE 6)		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
33	3	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	ALIGNING MATCH MARKS, PLACE ST61195		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
34	2	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	SAFETY TURBINE NOZZLE RETAINING BOLTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
35	2	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	INSTALL AIR SCREEN ASSEMBLY. WP014		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
36	4	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	INSTALL DRIVE SYSTEM WP 0121 TM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
37	2	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	INSTALL NUT COMBUSTOR CLAMP . CLAMP		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
38	4	50186223	POWER UNIT,GAS TURE	INSTALL SYSTEM FUEL AND FUEL MANIFOLD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
39	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	REMOVE, INSPECT, CLEAN, AND REINSTALL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
40	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	CHECK THE HMU P3 FITTING ON HAMILTON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
41	2	11510924	FAC4138-7200-ENG02	CHECK PARTICLE SEPARATOR BLOWER FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
42	4	11510924	FAC4138-7200-ENG02	DO THE TASKS OF DAILY INSPECTION CHECKS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023

43	0,500	11510924	FAC4138-7200-ENG02	REPLACEMENT OF AXIS-E CARBON SEAL IF		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
44	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	DO THE CIRCUIT CHECKS AT S39 CONNECTOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
45	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	DO AN ALTERNATOR CHECK AND YELLOW CABLE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
46	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	REPLACEMENT OF AXIS-G CARBON SEAL (1) IF		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
47	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	REPLACEMENT OF AXIS-B CARBON SEAL<(>,<)>		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
48	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	REMOVAL OF C-SUMP COVER AND C-SUMP HEAT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
49	2,500	11510924	FAC4138-7200-ENG02	INSPECTION OF COMPRESSOR ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
50	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	INSPECT THE SCAVENGE SCREENS AND INSTALL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
51	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	DRAIN ENGINE OIL TANK AND REFILL.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
52	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	REPLACE FUEL FILTER ELEMENT AND INSTALL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
53	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	REPLACE AXIS A COVER PACKING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
54	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	REPLACE OIL FILTER AND INSTALL NEW		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
55	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	REPLACE IGINITION PLUGS IF NECESSARY		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
56	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	REMOVE STARTER, DRAIN OIL AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
57	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	PERFOM ELECTRICAL CHIP DETECTOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
58	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	DO THE CIRCUIT CHECKS AT S39 CONNECTOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
59	1	11542343	FAC4138-7200-ENG01	REMOVE, INSPECT AND REINSTALL IGNITER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
60	1	11542343	FAC4138-7200-ENG01	REMOVE, CLEAN AND REINSTALL FUEL FILTER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
61	1	11542343	FAC4138-7200-ENG01	CHECK PARTICLE SEPARATOR BLOWER FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
62	1	11542343	FAC4138-7200-ENG01	REMOVE STARTER, DRAIN OIL AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
63	3	11542343	FAC4138-7200-ENG01	INSPECTION OF COMPRESSOR ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
64	1	11510924	FAC4138-7200-ENG02	REPLACE FUEL INJECTOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
65	3	11542343	FAC4138-7200-ENG01	INSPECT ENGINE FOR GENERAL CONDITION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
66	4	11517491	FAC4120-7200-ENG02	INSPECTION OF COMPRESSOR ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
67	3	11517490	FAC4120-7200-ENG01	REMOVE, INSPECT AND REINSTALL IGNITER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
68	4	11517490	FAC4120-7200-ENG01	INSPECTION OF COMPRESSOR ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
69	2	11517490	FAC4120-7200-ENG01	REMOVE, CLEAN AND REINSTALL FUEL FILTER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
70	2	11517490	FAC4120-7200-ENG01	REMOVE STARTER, DRAIN OIL AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
71	3	11517490	FAC4120-7200-ENG01	CHECK PARTICLE SEPARATOR BLOWER FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: CARLOS GARZÓN BARBOSA	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL
	3. CEDULA: 86056899	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 507	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	0,500	11521316	FAC4134-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	1	11521316	FAC4134-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
3	1	11521316	FAC4134-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
4	1	11521316	FAC4134-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
5	1	11521316	FAC4134-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
6	1,500	11521312	FAC4134-14	ENGINES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
7	2	11521310	FAC4134-05	LUBRICATE TAIL WHEEL BEARINGS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
8	8	20836703	FAC4134-3210	7885:00 H 120 H (01) DISCO GIRATORIO DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
9	2	20836180	FAC4137-67	SE REQUIERE CONTINUAR CON REGLAJES COMPL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
10	2,500	11521310	FAC4134-05	LUBRICATE MAIN LANDING GEAR WHEEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
11	3,500	11521310	FAC4134-05	LUBRICATE MAIN LANDING GEAR WHEEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
12	1	20834955	FAC4134-2700	CONTROLES DE VUELO DE CANAL FWD ESTAN RE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
13	1	20834955	FAC4134-2700	CONTROLES DE VUELO DE CANAL AFT ESTAN RE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
14	2	20834955	FAC4134-2700	CONTROLES DE VUELO DE CANAL LAT. ESTAN R		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
15	2	20836968	FAC4134-6710-PV108	7485:00 H 120 H PIVOT BOLT S/N D487-0375		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
16	8	20836180	FAC4137-67	REQUERIDO EFECTUAR INSTALACION DE LOS SU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
17	1	11525354	FAC4120-05	REMOVER ENGINE COWLING RH Y LH POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
18	1	11525354	FAC4120-05	REMOVER VENTANILLAS DE TRIPULANTES RH Y		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
19	1	11525354	FAC4120-05	REMOVER CUBIERTAS INFERIORES ENGINE COWL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
20	2	11515599	FAC4120	INSPECT UPPER STABILATOR ACTUATOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
21	3	20837194	FAC4137-5300	SCREW BLEED VALVE HOUSING BRAKE LH Y RH		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
22	0,100	40143428	FAC4120-27	PREPARE LA AERONAVE, DE ACUERDO A LO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
23	1	11515599	FAC4120	INSPECT LOWER STABILATOR ACTUATOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
24	1	11517488	FAC4120	1.11 INSPECT PILOT AND COPILOT YAW		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
25	1	40143428	FAC4120-27	REMUEVA LAS CUBIERTAS DE LAS BOTAS DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
26	2,500	11517488	FAC4120	PERFORM STABILATOR ACTUATOR GROUNDING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
27	2,900	20832932	FAC4120-53	REMOVER FAIRING SUPERIOR LH STA 308 - 35		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
28	2	11511086	FAC4108	6.24 INSPECT MAIN ROTOR DAMPERS AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
29	2	11511086	FAC4108	6.30 INSPECT BIFILAR AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
30	4	11511086	FAC4108	6.28 INSPECT MAIN ROTOR HUB AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
31	8	20834760	FAC0007-2910-HYDPM	REQUERIDO EFECTUAR BLEED AL SISTEMA HIDR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
32	1	11511086	FAC4108	6.30 INSPECT BIFILAR AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
33	2	11511086	FAC4108	6.30 INSPECT BIFILAR AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
34	2	11511086	FAC4108	6.30 INSPECT BIFILAR AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
35	3,500	11511086	FAC4108	3.3.1 INSPECT INTERIOR OF FUEL CELLS AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
36	0,200	11507581	FAC4108-14	ATTACH CPC TUBE KIT NOZZLE TO CPC CAN,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
37	0,200	11507581	FAC4108-14	INSPECT FUEL CELL COMPARTMENT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
38	0,200	11507581	FAC4108-14	REMOVE VIDEO SCOPE FROM GUIDE TUBE.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
39	0,200	11507581	FAC4108-14	PACKAGE VIDEO SCOPE PER TM 1-4920-475-13		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
40	0,200	11507581	FAC4108-14	REMOVE MAIN FUEL CELL RH IF THE FUEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
41	0,300	11507581	FAC4108-14	ATTACH GROUNDING CLAMPS OF GROUNDING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
42	0,500	11507581	FAC4108-14	INSPECT RIGHT UNDERSIDE FUEL CELL AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023

43	0,500	11507581	FAC4108-14	INSPECT RIGHT HAND SIDE OF FUEL CELL AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
44	1,500	11507581	FAC4108-14	REMOVE FUEL CELL PLATE AND ATTACHED		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
45	1,700	11507581	FAC4108-14	INSTALL MAIN FUEL CELL RH IF IT IS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
46	2,500	11507770	FAC4108-28	REMOVE FUEL CELL PLATE AND ATTACHED		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
47	3,500	20830564	FAC4108-53	EFECTUAR REMOCION DE LA TUERCA QUE SUJET		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
48	4,500	20838452	FAC4108-62	EFECTUAR REMOCION DE 08 BUSHINGS DE LOS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
49	0,500	11511086	FAC4108	6.28 INSPECT MAIN ROTOR HUB AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
50	1	11511086	FAC4108	6.28 INSPECT MAIN ROTOR HUB AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
51	1	11511086	FAC4108	6.28 INSPECT MAIN ROTOR HUB AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
52	2	11511086	FAC4108	6.27 INSPECT MAIN ROTOR SHAFT AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
53	3,500	20830564	FAC4108-53	TUERCA QUE SUJETA EXTENSION DEL EJE DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
54	0,500	11511086	FAC4108	6.24 INSPECT MAIN ROTOR DAMPERS AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
55	0,500	11511086	FAC4108	6.26 REMOVE BIFILAR COVER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
56	2	11511086	FAC4108	6.28 INSPECT MAIN ROTOR HUB AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
57	5	20830564	FAC4108-53	TUERCA QUE SUJETA EXTENSION DEL EJE DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
58	1	11511086	FAC4108	6.29 INSPECT SWASHPLATE ASSEMBLY AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
59	1	11511086	FAC4108	6.29 INSPECT SWASHPLATE ASSEMBLY AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
60	1	11511086	FAC4108	6.29 INSPECT SWASHPLATE ASSEMBLY AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
61	1,500	11511086	FAC4108	6.29 INSPECT SWASHPLATE ASSEMBLY AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
62	1,500	11511086	FAC4108	6.29 INSPECT SWASHPLATE ASSEMBLY AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
63	1	11511086	FAC4108	6.7 INSPECT THE FOLLOWING COMPONENTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
64	1	11511086	FAC4108	6.7 INSPECT THE FOLLOWING COMPONENTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
65	1	11511086	FAC4108	6.7 INSPECT THE FOLLOWING COMPONENTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
66	1	11511098	FAC4108	6.7 INSPECT THE FOLLOWING COMPONENTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
67	1	11511098	FAC4108	6.7 INSPECT THE FOLLOWING COMPONENTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
68	1	11511098	FAC4108	6.7 INSPECT THE FOLLOWING COMPONENTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
69	2	11511098	FAC4108	6.7 INSPECT THE FOLLOWING COMPONENTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
70	1	20838787	FAC4108-6710-LASWA	PMI I-II 10848:06H. CONNECTING LINK LATE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
71	1	20839024	FAC4108-6700	10848:06 H. PMI I-II.LONGITUDINAL CONEC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
72	1	20839026	FAC4108-6710-FWBEL	10848:06 H. PMI I-II.FWR BELLCRANK BALI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
73	1	20839027	FAC4108-6710-AFBCK	10848:06 H. PMI I-II. AFT BELCRANK BALI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
74	2	20830564	FAC4108-53	CONNECTING LINK AFT PINTURA DETERIORADA,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
75	2	20839025	FAC4108-6710-AFWBM	10848:06 H. PMI I-II.WALKING BEAM PRESE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
76	8	11511098	FAC4108	6.15 INSPECT MAIN TRANSMISSION MOUNTS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
77	0,500	11511086	FAC4108	6.15 INSPECT MAIN TRANSMISSION MOUNTS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
78	0,500	11511086	FAC4108	6.15 INSPECT MAIN TRANSMISSION MOUNTS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
79	0,500	11511086	FAC4108	6.15 INSPECT MAIN TRANSMISSION MOUNTS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
80	0,500	11511086	FAC4108	6.15 INSPECT MAIN TRANSMISSION MOUNTS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
81	0,500	11511086	FAC4108	6.15 INSPECT MAIN TRANSMISSION MOUNTS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
82	0,500	11511086	FAC4108	6.15 INSPECT MAIN TRANSMISSION MOUNTS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
83	0,500	11511086	FAC4108	6.15 INSPECT MAIN TRANSMISSION MOUNTS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
84	0,500	11511086	FAC4108	6.15 INSPECT MAIN TRANSMISSION MOUNTS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
85	0,500	11511086	FAC4108	6.15 INSPECT MAIN TRANSMISSION MOUNTS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
86	0,500	11511086	FAC4108	6.15 INSPECT MAIN TRANSMISSION MOUNTS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
87	1	11511086	FAC4108	6.15 INSPECT MAIN TRANSMISSION MOUNTS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
88	1	11511086	FAC4108	6.15 INSPECT MAIN TRANSMISSION MOUNTS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
89	1	20839211	FAC4108-27	10848:06H. PMI I-II. SELF-RETAINING BOL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
90	2	11511086	FAC4108	6.22 INSPECT MAIN ROTOR PITCH CONTROL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
91	3	11511086	FAC4108	6.22 INSPECT MAIN ROTOR PITCH CONTROL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
92	3	11511086	FAC4108	6.22 INSPECT MAIN ROTOR PITCH CONTROL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
93	1	11511086	FAC4108	6.24 INSPECT MAIN ROTOR DAMPERS AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
94	3	11511086	FAC4108	6.24 INSPECT MAIN ROTOR DAMPERS AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
95	3	11511086	FAC4108	6.24 INSPECT MAIN ROTOR DAMPERS AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
96	1	20830564	FAC4108-53	DISTANCIA ENTRE LOS SHOULDERS BUSHING DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
97	1	20830564	FAC4108-53	BALINERAS DE LOS DAMPER M/R SE ENCUENTRA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
98	1,500	20838452	FAC4108-62	08 BUSHING DE LOS DAMPER BRACKET SE ENCU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
99	2,500	20837713	FAC4108-6220	PMI I-II 10848:06H. 04 BRACKET´S DE LOS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023




	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: MARIA CECILIA MUNERA CORREA	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO AVIONICA
	3. CEDULA: 43430245	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 35450	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	8	50166470	RECEIVER-TRANSMITTE	RECEIV-TRANSM RAD ALTIMETER S/N 158AA, E		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	8	50186254	ELECTRONIC SECUENC	ELECTRONIC SEQUENCE UNIT S/N 7584-2461,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
3	8	50186334	ELECTRONIC SECUENC	ELECTRONIC SEQUENCE UNIT S/N 7375-0051,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
4	8	50186334	ELECTRONIC SECUENC	ELECTRONIC SEQUENCE UNIT S/N 7375-0051,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
5	8	50184179	ELECTRONIC SECUENC	ELEMENTO NO DEJA INICIAR LA APU.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
6	8	50186530	ELECTRONIC SECUENC	ELECTRONIC SEQUENCE UNIT S/N 7584-1215,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
7	8	50186336	ELECTRONIC SECUENC	ELECTRONIC SEQUENCE UNIT S/N 7584-2169,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
8	8	50186254	ELECTRONIC SECUENC	ELECTRONIC SEQUENCE UNIT S/N 7584-2461,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
9	6	50186333	ELECTRONIC SECUENC	ELECTRONIC SEQUENCE UNIT S/N 7584-0859,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		11/02/2023
10	8	50167891	ELECTRONIC SECUENC	TSN 4978 S/N7584-1397 E.S.U NO EFECTUA S		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
11	8	50155544	ENGINE SECUENCE UNI	ESU S/N 3583 DURANTE ENCENDIDO DE LA APU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
12	8	50185757	ELECTRONIC SECUENC	ELEMENTO DE INICIA CICLO DE ARRANQUE APU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
13	8	50162200	ENGINE SECUENCE UNI	ELECTRONIC SEQUENCE UNIT NO MOSTRO CODIG		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
14	8	50167891	ELECTRONIC SECUENC	TSN 4978 S/N7584-1397 E.S.U NO EFECTUA S		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
15	6	50176999	ELECTRONIC SECUENC	E.S.U CON 4461,45 HORAS PRESENTA BITE#1		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
16	8	50186533	ELECTRONIC SECUENC	ELECTRONIC SEQUENCE UNIT S/N 7584-0512.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
17	8	50186530	ELECTRONIC SECUENC	ELECTRONIC SEQUENCE UNIT S/N 7584-1215,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
18	8	50175803	ELECTRONIC SECUENC	E.S.U. S/N: 3246, CON 2008.16 HORAS. ELE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
19	8	50186537	ELECTRONIC SECUENC	ELECTRONIC SEQUENCE UNIT S/N 7584-1542,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
20	8	50157869	ENGINE SECUENCE UNI	DURANTE INICIO APU NO ENCIENDE, SE MUEST		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
21	7	50170109	ELECTRONIC SECUENC	ESU S/N 7375-0124 DURANTE ENCENDIDO APU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
22	7	50170109	ELECTRONIC SECUENC	ESU S/N 7375-0124 DURANTE ENCENDIDO APU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: ALEXANDER GONZALEZ ACOSTA	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL
	3. CEDULA: 3056799	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM-5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 4717	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRALE MEDINA ROJAS







NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	0,500	11521316	FAC4134-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	1	11521316	FAC4134-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
3	1	11521316	FAC4134-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
4	1	11521316	FAC4134-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
5	1,500	11521312	FAC4134-14	ENGINES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
6	3	20836703	FAC4134-3210	7885:00 H 120 H (01) DISCO GIRATORIO DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
7	8	20833736	FAC4134-53	LOWER WINDOW RH SE ENCUENTRA REMOVIDO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
8	2	20836180	FAC4137-67	SE REQUIERE CONTINUAR CON REGLAJES COMPL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
9	3	20836423	FAC4134-62	7485:00H 120H. BUJE DROP STOP M/R PALA C		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
10	3	20836423	FAC4134-62	DROP STOP M/R PALA COLOR ROJO SE ENCUENT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
11	1	20834955	FAC4134-2700	CONTROLES DE VUELO DE CANAL FWD ESTAN RE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
12	1	20834955	FAC4134-2700	CONTROLES DE VUELO DE CANAL AFT ESTAN RE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
13	2	20834955	FAC4134-2700	CONTROLES DE VUELO DE CANAL LAT. ESTAN R		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
14	2	20836968	FAC4134-6710-PV108	7485:00 H 120 H PIVOT BOLT S/N D487-0375		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
15	8	20836180	FAC4137-67	REQUERIDO EFECTUAR INSTALACION DE LOS SU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
16	8	20837194	FAC4137-5300	4560:00 H. PMI I-II. ANOTACIONES CONTROL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
17	8	20835568	FAC0007-53	7704:30H 120H. WINDOW PANEL LH SUPERIOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
18	0,500	11522788	FAC0007-05	CABIN SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
19	0,500	11522788	FAC0007-05	TRANSITION SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
20	2	20834677	FAC0007-2740-STACT	DUCTO CENTRAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
21	5	20834677	FAC0007-2740-STACT	REQUERIDO INSTALAR DUCTOS DE SALIDA DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
22	1	11522766	FAC0007-53	REALICE UNA INSPECCIÓN VISUAL GENERAL A		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
23	1	11522766	FAC0007-53	REALICE INSPECCION POR FOD.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
24	1	11522766	FAC0007-53	REALICE UNA INSPECCIÓN VISUAL GENERAL A		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
25	1	11522766	FAC0007-53	REALICE UNA INSPECCIÓN VISUAL GENERAL A		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
26	4	20835884	FAC0007-53	7704:30H 120H. DURANTE INSPECCIÓN DE ESC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
27	6	20834425	FAC0007-53	DRIP PAN PRESENTA DETERIORAMIENTO DEL EM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		11/02/2023
28	8	11522768	FAC0007-27	REQUERIDO CONTINUACION PROCEDIMIENTO DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
29	8	20837568	FAC0007-7320	TUERCA DE GUAYA DE CONTROL DEL USILLO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
30	8	11522787	FAC0007-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN I POR CONDICIÓN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
31	8	20834425	FAC0007-53	DRIP PAN PRESENTA DETERIORAMIENTO DEL EM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
32	4	11511086	FAC4108	4.9 INSPECT TAIL CONE SECTION II AND III		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
33	4	11511086	FAC4108	4.9 INSPECT TAIL CONE SECTION II AND III		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
34	1	11515599	FAC4120	3.8 INSPECT TRANSITION SECTION AVIONICS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
35	2,500	11515599	FAC4120	3.7 INSPECT ACCESSIBLE INTERIOR AREA AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
36	4,500	11515599	FAC4120	3.7 INSPECT ACCESSIBLE INTERIOR AREA AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
37	8	20839161	FAC4137-6520-TRGBA	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
38	0,600	11511098	FAC4108	1.2 INSPECT NOSE DOOR, AND AVIONICS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
39	0,600	11511098	FAC4108	1.2 INSPECT NOSE DOOR, AND AVIONICS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
40	0,600	11511098	FAC4108	1.2 INSPECT NOSE DOOR, AND AVIONICS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
41	0,600	11511098	FAC4108	1.2 INSPECT NOSE DOOR, AND AVIONICS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
42	0,700	11510926	FAC4108-05	COCKPIT SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023

43	0,700	11511093	FAC4108-14	1. INSPECT CABIN EXTERIOR AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
44	0,700	11511098	FAC4108	1.2 INSPECT NOSE DOOR, AND AVIONICS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
45	0,700	11511098	FAC4108	1.2 INSPECT NOSE DOOR, AND AVIONICS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
46	0,700	11511098	FAC4108	1.2 INSPECT NOSE DOOR, AND AVIONICS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
47	0,700	11511098	FAC4108	1.2 INSPECT NOSE DOOR, AND AVIONICS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
48	0,700	11511098	FAC4108	1.2 INSPECT NOSE DOOR, AND AVIONICS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
49	0,700	11511098	FAC4108	1.2 INSPECT NOSE DOOR, AND AVIONICS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
50	8	20832932	FAC4120-53	TAIL ROTOR PYLON PRESENTA EXCESIVA ACUMU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
51	8	20832932	FAC4120-53	TAIL ROTOR PYLON PRESENTA EXCESIVA ACUMU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
52	7	20836592	FAC4138-34	CONJUNTO DE ACTUADORES DEL ESTABILIZADOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
53	7	11550754	FAC4120-53	INSPECT TUB SECTION FOR CORROSION, LOOSE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: ALEXANDER QUINTERO ARDILA	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL
	3. CEDULA: 88222818	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM-5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 386	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	2	20836638	FAC0007-05	REQUERIDO REMOVER DUCTO DE CALEFACCION E		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	8	11522765	FAC0007	INSPECT MAIN TRANSMISSION SUPPORT BEAMS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
3	4	20834425	FAC0007-53	EFECTUAR INSPECCION DE CUBIERTAS DE LA A		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
4	4	20834907	FAC0007-5510-STBHZ	7704:30H 120H. ESTABILIZADOR HORIZONTAL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
5	1,500	20834677	FAC0007-2740-STACT	CONTINUAR CON INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
6	2	20834425	FAC0007-53	EFECTUAR INSPECCION DE CUBIERTAS DE LA A		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
7	4,500	20834907	FAC0007-5510-STBHZ	7704:30H 120H. ESTABILIZADOR HORIZONTAL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
8	6	11494190	FAC4137	INSTALL CABIN SOUNDPROOFING PANELS.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
9	8	20834425	FAC0007-53	PUERTA RH CABINA PILOTO, PRESENTA ATASCA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
10	4	11520025	FAC0007-28	PERFORM FUEL FEED SYSTEMS TEST (WP		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
11	4	20836638	FAC0007-05	DUCTO DE CALEFACCION ENTRE LA STA 326 Y		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
12	0,500	11520025	FAC0007-28	MAKE SURE AREA IS CLEAN AND FREE OF		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
13	0,500	40144420	FAC0007-6210-MRB03	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
14	0,500	40144421	FAC0007-6210-MRB02	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
15	1	40144422	FAC0007-6210-MRB01	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
16	1	40144423	FAC0007-6210-MRB04	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
17	2	11520025	FAC0007-28	PERFORM FUEL FEED SYSTEMS TEST (WP		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
18	2,500	20835399	FAC0007-21	AIRE ACONDICIONADO SE ENCUENTRA REMOVIDO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
19	2	20834425	FAC0007-53	SCREEN RH DE OIL COOLER REMOVIDA.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
20	3	11522765	FAC0007	ENGINE OUTPUT SHAFT, TRANSMISSION INPUT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
21	3	20834425	FAC0007-53	PUERTA DE CARGA RH PRESENTA SELLO DE VEN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
22	2,500	20834425	FAC0007-53	PUERTA DE PILOTO PRESENTA MANIJA INTERNA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
23	5,500	20834425	FAC0007-53	BURBUJAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
24	6	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		11/02/2023
25	8	11509631	FAC4108-27	INSTALL YAW LEVER TO FORWARD QUADRANT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
26	1,500	20838191	FAC4120-53	7069:30H PMI I-II. EFECTUAR REMOCIÓN DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
27	2	11511098	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
28	4,500	11511091	FAC4108-05	LUBRICATE SWASHPLATE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
29	0,500	11511098	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
30	1	11511098	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
31	1	11511098	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
32	1	11511098	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
33	1	11511098	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
34	1	11511098	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
35	1	11511098	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
36	1,500	11511098	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
37	1	11511086	FAC4108	6.4 INSPECT PILOT ASSIST SERVOS AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
38	1	11511086	FAC4108	6.4 INSPECT PILOT ASSIST SERVOS AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
39	1	20837712	FAC4108-6730-YTRIM	PMI I-II 10848:06H. VARILLA DE CONTROL D		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
40	2	11511086	FAC4108	6.4 INSPECT PILOT ASSIST SERVOS AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
41	3	20830564	FAC4108-53	04 PERNOS DELANTEROS QUE ASEGURAN LA UNI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
42	0,100	11511086	FAC4108	INSPECT ROLL AND PITCH/TRIM ASSEMBLIES:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023

43	0,200	11511086	FAC4108	INSPECT ROLL AND PITCH/TRIM ASSEMBLIES:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
44	0,300	11511086	FAC4108	INSPECT ROLL AND PITCH/TRIM ASSEMBLIES:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
45	0,300	11511086	FAC4108	INSPECT ROLL AND PITCH/TRIM ASSEMBLIES:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
46	0,300	11511086	FAC4108	INSPECT ROLL AND PITCH/TRIM ASSEMBLIES:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
47	0,300	11511086	FAC4108	INSPECT ROLL AND PITCH/TRIM ASSEMBLIES:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
48	0,500	20830812	FAC4108-2910-HYDPM	PMI I-II 10848:06H. CINTAS INDICADORAS D		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
49	2	11511086	FAC4108	6.2 INSPECT UPPER DECK TORQUE SHAFT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
50	2	11511086	FAC4108	6.2 INSPECT UPPER DECK TORQUE SHAFT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
51	2	11511086	FAC4108	6.23 INSPECT MAIN ROTOR SPINDLES AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
52	2	20836762	FAC4108-6220	EFECTUAR INSPECCION DE 04 SPINDLES.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
53	4	11511086	FAC4108	6.23 INSPECT MAIN ROTOR SPINDLES AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
54	3	11511086	FAC4108	6.23 INSPECT MAIN ROTOR SPINDLES AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
55	5	11511086	FAC4108	6.23 INSPECT MAIN ROTOR SPINDLES AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
56	4	11463838	FAC4108-05	LUBRICATE WINDSHIELD WIPER CONVERTER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
57	4	11511098	FAC4108	1.4 INSPECT WINDSHIELD WIPER SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
58	0,500	11511098	FAC4108	1.4 INSPECT WINDSHIELD WIPER SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
59	0,500	11511098	FAC4108	1.4 INSPECT WINDSHIELD WIPER SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
60	2	11511086	FAC4108	1.4 INSTALL WINDSHIELD WIPERS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
61	2	20830564	FAC4108-53	REQUERIDO REEMPLAZAR 02 O-RING P/N M834		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
62	3	11511098	FAC4108	1.4 INSPECT WINDSHIELD WIPER SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
63	0,500	11508778	FAC4108-05	LUBRICATE SWASHPLATE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
64	1	11511098	FAC4108	1.3 INSPECT WINDSHIELDS AND WINDOW		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
65	1	11511098	FAC4108	1.3 INSPECT WINDSHIELDS AND WINDOW		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
66	2	20830564	FAC4108-53	LOWER WINDOW RH Y LH PRESENTA FILTRACIÓN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
67	3,500	11511086	FAC4108	1.4 INSTALL WINDSHIELD WIPERS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
68	0,100	11511098	FAC4108	1.5 INSPECT COCKPIT DOORS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
69	0,400	11511098	FAC4108	1.5 INSPECT COCKPIT DOORS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
70	1	11511098	FAC4108	1.5 INSPECT COCKPIT DOORS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
71	1	11511098	FAC4108	1.5 INSPECT COCKPIT DOORS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
72	2	11511098	FAC4108	1.5 INSPECT COCKPIT DOORS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
73	2,500	20830564	FAC4108-53	08 PERNOS EN LOWER WINDOW RH Y LH OUTBOA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
74	1	11511098	FAC4108	1.9 INSPECT PILOT AND COPILOT CYCLIC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
75	2	11511098	FAC4108	1.7 INSPECT AREA BELOW PILOT AND COPILOT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
76	4	11511098	FAC4108	1.9 INSPECT PILOT AND COPILOT CYCLIC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: ALEXANDER RAMOS BELTRAN	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL Y ARMAMENTO
	3. CEDULA: 11441898	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 379	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	3	11487697	CC5-VISOR-ANV9	7. PAG 5-63 PAR 5.7.4.3 Setting the		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	5	11532602	CC5-VISOR-ANV9	7. PAG 5-63 PAR 5.7.4.3 Setting the		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
3	4	11487697	CC5-VISOR-ANV9	7. PAG 5-63 PAR 5.7.4.3 Setting the		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
4	4	11532606	CC5-VISOR-ANV9	7. PAG 5-63 PAR 5.7.4.3 Setting the		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
5	2	11532610	CC5-VISOR-ANV9	7. PAG 5-63 PAR 5.7.4.3 Setting the		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
6	3	11532606	CC5-VISOR-ANV9	7. PAG 5-63 PAR 5.7.4.3 Setting the		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
7	3	50185852	CC5-AUAR3-MWS	SENSOR MWS SN: 11435 PRESENTA FALLA POS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
8	1	11489590	CC5-VISOR-ANV9	7. PAG 5-63 PAR 5.7.4.3 Setting the		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
9	5	11532610	CC5-VISOR-ANV9	7. PAG 5-63 PAR 5.7.4.3 Setting the		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
10	1	11490669	CC5-VISOR-ANV9	11-1. PAG 5-12 PAR 5-4 SYSTEM TESTS -		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
11	7	11489590	CC5-VISOR-ANV9	7. PAG 5-63 PAR 5.7.4.3 Setting the		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
12	4	11490669	CC5-VISOR-ANV9	11-1. PAG 5-12 PAR 5-4 SYSTEM TESTS -		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
13	4	11492811	CC5-VISOR-ANV9	7. PAG 5-63 PAR 5.7.4.3 Setting the		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
14	2	11489591	CC5-VISOR-ANV9	11-1. PAG 5-12 PAR 5-4 SYSTEM TESTS -		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
15	2	11492811	CC5-VISOR-ANV9	7. PAG 5-63 PAR 5.7.4.3 Setting the		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
16	4	11493452	CC5-VISOR-ANV9	11-1. PAG 5-12 PAR 5-4 SYSTEM TESTS -		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
17	4	11489604	CC5-EQSUP-FLOT	1. Maintenance of the LPU-40 flotation		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
18	4	11533250	CC5-EQSUP-FLOT	1. Maintenance of the LPU-40 flotation		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
19	4	11484954	CC5-EQSUP-FLOT	1. Maintenance of the LPU-40 flotation		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
20	4	11489605	CC5-EQSUP-FLOT	1. Maintenance of the LPU-40 flotation		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
21	4	11487314	CC5-EQSUP-FLOT	1. Maintenance of the LPU-40 flotation		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
22	4	11531957	CC5-CHALE-AIRW	Table 1. UNIT PREVENTIVE MAINTENANCE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
23	4	11487316	CC5-EQSUP-FLOT	1. Maintenance of the LPU-40 flotation		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
24	4	11513543	FAC4134	EFECTUAR INSTALACION KIT DE ARMAMENTO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
25	4	11533249	CC5-EQSUP-FLOT	1. Maintenance of the LPU-40 flotation		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
26	4	11533251	CC5-EQSUP-FLOT	1. Maintenance of the LPU-40 flotation		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
27	4	11533247	CC5-EQSUP-FLOT	1. Maintenance of the LPU-40 flotation		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
28	4	11533248	CC5-EQSUP-FLOT	1. Maintenance of the LPU-40 flotation		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
29	2	11499023	CC5-CHALE-AIRW	Table 1. UNIT PREVENTIVE MAINTENANCE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
30	2	11527427	CC5-HELIC-HG56	INICIAL CHECKS FOR CONDITION AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
31	2	11532673	CC5-CHALE-AIRS	INSPECT EXTERIOR COVER FOR CUTS, TEARS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
32	2	11548737	CC5-HELIC-HG56	INICIAL CHECKS FOR CONDITION AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
33	2	11482795	CC5-CHALE-AIRW	Table 1. UNIT PREVENTIVE MAINTENANCE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
34	2	11500771	CC5-CHALE-AIRW	Table 1. UNIT PREVENTIVE MAINTENANCE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
35	2	11522976	CC5-HELIC-HG56	INICIAL CHECKS FOR CONDITION AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
36	2	11516414	CC5-HELIC-HG56	INICIAL CHECKS FOR CONDITION AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
37	2	11518176	CC5-HELIC-HG56	INICIAL CHECKS FOR CONDITION AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
38	4	11516415	CC5-CHALE-AIRW	Table 1. UNIT PREVENTIVE MAINTENANCE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
39	1	11518176	CC5-HELIC-HG56	INICIAL CHECKS FOR CONDITION AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
40	3	11549391	CC5-CHALE-AIRW	Table 1. UNIT PREVENTIVE MAINTENANCE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
41	4	11532795	CC5-HELIC-HG56	INICIAL CHECKS FOR CONDITION AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
42	1	11532999	CC5-CHALE-AIRS	INSPECT EXTERIOR COVER FOR CUTS, TEARS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023

43	3	11500907	CC5-CHALE-AIRW	Table 1. UNIT PREVENTIVE MAINTENANCE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
44	4	11549491	CC5-HELIC-HG56	INICIAL CHECKS FOR CONDITION AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
45	2	11500770	CC5-CHALE-AIRW	Table 1. UNIT PREVENTIVE MAINTENANCE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
46	2	11532999	CC5-CHALE-AIRS	INSPECT EXTERIOR COVER FOR CUTS, TEARS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
47	4	11527735	CC5-HELIC-HG56	INICIAL CHECKS FOR CONDITION AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
48	1	11500770	CC5-CHALE-AIRW	Table 1. UNIT PREVENTIVE MAINTENANCE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
49	3	11531996	CC5-CHALE-AIRW	Table 1. UNIT PREVENTIVE MAINTENANCE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
50	4	11532886	CC5-HELIC-HG56	INICIAL CHECKS FOR CONDITION AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
51	7	11532613	CC5-VISOR-ANV9	7. PAG 5-63 PAR 5.7.4.3 Setting the		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
52	3	11520073	CC5-CHALE-AIRW	Table 1. UNIT PREVENTIVE MAINTENANCE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
53	4	11521721	CC5-HELIC-HG56	INICIAL CHECKS FOR CONDITION AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: ALVARO ORTIZ GOMEZ	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL Y ARMAMENTO
	3. CEDULA: 11320318	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 2504	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	1,500	11531366	FAC4138-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN IV POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
2	2	11531366	FAC4138-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN III POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
3	4,500	11531366	FAC4138-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN V POR CONDICIÓN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
4	8	11522787	FAC0007-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN I POR CONDICIÓN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
5	8	11522765	FAC0007	INSTALL TRACK AND BALANCE EQUIPEMENT AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
6	8	11519266	FAC4120-14	6. INSPECT ESSS FOR CORROSION AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
7	6	20838778	FAC4138-05	2640:00H 120H.REQUERIDO REMOVER CUBIERTA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
8	0,200	40146527	FAC4138-27	PREPARE LA AERONAVE, DE ACUERDO A LO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
9	0,200	40146527	FAC4138-27	REMUEVA LAS CUBIERTAS DE LAS BOTAS DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
10	0,200	40146527	FAC4138-27	ACCEDA AL COMPONENTE YOKE AND HOUSING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
11	0,200	40146527	FAC4138-27	VERIFIQUE LA CONDICIÓN GENERAL DEL YOKE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
12	0,200	40146527	FAC4138-27	SI ENCUENTRA DAÑOS, DETERMINE LA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
13	0,200	40146527	FAC4138-27	REALICE UNA EVALUACIÓN DEL DAÑO DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
14	0,200	40146527	FAC4138-27	REMUEVA EL DAÑO DE ACUERDO DE ACUERDO A		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
15	0,200	40146527	FAC4138-27	POSTERIOR AL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
16	0,200	40146527	FAC4138-27	INSTALE LAS CUBIERTAS DE LAS BOTAS DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
17	0,200	40146527	FAC4138-27	REALICE INSPECCION POR FOD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
18	2	11528467	FAC4138-05	COCKPIT SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
19	4	11528697	FAC4138-05	LUBRICATE MAIN LANDING GEAR WHEEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
20	1	11531066	FAC4138	REMOVE ALL COVERS AND FAIRINGS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
21	3	11528892	FAC4138-14	CHECK FORM'S FOR BEFORE THE STARTING THE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
22	4	11528467	FAC4138-05	COCKPIT SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
23	0,500	11528806	FAC4138-05	LUBRICATE STABILATOR ACTUATOR ASSEMBLY		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
24	1	11528806	FAC4138-05	LUBRICATE WINDSHIELD WIPER PIVOT STUDS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
25	1	11528806	FAC4138-05	LUBRICATE WINDSHIELD WIPER CONVERTER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
26	2	11528806	FAC4138-05	LUBRICATE LANDING GEAR SHOCK STRUTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
27	3,500	20839353	FAC4138-3210-MLGST	2640:00H 120H ETAPA INFERIOR AMORTIGUADO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
28	1,500	20836593	FAC4138-53	CUBIERTA CENTRAL P/N 70400-31621-045 DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
29	2	11528467	FAC4138-05	COCKPIT SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
30	4,500	20839360	FAC4138-32	2640:00H 120H CODO DE CONEXION ENTRE VAL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
31	1	20839091	FAC4138-05	AHRU LADO COPILOTO NO SE ENCUENTRA INSTA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
32	1	20839091	FAC4138-05	CIS PROCESSOR NO SE ENCUENTRA INSTALADO.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
33	2	20838778	FAC4138-05	REQUERIDO REMOCION DE LAS PISADERAS LADO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
34	4	20839091	FAC4138-05	AHRU LADO PILOTO NO SE ENCUENTRA INSTALA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
35	6	20832932	FAC4120-53	EFECTUAR REMOCION PANEL DE PISO CABINA D		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
36	8	20838915	FAC4120-5300	7069:30H PMI I-II CARGO HOOK AFT SUPPORT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
37	0,500	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN IV POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
38	1	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN II POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
39	1	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN III POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
40	1	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN III POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
41	4,500	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN II POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: PABLO ANTONIO CUEVAS BENITEZ	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL Y AVIONICA
	3. CEDULA: 79421255	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 294	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	5	11521312	FAC4134-14	6. INSPECT ESSS FOR CORROSION AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	0,500	11521316	FAC4134-05	POWER ON CHECKS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
3	3	20835759	FAC4134-3200	7485H INPS120H ARANDELA DEL YOKE SE ENCU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
4	4,500	11521316	FAC4134-05	TAIL ROTOR PYLON SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
5	0,500	11521316	FAC4134-05	TAIL ROTOR PYLON SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
6	1	11513543	FAC4134	CLEAN TAIL WHEEL TOW ADAPTERS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
7	1	11521316	FAC4134-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
8	1	11521316	FAC4134-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
9	1	11521316	FAC4134-05	EFECTUAR REVISIÓN ALERTA DE SEGURIDAD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
10	3,500	11521316	FAC4134-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
11	0,500	40143291	FAC4134-53	REINSTALAR TODOS LOS ELEMENTOS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
12	0,500	40143292	FAC4134-53	RETIRE LA CUBIERTA UBICADA ENTRE LA STA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
13	0,500	40143292	FAC4134-53	INSTALE LA CUBIERTA ANTERIORMENTE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
14	1	20833736	FAC4134-53	PUERTA CARGA LH PARTE SUPERIOR E INFERIO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
15	1	20833736	FAC4134-53	VENTANILLA DE VENTILACION PUERTA COPILOT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
16	1	40143291	FAC4134-53	REALICE INSPECCION POR FOD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
17	3,500	20833736	FAC4134-53	CUBIERTAS DE LOS EJES DE LA II Y III SEC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
18	1	11525354	FAC4120-05	REMOVER ENGINE COWLING RH Y LH POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
19	1	11525354	FAC4120-05	REMOVER VENTANILLAS DE TRIPULANTES RH Y		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
20	1	11525354	FAC4120-05	REMOVER CUBIERTAS INFERIORES ENGINE COWL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
21	2	11515599	FAC4120	INSPECT UPPER STABILATOR ACTUATOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
22	3	20837194	FAC4137-5300	SCREW BLEED VALVE HOUSING BRAKE LH Y RH		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
23	1	20834677	FAC0007-2740-STACT	REMOVER DUCTO CENTRAL DEL SISTEMA DEL AI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
24	2	20834677	FAC0007-2740-STACT	REQUERIDO EFECTUAR AJUSTE DEL BIAS DEL A		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
25	5	20834764	FAC0007-3110-ALTMR	REQUERIDO EFECTUAR CHEQUEO DEL SISTEMA P		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
26	0,500	11522788	FAC0007-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
27	0,500	11522788	FAC0007-05	EFECTUAR REVISIÓN ALERTA DE SEGURIDAD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
28	1	11522788	FAC0007-05	POWER ON CHECKS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
29	2	11522788	FAC0007-05	TAIL ROTOR PYLON SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
30	2	11522788	FAC0007-05	POWER ON CHECKS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
31	2	11522788	FAC0007-05	POWER ON CHECKS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
32	8	20835729	FAC0007-5340-TRPYN	ANTENAS FM Y TROOP COMANDER SE ENCUENTRA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
33	8	11509631	FAC4108-27	INSTALL TAIL ROTOR SERVO TO TAIL ROTOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
34	1,500	20832931	FAC4120-34	EFECTUAR REMOCIÓN PARCIAL DE LOS ARNESES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
35	2	11511086	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
36	4,500	11511091	FAC4108-05	LUBRICATE SWASHPLATE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
37	1	11511086	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
38	1	11511086	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
39	1	11511086	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
40	1	11511086	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
41	1	11511086	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
42	1,500	11511086	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023

43	1,500	11511086	FAC4108	6.5 INSPECT MIXER ASSEMBLY AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
44	1	11511086	FAC4108	6.4 INSPECT PILOT ASSIST SERVOS AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
45	1	11511086	FAC4108	6.4 INSPECT PILOT ASSIST SERVOS AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
46	1	20837712	FAC4108-6730-YTRIM	PMI I-II 10848:06H. VARILLA DE CONTROL D		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
47	2	11511086	FAC4108	6.3 INSPECT BOOST SERVO AND PILOT-ASSIST		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
48	3	20830564	FAC4108-53	04 PERNOS DELANTEROS QUE ASEGURAN LA UNI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
49	0,100	11511086	FAC4108	INSPECT ROLL AND PITCH/TRIM ASSEMBLIES:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
50	0,200	11511086	FAC4108	INSPECT ROLL AND PITCH/TRIM ASSEMBLIES:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
51	0,300	11511086	FAC4108	INSPECT ROLL AND PITCH/TRIM ASSEMBLIES:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
52	0,300	11511086	FAC4108	INSPECT ROLL AND PITCH/TRIM ASSEMBLIES:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
53	0,300	11511086	FAC4108	INSPECT ROLL AND PITCH/TRIM ASSEMBLIES:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
54	0,300	11511086	FAC4108	INSPECT ROLL AND PITCH/TRIM ASSEMBLIES:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
55	0,500	20830812	FAC4108-2910-HYDPM	PMI I-II 10848:06H. CINTAS INDICADORAS D		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
56	2	11511086	FAC4108	6.2 INSPECT UPPER DECK TORQUE SHAFT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
57	2	11511086	FAC4108	6.2 INSPECT UPPER DECK TORQUE SHAFT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
58	2	11511086	FAC4108	6.2 INSPECT UPPER DECK TORQUE SHAFT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
59	1	11511086	FAC4108	PRIMARY SERVO INSPECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
60	1	11511086	FAC4108	6.9 INSPECT SERVO BEAM RAILS FOR CRACKS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
61	1	11511086	FAC4108	6.10 INSPECT NO. 1 AND NO. 2 HYDRAULIC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
62	1	11511086	FAC4108	6.10 INSPECT NO. 1 AND NO. 2 HYDRAULIC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
63	1	11511098	FAC4108	PRIMARY SERVO INSPECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
64	1	11511098	FAC4108	6.9 INSPECT SERVO BEAM RAILS FOR CRACKS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
65	1	11511086	FAC4108	6.7 INSPECT THE FOLLOWING COMPONENTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
66	1	11511086	FAC4108	6.7 INSPECT THE FOLLOWING COMPONENTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
67	1	11511086	FAC4108	6.7 INSPECT THE FOLLOWING COMPONENTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
68	1	11511098	FAC4108	6.7 INSPECT THE FOLLOWING COMPONENTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
69	1	11511098	FAC4108	6.7 INSPECT THE FOLLOWING COMPONENTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
70	1	11511098	FAC4108	6.7 INSPECT THE FOLLOWING COMPONENTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
71	2	11511098	FAC4108	6.7 INSPECT THE FOLLOWING COMPONENTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
72	1	20838787	FAC4108-6710-LASWA	PMI I-II 10848:06H. CONNECTING LINK LATE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
73	1	20839024	FAC4108-6700	10848:06 H. PMI I-II.LONGITUDINAL CONEC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
74	1	20839026	FAC4108-6710-FWBEL	10848:06 H. PMI I-II.FWR BELLCRANK BALI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
75	1	20839027	FAC4108-6710-AFBCK	10848:06 H. PMI I-II. AFT BELCRANK BALI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
76	2	20830564	FAC4108-53	CONNECTING LINK AFT PINTURA DETERIORADA,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
77	2	20839025	FAC4108-6710-AFWBM	10848:06 H. PMI I-II.WALKING BEAM PRESE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
78	0,500	11511086	FAC4108	6.8 INSPECT PRIMARY SERVOS AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
79	0,500	11511086	FAC4108	6.8 INSPECT PRIMARY SERVOS AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
80	0,500	11511086	FAC4108	6.8 INSPECT PRIMARY SERVOS AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
81	0,500	11511086	FAC4108	6.8 INSPECT PRIMARY SERVOS AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
82	0,500	11511086	FAC4108	6.8 INSPECT PRIMARY SERVOS AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
83	0,500	11511086	FAC4108	6.8 INSPECT PRIMARY SERVOS AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
84	0,500	11511086	FAC4108	6.8 INSPECT PRIMARY SERVOS AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
85	0,500	11511086	FAC4108	6.8 INSPECT PRIMARY SERVOS AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
86	0,500	11511086	FAC4108	6.57 HIRSS> INSPECT AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
87	1,500	20834759	FAC0007-6320-MXMSN	REQUERIDO CONTINUAR TROUBLESHOOTING PROC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
88	2	11511098	FAC4108	6.15 INSPECT MAIN TRANSMISSION MOUNTS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
89	2	20832932	FAC4120-53	EFECTUAR REMOCION DEL GLARE SHIELD INSTR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
90	3	20832931	FAC4120-34	EFECTUAR REMOCION DE LOS EQUIPOS ELECTRO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
91	3	20832931	FAC4120-34	EFECTUAR REMOCION DE LOS INSTRUMENTOS DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
92	1	20838776	FAC4138-05	EFECTUAR INSTALACION ARNES ELECTRICO SIS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
93	8	20839566	FAC4120-5600	REMOVER VIDRIO CENTRAL POR FACILIDAD DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
94	6	20839566	FAC4120-5600	PERNOS QUE ASEGURAN LOS VIDRIOS LADO PIL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
95	9	20839759	FAC0007-6420	7713:41H. ARONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
96	7	20838907	FAC4120-5300	REMOVER SIGNAL DATA CONVERTERS, RATE GYR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: LUIS FERNEY GALLEGO GORDON	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL
	3. CEDULA:	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 2465	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	3	20836703	FAC4134-3210	7885:00 H 120 H (01) DISCO GIRATORIO DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	5	20833736	FAC4134-53	LOWER WINDOW RH REQUIERE SER REMOVIDA PO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
3	8	20834955	FAC4134-2700	7485:00 INSP 120H CONTROL RODS FWD, AFT,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
4	2,500	20834955	FAC4134-2700	CONTROLES DE VUELO DE CANAL FWD ESTAN RE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
5	2,500	20834955	FAC4134-2700	CONTROLES DE VUELO DE CANAL LAT. ESTAN R		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
6	3	11521316	FAC4134-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
7	0,500	11513543	FAC4134	PRIMARY SERVO INSPECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
8	1	20833736	FAC4134-53	HONGOS Y SUCIEDAD EN ESTRUCTRURA DE PLAT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
9	1	20834706	FAC4134-6730-FWDSV	SERVO PRIMARIO DE LA POSICION FORWARD NO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
10	1,500	20833736	FAC4134-53	COMPONENTE SELLANTE EN MAL ESTADO EN BAS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
11	2	20834433	FAC4134-6730-PTRIM	PITCH TRIM SE ENCUENTRA REMOVIDO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
12	2	20834707	FAC4134-6730-LATSV	SERVO PRIMARIO DE LA POSICION LATERAL NO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
13	0,500	20836900	FAC4134-2900	7485:00H 120H ACOPLE HEMBRA DE PITCH TRI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
14	1	20834433	FAC4134-6730-PTRIM	120H 7485:00HRS PITCH TRIM PRESENTA ESCA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
15	1	20834433	FAC4134-6730-PTRIM	REQUERIDO EFECTUAR BLEED DE LOS 3 SISTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
16	1	20834706	FAC4134-6730-FWDSV	120 H 7485 H DURANTE INSCPECCIION DE RE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
17	2	40144262	FAC4134-6210-MRB02	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
18	2,500	20836051	FAC4134-6710-LASWA	REQUERIDO EFECTUAR CHEQUEO DE REGLAJES D		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
19	8	20836051	FAC4134-6710-LASWA	REQUERIDO CONTINUAR CON CHEQUEO DE REGLA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
20	8	20833736	FAC4134-53	EFECTUAR CHEQUEO DE REGLAJE DEL ROTOT DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
21	8	20837706	FAC4134-2910-HYDPM	BOMBA HIDRAULICA S/N K1183ABR EN POSICIO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
22	6	20837841	FAC0007-6200	PITCH CONTROL ROD AMARILLO DEL ROTOR PRI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		11/02/2023
23	3	11522768	FAC0007-27	PERFORM A TAIL ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
24	5	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
25	8	11522768	FAC0007-27	REQUERIDO CONTINUAR TAREA DE REGLAJES CO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
26	1	11522768	FAC0007-27	PERFORM A TAIL ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
27	3	20838344	FAC0007-6710	7704:30H DURANTE CHEQUEO OPERACIONAL DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
28	4	11522768	FAC0007-27	REQUERIDO CONTINUAR TAREA DE REGLAJES CO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
29	1	20838391	FAC4138-6730-SCLTV	REQUERIDO REMOVER SERVO REFORZADOR DE CO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
30	1	20838398	FAC4138-6730-LATSV	REQUERIDO REMOVER SERVO PRIMARIO S/N B30		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
31	1	20838547	FAC4138-6730-PTRIM	REQUERIDO REMOVER CONJUNTO PITCH TRIM S/		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
32	1	20838645	FAC4138-2910-HYDPM	REQUERIDO REMOVER BOMBA HIDRAULICA POSIC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
33	2	20838394	FAC4138-6730-FWDSV	REQUERIDO REMOVER SERVO PRIMARIO S/N B30		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
34	2	20838396	FAC4138-6730-AFTSV	REQUERIDO REMOVER SERVO PRIMARIO S/N B30		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
35	0,500	20836593	FAC4138-53	FRENO DE LA VALVULA HEATER BLOWER AUSENT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
36	1	11531066	FAC4138	PRIMARY SERVO INSPECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
37	1	20836593	FAC4138-53	ESCAPE POR LA DESCONEXION RAPIDA DE RETO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
38	1,500	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
39	2	20838396	FAC4138-6730-AFTSV	ACOPLES HEMBRA (03) EAS DEL MANIFOLD DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
40	2	20838674	FAC4138-2910-MTBUP	2640:00H. 120H. MOTOR DE BOMBA HIDRAULIC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
41	1	20838401	FAC4138-6710	CANAL DE AFT CONTROLES DE VUELO SE ENCUE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
42	1	20838401	FAC4138-6710	CANAL DE FORWARD EN CONTROLES DE VUELO S		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023

43	2	20838401	FAC4138-6710	CANAL DE AFT EN CONTROLES DE VUELO PRESE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
44	2	20838401	FAC4138-6710	CANAL DE LATERAL PRESENTA CORROSION EN P		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
45	2	20838401	FAC4138-6710	CANAL DE LATERAL CONTROLES DE VUELO SE E		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
46	0,500	11528892	FAC4138-14	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
47	0,500	20838674	FAC4138-2910-MTBUP	BACKUP HIDRAULIC PUMP MOTOR SE ENCUENTRA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
48	0,500	20838674	FAC4138-2910-MTBUP	MOTOR DE BOMBA HIDRAULICA BACKUP S/N B10		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
49	1	11528697	FAC4138-05	LUBRICATE SWASHPLATE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
50	1	20838394	FAC4138-6730-FWDSV	2640:00H. 120H. ESCAPE HIDRAULICO POR LO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
51	1	20838401	FAC4138-6710	2640:00H. 120H. BALINERAS Y BUJES DE LAS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
52	1,500	20838396	FAC4138-6730-AFTSV	PRIMARY SERVO POSICION AFT SE ENCUENTRA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
53	2	20838401	FAC4138-6710	CANAL DE AFT CONTROLES DE VUELO SE ENCUE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
54	0,500	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
55	1	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
56	1	11528892	FAC4138-14	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
57	2,500	20838391	FAC4138-6730-SCLTV	COLLECTIVE BOOST SERVO SE ENCUENTRA REMO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
58	3	20838394	FAC4138-6730-FWDSV	PRIMARY SERVO FORWARD SE ENCUENTRA REMOV		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
59	0,500	20836593	FAC4138-53	WEAR STRIP STA 295 RIEL LH DE LA SLIDING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
60	1	20838645	FAC4138-2910-HYDPM	2640:00H. 120H. BOMBA HIDRAULICA S/N K22		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
61	1	20838645	FAC4138-2910-HYDPM	HIDRAULIC PUMP POSICION BACKUP SE ENCUEN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
62	1	20838645	FAC4138-2910-HYDPM	TAPON FRONTAL BOMBA HIDRAULICA BACKUP AU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
63	1,500	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
64	3	20838547	FAC4138-6730-PTRIM	PITC TRIM ASSY SE ENCUENTRA REMOVIDO.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
65	0,500	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
66	0,500	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
67	1	11528892	FAC4138-14	MAIN ROTOR SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
68	1	11529561	FAC4138-6210-MRB01	INSTALL TIP CAP		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
69	1,500	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
70	1,500	20838398	FAC4138-6730-LATSV	CORROSION EN LAS BALINERAS DE LOS PRIMAR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
71	2	11528892	FAC4138-14	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
72	0,500	11511086	FAC4108	5.9 INSPECT TAIL ROTOR SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
73	0,500	11511086	FAC4108	5.9 INSPECT TAIL ROTOR SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
74	1	11511086	FAC4108	5.9 INSPECT TAIL ROTOR SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
75	1	11511086	FAC4108	5.9 INSPECT TAIL ROTOR SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
76	1	11511086	FAC4108	5.9 INSPECT TAIL ROTOR SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
77	1	11511086	FAC4108	5.9 INSPECT TAIL ROTOR SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
78	1	11511086	FAC4108	5.9 INSPECT TAIL ROTOR SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
79	0,500	20838547	FAC4138-6730-PTRIM	REQUERIDO CONTINUACION PROCEDIMIENTO DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
80	0,500	40146130	FAC4138-6210-MRB04	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
81	0,500	40146135	FAC4138-6210-MRB02	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
82	0,500	40146153	FAC4138-6210-MRB03	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
83	1	11529561	FAC4138-6210-MRB01	TEST MAIN ROTOR BLADE PRESSURE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
84	1	20838391	FAC4138-6730-SCLTV	REQUERIDO CONTINUAR CON INSTALACION DE C		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
85	1	40146136	FAC4138-6210-MRB01	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
86	2	20838398	FAC4138-6730-LATSV	PRIMARY SERVO POSICION LATELAL SE ENCUEN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
87	2	20840000	FAC4104-2910-MTBUP	11800:00H PMI-II MOTOR DE LA BACKUP S/N		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
88	5	20839945	FAC4138-2910-MTBUP	2640:00H 120H DURANTE PRUEBAS CON EL SIS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023









	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: LUIS ALBERTO PALACIOS NIETO	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL Y ESTRUCTURAS
	3. CEDULA: 80352278	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 424	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	8	40108579	FABRICACION TANQUES	INSTALACION PANELES DE COMPUESTO PAREDES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	8	40108579	FABRICACION TANQUES	INSTALACION PANELES DE COMPUESTO PAREDES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
3	8	40108579	FABRICACION TANQUES	ADECUACION TAPA TANQUE PARTE SUPERIOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
4	6	20834425	FAC0007-53	RAQUETA RH DEL OIL COOLER PRESENTA RAJAD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
5	8	40108579	FABRICACION TANQUES	ADECUACION TAPA TANQUE PARTE SUPERIOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
6	8	40108579	FABRICACION TANQUES	ADECUACION TAPA TANQUE PARTE SUPERIOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
7	8	40108579	FABRICACION TANQUES	ADECUACION TAPA TANQUE PARTE SUPERIOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
8	8	40108579	FABRICACION TANQUES	INSTALACION PANELES DE COMPUESTO PAREDES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
9	8	40108579	FABRICACION TANQUES	INSTALACION PANELES DE COMPUESTO PAREDES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
10	8	40108579	FABRICACION TANQUES	INSTALACION PANELES DE COMPUESTO PAREDES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
11	8	40108579	FABRICACION TANQUES	INSTALACION PANELES DE COMPUESTO PAREDES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
12	8	40108579	FABRICACION TANQUES	INSTALACION PANELES DE COMPUESTO PAREDES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
13	8	40108579	FABRICACION TANQUES	INSTALACION PANELES DE COMPUESTO PAREDES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
14	8	40108579	FABRICACION TANQUES	INSTALACION PANELES DE COMPUESTO PAREDES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
15	8	40108579	FABRICACION TANQUES	INSTALACION PANELES DE COMPUESTO PAREDES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
16	8	40108579	FABRICACION TANQUES	FABRICACION TANQUES INTERNO RANGO EXTEND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
17	8	40108579	FABRICACION TANQUES	FABRICACION TANQUES INTERNO RANGO EXTEND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
18	8	40108579	FABRICACION TANQUES	FABRICACION TANQUES INTERNO RANGO EXTEND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
19	8	40108579	FABRICACION TANQUES	FABRICACION TANQUES INTERNO RANGO EXTEND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
20	6	40108579	FABRICACION TANQUES	FABRICACION TANQUES INTERNO RANGO EXTEND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
21	7	40108579	FABRICACION TANQUES	FABRICACION TANQUES INTERNO RANGO EXTEND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
22	7	40108579	FABRICACION TANQUES	FABRICACION TANQUES INTERNO RANGO EXTEND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: OMAR FREDY FORERO LEON	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL Y NDI
	3. CEDULA: 86047403	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 347	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	1,500	20835472	FAC0007-6520-TRGBA	EFECTUAR CUMPLIMIENTO AL H-60-22-AMAM-08		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	3	20835472	FAC0007-6520-TRGBA	PALAS DEL ROTOR DE COLA SE ENCUENTRAN RE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
3	3,500	20835472	FAC0007-6520-TRGBA	T/R SERVO SE ENCUENTRA REMOVIDO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
4	1	20835472	FAC0007-6520-TRGBA	EFECTUAR SERVICIO A LA TAIL GEAR BOX VV		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
5	1,500	20835472	FAC0007-6520-TRGBA	REQUERIDO CONTINUAR CON LA INSTALACION D		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
6	5,500	20835472	FAC0007-6520-TRGBA	PALAS DEL ROTOR DE COLA SE ENCUENTRAN RE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
7	3	20835472	FAC0007-6520-TRGBA	EJE DE LA IV SECTION SE ENCUENTRA REMOVI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
8	5	20835472	FAC0007-6520-TRGBA	CAJA ROTOR DE COLA SE ENCUENTRA REMOVIDA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
9	6	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
10	0,250	11522788	FAC0007-05	CABIN SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
11	0,250	11522788	FAC0007-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
12	0,250	11522788	FAC0007-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
13	0,250	11522788	FAC0007-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
14	0,500	11522788	FAC0007-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
15	1	11522765	FAC0007	PRIMARY SERVO INSPECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
16	1	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
17	4,500	20835148	FAC0007-2910-MDASP	MODULO DE ASISTENCIA PILOTO SE ENCUENTRA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
18	3,500	20835472	FAC0007-6520-TRGBA	PERNOS POLEAS PSTA 199 N/P SS27576-5-28		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
19	4,500	20835472	FAC0007-6520-TRGBA	EFECTUAR INSPECCION NDI A 02 PERNOS POLE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
20	1	40144420	FAC0007-6210-MRB03	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
21	1	40144421	FAC0007-6210-MRB02	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
22	1	40144422	FAC0007-6210-MRB01	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
23	2	40144423	FAC0007-6210-MRB04	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
24	3	20834757	FAC0007-6220	04 DAMPER M/R REQUIEREN REEMPLAZO FLUIDO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
25	1	20835148	FAC0007-2910-MDASP	MODULO DE ASISTENCIA PILOTO NO TIENE INS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
26	2	11522765	FAC0007	INSPECT FOR FOREIGN OBJECT DAMAGE AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
27	5	20837568	FAC0007-7320	TUERCA DE GUAYA DE CONTROL DEL USILLO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
28	8	20834760	FAC0007-2910-HYDPM	REQUERIDO EFECTUAR BLEED AL SISTEMA HIDR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
29	6	20837761	FAC0007-6710-PV103	PERNO PIVOTE WALKING BEAM SE ENCUENTRA M		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		11/02/2023
30	8	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
31	8	11522768	FAC0007-27	REQUERIDO CONTINUAR TAREA DE REGLAJES DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
32	4	20834425	FAC0007-53	SOPORTE INFERIOR PANTALLA RADAR METEREOL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
33	4	20835472	FAC0007-6520-TRGBA	EFECTUAR PERFORM FUNCTION CHECK POR IN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
34	1	11522765	FAC0007	42. INSTALL ENGINE AIR INLETS BEFORE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
35	1	11522765	FAC0007	43. PERFORM HIT BASELINE PROCEDURES FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
36	1	11522765	FAC0007	44. PERFORM HIT BASELINE PROCEDURES FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
37	1	11522765	FAC0007	45. PERFORM MAXIMUM POWER CHECKS ENGINE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
38	1	11522765	FAC0007	46. PERFORM MAXIMUM POWER CHECKS ENGINE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
39	1	11522765	FAC0007	REMOVE TRACK AND BALANCE EQUIPEMENT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
40	1	11522765	FAC0007	DECLARACIÒN DE AERONAVEGABILIDAD ASI:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
41	1	11522765	FAC0007	41. PERFORM MAIN ROTOR TRACK AND BALANCE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
42	0,300	40142705	FAC4108-7200-ENG01	REMOVE THE LDS ASSEMBLIES IAW APPLICABLE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023

43	0,300	40142705	FAC4108-7200-ENG01	DISASSEMBLE THE LDS ASSEMBLIES IAW		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
44	0,300	40142706	FAC4108-7200-ENG02	REMOVE THE LDS ASSEMBLIES IAW APPLICABLE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
45	0,300	40142706	FAC4108-7200-ENG02	DISASSEMBLE THE LDS ASSEMBLIES IAW		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
46	0,400	40142705	FAC4108-7200-ENG01	GAIN ACCESS TO ENGINE COMPARTMENTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
47	0,400	40142706	FAC4108-7200-ENG02	GAIN ACCESS TO ENGINE COMPARTMENTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
48	0,500	40137378	FAC4108-2910-HYDPM	INSPECT HYDRAULIC PUMP FOR THE FILTER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
49	0,500	40137378	FAC4108-2910-HYDPM	IF NO METAL FILTERS, OR A MIX OF		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
50	0,500	40137379	FAC4108-2910-HYDPM	INSPECT HYDRAULIC PUMP FOR THE FILTER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
51	0,500	40137379	FAC4108-2910-HYDPM	IF NO METAL FILTERS, OR A MIX OF		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
52	0,500	40137380	FAC4108-2910-HYDPM	INSPECT HYDRAULIC PUMP FOR THE FILTER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
53	0,500	40137380	FAC4108-2910-HYDPM	IF NO METAL FILTERS, OR A MIX OF		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
54	1	40137378	FAC4108-2910-HYDPM	INSTALL METAL FILTERS (P/N M8815/32(AV)		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
55	1	40137379	FAC4108-2910-HYDPM	INSTALL METAL FILTERS (P/N M8815/32(AV)		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
56	1	40137380	FAC4108-2910-HYDPM	INSTALL METAL FILTERS (P/N M8815/32(AV)		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
57	2	11511086	FAC4108	6.23 INSPECT MAIN ROTOR SPINDLES AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
58	2	40142705	FAC4108-7200-ENG01	REFER TO THE ADDENDUM TO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
59	2	40142705	FAC4108-7200-ENG01	REFER TO THE ADDENDUM. INSPECT THE LDS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
60	2	40142705	FAC4108-7200-ENG01	IF AN LDS DRIVE PIN IS NOT CONFIGURED		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
61	3	11511086	FAC4108	6.23 INSPECT MAIN ROTOR SPINDLES AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
62	5	11511086	FAC4108	6.23 INSPECT MAIN ROTOR SPINDLES AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
63	8	11511086	FAC4108	6.23 INSPECT MAIN ROTOR SPINDLES AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
64	8	20839434	FAC4108-6220-ROJO0	BRACKET ANTIFLAP SPINDLE ROJO PRESENTA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
65	4	20839434	FAC4108-6220-ROJO0	BRACKET ANTIFLAP SPINDLE ROJO PRESENTA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
66	4	20839639	FAC4108-6220-MRBIF	REMOVER 04 BUSHINGS DEL CONJUNTO DEL BIF		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
67	1	11511086	FAC4108	6.33 INSPECT OIL COOLER AND RADIATOR AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
68	1	11511086	FAC4108	6.33 INSPECT OIL COOLER AND RADIATOR AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
69	1,500	11511086	FAC4108	6.33 INSPECT OIL COOLER AND RADIATOR AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
70	1,500	11511086	FAC4108	6.33 INSPECT OIL COOLER AND RADIATOR AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
71	2	11511086	FAC4108	6.33 INSPECT OIL COOLER AND RADIATOR AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
72	7	11511086	FAC4108	6.24 INSTALL MAIN ROTOR ROTATING SCISSOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: JUAN CARLOS USMA GIRALDO	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL
	3. CEDULA: 10278799	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 299	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	8	11531366	FAC4138-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN VI POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
2	3,500	11522787	FAC0007-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN V POR CONDICIÓN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
3	4,500	20834425	FAC0007-53	SECCIONES DE TAIL CONE Y TRANSICION PRES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
4	0,500	11522765	FAC0007	5.15 CLOSE UP AREA AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
5	0,500	11522765	FAC0007	5.15 CLOSE UP AREA AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
6	7	11522765	FAC0007	INSTALL TRACK AND BALANCE EQUIPEMENT AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
7	8	11519266	FAC4120-14	5. INSPECT MAIN LANDING GEAR DRAG BEAM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
8	2	11531066	FAC4138	2.27 INSTALL INTERNAL HOIST UPPER MOUNT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
9	4	11531066	FAC4138	INSPECT MAIN TRANSMISSION SUPPORT BEAMS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
10	1	11515599	FAC4120	3.8 INSPECT TRANSITION SECTION AVIONICS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
11	2,500	11515599	FAC4120	3.7 INSPECT ACCESSIBLE INTERIOR AREA AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
12	4,500	11515599	FAC4120	3.7 INSPECT ACCESSIBLE INTERIOR AREA AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
13	0,500	20839149	FAC4137-6210-MRB01	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
14	0,500	20839150	FAC4137-6210-MRB02	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
15	0,500	20839152	FAC4137-6210-MRB03	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
16	0,500	20839153	FAC4137-6210-MRB04	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
17	2,500	20839146	FAC4137-6220	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
18	3,500	20839115	FAC4137-7200-ENG01	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
19	0,500	11511086	FAC4108	6.57 HIRSS> INSPECT AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
20	0,500	11511086	FAC4108	6.57 HIRSS> INSPECT AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
21	0,500	11511086	FAC4108	6.57 HIRSS> INSPECT AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
22	0,500	11511086	FAC4108	6.57 HIRSS> INSPECT AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
23	1	11511086	FAC4108	6.57 HIRSS> INSPECT AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
24	1	11511086	FAC4108	6.57 HIRSS> INSPECT AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
25	1	11511086	FAC4108	6.57 HIRSS> INSPECT AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
26	1	11511086	FAC4108	6.57 HIRSS> INSPECT AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
27	1	11511086	FAC4108	6.57 HIRSS> INSPECT AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
28	1	11511086	FAC4108	6.57 HIRSS> INSPECT AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
29	0,500	11517488	FAC4120	2.7 INSPECT GUNNER'S WINDOWS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
30	0,500	11517488	FAC4120	2.7 INSPECT GUNNER'S WINDOWS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
31	0,500	11517488	FAC4120	2.7 INSPECT GUNNER'S WINDOWS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
32	1	11517488	FAC4120	2.7 INSPECT GUNNER'S WINDOWS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
33	1	20832932	FAC4120-53	REMOVER UPPER FUSELAGE FAIRING RH POR FA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
34	4,500	11517488	FAC4120	2.7 INSPECT GUNNER'S WINDOWS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
35	1	11517488	FAC4120	2.21 INSPECT CABIN ELECTRICAL WIRING AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
36	2	11517488	FAC4120	2.21 INSPECT CABIN ELECTRICAL WIRING AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
37	2	11517488	FAC4120	2.24 INSPECT CARGO HOOK		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
38	3	11517488	FAC4120	2.21 INSPECT CABIN ELECTRICAL WIRING AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
39	6	20832932	FAC4120-53	EFECTUAR REMOCION PANEL DE PISO CABINA D		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
40	2	20839758	FAC0007-6510	7713:41H. ARONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
41	3	20839759	FAC0007-6420	7713:41H. ARONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
42	4	20839757	FAC0007-7200	7713:41H. ARONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023

43	0,500	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN IV POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
44	1	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN II POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
45	1	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN III POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
46	1	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN III POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
47	4,500	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN II POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: JORGE ALBERTO FORERO SANCHEZ	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL
	3. CEDULA: 11432731	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 283	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	3,500	20836695	FAC0007-6710-AFBCK	7704:30H 120H BAFT BELLCRANK PRESENTA CO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	4,500	20834756	FAC0007-6220-SCISS	SWASHPLATE SPHERICAL BEARING PRESENTA JU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
3	8	20834425	FAC0007-53	EFECTUAR LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TODOS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
4	1	20834753	FAC0007-6730-FWDSV	SERVO PRIMARIO FORWARD PRESENTA ESCAPE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
5	2	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
6	2	20834755	FAC0007-6730-LATSV	SERVO PRIMARIO DE LATERAL SE ENCUENTRA R		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
7	3	20834753	FAC0007-6730-FWDSV	SERVO PRIMARIO FORWARD SE ENCUENTRA REMO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
8	6	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
9	0,250	11522788	FAC0007-05	CABIN SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
10	0,250	11522788	FAC0007-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
11	0,250	11522788	FAC0007-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
12	0,250	11522788	FAC0007-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
13	0,500	11522788	FAC0007-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
14	1	11522765	FAC0007	PRIMARY SERVO INSPECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
15	1	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
16	4,500	20835148	FAC0007-2910-MDASP	MODULO DE ASISTENCIA PILOTO SE ENCUENTRA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
17	8	11520025	FAC0007-28	PERFORM FUEL FEED SYSTEMS TEST (WP		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
18	0,500	40144420	FAC0007-6210-MRB03	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
19	0,500	40144421	FAC0007-6210-MRB02	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
20	1	40144422	FAC0007-6210-MRB01	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
21	1	40144423	FAC0007-6210-MRB04	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
22	2	11520025	FAC0007-28	PERFORM FUEL FEED SYSTEMS TEST (WP		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
23	3	20834757	FAC0007-6220	04 DAMPER M/R REQUIEREN REEMPLAZO FLUIDO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
24	1	20835148	FAC0007-2910-MDASP	MODULO DE ASISTENCIA PILOTO NO TIENE INS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
25	3,500	20834425	FAC0007-53	EFECTUAR LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TODOS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
26	3,500	20835729	FAC0007-5340-TRPYN	ANTENAS FM Y TROOP COMANDER SE ENCUENTRA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
27	8	20837760	FAC0007-6200	PITCH CONTROL ROD NEGRO DEL ROTOR PRINCI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
28	6	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		11/02/2023
29	3	11522768	FAC0007-27	PERFORM A TAIL ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
30	5	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
31	0,300	11520034	FAC0007-53	REALICE INSPECCION POR FOD.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
32	0,500	11522788	FAC0007-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
33	0,500	11522788	FAC0007-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
34	0,500	11522788	FAC0007-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
35	0,700	11522788	FAC0007-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
36	1	11522788	FAC0007-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
37	4,500	11522793	FAC0007-14	MAIN ROTOR SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
38	1	11522768	FAC0007-27	PERFORM A TAIL ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
39	3	20838344	FAC0007-6710	7704:30H DURANTE CHEQUEO OPERACIONAL DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
40	4	11522768	FAC0007-27	REQUERIDO CONTINUAR TAREA DE REGLAJES CO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
41	1,500	11531066	FAC4138	CHECK PITCH CONTROL ROD BOLTS TORQUE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
42	1,500	11531066	FAC4138	CHECK MAIN ROTOR DAMPER ATTACH BOLTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023

43	2	20838401	FAC4138-6710	REQUERIDA REMOCION DEL CANAL DE AFT EN C		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
44	3	20838401	FAC4138-6710	REQUERIDA REMOCION DEL CANAL DE LATERAL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
45	3	20838401	FAC4138-6710	CANAL DE FORWARD CONTROLES DE VUELO PRES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
46	5	20838401	FAC4138-6710	REQUERIDO REMOCION DEL CANAL DE FORWARD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
47	1	20838401	FAC4138-6710	CANAL DE AFT CONTROLES DE VUELO SE ENCUE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
48	1	20838401	FAC4138-6710	CANAL DE FORWARD EN CONTROLES DE VUELO S		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
49	2	20838401	FAC4138-6710	CANAL DE AFT EN CONTROLES DE VUELO PRESE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
50	2	20838401	FAC4138-6710	CANAL DE LATERAL PRESENTA CORROSION EN P		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
51	2	20838401	FAC4138-6710	CANAL DE LATERAL CONTROLES DE VUELO SE E		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
52	0,500	11528892	FAC4138-14	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
53	0,500	20838674	FAC4138-2910-MTBUP	BACKUP HIDRAULIC PUMP MOTOR SE ENCUENTRA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
54	0,500	20838674	FAC4138-2910-MTBUP	MOTOR DE BOMBA HIDRAULICA BACKUP S/N B10		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
55	1	11528697	FAC4138-05	LUBRICATE SWASHPLATE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
56	1	20838394	FAC4138-6730-FWDSV	2640:00H. 120H. ESCAPE HIDRAULICO POR LO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
57	1	20838401	FAC4138-6710	2640:00H. 120H. BALINERAS Y BUJES DE LAS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
58	1,500	20838396	FAC4138-6730-AFTSV	PRIMARY SERVO POSICION AFT SE ENCUENTRA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
59	2	20838401	FAC4138-6710	CANAL DE AFT CONTROLES DE VUELO SE ENCUE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
60	3	20838394	FAC4138-6730-FWDSV	PRIMARY SERVO FORWARD SE ENCUENTRA REMOV		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
61	5	20834759	FAC0007-6320-MXMSN	REQUERIDO CONTINUAR TROUBLESHOOTING PROC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
62	0,500	20836593	FAC4138-53	WEAR STRIP STA 295 RIEL LH DE LA SLIDING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
63	1	20838645	FAC4138-2910-HYDPM	2640:00H. 120H. BOMBA HIDRAULICA S/N K22		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
64	1	20838645	FAC4138-2910-HYDPM	HIDRAULIC PUMP POSICION BACKUP SE ENCUEN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
65	1	20838645	FAC4138-2910-HYDPM	TAPON FRONTAL BOMBA HIDRAULICA BACKUP AU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
66	1,500	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
67	3	20838547	FAC4138-6730-PTRIM	PITC TRIM ASSY SE ENCUENTRA REMOVIDO.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
68	0,500	11528467	FAC4138-05	TAIL ROTOR PYLON SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
69	0,500	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
70	1	11528892	FAC4138-14	MAIN ROTOR SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
71	1	11529561	FAC4138-6210-MRB01	INSTALL TIP CAP		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
72	1,500	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
73	1,500	20838398	FAC4138-6730-LATSV	CORROSION EN LAS BALINERAS DE LOS PRIMAR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
74	2	11528892	FAC4138-14	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
75	0,500	20838547	FAC4138-6730-PTRIM	REQUERIDO CONTINUACION PROCEDIMIENTO DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
76	0,500	40146130	FAC4138-6210-MRB04	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
77	0,500	40146135	FAC4138-6210-MRB02	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
78	0,500	40146153	FAC4138-6210-MRB03	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
79	1	11529561	FAC4138-6210-MRB01	TEST MAIN ROTOR BLADE PRESSURE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
80	1	20838391	FAC4138-6730-SCLTV	REQUERIDO CONTINUAR CON INSTALACION DE C		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
81	1	40146136	FAC4138-6210-MRB01	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
82	2	20838398	FAC4138-6730-LATSV	PRIMARY SERVO POSICION LATELAL SE ENCUEN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
83	2	20840000	FAC4104-2910-MTBUP	11800:00H PMI-II MOTOR DE LA BACKUP S/N		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
84	5	20839945	FAC4138-2910-MTBUP	2640:00H 120H DURANTE PRUEBAS CON EL SIS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: JOSE RODRIGO BARRERA BARRERA	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL
	3. CEDULA: 4219101	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 2463	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	0,500	20833736	FAC4134-53	PUERTA DE CARGA RH/LH SISTEMA JETTISON C		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	1	20833736	FAC4134-53	PUESTA DE CARGA RH SELLOS INFERIORES DES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
3	2	20833736	FAC4134-53	SELLO AL LADO DE MANIJA INTERNA PUERTA R		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
4	2	20834951	FAC4134-53	7485:00 INSP 120H PISO DE CARGA EN 04 PU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
5	2,500	20834952	FAC4134-5300	7485:00 INSP 120H CUBIERTA SUPERIOR DE L		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
6	8	20834955	FAC4134-2700	7485:00 INSP 120H CONTROL RODS FWD, AFT,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
7	2,500	20834955	FAC4134-2700	CONTROLES DE VUELO DE CANAL FWD ESTAN RE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
8	2,500	20834955	FAC4134-2700	CONTROLES DE VUELO DE CANAL LAT. ESTAN R		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
9	3	11521316	FAC4134-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
10	0,500	11513543	FAC4134	PRIMARY SERVO INSPECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
11	1	20833736	FAC4134-53	HONGOS Y SUCIEDAD EN ESTRUCTRURA DE PLAT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
12	1	20834706	FAC4134-6730-FWDSV	SERVO PRIMARIO DE LA POSICION FORWARD NO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
13	1,500	20833736	FAC4134-53	COMPONENTE SELLANTE EN MAL ESTADO EN BAS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
14	2	20834433	FAC4134-6730-PTRIM	PITCH TRIM SE ENCUENTRA REMOVIDO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
15	2	20834707	FAC4134-6730-LATSV	SERVO PRIMARIO DE LA POSICION LATERAL NO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
16	0,500	20836900	FAC4134-2900	7485:00H 120H ACOPLE HEMBRA DE PITCH TRI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
17	1	20834433	FAC4134-6730-PTRIM	120H 7485:00HRS PITCH TRIM PRESENTA ESCA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
18	1	20834433	FAC4134-6730-PTRIM	REQUERIDO EFECTUAR BLEED DE LOS 3 SISTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
19	1	20834706	FAC4134-6730-FWDSV	120 H 7485 H DURANTE INSCPECCIION DE RE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
20	2	40141520	FAC4134-6210-MRB03	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
21	2,500	20836051	FAC4134-6710-LASWA	REQUERIDO EFECTUAR CHEQUEO DE REGLAJES D		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
22	8	20836051	FAC4134-6710-LASWA	REQUERIDO CONTINUAR CON CHEQUEO DE REGLA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
23	8	20833736	FAC4134-53	EFECTUAR CHEQUEO DE REGLAJE DEL ROTOT DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
24	8	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
25	6	20837759	FAC0007-6200	PITCH CONTROL ROD AZUL DEL ROTOR PRINCIP		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		11/02/2023
26	3	11522768	FAC0007-27	PERFORM A TAIL ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
27	5	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
28	8	20834425	FAC0007-53	DUCTO DE VENTILACION CABINA LADO COPILOT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
29	4	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
30	4	11522768	FAC0007-27	REQUERIDO CONTINUAR TAREA DE REGLAJES CO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
31	1,500	20838546	FAC4138-05	ES REQUERIDO REMOVER EJE DE LA IV SECCIO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
32	2	20836592	FAC4138-34	REMOVER ACTUADOR DEL ESTABILIZADOR POR F		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
33	4,500	40146592	FAC4138-05	REMPLAZO DE BOTAS PALAS ROTOR DE COLA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
34	8	20838546	FAC4138-05	2640:00H. 120H. PYLON DE ROTOR DE COLA P		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
35	3,500	40146592	FAC4138-05	REMPLAZO DE BOTAS PALAS ROTOR DE COLA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
36	4,500	11528697	FAC4138-05	LUBRICATE TAIL WHEEL BEARINGS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
37	2	11531066	FAC4138	TAIL ROTOR BLADE HORN ASSEMBLY		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
38	2	11531066	FAC4138	TAIL ROTOR BLADE SPAR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
39	4	20838546	FAC4138-05	EJE DE LA IV SECCION SE ENCUENTRA REMOVI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
40	1	11528467	FAC4138-05	TAIL ROTOR PYLON SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
41	3	40146592	FAC4138-05	AM 663 MARCACION LINEAS HYD PYLON RC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
42	4	11528892	FAC4138-14	TAIL PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023

43	0,100	11531066	FAC4138	5.15 CLOSE UP AREA AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			23/02/2023
44	0,200	11531066	FAC4138	5.15 CLOSE UP AREA AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			23/02/2023
45	0,200	11531066	FAC4138	5.15 CLOSE UP AREA AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			23/02/2023
46	0,500	11528892	FAC4138-14	3. INSPECT MAIN LANDING GEAR DRAG BEAM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			23/02/2023
47	0,500	11531066	FAC4138	INSPECT FOR FOREIGN OBJECT DAMAGE AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			23/02/2023
48	0,500	11531066	FAC4138	INSTALL CABIN SOUNDPROOFING PANELS.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			23/02/2023
49	1	11528892	FAC4138-14	6. INSPECT ESSS FOR CORROSION AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			23/02/2023
50	2,500	11528467	FAC4138-05	CABIN SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			23/02/2023
51	2,500	11528467	FAC4138-05	TAIL ROTOR PYLON SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			23/02/2023
52	2	11528467	FAC4138-05	CABIN SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			24/02/2023
53	3	11528467	FAC4138-05	TRANSITION SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			24/02/2023
54	3	20839198	FAC4138-05	2640:00H 12OH EFECTUAR INSTALACION DEL S		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			24/02/2023
55	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
56	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
57	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
58	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
59	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
60	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
61	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
62	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
63	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
64	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
65	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
66	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
67	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
68	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
69	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
70	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
71	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
72	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
73	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
74	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
75	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
76	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
77	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
78	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
79	0,100	11511098	FAC4108	2.2 INSPECT HORIZONTAL STORES SUPPORTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
80	0,500	11511098	FAC4108	2.8 INSPECT TROOP/CARGO DOOR EXTERIOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
81	1	11511098	FAC4108	2.8 INSPECT TROOP/CARGO DOOR EXTERIOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
82	1	11511098	FAC4108	2.8 INSPECT TROOP/CARGO DOOR EXTERIOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
83	1	11511098	FAC4108	2.8 INSPECT TROOP/CARGO DOOR EXTERIOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			25/02/2023
84	7	20836592	FAC4138-34	CONJUNTO DE ACTUADORES DEL ESTABILIZADOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			27/02/2023
85	7	11550754	FAC4120-53	INSPECT TUB SECTION FOR CORROSION, LOOSE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE			28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: JHON FREDY MONTOYA BELTRAN	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL
	3. CEDULA: 71316853	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 850	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	0,500	20833736	FAC4134-53	PUERTA DE CARGA RH/LH SISTEMA JETTISON C		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	1	20833736	FAC4134-53	PUESTA DE CARGA RH SELLOS INFERIORES DES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
3	2	20833736	FAC4134-53	SELLO AL LADO DE MANIJA INTERNA PUERTA R		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
4	2	20834951	FAC4134-53	7485:00 INSP 120H PISO DE CARGA EN 04 PU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
5	2,500	20834952	FAC4134-5300	7485:00 INSP 120H CUBIERTA SUPERIOR DE L		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
6	8	20836703	FAC4134-3210	7885:00 H 120 H (01) DISCO GIRATORIO DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
7	1	20833736	FAC4134-53	BOLTS AND WASHERS EXHAUST DUCT APU PRESE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
8	2	20834954	FAC4134-2920-HYDAC	7485:00 INSP 120H ACUMULADOR BAJO, CARGA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
9	2,500	11521310	FAC4134-05	LUBRICATE MAIN LANDING GEAR WHEEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
10	2,500	11521310	FAC4134-05	LUBRICATE MAIN LANDING GEAR WHEEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
11	0,500	40143291	FAC4134-53	REINSTALAR TODOS LOS ELEMENTOS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
12	0,500	40143292	FAC4134-53	RETIRE LA CUBIERTA UBICADA ENTRE LA STA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
13	0,500	40143292	FAC4134-53	INSTALE LA CUBIERTA ANTERIORMENTE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
14	0,500	40143292	FAC4134-53	REALICE INSPECCION POR FOD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
15	1	20833736	FAC4134-53	VENTANILLA DE VENTILACION PUERTA COPILOT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
16	1	40143291	FAC4134-53	REALICE INSPECCION POR FOD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
17	4	20833736	FAC4134-53	CUBIERTAS DE LOS EJES DE LA II Y III SEC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
18	0,500	20836900	FAC4134-2900	7485:00H 120H ACOPLE HEMBRA DE PITCH TRI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
19	1	20834433	FAC4134-6730-PTRIM	120H 7485:00HRS PITCH TRIM PRESENTA ESCA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
20	1	20834433	FAC4134-6730-PTRIM	REQUERIDO EFECTUAR BLEED DE LOS 3 SISTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
21	1	20834706	FAC4134-6730-FWDSV	120 H 7485 H DURANTE INSCPECCIION DE RE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
22	2	40141519	FAC4134-6210-MRB01	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
23	2,500	20836051	FAC4134-6710-LASWA	REQUERIDO EFECTUAR CHEQUEO DE REGLAJES D		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
24	8	20836051	FAC4134-6710-LASWA	REQUERIDO CONTINUAR CON CHEQUEO DE REGLA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
25	8	20833736	FAC4134-53	EFECTUAR CHEQUEO DE REGLAJE DEL ROTOT DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
26	8	20837706	FAC4134-2910-HYDPM	BOMBA HIDRAULICA S/N K1183ABR EN POSICIO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
27	6	20837760	FAC0007-6200	PITCH CONTROL ROD NEGRO DEL ROTOR PRINCI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		11/02/2023
28	3	11522768	FAC0007-27	PERFORM A TAIL ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
29	5	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
30	8	11522768	FAC0007-27	REQUERIDO CONTINUAR TAREA DE REGLAJES CO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
31	4	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
32	4	11522768	FAC0007-27	REQUERIDO CONTINUAR TAREA DE REGLAJES CO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
33	1	20836593	FAC4138-53	REQUERIDA LA REMOCION DE LA ENGINE COWLI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
34	1,200	11528892	FAC4138-14	AFT MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
35	2,400	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
36	3,400	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
37	0,500	11528892	FAC4138-14	2. INSPECT PILOTS AND COPILOTS SEATS AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
38	0,500	11528892	FAC4138-14	5. INSPECT MAIN LANDING GEAR DRAG BEAM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
39	2	11528892	FAC4138-14	AFT MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
40	5	20836593	FAC4138-53	BALINERA MONOPODE ENGINE #2 PARTE SUPERI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
41	0,500	11531066	FAC4138	CLEAN TAIL WHEEL TOW ADAPTERS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
42	3,500	11528467	FAC4138-05	CABIN SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023

43	4	11528697	FAC4138-05	LUBRICATE MAIN LANDING GEAR WHEEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
44	0,300	40146490	FAC4138-28	REALICE INSPECCION POR FOD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
45	0,400	40146490	FAC4138-28	PREPARE LA AERONAVE PARA UN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
46	0,400	40146490	FAC4138-28	VERIFICAR EL CORRECTO AJUSTE DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
47	0,400	40146490	FAC4138-28	VERIFICAR EL CORRECTO ENRUTAMIENTO DE LA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
48	2,500	20836593	FAC4138-53	ENGINE COWLING RH REMOVIDA.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
49	4	20836593	FAC4138-53	ENGINE COWLING RH PRESENTA BUJES DESGAST		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
50	0,500	11528892	FAC4138-14	MAIN ROTOR SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
51	2	11528806	FAC4138-05	LUBRICATE BIFILAR EVERY 40 HOURS OR 30		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
52	5,500	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
53	0,100	11530601	FAC4138-2560-AIDKT	MAKE SURE AREA IS CLEAN AND FREE OF		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
54	0,100	40146303	FAC4138-05	EFECTUÉ INSPECCIÓN DE LOS TERMINALES POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
55	0,200	11530601	FAC4138-2560-AIDKT	ENSURE KIT IS PROPERLY MARKED USING THE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
56	0,200	11530601	FAC4138-2560-AIDKT	REPLACE ALL EXPIRATION DATED ITEMS WITH		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
57	0,200	11530601	FAC4138-2560-AIDKT	ENSURE THAT THE KIT CONTAINS NO SCHEDULE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
58	0,200	11530601	FAC4138-2560-AIDKT	ENSURE THAT CONTENTS OF THE KIT ARE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
59	0,200	11530601	FAC4138-2560-AIDKT	ENSURE THAT ITEMS ARE INSPECTED IN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
60	0,200	11530601	FAC4138-2560-AIDKT	ENSURE THAT A LIST OF CONTENTS IS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
61	0,200	11530601	FAC4138-2560-AIDKT	ENSURE THAT COMPONENT ITEMS OF FIRST AID		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
62	0,200	11530601	FAC4138-2560-AIDKT	ENSURE THAT SERVICEABLE TAG-MATERIEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
63	0,200	40146303	FAC4138-05	EFECTUÉ INSPECCIÓN DE LOS TERMINALES POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
64	0,200	40146303	FAC4138-05	REALICE INSPECCION POR FOD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
65	0,300	11530601	FAC4138-2560-AIDKT	PREPARE AIRCRAFT FOR MAINTENANCE AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
66	0,400	40146303	FAC4138-05	EFECTUÉ INSPECCIÓN DE LA GUAYA, POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
67	1,100	11528892	FAC4138-14	3. INSPECT MAIN LANDING GEAR DRAG BEAM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
68	1,500	11531066	FAC4138	INSTALL CABIN SOUNDPROOFING PANELS.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
69	2,500	11528467	FAC4138-05	CABIN SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
70	2	11528467	FAC4138-05	CABIN SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
71	3	11528467	FAC4138-05	TRANSITION SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
72	3	20839198	FAC4138-05	2640:00H 12OH EFECTUAR INSTALACION DEL S		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
73	0,500	11511098	FAC4108	3.5 INSPECT TRANSITION SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
74	0,500	11511098	FAC4108	3.5 INSPECT TRANSITION SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
75	0,500	11511098	FAC4108	3.5 INSPECT TRANSITION SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
76	0,500	11511098	FAC4108	3.5 INSPECT TRANSITION SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
77	0,500	11511098	FAC4108	3.6 INSPECT TAIL ROTOR CONTROL CABLES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
78	0,500	11511098	FAC4108	3.6 INSPECT TAIL ROTOR CONTROL CABLES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
79	0,500	11511098	FAC4108	3.6 INSPECT TAIL ROTOR CONTROL CABLES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
80	0,500	11511098	FAC4108	3.6 INSPECT TAIL ROTOR CONTROL CABLES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
81	0,500	11511098	FAC4108	3.6 INSPECT TAIL ROTOR CONTROL CABLES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
82	0,500	11511098	FAC4108	3.9 INSPECT TRANSITION SECTION EXTERIOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
83	0,500	11511098	FAC4108	3.9 INSPECT TRANSITION SECTION EXTERIOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
84	0,500	11511098	FAC4108	3.9 INSPECT TRANSITION SECTION EXTERIOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
85	7	20839198	FAC4138-05	2640:00H 12OH EFECTUAR INSTALACION DEL S		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
86	0,100	40146315	FAC4138-05	TURN OFF ALL ELECTRICAL POWER.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
87	0,100	40146315	FAC4138-05	AT PSTA 120.0, STA 700.12, WL 244.4, AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
88	0,100	40146315	FAC4138-05	CHECK TO MAKE SURE COAX CONNECTOR P550R		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
89	0,100	40146315	FAC4138-05	USING AT LEAST FOUR INCHES OF LOCKWIRE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
90	0,100	40146315	FAC4138-05	PLACE ONE STRAND THROUGH THE .040 INCH		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
91	0,100	40146315	FAC4138-05	TWIST THE TWO STRANDS CLOCKWISE AT 10		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
92	0,100	40146315	FAC4138-05	SWING TAIL DRIVESHAFT COVER CLOSED AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
93	0,100	40146315	FAC4138-05	REALICE INSPECCION POR FOD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
94	0,200	40146315	FAC4138-05	PREPARE HELICOPTER FOR MAINTENANCE.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
95	2	20839198	FAC4138-05	REQUERIDO REMOVER PLANOS SISTEMA ESSS PO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
96	4	20836593	FAC4138-53	BALINERA ESFERICA DEL SWASHPLATE DONDE A		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: JHON JAIRO CEBALLOS QUINTERO	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL
	3. CEDULA: 16919546	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 374	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	3,500	20836180	FAC4137-67	REQUERIDO EFECTUAR REGLAJES DE ROTOR DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	4,500	20836180	FAC4137-67	REQUERIDO CONTINUAR CON REGLAJES DE ROTO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
3	2	20828814	FAC4137-6520-TRGBA	SE REQUIERE EFECTUAR FUNCTION CHECK DE L		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
4	3	20836180	FAC4137-67	SE REUQIERE CONTINUAR CON REGLAJES COMPL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
5	3	20836180	FAC4137-67	REQUERIDO CONTINUAR CON REGLAJES DE ROTO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
6	3	20836180	FAC4137-67	SE REQUIERE CONTINUAR CON REGLAJES COMPL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
7	5	20836180	FAC4137-67	SE REQUIERE CONTINUAR CON REGLAJES COMPL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
8	6	20836180	FAC4137-67	REQUERIDO CONTINUAR CON REGLAJES COMPLET		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
9	2	20836180	FAC4137-67	REQUERIDO CONTINUAR CON REGLAJES COMPLET		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
10	3	20828814	FAC4137-6520-TRGBA	TAIL ROTOR SERVO REQUIERE CHEQUEO FUNCIO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
11	3	20836180	FAC4137-67	REQUERIDO CONTINUAR CON REGLAJES COMPLET		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
12	8	20834425	FAC0007-53	BURBUJAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
13	8	11517488	FAC4120	1.1 INSPECT COCKPIT EXTERIOR FOR CRACKS,		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
14	4	11509631	FAC4108-27	INSTALL MIXER TO PRIMARY SERVO CONTROL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
15	4	11509631	FAC4108-27	INSTALL YAW LEVER TO FORWARD QUADRANT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
16	8	20837759	FAC0007-6200	PITCH CONTROL ROD AZUL DEL ROTOR PRINCIP		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
17	6	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		11/02/2023
18	8	11522768	FAC0007-27	REQUERIDO CONTINUACION PROCEDIMIENTO DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
19	8	20837568	FAC0007-7320	TUERCA DE GUAYA DE CONTROL DEL USILLO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
20	8	20838392	FAC0007-6730-PTRIM	7704:30H INSP 120H PITCH TRIM S/N A339-0		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
21	3,500	20838481	MODULE TRANSFER PR	MODULO DE TRANSFERENCIA N.2 PRESENTA ESC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
22	4,500	20838392	FAC0007-6730-PTRIM	7704:30H INSP 120H PITCH TRIM S/N A339-0		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
23	4	11511086	FAC4108	4.9 INSPECT TAIL CONE SECTION II AND III		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
24	4	11511086	FAC4108	4.9 INSPECT TAIL CONE SECTION II AND III		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
25	4	11511086	FAC4108	5.5 INSPECT SECTION IV TAIL ROTOR DRIVE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
26	4	11511086	FAC4108	5.5 INSPECT SECTION IV TAIL ROTOR DRIVE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
27	2	11511086	FAC4108	4.9 INSPECT TAIL CONE SECTION II AND III		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
28	2	11511086	FAC4108	5.5 INSPECT SECTION IV TAIL ROTOR DRIVE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
29	2	11511086	FAC4108	6.32 INSPECT SECTION I TAIL ROTOR DRIVE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
30	2	11511086	FAC4108	6.32 INSPECT SECTION I TAIL ROTOR DRIVE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
31	2	11511086	FAC4108	4.9 INSPECT TAIL CONE SECTION II AND III		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
32	2	11511086	FAC4108	4.9 INSPECT TAIL CONE SECTION II AND III		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
33	4	11511086	FAC4108	4.9 INSPECT TAIL CONE SECTION II AND III		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
34	0,500	11511086	FAC4108	5.11 PMI-II REMOVE TAIL ROTOR SERVO AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
35	1	11511086	FAC4108	5.11 PMI-II REMOVE TAIL ROTOR SERVO AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
36	1	11511086	FAC4108	4.9 INSPECT TAIL CONE SECTION II AND III		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
37	2,500	11511086	FAC4108	5.11 PMI-II REMOVE TAIL ROTOR SERVO AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
38	3	11511086	FAC4108	4.9 INSPECT TAIL CONE SECTION II AND III		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
39	0,500	11511086	FAC4108	5.10 INSPECT TAIL ROTOR SERVO AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
40	0,500	11511086	FAC4108	5.10 INSPECT TAIL ROTOR SERVO AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
41	0,500	11511086	FAC4108	5.10 INSPECT TAIL ROTOR SERVO AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
42	0,500	11511086	FAC4108	5.10 INSPECT TAIL ROTOR SERVO AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023

43	0,500	11511086	FAC4108	5.10 INSPECT TAIL ROTOR SERVO AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
44	0,500	11511086	FAC4108	5.10 INSPECT TAIL ROTOR SERVO AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
45	1	11511086	FAC4108	5.10 INSPECT TAIL ROTOR SERVO AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
46	1	11511086	FAC4108	5.10 INSPECT TAIL ROTOR SERVO AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
47	1	11511086	FAC4108	5.10 INSPECT TAIL ROTOR SERVO AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
48	1	11511086	FAC4108	5.10 INSPECT TAIL ROTOR SERVO AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
49	1	11511086	FAC4108	5.10 INSPECT TAIL ROTOR SERVO AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
50	0,500	11511086	FAC4108	5.9 INSPECT TAIL ROTOR SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
51	3	11511086	FAC4108	5.10 INSPECT TAIL ROTOR SERVO AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
52	3,500	11511086	FAC4108	5.9 INSPECT TAIL ROTOR SYSTEM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
53	0,500	20830563	FAC4108-34	REQUERIDO REMOVER ANTENA VHF FM PARTE PO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
54	0,500	20839187	FAC4108-6310-SHF01	10848:06H. PMI I-II. 12 TUERCAS P/N: SS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
55	2	11511086	FAC4108	5.7 INSPECT INTERMEDIATE AND TAIL GEAR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
56	2	11511086	FAC4108	5.7 INSPECT INTERMEDIATE AND TAIL GEAR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
57	2	11511086	FAC4108	5.8 INSPECT TAIL ROTOR CONTROL SYSTEM AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: HERNANDO MARCELO FUEL MENESES	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL
	3. CEDULA: 87103012	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 3826	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	3	11521316	FAC4134-05	TAIL ROTOR PYLON SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	5	11521312	FAC4134-14	6. INSPECT ESSS FOR CORROSION AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
3	3	20835759	FAC4134-3200	7485H INPS120H ARANDELA DEL YOKE SE ENCU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
4	5	11521316	FAC4134-05	TAIL ROTOR PYLON SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
5	2,500	11521310	FAC4134-05	LUBRICATE MAIN LANDING GEAR WHEEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
6	2,500	11521310	FAC4134-05	LUBRICATE MAIN LANDING GEAR WHEEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
7	3	20834954	FAC4134-2920-HYDAC	7485:00 INSP 120H ACUMULADOR BAJO, CARGA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
8	6	11494190	FAC4137	27. PERFORM AN OPERATIONAL CHECK OF		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		04/02/2023
9	8	20836180	FAC4137-67	REQUERIDO EFECTUAR INSTALACION DE LOS SU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
10	3,500	20837194	FAC4137-5300	4560:00 H. PMI I-II. ANOTACIONES CONTROL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
11	4,500	20837210	FAC4137-3600	4560:00 H. PMI I-II. BOTA DEL DUCTO DE V		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
12	1	11515599	FAC4120	INSPECT LOWER STABILATOR ACTUATOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
13	1	11517488	FAC4120	1.11 INSPECT PILOT AND COPILOT YAW		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
14	1,100	40143428	FAC4120-27	REMUEVA LAS CUBIERTAS DE LAS BOTAS DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
15	2,500	11517488	FAC4120	PERFORM STABILATOR ACTUATOR GROUNDING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
16	2,900	20832932	FAC4120-53	REMOVER FAIRING SUPERIOR LH STA 308 - 35		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
17	0,200	40143032	FAC4108-27	REALICE UNA EVALUACIÓN DEL DAÑO DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
18	0,300	40143032	FAC4108-27	SI ENCUENTRA DAÑOS, DETERMINE LA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
19	0,500	40143032	FAC4108-27	PREPARE LA AERONAVE, DE ACUERDO A LO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
20	0,500	40143032	FAC4108-27	REMUEVA LAS CUBIERTAS DE LAS BOTAS DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
21	0,500	40143032	FAC4108-27	ACCEDA AL COMPONENTE YOKE AND HOUSING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
22	1	40143032	FAC4108-27	REMUEVA EL DAÑO DE ACUERDO DE ACUERDO A		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
23	2	40143032	FAC4108-27	VERIFIQUE LA CONDICIÓN GENERAL DEL YOKE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
24	3	11511098	FAC4108	PERFORM STABILATOR ACTUATOR GROUNDING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
25	8	20837761	FAC0007-6710-PV103	PERNO PIVOTE WALKING BEAM SE ENCUENTRA M		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
26	6	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		11/02/2023
27	1	11511086	FAC4108	6.30 INSPECT BIFILAR AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
28	2	11511086	FAC4108	6.30 INSPECT BIFILAR AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
29	2	11511086	FAC4108	6.30 INSPECT BIFILAR AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
30	3,500	11511086	FAC4108	3.3.1 INSPECT INTERIOR OF FUEL CELLS AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
31	0,200	11507581	FAC4108-14	INSERT CORROSION PREVENTIVE COMPOUND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
32	0,200	11507581	FAC4108-14	IF PRESENT, REMOVE BODY PLUG IN UPPER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
33	0,200	11507581	FAC4108-14	REMOVE GUIDE TUBE WITH VIDEO SCOPE.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
34	0,200	11507581	FAC4108-14	INSTALL BODY PLUG IN UPPER STEP BOXES ON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
35	0,200	11507581	FAC4108-14	REMOVE MAIN FUEL CELL LH IF THE FUEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
36	0,300	11507581	FAC4108-14	SET UP VIDEO SCOPE PER TM 1-4920-475-13		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
37	0,500	11507581	FAC4108-14	INSPECT LEFT HAND UNDERSIDE FUEL CELL AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
38	0,500	11507581	FAC4108-14	INSPECT LEFT HAND SIDE OF FUEL CELL AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
39	1,500	11507581	FAC4108-14	REMOVE FUEL CELL PLATE AND ATTACHED		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
40	1,700	11507581	FAC4108-14	INSTALL MAIN FUEL CELL LH IF IT IS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
41	2,500	11507770	FAC4108-28	REMOVE FUEL CELL PLATE AND ATTACHED		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
42	3,500	20830564	FAC4108-53	EFECTUAR REMOCION DE LA TUERCA QUE SUJET		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023

43	4,500	20838452	FAC4108-62	EFECTUAR REMOCION DE 08 BUSHINGS DE LOS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
44	0,500	11511086	FAC4108	6.28 INSPECT MAIN ROTOR HUB AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
45	1	11511086	FAC4108	6.27 INSPECT MAIN ROTOR SHAFT AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
46	1	11511086	FAC4108	6.27 INSPECT MAIN ROTOR SHAFT AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
47	2	11511086	FAC4108	6.27 INSPECT MAIN ROTOR SHAFT AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
48	3,500	20830564	FAC4108-53	TUERCA QUE SUJETA EXTENSION DEL EJE DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
49	0,500	11511086	FAC4108	6.24 INSPECT MAIN ROTOR DAMPERS AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
50	0,500	11511086	FAC4108	6.26 REMOVE BIFILAR COVER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
51	2	11511086	FAC4108	6.28 INSPECT MAIN ROTOR HUB AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
52	5	20830564	FAC4108-53	TUERCA QUE SUJETA EXTENSION DEL EJE DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
53	1	11511086	FAC4108	6.29 INSPECT SWASHPLATE ASSEMBLY AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
54	1	11511086	FAC4108	6.29 INSPECT SWASHPLATE ASSEMBLY AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
55	1	11511086	FAC4108	6.29 INSPECT SWASHPLATE ASSEMBLY AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
56	1,500	11511086	FAC4108	6.29 INSPECT SWASHPLATE ASSEMBLY AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
57	1,500	11511086	FAC4108	6.29 INSPECT SWASHPLATE ASSEMBLY AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
58	0,200	11528467	FAC4138-05	CABIN SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
59	0,300	11531066	FAC4138	FOLLOWING FIRST EXTERNAL LIFT MISSION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
60	1,500	40146592	FAC4138-05	AM FAC 700 INSPECCIÓN LARGUERILLO BL 34		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
61	2	11528892	FAC4138-14	3. INSPECT MAIN LANDING GEAR DRAG BEAM		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
62	4	11528697	FAC4138-05	LUBRICATE MAIN LANDING GEAR WHEEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
63	0,500	20839136	FAC4137-6220-DARED	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
64	0,500	20839137	FAC4137-6220-DABLK	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
65	0,500	20839138	FAC4137-6220-DABLU	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
66	0,500	20839140	FAC4137-6220-DAYEL	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
67	1	20839115	FAC4137-7200-ENG01	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
68	2,500	20839118	FAC4137-7200-ENG02	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
69	2,500	20839146	FAC4137-6220	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
70	8	20839198	FAC4138-05	2640:00H 12OH EFECTUAR INSTALACION DEL S		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
71	3,500	20839198	FAC4138-05	FALTA MANGUERA NEUMATICA P/N CVC4355E230		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
72	4,500	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
73	1	20836593	FAC4138-53	FLANCHE BORDE ATAQUE PLANO RH SE ENCUENT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
74	7	11528467	FAC4138-05	INSPECCIONE LOS ESSS DE ACUERDO AL BT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023


	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: GILBERTO BLANCO NIÑO	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL
	3. CEDULA: 91277379	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 335	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	1,500	11531066	FAC4138	IF INSTALLED, REMOVE INTERNAL HOIST		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
2	2	20834425	FAC0007-53	ENGINE COWLING LH REMOVIDA.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
3	2,500	11531366	FAC4138-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN II POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
4	4	11531066	FAC4138	2.26 REMOVE CABIN SOUNDPROOFING AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
5	0,500	40144474	FAC0007-05	PREPARE HELICOPTER FOR MAINTENANCE.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
6	0,500	40144474	FAC0007-05	TURN OFF ALL ELECTRICAL POWER.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
7	0,500	40144474	FAC0007-05	AT PSTA 120.0, STA 700.12, WL 244.4, AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
8	0,500	40144474	FAC0007-05	CHECK TO MAKE SURE COAX CONNECTOR P550R		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
9	0,500	40144474	FAC0007-05	USING AT LEAST FOUR INCHES OF LOCKWIRE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
10	0,500	40144474	FAC0007-05	PLACE ONE STRAND THROUGH THE .040 INCH		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
11	0,500	40144474	FAC0007-05	TWIST THE TWO STRANDS CLOCKWISE AT 10		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
12	0,500	40144474	FAC0007-05	SWING TAIL DRIVESHAFT COVER CLOSED AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
13	0,500	40144474	FAC0007-05	REALICE INSPECCION POR FOD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
14	1,500	20834425	FAC0007-53	EFECTUAR REEMPLAZO DE COMPONENTE SELLANT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
15	2	11522765	FAC0007	5.15 CLOSE UP AREA AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
16	0,500	11522765	FAC0007	5.15 CLOSE UP AREA AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
17	0,500	11522765	FAC0007	5.15 CLOSE UP AREA AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
18	7	11522765	FAC0007	INSTALL TRACK AND BALANCE EQUIPEMENT AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
19	1	20832932	FAC4120-53	REMOVER WINDSHIELD ANTI ICE CONTROL UNIT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
20	2	20832932	FAC4120-53	REMOVER AMPLIFICADOR DEL ESTABILIZADOR N		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
21	2	20832932	FAC4120-53	REMOVER AMPLIFICADOR No2 DEL ESTABILIZA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
22	3	20832932	FAC4120-53	REQUERIDO REMOVER ABSORVEDOR DE VIBRACIO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
23	2	11531066	FAC4138	2.27 INSTALL INTERNAL HOIST UPPER MOUNT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
24	4	11531066	FAC4138	INSPECT MAIN TRANSMISSION SUPPORT BEAMS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
25	3,500	40146592	FAC4138-05	REMPLAZO DE BOTAS PALAS ROTOR DE COLA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
26	4,500	11528697	FAC4138-05	LUBRICATE TAIL WHEEL BEARINGS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
27	2	11531066	FAC4138	TAIL ROTOR BLADE HORN ASSEMBLY		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
28	2	11531066	FAC4138	TAIL ROTOR BLADE SPAR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
29	4	20838546	FAC4138-05	EJE DE LA IV SECCION SE ENCUENTRA REMOVI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
30	8	20839198	FAC4138-05	2640:00H 12OH EFECTUAR INSTALACION DEL S		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
31	3,500	20839198	FAC4138-05	FALTA MANGUERA NEUMATICA P/N CVC4355E230		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
32	4,500	11528467	FAC4138-05	MAIN ROTOR PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
33	1	20836593	FAC4138-53	FLANCHE BORDE ATAQUE PLANO RH SE ENCUENT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
34	7	11528467	FAC4138-05	INSPECCIONE LOS ESSS DE ACUERDO AL BT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
35	6	20838908	FAC4120-5340-TRPYN	BUJES DEL CANTED HINGE FRAME FITTING PRE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
36	8	20838915	FAC4120-5300	7069:30H PMI I-II CARGO HOOK AFT SUPPORT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
37	2,500	11530915	FAC4128-05	REMOVE STABILATOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
38	2,500	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN IV POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
39	3	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN V POR CONDICIÓN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: DURLEY DE JESUS BEDOYA SANCHEZ	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL
	3. CEDULA: 86056899	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 295	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS


























NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	1,500	11531366	FAC4138-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN IV POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
2	2	11531366	FAC4138-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN III POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
3	2	20834425	FAC0007-53	ENGINE COWLING LH REMOVIDA.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
4	4,500	11531366	FAC4138-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN V POR CONDICIÓN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
5	0,500	40144474	FAC0007-05	PREPARE HELICOPTER FOR MAINTENANCE.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
6	0,500	40144474	FAC0007-05	TURN OFF ALL ELECTRICAL POWER.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
7	0,500	40144474	FAC0007-05	AT PSTA 120.0, STA 700.12, WL 244.4, AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
8	0,500	40144474	FAC0007-05	CHECK TO MAKE SURE COAX CONNECTOR P550R		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
9	0,500	40144474	FAC0007-05	USING AT LEAST FOUR INCHES OF LOCKWIRE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
10	0,500	40144474	FAC0007-05	PLACE ONE STRAND THROUGH THE .040 INCH		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
11	0,500	40144474	FAC0007-05	TWIST THE TWO STRANDS CLOCKWISE AT 10		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
12	0,500	40144474	FAC0007-05	SWING TAIL DRIVESHAFT COVER CLOSED AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
13	0,500	40144474	FAC0007-05	REALICE INSPECCION POR FOD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
14	1,500	20834425	FAC0007-53	EFECTUAR REEMPLAZO DE COMPONENTE SELLANT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
15	2	11522765	FAC0007	5.15 CLOSE UP AREA AS FOLLOWS:		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
16	8	11522765	FAC0007	INSTALL TRACK AND BALANCE EQUIPEMENT AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
17	1	20832932	FAC4120-53	REMOVER WINDSHIELD ANTI ICE CONTROL UNIT		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
18	2	20832932	FAC4120-53	REMOVER AMPLIFICADOR DEL ESTABILIZADOR N		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
19	2	20832932	FAC4120-53	REMOVER AMPLIFICADOR No2 DEL ESTABILIZA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
20	3	20832932	FAC4120-53	REQUERIDO REMOVER ABSORVEDOR DE VIBRACIO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
21	6	11528892	FAC4138-14	4. INSPECTMAIN LANDING GEAR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		18/02/2023
22	1	11517488	FAC4120	2.16 INSPECT PRIMARY CABIN STRUCTURE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
23	1	11517488	FAC4120	2.16 INSPECT PRIMARY CABIN STRUCTURE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
24	1	11517488	FAC4120	2.16 INSPECT PRIMARY CABIN STRUCTURE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
25	1	11517488	FAC4120	2.19 INSPECT CABIN HEAT/VENT DUCTS FOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
26	1	11517488	FAC4120	2.20 INSPECT ENGINE CONTROL FLEX CABLES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
27	1,500	11517488	FAC4120	2.8 INSPECT TROOP/CARGO DOOR EXTERIOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
28	1,500	11517488	FAC4120	2.10 INSPECT INSPECT TROOP AND GUNNER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
29	8	20839161	FAC4137-6520-TRGBA	AERONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFECTUAR CHE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
30	8	20838988	FAC4108-2800	10848:06.PMI-II CONTINUAR CON EL FUEL IN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
31	2	20832932	FAC4120-53	EFECTUAR REMOCION DEL GLARE SHIELD INSTR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
32	3	20832931	FAC4120-34	EFECTUAR REMOCION DE LOS EQUIPOS ELECTRO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
33	3	20832931	FAC4120-34	EFECTUAR REMOCION DE LOS INSTRUMENTOS DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
34	8	20839566	FAC4120-5600	REMOVER VIDRIO CENTRAL POR FACILIDAD DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
35	6	20839566	FAC4120-5600	PERNOS QUE ASEGURAN LOS VIDRIOS LADO PIL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
36	1	20839759	FAC0007-6420	7713:41H. ARONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
37	2	20839758	FAC0007-6510	7713:41H. ARONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
38	2	20839761	FAC0007-6220-DABLK	7713:41H. ARONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
39	4	20839757	FAC0007-7200	7713:41H. ARONAVE CUMPLE TIEMPO PARA EFE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
40	1	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN VI POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
41	1	40146123	FAC4128-6210-MRB04	REMOVE MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
42	1,500	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN VI POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

43	4,500	11531364	FAC4128-05	INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN VI POR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA	Versión N°	2
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Vigencia	5/01/2023

	1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: FERNANDO JOSE ORTIZ GOMEZ	2. PERFIL: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL
	3. CEDULA: 11322149	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
	5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM 5	6. MES REPORTADO: FEBRERO
	7. CÓDIGO SAP: 337	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT JESÚS ISRAEL MEDINA ROJAS

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	3,500	20836180	FAC4137-67	REQUERIDO EFECTUAR REGLAJES DE ROTOR DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
2	4,500	20836180	FAC4137-67	REQUERIDO CONTINUAR CON REGLAJES DE ROTO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		01/02/2023
3	2	20828814	FAC4137-6520-TRGBA	SE REQUIERE EFECTUAR FUNCTION CHECK DE L		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
4	3	20836180	FAC4137-67	SE REUQIERE CONTINUAR CON REGLAJES COMPL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
5	3	20836180	FAC4137-67	REQUERIDO CONTINUAR CON REGLAJES DE ROTO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		02/02/2023
6	1	11469796	FAC4137	5.8 INSPECT TAIL ROTOR CONTROL SYSTEM AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
7	1	11469796	FAC4137	5.8 INSPECT TAIL ROTOR CONTROL SYSTEM AS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
8	1	11469796	FAC4137	EFECTUAR CHEQUEO DE REGLAJES HUSILLOS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
9	5	20836180	FAC4137-67	SE REQUIERE CONTINUAR CON REGLAJES COMPL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		03/02/2023
10	2	20836180	FAC4137-67	REQUERIDO CONTINUAR CON REGLAJES COMPLET		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
11	3	20828814	FAC4137-6520-TRGBA	TAIL ROTOR SERVO REQUIERE CHEQUEO FUNCIO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
12	3	20836180	FAC4137-67	REQUERIDO CONTINUAR CON REGLAJES COMPLET		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		06/02/2023
13	0,500	11522789	FAC0007-05	LUBRICATE LANDING GEAR SHOCK STRUTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
14	0,500	11522789	FAC0007-05	LUBRICATE STABILATOR ACTUATOR ASSEMBLY		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
15	0,500	11522789	FAC0007-05	LUBRICATE WINDSHIELD WIPER PIVOT STUDS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
16	0,500	11522789	FAC0007-05	LUBRICATE WINDSHIELD WIPER CONVERTER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
17	1	20834425	FAC0007-53	EFECTUAR LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TODOS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
18	5	11520025	FAC0007-28	PERFORM FUEL FEED SYSTEMS TEST (WP		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		07/02/2023
19	0,500	11520025	FAC0007-28	MAKE SURE AREA IS CLEAN AND FREE OF		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
20	0,500	40144420	FAC0007-6210-MRB03	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
21	0,500	40144421	FAC0007-6210-MRB02	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
22	1	40144422	FAC0007-6210-MRB01	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
23	1	40144423	FAC0007-6210-MRB04	INSTALL MAIN ROTOR BLADES		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
24	2	11520025	FAC0007-28	PERFORM FUEL FEED SYSTEMS TEST (WP		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
25	2,500	20835399	FAC0007-21	AIRE ACONDICIONADO SE ENCUENTRA REMOVIDO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		08/02/2023
26	1	11522793	FAC0007-14	CABIN INTERIOR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
27	1	11522793	FAC0007-14	TAIL PYLON		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
28	1	20834677	FAC0007-2740-STACT	DUCTO CENTRAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
29	5	20834677	FAC0007-2740-STACT	REQUERIDO INSTALAR DUCTOS DE SALIDA DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		09/02/2023
30	8	20834760	FAC0007-2910-HYDPM	REQUERIDO EFECTUAR BLEED AL SISTEMA HIDR		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		10/02/2023
31	6	20837760	FAC0007-6200	PITCH CONTROL ROD NEGRO DEL ROTOR PRINCI		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		11/02/2023
32	8	11522768	FAC0007-27	PERFORM A MAIN ROTOR COMPLETE RIGGING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		13/02/2023
33	8	11522768	FAC0007-27	REQUERIDO CONTINUAR TAREA DE REGLAJES DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		14/02/2023
34	4	20834425	FAC0007-53	SOPORTE INFERIOR PANTALLA RADAR METEREOL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
35	4	20835472	FAC0007-6520-TRGBA	EFECTUAR PERFORM FUNCTION CHECK POR IN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		15/02/2023
36	3,500	20838481	MODULE TRANSFER PR	MODULO DE TRANSFERENCIA N.2 PRESENTA ESC		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
37	4,500	20838392	FAC0007-6730-PTRIM	7704:30H INSP 120H PITCH TRIM S/N A339-0		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		16/02/2023
38	8	20837713	FAC4108-6220	PMI I-II 10848:06H. 04 BRACKET´S DE LOS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		17/02/2023
39	0,200	40146527	FAC4138-27	PREPARE LA AERONAVE, DE ACUERDO A LO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
40	0,200	40146527	FAC4138-27	REMUEVA LAS CUBIERTAS DE LAS BOTAS DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
41	0,200	40146527	FAC4138-27	ACCEDA AL COMPONENTE YOKE AND HOUSING		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
42	0,200	40146527	FAC4138-27	VERIFIQUE LA CONDICIÓN GENERAL DEL YOKE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023

43	0,200	40146527	FAC4138-27	SI ENCUENTRA DAÑOS, DETERMINE LA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
44	0,200	40146527	FAC4138-27	REALICE UNA EVALUACIÓN DEL DAÑO DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
45	0,200	40146527	FAC4138-27	REMUEVA EL DAÑO DE ACUERDO DE ACUERDO A		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
46	0,200	40146527	FAC4138-27	POSTERIOR AL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
47	0,200	40146527	FAC4138-27	INSTALE LAS CUBIERTAS DE LAS BOTAS DEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
48	0,200	40146527	FAC4138-27	REALICE INSPECCION POR FOD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
49	2	11528467	FAC4138-05	COCKPIT SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
50	4	11528697	FAC4138-05	LUBRICATE MAIN LANDING GEAR WHEEL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		20/02/2023
51	1	11528892	FAC4138-14	CHECK FORM'S FOR BEFORE THE STARTING THE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
52	3	11528892	FAC4138-14	CHECK FORM'S FOR BEFORE THE STARTING THE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
53	4	11528467	FAC4138-05	COCKPIT SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		21/02/2023
54	0,500	11528806	FAC4138-05	LUBRICATE STABILATOR ACTUATOR ASSEMBLY		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
55	1	11528806	FAC4138-05	LUBRICATE WINDSHIELD WIPER PIVOT STUDS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
56	1	11528806	FAC4138-05	LUBRICATE WINDSHIELD WIPER CONVERTER		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
57	2	11528806	FAC4138-05	LUBRICATE LANDING GEAR SHOCK STRUTS		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
58	3,500	20839353	FAC4138-3210-MLGST	2640:00H 120H ETAPA INFERIOR AMORTIGUADO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		22/02/2023
59	1,500	20836593	FAC4138-53	CUBIERTA CENTRAL P/N 70400-31621-045 DE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
60	2	11528467	FAC4138-05	COCKPIT SECTION		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
61	4,500	20839360	FAC4138-32	2640:00H 120H CODO DE CONEXION ENTRE VAL		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		23/02/2023
62	1	20839091	FAC4138-05	AHRU LADO COPILOTO NO SE ENCUENTRA INSTA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
63	1	20839091	FAC4138-05	CIS PROCESSOR NO SE ENCUENTRA INSTALADO.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
64	2	20838778	FAC4138-05	REQUERIDO REMOCION DE LAS PISADERAS LADO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
65	4	20839091	FAC4138-05	AHRU LADO PILOTO NO SE ENCUENTRA INSTALA		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		24/02/2023
66	6	20830564	FAC4108-53	17 INSERTADORES DE SUJECION PERNOS DE LO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		25/02/2023
67	7	20838778	FAC4138-05	PISADERAS LADO PILOTO Y COPILOTO SE ENCU		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		27/02/2023
68	0,100	40146315	FAC4138-05	TURN OFF ALL ELECTRICAL POWER.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
69	0,100	40146315	FAC4138-05	AT PSTA 120.0, STA 700.12, WL 244.4, AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
70	0,100	40146315	FAC4138-05	CHECK TO MAKE SURE COAX CONNECTOR P550R		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
71	0,100	40146315	FAC4138-05	USING AT LEAST FOUR INCHES OF LOCKWIRE		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
72	0,100	40146315	FAC4138-05	PLACE ONE STRAND THROUGH THE .040 INCH		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
73	0,100	40146315	FAC4138-05	TWIST THE TWO STRANDS CLOCKWISE AT 10		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
74	0,100	40146315	FAC4138-05	SWING TAIL DRIVESHAFT COVER CLOSED AND		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
75	0,100	40146315	FAC4138-05	REALICE INSPECCION POR FOD		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
76	0,200	40146315	FAC4138-05	PREPARE HELICOPTER FOR MAINTENANCE.		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
77	2	20839198	FAC4138-05	REQUERIDO REMOVER PLANOS SISTEMA ESSS PO		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023
78	4	20836593	FAC4138-53	BALINERA ESFERICA DEL SWASHPLATE DONDE A		CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE		28/02/2023