UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - CAMAN

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Marzo Año: 2023

CONTRATO N°: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

CONTRATISTA: Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)

VALOR DEL CONTRATO: $ 63.257.403.544,40

FORMA DE PAGO:

Para la vigencia 2022 $5.628.859.544,40

PRIMER PAGO: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un PAGO ANTICIPADO por la suma de $5.628.859.544,40, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/0 CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio.

Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios el valor cancelado como pago anticipado.

Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público.

En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado.

PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.

FECHA FIRMA: Día 23 Mes diciembre. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO: Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1.

FECHA DE FIRMA: Día 30 Mes diciembre. Año 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: se modifica el contrato, en el sentido de realizar recomposición presupuestal, de acuerdo con los antecedentes anexos del modificatorio, que se encuentra publicado en SECOP II.

En la cual se modifica la cláusula 2 del numerales 1.1 y 1.2 del anexo del clausulado al contrato electrónico principal FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, la cual quedará de la siguiente manera, en donde se realiza reducción de la vigencia futura 2023 por valor de $10.262.319.130.00 y adicionando con ese mismo valor la vigencia 2022.

1.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

UNIDAD EJECUTORA										
IMPUTACION PRESUPUESTAL								RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPODETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	15.891.178.674,40
CDP No. 95922 DEL 24-OCTUBRE-2022										15.891.178.674,40
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPODETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2023.	1.737.680.870,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPODETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2024.	17.680.000.000,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPODETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2025.	18.387.200.000,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPODETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2026.	9.561.344.000,00
AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2023-2026 OFICIO No. 2-2022-045961 DEL 13-OCTUBRE-2022										47.366.224.870,00
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIAS 2022 AL 2026										63.257.403.544,40

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato modificatorio así:

VIGENCIA 2022

Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como PAGO ANTICIPADO, de la siguiente manera:

1. La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2022.

2. La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023.

Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado.

Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público.

En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado.

PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29/12/2022 hasta el 30/06/2026

Porcentaje Avance en tiempo: 5,08 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 15.891.178.674

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ANDRES GARCIA SANCHEZ	Técnico en Línea de Helicópteros	TLH
CIRO ANTONIO GARCIA CUSBA	Técnico en Línea de Helicópteros	TLH
DEIMER ALBERTO QUINTERO CORREA	Técnico Especialista en Aviónica	TEEI
DIEGO ARMANDO NARANJO DIAZ	Técnico Especialista en Aviónica	TEEI
EDWIN ALBA GUAYARA	Técnico Especialista en Estructuras Metálicas y Materiales Compuestos	TEMC
HECTOR HERNANDO GOMEZ CORREA	Técnico en Línea de Helicópteros	TLH
JAIBER EDUARDO REINA RODRIGUEZ	Técnico en Línea de Aviones	TLA
JOSE FERNANDO CRIADO VEGA	Técnico en Línea de Aviones	TLA
LUIS ANTONIO BARRERA CUSBA	Técnico en Línea de Helicópteros	TLH
MARIA CONSUELO ESCOBAR CASTRO	Técnico en Línea de Aviones	TLA
RAFAEL RODRIGO ROJAS CERVANTES	Técnico Especialista en Estructuras Metálicas y Materiales Compuestos	TEMC
RAFAEL ULISE CORTINA SANJUAN	Técnico Especialista en Estructuras Metálicas y Materiales Compuestos	TEMC
RONAL ALEJANDRO MALDONADO LOPEZ	Técnico Especialista en Estructuras Metálicas y Materiales Compuestos	TEMC

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X. Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí X.

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se realizaron servicios de mantenimiento a las aeronaves del CAMAN por parte de 13 personas contratistas y número de horas de mantenimiento registradas de acuerdo con la siguiente tabla:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORAS FEB
1	ANDRES GARCIA SANCHEZ	TLH	160
2	CIRO ANTONIO GARCIA CUSBA	TLH	160
3	DEIMER ALBERTO QUINTERO CORREA	TEEI	154
4	DIEGO ARMANDO NARANJO DIAZ	TEEI	160
5	EDWIN ALBA GUAYARA	TEMC	160
6	HECTOR HERNANDO GOMEZ CORREA	TLH	160
7	JAIBER EDUARDO REINA RODRIGUEZ	TLA	160
8	JOSE FERNANDO CRIADO VEGA	TLA	160
9	LUIS ANTONIO BARRERA CUSBA	TLH	160
10	MARIA CONSUELO ESCOBAR CASTRO	TLA	160
11	RAFAEL RODRIGO ROJAS CERVANTES	TEMC	64
12	RAFAEL ULISE CORTINA SANJUAN	TEMC	160
13	RONAL ALEJANDRO MALDONADO LOPEZ	TEMC	160

AERONAVES				
CARGO	VALOR HR	QTY PERSONAS	HORAS MES	VALOR TOTAL
TLA	$ 42.100	3	480	$ 20.208.000
TLH	$ 42.100	4	640	$ 26.944.000
TEMC	$ 42.100	4	544	$ 22.902.400
TEEI	$ 42.100	2	314	$ 13.219.400
TOTAL		**13**	**1978**	**$ 83.273.800**

Asimismo, las actividades realizadas por cada contratista se dejan registradas en el Formato GA-JELOG-FR-392 "FORMATO CONTROL – DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE", registrando las órdenes de mantenimiento SAP aplicables como se relacionan a continuación:

AERONAVE	HRS TOT	HRS SIN PINTOR	VALOR TOT	VALOR SIN PINTOR
FAC1658	1038	858	$ 41.318.400	$ 36.121.800
FAC4004	1098,5	964	$ 44.460.800	$ 40.563.350
FAC4408	201,5	157	$ 7.887.800	$ 6.588.650
TOTAL	**2338**	**1978**	**$ 93.667.000**	**$ 83.273.800**

La diferencia en horas corresponde al personal pintor que hace parte de talleres, pero desempeña funciones en aeronaves.

Orden SAP	HRS	FAC1658	FAC4004	FAC4408	TOTAL
11353822	2			$ 84.200	**$ 84.200**
11394939	548	$ 22.382.840			**$ 22.382.840**
11454838	154	$ 6.483.400			**$ 6.483.400**
11505475	260		$ 10.946.000		**$ 10.946.000**
11520926	36		$ 1.515.600		**$ 1.515.600**
11525753	307		$12.924.700		**$ 12.924.700**
11526348	55,5		$ 2.336.550		**$ 2.336.550**
11527384	99		$ 4.167.900		**$ 4.167.900**
11527410	18		$ 757.800		**$ 757.800**
11527435	8		$ 336.800		**$ 336.800**
11550865	135		$ 3.897.450		**$ 3.897.450**
20746901	8,5			$ 357.850	**$ 357.850**
20748257	23,5			$ 989.350	**$ 989.350**
20748261	2,5			$ 105.250	**$ 105.250**
20749257	4,5			$ 189.450	**$ 189.450**
20752103	2,5			$ 105.250	**$ 105.250**
20752457	4			$ 168.400	**$ 168.400**
20759311	4			$ 168.400	**$ 168.400**
20759312	8			$ 336.800	**$ 336.800**
20759314	4			$ 168.400	**$ 168.400**
20769808	6,5			$ 273.650	**$ 273.650**
20769809	4,5			$ 189.450	**$ 189.450**
20772923	2			$ 84.200	**$ 84.200**
20793212	2			$ 84.200	**$ 84.200**
20793217	3,5			$ 147.350	**$ 147.350**
20798802	2			$ 84.200	**$ 84.200**
20799891	64	$ 2.694.400			**$ 2.694.400**
20799895	128	$ 3.695.360			**$ 3.695.360**
20805075	144	$ 6.062.400			**$ 6.062.400**
20829341	17			$ 715.700	**$ 715.700**
20832054	5			$ 210.500	**$ 210.500**
20836957	8		$ 336.800		**$ 336.800**
20836959	14		$ 589.400		**$ 589.400**
20836963	16		$ 673.600		**$ 673.600**
20836965	16		$ 673.600		**$ 673.600**
20837396	4			$ 168.400	**$ 168.400**
20837490	27			$ 779.490	**$ 779.490**
20837491	18			$ 519.660	**$ 519.660**
20837737	4,5			$ 189.450	**$ 189.450**
20837738	4,5			$ 189.450	**$ 189.450**
20837742	16			$ 673.600	**$ 673.600**
20838140	4			$ 168.400	**$ 168.400**
20838143	17,5			$ 736.750	**$ 736.750**
40144100	16		$ 673.600		**$ 673.600**
40144889	94		$ 3.957.400		**$ 3.957.400**
40146747	8		$ 336.800		**$ 336.800**
40146748	8		$ 336.800		**$ 336.800**

La diferencia entre $ 83.273.800 de las horas trabajadas y $93.667.000 del valor de las ordenes de SAP determinadas en $10.393.200, corresponden al valor de horas trabajadas del personal de pintores de aeronaves que hacen parte del grupo de personal de talleres de CAMAN.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022 y/o CUENTAS POR PAGAR 2023) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CATAM	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CAMAN CMC	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CACOM 4	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CACOM 5	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero JELOG	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero SECAD	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Efectuar las solicitudes pertinentes para que el contratista cumpla con los servicios de mantenimiento requeridos por las unidades.

OBSERVACION:

De acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.


SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT ALFARO GARZÓN JAVIER MAURICIO

FIRMA:



C.C. No. 80.549.803

DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - GRULA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	N/A		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A		Al finalizar ejecución se realizará la respectiva liquidación.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Luis Antonio Barrera
2. PERFIL:
3. CEDULA: 74186657
4. NUMERO DE CONTRATO:
5. LUGAR DE EJECUCION: Madrid
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 4408
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA:

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCION O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO
1		20752457	4408	[illegible]				
2	4.0 2.0 2.0	20752457 11353822 20772923	4408 4408 4408	- Reemplazo slaved bellcrank servo rotor de Cola. - cambio Aceite del motor - control corrosión compartimentos Fuselage.	Barrera Luis	Trabajo satisfactorio	T3 sotelo	02 Feb 23
3	5.0 3.0	20832054 20829341	4408 4408	- control corrosión soportes tanque aceite motor - operaciones 0360 hasta 0410 Instalacion M/R hub	Barrera Luis	Trabajo satisfactorio	T3 sotelo	03-02-23
4	6.0	20829341	4408	Operaciones 0420 hasta 05:00 Instalacion Main rotor Hub.	Barrera Luis	Trabajo satisfactorio	T3 sotelo	04-02-23
5								

6	8.0	20829341	4408	Operaciones 0190 hasta 0260 Instalacion Main rotor hub.	Barrera Luis	Trabajo Satisfactorio	Ts sotelo	06-02-23
7	4.0 4.0	20759311 20759314	4408 4408	-Operaciones 0190, 0230, 0250 hasta 0280 Instalacion servo ciclico LH. -Operaciones 0220, 0230 0270 hasta 0290, instalacion servo colectivo	Barrera Luis	Trabajo Satisfactorio	Ts sotelo	07-02-23
8	8.0	20759312	4408	Operaciones 0170, 0210, 0230 hasta 0290 Instalacion servo ciclico R/H	Barrera Luis	Trabajo Satisfactorio	Ts sotelo	08-02-23
9	6.0	20837742 Parcial	4408	Se efectuo limpieza inspeccion control corrosion vertical fin y tunel ejes botalon de cola.	Barrera Luis	Trabajo Satisfactorio	Ts sotelo	09.02-23
10	8.0	20837742 Final	4408	Se efectuo limpieza inspeccion. control corrosion huecos botalon de cola.	Barrera Luis	Trabajo satisfactorio	Ts sotelo	10-02-23
11								
12								

13	8.0	11525753	4004	Operaciones 0053 hasta 0056 insp. 25 hor / 30 días	Barrera Luis	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	13-02-2023
14	9.0	11525753	4004	Operaciones 0057 hasta 0059 insp. 25 hrs / 30 días	Barrera Luis	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	14-02-2023
15	9.0	11525753	4004	Operaciones 0061 hasta 0063 insp. 25 hr / 30 días	Barrera Luis	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	15.02.2023
16	8.0	11525753	4004	Operaciones 0064 y 0065 insp. 25 hrs / 30 días	Barrera Luis	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	16-02-2023
17	8.0	11525753	4004	Operaciones 0066, 0067 y 0080 insp. 25 hrs / 30 días	Barrera Luis	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	17-02-2023
18								
19								

20	8.0	11525753	Operaciones 0166 y 0168 inspeccion 100 hrs/ 12 meses 4004	Operaciones 0166 y 0168 inspeccion 100 hrs /12meses	Barrera luis	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	20-02-2023
21	8.0	11525753	4004	Operaciones 0169 y 0170 inspeccion 100 hrs / 12 meses	Barrera luis	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	21-02-2023
22	8.0	11525753	4004	Operaciones 0171, 0174 y 0175 insp. 100 hrs / 12 meses	Barrera luis	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	22-02-2023
23	8.0	11520926	4004	Operaciones 0370 hasta 0390 inspeccion 3000 hrs/5 años	Barrera luis	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	23-02-2023
24	8.0	11520926	4004	Operaciones 0400 y 0410 inspeccion 3000 hrs/5 años	Barrera luis	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	24-02-2023
25								
26								

27	8.0 1152575 3	40004	Operaciones 0043, 0131 inspección 300 hrs / 12 meses	Barrera Luis	Trabajo satisfactorio	TB Ortiz	27-02-2023
28	8.0 1152575 3	40004	Operaciones 0088 Inspección Palas Rotor de cola 25 hrs / 30 días	Barrera Luis	Trabajo satisfactorio	TB Ortiz	28-02-2023
29							
30							
31							

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: RAFAG / Ulise Cortina Sanjuan		2. PERFIL: TSMC	
3. CEDULA: 72.047.017		4. NUMERO DE CONTRATO: 174-CC-A-COPAC-CODAF-2022	
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CAMAN		6. MES REPORTADO: FEBRERO / 2023	
7. CÓDIGO SAP: 30957		8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: JAVIER DIAZ	

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								dd/mm/aaaa
2	8	20805075	FAC 1658	FORMADO DE COBERTURA INFERIOR RH DEL PLANO CENTRAL ENTRE STA 127.25 A STA 73.5 Y ENTRE LARGUERO TRASERO A LARGUERILLO 4	RAFAG / CORTINA Rafas	Trabajo recibido a Satisfacción	T2 Torres, Edwin	10/02/2023 dd/mm/aaaa
3	8		FAC 1658	FORMADO DE COBERTURA INFERIOR RH DEL PLANO CENTRAL ENTRE STA 73.5 A STA 15. Y ENTRE LARGUERO TRASERO A LARGUERILLO 4	RAFAG / CORTINA Rafas	Trabajo recibido a satisfacción	T2 Torres Edwin	10/02/2023 dd/mm/aaaa
4	6		FAC 1658	INSTALACION DE RIELES DE FLANCHES ENTRE STA 127.25 A STA 15 LARGUERILLO 4, Y FORMADO DE COBERTURILLA DE INSPECCION ENTRE STA 127.25 A STA 73.5 Y ENTRE LARGUERO TRASERO A LARGUERILLO 4	RAFAG / CORTINA Rafas.	Trabajo recibido a Satisfacción	T2 Torres, Edwin	10/02/2023. dd/mm/aaaa
5								dd/mm/aaaa

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

6	8	20805075.	FAC 1658	TERMINADO DE FORMADO DE VENTANILLAS DE INSPECCION DE COSTILLAS INFERIORES RH DEL PLANO CENTRAL ENTRE STA 127.75 A STA 73.5 ENTRE LARGUERO TRASERO A LARGUERILLO 4	RAFAEL CORTINA Rafas	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	10/02/2023 dd/mm/aaaa
7	9		FAC 1658	INSTALACION DE RIGLES DE FLANCHES STA 5 ENTRE LARGUERILLO 8 A LARGUERILLO 28 E INST. DE REMACHES EN VENTANILLAS DE INSPECCION ENTRE STA 127.75 A STA 73.5 DEL PLANO CENTRAL	RAFAEL CORTINA Rafas	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	10/02/2023 dd/mm/aaaa
8	8		FAC 1658	INSTALACION DE SOPORTES PARA VENTANILLAS DE INSP. ENTRE STA 127.75 A STA 73.5 Y ENTRE LARGUERO TRASERO A LARGUERILLO 4 E INICIO DE INSTALACION DE TORNILLOS EN LARGUERO TRASERO SUP. STA 127 A 127.75	RAFAEL CORTINA Rafas	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	10/02/2023 dd/mm/aaaa
9	9		FAC 1658	TERMINADO DE INSTALACION DE TORNILLOS EN LA RIBA SUPERIOR DEL LARGUERO TRASERO ENTRE STA 127 A STA 5 DEL PLANO CENTRAL PARTE RH	RAFAEL CORTINA Rafas	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	10/02/2023 dd/mm/aaaa
10	8		FAC 1658	TERMINADO DE INSTALACION Y REMACHADO DE SOPORTES DE VENTANILLAS DE INSPECCION ENTRE STA 127.75 A STA 73.5 Y ENTRE LARGUERILLO 20 A LARGUERILLO 24 DEL PLANO CENTRAL PARTE RH	RAFAEL CORTINA Rafas	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Edwin H Torres	15/02/2023 dd/mm/aaaa
11								dd/mm/aaaa
12								dd/mm/aaaa

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

13	8	20805075	FAC 1658	CORRECCION DE ACEITERAS EN PIEL DEL ESTABILIZADOR VERTICAL PARTE LH ENTRE STA 34 A STA 56	RAFAEL CORTINA Rafael	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Edwin H Torres	15/02/2023 dd/mm/aaaa
14	8		FAC 1658	TERMINADO DE CORRECCION DE ACEITERAS EN PIEL DEL ESTABILIZADOR VERTICAL PARTE LH ENTRE STA 34 A STA 56	RAFAEL CORTINA Rafael.	Trabajo recibido a satisfacion	TZ Edwin H Torres	15/02/2023. dd/mm/aaaa
15	8	20799891	FAC 1658	INICIO DE REMOSION DEL ANGULO DE ACOPLE DEL PLANO EXTERIOR LH PARTE SUPERIOR STA 0 Y ENTRE LARGUERO DELANTERO A LARGUERO TRASERO	RAFAEL CORTINA Rafael	Trabajo recibido a Satisfacion	TZ Torres Edwin	22/02/2023 dd/mm/aaaa
16	8	20799891	FAC 1658	TERMINADO DE REMOSION DEL ANGULO DE ACOPLE DEL PLANO EXTERIOR LH PARTE SUPERIOR STA 0 Y ENTRE LARGUERO DELANTERO A LARGUERO TRASERO.	RAFAEL CORTINA Rafael	Trabajo recibido a Satisfaccion	TZ Torres Edwin	22/02/2023 dd/mm/aaaa
17	8	20799891	FAC 1658	REMOSION Y REEMPLAZO DE ANGULOS PARA CHAPAS INFERIORES DEL PLANO LH EXTERIOR ENTRE STA 0 A STA 17.9 Y LARGUEROLLOS 67,68,70,71 Y 72.	RAFAEL CORTINA Rafael.	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	22/02/2023 dd/mm/aaaa
18								dd/mm/aaaa
19								dd/mm/aaaa

20	8	20799891	FAC 1658	TERMINADO DE REMOSION Y REEMPLAZO DE ANGULOS PARA CHAPAS INFERIORES (WAFER PLATE) DEL PLANO EXTERIOR LH ENTRE C A STA 17.9 Y LARGUERILLOS 67, 68, 70, 71 y 72.	RAFAEL CORTINA Rafael	Trabajo recibido a satisfacción	TE Torres Edwin	22/02/2023 dd/mm/aaaa
21	8	20799891	FAC 1658	REMOSION Y REEMPLAZO DE ANGULOS PARA CHAPAS INFERIORES (WAFER PLATE) DEL PLANO EXTERIOR LH ENTRE STA 0 A STA 17.9 Y LARGUERILLOS 66, 69 y 73.	RAFAEL CORTINA Rafael	Trabajo recibido a satisfacción	TE Torres Edwin	22/02/2023 dd/mm/aaaa
22	8	20799891. 6:30 15:30.	FAC 1658	REMOSION Y REEMPLAZO DE ANGULOS PARA CHAPAS INFERIORES (WAFER PLATE) DEL PLANO EXTERIOR LH ENTRE STA 0 A STA 17.9 Y LARGUERILLOS 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58	RAFAEL CORTINA Rafael	Trabajo recibido a satisfacción	TE Torres Edwin	22/02/2023. dd/mm/aaaa
23	8	20799891	FAC 1658	TERMINADO DE REMOSION Y REEMPLAZO DE ANGULOS PARA CHAPAS INFERIORES (WAFER PLATE) DEL PLANO EXTERIOR LH ENTRE STA 0 A STA 17.9 Y LARGUERILLOS 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59 y 58	RAFAEL CORTINA Rafael	Trabajo recibido a satisfacción	TE Torres Edwin	22/02/2023 dd/mm/aaaa
24	8	11394939	FAC 1658	REMOSION DE FORMADOR Y PIGAS DE LA CARENA LH ENTRE RAIZ DEL PLANO CENTRAL Y FUSELAJE.	RAFAEL CORTINA Rafael	Trabajo recibido a Satisfacción	TE Torres Edwin	28-02-2023 dd/mm/aaaa
25								dd/mm/aaaa
26								dd/mm/aaaa

27	8	11394939	FAC 1658	FORMADO DE PIGIS PARA CARENA LH ENTRE RAIZ DEL PLANO CENTRAL Y FUSELAGE	RAFAEL/CORTINA Rafael	Trabajo recibido a satisfaccion	TE Torres Edwin	28-02-2023 dd/mm/aaaa
28	8	11394939	FAC 1658	REPARACION DE PIGI DE LA CARENA LH ENTRE RAIZ DEL PLANO CENTRAL Y FUSELAJE	RAFAEL/CORTINA Rafael	Trabajo recibido a satisfaccion	TE Torres Edwin	28-02-2023 dd/mm/aaaa
29								dd/mm/aaaa
30								dd/mm/aaaa
31								dd/mm/aaaa

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: José Fernando Criado Vega.
2. PERFIL: TMA
3. CEDULA: 99281082
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A - COFAC - CODAF - 2022
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CAMAN - Aviones
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 1171
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT. Alfaro

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8	11394939.	FAC 1658	Se efectua inspeccion visual, se realiza proceso de control corrosion del Plano derecho, se efectua remosion de PRC.	José criado	Trabajo recibido a Satisfaccion	T2 Torres Edwin	11/02/2023
3	8	11394939	FAC 1658	Se continua con la remosion de PRC. del extremo Plano Izq	José Criado	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	11/02/2023
4	6	11394939	FAC 1658	Se efectua limpieza del extremo Plano izquierdo y derecho y se inicia con la remosion del PRC Plano izquierdo	Jose Criado	Trabajo recibido a Satisfaccion	T2 Torres Edwin	11/02/2023
5								

6	8	1139444 34	FAC 1658	Se efectua fortalecimiento con Varsol Para efectuar desplaque y remocion solvente PRC, Estrados Plano RH, se inicia Remocion PRC, intrados Plano RH.	José Criado	Trabajo recibido a Satisfaccion	TZ Torres Edwin	11/02/2023
7	9	1139444 39	FAC 1658	Se efectua remocion PRC intrados RH y LH	José Criado	Trabajo recibido a Satisfaccion	TZ Torres Edwin	11/02/2023
8	8	1139444 39	FAC 1658	se inicia control corrosion al Estabilizador vertical en la estructura interna	José Criado	Trabajo recibido a Satisfaccion	TZ Torres Edwin	11/02/2023
9	9	1139444 39	FAC 1658	Se continua control corrosion estabilizador vertical en la estructura interna	José Criado	Trabajo recibido a Satisfaccion	TZ Torres Edwin	11/02/2023
10	8	1139444 39	FAC 1658	Se continua control Corrosion estabilizador Vertical en la estructura Parte Externa	José Criado	Trabajo recibido a Satisfaccion	TZ Edwin H Torres	15/02/2023
11								
12								

13	8	11394439	FAC 1658	control corrosion. Zona de tuercas exteriores Plano LH	Jose cruz	Trabajo recibido a satisfaccion	Tz Edwin H Torres	15/02/2023
14	8	11394439	FAC 1658	control corrosion zona Zona de tuercas Exteriores Plano LH	Jose cruz	Trabajo recibido a satisfaccion	Tz Edwin H Torres	15/02/2023
15	8	11394439	FAC 1658	se finaliza control corrosion estabilizador Vertical	Jose cruz	Trabajo recibido a satisfaccion	Tz Edwin H Torres	22/02/2023
16	8	11394439	FAC 1658	se inicia control corrosion Estabilizador Horizontal RH	Jose cruz	Trabajo recibido a satisfaccion	Tz Edwin H Torres	22/02/2023
17	4	11394439	FAC 1658	se continua control corrosion estabilizador horizontal RH	Jose cruz	Trabajo recibido a satisfaccion	Tz Edwin H Torres	22/02/2023
18	4	11394439	FAC 1658	se continua control corrosion estabilizador horizontal RH	Jose cruz	Trabajo recibido a satisfaccion	Tz Edwin H Torres	22/02/2023
19								

20	8	11344934	FAC 1658	Control Corrosion Estabilizador Horizontal RH	Jose criado	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	22/02/2023
21	8	11344934	FAC 1658	Control Corrosion Estabilizador Horizontal RH	Jose criado	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	22/02/2023
22	8	11344934	FAC 1658	Control Corrosion. Estabilizador Horizontal RH	Jose criado	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	22/02/2023
23	8	11344934	FAC 1658	Control Corrosion. Estabilizador Horizontal RH	Jose criado	Trabajo recibido a Satisfaccion	TZ Torres Edwin	22/02/2023
24	8	11344934	FAC 1658	Control Corrosion Estabilizador Horizontal RH	Jose criado	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	22/02/2023
25								
26								

27	8	1139443 9	FAC 1658	se continua con la Control corrosion del Estabilizador Horizontal Derecho	Jose Cano	Trabajo realizado a Satisfaccion	TC Torres Edwin	28-02-2023
28	8		FAC 1658	se inicia con la control corrosion del Plano Derecho en los elevador.	Jose Cano	Trabajo realizado a Satisfaccion	TC Torres, Edwin	28-02-2023.
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Maria Consuelo Escobar Castro
2. PERFIL: TMA
3. CEDULA: 40043396
4. NUMERO DE CONTRATO: 174 - 00 - A - COFAC - CODAF - 2022
5. LUGAR DE EJECUCION: CAMAN Aviones
6. MES REPORTADO: Febrero / 2023
7. CÓDIGO SAP: 45216
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: ALFARO

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO
1								
2	8	11394439 Op 2445	Fac 1658	Se efectua inspeccion visual, se realiza proceso de control corrosion del Plano derecho, se efectua remocion de PRC	Mª Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a Satisfaccion	T2 Torres Edwin	10-02-2023
3	8		Fac 1658	Se continua con la remocion del sellante PRC del extrados plano RH	Mª Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a Satisfaccion	T2 Torres Edwin	10-02-2023
4	8		Fac 1658	Se efectua limpieza del extrados plano izquierdo y plano derecho y se inicia con la remocion del PRC Plano LH	Mª Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a Satisfaccion	T2 Torres Edwin	10-02-2023
5								

6	8	11394939	Fac 1658	se efectua tratamiento con varsol para efectuar despegue y remocion sobrante de PRG extrados plano derecho se inicia remocion PRG intrados plano derecho	Mª Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	Edwin H Torres
7	9		Fac 1658	remocion PRG intrados plano RH borde superficie abajo	Mª Consuelo Escobar.	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	Edwin H Torres
8	8		Fac 1658	Instalacion plastico para proteger intrados plano LH remocion de pintura del borde lamina de bota Plano LH	Mª Consuelo	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	Edwin H Torres
9	9		Fac 1658	lamina borde de ataque remocion de pintura y matizado del alojamiento de la luz de Aterizaje plano Izquierdo LH	Mª Consuelo	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	Edwin H Torres
10	8		Fac 1658	Matizado del alojamiento de la luz de aterrizaje Plano Izquierdo.	Mª Consuelo	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	Edwin H Torres
11								
12								

13	8	1139449359	Fac 1658	tapas de inspeccion se limpiaron y renovaron de pintura a par un solo lado; del Plano izquierdo	Mª Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Edwin H Torres	15/02/2023
14	8	06:30 a 15:30	Fac 1658	se continuo con la renocion y limpieza de 17 tapas de inspeccion	Mª Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Edwin H Torres	15/02/2023
15	8	06:30 a 15:30	Fac 1658	se renobieron tapas de inspeccion del Plano derecho para renocion de pintura.	Mª Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Edwin H Torres	22/02/2023
16	8		Fac 1658	se continua con el alistamiento de renocion pintura de las tapas de inspeccion plano derecho.	Mª Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Edwin H Torres	22/02/2023
17	8		Fac 1658	se matizaron tapas de inspeccion y se adecuan para ser entregadas a pintura	Mª Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Edwin H Torres	22/02/2023
18								
19								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

20	8	1394939	Fac 1658	Se Continua con el distamiento de Tapas de inspeccion del plano derecho	Mª Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Edwin H Torres	22-02-2023
21	8		Fac 1658	Se matiza el alojamiento de la luz de aterrizaje del plano derecho.	Mª Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Edwin H Torres	22-02-2023
22	8	06:30 / 15:30	Fac 1658	Se continua con la matizada del alojamiento de la luz de aterrizaje del plano derecho.	Mª Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Edwin H Torres	22-02-2023
23	8		Fac 1658	Control corrocion al alojamiento interno de los taques de combustible	Mª Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	28-02-2023
24	8		Fac 1658	Se Continua con el control corrocion al alojamiento interno de los tanque combustible plano izquierdo.	Mª Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	28-02-2023
25	/	/						
26	/	/						

27	8	11344939.	Fac 1658	Se Continua con el control corrocion al alojamiento interno de los tanque Combustible plano Izquierdo	Hº Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a satisfacción	T2 Torres Edwin	28-02-2023
28	8		Fac 1658	Continua con el control corrocion al alojamiento interno de los tanques Combustible plano Izquierdo	Hº Consuelo Escobar Castro	Trabajo recibido a satisfacción	T2 Torres Edwin	28-02-2023
29	/	/						
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Ciro Antonio Garcia cusba
2. PERFIL:
3. CEDULA: 79040022
4. NUMERO DE CONTRATO:
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: Madrid
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 41470
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA:

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8.0	Formo FAC 2827 20836965	FAC 4004	Se efectuo drenaje combustible Aeronave BHT 212 MM CAP 28-9	Ciro Garcia	trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz	02-02-23
3	8.0	40144100	FAC 4004	Se efectuo Lavado Aeronave BHT 212 MM OP. 0030 A 0140	Ciro Garcia	trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz	03-02-23
4	6.0	Forma FAC4 2017 11520926	FAC 4004	Se efectuo Remoción Cubiertas de inspeccion insp 300 HRS 0060 A 0360	Ciro Garcia	trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	04-02-23
5								

6	4.5 3.5	20749257 11525753	4408 4004	Operaciones: 0150 A 0190 Operacion 0084	Ciro G/Mo	trabajo satisfactorio	T3 Sotelo T3 Ortiz	06-02-23
7	8.0	11525753	FAC 4004	insp. 25 HRS Operacion 00 45A 00 48	ciro García/Mo	trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	07-02-23
8	8.0	11525753	FAC 4004	insp. 25 HRS Operacion 0021 - 0022	Ciro García/Mo	trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	08-02-23
9	8.0	11525753	FAC 4004	insp 25 HRS 0204 - 0209	Ciro García/Mo	trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	09-02-23
10	8.0	11526348	FAC 4004	Engine Power section 0240 A 0270	Ciro García/Mo	trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	10-02-23
11								
12								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

13	8-0	1152 63 48	FAC 4004	Engine Power section 0290 A 0340 operación	Ciro García	trabajo satisfactorio	T3Ortiz	13-02-23
14	9.0	1152 6348	FAC 4004	Engine Power section 0360 -A- 0410 operación	Ciro García	trabajo satisfactorio	T3Ortiz	14-02-23
15	9.0	1152 7410	FAC 4004	Main Rotor and blade Assembly Forma FAC 4 201T 0020 A 0040	ciro García	trabajo satisfactorio	T3Ortiz	15-02-23
16	8-0	1152 5753	FAC 4004	INSP. 25 HRS Operaciones 0008-0009 - 0014-0015	Ciro García	trabajo satisfactorio	T3Ortiz	16-02-23
17	8-0	1152 5753	FAC 4004	INSP 25 HRS 0018 - 0019 - 0026 0027	Ciro García.	trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	17-02-23
18								
19								

20	8.0	1152 5753	FAC 4004	inspeccion 25 Hrs Operaciones 0073 - 0074	Ciro García	trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	20-02-23
21	8.0	1152 5753	FAC 4004	insp. 25 Hrs 0075 - 0076 0077	Ciro García	trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	21-02-23
22	8.0	1152 5753	FAC 4004	Operaciones 0082 - 0083 0086 - 0087	Ciro García	trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	22-02-23
23	8.0	1152 5753	FAC 4004	Operaciones 0136 A 0138 insp. 300 HRS	Ciro García	trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	23-02-23
24	8.0	1152 0926	FAC 4004	operacion 0430; insp. 3000 HRS cinco AÑOS	Ciro García	trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	24-02-23
25								
26								

27	8.0	FAC-40 04 1152753	FAC 4004	insp. 25 HRS operacion 0038 0210	CIRO GARCIA	trabajo satisfactorio	TS Ortiz	27-02-23
28	8.0	1152 7384	FAC 4004	insp. 25 HRS Operacion 0064-0065-0066	Ciro García	trabajo satisfactorio		28-02-23
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Andrés García Sanchez
2. PERFIL:
3. CEDULA: 79325088
4. NUMERO DE CONTRATO:
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: Comando Aereo de mantenimiento
6. MES REPORTADO: FEBRERO
7. CÓDIGO SAP: 1206
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA:

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	02:30 02:00 03:30 08:00	20752103 20798802 20793217	FAC 4408 FAC 4408 FAC 4408	RM 251806 // R3 RM 251833 // R3 RM 251833 // R1	Andres Garcia Andres Garcia Andres Garcia	Trabajo satisfactorio	T3 sotelo	02-02-23
3	08:00	21527384	FAC 4004	25 Hrs / 30 días parte B operaciones: 003, 004 008, 009	Andres Garcia	Trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz E.	03-02-23
4	06:00	21527384	FAC 4004	25 Hrs / 30 días parte B operaciones: 0014, 0015 0016, 0018	Andres Garcia	Trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz E.	0402-23
5								

6	08:00	IL527384	FAC 4004	25 Hrs/30 dias parte B operaciones °0020, 0021 0026, 0028	Andres Garcia	Trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz E	06-02-23
7	08:00	IL527384	FAC 4004	25 Hrs / 30 dias parte B operaciones 0056, 0057 0058, 0059	Andres Garcia	Trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz E	07-02-23
8	8	IL525753	FAC 4004	25 Hrs / 30 Days part B operaciones: 0031, 0035 0041, 0044	Andres Garcia	Trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz E	08-02-23
9	08:00	IL527384	FAC 4004	25 Hrs / 30 dias parte B operaciones: 0031, 0039 0041, 0043	Andres Garcia	Trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz E	09-02-23
10	8	IL527435	FAC 4004	Reemplazo AFCU P/N 3244735-16 S/N A34987	Andres Garcia	Trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz E.	10-02-23
11								
12								

13	08:00	1L526348	FAC 4004	remocion Engine power Section P/N 3017600 S/N CP-PSTB0390 operaciones: 0010,0050 0060,0070	Andres Garcia	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz E.	13-02-23
14	09:00	1L526348	FAC 4004	remoción Engine power Section P/N 3017600 S/N CP-PSTB0390 operacion: 0080,0090 0100,0110,0120	Andres Garcia	trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz E.	14-02-23
15	09:00	1L526348	FAC 4004	remoción Engine power Section P/N 3017600 S/N CP-PSTB0390 operacion 0130,0140 0150,0170,0180,0190 0200	Andres Garcia	trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz E.	15-02-23
16	4.5 08:00 03:30	1L526348 1L527384	FAC 4004. FAC 4004	•operaciones: 0210,0220 0230 •Inspeccion 25 Hrs/30 dias 0044	Andres Garcia Andres Garcia	trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz E	16-02-23
17	08:00	40144869	FAC 4004	100 Hour AND/OR 90 DAYS operaciones: 0560,0570 0580	Andres Garcia	Trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz E	17-02-23
18								
19								

20	08:00	40144889	FAC 4004	100 Hour / 90 days operaciones 0540.. remocion, Inspeccion controles de potencia motores, N1 y N2	Andres Garcia	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz E	20.02.23
21	08:00	40144889	FAC 4004	100 Hour / 90 days operaciones: 0530 remocion montantes twin puck; tripode bipode	Andres Garcia	Trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz E	21.02.23
22	08:00	40144889	FAC 4004	100 Hour / 90 days operaciones: 0590 remocion oil cooling sistem, valvulas drenajes manifull y tuberias	Andres Garcia	trabajo satisfactorio	T3 Ortiz E	22.02.23
23	08:30	11527384	FAC 4004	25 Hrs / 30 dias parte B operaciones 0045, 0046	Andres Garcia	Trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz E	23.02.23
24	08:30	11527384	FAC 4004	Inspeccion 25 Hrs / 30 dias operaciones: 0047 0048	Andres Garcia	trabajo satisfactorio	T3 Ortiz E	24.02.23
25								
26								

27	8.5	11527384	FAC 4004	Inspeccion 25 Hrs/30 dias operaciones: 0049, 0050	Andres Garcia	Trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz	27-02-23
28	8.5	11527384	FAC. 4004	Inspeccion 25 Hrs/30 dias operaciones: 0051 0071	Andres Garcia	Trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz	28-02-23
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: HECTOR HERNANDO GOMEZ CORREA
2. PERFIL: TMA HELICOPTEROS
3. CEDULA: 79.300.217.
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022.
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: MADRID.
6. MES REPORTADO: FEBRERO 2023
7. CÓDIGO SAP: 11951
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT ALFARO JAVIER.

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	-	-	-	-				
2	8	20836965 Form FAC2827	FAC 4004.	Se efectua drenaje de combustible Aeronave BHT-212-MM, CAP 28-9. Item 2.(chapter 12).	Hector Gomez	Trabajo satisfactorio		02-02-23
3	8	40144100	FAC 4004.	Se efectua lavado Aeronave. BHT-212-MM. cap 53-00-00. Item 2A. Pag 15. Form FAC 4-201T 0030 hasta 0140	Hector Gomez-	Trabajo satisfactorio		03-02-23
4	6	11520926	FAC 4004.	Remocion tapas de inspeccion Item: 0060/03601 Form FAC 4-201T.	Hector Gomez.	Trabajo satisfactorio		04-02-23
5								

6	8	FAC 4004. 1152575 3	FAC 4004.	R/P. Inspeccion 25 HRS MAIN ROTOR HUB GRIP 204-011-121 Forma FAC 4-201T Item 0084 / 0085	Hector Gomez	Trabajo satisfactorio	T3 ORTIS E.	6-02-23
7	8	FAC 4004. 1152575 3.	FAC 4004.	Inspeccion de 25 HRS al motor y caja combinada. Form FAC 4-201T-046-047 Item 0045 - 0049. 048,	Hector Gomez	Trabajo satisfactorio	T3 ORTIS E.	7-02-23
8	8	FAC 4004. 1152575 3	FAC 4004.	16. Hidraulic system. Item a, b, c, d, e. operacion 0030, 0042. 0071. Form FAC 4-201T 8 Hr.	Hector Gomez	Trabajo satisfactorio	T3 ORTIS E	8-02-23
9	8	1152575 3	FAC 4004.	Inspeccion 25 HRS 30 DIAS Actuados control de Vuelo Colectivo Forma FAC 4-201T Item 125. Item 125 pernos inferiores cilindros Hidraulicos	Hector Gomez	Trabajo satisfactorio	T3 ORTIS E	9-02-23
10	8	1152575 3	FAC 4004.	chequeo fuerzas de los portapalas operacional cilindro actuador. Form FAC 4-201T Item 126. Tubos control Colectivo Item 0127	Hector Gomez	Trabajo satisfactorio	T3 ORTIS E	10-02-23
11								
12								

13	8	11525753	FAC 4004	Inspeccion 25 Hrs 30 dias Form FAC 4-201T Item 0016, 0128	Hector Gomez 11951	Trabajo satisfactorio	T3 0.1 S E	13.02-23
14	9.	11525753 11527384	FAC 4004 8H. 1H.	Inspeccion 25 Hrs 30 dias Form Fac 4-201T Item 0129 y 0130 ~~Insp 25 Hrs Form 201T Item 0023~~	Hector Gomez 11951 ~~Hector Gomez 11951~~	Trabajo satisfactorio	T3 0.1 S E	14-02-23
15	9.	11527410	FAC 4004	Main Rotor Hub and blade Assembly. Form Fac 4-201T Item: 0020; 0030; 0040	Hector Gomez 11951	Trabajo satisfactorio	T3 0.1 S E	15.02.23
16	8	11527384 11525753.	FAC 4004. 5.0 Hrs 3.0 Hr	Inspeccion 25 Hrs Systems Hydraulics. Form FAC 4-201T Item 0036 Item 0023	Hector Gomez 11951	Trabajo satisfactorio	T3 0.1 S E	16.02-23
17	8.	11525753.	FAC 4004	Inspeccion 25 Hrs Systems Hydraulics Form Fac 4-201T Item 0042 007.	Hector Gomez 11951	Trabajo satisfactorio	T3 0.1 S E	17.02-23
18								
19								

20	8	11525753	FAC 4004	25 Hrs/30 days parte B BHT 212. Form Fac 4-201T Item 0122.	11951 Hector Gomez	Trabajos satisfactorio	30 Hrs B	20-02-23
21	8	11525753.	FAC 4004.	25 Hrs /30 Days Part B. Form Fac 4-201T Item 205	11951 Hector Gomez	Trabajos satisfactorio	30 Hrs B	21-02-23
22	8	40144889.	FAC 4004	Insp. 100 Hrs - 90 días. Form FAC 4-201T Item 0490.	11951 Hector Gomez	Trabajos satisfactorio	23 Hrs B	22-02-23
23	8.	40144889.	FAC 4004.	Insp. 100 Hrs - 90 días. Form Fac 4-201T Item 920	11951 Hector Gomez	Trabajos satisfactorio	T3 23 Hrs C	23-02-23
24	8	40144889.	FAC 4004.	Insp. 100 Hrs 90 días Form Fac 4-201T Item 10920	11951 Hector Gomez	Trabajos satisfactorio	T3 Orts	24-02-23
25								
26								

27	B	1152738 4. 4014489.	FAC 4004.	25 Hrs - 30 Días 50 HM FAC 4-201T Item. 0042. Item 0140 - 0150.	11951 Hector Bonilla	Trabajo satisfactorio	T3. ORTIZ	27-02-23
28	B	1152092 6. 4014489.	FAC 4004.	100 Hrs 5 Años Part b Form FAC 4-201T. Item 0160 - 0170 - 0190	11951 Hector Bonilla	Trabajo satisfactorio	T3 ORTIZ	28-02-23
29								
30								
31								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Edwin Alba Guayara
2. PERFIL:
3. CEDULA: 1030538398
4. NUMERO DE CONTRATO:
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: Madrid CAMAN
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 45866
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA:

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8 hrs	11525753	FAC 4004	Inspección Engine firewalls, air Intcke ducts, and Plenum for cracks distosion missing rivets, broken spots welds and deteriorating seals or gasket 0050	Edwin Alba G. Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	02-02-2023
3	8 hrs	11525753	FAC 4004	Inspeccion Engine Cowling for missing fasteners and cracks Latches for proper operation Operacion. 0051	Edwin Alba G. Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	03-02-2023
4	6 hrs	11525753	FAC 4004	Inspeccion Main rotor blades upper and lower surfaces For condition of bond lines doublers, and leading edge For erosion operacion 0072	Edwin Alba G Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz.	04-02-2023
5								

6	8hrs	11505475	FAC 4004	Inspección de las cubiertas de acceso al motor y reglaje remaches Hojos y Ajuste. 0600	Edwin Alba 6 Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	06-02-2023
7	8hrs	40146748	FAC 4004	Operación 0005 hasta 0110 Forma FAC 4-201 T AD 2011-23-02 Inspección M/R Blade	Edwin Alba 6. Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	07-02-2023
8	8hrs	11505475	FAC 4004	operación 0020, 0050, 0590 y 0630 Forma FAC 4-201T inspección de cubiertas transmisión y motor	Edwin Alba 6. Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	08-02-2023
9	8hrs	11505475	FAC 4004	Operación 0060 y 0540 Inspeccion de Paneles internos y Externos del compartimento de Avionica parte interna y Externa	Edwin Alba 6. Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	09-02-2023
10	8hrs	11505475	FAC 4004	Operacion 0100 Inspección de Puertas por apropiado reglaje, ajuste a la estructura, desgaste de los componentes y verificar los Flanges de las platinas de Blindaje Operación 0040 condicion de las Burbujas LH y RH	Edwin Alba 6. Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz.	10-02-2023
11								
12								

13	8hrs	LL505475	FAC 4004	Operación 0230, condición de las puertas Plegables, ajuste, reglaje e integridad Estructural, ventanas y Empaques.	Edwin Alba G. Edwin Alba Guagara	Trabajo Satisfactorio	T3 Ortiz	13-02-2023
14	9hrs	LL505475	FAC 4004	operación 0210 Inspección de las puertas de carga por condición general e integridad Estructural	Edwin Alba G. Edwin Alba Guagara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	14-02-2023
15	9hrs	LL505475	FAC 4004	Operación 0680 y 0670 Inspección de tail boom parte interna por fisuras corrosión, reparaciones estructurales	Edwin Alba G. Edwin Alba Guagara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	15-02-2023
16	8hrs	LL505475	FAC 4004	Operación 0240 y 0720 Inspección puertas plegables por fisuras, Reparaciones Estructurales, corrosion - inspección 02 elevadores	Edwin Alba G. Edwin Alba Guagara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	16-02-2023
17	8hrs	LL505475	FAC 4004	operación 0610 Inspección de firewall de area del motor por rayaduras de formación, ajuste reparación Estructural operación 0620 Inspección de conos de escape por rayaduras, y Remaches flojos.	Edwin Alba G. Edwin Alba Guagara.	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	17-02-2023
18								
19								

20	8hrs	LL505475	FAC 4004	Operación 0520 - 0530 - Instalación de placa sta 238.00 - Inspección Bulkhead sta 238.00	Edwin Alba G. Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	20 feb-2023
21	8hrs	LL505475	FAC 4004	Operación 0690, 0750, 0760 0780, 0790 Inspección cubiertas tailboom por rayaduras, reparaciones i corrosión y ajuste	Edwin Alba G. Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	21 feb-2023
22	8hrs	LL505475	FAC 4004	Operación 0660 Inspección de la condicion general exterior por fisuras rayaduras, remaches trabajados y sueltos, reparaciones	Edwin Alba G. Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	22-feb 2023
23	8hrs	LL505475	FAC 4004	Operación 0220 Inspección de los Track estructurales del fuselaje fwd por desgaste, fisuras rayadura s y evidencia de daños	Edwin Alba G. Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	23-feb-2023
24	8hrs	LL505475	FAC 4004	operación 0430 0700 Inspección de los 4 Track Traseros Inspección de Bodega tailboom por daños e identificar porcentaje	Edwin Alba G. Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	24 feb-2023
25								
26								

27	8hrs	LL505475	FAC 4004	Operación 0170, 0770 Inspección Paneles, Piso cabina de fuselaje Inspección Aleta Vertical del tail boom por fisuras remaches sueltos	Edwin Alba G. Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	27 02 2023
28	8hrs	LL505475	FAC 4004	Operación 0810, 0820, 0830 0840, 0850, 0860, 0870 Inspección tren de Aterrizaje Por deflección, corrosión desajuste.	Edwin Alba G. Edwin Alba Guayara	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	28-02-2023
29								
30								
31								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Ronal A. Maldonado Lopez
2. PERFIL:
3. CEDULA: 1014181910
4. NUMERO DE CONTRATO:
5. LUGAR DE EJECUCION: MADRID CAMAN
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 31762
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA:

NO	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO
1								
2	8hr	11525753	FAC 4004	operacion 0050 Inspeccion Engine Firewalls, air intake ducts, and plenum for Cracks. distortion missing Rivets, broken spots welds and deteriorating Seal or gasket	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	feb 02/23
3	8hr	11525753	FAC 4004	Inspección Engine Cowling for missing fasteners and cracks latches for proper operation Form FAC 4-201T 0051	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	feb 03/23
4	6hr	11525753	FAC 4004	Inspección Main rotor blades Upper and Lower surfaces for Condition OF bond lines doublers, and leading edge For erosion. operacion 0072	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	feb 04/23
5								

6	8hr	11505475	FAC 4004	Inspección de las Cubiertas de acceso al motor, reglaje remaches Flagos y ajuste operación 0600	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 06/23
7	8hr	40146747	FAC 4004	Operación 0005 hasta 0110 Forma FAC 4-201T AD2011-23-02 inspección M/e Blade	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 07/23
8	8hr	11505475	FAC 4004	Operación 0020, 0050, 0590 y 0630 Forma FAC4-201T (Inspección Cubiertas transmision y motor)	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 08/23
9	8hr	11505475	FAC 4004	Operación 0060 y 0540 Inspección de paneles internos y externos del compartimiento de quimica parte interna y externa	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 09/23
10	7hr	11505475	FAC 4004	Operación 0100 Inspección puertas de pilotos por condición, reglajes, ajustes, rayaduras.	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 10/23
11								
12								

13	9hr	11505475	FAC 4004	Operación 0230, 0070, 0080 Condición de las puertas plegables, ajuste, reglaje e integridad estructural.	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 13/23
14	9hr	11505475	FAC 4004	Operación 0210 Inspeccion de las puertas de carga por Condision general e integridad estructural.	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 14/23
15	9hr	11505475	FAC 4004	Operacion 0680 y 0670 Inspección de Tailboom Parte interna por Fisuras Corrosión, reparaciones estructurales.	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 15/23
16	8hr	11505475	FAC 4004	Operación 0240 y 0720 Inspección puertas plegables por fisuras, Reparaciones Estructurales, Colision Inspección 02 elevadores.	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 16/23
17	7.5hr	11505475	FAC 4004	Operación 0610 Inspección de la Firewal del area motor por rajaduras deformación, ajuste, reparación estructural.	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 17/23
18								
19								

20	8.5h	11505475	FAC 4004	Operación 0510 - 0530 - 0520 Inspección puntos de geteo - Instalación placa STA 238.00 - Inspección Bulkhead STA 238.00.	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 20/23
21	8h	11505475	FAC 4004	Operacion: 0740 - 0750 - 0760 0780 - 0790 Inspección Cubiertos tailboom por rayaduras, reparaciones, Corrosión y ajuste	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 21/23
22	8h	11505475	FAC 4004	Operación: 0660 Inspección de la Condición general exterior por: Fisuras rayaduras, remaches trabajados y sueltos, reparaciones	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 22/23
23	8h	11505475	FAC 4004	Operación 0220 Inspección de los track estructurales del Fuselaje Fwd por desgaste, Fisuras rayaduras y evidencia de daños	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 23/23
24	8h	11505475	FAC 4004	Operación 0430 - 0700 Inspección de los Cuatro tracks traseros Inspección bodega tailboom por daños e identificar porcentajes	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 24/23
25								
26								

27	8hr	11505475	FAC 4004	Operación 0170 y 0770 Inspección paneles piso Cabina de Fuselaje. - Inspección de la aleta Vertical del turboon por Fisuras, remaches Sueltos.	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz.	Feb 27/23
28	8hr	11505475	FAC 4004	Operación 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 0860, 0870 Inspección tren de aterrizaje por deflección, Corrosión, desgaste.	Ronal A Maldonado Lopez	Trabajo satisfactorio	T3 Ortiz	Feb 28/23
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: DIEGO ARMANDO NARANJO DIAZ
2. PERFIL:
3. CEDULA: 80.854.600
4. NUMERO DE CONTRATO:
5. LUGAR DE EJECUCION:
6. MES REPORTADO: FEBRERO
7. CÓDIGO SAP: 6752
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA:

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8	20748257 PARCIAL	FAC 4408	SE EFECTUO REEMPLAZO DE CONECTOR P156 DEL FUEL FILTER BY-PASS SWITCH POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO.	DIEGO NARANJO	Trabajo satisfactorio	Ts sotelo	02-02-23
3	8	20748257 PARCIAL	FAC 4408	SE EFECTUO INSTALACION Y ASEGURAMIENTO DEL ARNES ELECTRICO DE LOS FILTROS EXTERNOS EN LA SECCION DEL DECK DEL MOTOR DEIDE JOB DE ACUERDO AL BHT-ELEC-SPM.	DIEGO NARANJO	Trabajo satisfactorio	Ts sotelo	03-02-23
4	6	11525753	FAC 4004	OPERACION: 0007, 0010, 0011, 0012, 0013, 0017, 0024, 0025, 0029, 0030, 0040, 0060. FORM FAC 4-201T 5-12-25 HOURS/30 DAYS PART B IAW BHT-212	DIEGO NARANJO	TRABAJO SATISFACTORIO	D. ORTIZ	04-02-23
5								

6	8	11525753	FAC 4004	OPERACION: 0106, 0110, 0116, 0117, 0139, 0157, 0159, 0164, 0172, 0173, 0187, 0195, 0196, 0207. FORMA FAC4-20IT 5-12-25 HOURS/ 30 DAYS PART B IAW BHT-212.	DIEGO NARANJO	TRABAJO SATISFACTORIO	T3. ORTIZ	06-02-23
7	0.5 7.5	11525753 20748257	FAC 4004 FAC 4408	OPERACION: 0212. PLAN EWIS ARMES ELECTRICO DE LA AERONAVE.	DIEGO NARANJO	Trabajo satisfactorio	T3. ORTIZ. T3 sotelo	07-02-23
8	4 2,5	20837396 20748261	FAC 4408 FAC 4408	CALIBRACION INDICADOR TORQUE. PLAN EWIS ARMES ALTIMETRO DE LA AERONAVE.	DIEGO NARANJO	Trabajo satisfactorio	T3 sotelo	08-02-23
9	8.5	11527384	FAC 4004	OPERACION: 0007, 0010, 0012, 0013, 0017, 0024 0025, 0029, 0030, 0040, 0060. 5-12,25 HOURS/ 30 DAYS PART B IAW BHT-212	DIEGO NARANJO	TRABAJO SATISFACTORIO	T3. ORTIZ	09-02-23
10	8.5	20746901	FAC 4408	SE EFECTUO TESTEO GENERAL AL ARMES DEL SISTEMA RADAR ALTIMETRO Y ANTENAS, SE EFECTUO CONNECION DE LINEA ELECTRICA EN CONECTOR DEL EQUIPO SE REALIZAN PRUEBAS.	DIEGO NARANJO	Trabajo satisfactorio	T3 sotelo	10-02-23
11								
12								

13	2 6,5	20793212 20769808	FAC 4408	OPERACION: 0030, 0040. SE EFECTUO INSTALACION DEL DME INDICATOR, SE REALIZAN PRUEBAS FUNCIONALES.	DIEGO NARANJO	Trabajo satisfactorio	T3 Sotelo	13-02-23
14	4,5 4,5	20769809 20837737	FAC 4408	SE EFECTUO INSTALACION DEL EQUIPO KDH 706 A EN LA AERONAVE, SE REALIZAN PRUEBAS FUNCIONALES. SE EFECTUO TESTEO GENERAL AL SISTEMA, SE CAMBIA GYRO DESPLACEMENT, SE HACEN PRUEBAS.	DIEGO NARANJO	Trabajo satisfactorio	T3 Sotelo	14-02-23
15	9	40144889	FAC 4004	OPERACION: 0480, 0880, 0550, 0710, 0790.	DIEGO NARANJO	TRABAJO SATISFACTORIO	T3. ORTIZ	15-02-23
16	8	40144889	FAC 4004	OPERACION: 0840, 0860, 0880, 0960.	DIEGO NARANJO	TRABAJO SATISFACTORIO	T3. ORTIZ	16-02-23
17								
18								
19								

20	4,5 4,5	20837738 20838143	FAC 4408	SE EFECTUO TESTEO AL ARNES DEL SISTEMA ADF PILOTO SE CAMBIA INDICADOR Y SE HACEN PRUEBAS FUNCIONALES. SE INICIA CAZAFALLAS DEL SISTEMA GYRO COPILOTO POR PRESENTAR FALLA DURANTE PRUEBAS FUNCIONALES.	DIEGO NARANJO	TRABAJO SATISFACTORIO	T3 Sotelo	20-02-23
21	9	20838143	FAC 4408	SE EFECTUO TESTEO GENERAL AL SISTEMA DE ACUERDO AL DIAGRAMA DE INSTALACION SE EVIDENCIA FALLA EN EL PHASE ADAPTER LADO COPILOTO.	DIEGO NARANJO	TRABAJO SATISFACTORIO	T3 Sotelo	21-02-23
22	4 4	20838143 20838140	FAC 4408	SE EFECTUO TESTEO GENERAL SE CAMBIO GYRO DISPLACEMENT Y SE REALIZARON PRUEBAS FUNCIONALES. SE EFECTUO TESTEO AL SISTEMA, SE CAMBIO INDICADOR Y SE REALIZAN PRUEBAS FUNCIONALES	DIEGO NARANJO	TRABAJO SATISFACTORIO	T3 Sotelo	22-02-23
23	8	20836957 PARCIAL	FAC 4004	SE EFECTUO TESTEO GENERAL AL ARNES ELECTRICO DEL SISTEMA FUEL QTY INDICATOR DE ACUERDO AL DIAGRAMA DE INSTALACION.	DIEGO NARANJO	TRABAJO SATISFACTORIO	T3.ORTIZ	23-02-23
24	8	20836959 PARCIAL	FAC 4004	SE EFECTUO INSPECCION Y TESTEO GENERAL AL ARNES ELECTRICO DEL SISTEMA ADF DE ACUERDO AL DIAGRAMA.	DIEGO NARANJO	TRABAJO SATISFACTORIO	T3 ORTIZ	24-02-23
25	6	20836959 PARCIAL	FAC 4004	SE EVIDENCIA CABLEADO EN MAL ESTADO EN CONECTOR DEL EQUIPO, SE REALIZA CORRECCION DEL MISMO DE ACUERDO AL MANUAL BHT-ELEC-SPM.	DIEGO NARANJO	TRABAJO SATISFACTORIO	T3.ORTIZ.	25-02-23
26								

27	8	20836963 PARCIAL	FAC 4004	SE REALIZA TESTEO GENERAL DEL ARNES ELECTRICO DEL SISTEMA VOR #2 DE ACUERDO AL M.M WIRING DIAGRAM.	DIEGO NARANJO	TRABAJO SATISFACTORIO.	T3. ORTIZ	
28	8	20836963 PARCIAL	FAC 4004	SE EVIDENCIA CABLEADO EN CONECTOR DEL EQUIPO KNR 634 A EN MAL ESTADO SE INICIA CORRECCION DE LINEAS ELECTRICAS DE ACUERDO AL DAT-ELEC-SPM.	DIEGO NARANJO	TRABAJO SATISFACTORIO.	T3. ORTIZ	
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: DEIMER ALBERTO QUINTERO CORREA
2. PERFIL: TEE1
3. CEDULA: 1073237629
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCION: CAMAN
6. MES REPORTADO: FEBRERO
7. CÓDIGO SAP: 40273
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT. JAVIER ALFARO.

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO
1								
2	8	11454838	FAC 1658	INICIO CONEXIONES ESTACIONES INTER-COM 6-7-8	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibid. a Satisfaccion	T2. Torre Edun.	24-02-2023
3	8	11454838	FAC 1658	CONTINUACIÓN CONEXIONES ORGANIZACIÓN Y AMARRE ESTACIONES INTERCOM 6, 7 Y 8.	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torre Edun.	24-02-2023
4								
5								

6	8	11454838	FAC 1658	CONTINUACION CONEXIONES ORGANIZACIÓN Y AMARRE ESTACIONES INTERCOM 6,7 Y 8	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a Satisfaccion	T2 Torres Edwin	24-02-2023 Edw
7	8	11454838	FAC1658	CONTINUACIÓN CONEXIONES ORGANIZACIÓN Y AMARRE ESTACIONES INTERCOM 6, 7 Y 8	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Edwin H Torres	24-02-2023
8	8	11454838	FAC 1658	FINALIZACION CONEXIONES, ORGANIZACIÓN Y AMARRE ESTACIONES INTERCOM 6, 7 Y 8.	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a Satisfaccion	T2 Edwin H Torres	24-02-2023
9	8	11454838	FAC 1658	INICIO TAREAS DE TESTEO SISTEMAS AVIONICA ADF, DME, KMD 540 Y MARKER BEACON	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfacción	T2 Edwin H Torres	24-02-2023
10	8	11454838	FAC 1658	CONTINUACION TESTEO SISTEMAS AVIONICA CABIN CALL, COLLIN FAN, NAV, COM 1 Y 2, RADAR	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfacción	T2 Edwin H Torres	24-02-2023
11								
12								

13	8	11454838	FAC 1658	CONTINUACISN TESTEO SISTEMAS AVIONICA RADAR ALTIMETRO, TXPDR2, EGPWS NAD-NAV, GPS, RELAY RADAR.	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	24-02-2023
14	9	11454838	FAC 1658	CONTINUACISN TESTEO DE AVIONICA SISTEMA INTERCOM TTV (JUMP SEAT) ESTACIONES 6,7,8,9,10 Y 11	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	24-02-2023
15	9	11454838	FAC 1658	CONTINUACISN TESTEO AVIONICA SISTEMA INTERCOM PIL-COP Y NAV. CAMBIO DE CONECTOR ANTENA NAV-COM.	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	24-02-2023
16	8	11454838	FAC 1658	CONTINUACISN TESTEO AVIONICA SISTEMA INTERCOM PIL-COP Y NAV. CAMBIO DE CONECTOR ANTENA NAV-COM.	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	24-02-2023
17	8	11454838	FAC 1658	CONTINUACISN TESTEO AVIONICA SISTEMA INTERCOM PIL-COP Y NAVEGANTE. SISTEMAS CABIN Y COCKPIT.	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	24-02-2023
18								
19								

20	8	11454838	FAC 1658	FINALIZACION DE TESTEO SISTEMA DE AUDIO PILOTO COPILOTO Y NAVEGANTE SISTEMAS DE AVIONICA	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfacción	TZ. Torres Edwin	24-02-2023
21	8	11454838	FAC 1658	INSTALACIÓN DE ROUNDING ARNESES DE AVIONICA SISTEMAS DE AUDIO PIL - COP - NAV.	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfacción	TZ Torres Edwin	28-02-2023
22	8	11454838	FAC 1658	INSTALACIÓN DE ROUNDING ARNES DE AVIONICA SISTEMAS DE AUDIO PIL - COP - NAV.	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfacción	TZ Torres Edwin	28-02-2023
23	8	11454838	FAC 1658	INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTACIÓN #8 SISTEMA DE AUDIO	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfacción	TZ Torres Edwin	28-02-2023
24	8	11454838	FAC 1658	INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTACIÓN #9 SISTEMA DE AUDIO	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfacción	TZ Torres Edwin	28-02-2023
25								
26								

27	8	11454838	FAC 1658	LIMPIEZA RACK DE AVIONICA Y CD'S DE AVIONICA. INSTALACION DE FAN Y MANGUERAS A EQUIPOS DE AVIONICA.	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfaccion	TC Torres Edwin	28-02-2023
28	8	11454838	FAC 1658	LIMPIEZA ARNES ANTENA ADF, LIMPIEZA ANTENAS GPS OVERHEAD TTV	DEIMER QUINTERO	Trabajo recibido a satisfaccion	TC Torres Edwin	28-02-2023
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Jaiber Eduardo Reina Rodriguez
2. PERFIL: TMA
3. CEDULA: 79.839.731
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAE-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCION: Hangar Aviones - CAMAN
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 1337
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: Javier Alfaro

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. (NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO
1								
2	8	11394939 Op 2445	FAC T658	Se efectua Inspección visual, Se realiza proceso control corrosión del plano RH, se efectua remosión PNC	Eduardo Reina	Trabajo recibido a Satisfaccion	T2 Torres Edwin	11-02-2023
3	8	11394939	FAC T658	Se continua con la remosión del sellante PNC del extradós plano RH	Eduardo Reina	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	11-02-2023
4	6	11394939	FAC T658	Se efectúa limpieza del extradós plano LH y RH y se inicia con la remosión del PNC plano LH	Eduardo Reina	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Edwin H Torres	11-02-2023
5								

6	8	11344939	FAC 1658	Se efectua trabajo lijando con varsol para efectuar despegue y remosión sobrante PNC extrados plano RH. se inicia remosión PNC intrados plano RH	Eduardo Reina	Trabajo recibido a satisfacción	T2 Torres Edwin	11-02-2023
7	9	11394939	FAC 1658	Se efectua remosión PNC intrados planos RH y LH	Eduardo Reina	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin.	11-02-2023
8	8	11394939	FAC 1658	Instalación plástico para proteger extrados plano LH, Remosión pintura lamina que sujeta bota deshieladora plano LH superior	Eduardo Reina	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	11-02-2023
9	9	11394939	FAC 1658	Remosión pintura y primer lamina superior que sujeta bota deshieladora plano LH en un 70 %.	Eduardo Reina	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	11-02-2023
10	8	11394939	FAC 1658	Se termina remosión pintura y primer lamina sujetadora bota deshieladora plano LH, se inicia remosión pintura y primer soporte del aleron en el plano LH	Eduardo Reina	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Edwin Torres	15/02/2023
11								
12								

13	8	11394939	FAE 1658	Remosion pintura y primer soportes (04) que sujetan el alerón en el plano LH	Eduardo Peña	Trabajo recibido a satisfacción	Tz Edwin H Torres	15-02-2023
14	8	11394939	FAC 1658	Matizado del alojamiento de los flaps plano LH. Limpieza y lubricación superficie sujetadora de los flaps lado LH	Eduardo Peña	Trabajo recibido a satisfacción	Tz Edwin H Torres	15-02-2023
15	8	11394939	FAE 1658	Matizado alojamiento flaps plano LH Avance 40%.	Eduardo Peña	Trabajo recibido a satisfacción	Tz Edwin H Torres	22-02-2023
16	8	11394939	FAE 1658	Matizado alojamiento flaps plano LH Avance 90%.	Eduardo Peña	Trabajo recibido a satisfacción	Tz Edwin H Torres	22-02-2023
17	8	11394939	FAE 1658	Se finaliza matizado alojamiento flaps. plano LH. se efectua lavado de las 02 carenas LH y RH que van del plano al fuselaje. de inicio derrepente.	Eduardo Peña	Trabajo recibido a satisfacción	Tz Edwin H Torres	22-02-2023
18								
19								

20	8	11394939 2455	FAE 1658	Se realiza despegue carenas que unen planos a fuselaje central RH y LH, así mismo a sus respectivas tapas	Eduardo Peiva	Trabajo recibido a satisfacción	Tz Edwin H Torres	22-02-2023
21	8	11394939	FAE 1658	Despegue carenas que unen planos a fuselaje central lado RH y LH.	Eduardo Peiva	Trabajo recibido a satisfacción	Tz Edwin H Torres	22-02-2023
22	8	11394939	FAE 1658	Despegue carenas que unen planos a fuselaje central	Eduardo Peiva	Trabajo recibido a satisfacción	Tz Edwin H Torres	22-02-2023
23	8	11394939 07:30 16:30	FAE 1658	Matizado area interna Plano LH Tra sección Despegue carenas LH	Eduardo Peiva	Trabajo recibido a satisfacción	Tz Torres Edwin	28-02-2023
24	8	11394939	FAC1658	Matizado area interna plano LH Tra sección. Despegue flaps interior y exterior LH	Eduardo Peiva	Trabajo recibido a satisfacción	Tz Torres Edwin	28-02-2023
25								
26								

27	8	11394939	FAE 7658	Despegue flaps interiores y exteriores RH, motizado área intervenida plano LH	Eduardo Peña	Trabajo recibido a satisfacción	TC Torres Edwin	28-02-2023
28	8	11394939	FAE 7658	Motizado área intervenida plano LH	Eduardo Peña	Trabajo recibido a satisfacción	TC Torres Edwin	28-02-2023.
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Rafael Rojas Cervantes
2. PERFIL: TMA (TEMC)
3. CEDULA: 8768121
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CAHAN
6. MES REPORTADO: Febrero / 2023
7. CÓDIGO SAP: 18702
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: JAVIER ALFARO

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								dd/mm/aaaa
2	8	20805075	FAC-1658	Formado de Covertora inferior del plano Central R/H entre STA 127.75 a STA 73.5 entre larguero trasero y larguerillo #4	Rafael Rojas	TRABAJO RECIBIDO A SATISFACCION	TZ Torres Edwin	10/02/2023
3	8	20805075	FAC-1658	Formado de Covertora inferior del plano central R/H entre STA 73.5 a STA 15 Y entre Larguero trasero y Larguerillo #4	Rafael Rojas	TRABAJO RECIBIDO A SATISFACCION	TZ Torres Edwin	10/02/2023 dd/mm/aaaa
4	6	20805075	FAC-1658	Instalacion de rieles de flanches entre STA 127.75 a STA 15 Larguerillo #4 Plano Central R/H	Rafael Rojas	TRABAJO RECIBIDO A SATISFACCION	TZ Torres Edwin	10/02/2023 dd/mm/aaaa
5								dd/mm/aaaa

6	8	20805075	FAC 1658	Formado e instalación de calza en borde de Salida en plano central R/H e instalación de remache. Instalación de remache en angulo Superior plano central R/H.	Rafael Rojas	TRABAJO RECIBIDO A SATISFACCION	TZ Torres Edwin	10/02/2023 dd/mm/aaaa
7	9	20805075	FAC 1658	Instalacion de rieles de Flanches entre STA 5, Larguerillo #8 a larguerillo #28 en intalacion de remache en ventanillas entre STA 127.75 a STA 73.5 Plano Central R/H.	Rafael Rojas	TRABAJO RECIBIDO A SATISFACCION	TZ Torres Edwin	10/02/2023 dd/mm/aaaa
8	8	20805075	FAC 1658	Instalacion de Soporte de Ventanilla de inspeccion entre STA 127.75 a STA 73.5 e instalación de flanches, inicio de instalación de tornillos en la rear spar.	Rafael Rojas	TRABAJO RECIBIDO A SATISFACCION	TZ Torres Edwin	10/02/2023 dd/mm/aaaa
9	9	20805075	FAC 1658	Terminación de instalacion de tornillos de viga Superior de larguero trasero entre STA 142 - a STA 5	Rafael Rojas	TRABAJO RECIBIDO A SATISFACCION	TZ Torres Edwin	10/02/2023 dd/mm/aaaa
10	8	20805075	FAC 1658	Formado y terminacion de rieles en viga trasera parte interior y acondicionamientos de paneles Plano Central parte interior	Rafael Rojas	TRABAJO RECIBIDO A SATISFACCION	TZ Torres Edwin	15/02/2023 dd/mm/aaaa
11								dd/mm/aaaa
12								dd/mm/aaaa

13								dd/mm/aaaa
14								dd/mm/aaaa
15								dd/mm/aaaa
16								dd/mm/aaaa
17								dd/mm/aaaa
18								dd/mm/aaaa
19								dd/mm/aaaa

20								dd/mm/aaaa
21								dd/mm/aaaa
22								dd/mm/aaaa
23								dd/mm/aaaa
24								dd/mm/aaaa
25								dd/mm/aaaa
26								dd/mm/aaaa

27								dd/mm/aaaa
28								dd/mm/aaaa
29								dd/mm/aaaa
30								dd/mm/aaaa
31								dd/mm/aaaa