UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - CAMAN

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Marzo Año: 2023

CONTRATO N°: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

CONTRATISTA: Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)

VALOR DEL CONTRATO: $ 63.257.403.544,40

FORMA DE PAGO:

Para la vigencia 2022 $5.628.859.544,40

PRIMER PAGO: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un PAGO ANTICIPADO por la suma de $5.628.859.544,40, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/0 CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio.

Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios el valor cancelado como pago anticipado.

Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público.

En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado.

PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.

FECHA FIRMA: Día 23 Mes diciembre. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO: Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1.

FECHA DE FIRMA: Día 30 Mes diciembre. Año 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: se modifica el contrato, en el sentido de realizar recomposición presupuestal, de acuerdo con los antecedentes anexos del modificatorio, que se encuentra publicado en SECOP II.

En la cual se modifica la cláusula 2 del numerales 1.1 y 1.2 del anexo del clausulado al contrato electrónico principal FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, la cual quedará de la siguiente manera, en donde se realiza reducción de la vigencia futura 2023 por valor de $10.262.319.130.00 y adicionando con ese mismo valor la vigencia 2022.

1.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

UNIDAD EJECUTORA										
IMPUTACION PRESUPUESTAL								RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPODETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	15.891.178.674,40
CDP No. 95922 DEL 24-OCTUBRE-2022										15.891.178.674,40
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPODETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2023.	1.737.680.870,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPODETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2024.	17.680.000.000,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPODETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2025.	18.387.200.000,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPODETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2026.	9.561.344.000,00
AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2023-2026 OFICIO No. 2-2022-045961 DEL 13-OCTUBRE-2022										47.366.224.870,00
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIAS 2022 AL 2026										63.257.403.544,40

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato modificatorio así:

VIGENCIA 2022

Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como PAGO ANTICIPADO, de la siguiente manera:

1. La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2022.

2. La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023.

Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado.

Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público.

En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado.

PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29/12/2022 hasta el 30/06/2026

Porcentaje Avance en tiempo: 5,08 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 15.891.178.674

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ANCIZAR AUGUSTO ARIAS AVILA	ESPECIALISTA	NDI
CARLOS HERNANDO RIOS VILLAMIL	ESPECIALISTA	SISTEMAS HIDRÁULICOS TESH
CARLOS IGNACIO ORDOÑEZ	ESPECIALISTA	TEEI INSTRUMENTOS
CESAR AUGUSTO LOVERA HERNANDEZ	ESPECIALISTA	SISTEMAS HIDRÁULICOS TESH
DIEGO FERNANDO GIRON	ESPECIALISTA	SERVOS
EDWARD GERARDO ZABALA NEUTA	ESPECIALISTA	MATERIALES COMPUESTOS
FAIVER FAJARDO RENZA	PINTOR	PINTOR AERONÁUTICO
FREDY ENCIZAR HERNANDEZ BONILLA	ESPECIALISTA	MOTORES T-53
GUSTAVO GONZALEZ	ESPECIALISTA	COMPONENTES DINAMICOS
JOHN JAIME ROJAS MARTINEZ	ESPECIALISTA	COMPONENTES DINAMICOS
JONATHAN MAURICIO RUEDA BILBAO	PINTOR	PINTOR AERONÁUTICO
JORGE ELIECER NIETO	ESPECIALISTA	SOLDADURA
JOSE ARMANDO GOMEZ HERRERA	OPERARIO CALIFICADO	TAPICERIA
JOSE EUDALBER ACOSTA BUSTOS	INSPECTOR	INSTRUMENTOS
JOSE LEONARDO AVELLA PULIDO	ESPECIALISTA	TEEI INSTRUMENTOS
JOSE MAURICIO PARDO ROBAYO	ESPECIALISTA	TEEI AVIONICA
JOSE WILLIAM CALDERON	PINTOR	PINTOR AERONÁUTICO
JUAN JOSE NARANJO DUGARTE	OPERARIO CALIFICADO	SOLDADURA
LEO WILSON SANCHEZ SALAS	INSPECTOR	SOPORTE AERONAUTICO Y TALLERES DE APOYO
LUIS ENRIQUE CAÑON	ESPECIALISTA	TEEI INSTRUMENTOS
LUIS FERNANDO ORDUÑA	ESPECIALISTA	TEEI AVIONICA
MARCO ALIRIO CORREA CASAS	INSPECTOR	ELECTRICOS
MARIO MORENO MALDONADO	ESPECIALISTA	CONTROLES DE COMBUSTIBLE
VICTOR JULIO ALARCON DUARTE	ESPECIALISTA	SISTEMAS HIDRÁULICOS TESH
WILLIAM LEONARDO SANCHEZ	ESPECIALISTA	MATERIALES COMPUESTOS
WILSON REYES MONROY	PINTOR	PINTOR AERONÁUTICO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X. Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí X.

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se realizaron servicios de mantenimiento a las aeronaves del CAMAN por parte de 26 personas contratistas y número de horas de mantenimiento registradas de acuerdo con la siguiente tabla:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORAS MES
1	ANCIZAR AUGUSTO ARIAS AVILA	ESPECIALISTA	180
2	CARLOS HERNANDO RIOS VILLAMIL	ESPECIALISTA	180
3	CARLOS IGNACIO ORDOÑEZ	ESPECIALISTA	163
4	CESAR AUGUSTO LOVERA HERNANDEZ	ESPECIALISTA	180
5	DIEGO FERNANDO GIRON	ESPECIALISTA	180
6	EDWARD GERARDO ZABALA NEUTA	ESPECIALISTA	180
7	FAIVER FAJARDO RENZA	PINTOR	180
8	FREDY ENCIZAR HERNANDEZ BONILLA	ESPECIALISTA	180
9	GUSTAVO GONZALEZ	ESPECIALISTA	180
10	JOHN JAIME ROJAS MARTINEZ	ESPECIALISTA	180
11	JONATHAN MAURICIO RUEDA BILBAO	PINTOR	180
12	JORGE ELIECER NIETO	ESPECIALISTA	180
13	JOSE ARMANDO GOMEZ HERRERA	OPERARIO	180
14	JOSE EUDALBER ACOSTA BUSTOS	INSPECTOR	180
15	JOSE LEONARDO AVELLA PULIDO	ESPECIALISTA	180
16	JOSE MAURICIO PARDO ROBAYO	ESPECIALISTA	180
17	JOSE WILLIAM CALDERON	PINTOR	180
18	JUAN JOSE NARANJO DUGARTE	OPERARIO	180
19	LEO WILSON SANCHEZ SALAS	INSPECTOR	180
20	LUIS ENRIQUE CAÑON	ESPECIALISTA	180
21	LUIS FERNANDO ORDUÑA	ESPECIALISTA	180
22	MARCO ALIRIO CORREA CASAS	INSPECTOR	180

23	MARIO MORENO MALDONADO	ESPECIALISTA	180
24	VICTOR JULIO ALARCON DUARTE	ESPECIALISTA	180
25	WILLIAM LEONARDO SANCHEZ	ESPECIALISTA	180
26	WILSON REYES MONROY	PINTOR	180

TALLERES				
CARGO	**VALOR HR**	**QTY PERSONAS**	**HORAS MES**	**VALOR TOTAL**
INSPECTOR	$ 51.046	3	540	$ 27.564.840
ESPECIALISTA	$ 47.615	17	3043	$ 144.892.445
OPERARIO	$ 27.486	2	360	$ 9.894.960
PINTOR	$ 28.870	4	720	$ 20.786.400
TOTAL		**26**	**4663**	**$ 203.138.645**

Asimismo, las actividades realizadas por cada contratista se dejan registradas en el Formato GA-JELOG-FR-392 "FORMATO CONTROL – DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE", de acuerdo con las órdenes de mantenimiento SAP aplicables como se relacionan a continuación:

UB. TECNICA	HORASSIN PINTOR	HRS TOTAL	VALOR SIN PINTOR	VALOR TOTAL
Talleres	4303	4663	$ 192.745.445	**$ 203.138.645**
TOTAL	**4303**	**4663**	**$ 192.745.445**	**$ 203.138.645**

La diferencia en horas corresponde al personal pintor que hace parte de talleres, pero desempeña funciones en aeronaves.

Orden SAP	HORAS	COMPONENTES	TOTAL
50184227	57	$ 2.755.227	**$ 2.755.227**
50186367	14	$ 666.610	**$ 666.610**
50186368	2	$ 102.092	**$ 102.092**
50186374	77	$ 3.666.355	**$ 3.666.355**
50186379	105	$ 4.999.575	**$ 4.999.575**
50186380	14	$ 666.610	**$ 666.610**
50186383	26,5	$ 1.352.719	**$ 1.352.719**
50186391	40	$ 1.904.600	**$ 1.904.600**
50186396	10	$ 476.150	**$ 476.150**
50186397	4,5	$ 214.268	**$ 214.268**
50186409	137	$ 4.001.182	**$ 4.001.182**
50186413	31	$ 1.476.065	**$ 1.476.065**
50186414	9,4	$ 447.581	**$ 447.581**
50186415	10	$ 476.150	**$ 476.150**
50186424	3	$ 142.845	**$ 142.845**
50186425	103	$ 4.904.345	**$ 4.904.345**
50186429	4	$ 190.460	**$ 190.460**
50186438	3	$ 153.138	**$ 153.138**
50186439	2	$ 102.092	**$ 102.092**
50186441	30	$ 1.531.380	**$ 1.531.380**
50186455	25	$ 1.200.668	**$ 1.200.668**
50186456	30	$ 932.628	**$ 932.628**
50186458	17,5	$ 833.263	**$ 833.263**
50186460	17,5	$ 833.263	**$ 833.263**
50186461	58	$ 2.761.670	**$ 2.761.670**
50186462	36,5	$ 1.756.818	**$ 1.756.818**
50186464	40,5	$ 1.957.571	**$ 1.957.571**
50186466	23	$ 1.112.300	**$ 1.112.300**
50186482	2	$ 102.092	**$ 102.092**
50186492	1	$ 51.046	**$ 51.046**
50186496	54	$ 2.571.210	**$ 2.571.210**
50186498	56,5	$ 2.690.248	**$ 2.690.248**
50186501	54	$ 2.571.210	**$ 2.571.210**
50186513	2	$ 102.092	**$ 102.092**
50186521	39	$ 1.192.458	**$ 1.192.458**
50186522	12,5	$ 638.075	**$ 638.075**
50186523	12,5	$ 638.075	**$ 638.075**
50186525	1	$ 51.046	**$ 51.046**
50186529	4	$ 190.460	**$ 190.460**
50186532	12	$ 612.552	**$ 612.552**
50186536	4	$ 190.460	**$ 190.460**

50186583	7	$ 333.305	**$ 333.305**
50186586	41	$ 1.969.370	**$ 1.969.370**
50186593	12	$ 400.512	**$ 400.512**
50186594	12	$ 581.673	**$ 581.673**
50186612	43	$ 2.071.462	**$ 2.071.462**
50186613	4	$ 204.184	**$ 204.184**
50186618	4	$ 190.460	**$ 190.460**
50186620	33	$ 1.019.238	**$ 1.019.238**
50186621	22	$ 657.316	**$ 657.316**
50186623	9	$ 428.535	**$ 428.535**
50186624	13,5	$ 642.803	**$ 642.803**
50186637	4,5	$ 214.268	**$ 214.268**
50186650	11	$ 530.627	**$ 530.627**
50186652	4	$ 190.460	**$ 190.460**
50186653	21	$ 999.915	**$ 999.915**
50186654	20,5	$ 976.108	**$ 976.108**
50186655	90,5	$ 4.309.158	**$ 4.309.158**
50186656	28,5	$ 1.357.028	**$ 1.357.028**
50186660	2	$ 102.092	**$ 102.092**
50186661	7	$ 333.305	**$ 333.305**
50186663	4	$ 204.184	**$ 204.184**
50186670	27	$ 1.285.605	**$ 1.285.605**
50186709	2	$ 102.092	**$ 102.092**
50186751	16	$ 572.800	**$ 572.800**
50186779	44	$ 1.381.160	**$ 1.381.160**
50186781	9	$ 428.535	**$ 428.535**
50186795	9	$ 428.535	**$ 428.535**
50186806	2	$ 102.092	**$ 102.092**
50186807	35	$ 1.032.690	**$ 1.032.690**
50186812	4	$ 190.460	**$ 190.460**
50186814	29	$ 992.462	**$ 992.462**
50186815	50	$ 2.380.750	**$ 2.380.750**
50186822	11	$ 523.765	**$ 523.765**
50186828	13	$ 464.014	**$ 464.014**
50186829	18	$ 860.501	**$ 860.501**
50186856	6	$ 306.276	**$ 306.276**
50186858	76	$ 3.690.791	**$ 3.690.791**
50186859	69	$ 3.330.038	**$ 3.330.038**
50186860	61	$ 2.950.834	**$ 2.950.834**
50186877	3	$ 153.138	**$ 153.138**
50186878	7	$ 333.305	**$ 333.305**
50186883	58,5	$ 1.855.215	**$ 1.855.215**
50186884	32	$ 1.523.680	**$ 1.523.680**
50186886	17	$ 809.455	**$ 809.455**
50186892	5,25	$ 249.979	**$ 249.979**
50186893	5,75	$ 273.786	**$ 273.786**
50186894	52,5	$ 2.532.382	**$ 2.532.382**
50186896	14	$ 515.060	**$ 515.060**
50186898	17	$ 809.455	**$ 809.455**
50186899	77	$ 3.666.355	**$ 3.666.355**
50186917	4	$ 190.460	**$ 190.460**
50186946	30	$ 1.428.450	**$ 1.428.450**
50186948	4	$ 190.460	**$ 190.460**
50186953	21,5	$ 1.097.489	**$ 1.097.489**
50186954	16,5	$ 842.259	**$ 842.259**
50186985	2	$ 102.092	**$ 102.092**
50186993	13	$ 618.995	**$ 618.995**
50186996	4	$ 190.460	**$ 190.460**
50187028	17	$ 809.455	**$ 809.455**
50187041	31	$ 946.306	**$ 946.306**
50187042	2	$ 102.092	**$ 102.092**
50187054	10,5	$ 336.399	**$ 336.399**
50187055	10,5	$ 358.575	**$ 358.575**
50187056	10,5	$ 336.399	**$ 336.399**
50187057	10,5	$ 358.575	**$ 358.575**
50187058	14	$ 666.610	**$ 666.610**
50187089	34	$ 1.646.358	**$ 1.646.358**
50187090	14,5	$ 697.280	**$ 697.280**
50187121	37	$ 1.429.855	**$ 1.429.855**
75077573	1	$ 47.615	**$ 47.615**
75079772	22	$ 1.047.530	**$ 1.047.530**
75079773	1	$ 47.615	**$ 47.615**
75082360	1	$ 47.615	**$ 47.615**
75082361	1	$ 47.615	**$ 47.615**
75082362	32	$ 1.523.680	**$ 1.523.680**
75082363	2	$ 95.230	**$ 95.230**
75082790	66	$ 3.142.590	**$ 3.142.590**
75082953	14	$ 666.610	**$ 666.610**
75082954	15	$ 714.225	**$ 714.225**
75082955	70	$ 3.333.050	**$ 3.333.050**
75082956	87	$ 4.142.505	**$ 4.142.505**
75082957	27,5	$ 1.309.413	**$ 1.309.413**

75082958	9,5	$ 452.343	**$ 452.343**
75083545	9	$ 428.535	**$ 428.535**
75083561	10,5	$ 535.983	**$ 535.983**
75084249	14	$ 666.610	**$ 666.610**
75084267	23,5	$ 1.199.581	**$ 1.199.581**
75084374	6	$ 285.690	**$ 285.690**
75084375	6	$ 285.690	**$ 285.690**
75084376	6	$ 285.690	**$ 285.690**
75084377	6	$ 285.690	**$ 285.690**
75084420	4,5	$ 215.983	**$ 215.983**
75084421	40	$ 1.935.479	**$ 1.935.479**
75084431	14	$ 666.610	**$ 666.610**
75084439	13	$ 618.995	**$ 618.995**
75084585	16	$ 761.840	**$ 761.840**
75084586	14,5	$ 690.418	**$ 690.418**
75084639	6	$ 285.690	**$ 285.690**
75084677	45,25	$ 2.154.579	**$ 2.154.579**
75084725	30,92	$ 1.472.256	**$ 1.472.256**
75084729	24,67	$ 1.174.662	**$ 1.174.662**
75084772	80	$ 3.809.200	**$ 3.809.200**
75084775	3,5	$ 178.661	**$ 178.661**
75084828	1	$ 51.046	**$ 51.046**
75084861	27	$ 1.285.605	**$ 1.285.605**
75084865	22	$ 1.047.530	**$ 1.047.530**
75084866	28	$ 1.333.220	**$ 1.333.220**
75084869	22,5	$ 1.071.338	**$ 1.071.338**
75084870	27,5	$ 1.309.413	**$ 1.309.413**
75084871	61	$ 2.904.515	**$ 2.904.515**
75084958	1	$ 51.046	**$ 51.046**
75084972	2	$ 102.092	**$ 102.092**
75084973	25,5	$ 1.226.191	**$ 1.226.191**
75085005	4	$ 204.184	**$ 204.184**
75085046	1	$ 51.046	**$ 51.046**
75085099	1	$ 51.046	**$ 51.046**
75085103	19,5	$ 995.397	**$ 995.397**
75085150	1	$ 51.046	**$ 51.046**
75085190	42,1	$ 2.004.592	**$ 2.004.592**
75085192	28	$ 941.416	**$ 941.416**
75085206	1	$ 51.046	**$ 51.046**
75085239	10	$ 476.150	**$ 476.150**
75085241	1	$ 51.046	**$ 51.046**
75085244	6	$ 285.690	**$ 285.690**
75085255	1	$ 51.046	**$ 51.046**
75085267	9	$ 459.414	**$ 459.414**
75085269	35	$ 1.693.973	**$ 1.693.973**
75085271	8	$ 408.368	**$ 408.368**
75085272	53	$ 2.568.198	**$ 2.568.198**
75085273	48	$ 2.312.968	**$ 2.312.968**
75085285	14	$ 666.610	**$ 666.610**
75085301	5	$ 160.990	**$ 160.990**
75085302	8	$ 408.368	**$ 408.368**
75085303	141	$ 3.993.326	**$ 3.993.326**
75085306	15,66	$ 745.651	**$ 745.651**
75085311	11	$ 361.922	**$ 361.922**
75085318	17	$ 668.198	**$ 668.198**
75085321	36	$ 1.150.200	**$ 1.150.200**
75085323	2	$ 102.092	**$ 102.092**
75085335	1	$ 51.046	**$ 51.046**
75085342	10	$ 321.980	**$ 321.980**
75085348	1	$ 51.046	**$ 51.046**
75085356	4	$ 190.460	**$ 190.460**
75085357	30	$ 1.438.743	**$ 1.438.743**
75085358	163	$ 7.761.245	**$ 7.761.245**
75085363	1	$ 51.046	**$ 51.046**

La diferencia entre $ 203.138.645 de las horas trabajadas y $ 192.745.445 del valor de las ordenes de SAP correspondiente a $10.393.200, corresponden al valor de horas trabajadas del personal de pintores de aeronaves que hacen parte del grupo de personal de talleres de CAMAN.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	

Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022 y/o CUENTAS POR PAGAR 2023) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CATAM	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CAMAN CMC	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CACOM 4	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CACOM 5	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero JELOG	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero SECAD	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Efectuar las solicitudes pertinentes para que el contratista cumpla con los servicios de mantenimiento requeridos por las unidades.

OBSERVACION:

De acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.


SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT ALFARO GARZÓN JAVIER MAURICIO

FIRMA:



C.C. No. 80.549.803

DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - GRULA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	N/A		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A		Al finalizar ejecución se realizará la respectiva liquidación.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Jose Eudalber Acosta Bustos
2. PERFIL: Inspector Especialidad Instrumentos
3. CEDULA: 11.435.103
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A- COFAC - CODAF -2022
5. LUGAR DE EJECUCION: CAMAN
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 1099
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT. Alfaro Javier

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8,0	75085273 75085272 75085269 50186368	Ind. Engine oil Temp/pres Ind. Engine oil Temp/press Ind Slaving Ind. Altinectro Encoder	Operacion: 30 (RII) operacion: 30 (RII) Operacion: 30 (RII) Operacion: 70, 90 (RII)	Jose Eudalber Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfacción	T1 CORDOBA CALVACHE INS. INSTRUMENTOS 2433	02/02/2023
3	8,0	75085269 75083561 75085273 75085272 75084972	Ind Slaving Gyro MD1 Engine oil Temp/ press Ind Engine oil/Temp/press Slave control	Operacion: 70 (RII) operacion: 30 (RII) operacion: 70 (RII) operacion: 70 (RII) Operacion: 80 (RII)	Jose Eudalber Acosta Bustos	Trabajos Realizados a Satisfacción	T1 CORDOBA CALVACHE INS. INSTRUMENTOS 2433	03/02/2023
4	6,0	75085273 75085272 75085269	Ind Engine oil L./Temp Ind Engine oil /Temp Slaving	Operacion: 70 (RII) operacion: 70 (RII) operacion: 80 (RII)	Jose Eudalber Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfacción	T1 CORDOBA CALVACHE INS. INSTRUMENTOS 2433	04/02/2023
5								

6	9,0	7508 4972 7508 5271 7508 5269 7508 5273 7508 5272	Skue control Gyro HDI Slaving Ind Eng oil/Temp Ind Eng oil/Temp	operacion: 100 (RPI) Operacion: 70, 80 (RPI) operacion: 100 (RPI) operacion: 90 (RPI) Operacion 90 (RPI)	Jose Edelbar Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfaccion	T1 CORDOBA CALVACHE INS INSTRUMENTOS 2433	06/02/2023
7	9,0	7508 5271 7508 5272 7508 4227 7508 5273	Gyro HDI Ind Eng oil/Temp Ind Altimetro Ind Eng oil/Temp	operacion: 80 (RPI) operacion: 110 (RPI) operacion: 30 (RPI) operacion 110 (RPI)	Jose Edelbar Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfaccion	T1 CORDOBA CALVACHE INS INSTRUMENTOS 2433	07/02/2023
8	9,0	5018 6466 5018 6462 7508 3561 7508 5271	Ind Vertical Speed Ind Attitude Gyro HDI Gyro HDI	operacion: 30 (RPI) operacion: 30 (RPI) operacion: 70 (RPI) operacion: 80 (RPI)	Jose Edelbar Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfaccion	TSGuevara	08/02/2023
9	9,0	5018 4272 7508 3561 7508 5271 5018 6466	Altimetro Encoder Gyro HDI Gyro HDI Vertical Speed.	operacion: 70 (RPI) operacion: 80 (RPI) operacion: 100 (RPI) operacion: 50, 60 (RPI)	Jose Edelbar Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfaccion	TSGuevara	09/02/2023
10	9,0	7508 5271 5018 4272 5018 6613 5018 6462 5018 6613	Gyro HDI Altimetro Encoder Altimetro A.D.I Altimetro	operacion: 120 (RPI) operacion: 70 (RPI) operacion: 30 (RPI) operacion: 70, 80 (RPI) operacion 30 (RPI)	Jose Edelbar Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfaccion	T1 CORDOBA CALVACHE INS INSTRUMENTOS 2433	10/02/2023
11								
12								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

13	9,0	50186462 50184227 75084973 50186464 50186612	Ind. Attitude Altimetro Encode slaving Ind. Att.tude Altimetro	operacion: 100, 110 (RII) operacion: 80 (RII) operacion: 30 (RII) operacion: 30 (RII) operacion: 40 (RII)	Jose Eudalber Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfaccion	TS Gutierrez David	13/02/2023
14	9,0	75083561 50186613 50186612 50186464	Gyro HDI Altimetro Altimetro Ind. Att.tude	operacion: 80 (RII) operacion: 50 (RII) operacion: 40 (RII) operacion: 40 (RII)	Jose Eudalber Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfaccion	AT. Castro Juan	14/02/2023
15	9,0	75084973 75083561 75085267 50186612 50186464	slaving Gyro HDI Gyro HDI Altimetro Ind. Attitude	operacion: 90, 100 (RII) operacion: 90 (RII) operacion: 30 (RII) operacion: 50 (RII) operacion: 80 (RII)	Jose Eudalber Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfaccion.	AT. Castro Juan	15/02/2023
16	9,0	75083561 50186464 50186859 50186858	Gyro HDI A.D.I Gyro Attitude Horizont. Gyro Attitude Horizont.	operacion: 100 (RII) operacion: 110 (RII) operacion: 30 (RII) operacion: 30 (RII)	Jose Eudalber Acosta Bustos	Trabajo Realizados a satisfaccion	AT Castro Juan	16/02/2023
17	9,0	75083561 50186859 50186860 50186858	Gyro HDI Gyro Attitude Horizont Gyro Att.tude Horizt Gyro Attitude Horizt	operacion: 120 (RII) operacion: 60 (RII) operacion: 30 (RII) operacion: 30 (RII)	Jose Eudalber Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfaccion	AT. Castro Juan	17/02/2023
18	8,0	50186960 50186858	Gyro Att.tude Horizont Gyro Attitude Horizont	operacion: 60 (RII) operacion: 70 (RII)	Jose Eudalber Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfaccion	AT. Castro Juan	18/02/2023
19								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

20	9,0	50186858 50186859 50186856 50186860	Ind Attitude Horizont Ind Attitude Horizont R.M.I Ind Attitude Horizont	Operacion: 90 (RII) Operacion: 70 (RII) Operacion: 40 (RII) Operacion: 70 (RII)	Jose Evelber Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfaccion.	AT. Castro Juan	20/02/2023
21	9,0	50186859 50186856 50186858 50186860	Ind. Attitude Horizont Ind R.M.I. Ind Attitude Horizont Ind. Attitude Horizont	Operacion: 70 (RII) Operacion: 40 (RII) Operacion: 90 (RII) Operacion: 70 (RII)	Jose Evelber Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfaccion.	AT. Castro Juan	21/02/2023
22	9,0	50186860 7508 5267 50186858	Ind Attitude Horizont Gyro MD1 Ind. Attitude Horizont	Operacion: 70 (RII) Operacion 70 (RII) Operacion: 90 (RII)	Jose Evelber Acosta Bustos	Trabajos a Realizados a satisfacción	AT. Castro Juan	22/02/2023
23	9,0	7508 5267 50186859 50186858 50186856 50186860 7508 4420 50186860	Ind. RMI. Gyro MD1 Ind Attitude Gyro Ind. Attitude Gyro R.M.I Ind Attitude Giro ETT Ind Attitude Gyro	Operacion: 80 (RII) Operacion: 90 (RII) Operacion: 90 (RII) Operacion: 80 (RII) Operacion: 90 (RII) Operacion: 30, 60, 90, 100 (RII) Operacion: 70 (RII)	Jose Evelber Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfacción	TSGutierrez David	23/02/2023
24	9,0	50186856 7508 5267 5018 7090 5018 7089	Ind RMI Gyro MD1 Altimetro Altimetro	Operacion: 90 (RII) Operacion: 100 (RII) Operacion: 30 (RII) Operacion: 20, 30 (RII)	Jose Evelber Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfacción	TSGutierrez David	24/02/2023
25								
26								

27	9,0	7508442l 5018708g 7508526f	Altimetro Altimetro Encoder G y W MDS	Operacion : 40C RPI) operacion : 60, 70, 80, 100 (RPI) operacion: 120 C RPI)	Jose Eudalbo Acosta Bustos	Trabajos Realizados a satisfaccion	TSG Chenez Leal	27/02/2023
28	8,0	5018 7089 7508 4958 7508 4421	Altimetro Encoder R. M. I. Altemetro	Operacion : 100 CRPI) operacion : 30 (RPI) operacion. 90, 100 (RPI)	Jose Eudalbo Acosta Bustos	Trabajos Realizado a satisfaccion.	TSG Chenez Leal	28/02/2023
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Cócligo	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: VICTOR JULIO ALARCÓN DUARTE
2. PERFIL: ESPECIALISTA SISTEMAS HIDRÁULICOS
3. CEDULA: 19348.885
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFDC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CAMAN - MADRID - CUNDINAMARCA
6. MES REPORTADO: FEBRERO
7. CÓDIGO SAP: 44860
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT. JAVIER MAURICIO ALFARO

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8	-50186414 -50186414	GRHRICAL HYDRAULIC PRESSUR	- CHEQUEO DOCUMENT - DESEMSAMBLE - PRUEBAS DEL COMP. - PRUEBAS DE MANTO - ENSAMBLE	VICTOR J. ALARCÓN	cúmplido		02-02-23
3	8	-50186397 -50186414 -50186396	TAIL WHEEL	- CHEQUEO DOCUMENT - DESEMSAMBLE - ENSAMBLE - PRUEBAS Y ENTREG	VICTOR J. ALARCÓN	cúmplido		03-02-23
4	6	-50186415 -50186414 -7508190	MAIN WHEEL ASS ASSY BRAKE	- LIMPIEZA DESP. PERNOS - INSTALACION-SER - TRATAMIENT-CONO - ENSAMBLE	VICTOR J. ALARCÓN	cúmplido		04-02-23
5								
6	9	-50186415 -50186414	BRAKE ASSY	- DOCUMENTACION - CHECK - INSPECCION CONTROL	VICTOR J. ALARCÓN	cúmplido		06-02-23

LISTADO DE PÁGINAS EFECTIVAS

Página	Fecha	Revisión
I	Noviembre 2018	Original
II	Noviembre 2018	Original
	CAPITULO 1	
Página 1 de 03	Noviembre 2018	Original
Página 2 de 03	Noviembre 2018	Original
	CAPITULO 2	
Página 3 de 03	Noviembre 2018	Original

JEFE SECCION INGENIERIA DEL GRUAI

COMANDANTE GRUPO AEREO INDUSTRIAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

6		75085190	- DESENSAMBLE - INSTALACION - ENSAMBLE	BRAKE ASSY	VICTOR J. ALVAREZ	cumplido		06-02-23
7	9	75085190	MAIN WHEEL ASSY. BRAKE ASSY	- DOCUMENTACIÓN - ENSAMBLE - DESENSAMBLE	VICTOR J. ALVAREZ	cumplido		07-02-23
8	9	75085190	BRAKE ASSY	- INSPECCIÓN - CHEQ. REPARACIÓN - ENSAMBLE	VICTOR J. ALVAREZ	cumplido		08-02-23
9	9	75082956	MAIN LANDING GEAR	- INSPECCIÓN CHEQUE - DIMENSIONAL - INVENTARIO	VICTOR J. ALVAREZ	cumplido		09-02-23
10	9	75082956	MAIN LANDING GEAR	- INSPECCION CHEQUE - DIMENSIONAL - CONTROL CORROSION	VICTOR J. ALVAREZ	cumplido		10-02-23
11								
12								
13 9	9	00186413 75082456	MAIN WHEEL ASSY MAIN LANDING GEAR	- DOCUMENTACION - CHEQUEO - REPAR - INSP - C DIM.	VICTOR J. ALVAREZ	cumplido		13-02-23

LISTADO DE PÁGINAS EFECTIVAS

Página	Fecha	Revisión
I	Noviembre 2018	Original
II	Noviembre 2018	Original
III	Noviembre 2018	Original
CAPITULO 1		
Página 1 de 03	Noviembre 2018	Original
Página 2 de 03	Noviembre 2018	Original
CAPITULO 2		
Página 3 de 03	Noviembre 2018	Original

ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE

JEFE SECCION INGENIERIA DEL GRUAI

COMANDANTE GRUPO AEREO INDUSTRIAL

14	9	7508279O	BRAKE ASSY	- CHEQUEO - REPARACIONES - DESENSAMBLE - ENSAMBLE - REMACH	VICTOR J. ALARCÓN	cumplido		14-02-23
15	9	7508279O	BRAKE ASSY	- ENSAMBLE - REMACHADO	VICTOR J. ALARCÓN	cumplido		15-02-23
16	9	7508279O	BRAKE ASSY	- DIMENSIONALES - ENSAMBLE - REMACHADO	VICTOR J. ALARCÓN	cumplido		16-02-23
17	9	7508295G	MAIN LANDING GEAR	- DIMENSIONALES - REPARACION - CHEQUE - DESMONTE BUJES - DIMENSIONALES	VICTOR J. ALARCÓN	cumplido		17-02-23
18	6	7508295G	MAIN LANDING GEAR	- REPARACIONES - CONTROL CORROSIVO - PISTON TUBE AXLE	VICTOR J. ALARCÓN	cumplido		18-02-23
19								
20	9	7508295G 7508279O	MAIN LANDING GEAR BRAKE ASSY	- CHEQUEO TORQ ARM FORK - REPARACIONES ENSAM. - DOCUM. ENSAMBLE	VICTOR J. ALARCÓN	cumplido		20-02-23

LISTADO DE PÁGINAS EFECTIVAS

Página	Fecha	Revisión
I	Noviembre 2018	Original
II	Noviembre 2018	Original
III	Noviembre 2018	Original
CAPITULO 1		
Página 1 de 03	Noviembre 2018	Original
Página 2 de 03	Noviembre 2018	Original
CAPITULO 2		
Página 3 de 03	Noviembre 2018	Original

JEFE SECCION INGENIERIA DEL GRUAI

COMANDANTE GRUPO AEREO INDUSTRIAL

21	9	7508295J 5018694G	MAIN LANDING GEAR DSK BRAK ASSY	- REPARACIONES - CONTROL CORROSIÓN - INSPECCIÓN DISCO - DESENSAMBLE-LIM.	VICTOR J. OLARTE	cumplido		21-02-23
22	9	5018694G	DSK BRAKE ASSY	- LIMPIEZA - CONTROL CORROSIÓN	VICTOR J. OLARTE	cumplido		22-02-23
23	9	7508295J	MAIN LANDING GEAR	- DIMENSIONALES - CHEQUEO - REPARACIONES - LIMPIEZA	VICTOR J OLARTE	cumplido		23-02-23
24	9	7508295J	MAIN LANDING GEAR	- DIMENSIONALES - CONTROL CORROSION - REPARACIONES - AXLE PISTON TUBE	VICTOR J. OLARTE	cumplido		24-02-23
25								
26								
27	9	7508295J	MAIN LANDING GEAR	- DIMENSIONALES - CONTROL CORROSIÓN - REPARACIONES	VICTOR J. OLARTE	cumplido		27-02-23
28								

LISTADO DE PÁGINAS EFECTIVAS

Página	Fecha	Revisión
I	Noviembre 2018	Original
II	Noviembre 2018	Original
III	Noviembre 2018	Original
CAPITULO 1		
Página 1 de 03	Noviembre 2018	Original
Página 2 de 03	Noviembre 2018	Original
CAPITULO 2		
Página 3 de 03	Noviembre 2018	Original

JEFE SECCION INGENIERIA DEL GRUAI

COMANDANTE GRUPO AEREO INDUSTRIAL

28	8	7508295	MAIN LANDING GEAR	- DIMENSIONALES - REPARACIONES - CONTROL CORROSIÓN	VICTOR J. DIAZ	Cumplido		28-02-23
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

LISTADO DE PÁGINAS EFECTIVAS

Página	Fecha	Revisión
I	Noviembre 2018	Original
II	Noviembre 2018	Original
III	Noviembre 2018	Original
	CAPITULO 1	
Página 1 de 03	Noviembre 2018	Original
Página 2 de 03	Noviembre 2018	Original
	CAPITULO 2	
Página 3 de 03	Noviembre 2018	Original

JEFE SECCION INGENIERIA DEL GRUAI

COMANDANTE GRUPO AEREO INDUSTRIAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: **ANCIZAR AUGUSTO ARIAS AVILA**
2. PERFIL: **ESPECIALISTA NDI**
3. CEDULA: **11.367.217**
4. NUMERO DE CONTRATO: **174-00-A-COFAC-CODAF-2022**
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**
6. MES REPORTADO: **FEBRERO 2023**
7. CÓDIGO SAP: **42983**
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: **T3. LAGUNA JHONNATAN**

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, ~~INSPECTOR, PRODUCCIÓN O~~ QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y ~~REVISIÓN DEL~~ TRABAJO.
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	4 4	75085239 75085239	BRAKE ASSY (MT) BRAKE ASSY (PT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-034 23-PT-G12-035	T3. LAGUNA JHONNATAN	02/FEB/2023
3	2 3 3	75085239 50186424 75085285	BRAKE ASSY (PT) TAIL WHEEL ASSY (MT) HELICE (MT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-PT-G12-035 23-MT-G12-037 23-MT-G12-042	T3. LAGUNA JHONNATAN	03/FEB/2023
4	4 2	50186429 75085285	MAIN WHEEL ASSY (MT) HELICE (MT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-041 23-MT-G12-042	T3. LAGUNA JHONNATAN	04/FEB/2023
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6	2 7	75085285 75085285	HELICE (MT) HELICE (PT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-042 23-PT-G12-043	T3. LAGUNA JHONNATAN	06/FEB/2023
7	9	75083545	HELICE (MT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-044	T3. LAGUNA JHONNATAN	07/FEB/2023
8	3 3 3	75085244 75085244 75084375	HANGER ASSY (MT) HANGER ASSY (PT) BRAKE ASSY (MT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-045 23-PT-G12-046 23-MT-G12-049	T3. LAGUNA JHONNATAN	08/FEB/2023
9	3 6	75084375 75084376	BRAKE ASSY (MT) BRAKE ASSY (MT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-049 23-MT-G12-050	T3. LAGUNA JHONNATAN	09/FEB/2023
10	6 3	75084374 75084377	BRAKE ASSY (MT) BRAKE ASSY (MT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-051 23-MT-G12-052	T3. LAGUNA JHONNATAN	10/FEB/2023
11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	3 4 2	75084377 50186618 75085356	BRAKE ASSY (MT) TRANSMISION (MT) MAIN DRIVE SHAFT (MT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-052 23-MT-G12-053 23-MT-G12-064	T3. LAGUNA JHONNATAN	13/FEB/2023
14	2 3 4	75085356 50186461 50186461	MAIN DRIVE SHAFT OFFSET G. D. QUILL (PT) OFFSET G. D. QUILL (MT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-064 23-PT-G12-065 23-MT-G12-066	T3. LAGUNA JHONNATAN	14/FEB/2023
15	3 4 2	50186583 50186583 50186812	HANGER DRIVESHAFT (PT) HANGER DRIVESHAFT (MT) BRAKE ASSY (MT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-PT-G12-067 23-MT-G12-068 23-MT-G12-069	T3. LAGUNA JHONNATAN	15/FEB/2023
16	2 4 3	50186812 50186529 50186536	BRAKE ASSY (MT) DOOR LOCK (MT) DOOR LOCK (MT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-069 23-MT-G12-070 23-MT-G12-071	T3. LAGUNA JHONNATAN	16/FEB/2023
17	1 8	50186536 75084249	DOOR LOCK (MT) MAIN LANDING GEAR (PT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-071 23-PT-G12-072	T3. LAGUNA JHONNATAN	17/FEB/2023

18	6	75084249	MAIN LANDING GEAR (MT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-073	T3. LAGUNA JHONNATAN	18/FEB/2023
19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	4 5	50186652 50186795	STARTER GENERATOR (MT) OIL COOLER BLOWER (PT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-077 23-PT-G12-078	T3. LAGUNA JHONNATAN	20/FEB/2023
21	1 3 4 1	50186795 50186795 50186917 50187028	OIL COOLER BLOWER (PT) OIL COOLER BLOWER (MT) HELICE (MT) HELICE (PT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-PT-G12-078 23-MT-G12-079 23-MT-G12-080 23-PT-G12-082	T3. LAGUNA JHONNATAN	21/FEB/2023
22	9	50187028	HELICE (PT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-PT-G12-082	T3. LAGUNA JHONNATAN	22/FEB/2023
23	7 2	50187028 50186878	HELICE (MT) MAIN WHEEL ASSY (PT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-083 23-PT-G12-087	T3. LAGUNA JHONNATAN	23/FEB/2023

24	5 4	50186878 50186993	MAIN WHEEL ASSY (PT) MAIN L. GEAR RH (PT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-PT-G12-087 23-PT-G12-088	T3. LAGUNA JHONNATAN	24/FEB/2023
25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	4 5	50186993 50186993	MAIN L. GEAR RH (PT) MAIN L. GEAR RH (MT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-PT-G12-088 23-MT-G12-089	T3. LAGUNA JHONNATAN	27/FEB/2023
28	4 4	50186948 50186996	BRAKE ASSY (MT) BRAKE ASSY (MT)	RECEPCION DE MATERIAL, LECTURA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA, CONTROLES CALIDAD, INSPECCION NDI, POST LIMPIEZA, ELABORACION DE INFORME NDI Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACION.	CTO. ARIAS AUGUSTO	INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN INFORMES NDI: 23-MT-G12-092 23-MT-G12-093	T3. LAGUNA JHONNATAN	28/FEB/2023
29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DECAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: JOSE LEONARDO AVELLA POLIDO
2. PERFIL: ESPECIALISTA INSTRUMENTOS.
3. CEDULA: 1014218255
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCION: CAMAN
6. MES REPORTADO: FEBRERO
7. CÓDIGO SAP: 33940
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT. ALFARO JAVIER

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8,0	75085273	ENGINE OIL TEMP PRESS	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0020, 0030, 0040	JOSE LEONARDO AVELLA POLIDO	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	T1 CORDOBA CALVACHE INS. INSTRUMENTOS 2433	02/02/2023
3	8,0	75085273	ENGINE OIL TEMP PRESS	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0050, 0060 Y SE INICIA LA OPERACION 0070	JOSE LEONARDO AVELLA POLIDO	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	T1 CORDOBA CALVACHE INS. INSTRUMENTOS 2433	03/02/2023
4	6,0	75085273	ENGINE OIL TEMP PRESS.	REALIZA LA OPERACION 0080 Y SE INICIA LA OPERACION 0090	JOSE LEONARDO AVELLA POLIDO	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	T1 CORDOBA CALVACHE INS. INSTRUMENTOS 2433	04/02/2023
5								

6	9,0	75085273	ENGINE OIL TEMP PRESS	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0090 Y 0100	JOSE LEONARDO AVECCA	TRABAJOS REALIZADOS A SATISFACCION	T1 CORDOBA CALVACHE INS. INSTRUMENTOS 2433	06-02-2023
7	9,0	75085273	ENGINE OIL TEMP PRESS.	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0110, 0120 Y 130	JOSE LEONARDO AVECCA	TRABAJOS REALIZADOS A SATISFACCION	T1 CORDOBA CALVACHE INS. INSTRUMENTOS 2433	07-02-2023
8	9,0	50186466	VERTICAL SPEED	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0010, 0020, 0030 Y 0040	JOSE LEONARDO AVECCA	TRABAJOS REALIZADOS A SATISFACCION	T1 CORDOBA CALVACHE INS. INSTRUMENTOS 2433	08-02-2023
9	9,0	50186466	VERTICAL SPEED	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0050, 0060, 0070 Y 0080	JOSE LEONARDO AVECCA	TRABAJOS REALIZADOS A SATISFACCION.	T1 CORDOBA CALVACHE INS. INSTRUMENTOS 2433	09-02-2023
10	9,0	50186612	ALTIMETRO PREES	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0010, 0020, 0030 Y SE INICIA LA OPERACION 0040.	JOSE LEONARDO AVECCA	TRABAJOS REALIZADOS A SATISFACCION	T1 CORDOBA CALVACHE INS. INSTRUMENTOS 2433	10-02-2023
11								
12								

13	9,0	50186612	ALTIMETRO PRESS	REALIZADA LA OPERACION 0040	JOSE LEONARDO AVELLA	TRABAJOS REALIZADOS A SATISFACCION	AT Castro Juan	13-02-2023
14	9,0	50186612	ALTIMETRO PRESS	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0040, 0050	JOSE LEONARDO AVELLA	TRABAJOS REALIZADOS A SATISFACCION	AT Castro Juan	14-02-2023
15	9,0	50186612	ALTIMETRO PRESS	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0050, 0060, 0070	JOSE LEONARDO AVELLA	TRABAJOS REALIZADOS A SATISFACCION	AT. Castro Juan	15-02-2023
16	9,0	50186858	ATTITUDE GYRO	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0010, 0020, 0030, 0040 0050	JOSE LEONARDO AVELLA	TRABAJOS REALIZADOS A SATISFACCION	AT Castro Juan	16-02-2023
17	9,0	50186858	ATTITUDE GYRO	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0060, Y SE INICIA LA TAREA 0070	JOSE LEONARDO AVELLA	TRABAJOS REALIZADOS A SATISFACCION	AT. Castro Juan	17-02-2023
18	6,0	50186858	ATTITUDE GYRO	REALIZADA LA OPERACION 0070	JOSE LEONARDO AVELLA	TRABAJOS REALIZADOS A SATISFACCION	AT. Castro Juan	18-02-2023
19								

20	9,0	50186858	ATTITUDE GYRO	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0080 Y 0090	JOSE LEONARDO AVELLA	TRABAJOS REALIZADOS A SATISFACCION	AT Castro Juan	20-02-2023
21	9,0	50186858	ATTITUDE GYRO	REALIZADA LA OPERACION 0090	JOSE LEONARDO AVELLA	TRABAJOS REALIZADOS A. SATISFACCION	AT Castro Juan	21-02-2023
22	9,0	50186858	ATTITUDE GYRO	REALIZADA LA OPERACION 0090	JOSE LEONARDO AVELLA	TRABAJOS REALIZADOS A. SATISFACCION	AT Castro Juan	22-02-2023
23	9,0	50186858 75084421	ATTITUDE GYRO ALTIMETRO PRESS	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0090, 0100, 0110 Y SE COMIENZA LAS OPERACIONES 0010, 0020, 0050, 0040	JOSE LEONARDO AVELLA.	TRABAJOS REALIZADOS A. SATISFACCION	TS Gomez	23-02-2023
24	9,0	75084421	ALTIMETRO PRESS.	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0050, 0060 Y SE COMIENZA LA 0070	JOSE LEONARDO AVELLA.	TRABAJOS REALIZADOS A. SATISFACCION.	TS Gomez	24-02-2023
25								
26								

27	9,0	75084421	ALTIMETRO PRESS	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0070 Y 0080	JOSE LEONARDO AVECLA	TRABAJOS REALIZADOS A SATISFACCION		27-02-2023
28	8,0	75084421	ALTIMETRO PRESS	REALIZADAS LAS OPERACIONES 0090 Y 0100	JOSE LEONARDO AVECLA	TRABAJOS REALIZADOS A SATISFACCION		28-02-2023
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Jose William Calderon
2. PERFIL: Operario Calificado Pintura
3. CEDULA: 80427498
4. NUMERO DE CONTRATO: 117H-00-A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCION: Coman
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 1141
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT. Alfaro Javier

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8	75085321	Helice A-29	Aplicacion de Recubrimientos de Acuerdo BT-	Jose William Calderon	Trabajo Sobresaliente	GTO SANCHEZ 3191	02-02-2023
3	8:00	75085321	Helice A-29.	Aplicacion de Recubrimientos de Acuerdo I	Jose William Calderon	Trabajo Sobresaliente	GTO SANCHEZ 3191	03-02-2023
4	6:00	75085321	Helice A-29	Aplicacion de Recubrimientos de Acuerdo	Jose William Calderon	Trabajo Sobresaliente	GTO SANCHEZ 3191	
5								

6	9:00	7508 5321	Helice A-29.	Aplicacion de Recubrimientos de Acuerdo	Jose William Calderon	Trabajo Sobresaliente		GTO SANCHEZ 31171	06-02 2023
7	9:00	5018 GH56	Rines IAC47	limpieza aplicacion de Removedor.	Jose William Calderon	Trabajo Sobresaliente		GTO SANCHEZ 31171	07-02 2023
8	9:00	5018 G521	Tren de Aterizaje CN-235	limpieza- Enmascarado Remocion - lavado Primer.-	Jose William Calderon	Trabajo Sobresaliente		GTO SANCHEZ 31171	08-02 2023
9	9:00	5018 G521	Tren de Aterrizaje	Aplicacion de Primer-23377	Jose William Calderon	Trabajo Sobresaliente		GTO SANCHEZ 31171	09-02 2023
10	9:00	5018 G521	Tren de Aterrizaje CN-235	Aplicacion de Recubrimiento FS 16375	Jose William Calderon	Trabajo Sobresaliente		GTO SANCHEZ 31171	10-02 2023
11									
12									

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

13	9:00	5018 6821	Tren de Aterrizaje CN-235	Desenmarcar y Verificar recibido	Jose William Caldera	Trabajo Sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	13-02 2023
14	9:00	5018 6621	Helice FAC 5732	limpieza - Enmarcar aplicacion de Recubrimiento	Jose William Caldera	Trabajo Sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	14-02 2023
15	9:00	5018 6621 5018 6614	Helice FAC 5732 Generador	Aplicacion de Recubrimiento FS-27038 limpieza- Remocion Primer y Pintura	Jose William Caldera	Trabajo Sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	15-02 2023
16	9:00	5018 6828	Fairing iA-29	limpieza- lijado Primer y Pintura	Jose William Caldera	Trabajo Sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	16-02 2023
17	9:00	5018 6896	Estabilizador Vertical AC-47	limpieza- lijado lavado General	Jose William Caldera	Trabajo Sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	17-02 2023
18	6:00	5018 6883	Ventanillas de inspeccion AC-47	limpieza-aplicado de Primer Mil-P 23377	Jose William Caldera	Trabajo Sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	18-02 2023
19								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

20	9:00	5018 6883	Ventanillas de Inspeccion	Remocion - lavado Aplizacion Recubrimientos	Jose William Caldeion	Trabajo Sobresaliente		GTO SANCHEZ 31171	20-02 2023
21	9:00	5018 6883	Ventanillas de Inspeccion	Aplicacion de Recubrimientos BT- FAC 1-1-8	Ventanillas Caldeion William	Trabajo Sobresaliente		GTO SANCHEZ 31171	21-02 2023
22	9:00	5018 6883	Ventanillas de Inspeccion	Aplicacion de Recubrimientos	Jose William Caldeion	Trabajo Sobresaliente		GTO SANCHEZ 31171	22-02 2023
23	9:00	5018 6883	Ventanillas de Inspeccion	Aplicacion de Recubrimientos	Caldeion William	Trabajo Sobresaliente		GTO SANCHEZ 31171	23-02 2023
24	9:00	5018 6883	Ventanillas de inspeccion	Aplicacion de Recubrimientos	Jose William Caldeion	Trabajo Sobresaliente		GTO SANCHEZ 31171	24-02 2023
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26		/	/	/	/	/	/	/	/

27	9:06	5018 7054	Baño Bancada Casa 212	Limpieza y aplicacion remove del lavado General	Jose William Caldeson	Trabajo Sobresaliente	GTO SANCHEZ 31171	27-02 2023
28	8:00	5018 7055	Baño Bancada Casa 212.	Limpieza- Remocia lavado General	Jose William Caldeson	Trabajo Sobresaliente	GTO SANCHEZ 31171	28-02 2023
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Luis Enrique Cañón García
2. PERFIL: ESPECIALISTA TEEI INSTRUMENTOS
3. CEDULA: 11430920
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A - COFAC - CODAF - 2022
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CAMAN
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 1147
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT. Javier Alfaro

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	-							
2	08:00	75085269	SLAVING ACCESSORY	Realizadas las operaciones: 0010, 0020, 0030, 0040 y se inicia la 0050	Luis Cañón	Trabajo realizado a satisfacción	T1 CORDOBA CALVACHE INS INSTRUMENTOS 2433	02-02-2023
3	08:00	75085269	SLAVING ACCESSORY	Se termina la operacion 0050, se realiza la 0060, 0070 y se inicia la 0080	Luis Cañón	Trabajo realizado a Satisfacción	T1 CORDOBA CALVACHE INS INSTRUMENTOS 2433	03-02-2023
4	06:00	75085269	SLAVING ACCESSORY	Se termino la operación 0080 y se realizo la 0090	Luis Cañón	Trabajo realizado a Satisfacción	T1 CORDOBA CALVACHE INS INSTRUMENTOS 2433	04-02-2023
5								

6	09:00	75085269 5018 4227	SLAVING ACCESSORY ALTIMETER ENCODER	Realizadas las operaciones 0100, 0110 y 0120 Realizadas las operaciones 0010, 0020 y se inicia la 0030	Luis Cañón	Trabajo realizado a Satisfacción	T1 CORDOBA CALVACHE INS. INSTRUMENTOS 2433	06-02-2023
7	09:00	5018 4227	ALTIMETER ENCODER	Se Termino la Operacion 0030	Luis Cañón	Trabajo realizado a Satisfacción	T1 CORDOBA CALVACHE INS. INSTRUMENTOS 2433	07-02-2023
8	09:00	5018 4227	ALTIMETER ENCODER	Realizadas las operaciones: 0040, 0050 y se inicia la 0060	Luis Cañón	Trabajo realizado a Satisfacción	TSCabrera David	08-02-2023
9	09:00	5018 4227	ALTIMETER ENCODER	Terminada la operación 0060 y se inicia la 0070	Luis Cañón	Trabajo realizado a Satisfacción	TSCabrera David	09-02-2023
10	09:00	5018 4227	ALTIMETER ENCODER	Se Termina la operación 0070 y se inicia la 0080	Luis Cañón	Trabajo realizado a Satisfacción	T1 CORDOBA CALVACHE INS. INSTRUMENTOS 2433	10-02-2023
11								
12								

13	09.00	50184227 75084973	ALTIMETER ENCODER. SLAVING ACCESSORY	Se termina la operacion 0080 y se realizan la 0090, 0100 Se realizan las operaciones 0010, 0020 y 0030	Luis Cañón	Trabajo realizado a satisfacción	T. Cabrera David	13-02-2023
14	09:00	75084973	SLAVING ACCESSORY	Se realizaron las operaciones: 0040, 0050 y 0060, y se inicio la 0070.	Luis Cañón	Trabajo realizado a satisfacción	AT. Castro Juan	14-02-2023
15	09:00	75084973	SLAVING ACCESSORY	Se termino la operacion 0070. y se realizaron las operaciones 0080, 0090, 0100, 0110 y 0120	Luis Cañón	Trabajo realizado a satisfacción	AT. Castro Juan	15-02-2023
16	09:00	50186859	ATTITUDE GYRO	Se realizaron las operaciones 0010, 0020 y 0030 y se inicio la 0040	Luis Cañón	Trabajo realizado a satisfacción	AT. Castro Juan	16-02-2023
17	09:00	50186859	ATTITUDE GYRO	Se termina la operacion 0040; se realizas la 0050, 0060 y se inicia la 0070.	Luis Cañón	Trabajo realizado a satisfacción	AT. Castro Juan	17-02-2023
18	06:00	50186859	ATTITUDE GYRO	Se continua con la operación 0070	Luis Cañón	Trabajo realizado a satisfacción	AT. Castro Juan	18-02-2023
19								

20	09:00	50186859	ATTITUDE GYRO	Se continua con la operación 0070	Luis Cañón	Trabajo realizado a Satisfacción	AT. Castro Juan	20-02-2023
21	09:00	50186859	ATTITUDE GYRO	Se termina la operación 0070 y se inicia la 0080	Luis Cañón	Trabajo realizado a Satisfacción	AT. Castro Juan	21-02-2023
22	09:00	50186859	ATTITUDE GYRO	Se termina la operación 0080 y se inicia la 0090	Luis Cañón	Trabajo realizado a Satisfacción	AT Castro Juan	22-02-2023
23	09:00	50186859 75084420	ATTITUDE GYRO INDICADOR I.T.T.	Se termina la operación 0090 y se realizan la 100 y la 110 Se inician las operaciones de éste elemento, pero por su deterioro interno se da de baja	Luis Cañón	Trabajo realizado a satisfacción	TS6 Jhenel David	23-02-2023
24	09:00	50187089	ALTIMETER ENCODER	Se realizan las operaciones; 0010, 0020, 0030, 0040 y 0050	Luis Cañón	Trabajo realizado a Satisfacción	TS6 Jhenel David	24-02-2023
25								
26								

27	09.00	50187089	ALTIMETER ENCODER	Se realizaron las operaciones; 0069, 0070, 0080, 0090, 0100 y se inicio la 0110.	Luis Cañón	Trabajo realizado a Satisfacción	Dan Bolívar	27-02-2023
28	08:00	50187089	ALTIMETER ENCODER	Se termino la operación 0110 y se realizaron las 0120, 0130 y 0140	Luis Cañón	Trabajo realizado a satisfacción	Dan Bolívar	28-02-2023
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
	Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: MARCO ALIRIO CORREA CASAS
2. PERFIL: INSPECTOR
3. CEDULA: 11'429.690
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCION: CAMAN
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 1176
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA:

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	1	75085150	MAIN-GENERATOR H.R. 32 P/N: 30010-000 S/N: 4772	H.R. 32 Op: 030 Inspección Test, Item A-C	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, verificó y registró las tareas en forma correcta	T1 TORRES DAVID	02-Feb/23
	7	50186383	EMERGENCY POWER SUPPLY P/N: 501-1228-04 H.R 41 S/N: 82700	H.R. 41 Op: 040 charging Proced.				02-Feb/23
3	1	75084828	EMER. POWER SUPPLY H.R: 41 P/N: 501-1228-04 S/N: 80246	H.R: 41 Op: 050. Cap. test.	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, verificó y registró las tareas en forma correcta	T1-TORRES DAVID	03-Feb/23
	7	50186383	EMERG. POWER SUPPLY P/N: 501-1228-04 H.R 41 S/N: 82700	H.R. 41 Op: 040 charging Proced.				03-Feb/23
4	6	50186383	EMERG. POWER SUPPLY H.R. 41 P/N. 501-1228-04 S/N. 82700	H.R. 41. Op: 060, Cell Isolation Op: 070, Perform. test. Op: 080, Bat monitor test Procedures	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, verificó y registró las tareas en forma correcta	T1 TORRES DAVID	04 Feb/23
5								

6	6,5 2,5	50186383 50186441	EMERGENCY POWER SUPPLY P/N: 501-1228-04 S/N: 82700 BATTERY Ni-Cd P/N: BB433A/A S/N: 1070 1666	H.R. 41 OP: 012, 0130, 0160, 0231, 0240 y 0250. H.R. 25 OP: 0030, 0050, 0240	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, verificó y registró las tareas en forma correcta	TJ TORRES DAVILA	06-Feb/23 06-Feb/23
7	9	50186441	BATTERY Ni-Cd P/N. BB433A/A S/N. 1070 1666	H.R. 25 OP: 0200 cleaning. OP: 0240 Assembly Torque. OP: 0070 OP: 0260 Flow chart.	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, verificó y Registró las tareas en forma correcta	TJ TORRES DAVILA	07-Feb/23
8	9	50186441	BATTERY Ni-Cd. P/N. BB433A/A S/N. 1070 1666	H.R. 25 OP: 0120 charge. OP: 0140 Electrolyte level. OP: 0160 capacity test. OP: 0180 Reconditioning	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, Verificó y Registró las tareas en forma correcta	TJ TORRES DAVILA	08-Feb/23
9	9	50186441	BATTERY Ni-Cd. P/N. BB433A/A S/N. 1070 1666	H.R. 25 Batería no pasó Prueba de capacidad, según manual se repite las OP: 0120, 0140, 0160 y 0180	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, Verificó y efectuó el registro de datos en forma correcta	TJ TORRES DAVILA	09-Feb/23
10	0,5 8,5	50186441 750 84767	BATTERY Ni-Cd. P/N. BB433A/A S/N. 1070 1666 LANDING LIGHT P/N. G5400-3 S/N. 31469	H.R. 25. OP: 0340, Documentación H.R. 59. OP: 0030 Disassembly. OP: 0040 cleaning. OP: 0050 Inspection.	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, Verificó y registró los datos de las OP. en forma correcta	TJ TORRES DAVILA	10-Feb/23 10-Feb/23
11								
12								

13	9	75084267	LANDING LIGHT P/N. 65400-3 S/N. 31469	H.R. 59 Op:0060 testing Op:0070 Repair Op:0080 Lubrication	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, Verificó y registro los datos de las tareas ejecutadas	T1 TORRES DAVID	13 Feb/23
14	6	75084267	LANDING LIGHT P/N. 65400-3 S/N. 31469	H.R. 59. Op's: 0090, 0100, 0140 @150, 0170, 0180	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, Verificó y registro los datos de las tareas en forma correcta	T1 TORRES DAVID	14-Feb/23
	3	75084775	STARTER-GENERATOR P/N. 3005GL-1262 S/N. 3000220	H.R. 15 Op's: 0050, 0060, 0080				14-Feb/23
15	4	50186523	ARNESS HYD. P/N. RM3-225-14-820M1 S/N. 328	H.R. 74 Op's: 0030, 0050	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, verificó y registró los datos de las tareas en forma correcta	T1 TORRES DAVID	15-Feb/23
	3	50186522	ARNESS HYD. P/N. RM3-225-13-820M1 S/N. 1114	H.R. 74 Op's: 0030, 0050				15-Feb/23
	2	50186532	ARNESS HYD. P/N. RM3-225-13 S/N. 072.	H.R. 74 Op: 0030.				15-Feb/23
16	3	50186522	ARNESS HYD. P/N. RM3-225-13-820M1 S/N. 1114	H.R. 74 Op's: 0050, 0070	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, verificó y registró los datos de las tareas en forma correcta	T1 TORRES DAVID	16-Feb/23
	4	50186532	ARNESS HYD. P/N. RM3-225-13-820M1 S/N. 072	H.R. 74 Op's: 0050, 0070				16-Feb/23
	2	50186523	ARNESS HYD. P/N. RM3-225-14-820M1 S/N. 328	H.R. 74 Op's: 0070.				16-Feb/23
17	5	50186523	ARNESS HYD. P/N. RM3-225-14-820M1 S/N. 328	Ops: 0090, 0130	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, Verificó y registro los datos de las tareas en forma correcta	T1 TORRES DAVID	17-Feb/23
	2	50186522	ARNESS HYD. P/N. RM3-225-13-820M1 S/N. 1114	Op: 0090				17-Feb/23
	2	50186532	ARNESS HYD P/N. RM3-225-13-820M1 S/N. 072	Op: 0090				17-Feb/23
18	1	50186523	ARNESS HYD. P/N. RM3-225-14-820M1. S/N. 328	Op: 0130	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, Verificó y registró los datos de las tareas en forma correcta	T1 TORRES DAVID	18-Feb/23
	4	50186522	ARNESS HYD. P/N. RM3-225-13-820M1 S/N. 1114	Op: 0130				18-Feb/23
	1	50186532	ARNESS HYD. P/N. RM3-225-13-820M1. S/N. 072	Op: 0130				18-Feb/23
19								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

20	0,5 3,0 HPS 0,5 0,5	750 84775 501 86532 750 85103 501 86523 501 86522	STARTE - GENERATOR. P/N. 300 561-1269. S/N. 50000 ADAPTER HYD / ELEC. POW. SUPPLY P/N. DH3-225-13-SECMU. S/N. 072 ADAPTER HYD. P/N. DH3-225-14-SECMU. S/N. 365 ADAPTER HYD. P/N. DH3-225-13-SECMU S/N. 1114	Op: 0270 Op's: 0040, 0050. Op's: 0120, 0150 Op: 0150 Op: 0150.	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, verificó y registró los datos de las tareas en forma correcta.	TT TORRES DANILO	20-Feb/23 20-Feb/23 20-Feb/23 20-Feb/23 20-Feb/23
21	4,5 4,5	75085103 50186954	EMG. POWER SUPPLY. P/N. 501-1228-04 S/N. 85421 LANDING/FLIGHT AIRCRAFT P/N. 65400-3 S/N. 31704	Op: 0040 Op: 0030 Op: 0040	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, verificó y registró los datos de las tareas en forma correcta.	TT TORRES DANILO	21-Feb/23 21-Feb/23
22	3,0 6,0	75085103 50186954	EMERG. POWER SUPPLY P/N. 501-1228-04 S/N. 85421 LIGHT LANDING AIRCRAFT P/N. 65400-3 S/N. 31704	Op: 0040. Op's 0050 0060	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, verificó y registró los datos de las tareas en forma correcta.	TT TORRES DANILO	22-Feb/23 22-Feb/23
23	4,5 4,5	75085103 50186953	EM. POWER SUPPLY P/N. 501-1228-04 S/N. 85421 LANDING LIGHT P/N. 65400-3 S/N. 31460	Op's: 0060, 0070, 0080, 0120, 0130 Op's: 0030, 0040 0050	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, verificó y registró los datos de las tareas de forma correcta.	TT TORRES DANILO	23-Feb/23 23-Feb/23
24	3,0 6,0	75085103 50186954	EMERG. POWER SUPPLY P/N. 501-1228-04 S/N. 85421 LIGHT LANDING LIGHT P/N. 65400-3 S/N. 31704	Op's: 0231, 0240 0250 Op's: 0140, 0150, 0170, 0180	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, verificó y registró los datos de las tareas en forma correcta	TT TORRES DANILO	24-Feb/23 24-Feb/23
25								
26								

27	9	50186953	LIGHT LANDING AIRCRAFT P/N. GS400-3 S/N. 31460	OP: 0060 OP: 0070 OP: 0080	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, Verificó y registró los datos de las tareas en forma correcta.	TITORRES DATO	27 Feb/23
28	8	50186953	LIGHT LANDING AIRCRAFT P/N: GS400-3 S/N: 31460	OP: 0090 OP: 0100 OP: 0140 OP: 0150 OP: 0170 OP: 0180	Marco Alirio Correa Casas	Inspeccionó, verificó y registró los datos de las tareas en forma correcta	TITORRES DATO	28 Feb/23
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Faiver Fajardo Renza — 2. PERFIL: Operario Calificado Pintura.
3. CEDULA: 7952069 — 4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCION: CAMAN — 6. MES REPORTADO: Febrero
7. CODIGO SAP: 36603 — 8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT Alfaro Javier.

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. (NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCEPTA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCION O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISION DEL TRABAJO
1								
2	8	75085192	1683	Alistamiento de superficie Limpieza Componente	Faiver Fajardo	Trabajo sobresaliente	GTO SANCHEZ 31171	02-02 2023
3	8	75085192	1683	Aplicacion de recubrimiento de acuerdo a B.T.	Faiver Fajardo	Trabajo sobresaliente	GTO SANCHEZ 31171	03-02 2023
4	6	75085192	1683	Aplicacion de recubrimientos de acuerdo a B.T.	Faiver Fajardo	Trabajo sobresaliente	GTO SANCHEZ 31171	06-02 2023
5								

601 7112291

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

6	9	75085311	A 29	Aplicacion de recubrimiento de acuerdo a B.T.	Favor Fyrodo F —	Trabajo sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	06-02 2023
7	9	50186456	Rin Ac 47	Limpieza y Remocion	Favor Fyrodo F —	Trabajo sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	07-02 2023
8	9	50186456	Rin Ac 47	Limpieza y Remocion	Favor Fyrodo F —	Trabajo sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	08-02 2023
9	9	50186620	Helice fac 3104	LIMPIEZA	Favor Fyrodo F —	Trabajo sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	09-02 2023
10	9	50186521	Tren Aterrizaje Retractil	Limpieza, enmascarado y aplicacion de recubrimiento	Favor Fyrodo F —	Trabajo sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	10-02 2023
11								
12								

13	9	50186620	Helice fac 3104	Limpieza enmascarado y aplicacion de primer 23377	Faiver Fajardo F—	Trabajo Sobresaliente	GTO SANCHEZ 31171	13-02-23
14	9	50186620	Helice Fac 3104	Limpieza y preparacion de superficie y aplicacion de recubrimiento	Faiver Fajardo F—	Trabajo Sobresaliente	GTO SANCHEZ 31171	14-02 2023
15	9	50186620 50186814	Helice FAC 3104 Generador Bell 212	Aplicacion de recubrimiento Remocion de recubrimientos	Faiver Fajardo F—	Trabajo Sobresaliente	GTO SANCHEZ 31171	15-02 2023
16	9	75085318	Banco Motores Hercules	Remocion de recubrimiento	Faiver Fajardo F—	Trabajo Sobresaliente	GTO SANCHEZ 31171	16-02 2023
17	9	50186814	Generador Bell 212	Enmascarado y aplicacion de primer	Faiver Fajardo F—	Trabajo sobresaliente	GTO SANCHEZ 31171	17-02 2023
18	6	50186751 50186814	Transmision Fac 4426 Generador Bell 212	Limpieza y enmascarado y aplicacion de recubrimientos aplicacion de recubrimiento	Faiver Fajardo F—	Trabajo sobresaliente	GTO SANCHEZ 31171	18-02 2023
19								

20	9	50186751 50186814	Transmision FAC 4426 generador Bell212	Aplicacion de recubri miento. Remocion y pintura	Faiver Fajardo F	Trabajo sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	20-02 2023
21	9	50186779	soportes Banco PT6	Remocion y pintur.	Faiver Fajardo F	Trabajo sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	21-02 2023
22	9	50186779	Soporte Banco PT6	Remocion y Pintura	Faiver Fajardo F	Trabajo sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	22-02 2023
23	9	50186779	soporte Banco PT6	Remosion y pintura.	Faiver Fajardo F	Trabajo sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	23-02 2023
24	9	50186779	Soporte Banco PT6	Remosion y Pintura.	Faiver Fajardo F	Trabajo sobresaliente	CTO SANCHEZ 31171	24-02 2023
25								
26								

27	9	5018705G	Barra bancados C212	Remocion Pintura.	Fijacion Fijando F	Trabajo sobresaliente	STO SANCHEZ 31171	27-02 2023
28	8	5018705T	Barra bancados C212	Remocion Pintura.	Fijacion Fijando F	Trabajo sobresaliente	STO SANCHEZ 31171	28-02 2023
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Diego Fernando Giron Rodriguez
2. PERFIL: Especialista Taller Servos
3. CEDULA: 6390398
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAC-2022
5. LUGAR DE EJECUCION: CAMAN Taller Servos
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 1211
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT Alfaro

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8	75084871	Servo Elevon P/N 119 S/N97	Revision Informes NDI Ensamble	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	02-02-2023
3	8	75084871	Servo Elevon P/N 119 S/N 97	Ensamble	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	03-02-2023
4	6	75084431	Servo Bell 206 P/N 206-076-031-107 S/N HR0492	Fits and Clearance Test.	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	04-02-2023
5								

6	8 1	75084431 75084871	Servo Bell 206 P/N 206-076-031-107 S/N HR8492 Servo Elevon P/N 119 S/N 97	Testing, Troubleshotting Check Workstation Documentación Reparación	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad.	T2 Marin Ronald	06-02-2023
7	9	75084871	Servo Elevon P/N 119 S/N 97	Reparación	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	07-02-2023
8	9	75084871	Servo Elevon P/N 119 S/N 97	Reparacion Pruebas	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	08-02-2023
9	9	75084871	Servo Elevon P/N 119 S/N 97	Pruebas	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	09-02-2023
10	9	75084871	Servo Elevon P/N 119 S/N 97	Pruebas	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	10-02-2023
11								
12								

13	8 1	75084871 75084772	Servo Elevon P/N 119 S/N 97 Servo de Direccion P/N 103-34-1 S/N 1286	Revestimiento Termico Instalacion Electrica, Chequeo FOD, Documentacion. Verificacion NDI	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	13-02-2023
14	6	75084772	Servo de Direccion P/N 103-34-1 S/N 1286	Recubrimiento Instalacion Harnes Reparación	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	14-02-2023
15	9	75084772	Servo de Direcaoń P/N 103-34-1 S/N 1286	Reparación Fitting and Clearances	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	15-02-2023
16	9	75084772	Servo de Direcciń P/N 103-34-1 S/N 1286	Fitting and Clearances Preparation of Main Parts	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	16-02-2023
17	9	75084772	Servo de Direcciń P/N 103-34-1 S/N 1286	Praparation of Main Parts Preparation Subassemblies	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	17-02-2023
18	6	75084772	Servo de Direcciń P/N 103-34-1 S/N 1286	Preparation Subassemblies Assembly	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	18-02-2023
19								

20	9	75084772	Servo de Direccion P/N 103-34-1 S/N 1286	Assembly Check Workstation	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	20-02-2023
21	9	50186367	Servo Bell 206 P/N 206-076-031-107 S/N HR7586	Fits and Clearances Testing and Faul Isolation	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	21-02-2023
22	5 4	50186367 75084772	Servo Bell 206 P/N 206-076-031-107 S/N HR 7586 Servo de Direccion P/N 103-34-1 S/N 1286	Testing, TroubleShotting Check Workstation Documentacion Testing	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	22-02-2023
23	9	50186822	Servo Bell 206 P/N 206-076-031-107 S/N HR7999	Clean Check Inspeccion	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	23-02-2023
24	9	75084772	Servo de Direccion P/N 103-34-1 S/N 1286	Testing	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	24-02-2023
25	3	75084772	Servo de Direccion P/N 103-34-1 S/N 1286	Testing	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	25-02-2023
26								

27	9	75084772	Servo de Direccion S/N 1286 P/N 103-34-1	Testing Troubleshotting Electrical Instalation Final Assembly	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald	2702-2023
28	6	75084772	Servo de Direccion P/N 103-34-1 S/N 1286	Final Assembly Check Workstation Documentacion.	Diego Giron	Trabajo Complido Bajo Parametros de Calidad	T2 Marin Ronald.	28-02-2023
	2	50186822	Servo Bell 206 ~~S/N HR7999~~ P/N 206-076-031-107	Inspeccion				
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS




VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
	Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: JOSE ARMANDO GOMEZ HERRERA. PERFIL: OPERARIO TTAP
3. CEDULA: 80578195 4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-COOAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCION: CAMAN 6. MES REPORTADO: FEBRERO
7. CÓDIGO SAP: 44852 8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT ALFARO JAVIER

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO
1								
2								
3	8	75085342	Seguridad en tierra 0004	Fabricacion de kit seguridad en tierra	CTO Jose Armando Jose Gomez	desempeño satifactorio	CTO SANCHEZ 31171	03 02 23
4	4 2	75085301 75085303	kit de seguridad en tierra supresores de ruido	FAC 4408	CTO Jose Armando Jose Gomez	desempeño satifactorio	CTO SANCHEZ 31171	04 02 23
5								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

6	9	75085303	FAC 4408	Supresores de ruido	CTO Jose Jose Gomez	desempeño satifactorio		06 02 23
7	9	75085303	FAC 4408	Supresores de ruido	CTO Jose Jose Gomez	desempeño satifactorio		07.02 23
8	9	75085303	FAC 4408	Supresores de ruido	CTO Jose Jose Gomez	desempeño satifactorio		08.02.23
9	9	75085303	FAC 4408	Supresores de ruido	CTO Jose Jose Gomez	desempeño satifactorio		09 02 23
10	9	75085303	FAC 4408	Supresores de ruido	CTO Jose Jose Gomez	desempeño satifactorio		10 02 23
11								
12								

13	9	75085303	FAC 4408	Supresores de ruido	cto Jose Jose Gomez	desempeño Satifactorio	CTO SANCHEZ 31171	13 02 23
14	9	75085303	FAC 4408	Supresores de ruido	cto Jose Jose Gomez	desempeño Satifactorio	CTO SANCHEZ 31171	14 02 23
15	9	75085303	FAC 4408	Supresores de ruido	cto Jose Jose Gomez	desempeño satifactorio	CTO SANCHEZ 31171	15 02 23
16	9	75085303	FAC 4408	Supresores de ruido	Jose Jose Gomez cto	desempeño satifactorio	CTO SANCHEZ 31171	16 02 23
17	9.5	75085303	FAC 4408	Supresores de ruido	cto Jose Jose Gomez	desempeño Satifactorio	CTO SANCHEZ 31171	17 02 23
18	6	75085303	FAC 4408	Supresores de ruido	cto Jose Jose Gomez	desempeño Satifactorio	CTO SANCHEZ 31171	18 02 23
19								

20	9.5	75085503	FAC 4408	Supresores de ruido	Cto Jose Jose Gomez	desempeño satifactorio		CTO SANCHEZ 31171	20.02.23
21	9.5	75085303	FAC 4408	Supresores de ruido	Cto Jose Jose Gomez	desempeño satifactorio		CTO SANCHEZ 31171	21.02.23
22	9.5	75085303	FAC 4408	supresores de ruido	Cto Jose Jose Gome	desempeño satifactorio		CTO SANCHEZ 31171	22.02.23
23	9	75085303	FAC 4408	Supresores de ruido	Cto Jose Jose Gome	desempeño satifactorio		CTO SANCHEZ 31171	23.02.23
24	9	50186807	RED FLAG	seguridad en tierra	Cto Jose Jose Gome	desempeño satifactorio		CTO SANCHEZ 31171	24.02.23
25	6	50186807	RED FLAG	Seguridad en tierra	Cto Jose Jose Gome	desempeño satifactorio		CTO SANCHEZ 31171	25;02.23
26									

27	9	50186807	RED FLAG	Seguridad en tierra	cto Jose Jose Gomez	desempeño satifactorio	CTO SANCHEZ 31171		27 02 23
28	8	50186807	RED FLAG	Seguridad en tierra	cto Jose Jose Gomez	desempeño satifactorio	CTO SANCHEZ 31171		28 02 23
29									
30									
31									

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Gustavo Gonzalez
2. PERFIL: Especialista
3. CEDULA: 80358191
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-COOAF-2022.
5. LUGAR DE EJECUCION:
6. MES REPORTADO: febrero 2023.
7. CÓDIGO SAP: 1211.
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: C. JAVIER ALFARO.

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO
1	—	—	No se trabajo	—	—	—	—	—
2	8.	50186461 (75085296)	OFFset Generator drive	Check Historical records - AMS 4080 XTB1. -Desensamble	Gustavo Gonzalez Brizit.	Satisfactorio	TZ Rodriguez D David	02-02-2023 Jueves.
3	8	50186461	Desensamble OFFset Generator drive	Desensamble	Gustavo Gonzalez Brizit	Satisfactorio	TZ Rodriguez D David	03-02-2023 Viernes
4	6	50186461	OFFset Generator drive	cleaning.	1211 Gustavo Gonzalez	Satisfactorio	TZ Rodriguez D David	04-02-2023 Sabado
5	~~9~~	(50186461)	(OFFset Generator drill)	—	—	—	—	— Domingo

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

6	9	50186461	OFF set Generador Quill	Inspeccion Generador Quill	Gustavo Gonzalez 1212	satisfactorio	TZ Robayo David	lunes 06-02-23
7	9	50186461	OFF set Generador Quill	Inspeccion Quill	Gustavo Gonzalez 1212	satisfactorio	TZ Robayo David	martes 07-02-2023
8	9	50186461	OFF set Generador Quill	Requerimiento del proceso tas103-5	Carlos Gonzalez 1212	satisfactorio	TZ. Robayo David	miercoles 08-2023
9	9	50186461	OFF set Generador Quill	Recoleccion Quill Intercambio Intercambio	1212 Carlos Gonzalez	satisfactorio	TZ. Robayo David	Jueves 09-2-23
10	9	50186654	Blower oil cooler	Desensamble limpieza	1212 Carlos Gonzalez	satisfactorio	TZ Robayo David	viernes 10-02-23
11		curso	Altura)					sabado 11-02-2023
12	—	—	—	—	—	—	—	Domingo 12-02-23

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
	Vigencia	05/01/2023

13	9	50186654	oil cooler Blower	Inspeccion oil cooler	1217 Gustavo Gonzalez	satisfactorio	TZ Rodrigo David	lunes 13-02-23
14	9	50186654 / 50186655	oil cooler Blower H/R Hub.	Insp. por overhaul Insp 1200 hrs Historicos checks	1217 Gustavo C. 1217 Gustavo C.	satisfactorio	TZ Rodrigo David	Martes 14-02-23
15	9	50186655	H/R Hub.	Insp. 1200 hrs Desensamble.	1217 Gustavo C.	satisfactorio	TZ Rodrigo David	Miercoles 15-2-23
16	9.	50186655	H/R H.b	Insp. 1200 hrs Desensamblr	1217 Gustavo C.	satisfactorio	TZ Rodrigo David	Jueves 16-2-23
17	9.	50186655	H/R Hub.	Insp 1200 hrs Desensamblr	1217 Gustavo C.	satisfactorio	TZ Rodrigo David	Viernes 17-02-23
18	6.	50186655	H/R Hub.	Insp. 1200 hrs Desensamblr.	1217 Gustavo C.	satisfactorio	TZ Rodrigo David	Sabado 18-02-23
19		—	—	—	—	—	—	Domingo 19-02-23

20	9	50186655	H/R Hub.	inspeccion 1200hrs	1217 Gustavo G.	satisfactorio	T2 Rodrigo David	lunes 20-02-23
21	9	50186655 50186892 50186893	H/R Hub Drag Brace. Drag Brace	1NSP. 1200hrs) 1NSP. 1200 hrs) 1NSP- 1200 hrs).	1217 Gustavo G	satisfactorio	T2 Rodrigo David	Martes 21-02-23
22	9	50186892 50186893 50186655	Drag Brace Drag Brace H/R Hub	1NSP. 1200 hrs 1NSP. 1200 hrs 1NSP. 1200 hrs	1217 Gusta G.	satisfactorio	T2 Rodrigo David	Miercoles 22-02-23
23	9	50186655	H/R Hub.	1NSP. 1200 hrs	1217 Gustavo G.	satisfactorio	T2 Rodrigo David	Jueves 23-2-23
24	9	50186655	H/R Hub	1NSP. 1200 hrs	1217 Gustavo G	satisfactorio	T2 Rodrigo David	Viernes 24-2-23
25		———	———	———	———	———	———	sabado 25-2-23
26		———	———	———	———	———	———	Domingo 26-2-23

27	9	50186655	M/R Hab	INSP. 1200 hrs	1212 Guitar Gust	Satisfactorio	T2 Rodyo David	Mon => 27-2-23
28	8	50186655	M/R Hab.	INSP. 1200 hrs	1212 Guitar Gust	Satisfactorio	T2 Rodyo David	Mon => 27-2-23
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Fredy Hernández Bonilla
2. PERFIL: TECNICO ESPECIALISTA MOTORES T-53
3. CEDULA: 80577023
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00 A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCION: CAMAN
6. MES REPORTADO: FEBRERO
7. CÓDIGO SAP: 1233
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT. ALFARO JAVIER

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO
1	/	/	/	/	/	/	/	/
2	8	50186391	MOTOR T53 S/N LE-144562	REMOCIÓN OUTPUT REDUCTION CARRIER AND GEAR ASSY AND SUN GEAR SHAFT	FREDY HERNÁNDEZ	Recibido Satisfactoriamente	T2 Cabrera Gustavo	02FEB23
3	8	50186391	MOTOR T53 S/N LE-144562	REEMPLAZO OUTPUT GEARSHAFT SEAL	FREDY HERNANDEZ	Recibido Satisfactoriamente	T2. Cabrera Gustavo	03 FEB 23
4	6	50186391	MOTOR T53 S/N LE-144562	INSTALACIÓN OUTPUT REDUCTION CARRIER AND GEAR ASSY AND SUN GEAR SHAFT	FREDY HERNANDEZ	Recibido Satisfactoriamente	T2. Cabrera Gustavo	04FEB 23
5	/	/	/	/	/	/	/	/

6	9	50186391	MOTOR T53 S/N LE-144562	INSPECCIÓN OUTPUT RED. CARRIER AND GEAR ASSY AND SUN GEARSHAFT	FREDY HERNÁNDEZ	Recibido satisfactoriamente	12 febrero 6.	06 FEB 23
7	9	5018639	MOTOR T53 S/N LE-144562	INSTALACIÓN SEAL RINGS INTO TORQUEMETER CYLINDER. AND SECURE OUTPUT REDUCTION CARRIER ASSEMBLY.	FREDY HERNÁNDEZ	Recibido satisfactorio	TI. Jalo Luis	07 FEB 23
8	9	50186496	MOTOR T53 S/N LE-144562	REMOCIÓN V-BAND COUPLING ASSEMBLY	FREDY HERNÁNDEZ	Recibido satisfactoriamente	TI. Jalo Luis	08 FEB 23
9	9	50186496	MOTOR T53 S/N LE-144562	REMOCIÓN DIFFUSER SUPPORT CONE ASSEMBLY	FREDY HERNÁNDEZ	Recibido satisfacto-riamente	TI. Jalo Luis	09 FEB 23
10	9	50186496	MOTOR T53 S/N LE-144562	REMOCIÓN START FUEL NOZZLES, AND FUEL MANIFOLD ASSEMBLY	FREDY HERNÁNDEZ	Recibido satisfacto-riamente	TI. Jalo Luis	10 FEB 23
11	/	/	/	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/	/	/	/

13	9	50186496	MOTOR T53 S/N LE-144567	INSPECCIÓN V-BAND COUPLING, ASSY, SUPPORT CONE ASSY AND COMBUSTION CHAMBER ASSY	FREDY HERNÁNDEZ	Recibido satisfactoriamente	TI Melo Luis	13FEB-2023
14	9	50186496	MOTOR T53 S/N LE-144567	INSTALACION FUEL MANIFOLD ASSEMBLIES, STARTING FUEL NOZZLES, SUPPORT CONE ASSEMBLY AND V-BAND ASSEMBLY	FREDY HERNÁNDEZ	Recibido satisfactoriamente	TI. Melo Luis	14FEB2023
15	9	50186496	MOTOR T53 S/N LE-144567	INSTALACIÓN IGNITER PLUGS. RECONEXIÓN IGNITION LEADS, MAIN FUEL HOSSE ASSEMBLY, FUEL SOLENOID VALVE.	FREDY HERNÁNDEZ	Recibido satisfactoriamente	TI. Melo Luis.	15FEB2023
16	9	50186791	MOTOR T53 S/N LE-180112	REMOCIÓN COMBUSTOR TURBINE ASSEMBLY.	FREDY HERNÁNDEZ	Recibido Satisfactoriamente		16FEB2023
17	9	50186815	MOTOR T53 S/N LE-180112	REMOCION COMPRESSOR AND IMPELLER HOUSING ASSEMBLIES	FREDY HERNÁNDEZ	RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	AT. FORERO	17FEB2023
18	6	50186815	MOTOR T53 S/N LE-180117	DESENSAMBLE COMPRESSOR HOUSING ASSY E INSPECCION COMPRESSOR AND IMPELLER HOUSING ASSEMBLIES	FREDY HERNÁNDEZ	Recibido Satisfactoriamente	AT Montes	18FEB23
19	/	/	/	/	/	/	/	/

20	9	50186815	MOTOR T53 S/N LE-18011Z	INSPECCIÓN COMPRESSOR ROTOR BLADES, CENTRIFUGAL COMPRESSOR IMPELLER ASSY AND COMPRESSOR ROTOR ASSY	FREDY HERNANDEZ	RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	AT. FORERO	20FEB2023
21	9	50186815	MOTOR T53 S/N LE-18011Z	INSPECCIÓN RADIAL BUDE TIP CLEARANCES, CHECK RADIAL CLEARANCE OF COMPRESSOR VANE ASSY AND EXIT GUIDE VANE ASSY	FREDY HERNANDEZ	RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	AT. FORERO	21FEB2023
22	9	50186670 50186815	MOTOR T53 S/N LE-18011Z	CHEQUEO DOCUMENTACIÓN REENSAMBLE COMPRESSOR HOUSING	FREDY HERNANDEZ	Recibido satisfactoriamente	TI. Jelo Luis	22FEB2023
23	9	50186815	MOTOR T53 S/N LE-18011Z	INSTALACIÓN COMPRESSOR AND IMPELLER HOUSING ASSEMBLIES. INSTALACIÓN COMPRESSOR HOUSING ASSY UPPER AND LOWER HALF.	FREDY HERNANDEZ	RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	AT. FORERO	23FEB2023
24	9	50186670	MOTOR T53 S/N LE-18011Z	REENSAMBLE SECCIÓN PRODUCTORA DE GASES. REMOCIÓN SECOND STAGE GAS PRODUCER TURBINE ROTOR AND CYLINDER	FREDY HERNANDEZ	Recibido satisfactoriamente	TI Colorado	24FEB 2023
25	/	/	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/	/	/

27	9	5018670	MOTOR T53 S/N LE-130117	REMOVION SECOND STAGE TURBINE NOZZLE. REMOVION FIRST STAGE GAS PRODUCER TURBINE ROTOR AND REAR CONE, REMOVION FIRST STAGE TURBINE NOZZLE	FREDY HERNANDEZ	Recibido Satisfactoriamente	Tc Colorado.	27-FEB-2023
28	8	5018670	MOTOR T53 S/N LE-130117	REMOVION DIFFUSER HOUSING ASSY	FREDY HERNANDEZ	Recibido Satisfactoriamente	TI. Soto	28-FEB-2023
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Cesar Augusto Lovera Hernandez
2. PERFIL: Especialista Sistemas Hidraulicos
3. CEDULA: 1179314
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CAMAN MADRID
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 4788
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: Ct. Alfaro Javier.

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8	50186413	Main Wheel Assy	Inspeccion Preliminar Chequeo Desensamble Limpieza. Documentacion	Cesar lovera	Cumplido	Tomado	02/02/2023
3	8	50186413	Main Wheel Assy	Limpieza Control Corrosion	Cesar lovera	Cumplido		03/02/2023
4	6	50186413	Main Wheel Assy	Inspeccion Literales: 2, 3, 7, 8	Cesar lovera	Cumplido		04/02/2023
5	9							
6	9	50186415	Main Wheel Assy	Instalacion - Servicio Montaje	Cesar lovera	Cumplido		6/02/2023

LISTADO DE PÁGINAS EFECTIVAS

Página	Fecha	Revisión
I	Noviembre 2018	Original
II	Noviembre 2018	Original
III	Noviembre 2018	Original
	CAPITULO 1	
Página 1 de 03	Noviembre 2018	Original
Página 2 de 03	Noviembre 2018	Original
	CAPITULO 2	
Página 3 de 03	Noviembre 2018	Original

ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE

JEFE SECCION INGENIERIA DEL GRUAI

COMANDANTE GRUPO AEREO INDUSTRIAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

		75085140	Brake Assy	ensamble. Pruebas	Cesar Lovera	Cumplido		6/02/2023
7	9	51186415 75085140	Main Wheel Assy Brake Assy	Documentacion Reensamble	Cesar A lovera	Cumplido		7/02/2023
8	9	75085140	Brake Assy	Pruebas Documentacion	Cesar A lovera	Cumplido		8/02/2023
9	9	75082456	Main landing Gear	Inspeccion Chequeo Dimensional Inventario	Cesar lovera	cumplido		9/02/2023
10	9	75082456	Main landing Gear	Inspeccion Chequeo Dimensional Control Corrosion	Cesar lovera	cumplido		10/02/2023
11								
12								
13	9	5018 6413 75082456	Main Wheel Assy Main landing Gear	Chequeo - Documentacion Reparaciones - Inspeccion chequeo - Dimensionales	cesar lovera	Cumplido		13/02/2023

BANCO DE TRANSPORTE MAIN ROTOR HUB

P/N ETAA-062-001

REALIZADO POR:

AS16.MONTOYA SARMIENTO HECTOR EMILIO
JEFE DE TALLER COMP. DINAMICOS

REVISADO POR:

TC. JOHN JAIRO GUERRERO MORILLO
COMANDANTE GRUPO AEREO INDUSTRIAL

CT. FORERO ROA JHON FREDDY
JEFE SECCIÓN CALIDAD

ST. PEREA RIVAS DEVINSON JESUS
JEFE SECCIÓN INGENIERÍA CAMAN

ST. VARGAS NOREÑA JUAN PABLO
COMANDANTE ESCUADRON REPARABLES

COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
MADRID- CUNDINAMARCA
CAMAN

13 de Noviembre 2018

14	9	75082790	Brake Assy	Chequeo - Reparaciones Dimensionales Ensamble - Remachado	Cesar Lovera A	cumplido		14/02/2023
15	9	75082790	Brake Assy	Ensamble Remachado	Cesar Lovera A	cumplido		15/02/2023
16	9	75082790	Brake Assy	Dimensionales Ensamble. Remachado	Cesar Lovera A	cumplido		16/02/2023
17	9	75082456	Main landing Gear	Dimensionales Reparaciones - Chequeo Desmonte Bujes Dimensionales	Cesar Lovera A	cumplido		17/02/2023
18	6	75082456	Main landing Gear	Reparaciones Control corrosion Piston tube axle	Cesar Lovera A	cumplido		18/02/2023
19								
20	9	75082456 75082790	Main landing Gear Brake Assy	Chequeo Torque aim, Fork. Reparaciones, Ensamble Documentacion. ensamble	Cesar Lovera A	Cumplido		20/02/2023

BANCO DE TRANSPORTE MAIN ROTOR HUB 412

P/N ETAA-062-010

REALIZADO POR:

AS16.MONTOYA SARMIENTO HECTOR EMILIO
JEFE DE TALLER COMP. DINAMICOS

REVISADO POR:

TC. JOHN JAIRO GUERRERO MORILLO
COMANDANTE GRUPO AEREO INDUSTRIAL

CT. FORERO ROA JHON FREDDY
JEFE SECCIÓN CALIDAD

ST. PEREA RIVAS DEVINSON JESUS
JEFE SECCIÓN INGENIERÍA CAMAN

ST. VARGAS NOREÑA JUAN PABLO
COMANDANTE ESCUADRON REPARABLES

COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
MADRID- CUNDINAMARCA
CAMAN

13 de Noviembre 2018

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Código	GA-JELOG-FR-392
		Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

21	9	75082959 501869446	Main landing Gear Distr Brake Assy	Reparaciones Control Corrosion Expecion Disco Desensamble - limpieza	Cesar Lozada	Cumplido		21/02/2023
22	9	501869446	Distr Brake Assy	Limpieza Control Corrosion	Cesar Lozada	Cumplido		22/02/2023
23	9	75082955	Main landing Gear	Dimensionales Chequeo Reparaciones O	Cesar Lozada	cumplido		23/02/2023
24	9	75082955	Main landing Gear	Dimensionales Control Corrosion Reparaciones Axle - Piston tube	Cesar Lozada	cumplido		24/02/2023
25								
26								
27	9	75082955	Main landing Gear	Dimensionales Control Corrosion Reparaciones	Cesar Lozada	Cumplido		27/02/2023
28								

PRENSA ELECTRO-HIDRAULICA DE 60 T

P/N ETAA-062-008

REALIZADO POR:

AS16.MONTOYA SARMIENTO HECTOR EMILIO
OPERARIO TALLER COMP. DINAMICOS

REVISADO POR:

TC. JOHN JAIRO GUERRERO MORILLO
COMANDANTE GRUPO AEREO INDUSTRIAL

CT. FORERO ROA JHON FREDDY
JEFE SECCIÓN CALIDAD

ST. PEREA RIVAS DEVINSON JESUS
JEFE SECCIÓN INGENIERÍA CAMAN

ST. VARGAS NOREÑA JUAN PABLO
COMANDANTE ESCUADRON REPARABLES

COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
MADRID- CUNDINAMARCA
CAMAN

13 de Noviembre 2018

28	8	75082455	Main landing Gear	Dimensionales Apariencia Control Corrosion	Cesar Lopez A	Complido		28/02/2023
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

BANCO BALANCE TAIL ROTOR HUB

P/N ETAA-062-011

REALIZADO POR:

AS16.MONTOYA SARMIENTO HECTOR EMILIO
OPERARIO TALLER COMP. DINAMICOS

REVISADO POR:

TC. JOHN JAIRO GUERRERO MORILLO
COMANDANTE GRUPO AEREO INDUSTRIAL

CT. FORERO ROA JHON FREDDY
JEFE SECCIÓN CALIDAD

ST. PEREA RIVAS DEVINSON JESUS
JEFE SECCIÓN INGENIERÍA CAMAN

ST. VARGAS NOREÑA JUAN PABLO
COMANDANTE ESCUADRON REPARABLES

COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
MADRID- CUNDINAMARCA
CAMAN

13 de Noviembre 2018

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Mario Moreno Maldonado
2. PERFIL: Tecnico Especialista controles de combustible
3. CEDULA: 80427399
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCION: Comando Aereo de Mantenimiento - CAMAN
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 1272
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: Ct. Alfaro Javier

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	08	50186374	Fuel control unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 02A510190	se cumplieron las operaciones No 0030, 0040, 0090, 0120, 0140 de la OM. 50186374.	Mario Moreno	Excelente trabajo	T1. Aldana Pastor	02.02.23
3	08	50186374	Fuel Control unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 02A510190	se cumplieron las operaciones No 0250 y 0310 de la OM. 50186374	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	T1. Aldana Pastor	03.02.23
4	06	50186374	Fuel Control Unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 1-170-780-07 S/N: 02A510190	se cumple la operacion No. 0320 de la OM. 50186374	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	T1. Aldana Pastor	04.02.23
5								

6	09	S0186374	Fuel Control Unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 02A510790	Se trabaja en la operación No 0330 de la OM. S0186374	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tt. Aldana Pastor	06.02.23
7	09	S0186501	Fuel Control Unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 692A56580	Se cumplen las operaciones No. 0020, 0030, 0080, 0110, 0130 de la OM. S0186501	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tt. Aldana Pastor	07.02.23
8	09	S0186501	Fuel Control Unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 692A56580	Se cumplen las operaciones No 0240 y 0300 de la OM. S0186501	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tt. Aldana Pastor	08.02.23
9	09	S0186501	Fuel Control Unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 692A56580	Se cumple la operacion No 0310 de la OM. S0186501	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tt. Aldana Pastor	09.02.23
10	09	S0186501	Fuel Control Unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 692A56580	Se cumple la operación No 0320 de la OM S0186501	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tt. Aldana Pastor	10.02.23
11								
12								

13	09	S0186507	Fuel Control Unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 692A56580	Se cumple la operacion No. 0330 de la OM. S0186507	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tr. Aldana Pastor	13-02-23
14	09	S0186507	Fuel Control Unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 692A56580	Se cumplen las operaciones No. 0340 y 0350 de la OM. S0186507	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tr. Aldana Pastor	14-02-23
15	09	S0186374	Fuel Control Unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 02AS10190	Se realizaron trabajos sobre la operación No. 0330 de la OM. S0186374	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tr. Aldana Pastor	15-02-23
16	09	S0186374	Fuel Control Unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 02AS10190	Se realizaron trabajos Sobre la operacion No. 0330 de la OM. S0186374	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tr. Aldana Pastor	16-02-23
17	09	S0186374	Fuel Control Unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 02AS10190	Se realizaron trabajos Sobre la operación No. 0330 de la OM. S0186374	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tr. Aldana Pastor	17-02-23
18	06	S0186374	Fuel Control Unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 02AS10190	Se cumple la operacion No. 0330 de la OM. S0186374	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tr. Aldana Pastor	18-02-23
19								

20	09	S0186374	Fuel Control Unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 02AS10140	Se cumplen los operaciones N.0340 y 0350 de la OM. S0186374	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tt. Aldana Pastor	20.02.23
21	09	S0186374 S0186884	Fuel Control Unit P/N: 1-170-780-07 S/N: 02AS10940 Overspeed Governor P/N: 1-160-850-23 S/N: 12AM17350	*Se cumplen la operacion No.0360 de la OM.S0186374 *Se cumplen los operaciones No.0030, 0070, 0072 de la OM.S0186884	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tt. Aldana Pastor	21.02.23
22	09	S0186884	Overspeed Governor P/N: 1-160-850-23 S/N: 12AM17350	Se cumplen las operaciones No 0150, 0,170, 0180 de la OM.S0186884	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tt. Aldana Pastor	22.02.23
23	09	S0186884	Overspeed Governor P/N: 1-160-850-23 S/N: 12AM17350	Se cumplen los operaciones N. 0190 y 0200 de la OM.S0186884	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tt. Aldana Pastor	23.02.23
24	09	S0186884	Overspeed Governor P/N: 1-160-850-23 S/N: 12AM17350	Se cumplen los operaciones N 0210, 0220 y 0230 de la OM. S0186884	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tt. Aldana Pastor	24.02.23
25	/	/	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/	/	/

27	09	50186886	Overspeed Governor P/N: 1-160-850-23 S/N: 662AM4550	Se cumplen las operaciones No 0011, 0012, 0030, 0070 y 0150 de la OM. 50186886	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tt. Aldana Pastor	27-02-23
28	08	50786886	Overspeed Governor P/N: 1-160-850-23 S/N: 662AM4550	Se cumplen las operaciones No 0170 y 0180 de la ~~OM. 50786886~~	Mario Moreno	Excelente desempeño en el trabajo	Tt. Aldana Pastor	28-02-23
29	/	/	/	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/	/	/	/

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Juan José Naranjo Zugarte
2. PERFIL: Operario Calificado Soldadura.
3. CEDULA: 91.352.249
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: Comando Aéreo de Mantenimiento
6. MES REPORTADO: FEBRERO
7. CÓDIGO SAP: 11979
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT. ALFARO JAVIER

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8	50136409	Fabricación Molde COWLING	Toma de medidas, corte tuberia 1" x Cal 18.	Juan Naranjo	Trabajo recibido a satisfacción	CTO SANCHEZ 31171	02-02-23
3	8	50136409	Fabricación Molde COWLING.	corte tuberia 1" x cal. 18 Platina 1 1/2" x 3/16" Armado por puntos.	Juan Naranjo	Trabajo recibido a satisfacción	CTO SANCHEZ 31171	03-02-23
4	5	50136409	Fabricación Molde COWLING.	Corte tuberia 1" x Cal. 18 Platina 1 1/2" x 3/16" Armado por puntos	Juan Naranjo	Trabajo recibido a satisfacción	CTO SANCHEZ 31171	04-02-23
5								

6	9,5	5018640	Fabricación Molde COWLINS.	Corte tubería 1" x cal. 18 Platina 1 1/2" x 3/16" Armado por puntos.	Juan Naranjo	Trabajo recibido a Satisfacción	SGTO SANCHEZ 31171	06-02-23
7	9,5	5018640	Fabricación Molde COWLING.	Corte tubería 1" x cal. 18 Platina 1 1/2" x 3/16" Armado por puntos.	Juan Naranjo	Trabajo recibido a Satisfacción	SGTO SANCHEZ 31171	07-02-23
8	9	5018653	DUCTO EXHAUST FAC 1005	Se realiza reparación con soldadura.	Juan Naranjo	Trabajo recibido a Satisfacción	SGTO SANCHEZ 31171	08-02-23
9	9	5018640	Fabricación Molde COWLING.	Corte tubería 1" x cal. 18 Platina 1 1/2" x 3/16" Armado por puntos	Juan Naranjo	Trabajo recibido a Satisfacción	SGTO SANCHEZ 31171	09-02-23
10	9	5018640	Fabricación Molde COWLING.	Corte tubería 1" x cal. 18. Platina 1 1/2" x 3/16" Armado por Puntos	Juan Naranjo	Trabajo recibido a Satisfacción	SGTO SANCHEZ 31171	10-02-23
11								
12								

13	9	5013640 9	Fabricación Molde COWLING.	Resoldeo de estructura y Perforaciones de 5 mm.	Juan Naranjo	Trabajo recibido a Satisfacción		CTO SANCHEZ 31171	13-02-23
14	9	5013640 9	Fabricación Molde COWLING.	Fabricación puntos duros Platina 4cm X 2 mm	Juan Naranjo	Trabajo recibido a Satisfacción		CTO SANCHEZ 31171	14-02-23
15	9	5013640 9	Fabricación Molde COWLING.	Fabricación Puntos duros Platina 4cm X 2 mm	Juan Naranjo	Trabajo recibido a Satisfacción		CTO SANCHEZ 31171	15-02-23
16	9	5013640 9	Fabricación Molde COWLING.	Fabricación de estructura puntos duros. Tubo 1" x cal. 18	Juan Naranjo	Trabajo recibido a Satisfacción		CTO SANCHEZ 31171	16-02-23
17	9	5013640 9	Fabricación Molde COWLING.	Soldeo y Pulimento.	Juan Naranjo	Trabajo recibido a Satisfacción		CTO SANCHEZ 31171	17-02-23
18	6	5013640 9	Fabricación Molde COWLING.	Soldeo y Pulimento	Juan Naranjo	Trabajo recibido a Satisfacción		CTO SANCHEZ 31171	18-02-23
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/

20	9	5013640 9	Fabricación Molde COWLING.	Soldeo y Pulimento	Juan Daraijo	Trabajo recibido a Satisfacción		GTO SANCHEZ 31171	20-02-23
21	9	5018640 9	Fabricación Molde COWLING.	Pulimento, Limpieza y entrega de elemento	Juan Daraijo	Trabajo recibido a Satisfacción		GTO SANCHEZ 31171	21-02-23
22	9	5013704	Banco de Trabajo SNAP-ON	Limpieza y Armado por Puntos	Juan Daraijo	Trabajo recibido a Satisfacción		GTO SANCHEZ 31171	22-02-23
23	9	5018704	Banco de Trabajo SNAP-ON	Resoldeo de elemento en Juntas reparadas	Juan Daraijo	Trabajo recibido a Satisfacción		GTO SANCHEZ 31171	23-02-23
24	9	5018704	Banco de Trabajo SNAP-ON.	Soldeo, Pulimento, Limpieza y entrega de elemento	Juan Daraijo	Trabajo recibido a Satisfacción		GTO SANCHEZ 31171	24-02-23
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/

27	9	5013712l	Soportes sillas de eyección	Solder Soportes	Juan Naranjo	Trabajo realizado a Satisfacción	SARGTO SANCHEZ 31171	27-02-23
28	9	5013712l	Soportes sillas de eyección	Solder Soportes.	Juan Naranjo	Trabajo realizado a Satisfacción	SARGTO SANCHEZ 31171	28-02-23
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: JORGE ELIECER NIETO RODRIGUEZ
2. PERFIL: ESPECIALISTA SOLDADURA
3. CEDULA: 79128825
4. NUMERO DE CONTRATO: 374-00-A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCION: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
6. MES REPORTADO: FEBRERO
7. CÓDIGO SAP: 1286
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CAPITAN ALFARO JAVIER

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8:00	50186455	Fabricacion de cuba para placas de Revelado fotografico NDT	Limpieza, alistamiento Punteado inicial de partes componentes de la cuba	JORGE ELIECER NIETO RODRIGUEZ	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	GTO SANCHEZ 31171	02-02-2023
3	8:00	50186455	Fabricacion de cuba para placas de Revelado fotografico NDT	Realizar Resoldeo del elemento	CDO NIETO RODRIGUEZ JORGE	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIMENTE	GTO SANCHEZ 31171	03-02-2023
4	6:00	50186455	Fabricacion de Cuba para placas de Revelado fotografico NDT	Realiza Resoldeo del elemento Realizar pruebas de fugas	CDO NIETO RODRIGUEZ JORGE	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	GTO SANCHEZ 31171	04-02-2023
5								

6	9:00	75085357	HEAT DEFLECTOR MOTOR T53L703 P/N 1-110-500-03 S/N 1619 COLA LEJ1912	Se realiza inspeccion del elemento se realiza limpieza de la superficie afectado. Se realiza preparacion biselado de la fisura	CDO JORGE ELIECER NIETO	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	GTO SANCHEZ 31171	06-02-2023
7	9:00	75085357	HEAT DEFLECTOR MOTOR T53L703 P/N 1-110-500-03 S/N 1619 COLA LEJ1912	Se efectua Relleno con soldadura a superficie previamente biselada	CDO JORGE ELIECER NIETO	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	GTO SANCHEZ 31171	07-02-2023
8	9:00	50186594	EXHAUST DUC FAC 1005	Se realiza Reparación con Soldadura	CDO JORGE ELIECER NIETO	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	GTO SANCHEZ 31171	08-02-2023
9	9:00	75085357	HEAT DEFLECTOR MOTOR T53L703 P/N 1-110-500-03 S/N 1619 COLA LEJ1912	Se realiza desbaste de material excedente en Cordon de Soldadura	CDO JORGE ELIECER NIETO	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	GTO SANCHEZ 31171	09-02-2023
10	9:00	50186650	HERRAMIENTAS EXTRACCION T-53	Se realiza punteado y Resoldeo de componentes	CDO JORGE ELIECER NIETO	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	GTO SANCHEZ 31171	10-02-2023
11								
12								

13	9:00	50186586	BRAZOS BANCO MOTOR PT 6 FABRICAR	Se Realiza adquisicion de Material para la fabricacion se realiza Trazado de dimensiones	CDO JORGE ELIECER NIETO	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	CTO SANCHEZ 31171	13-02-2023
14	9:00	50186586	BRAZOS BANCO MOTOR PTG FABRICAR	Se realizan cortes en material	CDO JORGE ELIECER NIETO SATISFACTORIAMENTE	TRABAJO RECIBIDO	CTO SANCHEZ 31171	14-02-2023
15	9:00	50186586	BRAZOS BANCO MOTOR PT6 FABRICAR	Se raliza cortes en Material y Pulido	CDO JORGE ELIECER NIETO	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	CTO SANCHEZ 31171	15-02-2023
16	9:00	50186586	BRAZOS BANCO MOTOR PTG FABRICAR	Se realiza Soldadura en material se realizan perforaciones	CDO JORGE ELIECER NIETO	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	CTO SANCHEZ 31171	16-02-2023
17	9:00	50186894	Soldar Bujes a SOPORTES BANCO PT6 (03 EAS)	Se realiza limpieza a sopates se verifica planimetria	CDO JORGE ELIECER NIETO	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	CTO SANCHEZ 31171	17-02-2023
18	6:00	50186894	Soldar bujes a soportes BANCO PTG (03 EAS)	Se realiza punteado y medicion presentacion en banco	CDO JORGE ELIECER NIETO	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	CTO SANCHEZ 31171	17-02-2023
19								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

20	9:00	50186894	SOLDAR BUJES A SOPORTES BANCO PT 6 (03 EAS)	Se realiza Resoldeo de Soporte	CDO JORGE NIETO	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	CTO SANCHEZ 31171	20-02-2023
21	9:00	50186894	SOLDAR BUJES a Soportes Banco PT 6 (03 EAS)	Se realiza Resoldeo de Soporte	CDO JORGE ENRIQUEZ	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	CTO SANCHEZ 31171	21-02-2023
22	9:00	50186894	SOLDAR BUJES a soportes banco PT 6 (03 EAS)	Se realiza Resoldeo de Soporte	CDO JORGE ENRIQUEZ	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	CTO SANCHEZ 31171	22-02-2023
23	1:00 8:00	50186894 50186829	SOLDAR BUJES a soportes PT 6 (03 EAS) Soporte Rueda BANCO JIRAFA ETTA	Se realiza limpieza e inspeccion se realiza limpieza puntual → resoldeo de eje principal	CDO JORGE ENRIQUEZ	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	CTO SANCHEZ 31171	23-02-2023
24	1:00 8:00	50186829 50187040	Se realiza limpieza e inspeccion al soporte BANCO ETTA Soportes de Rueda Complecor SATENA y RACOL TAPON DE FILTRO	Se realiza limpieza e inspeccion al soporte de Rueda del banco se alinean los soportes → efectua Resoldeo	CDO JORGE ENRIQUEZ	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	CTO SANCHEZ 31171	24-02-2023
25								
26								

27	9:00	50187121	SOPORTES SILLA EYECCION	soldar Soportes	CDO JORGE NICIO	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	CTO SANCHEZ 31171	27-02-2023
28	8:00	50187121	SOPORTES SILLA EYECCION	Soldar Soportes	CDO JORGE NICIO	TRABAJO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE	CTO SANCHEZ 31171	28-02-2023
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: CARLOS OBDONEZ LOPEZ
2. PERFIL: ESPECIALISTA TEC2 INSTRUMENTOS
3. CEDULA: 19475273
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCION: TINS - CAHAN
6. MES REPORTADO: FEBRERO
7. CÓDIGO SAP: 1294
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT. ALFARO JAVIER.


NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	0,0							
2	8.0	7508 5272	IND ENGINE OIL/TEMP PRESS	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 0010, 0020, 0080, 0040	CTO, OBDOÑEZ	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	T1 CORDOBA CALVACHE INS INSTRUMENTOS 2433	02-02-2023
3	8,0	7508 5272	IND. ENGINE OIL/TEMP PRESS.	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 0090, 0060, Y PARCIALMENTE LA OPERACION. 0070	CTO. OBDOÑEZ	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	T1 CORDOBA CALVACHE INS INSTRUMENTOS 2433	03-02-2023
4	6.0	7508 5272	IND. ENGINE OIL/TEMP PRESS	TERMINACION DE LA TAREA 0070 Y CUMPLIMIENTO DE LA TAREA 0080	CTO. OBDOÑEZ	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION.	T1 CORDOBA CALVACHE INS INSTRUMENTOS 2433	04-02-2023
5								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

6	9,0	7508272	IND. ENG OIL/TEM/PRESS	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 0090, 0100	CTD Ordoñez	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	T1 CORDOBA CALVACHE INS INSTRUMENTOS 2433	
7	9,0	7508272	IND. ENG OIL/TEM/PRES	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 0110, 0120 0130.	CTD Ordoñez	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	T1 CORDOBA CALVACHE INS INSTRUMENTOS 2433	
8	9,0	50186462	IND. ATTITUDE	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 0010, 0020 0030, Y PARCIALMENTE 0040.	CTD. Ordoñez	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION.	T1 CORDOBA CALVACHE INS INSTRUMENTOS 2433	
9	9,0	50186462	IND. ATTITUDE	CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS 0050, 0060. Y FINALIZACION DE LA TAREA 0040.	CTD. Ordoñez	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	T1 CORDOBA CALVACHE INS INSTRUMENTOS 2433	
10	9,0	50186462	IND. ATTITUDE	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 0070, 0080 0090.	CTD. Ordoñez	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	T1 CORDOBA CALVACHE INS INSTRUMENTOS 2433	
11								
12								

13	4,0 V, D.	JD186462 JD186464	IND. ATTITUDE IND. ATTITUDE	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 0100, 0110 0120, 0130 CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 0020, 0040, 0030.	CTO. DEDOÑEL C	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION.	AT. Castro Juan	dd/mm/aaaa
14	9,0	JD186464	IND. ATTITUDE	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 0050, 0060 0070.	CTO. DEDOÑEL C.	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION.	AT Castro Juan	dd/mm/aaaa
15	9,0	JD186464	IND. ATTITUDE	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 0080, 0090, 0100	CTO DEDOÑEL C	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION.	AT Castro Juan	dd/mm/aaaa
16	9,0.	JD186464	IND. ATTITUDE	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 0110, 0120, 0130.	CTO. DEDOÑEL C	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	AT Castro Juan	dd/mm/aaaa
17	9,0	JD186860	ATTITUDE 6420 IND.	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 0010, 0020, 0030, 0040, 0050.	CTO. DEDOÑEL C.	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	AT Castro Juan	dd/mm/aaaa
18	6,0.	JD186860	ATTITUDE 6420 IND.	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 0060.	CTO. DEDOÑEL C	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION.	AT. Castro Juan	dd/mm/aaaa
19								dd/mm/aaaa

20	J,J	JO186860	ATTITUDE GYRO IND	CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA. OPERACION 0070	CTO ORDOÑEZ	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	AT Castro Juan	dd/mm/aaaa
21	9,0	JO186860	ATTITUDE GYRO IND	CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA OPERACION 0070	CTO. ORDOÑEZ	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION.	AT. Castro Juan	dd/mm/aaaa
22	9,0	JO186860	ATTITUDE GYRO IND.	CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA OPERACION 0070	CTO. ORDOÑEZ	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	AT. Castro Juan	dd/mm/aaaa
23	9,0.	JO186860	ATTITUDE GYRO IND.	CUMPLIMIENTO PARCIAL Y TOTAL DE LAS OPERACIONES 0070, 0080, 0090, 0100, 0110.	CTO ORDOÑEZ	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	David Cabrera	dd/mm/aaaa
24	9,0	JO187090	ALTIMETRO.	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 0020, 0030, 0040, 0050.	CTO ORDOÑEZ	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION.	David Cabrera	dd/mm/aaaa
25	3,J	JO187090	ALTIMETRO	CUMPLIMIENTO DE OPERACION 0060.	CTO ORDOÑEZ	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	David Cabrera	dd/mm/aaaa
26								dd/mm/aaaa



CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: LUIS FERNANDO ORDUÑA
2. PERFIL: ESPECIALISTA AVIONICA
3. CEDULA: 79.948.765
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022.
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CAMAN.
6. MES REPORTADO: FEBRERO
7. CÓDIGO SAP: 5207.
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT. ALFANO JAULER

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								dd/mm/aaaa
2	8	75084865	ADF KR87 S/N 63385	OPER. -040 OPER. -110 OPER. -080 OPER. 120	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TT. J. PIDIERTE	02-02 2023
3	8	75084869	ADF KR87 S/N 67050	OPER. - 040 OPER. 110 OPER - 080 OPER - 120	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TT. J. PIDIERTE	03/02 dd/mm/aaaa 2023
4	6	75084869	ADF KR87 S/N 67050.	OPERACION - 100	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TT. J. PIDIERTE	04/02 dd/mm/aaaa 2023
5								dd/mm/aaaa

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

6	9	75084865	ADF KR87. S/N.63385	OPERACION- 100 OPERACION - 060	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TT. PINARETE	06-02 dd/mm/aaaa 2023
7	9.	75084865 75084869.	ADF KR87 S/N.63385 ADF KR87 S/N. 67050	OPE - 090 OPE - 110 OPE - 050 OPE - 060 OPE - 090.	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TT. PINARETE	07-02 dd/mm/aaaa 2023
8	9	75084869 50186624	ADF KR87 S/N 67050 DME KDM706A S/N. 14599	OPE- 110 OPE-050 OPE - 100 OPE - 040, OPE 110 - OPE080 OPE - 120.	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCIÓN	TT. PINARETE	08-02 dd/mm/aaaa 2023
9	9	50186624	DME KDM706A S/N 14599	OPERACION - 120 OPERACION - 100.	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCIÓN	TT. PINARETE	09-02 dd/mm/aaaa 2023
10	9	50186623	DME INDI. KDI 572 S/N. 13838.	OPE -030 OPE -100 OPE -110 OPE - 090	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO. REALIZADO A SATISFACCION.	TT. PINARETE	10-02 dd/mm/aaaa 2023
11								dd/mm/aaaa
12								dd/mm/aaaa

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

13	9	75084870	ADF KR87 S/N 62934	OPERACION 040 OPERACION 110 OPERACION 080 OPERACION 120.	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCIÓN	TH. PINEDA	13-02 dd/mm/aaaa 2023
14	4.5	75084870	ADF KR87 S/N 62934	OPERACION. 100	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCIÓN	TH. PINEDA	14-02 dd/mm/aaaa 2023
15	9	75084870	ADF KR87. S/N. 62934	OPERACIÓN 100 OPERACIÓN 060 OPERACION 090 OPERACION 110	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO SATISFACTORIA-MENTE.	TH. PINEDA	15-02 dd/mm/aaaa 2023
16	9	75084861	ADF KR87 S/N. 83598.	OPERACION. 040. OPERACION. 110 OPERACION. 080. OPERACION 120.	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TH. PINEDA	16/02/2023 dd/mm/aaaa
17	9	75084861	ADF KR87. S/N 83598.	OPERACION 100 OPERACION. 060	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TH. PINEDA	17/02/2023 dd/mm/aaaa
18	6	75084861	ADF KR87 S/N 83598.	OPERACION. 060 OPERACION 090 OPERACION 110 OPERACION 130.	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TH. PINEDA	18/02/2023 dd/mm/aaaa
19								dd/mm/aaaa

20	9H.	75084866	ADF KR87 S/N. 68822.	OPER.- 040 OPER - 110 OPER - 080 OPER - 120.	LUIS FERNANDO ONDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TT. [illegible]	20/02/23
21	9	75084870 75084861	ADF KR87 S/N 62934 ADF KR87 S/N 83598	OPER.-050 OPER 130.	LUIS FERNANDO ONDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TT. [illegible]	21/02/23
22	9	75084866	ADF KR87 S/N. 68822	OPER 100 OPER 060.	LUIS FERNANDO ONDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TT. [illegible]	22/02/23
23	9	75084586.	KT 76C S/N 21619.	OPER-030 OPER-110 OPER-050 OPER-080 OPER-110	LUIS FERNANDO ONDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TT. [illegible]	23/02/23
24	9	75084586 75084585	KT 76C S/N 21619 S/N 22760	OPE-090 OPE-130 OPE-100 OPE-040 OPE-030 OPE-060 OPE-050 OPE-110 OPE-080. OPE-110	LUIS FERNANDO ONDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION.	TT. [illegible]	24/02/23
25		75084585	KT76C. S/N 22760.	OPE-030 OPE-050 OPE-080 OPE-110.	LUIS FERNANDO ONDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TT. [illegible]	25/02/23
26								

27	9H	75084585	KT-76C S/N 22760.	OPE 120 OPE 090 OPE.100 OPE-040 OPE-060 OPE-110 OPE-130 OPE-090	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TT. JIMENEZ	27/02/23
28	BH	75084866	ADF-KR87. S/N. 68822.	OPE-060 OPE-090 OPE-100 OPE-050 OPE-130	LUIS FERNANDO ORDUÑA	TRABAJO REALIZADO A SATISFACCION	TT. JIMENEZ	28/02/23
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: JOSE MAURICIO PARDO ROBAYO
2. PERFIL: ESPECIALISTA AVIONICA
3. CEDULA: 79524277
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCION: MADRID,
6. MES REPORTADO: FEBRERO
7. CÓDIGO SAP: 2303
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO (NOTA: SE DEBE REFERENCIAR EN FORMA DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA)	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCION Y REVISIÓN DEL TRABAJO
1								
2	8,0	50186379	TFU	Se realiza tarea 0020 Se realiza parcialmente tarea 0040	JOSE MAURICIO PARDO ROBAYO	TRABAJO SE REALIZO A SATISFACCION	TA. [illegible]	02-02 2023
3	8,0	50186380	CEU	Se realiza tarea 0020 se realiza parcialmente tarea 0040	JOSE MAURICIO PARDO ROBAYO	TRABAJO SE REALIZÓ A SATISFACCION	TA. [illegible]	03-02 2023
4	6,0	50186380	CEU	Se realiza parcialmente tarea 0040	JOSE MAURICIO PARDO ROBAYO	TRABAJO SE REALIZO A SATISFACCIÓN	TA. [illegible]	04-02 2023
5								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

6	9.0	50186379	TFII	Se realiza parcialmente tarea 0040	JOSE MAURICIO PARDO ROSAYO	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TA. P. FIERRO	06-02 2023
7	9.0	50186498	TFII	Se realiza tarea 0020 Se inicia tarea 0040	JOSE MAURICIO PARDO ROSAYO	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TA. P. FIERRO	07-02 2023
8	5.5	50186498	TFII	se realiza tarea 0040	JOSE MAURICIO PARDO ROSAYO	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TA. P. FIERRO	08-02 2023
9	9.5	50186498 50186637	TFII Moving Map	Se realiza tarea 0050 se realiza tarea 0090 se realiza tarea 0100	JOSE MAURICIO PARDO ROSAYO	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TA. P. FIERRO.	09-02 2023
10	9.5	50186498	TFII	Se realizan tareas 0070/ 0080/0090/0100/0110. se inicia tarea 0120	JOSE MAURICIO PARDO ROSAYO	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TA. P. FIERRO	10-02 2023
11							TA. P. FIERRO.	
12								

13	9.5	50186498	TFU	Se finaliza tarea 0120	JOSE MAURICIO PARDO ROSAS	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TM. PINARETE	13-02 2023
14	9.0	50186498	TFU	Se realiza tarea 0130	JOSE MAURICIO PARM ROSAS	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TM. PINARETE	14-02 2023
15	9.0	50186498	TFU	Se realiza tarea 0150	JOSE MAURICIO PARDO ROSAS	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TM. PINARETE	15-02 2023
16	9,5	50186379	TFU	Se continua el desarrollo tarea 0040	JOSE MAURICIO PARDO ROSAS	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TM. PINARETE	16-02 2023
17	9,5	50186379	TFU	Se continua con la tarea 0040	JOSE MAURICIO PARDO ROSAS	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TM. PINARETE	17-02 2023
18	9.0	50186379	TFU	Se finaliza tarea 0040	JOSE MAURICIO PARDO ROSAS	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TM. PINARETE	18-02 2023
19								

20	9.5	50186379	TFU	Se inicia tarea 0050	JOSE MAURICIO PARDO ROSARIO	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TM PINEDE	20-02 2023
21	8.0	50186379	TFU	Se continua con tarea 0050	JOSE MAURICIO PARDO ROSARIO	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TM PINEDE	21-02 2023
22	8.0	50186379	TFU	Se finaliza tarea 0050	JOSE MAURICIO PARDO ROSARIO	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TM PINEDE	22-02 2023
23	8.0	50186379	TFU	Se realizan tareas 0010/ 0080/ 0090/ 0100/ 0110 Se inicia tarea 0120	JOSE MAURICIO PARDO ROSARIO	TRABAJOS SE REALIZAN A SATISFACCION	TM PINEDE	23-02 2023
24	8.0	50186379	TFU	Se continua tarea 0120	JOSE MAURICIO PARDO ROSARIO	TRABAJOS SE REALIZAN A SATISFACCION	TM PINEDE	24-02 2023
25	4.5	50186379	TFU	Se finaliza tarea 0120	JOSE MAURICIO PARDO ROSARIO	TRABAJOS SE REALIZAN A SATISFACCION	TM PINEDE	25-02 2023
26								

27	9.0	50186379	TFU	Se inicia tarea 0130	POR MANTICIO PARRA ROSARIO	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TM. PINDRO	27-02 2023
28	8.0	50186379	TFU	Se finaliza tarea 0130	POR MANTICIO PARRA ROSARIO	TRABAJO SE REALIZA A SATISFACCION	TM. PINDRO	28-02 2023
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

Sap 36176

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Wilson Reyes Monroy
2. PERFIL: Piloto Aeronautico
3. CEDULA: 80429517
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-CONT-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCION: CAQUETA
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 36176
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT. Alfaro Javier

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8	11550865	FAC 4004	Limpieza de Antena y enmascarado cinta de Aluminio	Wilson Reyes	trabajo Satisfatorio	T3 Ortiz E.	27-02-23
3	8	40144100 11550865	FAC 4004	Lavada General de La Aeronave 0030-0050-0060-0110-0120 0130-0140-0150	Wilson Reyes Monroy	trabajo Satisfatorio		27-02-23
4	6	11550865	FAC 4004	Limpieza desengrase y enmascarado con Sinta de Aluminio puesta piloto y copiloto	Wilson Reyes Monroy	trabajo Satisfatorio		
5								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

H

7:30
17:30

6	9	11550865	FAC 4004	Aplicacion de Removedor pucita p.Lobos	Wilson Reyes	trabajo Satisfactorio			
7	9	11550865	FAC 4004	Removedo puertas de piLotos	Wilson Reyes	Trabajo Satisfactor			
8	9	11550865	FAC 4004	2 capas de pinturas de piLoto Lavado con champi	Wilson Reyes	Trabajo Satisfactor			
9	9	11550865	FAC 4004	Remoción de tapes de Ispeccion	Wilson Reyes	Trabajo Satisfactor			
10	9	11550865	FAC 4004	Remocion de tapas de Ispeccion	Wilso Reyes	Trabajo Satisfactor			
11									
12									

13	9	20837490	FAC 4008	limpieza de la Bodega y Remocion Mecanica	Wilson Reyes	Trabajo satisfactorio	T3 sotelo	13-02-23
14	9	20837490	FAC 4008	Remocion Mecanica de la Bodega	Wilson Reyes	Trabajo satisfactorio	T3 sotelo	14-02-23
15	9	20837490	FAC 4008	enmascarado preparacion de la Bodega para pintura y aplicacion	Wilson Reyes	Trabajo satisfactorio	T3 sotelo	15-02-23
16	9	20837491	FAC 4008	Reboque de pintura puerta plegable	Wilson Rey	Trabajo satis	T3 sotelo	16-02-23
17	9	20837491	FAC 4008	pintura Antideslizante techo	Wilson Rey	Trabajo satisfactorio	T3 sotelo	17-02-23
18	6	11550865	FAC 4004	Limpieza y enmascarado cubierta laterales Remocion Quimica	Wilson Reyes	trabajo satisfactorio		
19								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

7:30
17:30

20	9	11550865	FAC 4004	Limpieza puerta plegable enmascarada cinta de Aleminio y retiro de material	Wilson Reyes	trabajo satisfactorio		
21	9	11550865	FAC 4004	Aplicacion de Removedor por TTR 2918	Wilson Reyes	trabajo satisfactorio		
22	9	11550865	FAC 4004	Aplicacion de Removedor TTR 2918	Wilson Rey	trabajo satisfactor		
23	9	11550865	FAC 4004	Limpieza y enmascar con cinta de Aluminio para Remover cubierto de Napiz	Wilson Rey	trabajo satisfactorio		
24	9	11550865	FAC 4004	Limpieza en mascado puerta plegable cinta de Aleminio y aplicacion de Removedor	Wilson Rey	trabajo satisfactorio		
25	~~9~~	~~11550865~~	~~FAC 4004~~					
26								

27	9	4550865	FAC. 4004	Remoción tapas Lateral Izq Motor	Wilson R	Trabajo Satisfatorio		
28	8	4550865	FAC 4004	Aplicación de Removedor tapas Motor Laterales	Wilson Reyes	Trabajo Satisfatorio		
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Carlos Hernando Rios Villamil
2. PERFIL: TECNICO ESPECIALISTA SISTEMAS HIDRAULICOS
3. CEDULA: 11185830
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CAMAN
6. MES REPORTADO: 02/2023
7. CÓDIGO SAP: 628
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: Ct ALFARO JAVIER

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1,5 1,5 3 2	50186458 50186460 50186460 50186458	Seguro compuerta seguro compuerta seguro compuerta seguro compuerta	Recibo, papeles y Elemento. Recibo, papeles y elemento Desarmar componente Desarmar componente	Carlos Rios Cto Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño satisfactorio.	T1 Mendoza L	02/02/2023 02/02/2023 02/02/2023 02/02/2023
3	1,5 1,5 1 3 1	50186458 50186460 50186458 50186458 50186460	Seguro compuerta seguro compuerta seguro compuerta seguro compuerta seguro compuerta	Recibo, papeles y elemento Recibo, papeles y elemento Desarme componente Limpieza. Limpieza.	Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño satisfactorio	T1 Mendoza L	03/02/2023 03/02/2023 03/02/2023 03/02/2023 03/02/2023
4	2 3 1	50186460 75079772 75079772	Seguro compuerta NLG (Nose Landing Gear) NLG - (Nose Landing Gear)	Limpieza ensamble Documentacion	Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño satisfactorio	T1 Mendoza L	04/02/2023 04/02/2023 04/02/2023
5	—	—	—	—	—	—	—	—


6	9	75079772	Nose Landing Gear	ensamble diferentes componesyes	Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	T1Mendoza	06/02/2023
7	1 1 7	5018646O 501864 58 75079772	Seguro compuerta seguro compuerta Nose Landin Gear.	Inspeccion Inspeccion ensamble diferentes componentes, Documentacion.	Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	T1Mendoza	07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023
8	2 2 2 1 1 1	5018646 58 5018646O 75079772 75079773 7508 2360 75082367	Seguro Compuerta Seguro Compuerta Nose Landing Gear Main Landing Gear Main Landing Gear Main Landing Gear.	Documentacion. Documentacion Documentacion Documentacion Documentacion Limpieza	Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	T1Mendoza	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023
9	2 2 1 4	75082958 75082957 75082957 75082957	Main Drag Struct Main Drag Struct Main Drag Struct Main Drag Struct	Limpieza, control corrosion Recibo papeles y Elemento Desarme del componente Desarme del componente	Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	T1Mendoza	09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023
10	7 2	75082957 75082958	Main Drag Struct Main Drag Strut	Desarme, Cleaning Limpieza, control corrosion, Documentacion	Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	T1Mendoza	10/02/2023 10/02/2023
11	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

13	2,5 3,5 2 1	75082957 75082958 75082363 75077573	Main drag strut Limpieza, control co- rrosion, Documentacion Main drag strut Documentacion Documentacion	Limpieza, control corro- sion, Documentacion Limpieza, control (co sion, Documentacion Documentacion	Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	TI Mendoza L.	13/02/2023 13/02/2023 13/02/2023 13/02/2023
14	2 4 3	75082953 75084439 75082957	Nose Landing Gear. unlock Actuator Main drag strut	Limpieza, control corrosion armado Limpieza control corrosion	Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	TI Mendoza L.	14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023
15	5,5 3,5	75082954 75082953	Nose Landing Gear. NLG Secondary	Ensamble- armado Documentacion Ensamble- armado Documentacion	Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	TI Mendoza L.	15/02/2023 15/02/2023
16	4,5 4,5	75082953 75082954	NLG Secondary NLG main drag	Ensamble- armado. Documentacion Ensamble- armado. Documentacion	Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño satisfactorio	TI Mendoza L.	16/02/23 16/02/23
17	4 5	75082953 75082954	NLG Secondary NLG Main drag	Ensamble - Documentacion Ensamble - Documentacion	Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	TI Mendoza L.	17/02/23 17/02/23
18	2 4	75082958 75082957	Main drag strut Main drag strut	Limpieza - control com- sion. Limpieza - control corr- sion - Inspeccion.	Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	TI Mendoza L.	18/02/23 18/02/23
19	—	—	—	—	—	—	—	—

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

20	2 3 4	7508443 4 7508236 2 7508295 7	unlock Actuador Main drag strut Main drag strut	Procedimientos, Anales Ajustes - Asembly visual - Dimensional	Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	TI Mendoza L	20/02/2023 20/02/2023 20/02/2023
21	4	7508236 2	Main drag strut	Asembly - Documentación, procedimientos Finales, Documentación	Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	TI Mendoza L	21/02/2023
22	3,5 5.5	7508443 9 7508236 2.	unlock Actuador Main drag strut	ensamble - procedimientos finales - Documentacion ensamble - procedimientos finales, Documentación.	Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	TI Mendoza L	22/02/2023 22/02/2023
23	5,5 1,5 2	7508236 2. 7508443 9 7508236 2	Main drag strut unlock Actuador Main drag strut	ensamble - Lubricación almacenamiento - Documentacion almacenamiento, Documentación Documentación	Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	TI Mendoza L.	23/02/2023 23/02/2023 23/02/2023
24	2 7	7508443 9 7508236 2	unlock Actuador Main drag strut	Documentación final. Documentación final	Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio	TI Mendoza L.	24/02/2023 24/02/2023
25	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—

27	3 3 3	73084639 50186458 50186460	Unlock Actuator Unlock Actuator. Unlock Actuator	Limpieza, FOD, Ensamble. Limpieza, FOD, Ensamble Limpieza, FOD, Ensamble	Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño Satisfactorio		27/02/2023 27/02/2023 27/02/2023
28	3 2,5 2,5	73084639 50186458 50186460	Unlock Actuator Unlock Actuator Unlock Actuator.	Ensamble, Documentacion Ensamble Documentacion Ensamble Documentacion	Carlos Rios Carlos Rios Carlos Rios	Desempeño satisfactorio		28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023
29	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: John Jaime Rojas Martinez
2. PERFIL: Especialista.
3. CEDULA: 79 791 618
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-COAF-2022.
5. LUGAR DE EJECUCIÓN:
6. MES REPORTADO: Febrero.
7. CÓDIGO SAP: 1359.
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT. JAVIER ALFARO.

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								dd/mm/aaaa
2	8	75085306.	Oil Cooler Turbine Blower.	Verificacion Registros Historicos, ASB's/TB's/AD's. -Desensamble. -limpieza -Proceso Inspección inicio.	John J. Rojas M.	Satisfactorio	T2 Robayo D David	02/02/2023
3	8	75085306 75084725 75084729.	Blower. Hanger Hanger.	Proceso inspección check registros historicos check ASB's, TB's AD's. Desensamble, limpieza	John J Rojas M	Satisfactorio	T2 Robayo D David	03/02/2023
4	6	75084729.	Hanger Driveshaft.	-Proceso desensamble. -Proceso limpieza -Proceso inspeccion.	John Jaime Rojas	Satisfactorio	T2 Robayo D David	04/02/2023
5								dd/mm/aaaa

6	9	75084729. 75084725	Hanger Driveshaft. Hanger Driveshaft.	Proceso inspeccion proceso Desensamble.	John J. Rojas	satisfactorio	T2 Robayo D David	06/02/2023
7	9	75084725	Hanger Driveshaft.	proceso desensamble. proceso de limpieza. Proceso de inspeccion	John J Rojas	satisfactorio	T2 Robayo D David	07/02/2023
8	9	75084725 75084677.	Hanger Driveshaft. Transmision	Proceso de Inspeccion Proceso de Inspeccion.	John J Rojas	satisfactorio	T2 Robayo D David	08/02/2023
9	9	75084677	Inspeccion Trasmision.	Proceso de. Inspeccion.	John J. Rojas.	satisfactorio	T2 Robayo D David	09/02/2023
10		75084677.	Transmision	Proceso de Inspeccion y limpieza	John J. Rojas.	satisfactorio	T2 Robayo D David	10/02/2023
11								
12								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

13	9	75084677	transmision Assy.	Inspección	1359 CTO John Rojas	satisfactorio	TZ Rodrigo David	dd/mm/aaaa
14	9	50186653 75084677	Blower Oil Cooler. transmision Assy.	chaque Registros Ensamble Inspección	1359 CTO John Rojas	satisfactorio	TZ Rodrigo David	dd/mm/aaaa
15	9	50186653 75084725 75084677	Oil coder Blower. Hanger Assy transmision Assy.	Desensamble. Reparación. Inspección.	1359 CTO John Rojas	satisfactorio	TZ Rodrigo David	dd/mm/aaaa
16	9	75084725	Hanger Assy	Assembly.	1359 CTO John Rojas	satisfactorio	TZ Rodrigo David	dd/mm/aaaa
17	9	75084677 50186653	transmision Assy Oil cooler Blower.	Inspección Reparacion	1359 CTO John Rojas.	satisfactorio	TZ Rodrigo David	dd/mm/aaaa
18	6	50186653 75084677.	Oil cooler Blower. transmision Assy	Remocion pintura. Inspección	1359 CTO John Rojas	satisfactorio	TZ Rodrigo David	dd/mm/aaaa
19								dd/mm/aaaa

20	9	50186653 75084677 75085306.	Blower Oil cooler transmision Blower Oil cooler.	Reparación Inspeccion Reparacion.	CTO. John Rojas	satisfactorio	TZ Rodrigo D David	
21	9	75084729 75085306 75084677.	Hanger Driveshaft. Blower. transmision Assy.	Inspeccion/Reparación. Reparación. Inspeccion.	CTO. John Rojas	satisfactorio	TZ Rodrigo D David	
22	9	50187058	Transmisión Assy.	Registros check. Inspeccion. Reparación. limpieza.	CTO. John Rojas	satisfactorio	TZ Rodrigo D David	
23	9	50186656.	Main Drive shaft.	Verificación Registros Historicos Desensamble. limpieza.	CTO. John Rojas	satisfactorio	TZ Rodrigo D David	
24	9	50186656.	Main Drive shaft.	cleaning (Remocion pintura). Inspeccion Dimensional. Inspeccion Visual.	CTO. John Rojas	satisfactorio	TZ Rodrigo D David	
25								
26								

27	9	50186656. 75084729	Main Driveshaft. Hanger.	Inspeccion. Brush cadmium plating.	CTO John Rojas	satisfactorio	TZ Rodrigo D David	
28	8	50186656. 50187058	Main Driveshaft. Transmisión Assy.	Normal Inspección. Desensamble.	CTO John Rojas	satisfactorio	TZ Rodrigo D David	
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Jonathan Mauricio Rueda Bilbao
2. PERFIL: Pintor Aeronautico
3. CEDULA: 1106888080
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CARTAGENA
6. MES REPORTADO: FEBRERO
7. CÓDIGO SAP: 45214
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT. JAVIER ALFARO

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1				(Firma de contrato)				dd/mm/aaaa
2	8	20799895	FAC1658.	limpieza y posterior levantamiento de PRC contaminado de Rudder	Jonathan Rueda	TRABAJO RECIBIDO A SATISFACCION	TZ Edwin H Torres	15/02/2023 dd/mm/aaaa
3				(Permiso Autorizado)				dd/mm/aaaa
4	6	20799895	FAC1658	limpieza y posterior levantamiento de PRC Plano L+I parte Superior	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a Satisfaccion	TZ Edwin H Torres	15/02/2023 dd/mm/aaaa
5				(domingo)				dd/mm/aaaa

6	9	20799895	FAC 1658	limpieza y posterior levantamiento de PRC contaminado de est. 137.5 a O L H	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfacción	TZ Edwin A Torres	15/02/2023
7	9	20799895	FAC 1658	limpieza y posterior levantamiento de PRC contaminado de est. 137.5 a O L H	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a Satisfacción	TZ Edwin H Torres	15/02/2023
8	9	20799895	FAC 1658	Levantamiento de PRC contaminado de bordes de ventanas principales	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfacción	TZ Edwin H Torres	15/02/2023
9	9	20799895	FAC 1658	levantamiento de PRC contaminado de bordes de ventanas principales	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfacción	TZ Edwin H Torres	15/02/2023
10	9	20799895	FAC 1658	levantamiento de PRC de ventanilla de parte superior de la cabina	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Edwin Hernan Torres	15/02/2023
11				(curso Alturas)				dd/mm/aaaa
12				(Domingo)				dd/mm/aaaa

13	9	20799895	FAC 1658	Levantamiento de PRC contaminado de ventanilla parte superior de la cabina	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Edwin H Torres	15/02/2023 dd/mm/aaaa
14	9	20799895	FAC1658	limpieza y posterior levantamiento de PRC contaminado de est. 137.5 a 0 R.H	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Edwin H Torres	15/02/2023 dd/mm/aaaa
15	9	20799895	FAC 1658	lijado de compart. de sistema hidraulico est. 175.0 a 0 R.H	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Edwin H Torres	22/02/2023
16	9	20799895	FAC 1658	tratamiento de alcoimprep est 175.0 a 0 RH y LH	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Edwin H Torres	22/02/2023 dd/mm/aaaa
17	9	20799895	FAC 1658	tratamiento Alodine est 175.0 a 0 RH y LH	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Edwin H Torres	22/02/2023 dd/mm/aaaa
18	6	20799895	FAC 1658	Limpieza de impurezas y posterior aplicacion de primer a est 175.0 a 0 LH y RH	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Edwin H Torres	22/02/2023 dd/mm/aaaa
19				(Domingo)				22/02/2023 dd/mm/aaaa

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

20	9	20789895	FAC 1658	Enmascarado previo Para aplicacion de PRC 1440 B2 esta 175.0 a 0 LH	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	22/02/2023 dd/mm/aaaa	
21	9	20789895	FAC 1658	Enmascarado previo Para aplicacion de PRC 1440 B2 est 175.0 a 0 RH	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	22/02/2023 dd/mm/aaaa	128 HORAS
22	9	20789895	FAC 1658	Aplicacion de PRC 1440 B2 a esta 175.0 a 0 LH	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	28-02-2023 dd/mm/aaaa	✓
23	9	20789895	FAC 1658	Aplicacion de PRC 1440 B2 est 175.0 a 0 RH	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	28-02-2023 dd/mm/aaaa	✓
24	9	20789895	FAC 1658	Se inicia remocion de PRC contaminado y control corrosion de picos localizados est 197.5 TZ H	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	28-02-2023 dd/mm/aaaa	✓
25	6	20789895	FAC 1658	Se inicia descapote y posterior aplicacion de tratamiento de Alumiprep 33 fuselaje	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	TZ Torres Edwin	28-02-2023. dd/mm/aaaa	✓
26				(Domingo)				dd/mm/aaaa	

27	10	20789895	FAC 1658	Se inicia tratamiento de Aldine 5700 a parte alta de Fuselaje RH 7105	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	28/02/2023
28	9	20789895	FAC 1658	Aplicacion de primer a fuselaje parte superior RH 7135.	Jonathan Rueda	Trabajo recibido a satisfaccion	T2 Torres Edwin	28/02/2023.
29				(N.A)				dd/mm/aaaa
30				(N.A)				dd/mm/aaaa
31				(N.A)				dd/mm/aaaa

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

		1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: LEO WILSON SANCHEZ SALAS 3. CEDULA: 7311517 5. LUGAR DE EJECUCIÓN: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO 7. CÓDIGO SAP: 31171			2. PERFIL: INSPECTOR TALLERES DE APOYO 4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022 6. MES REPORTADO: FEBRERO 8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: CT.ALFARO JAVIER			
NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	01.02.2023
2	8	50186455 75085046 75085241 75085255 75085323 75085335 75085348	FABRIC. CUBA TELQ REPAR. OIL COOLER OIL COOLER ENGINE FABRIC HERRAMIENTAS FABRIC GUANTES TLIM ADECUACION PRENSA FABRIC 20 PINES SATENA	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	02.02.2023
3	8	50186409 75085192 75085342	FABRIC MOLDE COWLING UH-60 BRAKE ASSEMBLY SEG TIERRA FAC 0004	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	03.02.2023

Daniel Eduardo Rubiano Vargas

9/16

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico

V – D
EXAMEN FINAL – 1 - 2022

DIAGNÓSTICO EN BIOQUÍMICA CLÍNICA / QUÍMICA ESPECIAL LABORATORIO

Paciente de 10 años, mujer, quien es llevado a urgencias y al examen físico se observa: desnutrición, fiebre de 39°C, dolor abdominal difuso y rigidez abdominal marcada (abdomen en tabla), como antecedentes la madre refiere que presentó intoxicación alimenticia por E.coli enteropatógena de 2 semanas de evolución, tratamiento incompleto, dolor periumbilical y de fosa iliaca derecha desde hace 1 semana sin tratamiento. Al hemograma se observa leucocitosis marcada con predominio de P.M.N, con V.S.G. acelerada, coprocultivo positivo y Uroanálisis normal. Se practica Paracentesis

Peso/ talla	1,27 m./ 29 Kg

Se tienen los siguientes datos de los exámenes de laboratorio:

PATRONES	ABSORBANCIA	CONCENTRACIÓN mg/dL
Patrón Glucosa	0,225	100 mg/dL
Patrón Proteínas	0,280	6 g/dL
ANALITO	ABSORBANCIA	RESULTADO
Glucosa Basal	0,195	86.6mg/dL
Glucosa en líquido peritoneal	0,123	54.6mg/dL
Proteínas séricas	0,216	4.6g/dL
Proteínas en líquido Peritoneal	0,496	10.6g/dL

A

1. VALOR 4 PUNTOS
   Con los datos obtenidos, realice los cálculos de las concentraciones de los analitos

2. VALOR: 7 PUNTOS

Con base en los resultados obtenidos se puede presumir que el paciente está presentando: Pancreatitis aguda X

3

Cómo puede encontrar:

- Examen Físico: (Color - Ambar), (Olor - sui generis) (Aspecto - turbio)
- Examen Citológico: Predominio de glóbulos blancos y P.M.N

Según estos resultados el líquido se clasificaría como: peritoneal X

3. VALOR 2 PUNTOS

Indique dos marcadores tumorales y su utilidad

2 AFP - marcador tumoral para hígado

CA125 - marcador tumoral para ovarios

4. VALOR: 3 PUNTOS

Indique qué se valora con las siguientes pruebas utilizadas para la valoración del síndrome de malabsorción:

Lipasas hígado X alfa 1 anti tripsina fecal Cólon X

0 Test D- Xilosa páncreas X

4	6	50186455 75085206 75085321	FABRIC. CUBA TELQ PINT. BLADE FAC 2260 PINT PROPELLERFAC3103	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	04.02.2023
5	0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	05.02.2023
6	9	75085005 75085099 75085192 75085311 75085321	HERRAMIENTA HOLDER FABRIC 08 ACOPLES BRAKE ASSEMBLY PINT PROPELLER A-29 PINT PROPELLER FAC3103	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	06.02.2023
7	9	50186409 50186525 75085005 75085318	MOLDE COWLING UH-60 SEGURO COMP K-FIR HERRAMIENTA HOLDER PINT. BANCO MOTORES	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	07.02.2023
8	9	50186456 50186593 50186594	REMOCION RIN C-47T EXHAUST DUCT FAC1005 EXHAUST DUCT FAC1005	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	08.02.2023
9	9	50186438 75085318 75085357	PREVENT BANCOS TPIN BANCO MOTORES SOLD. HEAT DEFLECTOR	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	09.02.2023

Diego José Navaéz Covelli
02/06/22

10,5/16

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico

V – D
EXAMEN FINAL – 1 - 2022

DIAGNÓSTICO EN BIOQUÍMICA CLÍNICA / QUÍMICA ESPECIAL LABORATORIO

Paciente de 10 años, mujer, quien es llevado a urgencias y al examen físico se observa: desnutrición, fiebre de 39°C, dolor abdominal difuso y rigidez abdominal marcada (abdomen en tabla), como antecedentes la madre refiere que presentó intoxicación alimenticia por E.coli enteropatógena de 2 semanas de evolución, tratamiento incompleto, dolor periumbilical y de fosa iliaca derecha desde hace 1 semana sin tratamiento. Al hemograma se observa leucocitosis marcada con predominio de P.M.N, con V.S.G. acelerada, coprocultivo positivo y Uroanálisis normal. Se practica Paracentesis

Peso/ talla	1,27 m./ 29 Kg

Se tienen los siguientes datos de los exámenes de laboratorio:

PATRONES	ABSORBANCIA	CONCENTRACIÓN mg/dL
Patrón Glucosa	0,225	100 mg/dL
Patrón Proteínas	0,280	6 g/dL
ANALITO	ABSORBANCIA	RESULTADO
Glucosa Basal	0,195	86.6 mg/dL
Glucosa en líquido peritoneal	0,123	54.6 mg/dL
Proteínas séricas	0,216	4.6 g/dL
Proteínas en líquido Peritoneal	0,496	10.6 g/dL

4

1. VALOR 4 PUNTOS
   Con los datos obtenidos, realice los cálculos de las concentraciones de los analitos

2. VALOR: 7 PUNTOS

Con base en los resultados obtenidos se puede presumir que el paciente está presentando: Peritonitis

4,5

Cómo puede encontrar:

- Examen Físico: Turbio, con color amarillo / rojizo.
- Examen Citológico: Presencia de glóbulos blancos y eritrocitos.

Según estos resultados el líquido se clasificaría como: ·

3. VALOR 2 PUNTOS

Indique dos marcadores tumorales y su utilidad

2 (PSA) Para detectar cáncer de próstata. (CA 15) Para detectar cáncer en los ovarios

4. VALOR: 3 PUNTOS

Indique qué se valora con las siguientes pruebas utilizadas para la valoración del síndrome de malabsorción:

0 Lipasas ~~~ alfa 1 anti tripsina fecal ~~~

Test D- Xilosa ~~~

1 Diego Navaéz 02/06/22.

10	9	50186521 50186650 75085318 50186439	TREN ATZ RETRACTIL HTAS EXTRACCION T53 BANCO MOTORES HTA ESPECIAL TCOC	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	10.02.2023
11	0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	11.02.2023
12	0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	12.02.2023
13	9	50186513 50186586 50186660 75085363 50186482	PAVONADO A SHAFT BRAZOS BANCO ENG PT6 DRIVE QUILL FAC 4421 HTAS EXTRACCION T53 INPUT QUILL FAC 4006	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	13.02.2023
14	9	50186620 50186621 50186709 75085302	PROPELLER FAC 3104 PROPELLER FAC 5732 LIGHT LANDING FAC1015 FABRIC MANTTO SILLAS	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	14.02.2023
15	9	50186663 50186814 50186828 75085302	NOSE L GEAR FAC 3118 PINT GENER BELL-212 PINTURA FAIRING FABRIC MANTTO SILLAS	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	15.02.2023

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico

V – C
EXAMEN FINAL – 1 - 2022

DIAGNÓSTICO EN BIOQUÍMICA CLÍNICA / QUÍMICA ESPECIAL LABORATORIO

Paciente varón de 19 años, de profesión futbolista quien presenta lesión en rodilla derecha por golpe de un compañero durante un partido, al examen físico presenta edema grado II, dolor, calor e imposibilidad de movimiento; al hemograma se observa ligera leucocitosis, V.S.G. ligeramente acelerada. Se practica una artrocentesis	
Peso/ talla	1,87 m./ 79 Kg

Se tienen los siguientes datos de los exámenes de laboratorio:

PATRONES	ABSORBANCIA	CONCENTRACIÓN mg/dL
Patrón Glucosa	0,225	100 mg/dL
Patrón Proteínas	0,280	6 g/dL
ANALITO	ABSORBANCIA	RESULTADO
Glucosa Basal	0,205	91
Glucosa en líquido sinovial	0,198	88
Proteínas séricas	0,346	7,4
Proteínas en líquido sinovial	0,124	2,6

1. VALOR 4 PUNTOS
   Con los datos obtenidos, realice los cálculos de las concentraciones de los analitos

2. VALOR: 7 PUNTOS

Con base en los resultados obtenidos cómo se puede encontrar:

- Examen Físico: _____, _____ _____
- Examen Citológico: _____ _____

Según estos resultados el líquido se clasificaría como: _____

3. VALOR 2 PUNTOS

   Indique dos marcadores tumorales y su utilidad

   _____ _____

4. VALOR: 3 PUNTOS

   Indique qué se valora con las siguientes pruebas usadas para la valoración del síndrome de malabsorción:

   Tes de Schilling : _____, Test D - Xilosa _____

   Tinción de Sudán III_____

Junio de 2022
Myriam Judith Huérfano T. MSc. - Docente

16	9	50186586 50186663 50186828 75085318	BRAZOS BANCO ENG PT6 NOSE L GEAR FAC 3118 PINTURA FAIRING BANCO MOTORES	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	16.02.2023
17	9	50186814 50186894 50186896	PINTURA GEN BELL-212 BUJES SOPORTES PT6 VERT STABILIZER AC47	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	17.02.2023
18	6	50186751 50186883 50186894	TRANSMISION ASSY VENTANILLAS INSP AC47 BUJES SOPORT BANC PT6	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	18.02.2023
19	0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	19.02.2023
20	9	50186751 50186779 50186883 50186894 75085303	PINTURA XMSN ASSY SOPORTES BANCO PT6 VENTANILLAS INSP AC47 BUJES SOPORT BANC PT6 SUPRESORES FAC 4408	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	20.02.2023
21	9	50186409 50186492 50186779 50186877 50186883 50186894 75085302	MOLDE COWLING UH-60 HTA DIFUSOR SOPORTES BANCO PT6 REMOCION MAIN WHEEL VENTANILLAS INSP AC47 BUJES SOPORT BANC PT6 FAB. SILLAS FAC 4408	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	21.02.2023

Maria Paula Amaya Ramos

11/13

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico

V – C
EXAMEN FINAL – 1 - 2022

DIAGNÓSTICO EN BIOQUÍMICA CLÍNICA / QUÍMICA ESPECIAL LABORATORIO

Paciente varón de 19 años, de profesión futbolista quien presenta lesión en rodilla derecha por golpe de un compañero durante un partido, al examen físico presenta edema grado II, dolor, calor e imposibilidad de movimiento; al hemograma se observa ligera leucocitosis, V.S.G. ligeramente acelerada. Se practica una artrocentesis

Peso/ talla	1,87 m./ 79 Kg

Se tienen los siguientes datos de los exámenes de laboratorio:

PATRONES	ABSORBANCIA	CONCENTRACIÓN mg/dL
Patrón Glucosa	0,225	100 mg/dL
Patrón Proteínas	0,280	6 g/dL
ANALITO	ABSORBANCIA	RESULTADO
Glucosa Basal	0,205	91.1 mg/dl
Glucosa en líquido sinovial	0,198	88 mg/dl
Proteínas séricas	0,346	7.4 g/dl
Proteínas en líquido sinovial	0,124	2.6 g/dl

4

1. VALOR 4 PUNTOS
   Con los datos obtenidos, realice los cálculos de las concentraciones de los analitos

2. VALOR: 7 PUNTOS

Con base en los resultados obtenidos cómo se puede encontrar:

- Examen Físico: Turbio, densidad aumentada, dolor/ calor rojo o con Presencia de sangre debido al traumatismo
- Examen Citológico: leucocitos aumentados, Polimorfonucleares, Eritrocitos, Eritrocitos Crenados

2

Según estos resultados el líquido se clasificaría como: Exudado

3. VALOR 2 PUNTOS

Indique dos marcadores tumorales y su utilidad

2 PSA → Sirve para Detectar Cancer Prostatico CEA → Tumor o cancer nivel Gastrointestinal

4. VALOR: 3 PUNTOS

Indique qué se valora con las siguientes pruebas usadas para la valoración del síndrome de malabsorción:

3 Tes de Schilling : Vitamina B12, Test D - Xilosa – Carbohidratos

Tinción de Sudán III Presencia de grasas en heces

Junio de 2022
Myriam Judith Huérfano T. MSc. - Docente

22	9	50186779 50186877 50186883 50186894 50186985 50187042	SOPORTES BANCO PT6 REMOCION MAIN WHEEL VENTANILLAS INSP AC47 BUJES SOPORT BANC PT6 SOPORTES BANCO PT6 SOP COMPR PORT ETAA	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	22.02.2023
23	9	50186409 50186806 50186894 75085301 75085303	MOLDE COWLING UH-60 BANCO MOT"HERCULES" BUJES SOPORT BANC PT6 KIT PERNOCTA FAC 4408 SUPRESORES FAC 4408	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	23.02.2023
24	9	50186896 50186883 50187041 50187042 50186779 50186829	VERT STABILIZER AC47 VENTANILLAS INSP AC47 BCO TRAB SNAP TP331 SOP COMPR PORT ETAA SOPORTES BANCO PT6 DIRECCION BANCO ETAA	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	24.02.2023
25	0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	25.02.2023
26	0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	26.02.2023
27	9	50187041 50187121 50187054 50187056	BANCO TRABAJO SNAP BANCO SILLAS EYECCION BARRAS BANCADA C212 BARRAS BANCADA C212	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	27.02.2023

Elias David Acuña Salas

10/16

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico

V – C
EXAMEN FINAL – 1 - 2022

DIAGNÓSTICO EN BIOQUÍMICA CLÍNICA / QUÍMICA ESPECIAL LABORATORIO

Paciente varón de 19 años, de profesión futbolista quien presenta lesión en rodilla derecha por golpe de un compañero durante un partido, al examen físico presenta edema grado II, dolor, calor e imposibilidad de movimiento; al hemograma se observa ligera leucocitosis, V.S.G. ligeramente acelerada. Se practica una artrocentesis

Peso/ talla	1,87 m./ 79 Kg

Se tienen los siguientes datos de los exámenes de laboratorio:

PATRONES	ABSORBANCIA	CONCENTRACIÓN mg/dL
Patrón Glucosa	0,225	100 mg/dL
Patrón Proteínas	0,280	6 g/dL
ANALITO	ABSORBANCIA	RESULTADO
Glucosa Basal	0,205	91.1 mg/dl
Glucosa en líquido sinovial	0,198	88 mg/dl
Proteínas séricas	0,346	7,4 g/dl
Proteínas en líquido sinovial	0,124	2,6 g/dl

$\frac{0,205}{0,225} \times 100 = 91,1$

$\frac{0,198}{0,225} \times 100 = 88$

$\frac{0,346}{0,280} \times 6 = 7,4$

$\frac{0,124}{0,280} \times 6 = 2,6$

4

1. VALOR 4 PUNTOS
   Con los datos obtenidos, realice los cálculos de las concentraciones de los analitos

2. VALOR: 7 PUNTOS

3 Con base en los resultados obtenidos cómo se puede encontrar:

- Examen Físico: ligeramente turbio amarillo y denso
- Examen Citológico: leucocitos ? y hematies?, bacterias, proteinas elevadas

Según estos resultados el líquido se clasificaría como: Trasudado

3. VALOR 2 PUNTOS

Indique dos marcadores tumorales y su utilidad

2 PSA - antigeno prostatico especifico? Cea - antigeno carcinoembrionario

Marcador tumoral en la prostata cancer - de prostata Tx

Ca? dx tumores embrionarios

4. VALOR: 3 PUNTOS

Indique qué se valora con las siguientes pruebas usadas para la valoración del síndrome de malabsorción:

1 Tes de Schilling : absorción de lactosa, Test D - Xilosa Carbohidratos

Tinción de Sudán III azúcares reductores

Junio de 2022
Myriam Judith Huérfano T. MSc. - Docente

28	8	50186807 50187057 50187055	KIT SEG RED FLAG BARRAS BANCADA C212 BARRAS BANCADA C212	SE EFECTUO CONTROL CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD	LEO SANCHEZ	DESEMPEÑO SATISFACTORIO	16060 T2 CAMBINDO	28.02.2023
29		----------	----------	----------	----------	----------	----------	29.02.2023
30		----------	----------	----------	----------	----------	----------	30.02.2023
31		----------	----------	----------	----------	----------	----------	31.02.2023

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

Victoria Contreras Moscoso.

10/16

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico

V – C
EXAMEN FINAL – 1 - 2022

DIAGNÓSTICO EN BIOQUÍMICA CLÍNICA / QUÍMICA ESPECIAL LABORATORIO

Paciente varón de 19 años, de profesión futbolista quien presenta lesión en rodilla derecha por golpe de un compañero durante un partido, al examen físico presenta edema grado II, dolor, calor e imposibilidad de movimiento; al hemograma se observa ligera leucocitosis, V.S.G. ligeramente acelerada. Se practica una artrocentesis

Peso/ talla	1,87 m./ 79 Kg

Se tienen los siguientes datos de los exámenes de laboratorio:

PATRONES	ABSORBANCIA	CONCENTRACIÓN mg/dL
Patrón Glucosa	0,225	100 mg/dL
Patrón Proteínas	0,280	6 g/dL
ANALITO	ABSORBANCIA	RESULTADO
Glucosa Basal	0,205	91,1 mg/dL.
Glucosa en líquido sinovial	0,198	88 mg/dL
Proteínas séricas	0,346	7.1 g/dL
Proteínas en líquido sinovial	0,124	2,6 g/dL

4

1. VALOR 4 PUNTOS
   Con los datos obtenidos, realice los cálculos de las concentraciones de los analitos

2. VALOR: 7 PUNTOS

3

Con base en los resultados obtenidos cómo se puede encontrar:

- Examen Físico: Turbio. , amarillo X Visc.
- Examen Citológico: Ligera leucocitosis Hematíes aumentados.

Según estos resultados el líquido se clasificaría como: Exudado. X

3. VALOR 2 PUNTOS

2

Indique dos marcadores tumorales y su utilidad

PSA: Antígeno prostático específico: Cáncer próstata. CEA Antígeno carcinoembrionario: Cáncer colon.

4. VALOR: 3 PUNTOS

Indique qué se valora con las siguientes pruebas usadas para la valoración del síndrome de malabsorción:

1

Tes de Schilling : Proteínas. X , Test D - Xilosa Carbohidratos.

Tinción de Sudán III Sangre en heces. X

Junio de 2022
Myriam Judith Huérfano T. MSc. - Docente

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión Nº	02
	Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: William Leonardo Sordez Ramirez
2. PERFIL: Estructuralista.
3. CEDULA: 1091328882
4. NUMERO DE CONTRATO: 3103259690 (174-00-A-COFAC-CODAF-2022.
5. LUGAR DE EJECUCION: Taller Materiales Compuestos
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 45707
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: ST. JAVIER AHARO.

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCION Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8	75085358	RPA CoElum Remotely piloted aircraft	Renocão de Area Afectada en Semi-Ala Baixo	William Sordez	Desarrolla las tareas de manera profesional	TZ. Vasco TMAT. FRA0021 VH7380 FAC	02/02/23
3	8	75085358	RPA CoElum	Reparación de Superficie en Áreas Afectadas	William Sordez	Desarrolla las actividades asignadas de manera profesional	TZ. Vasco TMAT. FRA0021 VH7380 FAC	03/02/23
4	6	75085358	RPA CoElum	Alistamento de Superficie Semi Alas Acabado	William Sordez	Desarrolla las actividades asignadas de manera profesional	At. Avendaño Covadia Leyder	04/02/23
5								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

V	6	9	75085358	75085358 RPA COELUM	RPA COELUM Acabado Superficie Semi Alas Instalación de Fibra Vidrio	Acabado Superficie Semi Alas Instalacion de fibra	Desarrolla las tareas asignadas de manera profesional.	T2. DASCO TMAT. FRA002 VH7380 FAC	06/02/23
M	7	9	75085358	RPA COELUM	Acabado Superficie Semi Alas Pos nivelación Fibra	[illegible]	Desarrolla las labores de manera sobresaliente	T2 [illegible]	07/02/23
e	8	9	75085358	RPA COELUM	Delimitación de Area Afectada en Fuselaje	[illegible]	Desarrolla los procesos de acuerdo a los estandares de calidad	T2 [illegible]	08/02/23
C	9	9	75085358	RPA COELUM	Reparación Fuselaje en Area Afectada	[illegible]	Desarrolla las tareas de acuerdo a los estandares de calidad	T2 [illegible]	09/02/23
V	10	9	75085358	RPA COELUM	Acabado Superficie FUSelaje	[illegible]	Desarrolla las tareas asignadas de manera profesional.	T2 [illegible] TMAT. FRA002 VH7380 FAC	10/02/23
	11			Sa	bt	do			
	12			Do	mn	go			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

13	9	75085358	RPA COELUM	Reparacion Estabilizador Horizontal en Areas Afectadas	William Sanchez	Desarrolla las tareas de acuerdo a los estandares de calidad	TT Cardoso	13/02/23
14	9	75085358	RPA COELUM	Reparacion Estabilizador Vertical en Areas Afectadas	William Sanchez	Desarrolla las tareas de acuerdo a los estandares de calidad	TT Cardoso	14/02/23
15	9	75085358	RPA COELUM	Acabado superficial Estabilizador Horizontal	William Sanchez	Desarrolla las tareas de acuerdo a los estandares de calidad	TT Cardoso	15/02/23
16	9	75085358	RPA COELUM	Acabado superficial Estabilizador Vertical	William Sanchez	Desarrolla las tareas de acuerdo a los estandares de calidad	TT Cardoso	16/02/23
17	9	75085358	RPA COELUM	Fabricacion de Tapa acceso Espuma	William Sanchez	Desarrolla las Tareas de acuerdo a los estandares de Calidad	AT. CARRERO C.	17/02/23
18	6	75085358	RPA COELUM	Desmolde de Tapa acceso y acabado	William Sanchez	Desarrolla las Tareas de acuerdo a los Estandares de Calidad.	AT. Carrero C.	18/02/23
19								

20	9	75085358	RPA COELUM	Aplicacion de Barniz Tapa acceso	William Sanchez	Desarrollo las labores de manera sobresaliente	Cr Cordoba Jesus	20/02/23
21	9	75085358	RPA COELUM	Instalacion de bisagras Tela para Superficies	William Sanchez	Desarrollo las labores de manera Sobresaliente	Cr Cordoba Jesus	21/02/23
22	9	75085358	RPA COELUM	Pegue de tailBoom a Fuselaje	William Sanchez	Desarrollo las labores de manera sobresaliente	Cr Cordoba Jesus	22/02/23
23	9	75085358	RPA COELUM	Perforacion Semitadas para Instalacion de Cinta,	William Sanchez	Desarrollo las labores de manera sobresaliente	Cr Cordoba Jesus	23/02/23
24	9	75085358	RPA COELUM	Acabado Final de Superficie pintura	William Sanchez	Desarrollo las labores de manera profesional	Cr Cordoba Jesus	24/02/23
25			Sa	La	Do			
26			Do	mi	So			

27	9	50186898	Piso Control #2	Pegado de Laminado	William Sordez	Desarrolla las labores de manera responsable		27/02/23
28	8	50186898	Piso control #2	Aplicacion de Rodillo	William Sordez	Desarrolla las labores de manera profesional		28/02/23
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Edward Gerardo Zabala Neuta
2. PERFIL: Especialista.
3. CEDULA: 79993322
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-cofAC-CDAF-2023.
5. LUGAR DE EJECUCION: Materiales compuestos
6. MES REPORTADO: Febrero
7. CÓDIGO SAP: 35648
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: C7 - JAVIER ALFARO.

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								
2	8	50186425	FAC 1257 casa 212 Piso cabina Pilotos	Verificacion de la forma FAC (OM), calibracion de equipo y material	Edward Gerardo Zabala Neuta	Desarrolla las tareas asignadas de manera profesional.	FRA0021 VH7360 FAC T/2 Vasco TMAT.	02-02-2023
3	8	50186425	FAC 1257 casa 212 Piso cabina Pilotos	Verificacion de diseño y alistamiento para fabricacion	Edward Gerardo Zabala	Desarrolla las tareas asignadas de manera profesional.	FRA0021 VH7360 FAC T/2 Vasco 12462	03-02-2023
4	6	50186425	FAC 1257 casa 212 Piso cabina Pilotos	Verificacion de Planos para Fabricacion	Edward Gerardo Zabala	Desarrolla las tareas asignadas de manera Profesional	A Gerardo AT. Avendaño Leyder	04-02-2023
5			DOMINGO					05-02-2023

6	9	50186425	FAC 1257 casa 212 Piso cabina Pilotos	Fabricacion de Panel	Edward Gerardo Zabala Ez	Desarrolla las tareas asignadas de manera profesional	T2 Uasdo THAT FRA0021 VH7380 FAC	06-02-2023
7	9	50186425	FAC 1257 casa 212 Piso cabina Pilotos	Fabricacion de Panel	Edward Gerardo Zabala Ez	Desarrolla las tareas de manera profesional	T2 Cordoba	07-02-2023
8	9	50186425	FAC 1257 casa 212 Piso cabina Pilotos	Fabricacion de Panel	Edward Gerardo Zabala Ez	Desarrolla las tareas de acuerdo a los estandares de calidad	T2 Cordoba	08-02-2023
9	9	50186425	FAC 1257 casa 212 Piso cabina Pilotos	Fabricacion de panel	Edward Gerardo Zabala Ez	Desarrolla las tareas de acuerdo a los estandares de Calidad	T2 Cordoba	09-02-2023
10	9	50186425	FAC 1257 casa 212 Piso cabina Pilotos	Fabricacion de panel.	Edward Gerardo Zabala Ez	Desarrolla las tareas asignadas de manera profesional.	T2 Uasdo THAT. FRA0021 VH7380 FAC	10-02-2023
11			SABADO		Curso de alturas			11-02-2023
12			DOMINGO					12-02-2023

13	9	50186425	FAC 1257 caja 212 Piso cabina Pilotas	Fabricacion de panel	Edward Gerardo Zabala	Desarrolla las labores asignadas de manera sobresaliente	Cordoba Jefe	13-02-2023
14	9	50186425	FAC 1257 caja 2012 Piso cabina Pilotas	Fabricacion de panel	Edward Gerardo Zabala	Desarrolla las labores asignadas de manera sobresaliente	Cordoba Jefe	14-02-2023
15	9	50186425	FAC1257 caja 212 Piso cabina Pilotas	Fabricacion de panel	Edward Gerardo Zabala	Desarrolla las labores asignadas de manera sobresaliente	Cordoba Jefe	15-02-2023
16	9	50186425	FAC 1257 caja 212 Piso cabina Pilotas	Fabricacion de panel	Edward Gerardo Zabala	Desarrolla las labores asignadas de manera sobresaliente	Cordoba Jefe	16-02-2023
17	9	(50186425) 50186899	FAC 1257 caja 212 Piso cabina Pilotas LH	Fabricacion de panel	Edward Gerardo Zabala	Desarrolla las labores de manera sobresaliente	Cordoba Jefe	17-02-2023
18				SABADO				
19				Domingo				

20	9	(50186823) 50186899	FAC 1257 caxa 212 Piso LH	fabricacion de Panel	Edward Zabala	Desarrolle las labores de manera saludable	TT Cordoba Jesus	20-01-2023
21	9	50186899	FAC 1257 Caxa 212 Piso LH	Fabricacion de Panel	Edward Gerardo Zabala	Desarrolle las labores de manera saludable	TT Cordoba Jesus	21-01-2023
22	9	50186899	FAC 1257 caxa 212 Piso LH	Fabricacion de Panel	Edward Gerardo Zabala	Desarrolle las labores de manera saludable	TT Cordoba Jesus	22-01-2023
23	9	50186899	FAC 1257 caxa 212 Piso LH	Fabricacion de panel	Edward Gerardo Zabala	Desarrolle las labores de manera saludable	TT Cordoba Jesus	23-01-2023
24	9	50186899	FAC 1257 caxa 212 Piso LH	Fabricacion de panel	Edward Gerardo Zabala	Desarrolla las tareas de manera profesional	TT cordoba Jesus	24-01-2023
25	6	50186899	FAC 1257 Caxa 212 Piso LH	Fabricacion panel	Edward Gerardo Zabala	Desarrolle las tareas de manera profesional	TT Cordoba Jesus	25-01-2023
26								

27	9	80186899	FAC 1257 casa 212 Piso LH	Fabricacion de pael	Edward zarela Ej-111	Desarrolle las labores de manera profesional		27-02-2023
28	8	80186899	FAC 1257 casa 212 Piso LH	Fabricacion de pael	Edward Gerardo Zafala Ej-111	Desarrolli las labores de manera profesional		27-02-2023
29								
30								
31								

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
01	09/11/2022	VERSIÓN INICIAL	TE. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	TC. JHON JAIRO PLATA CASTILLO
02	04/01/2023	VERSIÓN 02	CT. RUIZ NIÑO BAYRON STEVE	CT. AVILA LOZANO LINA ELIANA	CR. JHON JAIRO PLATA CASTILLO