CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN
1

GOBIERNO CUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografia 1


Fotografia 2


Fotografia 3


Fotografia 4


Fotografia 5


Fotografia 6


Fotografia 7

(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socialización sobre autorización de ingreso para desarrollar labores que corresponden al capitulo 2 y 3. Fotografia 2 refleja cultivos de vijao. Fotografia 3 se percibe cultivo de yuca.Fotografia 4 refleja siembra de platano. Fotografia 5 deja ver una enramada elaborada en madera y techo en palma y bolsa plastica gruesa. Fotografia 6 refleja arbol frutal de naranja. Fotografia 7 demuestra el cerramiento y broche con el que cuenta en este predio, elaborado en madera y alambre puas.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA	INTERVENTOR
NOMBRE: Carlos Flórez	NOMBRE:
CEDULA: 12'635.665	CEDULA: 79985493
PROPIETARIO	PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: definida anonimo P.	NOMBRE: Andrea M. Vega C
CEDULA: 5648327. ch/guerro.	CEDULA: 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 4 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Darwin Caamaño identificado con cedula de ciudadanía No 77102165 de Chiriguanà, Cesar, en mi calidad de Propietario del predio las delicias ubicado en el municipio de Chiriguanà, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

C.C 77102165 ch.

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

FECHA DE VISITA:	04 de octubre 2022
CONTRATO No	19-8-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Darwin Cacimano
CEDULA: 77102165
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: Chiriguaná
DEPARTAMENTO: Cesar
TELEFONO: 3126556471

PROPIEDAD DEL PREDIO:

PROPIA: ✓
ARRENDO:
HERENCIA
POSESIÓN:
DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE:

VIVIENDA:
FINCA-PARCELA: ✓
LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad? SI		
2. Alcantarillado		2. Ganadería		NO		
3. Energía		3. Agricultura	✓			
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO — RURAL: ✓ — URBANO:

ESTADO DEL PREDIO — SIN ESPECIFICAR: — OBRA GRIS: — TERMINADA:

PENDIENTE TERRENO — ONDULADO: — ESCRPADO: — PLANO: ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO: — TIERRA: ✓ — GRANITO: — OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: la vía de acceso se encuentra en malas condiciones por tramos cuenta con agua represada muchos huecos y lodo.

CERRAMIENTO: LADRILLO: — REJA METALICA: — MADERA: ✓ — OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cuenta con cerramientos en alambre pias 4 y 5 con madera.

ANTEJARDIN: CERAMICA: — CEMENTO: — TIERRA: — GRANITO: — OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO: — REPELLO: — ESTUCADO: — CERAMICA: — OTRO CUAL:
PINTADO:

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

PUERTAS: MADERA: ✓ — METALICA: — OTRA CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Se percibe un Broche principal elaborado en alambre pias 4 hilos y madera.

VENTANERIA: MADERA: — METALICA: — OTRA CUAL: — No. DE VENTANAS

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: En el dia de hoy, se realiza visita por 3era vez al propetario. ya que en visitas anteriores el señor Darwin y su familia (prima, tio, hermanos) se mostraron renuentes al tema de levantamiento de acta y Permiso de ingreso al predio, dado que no se encontraban conforme con la siembra de arboles frutales, teniendo en cuenta que los terrenos de su parcela es inundable y no pegan frutales. Por tanto se eleva la inquietud a Consorcio Inter Obras Anime y entidad contratante Corporcesar para buscar vias de Solución, ya que los propietarios desean colinos de plátano.

Teniendo presente las directrices dadas por interventoria se le socializa en el dia de hoy al Señor Darwin en su residencia en el corregimiento de la Sierra que se les otorgará la siembra de 100 colinos de plátano, haciendo una excepción por tenas de areas inundables. Por consiguiente nos desplazamos hacia el predio y se encontraron cultivos de plátano, guineo, mafufo, yuca, maiz, ayyama, arboles de mango, naranja, limón, un arbol del pan, guama, uvas; arboles maderables como: Hugo amarillo, Cumplino, mora, Caracoli. Durante el recorrido se pudo observar el cause del Rio Anime.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografia 1


Fotografia 2


Fotografia 3


Fotografia 4


Fotografia 6


Fotografia 5

(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socializaciòn sobre autorizaciòn de ingreso para desarrollar labores del capitulo 2 y 3. Fotografia 2 deja ver cultivo de maiz y vijao. Al fondo arboles de mango. Fotografia 3 se percibe el cauce del rio Anime. Fotografia 4 refleja siembra de vijao y el cerramiento en madera y alambre puas. Fotografia 5 deja ver maiz y frutales al fondo. Fotografia 6 cultivo de yuca y platano.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA
NOMBRE: Carlos Florez
CEDULA 12635.665

INTERVENTOR
NOMBRE Flairo A. Portilla Pallares
CEDULA 1064796772

PROPIETARIO
NOMBRE: DARWIN CAMACHO
CEDULA 77102765

PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Andrea M. Vega C
CEDULA 1064114047

1

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 7 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Luis Manuel Mojica Martinez identificado con cedula de ciudadanía No 7447079 de Barranquilla, en mi calidad de Propetario del predio Finca la Salvacion ubicado en el municipio de Chinguaná, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

Luis.mojica

C.C 7.447.079

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 27

FECHA DE VISITA:	7 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-8-0181-8-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Luis Mojica Martinez
CEDULA: 7447079
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: Chiriguaná
DEPARTAMENTO: Cesar
TELEFONO:

PROPIEDAD DEL PREDIO: PROPIA: ✓ | ARRENDO: | HERENCIA | POSESIÓN: | DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE: VIVIENDA: | FINCA-PARCELA: ✓ | LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:	USO ACTUAL:	CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:	OBSERVACIONES
1. Agua	1. Residencial	¿ Habitan personas en condición de discapacidad? SI	
2. Alcantarillado	2. Ganadería	NO	
3. Energía	3. Agricultura ✓		
4. Teléfonos	4. Institucional		
5. Gas	5. Lote Baldío		

TIPO DE PREDIO: RURAL ✓ URBANO

ESTADO DEL PREDIO: SIN ESPECIFICAR | OBRA GRIS | TERMINADA

PENDIENTE TERRENO: ONDULADO | ESCARPADO | PLANO ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO | TIERRA ✓ | GRANITO | OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: la vía de acceso se encuentra sin pavimento. Por tramos muy rocosa, aguas represadas y lodo.

CERRAMIENTO: LADRILLO | REJA METALICA | MADERA | OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cuenta con Cerramiento en madera y alambre Piu's.

ANTEJARDIN: CERAMICA | CEMENTO | TIERRA | GRANITO | OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO | REPELLO | ESTUCADO | CERAMICA | OTRO CUAL
PINTADO

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

PUERTAS: MADERA | METALICA | OTRA CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Baches elaborados en madera y alambre Piu's.

VENTANERIA: MADERA | METALICA | OTRA CUAL | No. DE VENTANAS

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: En el dia de hoy, Se realiza visita al predio Finca la Solución, se hace recorrido por el predio, en compañía del propetario. Se le explica las labores a realizar del capitulo 3 Restaruación, el cual contempla la reforestación Forestal Protectora en la margen derecha e izquierda del rio Anime, también un Cerramiento Perimetral de lado y lado a lo largo del cause, dicho cerramiento se realizará con postes plásticos de larga durabilidad. También, dentro de este capitulo se realizará, la Siembra de 100 arboles Frutales: mango, cacao, guayaba, guanabana, maracuyá, nispero. Esta Siembra Estará cercada con postes plasticos y a su alrededor arboles rompe vientos. Esto como resarcimientos por las labores a desarrollar. Durante el recorrido, se Percibieron cultivos de maiz, Plátano y yuca. Arboles de mango, naranja, nispero, limón. También se observó el cause del rio Anime. El propetario manifiesta que es importante el tema de reforestación, con respecto a la Siembra comenta que le transmitirá la información a sus hermanos ya que el predio se encuentra en sucesión. Pero que accede a las labores a desarrollar el consorcio.

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD	
	VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografia 1


Fotografia 2


Fotografia 3


Fotografia 4


Fotografia 5


Fotografia 6


Fotografia 7

(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socializaciòn sobre autorizaciòn de ingreso para desarrollar laborores contempladas en el capitulo 3 restauraciòn. Fotografia 2 recorrido realizaco en compañia del propietario, se percibe el pase *del rio Anime. Fotografia 3 se percibe cultivo de platano. Fotografia 4 deja ver una enramada elaborada en madera y techo de* zinc. Fotografia 5 deja ver cultivo de yuca. Fotografia 6 refleja cultivo de auyama y yuca. Fotografia 7 demuestra pequeño cultivo de maiz.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA
NOMBRE: Carlos Florez
CEDULA 12'635.665

INTERVENTOR
NOMBRE: Naira A. Pardillo P.
CEDULA 1064796772

PROPIETARIO
NOMBRE: Luis Mojica
CEDULA 7449709

PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Andrea M. Vega C
CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 7 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, carlos Bonilla identificado con cedula de ciudadanía No 77.10366 de Chiriguanà, en mi calidad de Propietario del predio Villa Sarai ubicado en el municipio de Chiriguanà., autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

carlos Bonilla

C.C 77.10366

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1 | CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 28

FECHA DE VISITA:	7 de Octubre 2022
CONTRATO No.	19-8-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÒN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORÓ:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Carlos Barahona
CEDULA: 7710366
DIRECCIÓN DEL PREDIO:
CIUDAD: Chiriguaná
DEPARTAMENTO: Cesar
TELEFONO:

PROPIEDAD DEL PREDIO: PROPIA: ✓ | ARRENDO: | HERENCIA | POSESIÓN: | DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE: VIVIENDA: | FINCA-PARCELA: ✓ | LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad? SI		
2. Alcantarillado		2. Ganadería		NO		
3. Energía		3. Agricultura	✓			
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO: RURAL ✓ | URBANO

ESTADO DEL PREDIO: SIN ESPECIFICAR | OBRA GRIS | TERMINADA

PENDIENTE TERRENO: ONDULADO | ESCRIPADO | PLANO ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO | TIERRA ✓ | GRANITO | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: la vía de acceso cuenta con tramos de aguas represadas y lodo. Sin Pavimentación.

CERRAMIENTO: LADRILLO | REJA METALICA | MADERA: ✓ | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cuenta con cerca en cabimbre púas 4 hilos y madera

ANTEJARDIN: CERAMICA | CEMENTO | TIERRA: | GRANITO: | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO | REPELLO | ESTUCADO: | CERAMICA | OTRO CUAL:

PINTADO

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS: Portón Principal en hierro y al interior del Predio cuenta con Bruches en madera y cabimbo pios

INGRESOS: MADERA: | METALICA: | OTRA CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS:

VENTANERIA: MADERA | METALICA: | OTRA CUAL: | No. DE VENTANAS

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Para el día de hoy 7 de octubre, se realiza visita en el predio del señor Carlos, con el fin de socializar las labores a desarrollar del capítulo 3 Restauración, ya que según las especificaciones del proyecto se estará reforestando el río Anime, tanto en la margen derecha como izquierda, asimismo, un cerramiento perimetral a lo largo del cauce con postes plásticos. De igual manera dentro de estas actividades se tiene contemplando la plantación de 100 frutales en 1 hectarea, dichos frutales son: guayaba, guanabana, mango, cacao y marañón, esta siembra de policultivo quedará cercada con postes plásticos y alambre pas 4 hilos, a su alrededor cabos rompevientos. Teniendo en cuenta lo anterior, el señor Carlos manifiesta que le parece muy bien el proyecto y más porque se va a reforestar el río, esto lo va a proteger aún más. Por lo tanto acorde a la ejecución de dichas labores para la recuperación del cauce.

Se realiza recorrido en compañía del propietario, identificando cultivos de: plátano, yuca, malanga, arboles frutales como: papaya, mango, guayaba, mamón, limón. También se percibe-ron maderables: roble, solera, higo amarillo y mora.

Se encontró presencia de ganado, contando con gran espacio para la misma

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD	
	VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografia 1


Fotografia 2


Fotografia 3


Fotografia 4


Fotografia 5


Fotografia 6


Fotografia 7


Fotografia 8


Fotografia 9


Fotografia 10

(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socializaciòn sobre autorizaciòn de ingreso para desarrollar labores correspondientes al capitulo 3 restauracion. Fotografia 2 se percibe cultivo de yuca. Fotografia 3 deja ver cultivo de platano. Fotografia 4 denota frutales como: mango, guayaba y papaya. Fotografia 5 en esta imagen se percibe el pasto para el ganado. Fotografia 6 pieza elaborada en barro y zinc. Fotografia 7 recorrido por el predio, en donde se percibio el cauce del rio Anime. Fotografia 8 refleja el porton principal elaborado en hierro. Fotografia 9 cerramiento del predio, elaborado en alambre puas y madera, al fondo terreno para el ganado. Fotografia 10 refleja el pase del cause, denotando socavamientos en los predios.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA
NOMBRE: Carlos Florez
CEDULA: 12'635.665

INTERVENTOR
NOMBRE: Yaira A. Portillo Pallares
CEDULA 1064796772

PROPIETARIO
NOMBRE: Carlos B 77.10766
CEDULA:

PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Andrea M Vega e
CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 7 de Octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Fernando Florez Daza identificado con cedula de ciudadanía No 5013017 de Chiriguanà, Cesar, en mi calidad de Propietario del predio "El Espejo" ubicado en el municipio de Chiriguaña, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

FERNANDO FD

C.C 5013017

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD | VERSIÓN: 1 | CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 29

FECHA DE VISITA:	7 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-8-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÒN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE:	Fernando Florez Daza
CEDULA:	5043017
DIRECCION DEL PREDIO:	
CIUDAD:	Chiriguaná
DEPARTAMENTO:	Cesar
TELEFONO:	3215509802

PROPIEDAD DEL INMUEBLE:

PROPIA:	✓
ARRENDO:	
HERENCIA	
POSESIÓN:	
DESOCUPADO:	

TIPO DE INMUEBLE:

VIVIENDA:	
FINCA-PARCELA	✓
LOTE:	

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	SI	
2. Alcantarillado		2. Ganadería			NO	
3. Energía		3. Agricultura	✓			
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO	RURAL	✓		URBANO			
ESTADO DEL PREDIO	SIN ESPECIFICAR		OBRA GRIS		TERMINADA		
PENDIENTE TERRENO	ONDULADO		ESCRPADO		PLANO	✓	

CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO: | TIERRA: ✓ | GRANITO: | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: Via de acceso Sin Pavimento, por tramos con aguas represadas y lodo. y muy vacosa.

CERRAMIENTO: LADRILLO: | REJA METALICA: | MADERA: | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cuenta con cerramiento en madera y alambre púas

ANTEJARDÍN: CERAMICA: | CEMENTO: | TIERRA: | GRANITO: | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO: | REPELLO: | ESTUCADO: | CERAMICA: | OTRO CUAL:

PINTADO:

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

PUERTAS: MADERA | METALICA | OTRA CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Cuenta con Broches elaborados en madera y alambre Pias.

VENTANERIA: MADERA | METALICA | OTRA CUAL: | No. DE VENTANAS

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Para el dia de hoy 7 de octubre, se realiza visita en el predio del Señor Fernando Florez, con el fin de identificar cultivos en area, a su vez socializar el capitulo 3 Restauración del proyecto, el cual contempla actividades especificas a ejecutar tales como: Siembra de Forestación protectora en la margen derecha e izquierda del rio Anime, protegida por una cerca perimetra, elaborada en postes de madera y alambre picas. También se contempla la siembra de Policultivo de arboles frutales: mango, cacao, guayaba, guanabana y marañón, dicha siembra quedará cercada con postes plasticos y alambre picas y hilos, a su alrededor arboles maderables como rompe vientos.
Durante la visita, se perciben cultivos de yuca, plátano, guineo, pomelo, auyama; siembra de ñame, aguacate, limón, nispero. También se encontró maderable: Solera, animales como: gallinas, patos y una novilla, en cuanto a la novilla el propietario comenta que dentro de poco tendra un corral, para poder comprar más terneros.

El Señor Fernando accede a la ejecución de las labores antes descritas.

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografia 1


Fotografia 2


Fotografia 3


Fotografia 4


Fotografia 5


Fotografia 6


Fotografia 7


Fotografia 8


Fotografia 9


Fotografia 10


Fotografia 11


Fotografia 12

(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socializaciòn sobre autorizaciòn de ingreso para desarrollar labores correspondientes al item 3.2 resforestacion agroforestal. Fotografia 2 recorrido por el predio. Fotografia 3 cultivo de pomelos. Fotografia 4 cultivo de platano. Fotografia 5 refleja siembras de malanga. Fotografia 6 colinos de platanos. Fotografia 7 deja ver arboles maderables camajon. Fotografia 8 refleja entrada principal con broche elaborado en alambre puas 5 hilos y madera. Fotografia 9 cultivo de yuca. Fotografia 10 porton elaborado en hierro, unicado en la salida del predio. Fotografia 11 cultivo de maiz. Fotografia 12 refleja un espacio en donde habitan patos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	CONSECUTIVO
1	1

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA
NOMBRE: Carlos florez
CEDULA: 12'635.665

INTERVENTOR
NOMBRE: Maira A. Portillo Pallares
CEDULA 1064796737

PROPIETARIO
NOMBRE: FERNANDO FD
CEDULA: 5013017

PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Andrea Vega e
CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 10 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Dario Garcia Martinez identificado con cedula de ciudadanía No 77103448 de Chiriguana Cesar, en mi calidad de propietario del predio Moela guiata ubicado en el municipio de Chiriguana Cesar autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

Dario Garcia M

c.c 77103448 chiriguana

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1 | CONSECUTIVO:

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 30

FECHA DE VISITA:	10 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-8-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Dairo García Martinez
CEDULA: 77103448
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: Chiriguaná
DEPARTAMENTO: cesar
TELEFONO: 3114037102

PROPIEDAD DEL PREDIO:

PROPIA: ✓
ARRENDO:
HERENCIA
POSESIÓN:
DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE:

VIVIENDA:
FINCA-PARCELA: ✓
LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		¿Habiten personas en condición de discapacidad?	SI	
2. Alcantarillado		2. Ganadería			NO	
3. Energía		3. Agricultura	✓			
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO: RURAL ✓ URBANO

ESTADO DEL PREDIO: SIN ESPECIFICAR | OBRA GRIS | TERMINADA

PENDIENTE TERRENO: ONDULADO | ESCRPADO | PLANO ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO | TIERRA ✓ | GRANITO | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: la vía de acceso se encuentra por tramos con aguas represadas y Lodo.

CERRAMIENTO: LADRILLO | REJA METALICA | MADERA | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cerca elaborada en alambre púas y postes con madera.

ANTEJARDÍN: CERAMICA | CEMENTO | TIERRA | GRANITO | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO | REPELLO | ESTUCADO | CERAMICA | OTRO CUAL:
PINTADO

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

PUERTAS: MADERA | METALICA | OTRA CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Postes elaborados en madera y alambre púas.

VENTANERIA: MADERA | METALICA | OTRA CUAL: | No. DE VENTANAS

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSION 1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Se llevo a cabo visita en el predio del señor Dario García, con el fin de identificar cultivos en area y socializar las labores a ejecutar, las cuales se encuentran contempladas en el capitulo 3 Restauración son: la reforestación en la margen derecha e izquierda del rio Anime, protegidas por una cerca perimetral en ambas margenes a lo largo del cauce, elaborada en postes plasticos y alambre pias. También este capitulo abarca la siembra de plantulas frutales como lo son: mango, cacao, guanabana, guayaba y naranjón, dicha siembra. Predio cercada con postes plasticos y alambre pias y hilos. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el señor Dario García manifiesta encontrarse de acuerdo con el tema de reforestación, pero en cuento a las plantaciones solo desea guanabana. porque los demás frutales para este sector sufren de una plaga. Por lo que se le aclara que se tendrá en cuenta la preferencia del frutal a sembrar sin ningún inconveniente.
Se realiza recorrido por el predio, identificando siembra de plátano, arayama, yuca, mango, aguacate, guanabana, limón, pomelo. Se percibió una casa de bahareque y techo en zinc, piso de tierra (2 piezas). Se logra percibir el paso del cauce del rio Anime.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografia 1


Fotografia 2


Fotografia 3


Fotografia 4


Fotografia 5


Fotografia 6


Fotografia 7

(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCION DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socializaciòn sobre autorizaciòn de ingreso para desarrollar labores correspondientes al ìtem 3.2 resforestacion agroforestal. Fotografia 2 arbol de mango. Fotografia 3 enramada en barro y cubierta elaborada en zinc. Fotografia 4 cultivo de platano. Fotografia 5 cultivo de yuca. Fotografia 6 cerramiento en madera y alambre puas 4 hilos. Fotografia 7 cultivo de auyama.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME ACTA DE VECINDAD VERSION 1	CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA
NOMBRE: Carlos Florez
CEDULA 12'635.665

INTERVENTOR
NOMBRE: Naira A. Portillo Palbs
CEDULA 1064796772

PROPIETARIO
NOMBRE: Dario Garcia M
CEDULA 77103948

PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Andrea M. Vega P
CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 10 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Dagoberto Suarez Fernandez identificado con cedula de ciudadanía No 5016891 de Chiriguanà, en mi calidad de Propietario del predio ubicado en el municipio de Chiriguaná, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

C.C 5016891 chiriguana

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD — VERSIÓN 1 — CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 31

FECHA DE VISITA:	10 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-8-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Rigoberto Suarez Fernandez
CEDULA: 5016891
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: Chiriguaná
DEPARTAMENTO: Cesar
TELEFONO:

PROPIEDAD DEL PREDIO: PROPIA: ✓ | ARRENDO: | HERENCIA | POSESIÓN: | DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE: VIVIENDA: | FINCA-PARCELA: ✓ | LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:	USO ACTUAL:	CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:	OBSERVACIONES
1. Agua	1. Residencial	¿ Habitan personas en condición de discapacidad? SI	
2. Alcantarillado	2. Ganadería ✓	NO	
3. Energía	3. Agricultura ✓		
4. Teléfonos	4. Institucional		
5. Gas	5. Lote Baldío		

TIPO DE PREDIO: RURAL ✓ | URBANO

ESTADO DEL PREDIO: SIN ESPECIFICAR | OBRA GRIS | TERMINADA

PENDIENTE TERRENO: ONDULADO | ESCRPADO | PLANO ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO | TIERRA ✓ | GRANITO | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: la via se encuentra por tramos con aguas represadas y lodo.

CERRAMIENTO: LADRILLO | REJA METALICA | MADERA | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cuenta con cerca en madera y alambre pica y hilos.

ANTEJARDÍN: CERAMICA | CEMENTO | TIERRA | GRANITO | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO | REPELLO | ESTUCADO | CERAMICA | OTRO CUAL:
PINTADO

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

PUERTAS: MADERA | METALICA | OTRA CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Buches elaborados en madera y alambre Pica.

VENTANERIA: MADERA | METALICA | OTRA CUAL | No. DE VENTANAS

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Se realiza Visita en el predio del señor Dagoberto, con el fin de socializar el capitulo 3 Restauración a desarrollar, lo cual se encuentra contemplado en el proyecto. Dicho capitulo Comprende una reforestación forestal Protectora en la margen derecha e izquierda del río Anime, un cercado Perimetral a lo largo del cauce en sus 2 márgenes. La Siembra de 100 arboles frutales como resarcimiento por las labores a ejecutar, dicho cultivo quedará Cercado con postes plasticos y alambre pias 4 hilos, a su alrededor arboles rompevientos. Dentro de los frutales se encuentran: mango, marañon, guanabana, guayaba, cacao y nispero.
luego se realiza un recorrido por el predio, identificando cultivos de pomelo, auyama, plátano, yuca, maiz; Plantaciones de guayaba y mango. 1 enramada en Palma, soportada con madera. se percibió ganado en este predio. También Plantaciones de mafafa
El propietario manifiesta que resulta muy interesante el proyecto y las labores a ejecutar, es importante la reforestación; pero con respecto a la siembra, no se siente seguro de decidir, ya que este predio es de varios hermanos, y les va a comentar y luego deciden si van a sembrar los frutales.

→

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO

























(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socialización sobre autorización de ingreso para desarrollar labores correspondientes al ítem 3.2 resforestacion agroforestal. Fotografia 2 recorrido por el predio. Fotografia 3 cerramiento en madera y alambre púas 4 hilos. Fotografia 4 cultivo de maiz. Fotografia 5 cultivo de platano. Fotografia 6 cultivo de yuca. Fotografia 7 cultivo de auyama. Fotografia 8 refleja un arbol de guayaba dulce. Fotografia 9 cultivo de pomelo. Fotografia 10 pomelos, naranja y al fondo arboles de mango. Fotografia 11 enramada elaborada en madera y cunierta de palma. Fotografia 12 refleja los taponamientos por el deslizamiento de tierra ocasionado por la erosion del rio.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA	INTERVENTOR
NOMBRE: Carlos Florez	NOMBRE: Haira A. Portillo Palbare
CEDULA: 12'635665	CEDULA 1064796772
PROPIETARIO	PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Dagoberto Suárez F	NOMBRE: Andrhea Mvegae
CEDULA: 5016891 Chiriguana	CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 10 de Octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Carlos José Camargo B. identificado con cedula de ciudadanía No 15'172.235 de Valledupar, en mi calidad de Propietario del predio Villa Mary, ubicado en el municipio de Chiriguaná, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

Carlo J. Camargo B

c.c 15'172.235

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1 — CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 32

FECHA DE VISITA:	10 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-8-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Carlos José Camargo
CEDULA: 15172235
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: Chiriguaná
DEPARTAMENTO: Cesar
TELEFONO: 3159277301 - 3017547537

PROPIEDAD DEL PREDIO:

PROPIA: ✓
ARRENDO:
HERENCIA
POSESIÓN:
DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE:

VIVIENDA:
FINCA/PARCELA: ✓
LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		Habitan personas en condición de discapacidad? SI		
2. Alcantarillado		2. Ganadería	✓	NO		
3. Energía		3. Agricultura	✓			
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO — RURAL: ✓ — URBANO:

ESTADO DEL PREDIO — SIN ESPECIFICAR: — OBRA GRIS: — TERMINADA:

PENDIENTE TERRENO — ONDULADO: — ESCARPADO: — PLANO: ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO: — TIERRA: ✓ — GRANITO: — OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: la vía es destapada (sin pavimento) por tramos cuenta con lodo y aguas represadas.

CERRAMIENTO: LADRILLO: — REJA METALICA: — MADERA: — OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cuenta con cerramiento en madera y alambre púas y hilos.

ANTEJARDÍN: CERAMICA: — CEMENTO: — TIERRA: — GRANITO: — OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO: — REPELLO: — ESTUCADO: — CERAMICA: — OTRO CUAL:

PINTADO:

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

PUERTAS: MADERA: — METALICA: — OTRA CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Portón principal en madera y Broches elaborados en madera y alambre púas.

VENTANERIA: MADERA: — METALICA: — OTRA CUAL: — No. DE VENTANAS:

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CORRECTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Para el día de hoy se realiza visita en el predio bajo permisos del administrador. Se realiza recorrido logrando percibir siembras de plátano, yuca, maíz, cultivo de pomelo, arboles de naranja, mango, guayaba. Maderables como: Ahogo amarillo, noble, Solera y guayacan. Se encontraron corrales para gallinas y cerdos. El dueño del predio no se encontraba en sitio, por lo cual se le realizó la visita en su residencia ubicada en el corregimiento de Rincon Hondo. Se levanta el acta y se le socializa la importancia de desarrollar este proyecto y más exactamente se le explican las actividades a ejecutar en el capitulo 3 Restauración, el cual contempla actividades de reforestación Protectora de lado y lado del rio a lo largo del cauce, también un cerramiento Perimetral en las margenes derecha e izquierda del rio. Asimismo la siembra de 100 arboles frutales como resarcimiento por las labores a desarrollar, dichos frutales contemplados son: mango, maracuyá, guayaba, guanabana, cacao y níspero. Esta siembra de 1 hectárea quedará cercada con postes plásticos y alambre pias 4 hilos.

El Propietario manifiesta que le parece muy importante el tema de reforestación Protectora, ya que esto protege y cuida el rio. Accede a la ejecución de labores.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN

CONFIDENCIAL

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografia 1


Fotografia 2


Fotografia 3



Fotografia 4



Fotografia 5


Fotografia 6


Fotografia 7


Fotografia 8


Fotografia 9


Fotografia 10


Fotografia 11

(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socializaciòn sobre autorizaciòn de ingreso para desarrollar labores correspondientes al ìtem 3.2 resforestacion agroforestal. Fotografia 2 recorrido por el predio, refleja la entrada principal, porton en madera. Fotografia 3 Pieza elaborada en material y techo en zinc. Fotografia 4 plantaciones de yuca, platano, y arboles frutales de naranja y pomelo. Fotografia 5 refleja plantaciones de platano, pomelo y naranja al fondo. Fotografia 6 enramada elaborada en madera y cubierta en palma. Fotografia 7 cerramiento en alambre puas 4 hilos y madera. Fotografia 8 corral de gallinas. Fotografia 9 arboles frutales de naranja. Fotografia 10 corral de ganado. Fotografia 11 corral de cerdos.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA
NOMBRE: Carlos Florez
CEDULA 12'635.665

INTERVENTOR
NOMBRE: Maira A Portillo Pallares
CEDULA 1064796772

PROPIETARIO
NOMBRE: Carlo J. Camargo B.
CEDULA 15'172.235

PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Andrea Noveca e
CEDULA 1064114049

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumani, Cesar

Fecha: 11 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Fidelina Florez Rios identificado con cedula de ciudadanía No 49744818 de _____, en mi calidad de Chiguana del predio propiedad ubicado en el municipio de Dos Bocas, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

Fidelina Florez Rios

C.C 49744818

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 33

FECHA DE VISITA:	11 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-6-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Fidelina Florez Rios
CEDULA: 49746818
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD:
DEPARTAMENTO: Cesar
TELEFONO: 3013715204

PROPIEDAD DEL PREDIO:

PROPIA: ✓
ARRENDO:
HERENCIA:
POSESIÓN:
DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE:

VIVIENDA:
FINCA-PARCELA: ✓
LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:	USO ACTUAL:	CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:	OBSERVACIONES
1. Agua	1. Residencial	¿Habitan personas en condición de discapacidad? SI	
2. Alcantarillado	2. Ganadería ✓	NO	
3. Energía	3. Agricultura ✓		
4. Teléfonos	4. Institucional		
5. Gas	5. Lote Baldío		

TIPO DE PREDIO: RURAL ✓ URBANO

ESTADO DEL PREDIO: SIN ESPECIFICAR OBRA GRIS TERMINADA

PENDIENTE TERRENO: ONDULADO ESCRPADO PLANO ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO TIERRA GRANITO OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: Cuenta con aguas represadas y para cruzar hacia el resto de sus tierras, se les dificulta por las fuertes crecientes del río la Mula y Anime.

CERRAMIENTO: LADRILLO REJA METALICA MADERA: OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cerramiento elaborado en alambre Púas y madera.

ANTEJARDÍN: CERAMICA CEMENTO TIERRA GRANITO OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO REPELLO ESTUCADO CERAMICA OTRO CUAL

PINTADO

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

PUERTAS: MADERA METALICA OTRA CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Puertas elaboradas en madera con alambre Púas.

VENTANERÍA: MADERA METALICA OTRA CUAL No. DE VENTANAS

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERÍA:

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD	
	VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Se realiza visita en la residencia de la señora Fidelina en el corregimiento de Pinson Hondo, ya que en estos días no ha sido posible el ingreso a algunos predios por motivos de lluvia. Se dialoga con la propietaria y se socializa el capitulo 3 Restauración, el cual contempla las siguientes actividades: reforestación Protectora ubicada en la margen derecha e izquierda del rio Anime, cerramiento Perimetral a lo largo del cause, en postes plasticos, Siembra de 100 arboles frutales: Cacao, mango, guanabana, guayaba, marañón, nispero. Dicha siembra segun especificaciones del Proyecto, quedará cercada con postes plásticos y alambre pica con 4 hilos, a su alrededor tendrá arboles rompevientos.

Para el dia de hoy se realiza recorrido por el predio identificando cultivos de yuca, plátano, Cacao (la gran parte del cacao se la ha llevado el rio de la Mula). El rio Anime ha socavado y se ha llevado cultivos de plátano. Se percibieron frutales de aguacate, limón, naranja, mango. Durante el recorrido se percibió una enramada elaborada en madera y Palma.

Se pudo notar que la erosión tanto del Rio la Mula como de Anime han socavado las tierra.

La Propietaria manifiesta que en lo posible les ayuden con bolsacretos o algo que evite el deslizamiento y perdida de sus tierras.

Accede a las labores a realizar comprendidas en el proyecto.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografia 1


Fotografia 2


Fotografia 3


Fotografia 4


Fotografia 5

(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socializaciòn sobre autorizaciòn de ingreso para desarrollar labores correspondientes al capitulo 3 Restauracion. Fotografia 2 demuestra recorrido por el predio y cultivo de platano. Fotografia 3 cultivo de yuca. Fotografia 4 frutales de naranja. Fotografia 5 deja ver la cerca en alambre puas y madera.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA
NOMBRE: Carlos florez
CEDULA 12'635665

INTERVENTOR
NOMBRE: Raira Alfonsillo Palares
CEDULA 1064796472

PROPIETARIO
NOMBRE: Edelino Florezgios
CEDULA 4974681

PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Andrea Vega C
CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 11 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Carlos Humberto Niebles Suarez. identificado con cedula de ciudadanía No 5016852 de Chiriguanà, en mi calidad de Propietario del predio "Los Esfuerzos" ubicado en el municipio de Chiriguanà - Curumani, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

C.C 5.016852

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 34

FECHA DE VISITA:	11 octubre 2022
CONTRATO No.	19-8-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Carlos NieblES Suarez
CEDULA: 5016852
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: Chiriguaná - Curumani
DEPARTAMENTO: Cesar
TELEFONO: 300 8724420

PROPIEDAD DEL PREDIO:

PROPIA: ✓
ARRENDO:
HERENCIA
POSESIÓN:
DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE:

VIVIENDA:
FINCA-PARCELA: ✓
LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:	USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	SI	
2. Alcantarillado	2. Ganadería	✓		NO	
3. Energía	3. Agricultura	✓			
4. Teléfonos	4. Institucional				
5. Gas	5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO: RURAL ✓ URBANO

ESTADO DEL PREDIO: SIN ESPECIFICAR OBRA GRIS TERMINADA

PENDIENTE TERRENO: ONDULADO ESCRPADO PLANO ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO TIERRA GRANITO OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: Para llegar a este predio, se debe cruzar el río y esto genera un gran riesgo, ya que está crecido y con socavamientos.

CERRAMIENTO: LADRILLO REJA METALICA MADERA OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cuenta con cerramiento en madera y alambre pias.

ANTEJARDÍN: CERAMICA CEMENTO TIERRA GRANITO OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO REPELLO ESTUCADO CERAMICA OTRO CUAL

PINTADO

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

PUERTAS: MADERA METALICA OTRA CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Broches elaborados en madera y alambre Pias

VENTANERIA: MADERA METALICA OTRA CUAL No. DE VENTANAS

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Se visita al Señor Carlos en su residencia ubicada en el municipio de Encantado, con la intención de socializar el capítulo 3 Restauración, el cual contempla labores de reforestación protectora en la margen derecha e izquierda del río, cerramiento Perimetral de lado derecho e izquierdo de la margen del cauce, dicho cerramiento será en postes de madera plástica. Este capítulo también contempla la siembra de 100 arboles frutales (policultivo) como restauramiento por las labores a ejecutar, entre los frutales se encuentran: mango, guanabana, guayaba, cacao y mispero. Esta siembra contempla cerramiento en postes plásticos con alambre púas 4 hilos, a su alrededor arboles rompe vientos.

El propietario accede a las labores a ejecutar contempladas en el proyecto. Pide que por favor se tengan en cuenta Bolsa cretos para estos tramos, ya que el río se les está llevando las tierra, comenta que ha sufrido por los socavamientos del río, porque ha perdido cultivos de cacao ocasionando mucha pérdida económica.

Se realiza visita en campo y se observan cultivos de cacao, plantaciones de pomelo, plátanos, guayaba, naranja. Gran parte de su parcela la comprende el ganado y el cacao pero con éste ha tenido últimamente muchas pérdidas. Por otro lado manifiesta, que se les hace muy complicado y hasta su predio por el tema del río, está crecido.

Powered by CamScanner


CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografia 1


Fotografia 2


Fotografia 3


Fotografia 4


Fotografia 5


Fotografia 6

(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socializaciòn sobre autorizaciòn de ingreso para desarrollar labores correspondientes al capitulo 3 Restauracion. Fotografia 2 refleja cultivo de cacao. Fotografia 3 se percibe plantaciones de platano, frutales de guayaba. Fotografia 4 refleja el cercado y broche elaborado en madera y alambre puas 4 hilos. Fotografia 5 deja ver cultivo de cacao. Fotografia 6 refleja arboles frutales de pomelo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA
NOMBRE: Carlos Florez
CEDULA 12'635665

INTERVENTOR
NOMBRE: Maira Alejandra Portillo Pallares
CEDULA 1064796772

PROPIETARIO
NOMBRE: Carlos H. Nieblas S.,
CEDULA 5016852 Chiriguaná

PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Andrea Mvega C
CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 11 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Armando Infante Barahona identificado con cedula de ciudadanía No 77102719 de Chiriguana, en mi calidad de Propietario del predio El Sol Sale Parabado ubicado en el municipio de Chiriguana, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

Armando Infante Barahona

C.C 77102719

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 35

FECHA DE VISITA:	11 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-8-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Armando Infante Barahona
CEDULA: 77102712
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: Chiriguaná
DEPARTAMENTO: Cesar.
TELEFONO: 3246436242

PROPIEDAD DEL PREDIO:

PROPIA: ✓
ARRENDO:
HERENCIA
POSESIÓN:
DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE:

VIVIENDA:
FINCA-PARCELA: ✓
LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad? SI		
2. Alcantarillado		2. Ganadería		NO		
3. Energía	✓	3. Agricultura	✓			
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO: RURAL ✓ URBANO

ESTADO DEL PREDIO: SIN ESPECIFICAR OBRA GRIS TERMINADA

PENDIENTE TERRENO: ONDULADO ESCRPADO PLANO ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO TIERRA ✓ GRANITO OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: la vía de acceso se encuentra sin pavimento por temos se encuentra con lodo y aguas represadas

CERRAMIENTO: LADRILLO REJA METALICA MADERA: OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cuenta con cerramiento en madera y alambre Púas.

ANTEJARDIN: CERAMICA CEMENTO TIERRA: GRANITO: OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO REPELLO ESTUCADO CERAMICA OTRO CUAL:

PINTADO

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

ACCESOS MADERA METALICA OTRA CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Porton Principal en hierro y Baches en madera y alambre Púas dentro del Predio.

VENTANERIA: MADERA METALICA OTRA CUAL: No. DE VENTANAS

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN
1

GUARECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Se lleva a cabo visita en la residencia del Señor Armando ubicado en el corregimiento de Rincon Hondo y en horas de la tarde fuimos acercamiento al predio para realizar recorrido e identificar cultivos en area y el cause del rio Anime. Por lo que se le explica las labores a desarrollar del capitulo 3 Restauración. El cual contempla reforestación forestal protectora en la margen derecha e izquierda del rio, con una cerca Perimetral a lo largo del cause, en postes plasticos También este capitulo contempla la siembra de 100 arboles frutales: Mango, Cacao, guayaba, guanabana, nispero y maracuya. Dicha siembra quedará cercada con postes plásticos y a su alrededor arboles rompe vientos. Esto como resarcimiento por las labores que se van a desarrollar. Se realiza el recorrido por el predio identificando Cultivos de yuca, plátano, pomelo, siembras de naranja, limón, aguacate, canela y maracuya. Se identifican arboles maderables: noble e higo amarillo. Por otra parte se identifican 2 Piletas en material. Durante la visita, el Propietario manifiesta que este proyecto es muy importante, porque busca recuperar el rio y reforestarlo. Por lo cual accede a la ejecución de las actividades antes mencionadas

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO











(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socialización sobre autorización de ingreso para desarrollar labores correspondientes al capitulo 3 Restauración. Fotografia 2 muestra la entrada principal del predio y en este caso cuenta con un porton elaborado en hierro. Fotografia 3 se percibe cultivo e yuca. Fotografia 4 refleja el cercado con el que cuenta el predio, elaborado en madera y alambre puas. Fotografia 5 se percibe cultivo de platano.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA

NOMBRE: Carlos Florez

CEDULA: 12'635.665

INTERVENTOR

NOMBRE: Naira A. Portillo Pallares

CEDULA 1064796772

PROPIETARIO

NOMBRE: Gimnasio Infernity

CEDULA: 77107712

PROFESIONAL SOCIAL

NOMBRE: Andrea Mejia P

CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumani, Cesar

Fecha: 11 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Alexa E Trujillo Martinez identificado con cedula de ciudadanía No 49746351. de Chiriguana, en mi calidad de Propietaria del predio La Duda. ubicado en el municipio de Chiriguana., autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

Alexa E Trujillo Martinez.

C.C 49746351

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD | VERSIÓN 1 | CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD SOCIAL No. 36

FECHA DE VISITA:	11 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-8-0181-8-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Alexa Trujillo Martinez
CEDULA: 1193463591
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: chiriguana
DEPARTAMENTO: cesar.
TELEFONO: 3135301050

PROPIEDAD DEL PREDIO: PROPIA: ✓ | ARRENDO: | HERENCIA | POSESIÓN: | DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE: VIVIENDA: | FINCA-PARCELA: ✓ | LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:	USO ACTUAL:	CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:	OBSERVACIONES
1. Agua	1. Residencial	¿Habitan personas en condición de discapacidad? SI	El predio contaba con energia, pero les hurtaron los cables.
2. Alcantarillado	2. Ganadería ✓	NO	
3. Energía	3. Agricultura ✓		
4. Teléfonos	4. Institucional		
5. Gas	5. Lote Baldío		

TIPO DE PREDIO: RURAL ✓ | URBANO

ESTADO DEL PREDIO: SIN ESPECIFICAR | OBRA GRIS | TERMINADA

PENDIENTE TERRENO: ONDULADO | ESCRPADO | PLANO ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO | TIERRA | GRANITO | OTRO CUAL:
DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: la via de acceso la comprenden aguas represadas y muy difícil el acceso a causa del rio, esto imposibilita el paso

CERRAMIENTO: LADRILLO | REJA METALICA | MADERA | OTRO CUAL:
DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cuentan con Cercado en madera y alambre pica s.

ANTEJARDÍN: CERAMICA | CEMENTO | TIERRA | GRANITO | OTRO CUAL:
DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO | REPELLO | ESTUCADO | CERAMICA | OTRO CUAL:
PINTADO
DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

INGRESOS: MADERA | METALICA | OTRA CUAL:
DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Broches elaborados en alambre púas con madera.

VENTANERIA: MADERA | METALICA | OTRA CUAL: | No. DE VENTANAS
DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSION 1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: En el dia de hoy, se lleva a cabo visita en el predio la duda. En el cual se perciben cultivos en area de plàtano, plantaciones de frutales: guanabana, guayaba, agna, cacao y cierta parte de este cacao se lo llevó el rio la formò la Señora Alexa), lo mismo con unos arboles de mango fueron arrastrados por el rio.
Cuentan con ganado y un area para la alimentacion y mantenimiento del mismo.
Teniendo en cuenta lo anterior, el acta fue levantada en la residencia de la Señora Alexa en el corregimiento de Rincon Hondo, a causa de no poder cruzar al predio por las fuertes crecientes del rio Anime y fuertes lluvias que imposibilitan el ingreso. Por ello, la propetaria manifiesta que el rio ha sido un obstàculo para ingresar a su predio, piden que se les colabore con un puente para mejorar los ingresos y mitigar los riesgos, ya que se han visto en grandes peligros al cruzar el rio para sacar los cultivos al pueblo.
Se socializa a la propetaria las labores a ejecutar del capitulo 3 Restauracion, la cual contempla, reforestacion Protectora en la margen derecha e izquierda del rio, cerramiento perimetral de lado y lado del cauce. Siembra de 1 hectarea de frutales (100) las cuales son mango, guayaba, guanabana y cacao. Esta siembra de 100 frutales quedarà con cerramiento con postes de madera plastica y alambre pica 4 hilos.
La propetaria accede a que se ejecuten dichas labores, manifestando que son beneficiosas para el rio Anime.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografia 1


Fotografia 2


Fotografia 3


Fotografia 4


Fotografia 5

(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socialización sobre autorización de ingreso para desarrollar labores correspondientes al capitulo 3 Restauracion Fotografia 2 deja ver el cerramiento del predio, elaborado en madera y alambre puas 4 hilos. Fotografia 3 se percibe cultivo de yuca. Fotografia 4 refleja cultivo de platano.Fotografia 5 deja ver parte del espacio en el cual permanece el ganado.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA
NOMBRE: Carlos Florez
CEDULA 12'635.665

INTERVENTOR
NOMBRE: Naira A. Portillo Pallares
CEDULA 1064796772

PROPIETARIO
NOMBRE: Alexa c Trujillo M.
CEDULA 49746351

PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Andrea M. Vega P
CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 12 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Ingrid Johanna Polo Morales identificado con cedula de ciudadanía No 52.833.809 de Bogota D.C, en mi calidad de hija del propietario del predio Frupalmirito. ubicado en el municipio de Chiriguana Cesar, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

C.C 52 833809

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 37

FECHA DE VISITA:	12 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-6-0181-6-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Ingrid Polo Morales
CEDULA: 52833809
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: Chiriguaná
DEPARTAMENTO: Cesar.
TELEFONO: 3209520647

PROPIEDAD DEL PREDIO: PROPIA: ✓ | ARRENDO: | HERENCIA | POSESIÓN: | DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE: VIVIENDA: | FINCA-PARCELA: ✓ | LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	✓	1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad? SI		Pozos
2. Alcantarillado		2. Ganadería	✓	NO		
3. Energía	✓	3. Agricultura	✓			
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO: RURAL ✓ URBANO

ESTADO DEL PREDIO: SIN ESPECIFICAR | OBRA GRIS | TERMINADA

PENDIENTE TERRENO: ONDULADO | ESCARPADO | PLANO ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO | TIERRA | GRANITO | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: la vía de acceso cuenta por tramos con aguas represadas, lodo y huecos.

CERRAMIENTO: LADRILLO | REJA METALICA | MADERA: ✓ | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: cerca en madera y alambre pias de 3 y 4 hilos.

ANTEJARDIN: CERAMICA | CEMENTO | TIERRA: | GRANITO | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO | REPELLO | ESTUCADO: | CERAMICA | OTRO CUAL:
PINTADO

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

PUERTAS: MADERA | METALICA: | OTRA CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Broches elaborados en madera y alambre pias 4 hilos.

VENTANERIA: MADERA | METALICA | OTRA CUAL | No. DE VENTANAS

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Se realiza visita en el día de hoy, al predio de la Señora Ingrid, con la intención de socializar las obras a desarrollar contempladas en el capítulo 3 del proyecto. En dicho capítulo se tienen contempladas actividades de: Reforestación protectora en la margen derecha e izquierda del río Anime, un Cerramiento Perimetral de lado y lado del cause, también instalaciones de parcelas de 1hectarea Comprendida por 100 arboles Frutales Tales como: mango, guanabana, guatabo y cacao, dicho cultivo quedará Cercado con una cerca elaborada en postes plasticos con alambre pias 4 hilos y a su alrededor arboles rompe vientos.

La propietaria accede a la ejecución de los items antes mencionados, manifestando que es bueno idea el tema de reforestación del rio y lo de policultivo.

Durante el recorrido por el predio, se pudo observar que el rio a causa de las erosiones ha ido socavando terras en la margen derecha e izquierda de este predio y de los que colindan con el mismo. los cultivos observados en area son: palma aceite aprovechando largas extensiones de terra. Un arbol de limón, guayaba agria. Y se percibió ganado en esta zona.

Powered by CamScanner


CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografia 1


Fotografia 2


Fotografia 3


Fotografia 4


Fotografia 5


Fotografia 6

(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socializaciòn sobre autorizaciòn de ingreso para desarrollar labores correspondientes al capitulo 3 restauraciòn. Fotografia 2 demuestra cultivo de palma de aceite. Fotografia 3 el ganado perteneciente a esta propietaria pasteando en uno de los espacios de la finca. Fotografia 4 refleja broche y cerramiento elaborado en madera y alambre puas. Fotografia 5 deja ver el corral del ganado. Fotografia 6 deja ver casa elaborada en material.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD VERSIÓN 1	CÓDIGO: GTH-FO-[illegible]

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA	INTERVENTOR
NOMBRE: Carlos florez	NOMBRE: Maira A. Portillo Pallares
CEDULA 12'635.665	CEDULA 1064796772
PROPIETARIO	PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Ingrid Polo M.	NOMBRE: Andrhea M Vega C
CEDULA 52833809.	CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 12 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Gladys Pineda AROCA identificado con cedula de ciudadanía No 36676322 de China, en mi calidad de propietaria del predio Los Maria ubicado en el municipio de China Curumaní, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

Gladys Pineda AROCA

C.C 36676322

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	CONSECUTIVO
1	

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 38

FECHA DE VISITA:	12 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-8-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE:	Gladys Prada Arroa
CEDULA:	36676322
DIRECCION DEL PREDIO:	
CIUDAD:	Chiriguaná
DEPARTAMENTO:	Cesar
TELEFONO:	3135716997

PROPIEDAD DEL PREDIO:

PROPIA:	✓
ARRENDO:	
HERENCIA	
POSESIÓN:	
DESOCUPADO:	

TIPO DE INMUEBLE:

VIVIENDA:	
FINCA-PARCELA	✓
LOTE:	

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad? SI		
2. Alcantarillado		2. Ganadería	✓	NO		
3. Energía		3. Agricultura	✓			
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO	RURAL	✓			URBANO		
ESTADO DEL PREDIO	SIN ESPECIFICAR		OBRA GRIS		TERMINADA		
PENDIENTE TERRENO	ONDULADO		ESCRPADO		PLANO	✓	

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VÍA DE ACCESO: PAVIMENTO: ☐ TIERRA: ✓ GRANITO: ☐ OTRO CUAL: ____

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: via Destapada por tramos con aguas represadas, para llegar a este predio se debe Cruzar el rio anime

CERRAMIENTO: LADRILLO: ☐ REJA METALICA: ☐ MADERA: ☐ OTRO CUAL: ____

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cuenta con cerramiento en madera y alambre Pias.

ANTEJARDÍN: CERAMICA: ☐ CEMENTO: ☐ TIERRA: ☐ GRANITO: ☐ OTRO CUAL: ____

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN: ____

MUROS: LADRILLO: ☐ REPELLO: ☐ ESTUCADO: ☐ CERAMICA: ☐ OTRO CUAL: ____

PINTADO: ☐

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS: ____

PUERTAS: MADERA: ☐ METALICA: ☐ OTRA CUAL: ____

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Bachers Elaborados en madera y alambre Pias.

VENTANERIA: MADERA: ☐ METALICA: ☐ OTRA CUAL: ☐ No. DE VENTANAS: ____

DESCRICIÓN ESTADO VENTANERIA: ____

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Se visita el predio, con el fin de socializar a la propietaria la importancia de desarrollar el capitulo 3 Restauración, el cual contempla reforestación Protectora en la margen derecha e izquierda del rio, cerramiento perimetral a lo largo de las margenes del cause, siembra de policultivo de frutales como resarcimiento por las labores a ejecutar: entre los frutales se encuentra: Mango, guanabana, guayaba, cacao y huspero. Dicha siembra irá con cerramiento en postes de madera plastica y arboles rompe vientos.

Se realza un recorrido por el predio y se perciben cultivos de palma africana, arbol de guayaba, mango, coco, limón, y maderables como el campano. la propetaria manifiesta que no se opone para que el proyecto se ejecute, ella accede y da el permiso pertinente para que ejecuten labores correspondientes al capitulo 3, pero pide que se les realice un puente para poder cruzar el rio, ya que se hace muy dificil el pase hacia los predios y en ocasiones colocan sus vidas en riesgo, también se dificulta sacar los cultivos al pueblo.
El predio tambien se encuentra comprendido por ganado.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD VERSIÓN 1	EJEMPLAR CONTROL

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. _____

REGISTRO FOTOGRAFICO









(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socializaciòn sobre autorizaciòn de ingreso para desarrollar labores correspondientes al capitulo 3 restauracion. Fotografia 2 demuestra arbol frutal de mango. Fotografia 3 se percibe cultivo de palma africana. Fotografia 4 refleja cerca elaborada en madera y alambre puas 4 hilos.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA	INTERVENTOR
NOMBRE: Carlos. florez	NOMBRE: Naira A. Portillo Pallares
CEDULA: 12'635.665	CEDULA 1064796772
PROPIETARIO	PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Gladys Pradera	NOMBRE: Andrea Vega C
CEDULA: 36676722	CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 12 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, marcial ortiz castillo identificado con cedula de ciudadanía No 77102909 de Chiriguer, en mi calidad de Propietario del predio la en bidia ubicado en el municipio de Chiriguana-Cesar, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

marcial ortiz castillo

C.C 77102909

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1 | CONSECUTIVO:

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 39

FECHA DE VISITA:	12 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-8-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Marcial Ortiz Castillo
CEDULA: 77102909
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: Curumani-Chiriguaná
DEPARTAMENTO: Cesar
TELEFONO: 3003636236

PROPIEDAD DEL PREDIO:

PROPIA: ✓
ARRENDO:
HERENCIA
POSESIÓN:
DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE:

VIVIENDA:
FINCA-PARCELA: ✓
LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:	USO ACTUAL:	CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:	OBSERVACIONES
1. Agua	1. Residencial	¿Habitan personas en condición de discapacidad? SI	
2. Alcantarillado	2. Ganadería ✓	NO	
3. Energía	3. Agricultura ✓		
4. Teléfonos	4. Institucional		
5. Gas	5. Lote Baldío		

TIPO DE PREDIO: RURAL ✓ URBANO

ESTADO DEL PREDIO: SIN ESPECIFICAR OBRA GRIS TERMINADA

PENDIENTE TERRENO: ONDULADO ESCRPADO PLANO ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO TIERRA ✓ GRANITO OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: Vía destapada, por tramos cuenta con aguas represadas.

CERRAMIENTO: LADRILLO REJA METALICA MADERA OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cerca en madera y alambre púas 4 y 5 hilos.

ANTEJARDÍN: CERAMICA CEMENTO TIERRA GRANITO OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO REPELLO ESTUCADO CERAMICA OTRO CUAL
PINTADO

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

PUERTAS: MADERA METALICA OTRA CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Broches elaborados en madera y alambre púas.

VENTANERIA: MADERA METALICA OTRA CUAL No. DE VENTANAS

DESCRICIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Se realiza visita al predio la envidia en compañía del propetario, con la intencion de levantar acta de vecindad y de permiso para realizar labores comprendidas en el capitulo 3. Restauracion el cual contempla reforestacion en la margen derecha e izquierda del rio y cerramiento perimetral a lo largo del cause. A lo cual, el propietario manifiesta que dicha reforestacion será en cuano, ya que el rio se está llevando las tierras de ambas márgenes.
Por lo cual, Se le manifiesta al Senor Marcial que dicha reforestacion protectora será establecida con la finalidad de fortalecer los taludes de tierra que conforman las margenes del rio en la actualidad, teniendo en cuenta las condiciones actuales que presenta este tramo del cause del rio.
Durante la visita, Se realiza un recorrido por el predio, identificando, que el rio ha socavado sobre las margenes derechas e izquierda de este frente del predio.
A su vez, Se percibieron arboles frutales en el predio tales como: limón, mandarina, guayaba, guanabana, zapote, aguacate, mango azucar e hikara. cultivos de plátano y yuca. Cuenta con un gran espacio para el ganado.
Al finalizar Se le comenta al propetario sobre el item 3.2 reforestacion agroforestal el cual contempla la siembra de 100 arboles frutales a su alrededor arboles rompevientos y quedará cercado con postes de madera plastica.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSION
1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografia 1



Fotografia 2


Fotografia 3


Fotografia 4


Fotografia 5


Fotografia 6


Fotografia 7

(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socializaciòn sobre autorizaciòn de ingreso para desarrollar labores correspondiente al capitulo 3 restauracion. Fotografia 2 se realizò un recorrido por el predio en compañia del propietario. Fotografia 3 se percibe un broche y cerramiento del predio, elaborado en madera y alambre puas. Fotografia 4 refleja cultivo de yuca. Fotografia 5 deja ver cultivo de platano. Fotografia 6 refleja arbol frutal de mango y al fondo plantaciones de platano. Fotografia 7 demuestra arbol frutal de guayaba.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

CONSECUTIVO:

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA

NOMBRE: Carlos Florez

CEDULA: 12'639.665

INTERVENTOR

NOMBRE: Naira A. Portilla Pallares

CEDULA 1064796772

PROPIETARIO

NOMBRE: Marcial ortiz

CEDULA: 77102909

PROFESIONAL SOCIAL

NOMBRE: Andrea Vega e

CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 12 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Gladys Prada Aroca identificado con cedula de ciudadanía No 36676322 de China, en mi calidad de propietaria del predio todos no van ubicado en el municipio de China, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

Gladys Prada Aroca

C.C 36676322

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1 | CONSECUTIVO:

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 40

FECHA DE VISITA:	12 Oct 2022
CONTRATO No.	19-8-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Gladys Prada Arca
CEDULA: 36676322
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: Chiriguaná
DEPARTAMENTO: Cesar
TELEFONO: 3135716997

PROPIEDAD DEL PREDIO:

PROPIA: ✓
ARRENDO:
HERENCIA:
POSESIÓN:
DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE:

VIVIENDA:
FINCA-PARCELA: ✓
LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad? SI		
2. Alcantarillado		2. Ganadería		NO		
3. Energía		3. Agricultura	✓			
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO	RURAL	✓			URBANO			
ESTADO DEL PREDIO	SIN ESPECIFICAR		OBRA GRIS		TERMINADA			
PENDIENTE TERRENO	ONDULADO		ESCRIPADO		PLANO	✓		

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO:	PAVIMENTO:		TIERRA:	✓	GRANITO:		OTRO CUAL:		
DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO:	la vía de acceso al predio se encuentra en malas condiciones, tramos con lodo, huecos y aguas depiztadas								
CERRAMIENTO:	LADRILLO:		REJA METALICA:		MADERA:	✓	OTRO CUAL:		
DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO:	Cerca elaborada en madera y alambre pias.								
ANTEJARDÍN:	CERAMICA:		CEMENTO:		TIERRA:		GRANITO:		OTRO CUAL:
DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:									
MUROS:	LADRILLO:		REPELLO:		ESTUCADO:		CERAMICA:		OTRO CUAL:
	PINTADO:								
DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:									
INGRESOS:	MADERA:	✓	METALICA:		OTRA CUAL:				
DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS:	Boches elaborados con alambre pias y madera.								
VENTANERIA:	MADERA:		METALICA:		OTRA CUAL:		No. DE VENTANAS:		
DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:									

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: En el dia de hoy, se realiza visita al predio "Todas No van" de la Señora Gladys, en el cual se perciben cultivos de plátano, pomelo y palma.

Para ingresar a este predio se debe pasar por tramos de difícil acceso, mucho lodo, aguas represadas, huecos, lo que dificulta el ingreso, sacada de cultivos al pueblo, entre otros.

Durante la visita se le socializa a la propietaria sobre el capitulo 3 Restauración ya que este contempla la siembra de 100 arboles frutales entre los cuales existen: mango, cacao, marañón, guayaba, guanábana, níspero, zapote y mamey, dicha siembra va cercada con postes de madera plastica y arboles maderables. Con respecto a la siembra, la Señora Gladys manifiesta no contar con un espacio, pero que si logra separarlo nos confirma para realizar la siembra.

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO











(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socialización sobre autorización de Ingreso para desarrollar labores correspondientes al capitulo 2 y 3. Fotografia 2 demuestra cultivo de platano. Fotografia 3 se perciben frutales de pomelo. Fotografia 4 refleja cultivo de palma africana. Fotografia 5 se percibe el tipo de cerramiento de este predio, elaborado en madera y alambre puas.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA	INTERVENTOR
NOMBRE: Carlos Florez	NOMBRE: Hoira A. Portillo Pallares
CEDULA: 12'635.665	CEDULA 1064796772
PROPIETARIO	PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Gladys Pinda Arroyo	NOMBRE: Andrea M. Vega C
CEDULA: 36786722	CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 13 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Gladys Prada Aroca identificado con cedula de ciudadanía No 36676322 de Chiriguaná, en mi calidad de Propietaria del predio los 12 Pasos del Rio Anime ubicado en el municipio de _____, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

Gladys Prada Aroca

C.C 36676322

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD | VERSIÓN | CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 41

FECHA DE VISITA:	13 octubre 2022
CONTRATO No.	19-6-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÒN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÒN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Gladys Prada Anaca
CEDULA: 36676322
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: Chiriguaná
DEPARTAMENTO: Cesar
TELEFONO: 3135716997

PROPIEDAD DEL PREDIO:

PROPIA: ✓
ARRENDO:
HERENCIA
POSESIÓN:
DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE:

VIVIENDA:
FINCA-PARCELA: ✓
LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	SI	
2. Alcantarillado		2. Ganadería			NO	
3. Energía		3. Agricultura	✓			
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO	RURAL	✓		URBANO				
ESTADO DEL PREDIO	SIN ESPECIFICAR		OBRA GRIS		TERMINADA			
PENDIENTE TERRENO	ONDULADO		ESCRPADO		PLANO	✓		

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO: | TIERRA: | GRANITO: | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: la vía de acaso se encuentra en malas condiciones, aguas represadas, lodo y huecos, lo cual dificulta el ingreso

CERRAMIENTO: LADRILLO: | REJA METALICA: | MADERA: | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cerramento en madera y alambre pias y hilos.

ANTEJARDÍN: CERAMICA: | CEMENTO: | TIERRA: | GRANITO: | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO: | REPELLO: | ESTUCADO: | CERAMICA: | OTRO CUAL:
PINTADO:

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

INGRESOS: MADERA: | METALICA: | OTRA CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Cuenta con Broche elaborado en madera y alambre pias.

VENTANERIA: MADERA: | METALICA: | OTRA CUAL: | No. DE VENTANAS

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

CONSECUTIVO:

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Para el dia de hoy, se realiza visita al predio de la Señora Gladys Se le socaliza la importancia del capitulo 3 Restauracion. el cual abarca tema de reforestacion en las màrgenes derecha e izquierda del rio, cerramiento en postes plasticos de manera perimetral a lo largo delas margenes del rio, tambien la siembra de una hectarea en la cual va un policultivo de frutales como: mango, guanabana, guayaba, cacao y nispero. Dicha Siembra Va cercada y con arboles maderables, el cerramiento es con postes plàsticos y alambre pùas 4 hilos.

Luego se realiza un recorrido por el predio en compañia de la propietaria, en la que se percibe un maiz recièn recogido y al otro extremo del rio se ve parte del predio, pero la Señora Gladys manifesta que en este espacio no es posible sembrar, ya que es un area muy inundable. Se percibió al borde del rio Anime el cercado y el espacio en el cual se va a instalar la siembra del policultivo.

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografia 1


Fotografia 2


Fotografia 3


Fotografia 4


Fotografia 5

(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socializaciòn sobre autorizaciòn de ingreso para desarrollar labores correspondientes al componente 3 restauraciòn. Fotografia 2 recorrido por el predio. Fotografia 3 cause del rio anime y del otro extremo parte del predio de la señora Gladys, en el cual se imposibilita la siembra a causa de inundaciòn. Fotografia 4 se percibe espacio en el cual se recogiò un maiz y en donde se realizarà la siembra de arboles frutales. Fotografia 5 demuestra el cerramiento del predio, en madera y alambre pùas 4 hilos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA
NOMBRE: carlos florez
CEDULA: 12'635.665

INTERVENTOR
NOMBRE: Naira A. Portillo Pallares
CEDULA 1064796772

PROPIETARIO
NOMBRE: Gladys Pardo Aroca
CEDULA: 36676722

PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Andrea M. Vega C
CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 13 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Gladys Prada Aroca identificado con cedula de ciudadanía No 36676322 de Chiriguaná, en mi calidad de Propietaria del predio Vega Rica ubicado en el municipio de Chiriguaná, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

Gladys Prada Aroca

C.C 36 676 322

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN 1

CONFIDENCIAL

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 40

FECHA DE VISITA:	13 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-8-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Gladys Prada Arroca
CEDULA: 36676322
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: Chiriguaná
DEPARTAMENTO: Cesar
TELEFONO: 3135716997

PROPIEDAD DEL PREDIO:

PROPIA: ✓
ARRENDO:
HERENCIA
POSESIÓN:
DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE:

VIVIENDA:
FINCA-PARCELA: ✓
LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad? SI		
2. Alcantarillado		2. Ganadería		NO		
3. Energía		3. Agricultura	✓			
4. Teléfono		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO — RURAL: ✓ — URBANO:

ESTADO DEL PREDIO — SIN ESPECIFICAR: — OBRA GRIS: — TERMINADA:

PENDIENTE TERRENO — ONDULADO: — ESCRPADO: — PLANO: ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VIA DE ACCESO: PAVIMENTO: — TIERRA: — GRANITO: — OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: Vía de acceso comprendida con lodo, aguas represadas y huecos.

CERRAMIENTO: LADRILLO: — REJA METALICA: — MADERA: — OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: cerca de madera con alambre picus y hilos.

ANTEJARDIN: CERAMICA: — CEMENTO: — TIERRA: — GRANITO: — OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO: — REPELLO: — ESTUCADO: — CERAMICA: — OTRO CUAL:
PINTADO:

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

PUERTAS: MADERA: — METALICA: — OTRA CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Huecos elaborados en madera y alambre picus.

VENTANERIA: MADERA: — METALICA: — OTRA CUAL: — No. DE VENTANAS:

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSION
1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION:

En el dia de hoy se realiza visita al predio Vega Rica, con la intención de socializar a la propietaria la importancia de desarrollar el capitulo 3 contemplado en el proyecto, el cual es restauración. Comprende la reforestación de la cuenca, margen derecha e izquierda, protegida por una cerca perimetral con postes plásticos. También Comprende, la siembra de 9 hectareas en la cual se contemplan 100 arboles frutales como: mango, cacao, guanabana, guayaba, níspero, dicha siembra va con cerramiento en postes plasticos y alambre 4 hilos. los frutales llevan a su alrededor árboles rompevientos.

luego se realiza el recorrido por el predio que lo comprenden 2 hectáreas, la cual está sembrada en su totalidad por palma africana. Por lo tanto, el predio no cuenta con espacio para desarrollar el item 3.2 (policultivo).

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO











(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socializaciòn sobre autorizaciòn de ingreso para desarrollar labores correspondientes al componente 3 restauraciòn. Fotografia 2 recorrido por el predio, que cuenta con cultivo de palma. Fotografia 3 cerramiento en madera y alambre púas 4 hilos. Fotografia 4 y 5 cultivo de palma.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD	
	VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA	INTERVENTOR
NOMBRE: carlos florez	NOMBRE: Naira A. Portillo Pallares
CEDULA: 12'635.665	CEDULA 1064796772
PROPIETARIO	PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Gladys Ordaz Arca	NOMBRE Andrea Vergel
CEDULA 36767322	CEDULA 1064114097

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 15 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Luis Alfonso Florian Pedroza identificado con cedula de ciudadanía No 77101787 de Chiriguaná, en mi calidad de Propietario del predio la esperanza ubicado en el municipio de Chiriguaná - Curumaní autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

Luis florian

C.C 77 101 787

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 43

FECHA DE VISITA:	15 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-8-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Luis Alfonso Florian Pedroza
CEDULA: 77017787
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: Chiriguaná - Curumani
DEPARTAMENTO: Cesar
TELEFONO: 3207192197

PROPIEDAD DEL PREDIO:

PROPIA: ✓
ARRENDO:
HERENCIA
POSESIÓN:
DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE:

VIVIENDA:
FINCA-PARCELA: ✓
LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		¿Habitan personas en condición de discapacidad? SI		
2. Alcantarillado		2. Ganadería		NO	✓	
3. Energía		3. Agricultura	✓			
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO: RURAL ✓ URBANO

ESTADO DEL PREDIO: SIN ESPECIFICAR OBRA GRIS TERMINADA

PENDIENTE TERRENO: ONDULADO ESCARPADO PLANO ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VÍA DE ACCESO: PAVIMENTO TIERRA GRANITO OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: la via de acceso a este predio se encuentra en muy malas condiciones, aguas represadas, lodo imposibilita ingresos

CERRAMIENTO: LADRILLO REJA METALICA MADERA OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cuenta con cerramiento en madera y alambre pias 4 hilos.

ANTEJARDÍN: CERAMICA CEMENTO TIERRA GRANITO OTRO CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO REPELLO ESTUCADO CERAMICA OTRO CUAL

PINTADO

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

PUERTAS: MADERA METALICA OTRA CUAL

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Broches elaborados en madera y alambre pias.

VENTANERIA: MADERA METALICA OTRA CUAL No DE VENTANAS

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

CONSECUTIVO:

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Se realiza visita al predio la Esperanza en donde se perciben siembras de yuca y plátano tanto en la margen del rio Anime como sobre el cause, tambien plantaciones de cacao rasa, de la margen derecha del rio aguas abajo. Se dialoga con el propetario sobre el tema de resarcimiento contemplando en el capitulo 3 Restauración el cual ofrece 100 arboles frutales de policultivo, pero el Señor Luis hace una objeción al respecto de los frutales dado que se inclina por plátanos, teniendo presente que estas tierras no son optimas para frutales.
Se le manifiesta que ya se pasó solicitud a interventoria y entidad contratante (Corpocesar) sobre el tema de propetarios que desean plátano por tema de terenos inundables. Quedo como respuesta y avalando, para algunos propetarios que manifiesten esas inquietudes.
Por ende se le garantiza al Señor Luis los 100 colinos de plátanos.
Con respecto a los plátanos que se encuentran sobre el cause se dará el resarcimiento antes mencionado.
Se le comenta que los plátanos quedaran cercados con postes plasticos y a su alrededor árboles maderables.
Al final se le comenta sobre el componente 2 excavaciones y obras civiles, dando la autorización de ingreso para llevar a cabo dichas actividades.

Se pudo observar Plantaciones de arboles frutales tales como: cacao, guayaba, naranja, pomelo, guanabana, coco, limón, canela, papaya.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografia 1


Fotografia 2


Fotografia 3


Fotografia 4


Fotografia 5


Fotografia 6

(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 levantamiento acta de vecindad y socializaciòn sobre autorizaciòn de ingreso para desarrollar labores correspondientes al capitulo 2 restauraciòn. Fotografia 2 siembra de platano y yuca en la margen derecha e izquierda del rio anime. Fotografia 3 plantaciones de platano y yuca. Fotografia 4 cause del rio anime. Fotografia 5 recorrido por el predio. Fotografia 6 cultivo de yuca sobre la margen izquierda del rio agua abajo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA
NOMBRE: Carlos florez
CEDULA: 12'635.665

INTERVENTOR
NOMBRE: Kaira Portillo Pallares
CEDULA 1064796772

PROPIETARIO
NOMBRE: Luis floriam
CEDULA: 77101787

PROFESIONAL SOCIAL
NOMBRE: Andrhea Vega C
CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumani departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 15 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, Jorge Eliecer Luqueta Gocuara identificado con cedula de ciudadanía No 77101121 de Chiriguanà, en mi calidad de Propietario del predio la Envidia ubicado en el municipio de Curumani, autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

Jorge Luqueta

C.C 77101121

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 44

FECHA DE VISITA:	15 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-6-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE: Jorge Eliecer Luqueta Gaviara
CEDULA: 77101121
DIRECCION DEL PREDIO:
CIUDAD: Curumani
DEPARTAMENTO: Cesar
TELEFONO: 3002851701

PROPIEDAD DEL PREDIO:

PROPIA: ✓
ARRENDO:
HERENCIA
POSESIÓN:
DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE:

VIVIENDA:
FINCA-PARCELA: ✓
LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad? SI		
2. Alcantarillado		2. Ganadería	✓	NO		
3. Energía	✓	3. Agricultura	✓			
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO — RURAL: ✓ — URBANO:

ESTADO DEL PREDIO — SIN ESPECIFICAR: ✓ — OBRA GRIS: — TERMINADA:

PENDIENTE TERRENO — ONDULADO: — ESCRPADO: — PLANO: ✓

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VÍA DE ACCESO: PAVIMENTO: — TIERRA: — GRANITO: — OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: la vía se encuentra en malas condiciones con mucho lodo, aguas represadas imposibilitan el ingreso.

CERRAMIENTO: LADRILLO: — REJA METALICA: — MADERA: ✓ — OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cercas elaboradas en madera con alambre Púas 4 y 5 hilos.

ANTEJARDÍN: CERAMICA: — CEMENTO: — TIERRA: — GRANITO: — OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO: — REPELLO: — ESTUCADO: — CERAMICA: — OTRO CUAL:
PINTADO:

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

PUERTAS: MADERA: — METALICA: — OTRA CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Broches elaborados en madera y alambre Púas 4 hilos.

VENTANERIA: MADERA: — METALICA: — OTRA CUAL: — No. DE VENTANAS:

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN
1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Para el día de hoy, se realiza visita al predio de la familia Vigueta en donde se percibieron siembras de: yuca, plátano, guineo, maíz, naranja, pomelos, mango, limón, guayaba, guanabana. Se encontraron pozos para consumo propio.

Durante el recorrido se pudo observar corrales de gallina, cerdos, ganado, luego se socializa sobre el componente 3 Restauración, en donde se contempla la siembra de 1100 arboles frutales para conformar un policultivo entre los frutales se encuentran: guayaba, guanabana, mango, cacao y níspero. Dicho cultivo va con su respectivo cerramiento con postes de madera plástico y alambre, a su alrededor arboles maderables. Al finalizar se menciona la importancia del desarrollo de actividades de excavaciones y obras civiles el cual hace parte del componente 2 (capítulo 2).

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD	
	VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No.

REGISTRO FOTOGRAFICO













(ESCRIBA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA FOTOGRAFIA)

Fotografia 1 refleja cultivo de yuca. Fotografia 2 demuestra cultivo de platano y guineo. Fotografia 3 cultivo de maiz. Fotografia 4 deja ver la cultivo de pomelo. Fotografia 5 refleja el cerramiento del predio, elaborado en madera y alambre puas 4 hilos. Fotografia 6 levantamiento de acta de vecindad y autorizaciòn de permiso para ingresar al predio a desarrollar labores referentes a reforestaciòn protectora, cerramiento perimetral en las margenes del rio y siembra de policultivos (100 frutales).

Powered by CamScanner

	CONSORCIO RÍO ANIME	
	ACTA DE VECINDAD VERSIÓN 1	CONSECUTIVO

NOTA: ANEXE REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO EN CD, Y SI ES NECESARIO VIDEO.

OBSERVACIÓN CUANDO NO SE PUEDA REALIZAR VISITA INTERNA AL INMUEBLE:

CONTRATISTA	**INTERVENTOR**
NOMBRE: Carlos Florez	NOMBRE: Naira A Portillo Pallares
CEDULA 12'635665	CEDULA 1064796772
PROPIETARIO	**PROFESIONAL SOCIAL**
NOMBRE: Jorge Izquierdo	NOMBRE: Andrhea N Vega C
CEDULA 79611121	CEDULA 1064114047

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME	**CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0181-0-2022.** **Implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de la erosión e inundación en la corriente superficial anime, en los municipios de Chiriguaná y Curumaní departamento del Cesar - fase II**
	TRABAJO SOCIAL **FORMATO DE PERMISO DE INGRESO**

Curumanì, Cesar

Fecha: 18 de octubre 2022

Señores

CONSORCIO RIO ANIME

NIT 901604748-1

Yo, John Jairo Ochoa Ubarnes. identificado con cedula de ciudadanía No 1065580869 de Valledupar., en mi calidad de Propietario del predio El Descanso ubicado en el municipio de Chiriguano., autorizo el ingreso al Consorcio Rio Anime, para desarrollar trabajos, intervenciones y obras relacionadas con el capítulo 3 RESTAURACIÒN, Ítem 3.2 REFORESTACIÒN AGROFORESTAL, bajo el cumplimiento del contrato No 19-6-0181-0-2022.

Sin otro particular,

John J. Ochoa U.

C.C 1065580869.

Powered by CamScanner

CONSORCIO RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD | VERSIÓN 1 | CONSECUTIVO

ACTA DE VECINDAD INICIAL No. 45

FECHA DE VISITA:	18 de octubre 2022
CONTRATO No.	19-6-0181-0-2022
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANÁ Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE II
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO ANIME
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
ELABORO:	ANDRHEA VEGA - PROFESIONAL SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PREDIO

NOMBRE:	John Jairo Ochoa Ubarne
CEDULA:	1065580869
DIRECCION DEL PREDIO:	
CIUDAD:	Chinguana
DEPARTAMENTO:	Cesar
TELEFONO:	312-8826851

PROPIEDAD DEL PREDIO: PROPIA: ✓ | ARRENDO: | HERENCIA | POSESIÓN: | DESOCUPADO:

TIPO DE INMUEBLE: VIVIENDA: | FINCA-PARCELA: ✓ | LOTE:

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		¿ Habiten personas en condición de discapacidad? SI		
2. Alcantarillado		2. Ganadería		NO		
3. Energía		3. Agricultura	✓			
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

TIPO DE PREDIO	RURAL	✓			URBANO		
ESTADO DEL PREDIO	SIN ESPECIFICAR		OBRA GRIS		TERMINADA		
PENDIENTE TERRENO	ONDULADO		ESCRPADO		PLANO	✓	

CARACTERISTICAS DEL PREDIO PARTE EXTERNA:

VÍA DE ACCESO: PAVIMENTO: | TIERRA: ✓ | GRANITO: | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO: la vía de acceso para llegar al predio se encuentra por tramos con lodo y aguas represadas

CERRAMIENTO: LADRILLO: | REJA METALICA: | MADERA: | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO CERRAMIENTO: Cuenta con cerramiento en madera y alambre púas 4 y 5 hilos.

ANTEJARDÍN: CERAMICA: | CEMENTO: | TIERRA: | GRANITO: | OTRO CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO ANTEJARDÍN:

MUROS: LADRILLO: | REPELLO: | ESTUCADO: | CERAMICA: | OTRO CUAL: | PINTADO:

DESCRIPCIÓN ESTADO DE MUROS:

PUERTAS: MADERA: | METALICA: | OTRA CUAL:

DESCRIPCIÓN ESTADO PUERTAS: Ingresos elaborados en madera y alambre 4 y 5 hilos, comunmente llamados Broches.

VENTANERIA: MADERA: | METALICA: | OTRA CUAL: | No. DE VENTANAS:

DESCRIPCIÓN ESTADO VENTANERIA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO
RÍO ANIME

ACTA DE VECINDAD
VERSIÓN 1

CONSECUTIVO

CULTIVOS EN AREA

DESCRIPCION: Para el dia de hoy, se realiza visita al predio en el val se evidencian diversos cultivos en area: tales como: yuca, plàtano, guineo manzano, mafufo, maiz, arbolos frutales como: mango, naranja, pomelo, limòn, guayaba, guanabana, tamarindo, tambièn se encontrò sembrado auyama.
Se raliza un recorrido por el Predio y se encontraron 2 enramadas elaboradas en madera y palma.....

luego se socializa sobre el componente 3 Restauraciòn, comprendiendo la siembra de 100 arboles frutales como policultivo, pero el propetario no se inclina por frutales, por ello pide que se le brinde un resarcimiento el plàtano; por tal motivo se garantiza la siembra de plàtano. teniendo en cuenta la solicitud remitida a Interventoria y al ente contratante quienes aprobaron dicha solicitud Para algunos propietarios debido al tipo de terrenos por ser inundables, los frutales se ahogan.
Al finalizar se les manifiesta sobre las labores de excavaciones y obras civiles.

Powered by CamScanner