



INSPCCIÓN ELEMENTOS DE EMERGENCIA








REGISTRO FOTOGRÁFICO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO














9. SEGUMIENTO CUMPLIMIENTO CLAUSULAS AMBIENTALES

De acuerdo con lo establecido en las cláusulas pactadas en el contrato colectivo laboral 346 de 2021 se contempla:

Según la Guía de Manejo Ambiental para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Urbana en el D.C. adoptada mediante Resoluciones 0991 de 2001 y 1138 de 2013 de la secretaria de Ambiente, durante la ejecución de la obra se debe contar con una Brigada de Orden, Aseo y limpieza (por frente de obra), los auxiliares BOAL deben cumplir entre otras, las siguientes funciones.

1. Mantener en todo momento, el orden, aseo y limpieza del frente de obra, campamento y sede de producción.

2. Responder por la protección de los sumideros y la protección del arbolado urbano.

3. Debe mantener la señalización completa, en perfecto estado y limpia.

4. Mantener en buen estado los cerramientos y reemplazarlos en caso de que se encuentre dañado o no sea visible.


5. Garantizar la permanencia y buen uso del Punto Ecológico, para realizar la separación adecuada de los residuos de acuerdo con su clasificación y código de colores de UAERMV.

6. Realizar Limpieza de Llantas de Vehículos o Maquinaria que es generado en frentes de obra y sede de producción con residuos de barro para mantener las vías de acceso limpias.


7. Mantener protegidos, señalizados y confinados los acopios temporales de escombros y materiales pétreos.
8. Realizar el mantenimiento de las zonas verdes e individuos arbóreos en la sede de producción.

Es así como en los recorridos de obra se verifica el cumplimiento de las actividades anteriormente descritas:

REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTALACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS	
CIV: 1002266 **ACTIVIDAD**: REHABILITACIÓN **DIRECCIÓN:** KR 6A CON CL 162 A Y CL 163 **BARRIO:** BOSQUE DE PINOS **LOCALIDAD:** USAQUEN	

CIV: 8006334 - 8006491 **ACTIVIDAD**: REHABILITACIÓN **DIRECCIÓN:** KR 78 G CON CL 37 S Y 38 S **BARRIO:** CIUDAD KENNEDY CENTRAL **LOCALIDAD:** KENNEDY	
CIV: 8008458 **ACTIVIDAD**: REHABILITACIÓN **DIRECCIÓN:** KR 22 S CON CL68 I Y KR 69 **BARRIO:** PROVIVIENDA CENTRAL **LOCALIDAD:** KENNEDY	
CIV: 8008777 **ACTIVIDAD**: REHABILITACIÓN **DIRECCIÓN:** CL 23 S CON KR 68 H Y KR 69 **BARRIO:** PROVIVIENDA ORIENTAL **LOCALIDAD:** KENNEDY	

CIV: 8005713 **ACTIVIDAD**: REHABILITACIÓN **DIRECCIÓN:** CL 35 C S CON KR 73 D Y KR 73 F **BARRIO:** CIUDAD KENNEDY ORIENTAL **LOCALIDAD:** KENNEDY	
CIV: 8006086 **ACTIVIDAD**: REHABILITACIÓN **DIRECCIÓN:** KR 81 H Y CL 46 S CL 47 B S **BARRIO:** GRAN BRITALIA I **LOCALIDAD:** KENNEDY	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROTECCIÓN DE SUMIDEROS	
CIV: 1005722 **ACTIVIDAD**: REHABILITACIÓN **DIRECCIÓN:** KR 21 CON AC 100 Y CL 101 **BARRIO:** SANTA BIBIANA **LOCALIDAD:** USAQUEN	

CIV: 8006334 - 8006491 **ACTIVIDAD**: REHABILITACIÓN **DIRECCIÓN:** KR 78 G CON CL 37 S Y 38 S **BARRIO:** CIUDAD KENNEDY CENTRAL **LOCALIDAD:** KENNEDY	
CIV: 8008777 **ACTIVIDAD**: REHABILITACIÓN **DIRECCIÓN:** CL 23 S CON KR 68 H Y KR 69 **BARRIO:** PROVIVIENDA ORIENTAL **LOCALIDAD:** KENNEDY	
CIV: 10010352 **ACTIVIDAD**: PARCHEO **DIRECCIÓN:** KR 70 D CON CL 66 Y CL 66 B **BARRIO:** SAN JOAQUIN **LOCALIDAD:** ENGATIVA	

CIV: 8005713 **ACTIVIDAD**: REHABILITACIÓN **DIRECCIÓN:** CL 35 C S CON KR 73 D Y KR 73 F **BARRIO:** CIUDAD KENNEDY ORIENTAL **LOCALIDAD:** KENNEDY	
REGISTRO FOTOGRÁFICO CERRAMIENTO FRENTES DE OBRA	
CIV: 8006086 **ACTIVIDAD**: REHABILITACIÓN **DIRECCIÓN:** KR 81 H Y CL 46 S CL 47 B S **BARRIO:** GRAN BRITALIA I **LOCALIDAD:** KENNEDY	
CIV: 9001263 **ACTIVIDAD**: REHABILITACIÓN **DIRECCIÓN:** CL 18 C BIS KR 112 A S.E **BARRIO:** VILLA CARMENZA **LOCALIDAD:** FONTIBON	

CIV: 19001531 **ACTIVIDAD**: CAMBIO DE CARPETA **DIRECCIÓN:** CL 63 S KR 73 D Y KR 73 F **BARRIO:** PERDOMO ALTO **LOCALIDAD:** CIUDAD BOLIVAR	
CIV: 6000131 **ACTIVIDAD**: PARCHEO **DIRECCIÓN:** KR 52 C CON DG 47 A S Y DG 48 S **BARRIO:** VENECIA **LOCALIDAD:** TUNJUELITO	
CIV: 12001949 **ACTIVIDAD**: MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P **DIRECCIÓN:** CL 75 CON KR 22 BIS Y KR 23 **BARRIO:** BARRIOS UNIDOS **LOCALIDAD:** SAN FELIPE	

CIV: 1001649 **ACTIVIDAD**: CAMBIO DE LOSAS **DIRECCIÓN:** KR 17 CON CL 163 A Y CL 164 **BARRIO:** LAS ORQUIDEAS **LOCALIDAD:** USAQUEN	

10. CONCLUSIONES

- Durante las visitas adelantadas en el mes de enero de 2023 se identificó el uso adecuado tanto de dotación como de EPP por parte del personal de obra durante el desarrollo de sus actividades.

- En la revisión documental se evidencia la gestión SST adelantada por los profesionales de Sintrauniobras para el mes de enero de 2023, dando cumplimiento a la implementación del SG-SST.

- Durante el mes de enero de 2023 Sintrauniobras reporta 6 accidentes de los cuales 4 son leves y 2 graves.

- En cuento al cumplimiento de las cláusulas ambientales, durante los recorridos se identificó que se realizó la instalación de material de protección a sumideros, así como y la adecuada disposición de cerramientos y señalización de frentes de trabajo.

- Se identificó que los puntos ecológicos cuentan con la instalación de las bolsas de colores para una adecuada recolección y separación de los residuos sólidos.

- De forma general se evidencia que para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2023, Sintrauniobras dio cumplimiento al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la implementación de su SG-SST.

Cordialmente,



Elaboro: Ing. Alexandra Gonzalez
Contratista Subdirección Técnica de Producción e Intervención

ANEXO N° 1
ACTA DE RECORRIDO ENERO 2023

	ACTA DE REUNIÓN	
	CÓDIGO: GDOC-FM-016	VERSIÓN: 5
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021	

TEMA: Recorrido de Obra.

LUGAR: Frentes de Obra | FECHA: 26/01/2023 | HORA: 8:__ HASTA: 1:00

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 9001127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co.


Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I).

CONTROL DE ASISTENCIA

Nº	NOMBRE	Género M	Género F	Género I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Jaime Andres Betancur	X			Sintrauniobras	Coordinadorsiso	Sintrauniobrassiso@gmail.com	3144896941	
2	Jhenny A. Jaramillo		X		Sintrauniobras	Sop. zonal	—	3204108039	Jhenny J.
3	Elkin Hernan Diaz B.	X			Sintrauniobras	Tecnologo SST	—	3202887570	
4	Edward St.								
5	Alexandra Gonzalez		X		UMV-STPL	Contratista	—	—	
6	Ana Marcela V		X		Sintrauni	Jefe RR-HH	—	3143435851	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

Escaneado con CamScanner



DESARROLLO Y CONCLUSIONES

Se adelanta recorrido de obra programado, lo anterior con el fin de verificar en campo, el cumplimiento a los componentes SST.

En los frentes de obra visitados se evidencio al personal de obra con su respectiva dotación y los EPP necesarios para el desarrollo de sus actividades, Se evidenciaron condiciones adecuadas de orden y aseo.
En cuanto a los elementos para atención de emergencias, Se detecto que en los frentes de obra no se cuenta con extintores, lo anterior debido a que se encuentran vencidos. La UTW informa que ya se esta adelantando el proceso para recarga de extintores.
Se evidencian mejoras en la presentación del servicio de baños.
De forma general se evidencia cumplimento de los componentes SST en frentes de Obra.

Escaneado con CamScanner

COMPROMISOS			
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Recarga de Extintores	UTTV	febrero /2023
2			
3			

Escaneado con CamScanner

ANEXO N° 2
INSPECCIONES DE EPP ENERO 2023

RAMIRO.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 12-01-23 EJE tr 93 LOCALIDAD: Fontibon BARRIO El Tintal CIV 9002799 PK: 4822 16

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	RAMIRO CHIMBI	Inspector	Se evidencia que los colaboradores		
2	Carlos Borja	Oficial	Van adecuadamente los EPP's y	ion con	
3	Luis Sanchez	Oficial.	Actuados para realizar la actividad.		
4	Cruz Delina Silva	Aux Trab.			
5	Jhony Daza	Aux Trab			
6	Juan Cruz	Ayudant			
7	Carlos Cruz.	Ayudant			
8	Gustavo Chaves.	Ayudant.			
9	Calixto Reyes	Ayudant			
10	Jhon Rodriguez	Ayudant			

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Luis Vargas Plata

CARGO: Rh. 007

FIRMA:

Powered by CamScanner

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009	VERSIÓN: 4
FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022	

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 12-01-2022 EJE tr 961 LOCALIDAD: Fontibón BARRIO: Villemar. CIV: 9002474Y PK: 9024670.

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCION DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Marco Amaya	Inspector	Se evidencia que no cuenta con los EPPs	Uso de los EPPs	
2	Gustavo Paez	Oficial.	Se evidencia que no cuenta con los elementos para realizar la		
3	Martha Gonzalez	Auxiliar	Actividad y no cuenta con los elementos de		
4	Diana Bazo	Auxiliar	Actividad en la		
5	José Correa.	Ayudante			
6	José Martinez	Ayudante			
7	Stefany Jiménez.	Ayudante			
8	Fernando Rodriguez	Ayudante			
9	Jhon Jairo Restrepo	Ayudante			
10	Gustavo Ochoa	Ayudante			

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Luis Varela

CARGO: Rej. 227

FIRMA:

Powered by CamScanner

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN	✓	EMERGENCIA		OTROS	Cambio Logos.

FECHA: 4-01-2023 EJE: KR 77 LOCALIDAD: USAQUEN BARRIO: Las Orquideas. CIV: 1001699 PK: 138296

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Luis Barreto.	Inspector	EPP Completos	Ninguno.	
2	Nolberto E. Gil	Oficial	EPP Completos.	Ninguno.	
3	Jose Bernardo Rodriguez.	Oficial	EPP Completos.	Ninguno.	
4	Olga Lucia Ladino.	Auxiliar de Tráfico.	EPP Completos.	Ninguno.	
5	Luz Fany Bustos.	Auxiliar de Tráfico.	EPP Completos.	Ninguno.	
6	Silveranio Carrillo.	Ayudante.	EPP Completos.	Ninguno.	
7	Jesus Alfredo Fernandez	Ayudante.	EPP Completos.	Ninguno.	
8	Gabriel Rodriguez	Ayudante.	EPP Completos.	Ninguno.	
9	Jhon Jose Ramirez	Ayudante.	EPP Completos.	Ninguna.	
10	Wilson Tabares G.	Ayudante.	EPP Completos.	Ninguno.	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que estos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Camilo Guerrero Cortés

CARGO: Residente SST

FIRMA:

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: Enero. 11. 23 | EJE | LOCALIDAD: Usaquén | BARRIO Barrancas Norte | CIV 1002599 | PK: 474188

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Eliel Quiñones	Inspector	Se evidencia deterioro de EPP-tapabocas	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
2	Fernando García	Oficial	se evidencia deterioro de EPP tapabocas	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
3	Laura Casallas	Auxiliar de tráfico	Se evidencia deterioro de Tapabocas	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
4	Monica Vargas	Auxiliar de tráfico	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
5	Luis Quintero	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
6	Nelson Puerto	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
7	Carlos figueroa	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
8	Cristian Diaz	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
9	Edwin Martinez	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
10	Napoleon Suarez	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposición de EPP deteriorados	

Angelica Avril Tecnologa SST

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

Continuar con reposición periódica de EPP a personal de sintraunidades

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Ruth Magda Rodriguez Bustos

CARGO: Contratista SST-GASA

FIRMA:

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: Enero.11.23 | EJE AK7 | LOCALIDAD: Usaquén | BARRIO Barrancas | CIV 1003170 | PK: 502890

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Jose Cortes	Inspector	se evidencia deterioro de Guantes y tapabocas	se realiza reposicion de EPP deteriorados	
2	David Hernández	Oficial	Se evidnca deterioro de guantes y tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
3	Wz Mery Olaya	Auxiliar tráfico	se evidnca deterioro de tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
4	Sandra Milena Cus	Auxiliar tráfico	se evidnca deterioro de tapabocas	se realiza reposicion de EPP deteriorados	
5	Marlon Vargas	Ayudante	se evidnca deterioro de tapabocas	se realizo reposicion de EPP deteriorados	
6	Robinson Vargas	Ayudante	Se evidnca deterioro de tapabocas y guantes	se realizo reposicion de EPP deteriorados	
7	Joaquin Lara	Ayudante	se evidnca deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposicion de EPP deteriorados	
8	José Manuel León	Ayudante	se evidnca deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposicion de EPP deteriorados	
9	Elias Tique Loaiza	Ayudante	se evidnca deterioro de tapabocas y guantes	se realizo reposicion de EPP deteriorados	
10					

Angélica April SST Tecnóloga

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

Continuar con la reposición periódica de EPP a personal de Sitranmobs

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Ruth Magda Rodriguez Bustos

CARGO: Contratista SST-GAEA

FIRMA: RMagdaRBSST

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: Enero 11. 23 | EJE AK7 | LOCALIDAD: Usaquen | BARRIO Horizontes Norte | CIV 1006988 | PK: 91020480

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Cristian Diaz	Inspector	Se evidencia deterioro de tapabocas	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
2	Jairo Calderon	Oficial	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposicion de EPP deteriorados	
3	Floralba Ramirez	Auxiliar de tráfico	Se evidencia deterioro de tapabocas	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
4	Laura V. Sandoval	Auxiliar de tráfico	Se evidencia deterioro de tapabocas	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
5	Gabriel Cruz	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
6	José Lopez	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposicion de EPP deteriorados	
7	Rodrigo Morea	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposicion de EPP deteriorados	
8	José Cashlb	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposicion de EPP deteriorados	
9	Bernardo Castellanos	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
10	Victor Garzon	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposición de EPP deteriorados	

Angelica Alvarez Tecnologa SST

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

Continuar con reposición de EPP de manera periódica a personal Sintraviabras

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Ruth Magda Rodriguez Bustos

CARGO: Contratista SST – GASA

FIRMA: RMagdaRBR

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: Enero.11.23 | EJE Kr 4B | LOCALIDAD: Chapinero | BARRIO El Refugio | CIV 2000676 | PK: 141730

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Yeler Sanchez	Inspector	se evidencia deterioro de tapabocas	realizar reposición de EPP deteriorados	
2	Michatel Urrego	Oficial	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
3	Omaira Aguilera	Auxiliar tráfico	se evidencia deterioro de tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
4	Olga Meléndez	Auxiliar tráfico	se evidencia deterioro de tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
5	Joaquin Muñoz	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	Angelica Abril Tecnologa SST
6	Vicente Barragán	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
7	Omar Mazabel	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
8	Gerardo Arias	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
9	Francisco Cuesta	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
10	Carlos Macro	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

Continuar con la reposición periódica de EPP a personal de Sintraunobras

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Ruth Magda Rodriguez Bustos

CARGO: Contratista SST- GASA

FIRMA: RMagdaRBX

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: Enero.11.23 EJE AK 7 LOCALIDAD: Chapinero BARRIO María Cristina CIV 200391 PK 524770

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	David Duran	Inspector	se evidencia deterioro de tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
2	Camilo Lopera	Oficial	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se evidencia reposición de EPP deteriorados	
3	Leidy Ardila	Auxiliar tráfico	se evidencia deterioro de tabacas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
4	Noralba Gonzalez	Auxiliar de tráfico	se evidencia deterioro de tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
5	Francisco Barragan	Ayudante	se evidencia deterioro de guantes y tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	Angelica Abril Tecnologa SST
6	Victor Rodriguez	Ayudante	se evidencia deterioro de guantes y tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
7	Juan Carargo	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
8	Miguel Guerrero	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
9	Kevin Rico	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
10					

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

Continuar con reposición de EPP a personal de sintraunidades

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Ruth Magda Rodriguez Bustos

CARGO: Contratista SST-GASA

FIRMA:

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009	VERSIÓN: 4
FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022	

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: Frebo. 16 2023 EJE: LOCALIDAD: Chapinero BARRIO Pardo Rubio CIV 2001761 PX: 141764

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Jader Lopez	Oficial	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
2	Dora Rodriguez	Auxiliar tráfico	Se evidnca deterioro de tapabocas	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
3	Marcela Munevar	Auxiliar tráfico	se evidnca deterioro de tapabocas y PA	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
4	José Rojas	Ayudante	se evidnca deterioro de guantes y tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	Angelica Abril Tecnologa SST
5	Fermon Acosta	Ayudante	se evidencia deterioro de guantes y tapabocas	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
6	Carlos Nivia	Ayudante	se evidnca deterioro de guantes y tapabocas	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
7	Adolfo Cadena	Ayudante	se evidnca deterioro de guantes y tapabocas	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
8	Alvaro Espitia	Ayudante	se evidnca deterioro de guantes y tapabocas	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
9	Jesus Quintero	Ayudante	se evidnca deterioro de guantes y tapabocas	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
10					

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

Continuar con reposición de EPP a personal de Sintraunobras

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Ruth Magda Rodriguez Bustos

CARGO: Contratista SST- GASP

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

VERSIÓN: 4

MANTENIMIENTO [ ] REHABILITACIÓN [ ] EMERGENCIA [ ] OTROS [X] Fresado Estabilizado

FECHA: 5/Enero/2023 EJE Kr 17e CL 21 CL 23S LOCALIDAD: San Cristobal BARRIO El Triangulo CIV 1008567 PK: 17017453

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Leidy Talero	INS	Ninguno	NA	
2	Jose Hernandez	OF	Ninguno	NA	
3	Lady Velandia	AT	Ninguno	NA	
4	Mireya Lopez	AT	Ninguno	NA	
5	Edwin Prieto	Ay	Ninguno	NA	
6	Armando Quiroga	Ay	Ninguno	NA	
7	Mario Velandia	Ay	Ninguno	NA	
8	Alvaro Cruz	Ay	Ninguno	NA	
9	Andres Pinilla	Ay	Ninguno	NA	
10	Santiago Sandoval	Ay	Ninguno	NA	

Laura Isabel Báez Castrillón Residente SST GASA

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRE: Laura Isabel Báez Castrillón

CARGO: Residente SST

FIRMA: Laura Báez

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	
	X						

FECHA: Enero. 1123 | EJE: Kr 86C | LOCALIDAD: Bosa | BARRIO: San Pedro | CIV: 7003438 | PK: 358908

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Sergio Rivera	Inspector	se evidencia deterioro de tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
2	Edicson Duña	Oficial	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
3	Diana Patiño	Auxiliar tráfico	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
4	Inés Aguilera	Auxiliar tráfico	se evidencia deterioro de tapabocas	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
5	Alexander Perez	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposición de EPP deteriorados	Angelica Abril Tecnologa SST
6	Franklin Vargez	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
7	Eduardo Pinares	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
8	Jose G Tique	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
9	Carlos Romero	Ayudante	Se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
10	Oscar Garcia	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	Se realiza reposición de EPP deteriorados	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

Continuar con reposición de EPP a personal de sintraunidas

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE:	Ruth Magda Rodriguez Bustos	FIRMA:
CARGO:	Contratista SST GASA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

USU # 20.

MANTENIMIENTO | REHABILITACIÓN [X] | EMERGENCIA | OTROS

FECHA: 12/1/2023 | UNE KR 81 H. | LOCALIDAD: Kennedy. | BARRIO Gran Britalia | CIN 8006086 | PK: 153751.

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Brayan Mendoza	Inspector	N.A.	Ninguna.	
2	Sandra Cuependo.	Auxiliar T.	11	11	
3	Maria Borray	Auxiliar T.	11	11	
4	Jhon Baron.	Oficial	N.A.	Ninguna.	
5	Ricardo Muñoz.	Ayudante	11	11	
6	Ivan Cruz.	Ayudante.	11	11	
7	Alex Barrera.	Ayudante	N.A.	Ninguna.	
8	Jose Omar Diaz	Ayudante.	11	11	
9	Rafael Torres.	Ayudante	11	11	
10	Alexander Cardoso	Ayudante.	11	11	

Rubén Darío Rodríguez Pinzón. Coordinador Residente SST de CASA.

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP: No se generan compromisos para cambio, puesto que no se observan Hallazgos de NO USO y/o Deterioro.

OBSERVACIONES: Continuar por parte de sintrauniobras con la entrega periodica y cambio de EPPS. No se generan observaciones negativas.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que datos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Rubén Darío Rodríguez Pinzón.

CARGO: Residente SST de CASA.

FIRMA: Rubén Rodríguez.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN	X	EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: Feb.11.23 | DE: Kr 81H | LOCALIDAD: Kennedy | BARRIO: Gran Britalia | CIV: 8006086 | PK: 153751

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Jeferson Parra	Inspector	se evidencia deterioro de tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
2	Juan Moya	Oficial	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
3	Monica Gerrán	auxiliar de tráfico	se evidencia deterioro de tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
4	Miryam Villamil	Auxiliar de tráfico	se evidencia deterioro de tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
5	Gerran Rojas	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	Angelica Avril Teorabaga OST
6	Gustavo Muñoz	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
7	Jhon Neira	Ayudante	se evidencia deterioro de guantes, tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
8	Gustavo Paraga	Ayudante	se evidencia deterioro de guantes y tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
9	Indaleco Vargas	Ayudante	se evidencia deterioro deterioro de tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
10	Daniel Prieto Mendez	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

Continuar con reposición de EPP a personal de Sintramobras

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Ruth Magda Rodriguez Bustos

CARGO: Contratista SST-GASA

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 04/01/23 EJE Calle 75 LOCALIDAD: Barrios Unidos BARRIO San Felipe CIV 12001949 PK: 64748

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Cesar Guacaneme	insp. dau	Sin Hallazgos	Ningno	
2	Cristian Reina	oficial	Sin Hallazgos	Ningno	
3	Luis Perez	Oficial	Sin Hallazgos	Ningno	
4	Deily Rodriguez	Aux Tráfico	Sin Hallazgos	Ningno	
5	Elder Liberato	Aux Tráfico	Sin Hallazgos	Ningno	
6	Luis Pardo	Ayudante	Sin Hallazgos	Ningno	
7	Luis Lopez	Ayudante	Sin Hallazgos	Ningno	
8	Celos Suarez	Ayudante	Sin Hallazgos	Ningno	
9	Julio Guevara	Ayudante	Sin Hallazgos	Ningno	
10	Jesus Castañeda	Ayudante	Sin Hallazgos	Ningno	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

Verificar estado/uso de EPP/ Dotación

OBSERVACIONES:

Ningno

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sergio Raul Jaramillo

CARGO: Prof SST - UMV

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 07/01/23 EJE calle 75 LOCALIDAD: Barrios Unidos BARRIO San Felipe CIV 12002020 PK: 64743

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Jose Vera	Insp. obra	Sin Hallazgos	Ninguno	
2	Martha Castañeda	Auxiliar	Sin Hallazgos	Ninguno	
3	Moller Villamarín	Oficial	Sin Hallazgos	Ninguno	
4	Yecid Rojas	Ayudante	Sin Hallazgos	Ninguno	
5	Manuel Brito	Ayudante	Sin Hallazgos	Ninguno	
6	Eusebio Gutierrez	Ayudante	Sin Hallazgos	Ninguno	
7	Juan C. Oviedo	Ayudante	Sin Hallazgos	Ninguno	
8	Victor Roa	Ayudante	Sin Hallazgos	Ninguno	
9					
10					

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:
Verificar estado/ uso de epp/ dotación

OBSERVACIONES:
Ninguno

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sergio Diaz Jaramillo
CARGO: Prof SST - UMV
FIRMA:

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 16/Ene/2023 JUE | LOCALIDAD: Kr 3 Cl 11 Cl 12 | BARRIO: Egipto | CIV: 11000195 | PK: 189630

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Marco Amaya	INS	Ninguno	N'A	
2	Gustavo Páez	OF	Ninguno	N'A	
3	Martha Gonzalez	AT	Ninguno	N'A	Laura Isabel Báez Castrillón
4	Diana Garzón	AT	Ninguno	N'A	
5	Jose Correa	Ay	Ninguno	N'A	
6	Jose Martinez	Ay	Ninguno	N'A	
7	Jaul Sanabria	Ay	Ninguno	N'A	
8	Bernardo Rodriguez	Ay	Ninguno	N'A	
9	Wilmer Quevedo	Ay	Ninguno	N'A	
10	Gustavo Duarte	Ay	Ninguno	N'A	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE:	Laura Isabel Báez Castrillón	FIRMA:	Laura Báez
CARGO:	Residente SST		

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: Enero 1 23 | EJE Kr 5E | LOCALIDAD: La Candelaria | BARRIO Egipto | CIV 17000208 | PK: 5 1 64 59

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Mauricio Hernández	Inspector	Se evidnca deterioro de topbocos	Se realiza reposición de EPP deteriorados	
2	Camilo Ochoa	Oficial	Se evidencia deterioro de topbocos y guantes	se realiza deposición de EPP deteriorados	
3	Esperanza Gazon	Auxiliar tráfico	Se avidencia deterioro de topabocos y guantes	Se realizo reposición de EPP deteriorado	
4	Maria Sánchez	Auxiliar tráfico	Se evidencia deterioro de topbocos y guantes	Se realizo reposición de EPP deteriorado	
5	Gilberth Lobo	Ayudnte	Se avidnca deterioro de guantes y topbocos	Se realizo reposición de EPP deteriorado	
6	Victor Ortiz	Ayudnte	Se avidnca deterioro de guantes y topbocos	Se realizo reposición de EPP deteriorado	
7	José Mendoza	Ayudnte	Se evidncia deterioro de guantes y topbocos	Se realizo reposición de EPP deteriorado	
8	José Martnez	Ayudnte	Se evidnca deterioro de guantes y topbocos	Se realizo reposición de EPP deteriorado	
9	Steven Lanchoos	Ayudnte	Se evidnca deterioro de guantes y topbocos	Se realizo reposicion de EPP deteriorado	
10					

Angelica Abril
Tecnologa SST

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

Continuar con la reposición periódica de EPP deteriorados

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Ruth Magda Rodriguez Bustos

CARGO: Contratista SST - GASA

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: Ene0.1623 EJE Kr5E LOCALIDAD: La Candelaria BARRIO Egipto CIV 170000235 PK: 516453

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Katty A. Forfan	Inspector	se evidencia tapabocas deteriorado	se realiza reposición de EPP deteriorados	
2	Brandon Zarora	Oficial	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
3	Doris Vasquez	Auxiliar de tráfico	se evidencia deterioro de tapabocas y	se realiza reposición de EPP deteriorados	
4	Gloria Fernandez	Auxiliar de tráfico	se evidencia deterioro de tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
5	Omar Delgado	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	Angelica Abril Tecnologa SST
6	Emerson Carvajal	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
7	Jonathan Gonzales	Ayudante	se evidencia deterioro de tapabocas y guantes	se realiza reposición de EPP deteriorados	
8	Juan David Sogamoso	Ayudante	se evidencia deterioro de guantes y tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
9	Jorge Rodriguez	Ayudante	se evidencia deterioro de guantes y tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	
10	Julian Buitrago	Ayudante	se evidencia deterioro de guantes y tapabocas	se realiza reposición de EPP deteriorados	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

Continuar con reposición de EPP a personal de Sintraunobras

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Ruth Magda Rodriguez Bustos

CARGO: Contratista SST-GASA

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

Ud # 030. Frisado Estabilizando.

MANTENIMIENTO | X | REHABILITACIÓN | | EMERGENCIA | | OTROS

FECHA: 16/11/2023 EJE CL 48 Sur. LOCALIDAD: Usaquén Uribe. BARRIO Marruecos. CIV 1800783 PK: 420844

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Luis E. Perez.	Oficial.	N. A.	Ninguna.	Rubén Darío Rodríguez Piazón. Residente SST de CASA.
2	Zelden Sanchez.	Auxiliar T.	11	11	
3	Luis Gerardo Pardo	Ayudante.	11	11	
4	Julio Cesar Guevara	Ayudante.	N. A.	Ninguna.	
5	Luis H. Lopez.	Ayudante.	11	11	
6	Miguel Suarez.	Ayudante.	11	11	
7	Johana Rodriguez	Auxiliar T.	N. A.	Ninguna.	
8	Cesar Guacaneme.	Inspector.	11	11	
9	Cristian Linares.	Oficial.	11	11	
10	—	—	11	11	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP: No se generan compromisos para cambio, puesto que no se observan Hallazgos de NO uso y/o deterioro.

OBSERVACIONES: Continuar por parte de sintrauniobras con la entrega periodica y cambio de EPPs. NO se generan observaciones negativas.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que estos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Rubén Darío Rodríguez Piazón.

CARGO: Residente SST de CASA.

FIRMA: Rubén Rodríguez.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

UEHCAN. camión carpeta.

MANTENIMIENTO | X | REHABILITACIÓN | | EMERGENCIA | | OTROS

FECHA: 27/1/2023 | EJE CL65 sur. | LOCALIDAD: Ciudad Bolivar. | BARRIO Madelena. | CIV 19001305 | PK: 443022.

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Oliva santos.	Auxiliar T.	N.A.	Ninguna.	
2	margot machaca	Auxiliar T.	11	11	
3	Fernei Gonzalez.	Ayudante.	11	11	
4	Hernan Gacha.	Ayudante.	N.A.	Ninguna.	
5	yeison figueroa.	Ayudante.	11	11	
6	Belisario prieto.	Ayudante.	11	11	
7	Edgar Rodriguez.	Ayudante.	N.A.	Ninguna.	
8	Edgar serabia.	Ayudante.	11	11	
9	Alexander ovalle.	Oficial	11	11	
10	Fabio Tolero.	Inspector.	11	11	

Rubén Darío Rodríguez Pinzón. Residente SST de CASA.

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP: No se generan compromisos para cambio, puesto que no se observan Hallazgos de NO uso y/o deterioro.

OBSERVACIONES: continuar por parte de sintraunobras con la entrega periodica y cambio de EPPS. NO se generan observaciones negativas.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que estos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Rubén Darío Rodríguez Pinzón.

CARGO: Residente SST de CASA.

FIRMA: Rubén Rodríguez.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

UE # 04C. Cambio de cosas.

MANTENIMIENTO | REHABILITACIÓN | EMERGENCIA | OTROS

FECHA: 19/11/2023 EJE KR 20A. LOCALIDAD: Ciudad Bolívar BARRIO Las Acacias. CIV 1000296. PK:

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Carlos Avila.	Inspector	N. A.	Ninguna.	
2	Solon Sierra.	Oficial	"	"	
3	Jose Cordillo.	Oficial	"	"	
4	Patricia Rios	Auxiliar T.	N. A.	Ninguna.	
5	Yaneth Suarez.	Auxiliar T.	"	"	
6	Carlos Valero.	Ayudante.	"	"	
7	Jaime Cruz.	Ayudante.	N. A.	Ninguna.	
8	Victor Meneses.	Ayudante.	"	"	
9	Hector Sanchez	Ayudante	"	"	
10	—	—	"	"	

Rubén Darío Rodríguez Pinzón. Residente SST de CASA.

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP: NO se generan compromisos para cambio, puesto que no se observan Hallazgos de NO uso y/o deterioro.

OBSERVACIONES: Continuar por parte de sintraunobras con la entrega periodica y cambio de EPP's. NO se generan observaciones negativas.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Rubén Darío Rodríguez Pinzón.

CARGO: Residente SST de CASA.

FIRMA: Rubén Rodríguez.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO: GTHU-S-FM-009

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

VERSIÓN: 4

MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN	X	EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 3/Enero/2023 EJE Kr20a Cl61Bs Cl62 LOCALIDAD: Ciudad Bolivar BARRIO Las Acacias CIV 19006296 PK: 452485

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Carlos Avila	INS	Ninguno	NA	
2	Solon Sierra	OF	Ninguno	NA	
3	Jose Gordillo	OF	Ninguno	NA	
4	Patricia Rios	AT	Ninguno	NA	
5	Yaneth Suarez	AT	Ninguno	NA	
6	Carlos Valgro	Ay	Ninguno	NA	
7	Jaime Cruz	Ay	Ninguno	NA	
8	Victor Meneses	Ay	Ninguno	NA	
9	Oscar Quimbaya	Ay	Ninguno	NA	
10	Hector Sanchez	Ay	Ninguno	NA	

Laura Isabel Baez Castrillon SST GASA Residente

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:
En caso de presentar novedad se realiza reporte al coordinador SST de GASA

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRE:	Laura Isabel Baez Castrillón	FIRMA:	Laura Baez
CARGO:	Residente SST		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 13/ENERO/23 EJE J.E. LOCALIDAD: SUMAPAZ BARRIO Chamizal CIV 20076201 PK: 91027699

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Jomer Alvarado	Inspector	EPP en buen estado	NINGUNA	
2	Wendy Tomes	Aux. tráfico	EPP en buen estado	NINGUNA	
3	Maria Ortiz	Aux. tráfico	EPP en buen estado	NINGUNA	
4	Onolasco Delgado	Oficial	EPP en buen estado	NINGUNA	
5	Oswaldo Tomes	Ayudante	EPP en buen estado	NINGUNA	
6	Samuel Delgado	Ayudante	EPP en buen estado	NINGUNA	
7	Sergio Tomes	Ayudante	EPP en buen estado	NINGUNA	
8	Hugoberto Delgado	Ayudante	EPP en buen estado	NINGUNA	
9	Feliciano Ospina	Ayudante	EPP en buen estado	NINGUNA	
10	Hipolito Simone	Ayudante	EPP en buen estado.	NINGUNA	

Narcicio Alfonso Monroy.

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP

NINGUNO.

OBSERVACIONES: Todos (as) trabajadores cuentan con (su elementos) de protección necesarios y se encuentran en buen estado. Estos son cambiados cada (6) semanas por SST de manera periódica según necesidad (RU 001)

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT. 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial que estos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE Narcicio ALFONSO MONROY.

CARGO Residente SST.

FIRMA Narcicio Alfonso M.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
MOVILIDAD

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 13/ ENERO | EJE S-E | LOCALIDAD: SUMAPAZ | BARRIO: CHORRERA | CIV: 20076201 | PK: 91027099

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCION DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Carlos Adolfo Ayala	Operario	EPP en buen estado	Ninguna	
2	Victor Manuel Tarca.	Operario	EPP en buen estado	Ninguna	
3	Raimundo Cabrera.	Operario	EPP en buen estado	Ninguna	
4	Jaime Zamora Muñoz.	Operario	EPP en buen estado	Ninguna	
5	Luis Alberto Polido	Operario.	EPP en buen estado	Ninguna	
6	Jose Ignacio Giral.	Conductor	EPP en buen estado	Ninguna	Nohora Alfonso M.
7					
8					
9					
10					

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP

Ninguna.

OBSERVACIONES: Todos los operarios de Mantenimiento y Retiro cuentan con los elementos de protección necesarios para la Actividad. Estos son cambiados todos los semanas por los Supervisores segun necesario.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127082-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial que estos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRE: Nohora Alfonso Monroy	FIRMA: Nohora Alfonso Monroy.
CARGO: Residente SST	

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	
	X						

FECHA: 13/Enero/23 | EJE S.E | LOCALIDAD: Jumapaz | BARRIO Chorreras | CIV 20076201 | PK: 9102799.

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Nelson Gil	Inspector.	EPP en buen estado	NINGUNA	
2	Adriana Romero	Aux. Trafico	EPP en buen estado	NINGUNO	
3	Holga Garcia.	Aux. Trafico	EPP en buen estado	NINGUNO	
4	Elmer Combita	Oficial	EPP en buen estado	NINGUNO	
5	Oscar Beltran	Ayudante	EPP en buen estado	NINGUNO	
6	Wilson Mora	Ayudante	EPP en buen estado	NINGUNO	
7	Edilberto Acevedo	Ayudante	EPP en buen estado	NINGUNO	
8	Pedro Palacios.	Ayudante	EPP en buen estado	NINGUNO	
9	Angel Mora.	Ayudante.	EPP en buen estado.	NINGUNO.	
10					

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

NINGUNO.

OBSERVACIONES: Todos los trabajadores cuentan con todos los elementos de protección necesarios y se encuentran en buen estado. Estos son cambiados todos las semanas por SST de sintraunion bajo necesidad. (RJ002).

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que estos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRE: Naraca Alfonso Monroy

CARGO: Residente SST

FIRMA: Naraca Alfonso M.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

VERSIÓN: 4

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 5/enero/2023 EJE CL 48 B TV 5P LOCALIDAD: Rafael Uribe BARRIO Marruecos CIV 180007831 PK: 420844

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Fabio Andres Talero	INS	Ninguno	NA	
2	Alexander Ovalle	OF	Ninguno	NA	
3	Edgar Sanabria	Ay	Ninguno	NA	
4	Edgar Rodriguez	Ay	Ninguno	NA	
5	Belisario Prieto	Ay	Ninguno	NA	
6	Yeison Figueroa	Ay	Ninguno	NA	
7	Heinan Gacha	Ay	Ninguno	NA	
8	Fernel Gonzalez	Ay	Ninguno	NA	
9	Margot Maheche	AT	Ninguno	NA	
10	Olga Santos	AT	Ninguno	NA	

Laura Isabel Báez Castrillón
Residente SST
GASA

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Laura Isabel Báez Castrillón

CARGO: Residente SST

FIRMA: Laura Báez

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-Ft-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 19-01-23 EJE Ak 7 LOCALIDAD: Usaquén BARRIO La ata CIV 1001872 PK: 507640

	NOMBRE TRABAJADOR		HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Edwin Ethel Quiñonez	Inspector	Ninguno	No aplica	
2	Fernando García	OFical	Ninguno	No aplica	
3	Dayan corallos	A. tráFico	Ninguno	No aplica	
4	Monica vargas	A. tráFico	Ninguno	No aplica	
5	Luis Quintero	Ayudante	Ninguno	No aplica	
6	Nelson Duarte	Ayudante	Ninguno	No aplica	
7	Carlos Figueroa	Ayudante	Ninguno	No aplica	
8	Cristian Diaz	Ayudante	Ninguno	No aplica	
9	Edwin Martinez	Ayudante	Ninguno	No aplica	
10	Napoleon Suarez	Ayudante	Ninguno	No aplica	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandra Salas	FIRMA:
CARGO: Residente TST	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 19-01-23 | EJE: AK7 | LOCALIDAD: Usaquén | BARRIO: Sta ana occidental | CIV: 1005717 | PK: 502358

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Jhon rojas	Ins	Ninguno	No aplica	
2	Jaime salazar	OF.	Ninguno	No aplica	
3	Judith Gonzalez	A.T	Ninguno	No aplica	
4	Yulieth valencia	A.T	Ninguno	No aplica	
5	Edgar Macias	AY	Ninguno	No aplica	
6	Juan Cortes	AY	Ninguno	No aplica	
7	Diego caballero	AY	Ninguno	No aplica	
8	Luis Tamara	AY	Ninguno	No aplica	
9	Rafael Barrero	AY	Ninguno	No aplica	
10	Alexander Marino	AY	Ninguno	No aplica	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandra Sala

CARGO: Residente SST

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN	X	EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 26-01-2023 EJE CL 170 LOCALIDAD: Suba BARRIO: San jose de Bavilla CIV 11000479 PK: 29120318

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Luis Fernando Molina	Ins	Ningono	No aplica	
2	Juan de la cruz Martinez	OF	Ningono	No aplica	
3	Dario Elsa Fernandez	AT	Ningono	No aplica	
4	Dario jose gonme	AT	Ningono	No aplica	
5	Edinson Quiroga	AY	Ningono	No aplica	
6	Jairo Pajar	AY	Ningono	No aplica	
7	Hernan soto	AY	Ningono	No aplica	
8	Jose abel toledo	AY	Ningono	No aplica	
9	Jose Roa	AY	Ningono	No aplica	
10	Filiberto rojas	AY	Ningono	No aplica	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandra Salas

CARGO: Residente SST

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 26-01-2023 | EJE: CL 170 | LOCALIDAD: Suba | BARRIO: San jose de Bavaria | CIV: 11000479 | PK: 24+203.18

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Edwin etel Quiroga	INS	ningono	no aplica	
2	Fernando Garcia	OF	ningono	no aplica	
3	Dayan Cosolba	AT	ningono	no aplica	
4	Monica vargas	AT	ningono	no aplica	
5	Luis quintero	AY	ningono	no aplica	
6	Nelson Daza	AY	ningono	no aplica	
7	Carlos Figueroa	AY	ningono	no aplica	
8	Cristian Diaz	AY	ningono	no aplica	
9	Edwin martinez	AY	ningono	no aplica	
10	Napoleon suarez	AY	ningono	no aplica	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandra Sala	FIRMA:
CARGO: Residente SST	

C

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 19-01-2023 EJE CL 76 LOCALIDAD: Chapinero BARRIO El nogal CIV 20000999 PK: 143067

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Cristian Diaz	Ins.	Ningono	No aplica	
2	Jairo calderos	OF	Ningono	No aplica	
3	Floralba ramirez	A.T.	Ningono	No aplica	
4	Laura Sandoval	A.T.	Ningono	No aplica	
5	Gabriel Cruz	Ay	Ningono	No aplica	
6	Jose lopez	Ay	Ningono	No aplica	
7	Rodrigo marcia	Ay	Ningono	No aplica	
8	Jose castillo	Ay	Ningono	No aplica	
9	Bernardo Castellanos	Ay	Ningono	No aplica	
10	Victor Garzon	Ay	Ningono	No aplica	

residente SST

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandra Salas

CARGO: Residente SST

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 20-1-23 | EJE: D655 | LOCALIDAD: Chapinero | BARRIO: Bosque Calderón | CIV: 7001716 | PK: 147378

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Juan Pablo Infante	Ins.	Ninguno	No aplica	
2	Calar Arzola	OF.	Ninguno	No aplica	
3	Patricia Bermudez	Ao Tráfico	Ninguno	No aplica	
4	Vilma Villabona	Ao tráfico	Ninguno	No aplica	
5	Andrés Ramirez	Ayudante	Ninguno	No aplica	
6	Enrique Leiva	Ayudante	Ninguno	No aplica	
7	Miguel Abdón	Ayudante	Ninguno	No aplica	
8	Francisco Zapata	Ayudante	Ninguno	No aplica	
9	Gerardo Cardenas	Ayudante	Ninguno	No aplica	
10					

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandra Sala

CARGO: Residente SST

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 5-01-23 | EJE: kr 5 | LOCALIDAD: Chapinero | BARRO: Parque Nacional | CIV: 200-3677 | PK: 91017118

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Carlos panizon	Ins	Ninguno	No aplica	
2	Carlos melo	OF	Ninguno	No aplica	
3	Maria Rodriguez	AT	Ninguno	No aplica	
4	Ruth Ramirez	AT	Ninguno	No aplica	
5	Antonio bombis	AY	Ninguno	No aplica	
6	Yeison Gil	AY	Ninguno	No aplica	
7	Daniel Peña	AY	Ninguno	No aplica	
8	Rodolfo arroyo	AY	Ninguno	No aplica	
9					
10					

Residente SST

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandra Sala

CARGO: Residente SST

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 6-01-23 | EJE: KR 2 E | LOCALIDAD: Santa Fe | BARRIO: Parque Nacional Oriental | CIV: 3000129 | PK: 516664

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Mauricio Hernandez	Inf	Ninguno	No aplica	
2	Camilo ochoa	OF	Ninguno	No aplica	
3	Esperanza Gaitan	AT	Ninguno	No aplica	
4	Mario Sanchez	AT	Ninguno	No aplica	
5	Gilberto Lobo	AY	Ninguno	No aplica	
6	Victor Ortiz	AY	Ninguno	No aplica	
7	Jose Mendoza	AY	Ninguno	No aplica	
8	Javier Batroso	AY	Ninguno	No aplica	
9	Jose Hipolito Hernandez	AY	Ninguno	No aplica	
10					

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandra Salas

CARGO: Profesional SST

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
VIVO LO BUENO
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	
	X						

FECHA: 18-01-23 | EJE KR SE | LOCALIDAD: Sante Fe | BARRIO Parque nacional oriental | CIV 3002320 | PK: 5164 35

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Katty Faifan	Ins	Ninguno	No aplica	
2	Brandon Zamora	OF.	Ninguno	No aplica	
3	Omar Delgado	Ay	Ninguno	No aplica	
4	Jonathe Gonzalez	Ay	Ninguno	No aplica	
5	Juan Jogamoso	Ay	Ninguno	No aplica	
6	Jorge Rodriguez	Ay	Ninguno	No aplica	
7	Julian Buitrago	Ay	Ninguno	No aplica	
8	Gloria Fernandez	A.T	Ninguno	No aplica	
9	Doris Vasquez	AT	Ninguno	No aplica	
10					

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE:	Sandio Salas	FIRMA:	
CARGO:	Residente SST		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	
	X						

FECHA: 5-1-23 | EJE: K25 | LOCALIDAD: Santa Fe | BARRIO: Parque Nacional | CIV: 3002376 | PK: 527445

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Juan Pablo Infante	Tnr	Ninguno	No aplica	
2	Carlos Anzola	OF.	Ninguno	No aplica	
3	Patricia Bermudez	AT	Ninguno	No aplica	
4	Vilma Villabona	AT	Ninguno	No aplica	
5	Andres Ramirez	AY	Ninguno	No aplica	
6	Enrique Leniz	AY	Ninguno	No aplica	
7	Miguel Abdón	AY	Ninguno	No aplica	
8	Francisco Zapata	AY	Ninguno	No aplica	
9	Gerardo Cardenas	AY	Ninguno	No aplica	
10	Heriberto Ruiz	AY	Ninguno	No aplica	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandio Salas

CARGO: Residente SST

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 6-1-23 | EJE: CL 22C | LOCALIDAD: Santa Fe | BARRIO: Parque Nacional Oriental | CIV: 3002934 | PK: 24121855

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Kelly Farfan	Ins	Ninguno	No aplica	
2	Brandon Zamora	OF	Ninguno	No aplica	
3	Gloria Fernandez	AT	Ninguno	No aplica	
4	Doris Vasquez	AT	Ninguno	No aplica	
5	Julian Buitrago	AY	Ninguno	No aplica	
6	Jorge Rodriguez	AY	Ninguno	No aplica	
7	Juan Sogamoso	AY	Ninguno	No aplica	
8	Jonathan Gonzalez	AY	Ninguno	No aplica	
9					
10					

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE:	Sandio Salas	FIRMA:
CARGO:	Residente SST	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN	X	EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 12-07-23 EJE KR 81H LOCALIDAD: Kennedy BARRIO Gran Britalia I CIV 8006086 PK: 153751

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Monica Gozman	A.T	Ninguno	No aplica	
2	Miriam Villamil	A.T	Ninguno	No aplica	
3	Julian Moya	OF	Ninguno	No aplica	
4	Germen rojas	Ay	Ninguno	No aplica	
5	Gustavo muñoz	AY	Ninguno	No aplica	
6	Fabio guevara	Operario	Ninguno	No aplica	
7	Jhon Neira	AY	Ninguno	No aplica	
8	Gustavo Parraga	AY	Ninguno	No aplica	
9	Daniel Mendez	AY	Ninguno	No aplica	
10	Nelson Vargas	AY	Ninguno	No aplica	

Residente SST

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandra Salas

CARGO: Residente SST

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 13-1-23 EJE DG 86 LOCALIDAD: Engativá BARRIO Ciudadela colsubsidio CIV 100002235 PK: 163579

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Jhon rojas	Ens	Ninguno	No aplica	
2	Jaime Salazar	OF.	Ninguno	No aplica	
3	Yudith Gonzales	A.T	Ninguno	No aplica	
4	Yulieth valencia	A.T	Ninguno	No aplica	
5	Edgar Macias	A Y	Ninguno	No aplica	
6	Joan cortes	A Y	Ninguno	No aplica	
7	Diego caballero	A Y	Ninguno	No aplica	
8	Luis Tamara	A Y	Ninguno	No aplica	
9	Rafael Barrera	A Y	Ninguno	No aplica	
10	Alexander Mariño	A Y	Ninguno	No aplica	

Presidente SST

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandra Salas

CARGO: Presidente SST

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 27-01-23 EJE CL 170 LOCALIDAD: Suba BARRIO San jose Bavaria CIV 110004479 PK: 24120318

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Mauricio Hernandez	Ins	Ningono	No aplica	
2	Camilocchoa	OFi.	Ninguno	No aplica	
3	Esperanza Garzón	A. tráfico	Ningono	No aplica	
4	Mario Sanchez	A. tráFico	Ningono	No aplica	
5	Gilberth Lobo	Ayudante	Ningono	No aplica	
6	Victor ortiz	Ayudante	Ningono	No aplica	
7	Jose mendoza	Ayudante	Ningono	No aplica	
8	Jose Martinez	Ayudante	Ningono	No aplica	
9	Wilmer Buitrago	Ayudante	Ningono	No aplica	
10	Jesus medina	Ayudante	Ningono	No aplica	

Residente SST

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandra Sala

CARGO: Residente SST

FIRMA:

IDU

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO [X] | REHABILITACIÓN [ ] | EMERGENCIA [ ] | OTROS [ ]

FECHA: 25-01-23 | EJE CL 170 | LOCALIDAD: Suba | BARRIO: San jose de Bavaria | CIV 11000757 | PK: 510545

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Michael Sanchez	Inspector	Ninguno	No aplica	
2	Miller Villamarín	OFicial	Ninguno	No aplico	
3	Martha Cortañeda	A. tráFico	Ninguno	No aplica	
4	Martha bustamante	A. tra Fico	Ninguno	No aplico	
5	Manuel ariza	Ayudante	Ninguno	No aplica	
6	Victor roa	Ayudante	Ninguno	No aplica	
7	Juan callejo Uedo	Ayudante	Ninguno	No aplico	
8	Leonardo Pulido	Ayudante	Ninguno	No aplico	
9	Eusebio Gutierrez	Ayudante	Ninguno	No aplico	
10	Yeridrogo Gomez	Ayudante	Ninguno	No aplica	

Yeridrogo Gomez Ayudante SST

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Leandro Salas

CARGO: Residente SST

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 3-01-23 EJE CL 170 LOCALIDAD: Suba BARRIO Villa del prado CIV 11001738 PK: 507622

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Edwin Etiel Quintero	Ins	Ningono	No aplica	
2	Fernando Garcia	OF	Ningono	No aplica	
3	Dayan Corallor	A.T.	Ningono	No aplica	
4	Monica vargas	A-T	Ningono	No aplica	
5	Luis Quintero	AY	Ningono	No aplica	
6	Nelson Duarte	AY	Ningono	No aplica	
7	Carlos Figueroa	AY	Ningono	No aplica	
8	Cristián Diaz	AY	Ningono	No aplica	
9	Edwin martinez	AY	Ningono	No aplica	
10	Napoleon suarez	AY	Ningono	No aplica	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandra Salas

CARGO: Residente SST

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 4-1-23 EJE CL 170 LOCALIDAD: Suba BARRIO Villa del prado CIV 1101 4043 PK: 91011973

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Cristian Diaz	Inf	Ninguno	No aplica	
2	Jairo Calderon	OF	Ninguno	No aplica	
3	Floralba ramirez	A x.T.	Ninguno	No aplica	
4	Laura Jandoval	AT	Ninguno	No aplica	
5	Gabriel Cruz	AY	Ninguno	No aplica	
6	Jose lopez	AY	Ninguno	No aplica	
7	Rodrigo Marera	AY	Ninguno	No aplica	
8	Jose Castillo	AY	Ninguno	No aplica	
9	Victor Gonzon	AY	Ninguno	No aplica	
10					

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandra Sala	FIRMA:
CARGO: Residente SST	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO: X | REHABILITACIÓN: | EMERGENCIA: | OTROS:

FECHA: 03/02/23 | EJE: CL 22A | LOCALIDAD: ~~TEUSAQUILLO~~ | BARRIO: CIUDAD SALITRE ~~OCC~~ | CIV: 13001216 | PK: 182039

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	DIEGO FERNANDO HENAO	INSPECTOR			
2	LUIS ANIBAL DURAN	OFICIAL			
3	VIANNEID COCA	AUXILIAR			
4	ALCIRA IBAÑEZ	AUXILIAR			
5	JESUS OMAR CORDOBA	AYUDANTE			
6	MILTON GARCIA	AYUDANTE			
7	LUIS E GUERRERO	AYUDANTE			
8	CARLOS EDUARDO RIAÑO	AYUDANTE			
9	JIMMY ORLANDO ARDILA	AYUDANTE			
10		AYUDANTE			

NINGUNO

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

SEGUIR CON EL BUEN USO DE LOS EPS.

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE:

CARGO: PROFESIONAL SST

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO: | REHABILITACIÓN: X | EMERGENCIA: | OTROS:

FECHA: 04/02/23 | EJE: cl 22A | LOCALIDAD: Fontibon | BARRIO: Ciudad Salitre Sur | CIV: 1300126 | PK: KR 26 36

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	JAMES CARDOZO HERNANDEZ	INSPECTOR			
2	WILSON JAVIER MACHADO	OFICIAL			
3	MARIA CAÑON	AUXILIAR			
4	SANDRA RODRIGUEZ	AUXILIAR			
5	FREDY ORDOÑEZ	AYUDANTE			
6	PEDRO ELIAS DURÁN	AYUDANTE			
7	LUIS ALEJANDRO CALDERON	AYUDANTE			
8	ANIANO FLORES	AYUDANTE			
9	JESUS VERGARA	AYUDANTE			
10	MAURICIO ROSAS R	AYUDANTE			

NINGUNO

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP: SEGUIMIENTO AL BUEN USO DE LOS EPPS

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Astrid Veloza M | FIRMA:

CARGO: Profesional SST

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
RESILIENTE
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO	X	REHABILITACIÓN		EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 17-1-23 EJE KR 5 E LOCALIDAD: Candelaria BARRIO EGIPTO CIV 17000208 PK: 516459

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Mauricio Hernandez	Inspector	Ninguno	No aplica	
2	Camilo ochoa	OFicial	Ninguno	No aplica	
3	Esperanza Garzon	A. tráFico	Ninguno	No aplica	
4	Maria Sanchez	A. tráFico	Ninguno	No aplica	
5	Gilberth Lobo	Ayudante	Ninguno	No aplica	
6	Victor ortiz	Ayudante	Ninguno	No aplica	
7	Jose Mendoza	Ayudante	Ninguno	No aplica	
8	Jose Hipolito Mar	Ayudante	Ninguno	No aplica	
9					
10					

Vesidente SST

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Sandra Salas

CARGO: Residente SST

FIRMA:

FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO: GTHU-S-FM-009 | VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN	X	EMERGENCIA		OTROS	

FECHA: 20-01-2023 | EJE | LOCALIDAD: Ciudad Bolívar | BARRIO: La Acacia | CIV: 190006296 | PK: 452485

	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HALLAZGO (NO USO / DETERIORO)	ACCIÓN DE MEJORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Carlos Avila	Inspector	Sin respiradores	hacen entrega de respiradores	
2	Solon Sierra	Oficial	Guantes de caucho rotos Gafas caneca rotas	hacen entrega respiradores, guantes caucho - canara, gafas	
3	Jose Gordillo	Oficial	Guantes caucho rotos Monogafas rayadas.	hacen entrega de guantes caucho Monogafas, respiradores	
4	Patricia Rios	Auxiliar de trafico	Sin Novedad	hacen entrega de respiradores	
5	Yaneth Soaez	Auxiliar de trafico	Protector auditivo dañado	hacen entrega protector auditivo inserción respiradores	
6	Carlos Valero	Ayudante	Guantes caucho rotos, Protector auditivo dañado.	hacen entrega guantes caucho respiradores, Protector auditivo inserción	
7	Jaime Cruz	Ayudante	Sin respiradores	hacen entrega respiradores	
8	Victor Meneses	Ayudante	Guantes de vaqueta rotos,	hacen entrega respiradores, Guantes vaqueta protector auditivo inserción.	
9	Oscar Quimbayo	Ayudante	Sin Novedad	—//	
10	Hector Sanchez	Ayudante	Guantes caucho rotos, vaqueta	hacen entrega guantes caucho, vaqueta, protector auditivo, inserción, respiradores	

COMPROMISOS PARA CAMBIO DE EPP:

OBSERVACIONES: SST de sindicato hace entrega y reposición de EPP a cada trabajador segun necesidad de cada uno.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que estos serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Yaleri Fernanda Wilches Chaparro

CARGO: Profesional SST

FIRMA:

Powered by CamScanner

ANEXO N° 3
INVESTIGACIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO ENERO 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	ACTA DE REUNIÓN		*RAD_S* Radicado RAD_S Fecha F_RAD_S Pág 1 de 2
	CÓDIGO: GDOC-FM-016	VERSIÓN: 5	
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021		

TEMA: Inducción Siniestralidad. del 30-01-2023 - 2CTM28 - Edward Achiardy.

LUGAR Sede La Elvira. UTAV. **FECHA** 09-02-2023. **HORA:** 3:15pm **HASTA** 4:00pm.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 9001127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co.

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I).

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRFE	Género M	Género F	Género I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Elvira Cayed Ochoa		X		GP. UMV.	contratista	elvira.cayed@umv.gov.co		
2	alexandra Gonzalez		X		UMV - STP+.	Contratista		-	
3	Edward Stiven Achiardy	X			Sintrauniobras	Conductor	edwardachiardy5@gmail.com	3196711727	
4	ELBIN HERNAN DIAZ	X			Sintrauniobras	Tecnologo SST	seguridadandsbielabl@gmail	3204875730	
5	Jhenny A. Jaramillo H		X		Sintrauniobras	SUPERVISOR zonal	———	3138524308	
6	Jaime Andres Betancour	X			Sintrauniobras	Coordinador sisa	Sintrauniobrassisa@gmail	3144896741	
7	Ina Marcela V		X		Sintrauniobras	Jefe RRHH SST	———	3103858155	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

Se realiza investigación de siniestro vial presentado el 30-01-2023 con vehículo de la entidad. ZCTN28. Conductor Afiliado Partícipe Edwar Achady Peña.
(Ver formato de investigación anexo).

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1			
2			
3			

TEMA: INVESTIGACIÓN SINIESTRO VIAL 3VDW30_27-01-2023_ JOSÉ SALINAS Y REINDUCCIÓN PESV A AFILIADO PARTÍCIPE		
LUGAR: VIA TEAMS	**FECHA:** 18 – 02 - 2023	**HORA:**5:00 P.M **HASTA** 6:00 P.M

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 9001127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co.

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I).

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género			ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
		M	F	I					
1	Jaime Betancourd				Sintrauniobras	SST	sintrauniobrassiso@gmail.com		VÍA TEAMS
2	Alexandra Gonzalez				UMV / STPI	contratista	alexandra.gonzalez@umv.gov.co		VÍA TEAMS
3	José Edilberto Salinas				Sintrauniobras	A.P. Conductor			VÍA TEAMS
4	Eliana Caycedo				UMV / GP	contratista	eliana.caycedo@umv.gov.co		VÍA TEAMS
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

DESARROLLO Y CONCLUSIONES


Se realiza investigación de siniestro vial presentado el 27-01-2023 con vehículo de la entidad 3VDW30 Afiliado Participe conductor JOSE EDILBERTO SALINAS. Se anexa informe de investigación.

Se realiza re-inducción PESV a Afiliado Participe JOSE EDILBERTO SALINAS involucrado en el siniestro vial, en los siguientes temas:
Política de seguridad vial
Políticas de regulación de seguridad vial
- • Velocidad máxima de circulación
- • No conducir en estado de embriaguez o bajo efecto de alcohol o drogas
- • Uso de cinturón de seguridad
- • Uso de elementos de protección
- • Horas de conducción y descanso
- • No uso de equipos bidireccionales mientras se conduce.

Seguimiento y reporte de multas por infracciones de tránsito.
Diligenciamiento diario de chequeo preoperacional.

Se le recuerda al conductor estar siembre alerta, con los 5 sentidos puestos en el entorno y en el vehículo mientras conduce. Se le recuerda el cumplimiento de las políticas de regulación de seguridad vial. Se le recuerda el cuidado y precaución que debe tener con el vehículo de la entidad que conduce diariamente. Se le recuerda estar siempre alerta de las maniobras realizadas por los demás conductores o actores viales del entorno; ya sea en vía, en sedes o en frentes de obra. Realizar maniobras con precaución, revisar espejos. percatarse que no haya obstáculos al momento de dar reversa.

El Afiliado Partícipe no registra siniestros viales en el último año.



COMPROMISOS			
No.	**ACTIVIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**

1			
2			
3			

	FORMATO INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CÓDIGO: PPMQ-FM-032	VERSIÓN: 2
	FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2020	

Al final del formato encontrará el instructivo de diligenciamiento.

1. Nombres y Apellidos de quien levanta la información: Jaime Betancour (SINTRAUNIONRAS). Alexandra Gonzalez y Eliana Caycedo (UMV)

2. Cargo/Dependencia: _____ 3. Fecha en que se levanta la información 18/02/2023

PARTE A. INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO

A. 1 Dirección CALLE 170 CON KRA 69- FRENTE DE OBRA **A.2. Fecha** 27/01/2023 **A.3. Hora del evento** 0:45

Marque con una X según corresponda

A.4. Tipo
- Incidente (casi accidente): [ ]
- Accidente: [ ]

A.5. Gravedad del accidente:
- Solo daños [X]
- Con heridos [ ]
- Con muertos [ ]

A.6. Clase de accidente:
- Choque [X]
- Atropello [ ]
- Volcamiento [ ]
- Caída ocupante [ ]
- Incendio [ ]
- Otro, Cual? [ ]

A.7. Actividad misional /lugar:
- Frente de obra [X]
- Sede operativa [ ]
- Sede de producción [ ]
- Sede administrativa [ ]
- Desplazamiento hacia frente de obra/ sedes de la UAERMV/ estación de gasolina/residencia, otros lugares [ ]
- Otro [ ]

A.8. Hubo presencia de aseguradora? SI [X] NO [ ] Cuál: PREVISORA

A.9. Hubo presencia de Agente de tránsito SI [ ] NO [X] N° del agente de tránsito (si aplica) _____

A.10.Nombres y Apellidos del agente de tránsito (si aplica) _____

Describa:

A.11. Condición climática

JORNADA NOCHE, TIEMPO SECO, BUENA VISIBILIDAD, ILUMINADO.

A.12. Condiciones de la vía

FRENTE DE OBRA SEÑALIZADO

A.13. Descripción detallada de los hechos

El día 27 de enero de 2023, conductor Afiliado Partícipe se encontraba parqueado en un frente de obra de jornada nocturna. Le indican al conductor de otra volqueta que se encontraba parqueada adelante que diera reversa. El conductor da reversa sin percatarse que la volqueta de la entidad estaba detrás y genera el choque ocasionándole daños a la volqueta de la entidad.

PARTE B. INFORMACIÓN DE LOS CONDUCTORES Y VEHÍCULOS

Datos del vehículo

B.1. Marque con una x según sea el caso

Vehículo UAERMV [X] Vehículo de tercero [ ] Vehículo externo [ ]

B.2. Placa: OLO490

B.3. N° Interno: 3VDW30

B.4. Tipo de vehículo o maquinaria VOLQUETA

B.5. Kilometraje u horómetro: _____

B.6. Descripción de los daños

DAÑO EN PERSIANA Y CONJUNTO, VARILLAS QUE SOSTIENEN EL RAYADOR TORCIDAS.

B.7. Costo estimado de la reparación: _____

Datos del conductor u operario

B.8. Nombres y Apellidos: JOSE EDILBERTO SALINAS **B.9. Cédula de ciudadanía:** 79922066

B.10. Categoría de la licencia de conducción C3 **B.11. Número de contacto:** 3012369229

B.12. Horas laboradas antes del accidente 6 HORAS / CONDUCCION NO CONTINUA

Marque con una x según sea el caso

B.13. Tipo de empleado: [ ] Trabajador oficial [X] Afiliado partícipe [ ] Contratista [ ] Externo [ ] Otro

Datos del vehículo

B.14. Marque con una x según sea el caso

Vehículo UAERMV [ ] Vehículo de tercero [X] Vehículo externo [ ] Contratista:DOBLE A INGENIERÍA S.A.S. Suministro de mezcla asfáltica

B.15. Placa: SWP914

B.16. N° Interno: _____

B.17. Tipo de vehículo o maquinaria VOLQUETA

B.18. Kilometraje u horómetro: _____

B.19. Descripción de los daños

NINGUNO

B.20. Costo estimado de la reparación: _____

Datos del conductor u operario

B.21. Nombres y Apellidos: OSCAR ALGECIRA **B.22. Cédula de ciudadanía:** 1012440648

B.23. Categoría de la licencia de conducción _____ **B.24. Número de contacto:** _____

B.25. Horas laboradas antes del accidente _____

Marque con una x según sea el caso

B.13. Tipo de empleado: [ ] Trabajador oficial [ ] Afiliado partícipe [X] Contratista [ ] Externo [ ] Otro

PARTE C. INFORMACIÓN DE LAS VICTIMAS

Víctima 1

C.1. Nombres y Apellidos _____ **C.2. Cédula de ciudadanía** _____

C.3. Número de contacto _____

Marque con una x según sea el caso

C.4. La víctima es:	**C.5. Gravedad**	**C.6. Tipo de actor vial:**	
☐ Servidor público de la UAERMV	☐ Ninguna, fue un incidente	☐ Conductor	☐ Pasajero/Acompañante
☐ Contratista de la UAERMV	☐ Herido	☐ Peatón	☐ Ciclista
☐ Externo	☐ Muerto	☐ Motociclista	☐ Otro

C.7. Descripción de las lesiones:

C.8. Tipo de atención médica _____

C.9. Centro médico de atención _____

C.10. Días de incapacidad _____

Víctima 2

C.11. Nombres y Apellidos _____ **C.12. Cédula de ciudadanía** _____

C.13. Número de contacto _____

Marque con una x según sea el caso

C.14. La persona involucrada es:	**C.15. Gravedad**	**C.16. Tipo de actor vial:**	
☐ Servidor público de la UAERMV	☐ Ninguna, fue un incidente	☐ Conductor	☐ Pasajero/ Acompañante
☐ Contratista de la UAERMV	☐ Herido	☐ Peatón	☐ Ciclista
☐ Externo	☐ Muerto	☐ Motociclista	☐ Otro

C.17. Descripción de las lesiones:

C.18. Tipo de atención médica _____

C.19. Centro médico de atención _____

C.20. Días de incapacidad _____

PARTE D. ANALISIS DE CAUSAS PROBABLES

D.1. Factor Humano (Conductor - Peatón - Pasajero - Ciclista - Motociclista)

Causa(s) probable (s)

Reverso imprudente por parte del conductor tercero. Dio marcha atrás sin revisar antes que no hubieran objetos, obstáculos o personas atrás.
Cansancio por parte del conductor tercero. De acuerdo con la versión del conductor Afiliado Partícipe, el conductor tercero manifestó que estaba durmiendo antes de que realizara la maniobra de reversa.

D.2. Factor Vehículo

Causa(s) probable (s)

D.3. Factor Vía

Causa(s) probable (s)

D.4. Factor Ambiente

Causa(s) probable (s)

D.5. Factor Empresa

Causa(s) probable (s)

PARTE E: HIPOTESIS Y CAUSAS BASICAS

De acuerdo con análisis realizado, la causa generadora del siniestro fue por un factor humano. La maniobra de reverso imprudente por parte del conductor tercero ocasionaron el siniestro vial.

PARTE F: PLAN DE ACCIÓN

De acuerdo con las causas identificadas plantear acciones para mitigar y prevenir el riesgo

Acción a ejecutar	Responsable	Fecha de ejecución
Reinducción PESV a conductor Afiliado Partícipe	Equipo investigador	19/02/2023
Socializar leccion aprendida	Conductor Afiliado Partícipe	Remitir soporte por parte de sintrauniobras
Socializar lección aprendida con auxiliares de tráfico en la inducción que se les dé del inicio del nuevo contrato	Sintrauniobras	Inicio del nuevo contrato

PARTE G: RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

De acuerdo a la investigacion se requiere remitir copia del informe a Secretaría General o a la supervision del contrato para que determine el inicio o no de proceso disciplinario?	[ ] SI [■] NO

Oras recomendaciones u observaciones:

Se le recuerda al conductor estar siembre alerta, con los 5 sentidos puestos en el entorno y en el vehículo mientras conduce. Se le recuerda el cumplimiento de las políticas de regulación de seguridad vial. Se le recuerda el cuidado y precaución que debe tener con el vehículo de la entidad que conduce diariamente. Se le recuerda estar siempre alerta de las maniobras realizadas por los demás conductores o actores viales del entorno ya sea en vía, en sedes o en frentes de obra. Realizar maniobras con precaución, revisar espejos. percatarse que no hayan obstáculos al momento de dar reversa.
El Afiliado Partícipe no registra siniestros viales en el último año.

PARTE H: ANEXOS Y FIRMAS

Relación de anexos

[■] Registro fotográfico	[■] Declaración de involucrado (s)	[ ] IPAT
[ ] Plano/croquis	[ ] Declaración de testigos	[ ] Copias documentos vehículo
[ ] Copia documentos conductor	[ ] Formato preoperacional	[ ] Otros
[■] Reporte GPS		Cuál?

Responsables de la investigación

Nombres y apellidos	Empresa/Cargo	Firma
Jaime Betancour	SINTRAUNIONRAS /SST	VIA TEAMS / Acta Adjunta
Alexandra Gonzalez	UMV / STPI apoyo a la supervisión SST	VIA TEAMS / Acta Adjunta
Eliana Caycedo	UMV / GP PESV	VIA TEAMS / Acta Adjunta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

RAD_S
Radicado: **RAD_S**
Fecha: F_RAD_S

CÓDIGO: GDOC-FM-016 | VERSIÓN: 5

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021

TEMA: Investigación Sumario rad. 20IM29 del 13-01-2023. A.P. Julio Suarez / RENOVACIÓN PESV.

LUGAR Sede la Elvira UMV. **FECHA** 15-02-2023 **HORA:** 3:00 pm **HASTA** 4:00 p.m.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 9001127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co.

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I).

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género M	Género F	Género I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Julio Suarez	X			Sintraunicobras	Conductor	----------	3114707469	
2	Elvira Cayed Ebdo		X		UMV-GD	contratista	elvira.cayed@umv.co	3123492332	
3	Raquel Martinez		X		Sintraunicobras	SST	----------	3115479332	
4	Alejandro Gonzalez				UMV-STPI	SST contratista	alexandro.gonzalez		VA TEAS
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

Se realiza investigación de siniestro vial presentado el 13-01-2023 con vehículo de la entidad 2CTM29 Afiliado Participe conductor JULIO SUAREZ ROZO. Se anexa informe de investigación.

Se realiza re-inducción PESV a Afiliado Participe JULIO SUAREZ ROZO involucrado en el siniestro vial, en los siguientes temas:
Política de seguridad vial
Políticas de regulación de seguridad vial
- • Velocidad máxima de circulación
- • No conducir en estado de embriaguez o bajo efecto de alcohol o drogas
- • Uso de cinturón de seguridad
- • Uso de elementos de protección
- • Horas de conducción y descanso
- • No uso de equipos bidireccionales mientras se conduce.

Seguimiento y reporte de multas por infracciones de tránsito.
Diligenciamiento diario de chequeo preoperacional.

Se le recuerda y recomienda al Afiliado Partícipe: Dar cumplimiento a la normatividad existente en seguridad vial, no realizar adelantamiento en zonas prohibidas. Dar cumplimiento a las políticas de regulación de seguridad vial del PESV, hacer uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los pasajeros. Conducir con precaución teniendo en cuenta las condiciones de la vía por mal estado y falta de señalización, la condición climática de la zona con niebla lo que disminuye visibilidad. Tener en cuenta que es zona de reserva natural con presencia de animales silvestres. Tener en cuenta los hábitos viales existentes en los actores viales de la zona (ruralidad), no exceder la confianza por ser recorridos rutinarios y vías de bajo flujo vehicular. No exceder la velocidad y conservar el carril.

Se analiza el caso ya que se trata de un conductor que ya se había visto involucrado en un siniestro en el último año. Sin embargo, se identificó que el anterior caso obedeció a un factor ajeno a su conducción. Se hará seguimiento en caso de reincidir.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1			
2			
3			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO DE REPORTE DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO, DAÑOS, PÉRDIDA, ROBO O HURTO EN LA OPERACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	CÓDIGO: PPMQ-FM-031	VERSIÓN: 2
	FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2020	

REPORTE DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO, DAÑOS, PÉRDIDA, ROBO O HURTO EN LA OPERACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

LUGAR DEL EVENTO: Vereda Olarte km 2 FECHA DEL EVENTO: 30 de Enero de 2023

NOMBRES Y APELLIDOS: Edward Stiven Achiardy Peña

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE REPORTE:

X	ACCIDENTE DE TRÁNSITO		PÉRDIDA		HURTO**
	DAÑOS		ROBO*		

*ROBO: Apropiarse de bienes ajenos empleando fuerza, violencia (física) o intimidación (verbal o gestual),
**HURTO: Sustracción de un bien ajeno sin empelar violencia, fuerza o intimidación.

DATOS DEL MOVIL:

N° INTERNO:	2-CTM-28	PLACA:	OKZ-993	TIPO DE VEHICULO, MAQUINARIA O EQUIPO:	Camioneta

Yo, Edward Stiven Achiardy Peña, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, manifiesto que doy fe de que la versión a narrar la realizo de manera libre y espontánea y que no actué bajo ningún tipo de presión y que corresponde a la verdad.

REPORTE / TESTIMONIO

El dia 30 de enero de 2023 aproximadamente a las 7:00 am. Nos encontrabamos camino a la vereda la Unión - Usme a la altura de la vereda Olarte km 2 realizo maniobra de adelantamiento a vehiculo particular, Al momento de realizar la maniobra el vehiculo particular golpea la camioneta en la parte de atras haciendo desestabilizar la misma y generando una perdida de control de la misma, Sacandonos de la via y haciendonos colicionar con un arbol, Daños: Parte frontal (Bomber, capo y guardabarros), rayones costado derecho de la camioneta.

FIRMA: _____ FECHA DEL REPORTE: 01-02-2023

C.C. 1000.254.735 CELULAR: 3196711727

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

FORMATO DE PROMOCIÓN Y CONTROL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL Y HÁBITOS VIALES SEGUROS

CÓDIGO: PPMQ-FM-030	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2018	

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA PROMOCIÓN (P) Y/O CONTROL (C): LINA VARGAS, JHENNY JARAMILLO, ELKIN DIAZ, JAIME BETANCOURT, ALEXANDRA GONZALEZ, ELIANA CAYCEDO

Nº	TIPO (P /C)	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA (DD/MM/AAAA)	LUGAR	ENTIDAD O DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE	DESCRIPCION*	FIRMA
1	P	Edward Stiven Achiardy Reza	09-02-2023	Sede La Elvira	Sintravinobras	REINDUCCIÓN PESV.	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

*** Describa de acuerdo al Tipo P(Promoción) o C (Control)**

- Si tipo es P

Describir el tema de sensibilización en seguridad vial.

- Si el tipo es C

Excede la velocidad / No usa cinturón de seguridad / Conduce bajo los efectos de alcohol / No usa los elementos de protección/ Usa celular sin manos libres mientras conduce / No usa senderos peatonales, etc.

OBSERVACIONES
Se realiza re inducción PESV a Afiliado Participe EDWARD ACHARDY PEÑA involucrado en siniestro vial con el móvil 2CTN28 el día 30/01/2023, en los siguientes temas: Política de seguridad vial Políticas de regulación de seguridad vial • • Velocidad máxima de circulación • • No conducir en estado de embriaguez o bajo efecto de alcohol o drogas • • Uso de cinturón de seguridad • • Uso de elementos de protección • • Horas de conducción y descanso • • No uso de equipos bidireccionales mientras se conduce. Seguimiento y reporte de multas por infracciones de tránsito. Diligenciamiento diario de chequeo preoperacional. Se le recuerda y recomienda al Afiliado Partícipe: Dar cumplimiento a la normatividad existente en seguridad vial, no realizar adelantamiento en zonas prohibidas. Dar cumplimiento a las políticas de regulación de seguridad vial del PESV, hacer uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los pasajeros. Conducir con precaución teniendo en cuenta las condiciones de la vía por mal estado y falta de señalización, la condición climática de la zona con niebla lo que disminuye visibilidad. Tener en cuenta que es zona de reserva natural con presencia de animales silvestres. Tener en cuenta los hábitos viales existentes en los actores viales de la zona (ruralidad), no exceder la confianza por ser recorridos rutinarios y vías de bajo flujo vehicular. No exceder la velocidad y conservar el carril.

	FORMATO INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO	
	CÓDIGO: PPMQ-FM-032	**VERSIÓN: 2**
	FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2020	

Al final del formato encontrará el instructivo de diligenciamiento.

1. Nombres y Apellidos de quien levanta la información: Lina Vargas, Jaime Betancour, Elkin Díaz y Jhenny Jaramillo (SINTRAUNIONRAS). Alexandra Gonzalez y Eliana Caycedo (UMV)

2. Cargo/Dependencia: _____ 3. Fecha en que se levanta la información 9/02/2023

PARTE A. INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO

A. 1 Dirección Via Usme - Sumapaz km 3 + 700 **A.2. Fecha** 30/01/2023 **A.3. Hora del evento** 7:20 a.m.

Marque con una X según corresponda

A.4. Tipo
- Incidente (casi accidente): [ ]
- Accidente: [X]

A.5. Gravedad del accidente:
- Solo daños [ ]
- Con heridos [X]
- Con muertos [ ]

A.6. Clase de accidente:
- Choque [X]
- Atropello [ ]
- Volcamiento [ ]
- Caída ocupante [ ]
- Incendio [ ]
- Otro, Cual? [ ]

A.7. Actividad misional /lugar:
- Frente de obra [ ]
- Sede operativa [ ]
- Sede de producción [ ]
- Sede administrativa [ ]
- Desplazamiento hacia frente de obra/ sedes de la UAERMV/ estación de gasolina/residencia, otros lugares [X]
- Otro [ ]

A.8. Hubo presencia de aseguradora? SI [ ] NO [X] Cuál: Asistencia Telefónica aseguradora SOLIDARIA

A.9. Hubo presencia de Agente de tránsito? SI [X] NO [ ] N° del agente de tránsito (si aplica) 061535 y 094472

A.10.Nombres y Apellidos del agente de tránsito (si aplica)

Describa:

A.11. Condición climática

JORNADA DÍA, SOLEADO, DESPEJADO, BUENA ILUMINACIÓN, PISO SECO

A.12. Condiciones de la vía

VÍA RURAL PAVIMENTADA EN MAL ESTADO. EN EL ENTORNO DEL SINIESTRO PAVIMENTO CON PIEL DE COCODRILO Y HUECO

A.13. Descripción detallada de los hechos

El día 30 de enero de 2023, conductor Afiliado Partícipe se dirigía hacia la vereda la Unión – Usme en el vehículo de la entidad de placas OKZ993 N°interno 2CTN28 con dos pasajeros también Afiliados Partícipes. A la altura del km 3+700 Vía Usme – Sumapaz conductor Afiliado Partícipe realiza maniobra de adelantamiento a automóvil particular. Al realizar la maniobra de adelantamiento se presenta colisión con contacto entre la parte trasera derecha del vehículo de la entidad y la parte delantera izquierda zona de guarda barro del automóvil particular, generando que el vehículo de la entidad se desestabilice, pierda el control y se salga de la vía, el cual choca contra un árbol. El conductor de la entidad y los dos pasajeros resultan con lesiones, se trasladan a centro médico. Vehículo de la entidad presenta daños en la parte frontal.

PARTE B. INFORMACIÓN DE LOS CONDUCTORES Y VEHÍCULOS

Datos del vehículo

B.1. Marque con una x según sea el caso

Vehículo UAERMV [X] Vehículo de tercero [ ] Vehículo externo [ ]

B.2. Placa: OKZ993

B.3. N° Interno: 2CTN28

B.4. Tipo de vehículo o maquinaria CAMIONETA

B.5. Kilometraje u horómetro:

B.6. Descripción de los daños

Daño en la parte frontal, bumper, capó y guardabarro / rayones costado derecho

B.7. Costo estimado de la reparación:

Datos del conductor u operario

B.8. Nombres y Apellidos: Edward Achardy Peña **B.9. Cédula de ciudadanía:** 1000254735

B.10. Categoría de la licencia de conducción C1 **B.11. Número de contacto:** 3196711727

B.12. Horas laboradas antes del accidente 3 HORAS (CONDUCCION NO CONTINUA)

Marque con una x según sea el caso

B.13. Tipo de empleado: Trabajador oficial [ ] Afiliado partícipe [X] Contratista [ ] Externo [ ] Otro [ ]

Datos del vehículo

B.14. Marque con una x según sea el caso

Vehículo UAERMV [ ] Vehículo de tercero [ ] Vehículo externo [X]

B.15. Placa: CXB262

B.16. N° Interno:

B.17. Tipo de vehículo o maquinaria AUTOMOVIL

B.18. Kilometraje u horómetro:

B.19. Descripción de los daños

De acuerdo con registro fotografico se identifica daño en Guarda barro delantero izquierdo

B.20. Costo estimado de la reparación:

Datos del conductor u operario

B.21. Nombres y Apellidos: Duver Isidro Cadena M **B.22. Cédula de ciudadanía:** 1000224992

B.23. Categoría de la licencia de conducción B2 **B.24. Número de contacto:** 3005697377

B.25. Horas laboradas antes del accidente

Marque con una x según sea el caso

B.13. Tipo de empleado: Trabajador oficial [ ] Afiliado partícipe [ ] Contratista [ ] Externo [X] Otro [ ]

Observación: Conductor Afiliado Participe refiere que el conductor tercero que quedó registrado en el IPAT no es el conductor que iba conduciendo cuando se presentó el siniestro.

PARTE C. INFORMACIÓN DE LAS VICTIMAS

Víctima 1

C.1. Nombres y Apellidos Edward Achardy Peña **C.2. Cédula de ciudadanía** 1000254735

C.3. Número de contacto 3196711727

Marque con una x según sea el caso

C.4. La víctima es:
- Servidor público de la UAERMV [ ]
- Contratista de la UAERMV /Afiliado Partícipe [X]
- Externo [ ]

C.5. Gravedad
- Ninguna, fue un incidente [ ]
- Herido [X]
- Muerto [ ]

C.6. Tipo de actor vial:
- Conductor [X]
- Peatón [ ]
- Motociclista [ ]
- Pasajero/Acompañante [ ]
- Ciclista [ ]
- Otro [ ]

C.7. Descripción de las lesiones:

Traumatismos múltiples no especificados

C.8. Tipo de atención médica Atención médica en centro asistencial

C.9. Centro médico de atención Santa Juliana

C.10. Días de incapacidad 3

Víctima 2

C.11. Nombres y Apellidos Juan Pablo Montaño **C.12. Cédula de ciudadanía** 3251760

C.13. Número de contacto 3208249288

Marque con una x según sea el caso

C.14. La persona involucrada es:	C.15. Gravedad	C.16. Tipo de actor vial:	
[ ] Servidor público de la UAERMV	[ ] Ninguna, fue un incidente	[ ] Conductor	[x] Pasajero/ Acompañante
[x] Contratista de la UAERMV /Afiliado Partícipe	[x] Herido	[ ] Peatón	[ ] Ciclista
[ ] Externo	[ ] Muerto	[ ] Motociclista	[ ] Otro

C.17. Descripción de las lesiones: Contusión de tórax / Traumatismos superficiales múltiples del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

C.18. Tipo de atención médica atención médica en centro asistencial

C.19. Centro médico de atención Santa Juliana

C.20. Días de incapacidad 4

Víctima 3

C.11. Nombres y Apellidos Erika Beatriz Rodríguez **C.12. Cédula de ciudadanía** 1053336840

C.13. Número de contacto 3112215927

Marque con una x según sea el caso

C.14. La persona involucrada es:	C.15. Gravedad	C.16. Tipo de actor vial:	
[ ] Servidor público de la UAERMV	[ ] Ninguna, fue un incidente	[ ] Conductor	[x] Pasajero/ Acompañante
[x] Contratista de la UAERMV /Afiliado Partícipe	[x] Herido	[ ] Peatón	[ ] Ciclista
[ ] Externo	[ ] Muerto	[ ] Motociclista	[ ] Otro

C.17. Descripción de las lesiones: Contusión de otras partes y las no especificadas de la pierna / Traumatismo de la cabeza no especificada

C.18. Tipo de atención médica atención médica en centro asistencial

C.19. Centro médico de atención Santa Juliana

C.20. Días de incapacidad 11

PARTE D. ANALISIS DE CAUSAS PROBABLES

D.1. Factor Humano (Conductor - Peatón - Pasajero - Ciclista - Motociclista)

Causa(s) probable (s)

Conductor Afiliado Partícipe realiza adelantamiento en linea continua. (adelantamiento prohibido).
Conductor tercero no verifica espejos laterales y retrovisor.
Exceso de confianza por parte de los conductores.
Pasajera que iba en la parte de atrás no llevaba puesto cinturón de seguridad.

D.2. Factor Vehículo

Causa(s) probable (s)

Ninguno.
Conductor de la entidad refiere que el vehículo de la entidad no presentó alguna falla mecánica que generara el siniestro vial.
Se revisó el historial de mantenimientos del vehículo de la entidad, identificando que los últimos mantenimientos preventivos realizados fueron en los meses de enero de 2023 y noviembre de 2022, además de algunos mantenimientos correctivos.

D.3. Factor Vía

Causa(s) probable (s)

Se identifica mal estado de la vía y falta de señalización. Hueco y piel de cocodrilo en la superficie del pavimento.
Aparentemente conductor tercero por esquivar un hueco genera la colisión.

D.4. Factor Ambiente

Causa(s) probable (s)

Ninguno.

D.5. Factor Empresa

Causa(s) probable (s)

Ninguno.

PARTE E: HIPOTESIS Y CAUSAS BASICAS

De acuerdo con análisis realizado, la causa generadora del siniestro fue por un factor humano. El exceso de confianza y el adelantamiento imprudente por parte del afiliado partícipe (en linea continua) ocasionaron el siniestro.
El exceso de confianza en los conductores, por ser un recorrido con bajo flujo vehicular y un recorrido rutinario puede generar siniestros, además de encontrar hábitos viales característicos en los actores viales del entorno rural que inciden en la ocurrencia de siniestros.

PARTE F: PLAN DE ACCIÓN

De acuerdo con las causas identificadas plantear acciones para mitigar y prevenir el riesgo

Acción a ejecutar	Responsable	Fecha de ejecución
Reinducción PESV a conductor Afiliado Partícipe	Equipo Investigador	9/02/2023
Socialización lección aprendida del siniestro con afiliados participes de Sumapaz	SINTRAUNIOBRAS	10/02/2023
Sensibilización de política de uso de cinturón de seguridad para conductor y pasajeros. (masiva por canal (es) de comunicación interna de la entidad.)	UMV (PESV)	16/02/2023
Capacitación a Afiliados Partícipes normatividad legal vigente y políticas de seguridad vial	SINTRAUNIOBRAS	A partir del 7/03/2023
Socialización masiva lección aprendida del siniestro	SINTRAUNIOBRAS y UMV (PESV)	Del del 13/02/2023 al 28/02/2023

PARTE G: RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

De acuerdo a la investigacion se requiere remitir copia del informe a Secretaría General o a la supervision del contrato para que determine el inicio o no de proceso disciplinario? ■ SI ☐ NO

Oras recomendaciones u observaciones:

Dar cumplimiento a la normatividad existente en seguridad vial, no realizar adelantamiento en zonas prohibidas. Dar cumplimiento a las políticas de regulación de seguridad vial del PESV, hacer uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los pasajeros. Conducir con precaución teniendo en cuenta las condiciones de la vía por mal estado y falta de señalización, la condición climática de la zona con niebla lo que disminuye visibilidad. Tener en cuenta que es zona de reserva natural con presencia de animales silvestres. Tener en cuenta los hábitos viales existentes en los actores viales de la zona (ruralidad), no exceder la confianza por ser recorridos rutinarios y vías de bajo flujo vehicular. No exceder la velocidad y conservar el carril.

PARTE H: ANEXOS Y FIRMAS

Relación de anexos

- ■ Registro fotográfico
- ■ Plano/croquis
- ■ Copia documentos conductor
- ■ Reporte GPS
- ■ Declaración de involucrado (s)
- ☐ Declaración de testigos
- ☐ Formato preoperacional
- ■ IPAT
- ■ Copias documentos vehículo
- ☐ Otros

Cuál? Registro de mantenimientos del vehículo

Responsables de la investigación

Nombres y apellidos	Empresa/Cargo	Firma
Lina Vargas	Sintrauniobras- Jefe de recursos humanos	Se adjunta acta
Jaime Betancourd	Sintrauniobras- Coordinador SISO	Se adjunta acta
Jhenny Jaramillo	Sintrauniobras- Supervisor zonal	Se adjunta acta
Elkin Díaz	Sintrauniobras- Tecnólogo SST	Se adjunta acta
Alexandra Gonzalez	UMV - SST Apoyo a la supervisión	Se adjunta acta
Eliana Caycedo	UMV / Profesional PESV	Se adjunta acta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	FORMATO DE REPORTE DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO, DAÑOS, PÉRDIDA, ROBO O HURTO EN LA OPERACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	CÓDIGO: PPMQ-FM-031	VERSIÓN: 2
	FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2020	

REPORTE DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO, DAÑOS, PÉRDIDA, ROBO O HURTO EN LA OPERACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

LUGAR DEL EVENTO: Cll 170 x Kr 69 FECHA DEL EVENTO: 27-01-2023

NOMBRES Y APELLIDOS: JOSE EDILBERTO SALINAS MARTINEZ

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE REPORTE:

	ACCIDENTE DE TRÁNSITO	X	PÉRDIDA		HURTO**
	DAÑOS	X	ROBO*		

*ROBO: Apropiarse de bienes ajenos empleando fuerza, violencia (física) o intimidación (verbal o gestual).
**HURTO: Sustracción de un bien ajeno sin emplear violencia, fuerza o intimidación.

DATOS DEL MOVIL:

N° INTERNO:	3UDW-30	PLACA:	OLO 496	TIPO DE VEHICULO, MACUINARIA O EQUIPO:	VOLQUETA DODGE TRACTOR

Yo, JOSE EDILBERTO SALINAS, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, manifiesto que doy fe de que la versión a narrar la realizo de manera libre y espontánea y que no actué bajo ningún tipo de presión y que corresponde a la verdad.

REPORTE / TESTIMONIO

YO ME ENCONTRABA EN EL FRENTE DE OBRA A LAS "CLL 170 X 69" 12:45 DE LA NOCHE ESTABA PARQUEANDO ESPERANDO QUE ME MARCARAN LA VOLQUETA EN UNA DISTANCIA DE 3 METROS DETRAS DE UNA VOLQUETA DE CONTRATO LE DIJERON AL CONDUCTOR QUE LE DIERA PARA ATRAS Y EL SEÑOR NO SE PERCATO QUE LA VOLQUETA DE LA UMV ESTABA ATRAS Y LE PEGO A LA PERCIANA FISURADO UNA PARTE DEL CAUCHO Y LA PERCIANA A LA VOLQUETA DE CONTRATO PLACAS SWP 914. Y CONDUCTOR OSCAR ALGECIRA))

FIRMA: _____ FECHA DEL REPORTE: 28/-01/2023

C.C 79 922 -066 CELULAR 301 2369229

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	FORMATO DE REPORTE DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO, DAÑOS, PÉRDIDA, ROBO O HURTO EN LA OPERACIÓN DE VEHÍCIJLOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	CÓDIGO: PPMQ-FM-031	VERSIÓN: 2
	FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2020	

REPORTE DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO, DAÑOS, PÉRDIDA, ROBO O HURTO EN LA OPERACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

LUGAR DEL EVENTO: Sumapaz FECHA DEL EVENTO: 13 Enero 2023

NOMBRES Y APELLIDOS: Julio 19 Suarez 2020

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE REPORTE:

X	ACCIDENTE DE TRÁNSITO		PÉRDIDA		HURTO**
	DAÑOS		ROBO*		

*ROBO: Apropiarse de bienes ajenos empleando fuerza, violencia (física) o intimidación (verbal o gestual).
**HURTO: Sustracción de un bien ajeno sin empelar violencia, fuerza o intimidación.

DATOS DEL MOVIL:

N° INTERNO:	2CTT. 29	PLACA:	OLO 293	TIPO DE VEHICULO, MAQUINARIA O EQUIPO:	camioneta

Yo, Julio Suarez, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, manifiesto que doy fe de que la versión a narrar la realizo de manera libre y espontánea y que no actué bajo ningún tipo de presión y que corresponde a la verdad.

REPORTE / TESTIMONIO

ing Luis Buenas

ing Luis Buenas Tardes le escribo para informar que Tuvimos un accidente en nel vehiculo de placas OLO 293 dando mi informe asi me Encontraba de regreso para el laboratorio sede produccion ya que me encontraba de regreso para el laboratorio sede produccion ya que me encontraba en sumapaz Pegando iba en camino en horas de la Tarde mas o menos a las 14-45 un motocicleta invade mi carril rompiendo el espejo retrovisor del lado izquierdo con su baul callendo al piso el hombre se levanto y dijo cito yo voy a responder por los daños en ese momento intente comunicarme con usted pero no habia señal Tome los datos del hombre y evidencia fotografica y video al respaldo

FIRMA: [signature] FECHA DEL REPORTE: 13-1 año 2023

C.C. 79107854 CELULAR: 3114707469

biendo que era la unica solucion quedo atento a sus.
ordenes Agradesco su atencion prestada.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

FORMATO DE PROMOCIÓN Y CONTROL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL Y HÁBITOS VIALES SEGUROS

CÓDIGO: PPMQ-FM-030	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2018	

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA PROMOCIÓN (P) Y/O CONTROL (C): LINA VARGAS, JHENNY JARAMILLO, ELKIN DIAZ, JAIME BETANCOURT, ALEXANDRA GONZALEZ, ELIANA CAYCEDO

Nº	TIPO (P /C)	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA (DD/MM/AAAA)	LUGAR	ENTIDAD O DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE	DESCRIPCION*	FIRMA
1	P	Edward Stiven Achiardy Reza	09-02-2023	Sede La Elvira	Sintravinobras	REINDUCCIÓN PESV.	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

*** Describa de acuerdo al Tipo P(Promoción) o C (Control)**

- Si tipo es P

Describir el tema de sensibilización en seguridad vial.

- Si el tipo es C

Excede la velocidad / No usa cinturón de seguridad / Conduce bajo los efectos de alcohol / No usa los elementos de protección/ Usa celular sin manos libres mientras conduce / No usa senderos peatonales, etc.

OBSERVACIONES
Se realiza re inducción PESV a Afiliado Participe EDWARD ACHARDY PEÑA involucrado en siniestro vial con el móvil 2CTN28 el día 30/01/2023, en los siguientes temas: Política de seguridad vial Políticas de regulación de seguridad vial • • Velocidad máxima de circulación • • No conducir en estado de embriaguez o bajo efecto de alcohol o drogas • • Uso de cinturón de seguridad • • Uso de elementos de protección • • Horas de conducción y descanso • • No uso de equipos bidireccionales mientras se conduce. Seguimiento y reporte de multas por infracciones de tránsito. Diligenciamiento diario de chequeo preoperacional. Se le recuerda y recomienda al Afiliado Partícipe: Dar cumplimiento a la normatividad existente en seguridad vial, no realizar adelantamiento en zonas prohibidas. Dar cumplimiento a las políticas de regulación de seguridad vial del PESV, hacer uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los pasajeros. Conducir con precaución teniendo en cuenta las condiciones de la vía por mal estado y falta de señalización, la condición climática de la zona con niebla lo que disminuye visibilidad. Tener en cuenta que es zona de reserva natural con presencia de animales silvestres. Tener en cuenta los hábitos viales existentes en los actores viales de la zona (ruralidad), no exceder la confianza por ser recorridos rutinarios y vías de bajo flujo vehicular. No exceder la velocidad y conservar el carril.

ANEXO N° 4
ACTAS DE REUNIONES ATS SEDE PRODUCCIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GDOC-FM-016 | VERSIÓN: 5

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021

RAD_S
Radicado RAD_S
Fecha F_RAD_S

TEMA: Tematicas SST: UMV - Sintraunidades Sede Producción

LUGAR Sede Producción | **FECHA** 18/01/23 | **HORA:** 9:30 **HASTA** 12:00

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 9001127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co.

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I).

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género M	Género F	Género I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Didier Harold Naranjo T.	X			AEL Axis Colmena	Asesor. HSE.	dnaranjo28@hotmail.com	3116986317	Didier Naranjo
2	Jaime Andres Betancur	X			Sintraunionobras	Coordinador	sintraunionobras@gmail	3144896941	Jaime Betancur
3	Ana Marcela U		X		Sindaunionobras	Aseg-HSE-SST		3193931551	
4	Freddy A. Rubio Z.	X			Sintraunionobras	Ing. Supervis. 2.	Freddysintraunionobras@gmail	3227902	
5	Adriana Jimena Tafur Perez		X		Sintraunionobras	SS-T		3502996652	
6	Edward Javier Vanegas	X			GP	Contratista	edward.vanegas@umv.gov	3142718691	
7	Jonathan Molina.	X			G.P.	CTO.	jonathan.molina@umv.	3502835231	
8	Alexandra Gonzalez		X		UMV - SIPL.	Contratista	alexandra.gonzalez@umv.gov.co	3184155020	
9	SANDRA PATRICIA MEJIA		X		SG-GTHO-SST	Contratista	sandra.mejia@umv.gov.co	3147040504	
10	A. Jaramillo	X			GP - UMV	Gerente	andres.jaramillo@umv.gov.co		
11	Andrea Moreno		X		GGUG - UMV	Contratista	Juliethmoreno@umv.gov	3125723166	
12									
13									
14									
15									

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

Se realiza mesa de trabajo con personal contrato sindical SintraUnalores e Ingenieros UMV para abordar tematicas SST llegando a los siguientes acuerdos :

- Mesa de trabajo para validar ATS, evidencias de socialización paso a paso de actividades por parte de lideres.
- Generar cultura en afiliados participes a través de la inducción del uso del diligenciamiento de ATS (Analisis de trabajo Seguro)
- Actos administrativos generados por Mintrabajo
- Investigación de accidentes de trabajo con participación de entidad SST y lideres..
- Validación de radios para operadores tecnicos para informar ATS.
- Inspección de EPPs dias Sabados de 1 a 3 pm
- Formación en brigadas una persona por cuadrilla de mantenimiento
- Notificar acciones de mejora a hallazgos en sede.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Mesa de trabajo para validar actividades, generar ATS..	UMV - SintraUnalores	25/01/23
2	Accion de mejora novedad descargue de volquetes horario nocturno - demarcar zona	UMV	Febrero 2023
3			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GDOC-FM-016	VERSIÓN: 5
FECHA DE APLICACION: NOVIEMBRE DE 2021	

RAD_S
Radicado RAD_S
Fecha F_RAD_S

TEMA: Reunion sintra/UMV Revision listado de Actividades ATS

LUGAR Sede Produccion | FECHA 25/01/2023 | HORA: 9:00 HASTA 12:00

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 9001127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co.

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I).

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género M	Género F	Género I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Jonathan A Molina	X			O.P	CTO	Jonathan.molina@umv.gov	3502830234	
2	Didier Harold Arango Lopez	X			ARL AXA COLPATRIA	ASESOR PRODUCTO	darango281@hotmail.com	3196986317	Didier Arango
3	Carmen Diaz		X		Sintrauniobras	Tecnologa SST		3214588923	
4	Jaime Andres Betancour	X			Sintrauniobras	Coordinador	Sintrauniobrassso@gmail.com	3144896941	
5	Jimena Tofiy		X		Sintrauniobras	Tecnologa SST		3502996658	
6	Freddy Pulido Zamora.	X			Sintrauniobras	Supervisor Z.	Freddysintrauniobras@gmail.com	3227902676	
7	Alexander Gonzalez A		X		UMV - JTP1	Contratista	alexander.gonzalez@umv.gov.co	—	
8	Cristhian David Agudelo B	X			UMV - Gerencia P	Contratista	cristhian.agudelo@umv.gov.co	3133976691	
9	LINA JIMENEZ		X		UMV - SASA	CONTRATISTA	lina.jimenez@umv.gov.co	3118255	
10	YANELA PATRICIA NEU		X		SG-GTIU-SST	Contratista	Sandra.a@umv.gov.co		
11	Gilberto Abreu R	X			G. Produccion	Oficial	Gab3711@hotmail.com	3202476488	
12									
13									
14									
15									

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada. La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

→ EL INGENIERO JONATHAN MOLINA INDAGA SOBRE ESTATUS DE FORMACIÓN A NUEVO CONTRATO.

→ SINTRAUNIOBRAS SUMINISTRA EQUIPO DE ALCOHOLEMIA PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS ALEATORIAS DE 1 A 2 VECES POR SEMANA, EN LOS 2 TURNOS.

→ SE SOLICITA REVISIÓN DE LUMINARIA PARA EL 26 DE ENERO, SE DEBE REALIZAR DELIMITACIÓN DE LA VIA PARA TRANSITO DE VOLQUETAS, EN EL ACOPIO DE PASTA ASFALTICA JUNTO A VESTIERES

→ DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR SE DEBE DILIGENCIAR AIS, IDENTIFICANDO:
* MANTENIMIENTO PREVENTIVO = HACER AIS PREVIO / MTTO CORRECTIVO PROGRAMADO = HACER AIS PREVIO
* MTTO CORRECTIVO EMERGENTE = VALORAR LA MEJOR MANERA DE REALIZAR AIS

→ GARANTIZAR PRESENCIA SST EN LOS DILIGENCIAMIENTOS AIS

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	REUNIÓN REVISIÓN FINAL AIS - AL FORMATO AJUSTADO	UMV / SINTRAUNIOBRAS	08/02/2023
2	INICIO IMPLEMENTACIÓN AIS	SST SINTRAUNIOBRAS	13/02/2023
3	DEFINICIÓN HORARIO REAGENDAMIENTO INSPECCIÓN EPP	SINTRAUNIOBRAS	08/02/2023

ANEXO N° 5
INFORME IREGULARIDADES CONDUCTORES

INFORME SALIDA DE VEHICULOS SUMAPAZ 3VKD49 - 2CTM32 - ENERO 2023

YA

Yesid Homero Aguilera

Para: sintrauniobrastalentohumano@gmail.com; jose angel peña nivia <japan2932@yahoo.es>

Mié 8/02/2023 7:14 AM

CC: Andres Mauricio de Avila Hernandez; David Julian Castillo Caceres; Yudi Alexandra Gonzalez Alfonso

Buenos dias

Atentamente me permito informar que el dia 06 de febrero de 2023 la gerencia de produccion remite informe de irregularidades en sumapaz en el vehiculo volqueta 3-VKD-49 Y camioneta 3-CTM-32 donde el informe deja constancia del movimiento de los vehiculos que fueron monitoreados por la plataforma satelital gps en horarios no autorizados por lo que esta coordinacion solicita a SINTRAUNIOBRAS se tomen las medidas disciplinarias que corrija esta situacion que se presento ademas se informa que uno de los vehiculos estubo en riesgo de caida a uno de los costados de la via. por lo que se solicita se remita informe de las medidas tomadas por SINTRAUNIOBRAS frente a los hechos informados desde la gerencia de produccion y de da un tiempo de 3 dias calendario.

Anexo informe allegado por la Gerencia de Prodcucion.

Bogotá DC., 03 de febrero de 2023

Asunto: Reporte de irregularidades en Sumapaz Volqueta 3-VKD-49 y camioneta 3-CTM-32

Por medio del presente documento se informa las irregularidades presentadas en frente de obra Convenio IDU en la vereda Chorreras Localidad Sumapaz a cargo del Ing. Alberto Arias

Atendiendo la información suministrada por el área de Seguimiento y Monitoreo GPS:" Por medio *del presente documento se deja constancia del movimiento de los vehículos 3VKD49 (Volqueta Sencilla) y 2CTM32 (Vehículo Liviano) reportado por medio de la plataforma de monitoreo satelital GPS, en horarios no autorizados, ubicados en la localidad de Sumapaz, para conocimiento de la organización sindical Sintrauniobras."* Se realiza el siguiente informe:

Informe 3VKD49 del viernes 13 de enero de 2023 al sábado 14 de enero de 2023

Vehículo semipesado Volqueta Sencilla Móvil 3-VKD-49 Placa OBE874

Se encuentra un movimiento del vehículo fuera del horario de trabajo comprendido entre las 06:00 a.m. y las 06:00 p.m. ya que no se tiene contemplado el desarrollo de actividades en horas en las

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

INFORME SALIDA DE VEHICULOS SUMAPAZ 3VKD49 - 2CTM32 - ENERO 2023



abras Español (España)

Adicional a ello se reporta en la mañana del día sábado 14 de enero que este vehículo se encuentra en un punto con riesgo de caída al costado de la vía y se hizo necesario trasladar los equipos para recuperarla a un punto seguro como se evidencia a continuación:



Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

INFORME SALIDA DE VEHICULOS SUMAPAZ 3VKD49 - 2CTM32 - ENERO 2023



Como se puede evidenciar el conductor asignado al vehículo es el Sr Pedro Segura Carpintero en la planilla de asistencia de personal al frente de obra, adicionalmente, la tarjeta de operación del vehículo de esa semana no fue allegada al Despacho



Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

INFORME SALIDA DE VEHICULOS SUMAPAZ 3VKD49 - 2CTM32 - ENERO 2023

Informe 2CTM32 del viernes 13 de enero de 2023 al sábado 14 de enero de 2023

cuales es mínima la visibilidad por falta de alumbrado público o equipos adecuados (torres de iluminación) para este frente de obra y los cuales se verifican con la plataforma del Sistema de seguimiento y rastreo vehicular GPS como se evidencian a continuación:

Movimientos entre las 10:56 pm del 13 de enero de 2023 Y 00:19 am del 14 de enero de 2023.



Como se puede evidenciar el conductor asignado al vehículo es el Sr Diego Castillo en la planilla de asistencia de personal al frente de obra, la tarjeta de operación del vehículo de esa semana no fue allegada al Despacho

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

