Donado Arce & cia. S. A. S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Codigo	IP-A-004
Versión	2
Fecha:	1/01/2022

GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONTRUCCION DE LA PISTA Y CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR- BARRANQUILLA.

PROYECTO _____ CONTRATISTA _____

LUGAR Santuario FECHA D 03 M 01 A 23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Yenifer Ortiz

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		proteccion de cara y ojos
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Jose peñaloza	9237527		Topografo	
2	Shaher Hortado	1004411305		Cadenero	
3	Eder pelaez	72143544		Vigilante	
4	Yuneisy Arroyo	1143133632		oficios varios	
5	Jhon Jaer Liaños	1048272861		Operario	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Yenifer Ortiz
(Firma)
(Nombre)
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Interventoria

Donado Arce & cia. S. A. S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo	IP-A-004
		Versión	2
		Fecha:	1/01/2022

GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONTRUCCION DE LA PISTA Y CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR- BARRANQUILLA.

PROYECTO _____ CONTRATISTA _____

LUGAR Santo orio FECHA D 5 M 02 A 23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Yenifer ortiz

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		uso de epp en obra.
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Jose peñaloza	9237527		topografo.	
2	Jhoiner Hurtado	100 411 305		Cadenero	Jhoiner H
3	Edir Pelaez	72143544		Vigilante	
4	Mauricio Obando	1143133637		oficios varios	
5	Jhon Jaer Ricardo	1048212961		operador	Jhon Jaer
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Yenifer ortiz
(Firma)
(Nombre)
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Interventoría

Donado Arce & cia	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo	IP-A-004
		Versión	2
		Fecha:	1/01/2022

PROYECTO: Construcción de vías urbanas, Construcción de canales y/o boxcolvert en concreto reforzados, para el programa de barrios a la obra, etapa VII, Módulos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X,XI Y XII, en las localidades sur oriente, norte centro histórico, riomar, sur occidente y metropolitana del Distrito de Barranquilla. CONTRATISTA

LUGAR: Santuario FECHA: D 10 M 01 A 23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Yenifer Ortiz Peña

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		Riesgos del ruido
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Eduardo velazque	8671725		Obiquetero	
2	Jhon Jader Ricardo	1048272861		Operador	
3	Jose peñalosa	9237527		topografo	
4	Jhonis orozco	1143133632		Oficios varios	
5	Jhoiner Hurtado	1002411305		Cadenero	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Yeniper ortiz SST
(Firma)
(Nombre)
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Interventoría

Donado Arce & cia	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo	IP-A-004
		Versión	2
		Fecha:	1/01/2022

PROYECTO: Construcción de vías urbanas, Construcción de canales y/o boxcolvert en concreto reforzados, para el programa de barrios a la obra, etapa VII, Módulos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X,XI Y XII, en las localidades sur oriente, norte centro histórico, riomar, sur occidente y metropolitana del Distrito de Barranquilla. CONTRATISTA

LUGAR: Santuario FECHA: D 11 M 01 A 23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Yenifer Ortiz Peña

ACTIVIDAD REALIZADA			TEMA
Inducción			
Capacitación			
Reinducción			
Charla corta			Peligro, riesgo y tipos de peligro
Reunión social			
Otra		Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Eduardo velazque	8671725		volquetero	
2	Jhon Jader Ricardo	1048272961		Operador	
3	Jose peñaloza	9237527		topografo	
4	Jhonis orozco	1143133632		Oficios varios	
5	Jhoiner Hurtado	1002411305		rodenero	Jhoiner H.
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Yenifer ortiz SST
(Firma)
(Nombre)
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Interventoria

Donado Arce & cia	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo	IP-A-004
		Versión	2
		Fecha:	1/01/2022

PROYECTO: Construcción de vías urbanas, Construcción de canales y/o boxcolvert en concreto reforzados, para el programa de barrios a la obra, etapa VII, Módulos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X,XI Y XII, en las localidades sur oriente, norte centro histórico, riomar, sur occidente y metropolitana del Distrito de Barranquilla. CONTRATISTA

LUGAR: Santuario FECHA: D 12 M 01 A 23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Yenifer ortiz peña

ACTIVIDAD REALIZADA				TEMA
Inducción				
Capacitación				
Reinducción				
Charla corta				Señales de prevencion de accidentes
Reunión social				
Otra		Cual?		

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Eduardo velazque	8671725		volquetero	
2	Jhon Jader Ricardo	1048272961		Operador.	
3	Jose peñalosa	9237527		topografo	
4	Jhonis orozco	1143136 32		Oficios varios	
5	Jhoiner Hurtado	1002 411305		cadenero	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Yenifer ortiz sst
(Firma)
(Nombre)
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Interventoría

Donado Arce & cia. S. A. S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Codigo	IP-A-004
Versión	2
Fecha:	1/01/2022

GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONTRUCCION DE LA PISTA Y CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR- BARRANQUILLA.

PROYECTO _____ **CONTRATISTA** _____

LUGAR Santuario **FECHA** D 13 M 03 A 22

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Yenifer Ortiz

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		Analisis de trabajo seguro
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Jose peñaloza	9237527		topografo	
2	Jhoiner Hurtado	1004113 05		Cadenero	
3	Edier Pelaez	72143544		Vigilante	
4	Alvaro Ortiz D	1143133632		oficios varios	
5	Jhon Jairo Alvarado	1049274961		Operador	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Yenifer Ortiz
(Firma)
(Nombre)
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Interventoría

Donado Arce & cia	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo	IP-A-004
		Versión	2
		Fecha:	1/01/2022

PROYECTO: Construcción de vías urbanas, Construcción de canales y/o boxcolvert en concreto reforzados, para el programa de barrios a la obra, etapa VII, Módulos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X,XI Y XII, en las localidades sur oriente, norte centro histórico, riomar, sur occidente y metropolitana del Distrito de Barranquilla. CONTRATISTA

LUGAR: Santuario FECHA: D 16 M 01 A 23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Yenifer ortiz puño

ACTIVIDAD REALIZADA				TEMA
Inducción				
Capacitación				
Reinducción				
Charla corta				Cuidado del equipo de Proteccion Personal.
Reunión social				
Otra		Cual?		

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Eduardo Velazque	8671725		Volquetero	
2	Jhon Jader Ricardo	1048272861		Operador	
3	Jose peñaloza	9277537		Topografo	
4	Jhonis orozco	1143133622		Oficios varios	
5	Jhonis Orozco	1002411305		Cadenero	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Yenifer ortiz SST
(Firma)
(Nombre)
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Interventoria

Donado Arce & cia	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo	IP-A-004
		Versión	2
		Fecha:	1/01/2022

PROYECTO: Construcción de vías urbanas, Construcción de canales y/o boxcolvert en concreto reforzados, para el programa de barrios a la obra, etapa VII, Módulos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X,XI Y XII, en las localidades sur oriente, norte centro histórico, riomar, sur occidente y metropolitana del Distrito de Barranquilla. CONTRATISTA

LUGAR: Santuario FECHA: D17M01A23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Yenifer ortiz peña

ACTIVIDAD REALIZADA				TEMA
Inducción				
Capacitación				
Reinducción				
Charla corta				la planificacion y la Seguridad
Reunión social				
Otra		Cual?		

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Eduardo Velazque	8671725		Volquetero	
2	Jhon Jader Ricardo	1048272861		Operador	
3	Jose peñaloza	9237527		Topografo	
4	Jhonis orozco	1143133632		Oficios varios	
5	Jhoiner Hurtado	1002411305		Cadenero	Jhoiner H.
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Yenifer ortiz SST
(Firma)
(Nombre)
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Interventoria

Donado Arce & cia	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo	IP-A-004
		Versión	2
		Fecha:	1/01/2022

PROYECTO: Construcción de vías urbanas, Construcción de canales y/o boxcolvert en concreto reforzados, para el programa de barrios a la obra, etapa VII, Módulos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X,XI Y XII, en las localidades sur oriente, norte centro histórico, riomar, sur occidente y metropolitana del Distrito de Barranquilla. CONTRATISTA

LUGAR: Santuario FECHA: D 28 M 01 A 2023

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Jenifer ortiz peña

ACTIVIDAD REALIZADA			TEMA
Inducción			
Capacitación			
Reinducción			
Charla corta			los golpes de calor.
Reunión social			
Otra		Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Eduardo velarque	8671725		Volquetero	
2	Jhon Fabio Rivadeneira	1048272961		operador	
3	Jose peñaloza	9237527		Topografo	
4	Jhonis orozco	1143133632		Oficios Varios	
5	Jhoiner Hurtado	1002411305		Cadenero	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Yenifer ortiz SST
(Firma)
(Nombre)
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Interventoria

Donado Arce & cia	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo	IP-A-004
		Versión	2
		Fecha:	1/01/2022

PROYECTO: Construcción de vias urbanas, Construcción de canales y/o boxcolvert en concreto reforzados, para el programa de barrios a la obra, etapa VII, Módulos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X,XI Y XII, en las localidades sur oriente, norte centro histórico, riomar, sur occidente y metropolitana del Distrito de Barranquilla. CONTRATISTA

LUGAR: Santuario FECHA: D 19 M 01 A 23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Yenifer Ortiz Peña

ACTIVIDAD REALIZADA			TEMA
Inducción			
Capacitación			
Reinducción			
Charla corta			Peligro en excavaciones
Reunión social			
Otra		Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Eduardo Velazque	8671725		Volquetero	
2	Jhon Jader Ricardo	1048272961		Operador	
3	Jose Penaloza	9237527		Topografo	
4	Jhonis Orozco	1143133632		Oficios varios	
5	Shoiner Hurtado	1002411305		Cadenero	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Yenifer Ortiz SST
(Firma)
(Nombre)
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Interventoria

Donado Arce & cia. S. A. S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Codigo	IP-A-004
Versión	2
Fecha:	1/01/2022

GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONTRUCCION DE LA PISTA Y CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR- BARRANQUILLA.

PROYECTO _____ **CONTRATISTA** _____

LUGAR Santuario **FECHA** D 20 M 12 A 23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Yenifer ortiz

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		Que hacer en caso de fuga de gas.
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Jose peñaloza	9237527		topografo	
2	Jhoiner Hurtado	100411305		cadenero	
3	Eder Pelaez	72143544		vigilante	
4	Alexander Mejia	1143133632		oficios varios	
5	Jhon Jairo Ricardo	1098272861		operarios	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Yenifer ortiz
(Firma)
(Nombre)
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Interventoría

Donado Arce & cia	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo	IP-A-004
		Versión	2
		Fecha:	1/01/2022

PROYECTO: Construcción de vías urbanas, Construcción de canales y/o boxcolvert en concreto reforzados, para el programa de barrios a la obra, etapa VII, Módulos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X,XI Y XII, en las localidades sur oriente, norte centro histórico, riomar, sur occidente y metropolitana del Distrito de Barranquilla. CONTRATISTA

LUGAR Santuario FECHA D 21 M 01 A 23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD REALIZADA				TEMA
Inducción				
Capacitación				
Reinducción				
Charla corta				Primeros Auxilios - Desmayos
Reunión social				
Otra		Cual?		

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Eduardo Velazque	8671725		Volquetero	
2	Jhon Jader Ricardo	1048272861		operador.	
3	Jose peñaloza	9237527		topografo	
4	Jhonis orozco	1143133632		Oficios varios	
5	Jhoiner Hurtado	1002411305		Cadenero	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Yenifer ortiz SST
(Firma)
(Nombre)
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Interventoria

Donado Arce & cia	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo	IP-A-004
		Versión	2
		Fecha:	1/01/2022

PROYECTO: Construcción de vías urbanas, Construcción de canales y/o boxcolvert en concreto reforzados, para el programa de barrios a la obra, etapa VII, Módulos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X,XI Y XII, en las localidades sur oriente, norte centro histórico, riomar, sur occidente y metropolitana del Distrito de Barranquilla. CONTRATISTA

LUGAR: Santuario FECHA: D 23 M 01 A 23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Yenifer ortiz peña

ACTIVIDAD REALIZADA				TEMA
Inducción				
Capacitación				
Reinducción				
Charla corta				extintores de incendios
Reunión social				
Otra		Cual?		

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Eduardo Velazque	8671725		Volquetero	
2	Jhon Jader Ricardo	1048272861		Operador.	
3	Jose Peñaloza	9237527		Topografo	
4	Jhonis Orozco	1141133632		Oficios Varios	
5	Jhoiner Hurtado	1002411305		Cadenero	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Yenifer Ortiz SST
(Firma)
(Nombre)
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Interventoria

Donado Arce & cia	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:		ATS 01
		VERSIÓN:		1
		FECHA DE APROBACIÓN:		1/01/2022
		PÁGINA:		1

				Equipo de Trabajo	
Responsable del ATS:	Grupo de trabajo			Nombre Completo	Firma
Fecha de Elaboración:	3-01-22	Hora:			
Trabajo a Realizar:	fundida			Felix Guillermo Ortiz	
Lugar del Trabajo:	Santuario				
Requiere Permiso de Trabajo:		Si			
		No			

Descripción de la Tarea:

Se realizo Actividad de fundida en la Kra 7

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Mixer. Pico, pala.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado		Manipulación de Cargas		Eléctrico		Espacios Confinados	
Ruido	/	Vibraciones		Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas		Locativo	/	Tecnológico	
Calor	/	Sustancias Químicas		Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito		Público	/
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos		Mecanico	/	Alturas		Naturales	/

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	insp de area	locativo	Caidas, golpes.	Señalización
2	insp de equipo	locativo	Caidas, lesiones	Autocuidado
3	trasl. de maquina	mecanico, locativo	caidas, golpes	coordinación
4	trasl. de material	mecanico, locativo	resbalones, caida.	coordinación
5	fundida	locativo	resbalones, choque	Uso de epp.
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	/	Mascarilla para Material Particulado		Careta para Soldar		Bota Plastica	/	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	/	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos		Botas de Cuero		Otro:			
Protector Auditivo		Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero		Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba: Yenifer Ortiz	Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.
Firma: Yenifer Ortiz	

Donado Arce & cia	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:		ATS 01
		VERSIÓN:		1
		FECHA DE APROBACIÓN:		1/01/2022
		PÁGINA:		1

				Equipo de Trabajo	
Responsable del ATS:	grupo de trabajo			Nombre Completo	Firma
Fecha de Elaboración:	4-01-23	Hora:		Felix Guillermo Ortiz	Felix Guillermo
Trabajo a Realizar:	fundida.				
Lugar del Trabajo:	santuario				
Requiere Permiso de Trabajo:		Si			
		No	X		

Descripción de la Tarea:

Se realiza Actividad de fundida en la c/k 96.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Mixer, pico, pala.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado		Manipulación de Cargas		Eléctrico		Espacios Confinados	
Ruido		Vibraciones		Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas		Locativo	/	Tecnológico	
Calor	/	Sustancias Químicas	/	Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito		Público	/
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos		Mecanico	/	Alturas		Naturales	/

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	insp. de Area	locativo	caida, lesiones	señalizacion
2	insp. de maquina	locativo	golpes, caidas	autocuidado
3	trasl. de maquina	mecanico	caidas, golpes	coordinacion
4	trasl. de material	locativo	resbalones, caida	coordinacion
5	Fundida	locativo	resbalones, choques	uso de EPP
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	/	Mascarilla para Material Particulado		Careta para Soldar		Bota Plastica	/	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	/	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos		Botas de Cuero		Otro:			
Protector Auditivo		Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero		Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba: Yenifer ortiz

Firma: Yenifer ortiz

Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.

Donado Arce & cia	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:		ATS 01
		VERSIÓN:		1
		FECHA DE APROBACIÓN:		1/01/2022
		PÁGINA:		1

Responsable del ATS:	Grupo de trabajo		Equipo de Trabajo		
Fecha de Elaboración:	06/02-23	Hora:		Nombre Completo	Firma
Trabajo a Realizar:	fundida			FELIX Guillinton Ortiz	FELIX Guillinto
Lugar del Trabajo:	Santuario				
Requiere Permiso de Trabajo:	Si				
	No	X			

Descripción de la Tarea:

Se realiza Actividad de fundida en la KRA 74

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Mixer. Pico. pala.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado		Manipulación de Cargas		Eléctrico		Espacios Confinados	
Ruido	.	Vibraciones		Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas		Locativo	/	Tecnológico	
Calor	/	Sustancias Químicas	/	Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito		Público	/
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos		Mecanico	/	Alturas		Naturales	/

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Insp de area	locativo	caidas. lesiones	Señalizacion
2	Insp. de maquina	locativo	golpes, caidas.	autocuidado
3	trasl. de maquina	mecanico	caida. golpes	coordinacion
4	trasl de material	locativo	resbalones, caidas.	coordinacion
5	fundida	locativo	resbalones, chaques	Uso de EPP.
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	/	Mascarilla para Material Particulado		Careta para Soldar		Bota Plastica	/	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	/	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos		Botas de Cuero		Otro:			
Protector Auditivo		Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero		Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba: Yenifer ortiz	Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.
Firma: Yenifer ortiz	

Donado Arce & cia	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:		ATS 01
		VERSIÓN:		1
		FECHA DE APROBACIÓN:		1/01/2022
		PÁGINA:		1

			Equipo de Trabajo	
Responsable del ATS:	Grupo de Trabajo		Nombre Completo	Firma
Fecha de Elaboración:	12-01-23	Hora:	Jorge J	Jorge J G.
Trabajo a Realizar:	fundida.		FELIX	FELIX
Lugar del Trabajo:	Santuario		Cullaton ORiz	Cullaton
Requiere Permiso de Trabajo:		SI		
		No		

Descripción de la Tarea:

Se realiza Actividad de fundida en concreto en la clle 46 kra 7A

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Mixer. Pico, pala.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado		Manipulación de Cargas		Eléctrico		Espacios Confinados	
Ruido	/	Vibraciones		Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas		Locativo	/	Tecnológico	
Calor	/	Sustancias Químicas		Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito		Público	/
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos		Mecanico	/	Alturas		Naturales	/

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Insp. de Area	locativo	caidas, lesiones	Señalización
2	Insp. de maquina	locativo	caidas. golpes	Auto cuidado
3	trasl. de maquina	mecanico	caidas. golpes	coordinación
4	trasl. de material	locativo	caidas. resbalones	coordinación
5	fundida	locativo	resbalones, choques	orden y aseo
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	/	Mascarilla para Material Particulado		Careta para Soldar		Bota Plastica	/	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	/	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos		Botas de Cuero		Otro:			
Protector Auditivo		Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero		Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba: Yenifer ortiz

Firma: Yenifer ortiz SST

Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.

Donado Arce & cia	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:		ATS 01
		VERSIÓN:		1
		FECHA DE APROBACIÓN:		1/01/2022
		PÁGINA:		1

Responsable del ATS:	Grupo de trabajo			Equipo de Trabajo	
Fecha de Elaboración:	13-01-23	Hora:		Nombre Completo	Firma
Trabajo a Realizar:	fundida			Jorge J G.	Jorge J G.
Lugar del Trabajo:	santuario			Eudinton ortiz	Eudinton
Requiere Permiso de Trabajo:		Si			
		No	x		

Descripción de la Tarea:

Se realiza Actividad de fundida

Clle 46 Kra 6.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Mixer, retrocargador de llantas. pico. pala.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado		Manipulación de Cargas		Eléctrico		Espacios Confinados	
Ruido	/	Vibraciones		Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas		Locativo	/	Tecnológico	
Calor	/	Sustancias Químicas		Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito		Público	/
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos		Mecanico	/	Alturas		Naturales	/

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Insp. de Area	locativo	caidas, lesiones	señalización
2	Insp. de maquina	locativo	caidas, golpes	Autocuidado
3	Trasl. de maquina	mecanico	caidas, golpes	coordinacion
4	trasl. de material	locativo	caidas, resbalones	coordinación
5	fundida	locativo	resbalones, choques	señalización
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	/	Mascarilla para Material Particulado		Careta para Soldar		Bota Plastica	/	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	/	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos		Botas de Cuero		Otro:			
Protector Auditivo		Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero		Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba: Yenifer ortiz

Firma: Yenifer ortiz SST

Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.

Donado Arce & cia	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:		ATS 01
		VERSIÓN:		1
		FECHA DE APROBACIÓN:		1/01/2022
		PÁGINA:		1

Responsable del ATS:	Grupo de trabajo		Equipo de Trabajo		
Fecha de Elaboración:	17-01-23	Hora:	Nombre Completo	Firma	
Trabajo a Realizar:	fundida de bordillos		Jorge A G	Jorge A G.	
Lugar del Trabajo:	Santuario.		Yeffy V	Yeffy V	
Requiere Permiso de Trabajo:	Si		Guillinson Ortiz	Guillinson	
	No	X			

Descripción de la Tarea:

Se realiza Actividad de fundida de bordillos.
Cll 46 Kra 7A

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Mixer, Pico, Pala, retrocargador de llantas.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado		Manipulación de Cargas		Eléctrico		Espacios Confinados	
Ruido	/	Vibraciones		Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas		Locativo	/	Tecnológico	
Calor	/	Sustancias Químicas		Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito		Público	/
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos		Mecanico	/	Alturas		Naturales	/

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Insp. de Area	locativo	Caidas. lesiones	Señalizacion
2	Insp. de maquina	locativo	caidas. golpes	Autocuidado
3	Trasl. de maquina	mecanico	caidas. golpes	Coordinacion
4	Trasl. de material	locativo	caidas. resbalones	Coordinacion
5	fundida	locativo	resbalones, choques	Uso de EPP.
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	/	Mascarilla para Material Particulado		Careta para Soldar		Bota Plastica	/	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	/	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos		Botas de Cuero		Otro:			
Protector Auditivo		Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero		Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba: Yenifer Ortiz	Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.
Firma: Yenifer Ortiz P	

Donado Arce & cia	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:		ATS 01
		VERSIÓN:		1
		FECHA DE APROBACIÓN:		1/01/2022
		PÁGINA:		1

Responsable del ATS:	Grupo de trabajo			Equipo de Trabajo	
Fecha de Elaboración:	18-01-23	Hora:		Nombre Completo	Firma
Trabajo a Realizar:	fundida de bordillo			Jorge J G	Jorge J G
Lugar del Trabajo:	Santuario			Felix J	Felix J
Requiere Permiso de Trabajo:		Si		Guillermo Ortiz	Guillermo
		No	X		

Descripción de la Tarea:

Se realiza Actividad de fundida de bordillos.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Mixer, retrocargador de llantas, pico, pala.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado		Manipulación de Cargas		Eléctrico		Espacios Confinados	
Ruido	/	Vibraciones		Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas		Locativo	/	Tecnológico	
Calor	/	Sustancias Químicas		Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito		Público	/
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos		Mecanico	/	Alturas		Naturales	/

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Insp. de Area	Locativo	caidas lesiones	Señalización
2	Insp. de maquina	locativo	caidas. golpe	Autocuidado
3	Trasl. de maquina	mecanico	caidas. golpes	coordinación
4	trasl. de material	locativo	caida resbalones	coordinacion
5	fundida	locativo	resbalones, choques	uso de epp.
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	/	Mascarilla para Material Particulado		Careta para Soldar		Bota Plastica	/	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	/	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos		Botas de Cuero		Otro:			
Protector Auditivo		Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero		Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba: Yenifer Ortiz

Firma: Yenifer Ortiz SST

Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.

Donado Arce & cia	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:		ATS 01
		VERSIÓN:		1
		FECHA DE APROBACIÓN:		1/01/2022
		PÁGINA:		1

				Equipo de Trabajo	
Responsable del ATS:	Grupo de trabajo			Nombre Completo	Firma
Fecha de Elaboración:	19-01-23	Hora:		Jorge V G	Jorge V G.
Trabajo a Realizar:	fundida			Felix V	Felix V
Lugar del Trabajo:	Santuario			Guillinton Ord.	Guillinton
Requiere Permiso de Trabajo:		Si			
		No	X		

Descripción de la Tarea:

Se realiza Actividad de fundida en concreto en la Clle 46 kra 5

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Mixer, retrocargador de llantas, pala. pico.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado		Manipulación de Cargas		Eléctrico		Espacios Confinados	
Ruido	/	Vibraciones		Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas		Locativo	/	Tecnológico	
Calor	/	Sustancias Químicas		Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito		Público	/
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos		Mecanico	/	Alturas		Naturales	/

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Insp. de Area	locativo	caidas, lesiones	Señalizacion
2	Insp. de maquina	locativo	caidas, golpes	Autocuidado
3	Trasl. de maquina	mecanico	caidas. golpes	Coordinación
4	trasl. de material	locativo	caidas, resbalones	Coordinacion
5	fundida	locativo	resbalons, choques	uso de epp.
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	/	Mascarilla para Material Particulado		Careta para Soldar		Bota Plastica	/	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	/	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos		Botas de Cuero		Otro:			
Protector Auditivo		Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero		Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba: Yenifer Ortiz

Firma: Yenifer Ortiz SST

Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.

Donado Arce & cia

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CÓDIGO:		ATS 01
VERSIÓN:		1
FECHA DE APROBACIÓN:		1/01/2022
PÁGINA:		1

Responsable del ATS:	Grupo de trabajo			Equipo de Trabajo	
Fecha de Elaboración:	2022-22	Hora:	10:30 AM	Nombre Completo	Firma
Trabajo a Realizar:	fundida			FELIX	Felix
Lugar del Trabajo:	SANTUARIO			Jorge J C.	Jorge J C.
Requiere Permiso de Trabajo:	Si			Cuellar	Cuellar
	No				

Descripción de la Tarea:

Se realiza Actividad de fundido en Concreto en la Kra 5

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Mixer. pico. pala. vibroelectrico

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado		Manipulación de Cargas		Eléctrico		Espacios Confinados	
Ruido	/	Vibraciones		Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas		Locativo	/	Tecnológico	
Calor	/	Sustancias Químicas		Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito		Público	/
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos		Mecanico	/	Alturas		Naturales	/

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Insp. de Area	locativo	Caidas. lesiones	Señalizacion
2	Insp. de maquina	locativo	Caidas golpes	Autocuidado
3	Trasl. de maquina	mecanico	Caidas. golpes	Coordinacion
4	Trasl. de material	locativo	resbalones, caidas	Coordinacion
5	Fundida	locativo	resbalones, choques	USO de EPP.
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	/	Mascarilla para Material Particulado		Careta para Soldar		Bota Plastica	/	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	/	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos		Botas de Cuero		Otro:			
Protector Auditivo		Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero		Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba: Yenifer ortiz

Firma: Yenifer Ortiz

Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.

Donado Arce & cia	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:		ATS 01
		VERSIÓN:		1
		FECHA DE APROBACIÓN:		1/01/2022
		PÁGINA:		1

Responsable del ATS:	Equipo de trabajo			Equipo de Trabajo		
Fecha de Elaboración:	22-02-23	Hora:		Nombre Completo	Firma	
Trabajo a Realizar:	fundida			Wuilmer ortiz	Wuilmer	
Lugar del Trabajo:	Santuario			felix villareal	felix	
Requiere Permiso de Trabajo:		Si				
		No				

Descripción de la Tarea:

Se realiza Actividad de fundida en la Clle 46 Kra 7A.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Mixer, pico, Pala.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado		Manipulación de Cargas		Eléctrico		Espacios Confinados	
Ruido	/	Vibraciones		Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas		Locativo	/	Tecnológico	
Calor	/	Sustancias Químicas		Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito		Público	/
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos		Mecanico	/	Alturas		Naturales	/

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Insp de Area	locativo	caidas, lesiones	Señalizacion
2	Insp de equipo	locativo	caidas. golpe	Autocuidado
3	Trasl. de maquina	Mecanico	Caidas, lesiones	Coordinacion
4	Trasl. de material	locativo	resbalones, caidas.	Coordinacion
5	fundida	locativo	resbalones, caidas	uso de epp.
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	/	Mascarilla para Material Particulado		Careta para Soldar		Bota Plastica	/	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	/	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos		Botas de Cuero		Otro:			
Protector Auditivo		Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero		Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba: Yenifer ortiz

Firma: Yenifer ortiz

Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.

Donado Arce & cia	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:		ATS 01
		VERSIÓN:		1
		FECHA DE APROBACIÓN:		1/01/2022
		PÁGINA:		1

Responsable del ATS:	Grupo de trabajo			Equipo de Trabajo	
Fecha de Elaboración:	23-01-23	Hora:		Nombre Completo	Firma
Trabajo a Realizar:	fundida			Quillinton ortiz	Quillinton
Lugar del Trabajo:	Santuario			Edwin Villadiego	Edwin Villadiego
Requiere Permiso de Trabajo:		Si		Ariel Ruiz Toro	Ariel Ruiz Toro
		No	x	Jorge Conde	Jorge C

Descripción de la Tarea:

Se realiza Actividad de fundida en Fluido en la c/le 46 entre Kra 7A y 7B.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Mixer, Pico, Pala.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado		Manipulación de Cargas		Eléctrico		Espacios Confinados	
Ruido	/	Vibraciones		Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas		Locativo	/	Tecnológico	
Calor	/	Sustancias Químicas		Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito		Público	/
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos		Mecanico	/	Alturas		Naturales	/

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Insp. de Area	locativo	caida. golpes	Señalizacion
2	Insp de maquina	locativo	caida. lesiones	Autocuidado
3	trasl de maquina	mecanico.	caida. golpes	coordinacion
4	trasl. de material.	locativo	caidas. resbalones	coordinacion
5	fundida	locativo	resbalones. choques	señalizacion
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	/	Mascarilla para Material Particulado		Careta para Soldar		Bota Plastica	/	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	/	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos		Botas de Cuero		Otro:			
Protector Auditivo		Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero		Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba: Yenifer ortiz

Firma: Yenifer ortiz SST.

Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.

Donado Arce & cia	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	CREADO: NOVIEMBRE 2021 Versión: 1

NOMBRE OPERADOR	: Eduardo velazque	Semana del: 26 al 30	mes: Dic	año: 2022
PLACA	: MXK 200	Marca	: Kenword	Modelo : 2013

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓					
	Exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite - motor, velocimetro)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓					
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Limpiavidrios	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓					
	Equipo de carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Frenos (de emergencia y servicio)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Palanca de mando de movimiento	✓		✓		✓		✓		✓					
	Frenos (de emergencia y de parqueo)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel de Combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivell de Agua	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Seguro de la compuerta de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mando de levante del platón	✓		✓		✓		✓		✓					
	Gatos (cilindro de levante de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, raros, aseo)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Batería (niveles,bornes,cables, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanque de combustible (tapa,fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cadena del cardán	✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓					
	FIRMA DEL OPERADOR														
	FIRMA DEL SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Donado Arce & cia	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	CREADO: NOVIEMBRE 2021 Versión: 1

NOMBRE OPERADOR	Eduardo Velazque	Semana del: 2 al 5	mes: Enero	año: 2023
PLACA	: MXK 200	Marca	: Kenworth	Modelo : 2013

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓					
	Exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite - motor, velocímetro)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓					
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Limpiavidrios	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓					
	Equipo de carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Frenos (de emergencia y servicio)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Palanca de mando de movimiento	✓		✓		✓		✓		✓					
	Frenos (de emergencia y de parqueo)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel de Combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivell de Agua	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Seguro de la compuerta de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mando de levante del platón	✓		✓		✓		✓		✓					
	Gatos (cilindro de levante de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, raros, aseo)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Batería (niveles,bornes,cables, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanque de combustible (tapa,fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cadena del cardán	✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓					
	FIRMA DEL OPERADOR	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]					
	FIRMA DEL SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Donado Arce & cia	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	CREADO: NOVIEMBRE 2021 Versión: 1

NOMBRE OPERADOR	: Eduardo Velazquez	Semana del: 16 al 21	mes: Enero	año: 2023
PLACA	: MXK 200	Marca	: Kenworth	Modelo : 2013

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite - motor, velocimetro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiavidrios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Equipo de carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de mando de movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y de parqueo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivell de Agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguro de la compuerta de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del platón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos (cilindro de levante de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, raros, aseo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería (niveles,bornes,cables, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (tapa,fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardán														
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR	EVP		EVP		EVP		EVP		EVP		EVP			
	FIRMA DEL SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Donado Arce & cia	INSPECCION PREOPERACIONAL DE RETROCARGADOR DE LLANTAS	VERSION: 1
	PROCESO DE MANTENIMIENTO	FECHA: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE OPERADOR	: Jhon Jader Ricardo	Semana del: 26 al 30	mes: Dic	año: 2022
FRENTE OBRA	: Santuario	Marca : CAT	Modelo	: 320 L

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delantera	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Proteccion antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturon de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor contra incendio	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento / silla	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio panoramico	✓		✓		✓		✓		✓					
	Limpia vidrio (plumilla, agua)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (refrigerante, horometro, amperimetro, aceite de motor)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	Escalera y apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejo laterales	✓		✓		✓		✓		✓					
	Palanca de mando de avanca y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	Frenos (de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la tornamesa (giro)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la puerta del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor (fugas, aseo, ruidos, etc)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Rotacion de orugas en el aire (ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Giro de las orugas en el piso (ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓					
	FIRMA DEL OPERADOR	Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader					
	FIRMA DEL SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Donado Arce & cia	INSPECCION PREOPERACIONAL DE RETROCARGADOR DE LLANTAS	VERSION: 1
	PROCESO DE MANTENIMIENTO	FECHA: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE OPERADOR	: Jhon Jader Ricardo.	Semana del: 2	al 5	mes: enero	año: 2023		
FRENTE OBRA	: Santuario	Marca	: CAT		Modelo	: 320L	

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delantera	✓		✓		✓		✓							
CABINA	Proteccion antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓							
	Cinturon de Seguridad	✓		✓		✓		✓							
	Extintor contra incendio	✓		✓		✓		✓							
	Asiento / silla	✓		✓		✓		✓							
	Vidrio panoramico	✓		✓		✓		✓							
	Limpia vidrio (plumilla, agua)	✓		✓		✓		✓							
	Indicadores (refrigerante, horometro, amperimetro, aceite de motor)	✓		✓		✓		✓							
	Pito	✓		✓		✓		✓							
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓							
	Escalera y apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓							
	Espejo laterales	✓		✓		✓		✓							
	Palanca de mando de avanca y retroceso	✓		✓		✓		✓							
	Frenos (de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓							
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓							
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓							
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la tornamesa (giro)	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la puerta del motor	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓							
	Motor (fugas, aseo, ruidos, etc)	✓		✓		✓		✓							
	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	✓		✓		✓		✓							
	Rotacion de orugas en el aire (ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓							
	Giro de las orugas en el piso (ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓							
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓							
	FIRMA DEL OPERADOR	Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader							
	FIRMA DEL SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Donado Arce & cia	INSPECCION PREOPERACIONAL DE RETROCARGADOR DE LLANTAS	VERSION: 1
	PROCESO DE MANTENIMIENTO	FECHA: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE OPERADOR	: Jhon Jader Ricardo	Semana del: 16 al 21	mes: enero	año: 2023
FRENTE OBRA	: Santuario	Marca	: CAT	Modelo : 320L

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Proteccion antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento / silla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia vidrio (plumilla, agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (refrigerante, horometro, amperimetro, aceite de motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de mando de avanca y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tornamesa (giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la puerta del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo, ruidos, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rotacion de orugas en el aire (ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Giro de las orugas en el piso (ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR	Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader			
	FIRMA DEL SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Donado Arce & cia	INSPECCION PREOPERACIONAL DE RETROCARGADOR DE LLANTAS	VERSION: 1
	PROCESO DE MANTENIMIENTO	FECHA: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE OPERADOR	: Jhon Jader Ricardo	Semana del: 26 al 30	mes: Dic	año: 2022
FRENTE OBRA	: Santuario	Marca : CAT	Modelo	: 320 L

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delantera	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Proteccion antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturon de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor contra incendio	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento / silla	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio panoramico	✓		✓		✓		✓		✓					
	Limpia vidrio (plumilla, agua)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (refrigerante, horometro, amperimetro, aceite de motor)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	Escalera y apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejo laterales	✓		✓		✓		✓		✓					
	Palanca de mando de avanca y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	Frenos (de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la tornamesa (giro)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la puerta del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor (fugas, aseo, ruidos, etc)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Rotacion de orugas en el aire (ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Giro de las orugas en el piso (ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓					
	FIRMA DEL OPERADOR	Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader					
	FIRMA DEL SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Donado Arce & cia	INSPECCION PREOPERACIONAL DE RETROCARGADOR DE LLANTAS	VERSION: 1
	PROCESO DE MANTENIMIENTO	FECHA: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE OPERADOR	: Jhon Jader Ricardo.	Semana del: 2	al 5	mes: enero	año: 2023		
FRENTE OBRA	: Santuario	Marca	: CAT		Modelo	: 320L	

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delantera	✓		✓		✓		✓							
CABINA	Proteccion antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓							
	Cinturon de Seguridad	✓		✓		✓		✓							
	Extintor contra incendio	✓		✓		✓		✓							
	Asiento / silla	✓		✓		✓		✓							
	Vidrio panoramico	✓		✓		✓		✓							
	Limpia vidrio (plumilla, agua)	✓		✓		✓		✓							
	Indicadores (refrigerante, horometro, amperimetro, aceite de motor)	✓		✓		✓		✓							
	Pito	✓		✓		✓		✓							
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓							
	Escalera y apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓							
	Espejo laterales	✓		✓		✓		✓							
	Palanca de mando de avanca y retroceso	✓		✓		✓		✓							
	Frenos (de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓							
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓							
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓							
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la tornamesa (giro)	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la puerta del motor	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓							
	Motor (fugas, aseo, ruidos, etc)	✓		✓		✓		✓							
	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	✓		✓		✓		✓							
	Rotacion de orugas en el aire (ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓							
	Giro de las orugas en el piso (ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓							
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓							
	FIRMA DEL OPERADOR	Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader							
	FIRMA DEL SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Donado Arce & cia	INSPECCION PREOPERACIONAL DE RETROCARGADOR DE LLANTAS	VERSION: 1
	PROCESO DE MANTENIMIENTO	FECHA: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE OPERADOR	: Jhon Jader Ricardo	Semana del: 16 al 21	mes: enero	año: 2023
FRENTE OBRA	: Santuario	Marca	: CAT	Modelo : 320L

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Proteccion antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento / silla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia vidrio (plumilla, agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (refrigerante, horometro, amperimetro, aceite de motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de mando de avanca y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tornamesa (giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la puerta del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo, ruidos, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rotacion de orugas en el aire (ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Giro de las orugas en el piso (ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR	Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader		Jhon Jader			
	FIRMA DEL SUPERVISOR														

OBSERVACIONES: