

REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE CONTRATISTA	JOHNFKY LUCAOP AZAR BUILES	CONTRATO NO.	CD-25-2022-5049
ACTIVIDADES ARQUITECTO	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EVIDENCIAS	VOBO
1.Apoyar en las actividades correspondientes a la ejecución de los planes, programas y proyectos de la gestión del riesgo.			
2.Apoyar en el seguimiento e inspecciones a infraestructuras en condiciones de amenaza por inundación y/o deslizamiento causado por remoción en masa a través de visitas e informes técnicos a lo largo del territorio distrital.	16-12-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico Calle 36 No. 41-75/79/85	
	23-12-2022	Elaboración de informe técnico No.1179 Correspondiente a visita técnica en la Calle 36 No. 41-75/79/85	
	16-12-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico Calle 37 No. 41-12	
	23-12-2022	Elaboración de informe técnico No.1175 Correspondiente a visita técnica en la Calle 37 No. 41-12	

Fecha de Aprobación 03/03/2022

Versión: 1

	16-12-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico Calle 37 No. 41-16	
	23-12-2022	Elaboración de informe técnico No.1174 Correspondiente a visita técnica en la Calle 37 No. 41-16	
	16-12-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico Calle 37 No. 41-22	
	23-12-2022	Elaboración de informe técnico No.1173 Correspondiente a visita técnica en la Calle 37 No. 41-22	
	16-12-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico Calle 37 No. 41-24	
	23-12-2022	Elaboración de informe técnico No.1172 Correspondiente a visita técnica en la Calle 37 No. 41-24	

Fecha de Aprobación 03/03/2022

Versión: 1

	16-12-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico Calle 37 No. 41-72/66	
	23-12-2022	Elaboración de informe técnico No.1170 Correspondiente a visita técnica en la Calle 37 No. 41-72/66	
	16-12-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico Calle 37 No. 41-72/66	
	23-12-2022	Elaboración de informe técnico No.1170 Correspondiente a visita técnica en la Calle 37 No. 41-72/66	
	16-12-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico Calle 37 No. 41-82	
	23-12-2022	Elaboración de informe técnico No.1169 Correspondiente a visita técnica en la Calle 37 No. 41-82	

Fecha de Aprobación 03/03/2022

Versión: 1

	16-12-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico Calle 37 No. 41-50/54/42/38/32	
	23-12-2022	Elaboración de informe técnico No.1171 Correspondiente a visita técnica en la Calle 37 No. 41-50/54/42/38/32	
	16-12-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico Carrera 41 No. 36-32/38/44	
	23-12-2022	Elaboración de informe técnico No.1176 Correspondiente a visita técnica en la Carrera 41 No. 36-32/38/44	
	23-12-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-300259 correspondiente a visita realizada en Calle 37 No. 41-66/72	
	23-12-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-300274 correspondiente a visita realizada en Calle 37 No. 41-22	
	23-12-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-300283 correspondiente a visita realizada en Calle 37 No. 41-16	

Fecha de Aprobación 03/03/2022

Versión: 1

	23-12-2022	Elaboración De oficio de traslado QUILLA-22-300319 correspondiente a visitas realizadas	
	23-12-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-300243 correspondiente a visita realizada en Calle 37 No. 41-114	
	23-12-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-300247 correspondiente a visita realizada en Calle 37 No. 41-88/98	
	23-12-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-300294 correspondiente a visita realizada en Calle 37 No. 41-32/38/44	
	23-12-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-300269 correspondiente a visita realizada en Calle 37 No. 41-24	
	23-12-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-300310 correspondiente a visita realizada en Calle 37 No. 41-75/79/85	
	23-12-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-300288 correspondiente a visita realizada en Calle 37 No. 41-12	
	23-12-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-300305 correspondiente a visita realizada en Calle 37 No. 41-71	

Fecha de Aprobación 03/03/2022

Versión: 1

	23-12-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-300262 correspondiente a visita realizada en Calle 37 No. 41-32/38/42/50/54	
	23-12-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-300250 correspondiente a visita realizada en Calle 37 No. 41-82	
	16-12-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico Calle 37 No. 41-88/98	
	23-12-2022	Elaboración de informe técnico No.1168 Correspondiente a visita técnica en la Calle 37 No. 41-88/98	
	16-12-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico Calle 37 No. 41-114	
	23-12-2022	Elaboración de informe técnico No.1167 Correspondiente a visita técnica en la Calle 37 No. 41-114	
	16-12-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico Calle 36 No. 41-71	

Fecha de Aprobación 03/03/2022

Versión: 1

	23-12-2022	Elaboración de informe técnico No.1177 Correspondiente a visita técnica en la Calle 36 No. 41-71	
3. Verificar los bienes inmuebles que mediante solicitud de parte pretendan ser exonerados de los impuestos prediales y de valorización.			
4. Elaborar informes técnicos de seguimiento, observación, evaluación en zonas de amenaza como referencia para la toma de decisiones frente a las obras de mitigación, estudios y mejoramiento ambiental-social.			
5. Apoyar en el desarrollo de programas de capacitación sobre gestión del riesgo al equipo que integra la Oficina de Gestión del Riesgo y a la comunidad.			
6. Brindar apoyo en la evaluación técnica sobre reparación y reconstrucción de edificaciones afectadas por amenazas.			
7. Apoyar en la elaboración de censos a la población vulnerable ante situaciones de riesgo.			

Fecha de Aprobación 03/03/2022

Versión: 1

8. Apoyar en las entregas de ayudas humanitarias.			
9. Prestar Apoyo en las actividades de sensibilización sobre el COVID 19 como es: cercos sanitarios y jornadas de pruebas rápidas.			
10. Asesorar y Elaborar planes de emergencia familiar de gestión del riesgo.			
11. Prestar apoyo en la recolección de evidencias en las entregas de ayudas humanitarias.			
12. Apoyar en la planificación y evaluación del simulacro nacional.			
13. Elaborar informes pormenorizados de la actividad realizada.			
14. Las demás que se relacionen con la necesidad del servicio conforme a la misión y visión de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres.			

Supervisor: Ariel Camargo Calvo

Fecha de Aprobación 03/03/2022
Versión: 1