

INFORME DE AVANCE DIARIO DE OBRA

DÍA
22 DE MARZO DEL 2023

MARZO 2023
MEDELLÍN

Unión Eléctrica S.A.

NIT: 890.937.250-6 / **Sede Principal:** Calle 15 Sur No. 48-39 / **PBX:** (574) 3255555 / **FAX:** (574) 3255556 / Medellín - Colombia
Sede Bogotá: Cra. 65 No. 4G – 30 Barrio La Pradera / **PBX:** (571) 4870500 / **FAX:** (571) 4855991 / Bogotá D.C - Colombia

servicioalcliente@uniongr.com

www.uniongr.com

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
ILUSTRACIONES	2
REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	3
Registro fotográfico de vandalizaciones por punto.	3

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 – LPR149, Caja vandalizada, hurtaron 20 metros de acometida y 10 metros de cable de tierra 20/02/2023	3
Ilustración 2 – LPR164, Tapa vandalizada, Cortan el cable de cobre #8 21/02/2023	4
Ilustración 3 – LPR173, Tapa vandalizada, hurtaron 10 metros de acometida 22/02/2023	5
Ilustración 4 – LPR166, Tapa vandalizada, cortan la acometida eléctrica 15/02/2023....	6
Ilustración 5 – LPR174, Tapa vandalizada, hurtaron 25 metros de acometida 22/02/2023	7
Ilustración 6 – LPR176, Hurto de acometida eléctrica y cable de tierra #8 21/02/2023..	8
Ilustración 7 – LPR183, Tapa vandalizada, Cortan el cable de cobre #8 14/02/2023	9
Ilustración 8 – P2138, Tapa vandalizada, Cortan el cable de cobre #8 21/02/2023.....	10
Ilustración 9 – P2144, Caja vandalizada rompieron y se hurtaron la tierra 20/02/2023	11
Ilustración 10 – P2145, Tapa vandalizada, Cortan el cable de cobre #8 21/02/2023.....	12
Ilustración 11 – P2146, Tapa vandalizada, Cortan el cable de cobre #8 21/02/2023.....	13
Ilustración 12 – P2152, Tapa vandalizada, Cortan el cable de cobre #8 17/02/2023.....	14
Ilustración 13 – P2153, Tapa quebrada en la esquina. 21/02/2023	15

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotográfico de vandalizaciones por punto.



Ilustración 1 – LPR149, Caja vandalizada, hurtaron 20 metros de acometida y 10 metros de cable de tierra 20/02/2023



*Ilustración 2 – LPR164, Tapa vandalizada, Cortan el cable de cobre #8
21/02/2023*

Unión Eléctrica S.A.

NIT: 890.937.250-6 / **Sede Principal:** Calle 15 Sur No. 48-39 / **PBX:** (574) 3255555 / **FAX:** (574) 3255556 / Medellín - Colombia
Sede Bogotá: Cra. 65 No. 4G – 30 Barrio La Pradera / **PBX:** (571) 4870500 / **FAX:** (571) 4855991 / Bogotá D.C - Colombia

servicioalcliente@uniongr.com

www.uniongr.com



Ilustración 3 – LPR173, Tapa vandalizada, hurtaron 10 metros de acometida 22/02/2023



*Ilustración 4 – LPR166, Tapa vandalizada, cortan la acometida eléctrica
15/02/2023*

Unión Eléctrica S.A.

NIT: 890.937.250-6 / **Sede Principal:** Calle 15 Sur No. 48-39 / **PBX:** (574) 3255555 / **FAX:** (574) 3255556 / Medellín - Colombia

Sede Bogotá: Cra. 65 No. 4G – 30 Barrio La Pradera / **PBX:** (571) 4870500 / **FAX:** (571) 4855991 / Bogotá D.C - Colombia

servicioalcliente@uniongr.com

www.uniongr.com



*Ilustración 5 – LPR174, Tapa vandalizada, hurtaron 25 metros de acometida
22/02/2023*



Ilustración 6 – LPR176, Hurto de acometida eléctrica y cable de tierra #8 21/02/2023

Unión Eléctrica S.A.

NIT: 890.937.250-6 / **Sede Principal:** Calle 15 Sur No. 48-39 / **PBX:** (574) 3255555 / **FAX:** (574) 3255556 / Medellín - Colombia

Sede Bogotá: Cra. 65 No. 4G – 30 Barrio La Pradera / **PBX:** (571) 4870500 / **FAX:** (571) 4855991 / Bogotá D.C - Colombia

servicioalcliente@uniongr.com

www.uniongr.com



*Ilustración 7 – LPR183, Tapa vandalizada, Cortan el cable de cobre #8
14/02/2023*

Unión Eléctrica S.A.

NIT: 890.937.250-6 / **Sede Principal:** Calle 15 Sur No. 48-39 / **PBX:** (574) 3255555 / **FAX:** (574) 3255556 / Medellín - Colombia
Sede Bogotá: Cra. 65 No. 4G – 30 Barrio La Pradera / **PBX:** (571) 4870500 / **FAX:** (571) 4855991 / Bogotá D.C - Colombia

servicioalcliente@uniongr.com

www.uniongr.com



Ilustración 8 – P2138, Tapa vandalizada, Cortan el cable de cobre #8 21/02/2023

Unión Eléctrica S.A.

NIT: 890.937.250-6 / **Sede Principal:** Calle 15 Sur No. 48-39 / **PBX:** (574) 3255555 / **FAX:** (574) 3255556 / Medellín - Colombia

Sede Bogotá: Cra. 65 No. 4G – 30 Barrio La Pradera / **PBX:** (571) 4870500 / **FAX:** (571) 4855991 / Bogotá D.C - Colombia

servicioalcliente@uniongr.com

www.uniongr.com



Ilustración 9 – P2144, Caja vandalizada rompieron y se hurtaron la tierra 20/02/2023



*Ilustración 10 – P2145, Tapa vandalizada, Cortan el cable de cobre #8
21/02/2023*



Ilustración 11 – P2146, Tapa vandalizada, Cortan el cable de cobre #8 21/02/2023

Unión Eléctrica S.A.

NIT: 890.937.250-6 / **Sede Principal:** Calle 15 Sur No. 48-39 / **PBX:** (574) 3255555 / **FAX:** (574) 3255556 / Medellín - Colombia

Sede Bogotá: Cra. 65 No. 4G – 30 Barrio La Pradera / **PBX:** (571) 4870500 / **FAX:** (571) 4855991 / Bogotá D.C - Colombia

servicioalcliente@uniongr.com

www.uniongr.com



*Ilustración 12 – P2152, Tapa vandalizada, Cortan el cable de cobre
#8 17/02/2023*

Unión Eléctrica S.A.

NIT: 890.937.250-6 / **Sede Principal:** Calle 15 Sur No. 48-39 / **PBX:** (574) 3255555 / **FAX:** (574) 3255556 / Medellín - Colombia

Sede Bogotá: Cra. 65 No. 4G – 30 Barrio La Pradera / **PBX:** (571) 4870500 / **FAX:** (571) 4855991 / Bogotá D.C - Colombia

servicioalcliente@uniongr.com

www.uniongr.com



Ilustración 13 – P2153, Tapa quebrada en la esquina. 21/02/2023

Unión Eléctrica S.A.

NIT: 890.937.250-6 / **Sede Principal:** Calle 15 Sur No. 48-39 / **PBX:** (574) 3255555 / **FAX:** (574) 3255556 / Medellín - Colombia

Sede Bogotá: Cra. 65 No. 4G – 30 Barrio La Pradera / **PBX:** (571) 4870500 / **FAX:** (571) 4855991 / Bogotá D.C - Colombia

servicioalcliente@uniongr.com

www.uniongr.com