ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SIGTEDA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

MUESTRA POR LA PRESENTE

UNIDAD	
FECHA DE ENTREGA DEL LARVICIDA	SOBRANTES

Fecha de Aplicación: Día 10 | Mes 03 | Año 23

Comuna: 8 | Barrios: El Troncal

Coordenadas: C44 C33A K113 K8

Persona que realiza la actividad: Lucelly Valencia Andrade

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA						PUPAS	DENSIDAD AEDES
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC	STARYCIDE	g/manhole		
K11 C44				2	2			1	1		2	4								
C44 K		1		2	3		1	1			1	4						2	1	
C43 K10									2	1	3	3								
C42 K10				3	3				2	1	3	6								
C41 K10				1	1				1		1	2								
C41 K8A				3	3					1	1	4								
K8A C41				2	2							2								
K8A C42				3	3			1			1	4								
C42 K8A				3	3				1		1	4								
K8 C41	1			3	4		1					4						2	1	
K8 C39				2	2			1			1	3								
C39 K8								4	4		8	8								
K8 C39		2		2	4		2					4						4	2	
K8A C39				4	4				1		1	5								
K8A C38				2	2			1	1		2	4								
C38 K10				5	5			1			1	6								
K10 C37		1		3	4		1					4						2	1	
K8A C37	2				2		2											4		
C38 K8		2			2		2		1		1	4						4	2	
K8 C36				3	3							3								
K8A C36		2		4	6		2					6						4	2	
C37 K8A				1	1				1		1	2								
K8A C37				2	2							2								
C36 K10		1		5	6		1					6						2	1	
C36 K8				1	1				3		3	4								
K8 K36		2		1	3		2					3						4	1	
TOTAL N: 1	3	11		51	71		14	10	18	3	31	102						28	11	

OBSERVACIÓN

FIRMA

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA

Powered by CamScanner

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

Fecha de Aplicación	Día	Mes	Año
	10	03	23

Comuna: 8 Barrios: El Troncal

Coordenadas: C44 C33A K113 K8

Persona que realiza la actividad: Lucelly Valencia Andrade

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA						PUPAS	DENSIDAD AEDES
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC	STARYCIDE	OTROS: DIMILIN		
C8 K35		1		1	2		1	1			1	3						2	1	
C8 K35				3	3			1			1	4								
K35 C8A	1			2	3		1	1			1	4						2	1	
K35 C8A				2	2							2								
C35 K10				3	3			1			1	4								
K10 C35.				3	3			1			1	4								
C8A K34A				2	2				2		2	4								
K34A C8A				2	2							2								
C33A C8A				3	3				1		1	4								
C34A C8A				2	2			1	1		2	4								
C8A K33A				2	2			2		1	3	5								
C8A K33A				3	3			1			1	4								
K10 C34.				3	3							3								
Total N=2	1	1		31	33		2	9	4	1	14	47						4	2	
Total N=1	3	11		57	71		14	10	18	3	31	102						28	11	
Total General	4	12		88	104		16	19	32	4	45	149						32	13	

Powered by CamScanner