BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**INFORME TÉCNICO DE VISITA A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO - LEY 232 DE 1995**	Código: GET-IVC-F038 Versión: 04 Vigencia: 31 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246479

ALCALDÍA LOCAL DE _____SUBA_____

INFORME TÉCNICO No IT 085-2023


DATOS GENERALES			
FECHA DE VISITA	18/02/2023	No. PRELIMINAR	20214600625112.
OBJETO DE LA VISITA (Orden de trabajo, memorando u otro)	**ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO**	No. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	**2021614490100306E**
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	**No hay informacion**	No. IDENTIFICACIÓN	**no**
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	**Calle 155C # 96-46**	No. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**n/a**
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	**No se evidencia nungun comercio**	ÁREA DEL ESTABLECIMIENTO	**n/a**
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE	**Julieth Riaño**	No. IDENTIFICACIÓN	**1000513152**
ACTIVIDAD DESARROLLADA / VERIFICADA (CÓDIGO O DESCRPCIÓN)			

LOCALIZACIÓN Y NORMA APLICABLE AL ESTABLECIMIENTO (señale con una x la norma que aplica)					
DECRETO DISTRITAL No. 555 2021	**SI**	No. UPL ( )	9 - suba	No. DECRETO UPL (_____)	555
		NOMBRE UPL	**Suba**	TRATAMIENTO	CONSOLIDACIÓN
OTRO ACTO ADMINSITRATIVO (	NO	ÁREA DE ACTIVIDAD	Área de Actividad de Proximidad - AAP - Receptora de soportes urbanos	PREDIO INTERÉS CULTURAL (SI/NO)	NO

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS (ART. 1º DECRETO 1879 DE 2008) (Ver nota 1)					
MATRICULA MERCANTIL (SI/NO)	N/A	COMPROB. PAGO DERECHOS DE AUTOR (SI/NO)	N/A	REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (SI/NO)	N/A

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver nota 2)

No se evidencia comercio en el inmueble.



FACHADA



NOMENCLATURA









LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES FINALES

Se realizo visita técnica al predio ubicado en la dirección Calle 155C # 96-46 deacuerdo con el expediente 2021614490100306E con el fin de verificar la información suministrada en el mismo.

En conclusión: Se realiza visita técnica al inmueble ubicado en la dirección mencionada anteriormente, la persona que atiende la visita es la señora Julieth Riaño identificada con cedula de ciudadania numero: 1000513152 quien nos realiza recorrido al interior del local en donde se puede evidenciar que se encuentra desocupado, nos cuenta la señora Julieth que el local esta vacio desde hace aproximadamente 6 meses, como se puede evidenciar en las imagenes adjuntas del presente informe. No se evidencia infracción alguna ya que el local se encuentra vacio en el momento de la visita.

ELABORADO POR:	**RECIBIDO POR:**	
LILIANA FORERO ARQUITECTO O INGENIERO	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO A QUIEN SE ENTREGA EL INFORME	

NOTA 1. SE DEBE DEJAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS
NOTA 2. EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DEBE INCLUIR COMO MÍNIMO: NOMENCLATURA, AVISO PUBLICITARIO, FACHADA PRINCIPAL, VISTA INTERNA DEL LOCAL, VISTA DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL, PLANO DE LOCALIZACIÓN (Plano de Bogotá, Simupot, Plancha UPZ y Plano urbanístico, etc.)
NOTA 3. EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEBE INCLUIR COMO MÍNIMO:
NOTA 4. EL INFORME TÉCNICO DEBE SER INGRESADO POR EL ARQUITECTO O INGENIERO QUE REALIZA LA VISITA AL APLICATIVO SI ACTUA