EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA TALLER MECANICO MC 006 DEL 2023 - SOLUCIONES INTEGRALES ADM S.A.S NIT 901584647-9

INSTALACIONES fecha: 30/03/2023

Fachada Identificada	Buena	✓	Regular		Mala	
Higiene espacios internos	Buena	✓	Regular		Mala	
Estado Iluminación	Buena	✓	Regular		Mala	
Señalización de áreas	Buena	✓	Regular		Mala	
Area Atención al Cliente, con sala de espera	Buena	✓	Regular		Mala	
Area total del Local		460	Metros			

Observaciones

Firma Evaluador

Firma Taller Andrea Bailla...