edaltec S.A.S.
Representante exclusivo de trotec Laser para Colombia

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO
2022031783

Activo:
Máquina Corte y Grabado Láser — SP100
TROTEC — N/S 81-383R
SERIE SPEDDY

Análisis de riesgos:
Falta kit de limpieza de ópticos

Cliente:
Migración Colombia — Nit.
Tel. 5111150
Bogotá
Colombia
email. robinson.valencia@migracion.gov.co

Tipo de servicio: Preventivo

Finalización de trabajos: 17/03/2022

Descripción breve: Mantenimiento preventivo de equipo. Reemplazo de elementos de filtrado

Trabajos a realizar:
Mala extracción de residuos
Limpieza general

Trabajos realizados:
Limpieza general de la unidad (Fuente, ventiladores, superficies, cavidad inferior)
Medición de fuente de poder: Vf=30,22V
Limpieza de filtro HEPA, y cambio de guata

Materiales utilizados:

Código	Lote	Descripción	Cant	Precio	IVA	Total
		Guata de protección	1			

Mano de obra:

Operador	Notas	Fecha	Horas	Precio/h	IVA	Total
Jesus Arango	Servicio Técnico	17/03/2022	3			

Desplazamiento:

Operador	Notas	Fecha	km	Precio/km	IVA	Total

Resultado:
Máquina en operación. Se realizan pruebas, con resultados satisfactorios

Medidas preventivas adoptadas o recomendadas:
Se requiere kit de limpieza de elementos ópticos
Se recomienda adquirir guata para contar con stock de reemplazo

Observaciones:
La unidad no se usa con la rejilla de corte.

OT generada por: Milán León 15/03/2022
OT cerrada por: Jesús Arango 17/03/2022
Expedido el: 17/03/2022
Factura:

1020725635
Firma Aprobación Cliente

Este documento es informativo. No es una factura ni tiene valor fiscal o contable