	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)			

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA No.: **28** del **27/2/2023** **5/3/2023**



instalacion de sardineles y bolardos en la calle 37 entre 11 y 12





Figurado de acero para estructura de bolardos calle 41 entre 11 y 12





recorrido en obra para definir configuracion contenedores calle 41 entre 11 y 12 y color concreto vigas de confinamiento cra 11 entre 37 y 41



instalacion de piso peatonal cra 11 entre 37 y 41





excavaciones para instalacion de geodren cra 11 entre calles 42 y 43



conformacion de rasante calle 37 entre 11 y 12



Instalacion base granular calle 37 entre 11 y 12





Excavacion e instalacion tuberia sanitaria 12" cra 12 entre 41 y 42





reposicion de red de acueducto cra 12 entre calles 36 y 41



Acero de refuerzo caja de barrajes MT calle 41 entre 11 y 12





Excavaciones para construccion de contenedores de raices calle 41 entre cra 11 y 12



Mejoramiento sendero peatonal calle 37 entre 12 y 13

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga — GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)			

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA No.: **28** del **27/2/2023** **5/3/2023**



Mejoramiento sendero peatonal calle 37 entre 12 y 13





demolicion muro ubicado en espacio publico de inmueble ubicado en la cra 11 entre 42 y 43



conformacion y nivelacion de calzada cra 12 entre 36 y 37





Instalacion de geodren vial de 6" cra 11 entre calles 42 y 43



Instalacion adoquin vehicular en travertino cra 11 entre calles 41 y 42





fundida placa base en concreto caja de barrajes MT calle 21 entre 11 y 12



Cunstruccion y fundida vigas de confinamiento calzada vehicular cra 11 entre 37 y 42





Solado base de contenedores calle 21 entre 11 y 12



instalacion de formaleta para contenedores ubicados en la calle 41 entre 11 y 12





demarcacion de contenedores sobre calle 21 entre carreras 11 y 12



Instalacion geotextil T2400 calzada vehicular calle 37 entre 11 y 12



extendida de material base granular calzada vehicular calle 37 entre 11 y 12



arreglo zocalo fachada iglesia San Laureano calle 37 entre 11 y 12

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)			

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA No.: **28** del **27/2/2023** **5/3/2023**





instalacion adoquin en piedra travertino cra 11 entre 37 y 41



Instalacion ducteria de AP calle 37 entre 12 y 13





recorrido en obra y comité de seguimiento de avance del proyecto



excavacion y construccion caja desague monoblock calle 41 entre 11 y 12



Instalacion guia tactil sendero occidental cra 11 entre 37 y 41



toma de densidades en campo para material granular de base y subase calle 37 entre 11 y 12





excavacion para instalacion geodren vial cra 11 entre 42 y 43



Instalacion piso en senderos peatonales ambos costados cra 11 entre calñles 37 y 41







Construccion caja de conexión a monoblock y tuberia de seccion de geodren calle 41 entre cra 11 y 12



Formaleta para muros caja de barrajes calle41 entre 11 y 12



CHARLA SST



CHARLA SST



CHARLA SST

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)			

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA No.: **28** del **27/2/2023** **5/3/2023**



CHARLA SST



INSPECCION A BOTIQUIN



INSPECCION A EXTINTOR



INSTALACION DE SEÑALIZACION



MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DE OBRA



INSTALACION DE SEÑALIZACION



DELIMITACION DE OBRA





SEÑALIZACION DE OBRA



DELIMITACION DE OBRA



CERRAMIENTO DE OBRA



MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DE OBRA



RECORRIDO EN OBRA EN TEMAS HSEQ



CAMBIO DE LA CINTA DE DELIMITACION DE OBRA



ZONA DE OBRA CON ORDEN Y ASEO



INGRESO DE CORTADORA A OBRA

USO DE CORTADORA EN OBRA

ARREGLO DE LINEA DE GAS POR VANTI

SOCIALIZACION EN TEMAS HSEQ Y TECNICOS A CONTROLADORES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga — GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)			

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA No.: **28** del **27/2/2023** **5/3/2023**



MEJORAMIENTO DE SENDEROS PEATONALES



INSPECCION DE EPP-CC



RECORRIDO E INSPECCION A OBRA EN TEMAS DE ORDEN Y ASEO



MEJORAMIENTO DE SENDEROS PEATONALES



JORNADA DE ASEO



RETIRO DE ESCOMBROS



REUNION AMBIENTAL



REGISTRO DE RETIRO DE RCDS DE OBRA



INSPECCION A MATERIALES DE OBRA



INSPECCION EN TEMAS DE CALIDAD



VISITA A LA BODEGA Y CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA



INSPECCION DE INSUMOS PARA LA OBRA



ENTREGA DE BOLETIN INFORMETIVO



SOCIALIZACIÓN BOMBEROS



VERIFICACIÓN DE CONTADORES DE AGUA

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)			

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA No.: **29** del **6/3/2023** **12/3/2023**







Instalacion de piso en piedra travertino en senderos peatonales carrera 11 entre calles 37 y 41





instalacion de adoquin vehicular en la cra 11 entre 41 y 42



instalacion de formaleta contenedores calle 41 entre 11 y 12





conformacion de calzada vehicular con material de base granular cra 11 entre calles 42 y 43



Excavacion y traslado red de acueducto calle 41 entre 11 y 12







encofrado con formaleta muros caja de barrajes calle 41 entre 11 y 12

acabados para cajas de AP cra 11 entre 41 y 42

instalacion de solado para contenedor cra 11 entre 42 y 43







Adecuacion de nicho ubicado en el museo casa de Bolivar

excavacion para cajas de baja tension calle 37 entre cra 12 y 13







Excavacion y construccion cajas de inspeccion de acometidas sanitarias en la cra 12 entre calles 37 y 41

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)			

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA No.: **29** del **6/3/2023** **12/3/2023**



instalacion ducteria redes de media tension calle 37 entre 12 y 13



fundida en concreto muros caja de barrajes calle 41 entre carreras 11 y 12





demolicion pavimento existente cra 11 entre calles 43 y 44



recorrido en campo con personal del area electrica de MT y AP





encofrado y excavaciones contenedores cra 11 entre calles 42 y 43





excavaciones para instalacion semaforo interseccion calle 36 con 12



recoleccion de escombros cra 11 entre calles 43 y 44





conformacion de rasante cra 12 entre 36 y 37



instalacion de tuberia sanitaria para desagues de canales de agua lluvia casa bolivar calle 37 entre 12 y 13





Reunion comité de transito No. 5



Reunion comité de transito No. 5



reunioin comité de seguimiento de obra



excavacion conexión desague de monoblok a pozo cra 11 entre 37 y 41

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)			

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA No.: **29** del **6/3/2023** **12/3/2023**





instalacion de platinas para contorno contenedores calle 41 entre cra 11 y 12



excavacion para construccion pozo de inspeccion cra 12 entre 37 y 41



excavacion para contenedores cra 11 entre 42 y 43



Conformacion y toma de niveles sendero peatonal cra 11 entre 41 y 42



estructura en concreto canal de monoblock cra 11 entre 37 y 41



extendida de material en base granular para conformacion calzada vehicular calle 37 entre cras 12 y 13





toma de cilindros para ensayos sobre concreto







Actividad de fundida de contenedores costado sur de la calle 41 entre carreras 11 y 12







CHARLA SST



Mejoramiento del cerramiento de obra



Mejoramiento del cerramiento de obra



Mejoramiento del cerramiento de obra

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)			

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA No.: **29** del **6/3/2023** **12/3/2023**



Mejoramiento del cerramiento de obra



Mejoramiento del cerramiento de obra



Mejoramiento del cerramiento de obra



Mejoramiento del cerramiento de obra



Mejoramiento de senderos peatonales



Mejoramiento de senderos peatonales



Instalacion de señalizacion



recorrido en obra en temas hseq



mejoramiento de los senderos peatonales



recorrido en obra en temas hseq



Instalacion de señalizacion



recorrido en obra en temas hseq



Punto de corte de travertino



Punto de corte de travertino



Retiro de escombros



Aseo a los baños portatiles



Jornada de orden y aseo en senderos



Jornada de orden y aseo en obra

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)			

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA No.: **29** del **6/3/2023** **12/3/2023**



Jornada de orden y aseo en obra



Jornada de orden y aseo en obra



Jornada de orden y aseo en obra



Socializacion en temas hseq



revision documental en obra en temas hseq



revision documental en obra en temas hseq









ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD



ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD



VERIFICACIÓN DE CONTADORES



ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD



ACOMPAÑAMIENTO PARQUEADERO



ACOMPAÑAMIENTO BOMBEROS

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)			

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA No.: **30** del **13/3/2023** **19/3/2023**
(Numeración consecutiva)



instalacion capa de base granular cra 11 entre calles 41 y 42





instalacion adoquin en travertino cra 11 entre 41 y 42



construccion estructura de monoblock tramo 3 cra 11 entre 37 y 41





Instalacion piso travertino peatonal call37 entre 11 y 12



replanteo para construccion cimentacion para rampa de acceso gobernacion costado occidental cra 11 entre 37 y 41





Excavaciones contenedores costado occidental cra 11 entre 42 y 43



instalacion platina contenedor costado oriental cra 11 entre 42 y 43



encofrado de contenedores costado norte calle 41 entre carreras 11 y 12





instalacion de geodren vial de 6" calle 37 entre calles 12 y 13





compactacion base granular calle 37 entre 12 y 13



instalacion de tuberia sanitaria de 16" carrera 12 entre calles 36 y 37





excavacion de zanja para sardinel cra 12 entre 37 y 41

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)			

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA No.: **30** del **13/3/2023** **19/3/2023**
(Numeración consecutiva)



instalacion de postes para semafors interseccion de la calle 36 con carrera 12





compactacion tramo vial con base cra 11 entre 42 y 43



instalacion piso en travertino sendero peatonal cra 11 entre 41 y 42



conformacion de sendero peatonal cra 11 entre 41 y 42



acabados en cajas de AP cra 11 entre 41 y 42



acabados en cajas de AP cra 11 entre 41 y 42



recorrido electrico con especialistas de la ESSA y alcaldia





instalacion ultimo tramo de geodren vial de 16" cra 11 entre calles 42 y 43





figurado de acero refuerzo contenedor cra 11 entre 42 y 43



instalacion y figurado de acero de refuerzo placa de cimentacion rampa de acceso a la gobernacion cra 11 entre 37 y 41





relleno zanja de excavacion tuberia sanitaria 16" cra 12 entre 36 y 37



acabados tapas de cajas electricas de AP cra 11 entre calles 41 y 42





inventario caja de AP existente Cra 11 entre calles 41 y 42

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)			

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA No.: **30** del **13/3/2023** **19/3/2023**
(Numeración consecutiva)





fundida de placa cimentacion rampa de acceso a gobernacion cra 11 entre calles 37 y 41



conformacion de rasante calzada vehicular calle 41 entre 11 y 12





conformacion franja de ajuste costado occidental sendero peatonal cra 11 entre calles 37 y 41



compactacion de base granular calle 37 entre 11 y 12





comité de seguimiento de obra en campo y posterior mesa de trabajo con contratista y alcaldia



revision de niveles acceso sendero peatonal calle 37 entre 12 y 13







Actividad de fundida de contenedores costado norte de la calle 41 entre carreras 11 y 12 y contenedor costado oriental cra 11 entre calles 42 y 43







figurado de acero de refuerzo y fundidad en concreto base placa de cimentacion rampa de acceso iglesia san Laureano calle 37 entre carreras 11 y 12



Reunion con bomberos para definir accesos y salida de vehiculos





Franja de ajuste sendero peatonal costado oriental cra 11 entre calles 41 y 42