Bermudez SAS

Nit. 816.000.531-1

BER-11-23
22 de enero de 2023

SRS
RAMA JUDICIAL
At. ARQ. YEISSON EDUARDO GÓMEZ SUÁREZ
Director Administrativo División de Construcciones
Supervisor Contrato 084-22

ASUNTO : **SU COMUNICADO DEAJUIFO23-37**
FORMATOS SEGURIDAD - PROYECTO PUERTO CARREÑO

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud nos permitimos remitir los formatos de seguridad del proyecto de la referencia, debidamente diligenciados, los cuales son entregados periódicamente a la interventoria dentro de nuestras obligaciones contractuales.

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
Director de Obra

Calle 2 # 116-420. Teléfono 57 2 3765950. Cali, Valle del Cauca, Colombia.
Email: gerencia@bermudezycia.com

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Bermúdez S.A.S.	código	BMZ-R.010
	NIT 816.000.531-1	Versión	01
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 03 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA		DEVOLUCIÓN		TRASLADO	
Nombre del Empleado	Adelson Garcia				
Documento de identidad	1.126.705.970				
Área de Trabajo					
Cargo	Ayudante de obra				

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.							
Botas puntera dieléctrica No.		Camisa		Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP				
OFICINA	Vo. Bo.		**PROYECTO /OBRA**	Vo. Bo.
Activos Fijos			Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina			Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo			Guantes de Carnaza	1
Carné			Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)			Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras			Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
			Cascos	1
			Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Respon. SG. SST.

RECIBE

Adelson

Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Bermúdez S.A.S.	código	BMZ-R.010
	NIT 816.000.531-1	Versión	01
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN
IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 03 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA		DEVOLUCIÓN		TRASLADO	
Nombre del Empleado	Endrigo Ledezma				
Documento de identidad	1.126.707.291				
Área de Trabajo					
Cargo	Ayudante de obra				

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.		Camisa		Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	1
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo SG SST

RECIBE

Endrigo

Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 03 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Miguel David Garcia
Documento de identidad 18.264.014
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	1
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Respon. SG. SST.

RECIBE

Miguel D.
Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 03 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado: Jose Simon Martinez
Documento de identidad: 1.127.391.014
Área de Trabajo:
Cargo: Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa		Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	1
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado: Diana Carolina Ramirez
Cargo: Respons. SG-SST.

RECIBE

Nombre de quien Recibe
Cargo: Ayudante de obra

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 03 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Linson Jimenez
Documento de identidad 18.263.452
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	1
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Resp. SG-SST

RECIBE

Linson Jimenez
Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	**Bermúdez S.A.S.** NIT 816.000.531-1 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	código Versión Fecha	BMZ-R.010 01 Jun.5-2022

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 05 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Fredy Hurtado
Documento de identidad 1.149.442
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	1
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Respon. SG-SST

RECIBE

Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	**Bermúdez S.A.S.** NIT 816.000.531-1 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	código Versión Fecha	BMZ-R.010 01 Jun.5-2022

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 05 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	**DEVOLUCIÓN**	**TRASLADO**
Nombre del Empleado	Carlos Domingo	Fermin
Documento de identidad	6.012.565	
Área de Trabajo		
Cargo	Ayudante de obra	

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	**PROYECTO /OBRA**	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otras (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	1
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Respons. SG. SST.

RECIBE

Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Bermúdez S.A.S. NIT 816.000.531-1	código	BMZ-R.010
		Versión	01
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN
IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 06 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Jose Luis Ramirez
Documento de identidad	1.127.389.341
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	1
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo

RECIBE

Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Bermúdez S.A.S.	código	BMZ-R.010
	NIT 816.000.531-1	Versión	01
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 06 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA		DEVOLUCIÓN		TRASLADO	
Nombre del Empleado	Edgar Enrique Perez				
Documento de identidad	12.303.595				
Área de Trabajo					
Cargo	Ayudante de obra				

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.		Camisa		Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	1
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado Diana Carina Ramirez
Cargo Respons. SG SST.

RECIBE

Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Bermúdez S.A.S.	código	BMZ-R.010
	NIT 816.000.531-1	Versión	01
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 06 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA		DEVOLUCIÓN		TRASLADO	
Nombre del Empleado	Juan Carlos Vasquez				
Documento de identidad	4.524.466				
Área de Trabajo					
Cargo	Ayudante de obra				

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.		Camisa		Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	1
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Respons. SG-SST

RECIBE

JUAN C. VASQUEZ A.
Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Bermúdez S.A.S.	código	BMZ-R.010
	NIT 816.000.531-1	Versión	01
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 07 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA		DEVOLUCIÓN		TRASLADO	
Nombre del Empleado	Santiago Hernandez				
Documento de identidad	1.127.391.725				
Área de Trabajo					
Cargo	Ayudante de obra				

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.		Camisa		Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	1
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado Diana Maria Romero

Cargo Dpto. SG SST

RECIBE

Nombre de quien Recibe Santiago H R.

Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Bermúdez S.A.S.	código	BMZ-R.010
	NIT 816.000.531-1	Versión	01
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 07 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA		DEVOLUCIÓN		TRASLADO	

Nombre del Empleado	Fabricio Gaitan
Documento de identidad Área de Trabajo	26.013.506
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.						
Botas puntera dieléctrica No.		Camisa		Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP			
OFICINA	Vo. Bo.	**PROYECTO /OBRA**	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	1
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Resp. SG. SST.

RECIBE

Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Bermúdez S.A.S.	código	BMZ-R.010
	NIT 816.000.531-1	Versión	01
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 07 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA		DEVOLUCIÓN		TRASLADO	
Nombre del Empleado	Wilmer Jose Aponte				
Documento de identidad	6.754.460				
Área de Trabajo					
Cargo	Ayudante de obra				

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.		Camisa		Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	1
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Roponja. SG.SST.

RECIBE

Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Bermúdez S.A.S.	código	BMZ-R.010
	NIT 816.000.531-1	Versión	01
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN
IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 07 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA		DEVOLUCIÓN		TRASLADO	

Nombre del Empleado	Edgar Barreto
Documento de identidad	1.127.387.023
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.		Camisa		Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	1
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Respon. SG. SST

RECIBE

Edgar B.
Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 07 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado Virgilio Garzon
Documento de identidad 18.264.013
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	1
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Respons. SG-SST

RECIBE

Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/22

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 / 10 / 2022 — VALIDO PARA EL PERMISO #:

ATS VALIDO DESDE: 10 / 10 / 2022 HORA: 7:00am HASTA: 16 / 10 / 2022 HORA: 2:00pm

LUGAR:

ANÁLISIS DEL RIESGO

SECUENCIA ORDENADA DE LOS PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Fundición de zapatas	Peligro físico	Cortes y golpes	Uso EPP
Corte figurado Armado de hierro	Peligro físico	Heridas Punzantes	Uso EPP
Excavación manual	Peligro físico	Caidas al interior de la excavación	Uso EPP necesarios
Fundación de alistado	Peligro físico	Caidas sobre nivel	Uso EPP
Fundación de ciclopeo	Peligro físico	Cortes, golpes	Uso EPP

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTA ELÉCTRICAS		HERRAMIENTAS MANUALES				MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS	
COMPRESOR DE AIRE		JUEGO DE LLAVES MIXTAS	X	LLAVE EXPANSIÓN	X	RETROEXCAVADORA	
HIDROLAVADORA		JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS		PINZA PUNTA AISLADA		VOLQUETA	
PULIDORA		ALICATE DE PRESIÓN		JUEGO DE COPAS CON RACHE	X	VIBRO COMPACTADOR	
TALADRO	X	TORQUE		CIZALLA		RANA	
ELECTROBOMBA		CORTA FRIO	X	JUEGO DE COPAS		CAMIONETA	
TALADRO PERCUTOR		DIFERENCIALES		SERRUCHO		CARRETILLAS	X
TALADRO INALÁMBRICO		DESTORNILLADOR	X	OTROS, CUAL?		CARRO TANQUE PARA AGUA	
ELECTRO SOLDADOR		PICAS				OTROS, CUAL?	
TRONZADORA	X	MARTILLO	X			Mezcladora	X
OTROS, CUAL?		PALAS	X				

Requiere bloqueo Si No **Cual?**

Actividad Crítica							
	SI		T. Energías peligrosas		Trabajo en caliente	T. Espacios confinados	
	No		Trabajo en Alturas		Excavación	Izaje de cargas	

Bermúdez SAS NIT 826.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/22

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDAD

EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA	EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA
¿El personal ha recibido instrucciones y precauciones a seguir antes de la ejecución de la tarea?	X			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	X		
¿Conocen los riesgos inherentes a la actividad a desarrollar?	X			¿El personal tiene conocimiento de los documentos exigibles para iniciar las actividades (permiso, procedimiento, ats...)?	X		
El personal cuenta con los EPP básicos y adicionales según tarea a ejecutar	X			¿El personal que realizara la labor es apto para el trabajo (condiciones físicas y psicológicas adecuadas)?	X		
Cuentan con equipos y herramientas adecuados y requeridos para el trabajo a realizar	X			¿El trabajo se realiza con acompañante o vigía de seguridad?	X		
Se cuenta con señalización adecuada y requerida para la actividad	X			¿Se cumple las condiciones ambientales para iniciar los trabajos?	X		
El personal sabe como actuar en caso de emergencia, accidente o incidente de trabajo.	X			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	X		

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Empresa	Firma
Edgar Perez	12303.595	Ayudante de obra		
Santiago Hernandez	1.177.391.723	Ayudante de obra		Santiago H.
Edgar Barreto	1.177.387.023	Ayudante de obra		Edgar B.
Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra		
Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra		APONTE
Carlos Feimin	12.659.097	Ayudante de obra		
Adelson Garcia	1.126.705.976	Ayudante de obra		Adelson
Juan Carlos Vasquez	4.574.466	Ayudante de obra		JUAN C. VASQUEZ A.
Jose Simon Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra		
Linson Jimenez	18.763.452	Ayudante de obra		Linson Jimenez
Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra		
Endrius Cedeño	1.126.707.291	Ayudante de obra		Endrius
Miguel Garcia	18.764.014	Ayudante de obra		Miguel G.
Jose Luis Ramirez	1.117.389.311	Ayudante de obra		
Virgilio Gaitan	18.764.013	Ayudante de obra		Virgilio

FIRMAS VALIDACIÓN PERMISO

FECHA			HORA	EJECUTOR	CARGO	EMISOR	CARGO	OBSERVACIONES
10	10	2022	7:00am		Maestro		Residente	
11	10	2022	7:00am		Maestro		Residente	
12	10	2022	7:00am		Maestro		Residente	
13	10	2022	7:00am		Maestro		Residente	
14	10	2022	7:00am		Maestro		Residente	
15	10	2022	7:00am		Maestro		Residente	
16	10	2022	7:00am		Maestro		Residente	

CIERRE DEL PERMITO

NOMBRE EMISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Carlos Espana	Residente	16-10-2022	
NOMBRE EJECUTOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Fredy Lopez	Maestro	16-10-2022	

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha Actualización	1/09/22
Versión	001

Nombre del Proyecto:

Actividad:

☐ Capacitación ☒ Inducción ☐ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador		Fecha:	10/10/22	Puerto Carreño	Hora	7:00 AM
Tema Tratado:	Inducción					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Fabricio Granjan	6153297	Obrero	
2	APONT Wilmee	19601310	obrero	A
3	carlos fermin	12659097	Maestro	fermin
4	Adolson Garcia	1.126.705.970	Aods	Adolson
5	JUAN CARLOS VASQUEZ R.	1'524.466	OBRERO	JUAN C.
6	Jose Simon Medina	1123391014	auxiliar	
7	Linson Jimenez G	18263452	ayudante	Linson Jimenez G
8	Freddy Hurtado	77.449.442		
9	Santiago Hernandez R.	1.027.391.723	Ayudante	Santiago H.
10	Edgar Barreto	1127[illegible]023	Ayudante	Edgar Ba
11	Miguel D. Garcia	18264.014	Ayudante	Miguel D.
12	Endiver Ricardo L	1126707291	Ayudante	Endiver
13	Edgar Perez	12.303595	obrero	
14				
15				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha Actualización	1/09/22
		Versión	001

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☑ Inducción ☐ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:		Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	*SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL *HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. *USO Y CUIDADOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL-EPP *USO Y MANEJO DE EQUIPOS					

NOTA: Duración de la Inducció una (1) hora

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Perez	12.303.595	Ayudante de obra	
2	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago HD.
3	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
5	Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APONTE
6	Carlos Fermin	12.659.097	Ayudante de obra	
7	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson Garcia
8	Juan Carlos Vasquez	14.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ A.
9	Jose Simon Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	
10	Linson Jimenez	18.263.452	Ayudante de obra	Linson Jimenez
11	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
12	Endrius Ricardo	1.126.707.291	Ayudante de obra	
13	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha Actualización	1/09/22
		Versión	001

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador		Fecha:		Puerto Carreño	Hora	
Tema Tratado:						

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Jose Luis Ramirez	1.127.389.341	Ayudante de obra	
2	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha Actualización	1/09/22
		Versión	001

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☒ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador		Fecha:	11/10/22	Puerto Carreño	Hora	7:00 AM
Tema Tratado:	Peligros Físicos					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Perez	12.303.595	Ayudante de obra	
2	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.
3	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
5	Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	Aponte
6	Carlos Fermin	12.659.097	Ayudante de obra	
7	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
8	Juan Carlos Vasquez	~~11~~ 524.466	Ayudante de obra	JUAN CARLOS VASQUEZ R.
9	Jose Simon Martinez	1127.391.014	Ayudante de obra	
10	Linson Jimenez	18.263.452	Ayudante de obra	Linson Jimenez
11	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
12	Endrius Ricardo L	1.126.707.291	Ayudante de obra	
13	Miguel Garcia	18.764.014	Ayudante de obra	Miguel D.
14	Fabio, Ricardo	112		
15				

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha Actualización	1/09/22
Versión	001

Nombre del Proyecto:

Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☒ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador		Fecha:	12/10/22	Puerto Carreño	Hora	7:00 AM
Tema Tratado:	Uso y Cuidados usando la Mezcladora					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Perez	12.303.595	Ayudante de obra	
2	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H R.
3	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	Fabricio Baitan	6.153.297	Ayudante de obra	
5	Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APONTE
6	Carlos Fermin	12.659.097	Ayudante de obra	
7	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
8	Juan Carlos Vasquez	~~11~~ 524.466	Ayudante de obra	JUAN CARLOS VASQUEZ R.
9	Jose Simon Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	
10	Linson Jimenez	18.263.452	Ayudante de obra	Linson Jimenez E
11	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
12	Endriws Ricardo	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endriws
13	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
14				
15				

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha Actualización	1/09/22
Versión	001

Nombre del Proyecto:

Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☒ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador		Fecha:	13/10/22	Puerto Carreño	Hora	7:AM
Tema Tratado:	Examenes Medicos Ocupacionales					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Perez	12.303.595	Ayudante de obra	
2	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H. R.
3	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
5	Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APonte
6	Carlos fermin	12.659.097	Ayudante de obra	fermin H
7	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adalson Garcia
8	Juan Carlos Vasquez	14.524.466	Ayudante de obra	JUAN CARLOS VASQUEZ R.
9	Limon Jimenez	18.263.452	Ayudante de obra	Limon Jimenez Espinoza
10	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
11	Endrius Ricardo	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrius
12	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G P
13	Jose Luis Ramirez	1.127.389.341	Ayudante de obra	
14	Jose Simon Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	
15				Jaime

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha Actualización	1/09/22
Versión	001

Nombre del Proyecto:

Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☒ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador		Fecha:	14/10/22	Puerto Carreño	Hora	7:00AM
Tema Tratado:	Cuidados EPP					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Perez	12.303.595	Ayudante de obra	
2	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H R
3	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B
4	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
5	Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APONTE
6	Carlos Fermin	12.659.097	Ayudante de obra	
7	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
8	Juan Carlos Vasquez	11.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
9	Linson Jimenez	18.263.452	Ayudante de obra	Linson Jimenez Espinosa
10	Fredy Hurtado	1149.442	Ayudante de obra	
11	Endrius Ricardo	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrius
12	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
13	Jose Luis Ramirez	1.127.389.341	Ayudante de obra	
14	Jose Simon Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	José
15	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha Actualización	1/09/22
Versión	001

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☒ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador		Fecha:	15-10-2024	Puerto Carreño	Hora	7:00AM
Tema Tratado:	Peligros Quimicos					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Perez	12.303.595	Ayudante de obra	
2	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
3	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
5	Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APONTE
6	Carlos fermin	12.659.097	Ayudante de obra	fermin
7	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Addson García
8	Juan Carlos Vasquez	11.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
9	Linson Jimenez	18.263.452	Ayudante de obra	Linson Jimenez
10	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
11	Endrius Ricardo	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrius
12	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel R.
13	Jose Luis Ramirez	1.127.389.341	Ayudante de obra	
14	Jose Simon Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	Jose
15	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra.	

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha Actualización	1/09/22
Versión	001

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☒ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador		Fecha:	16/10/2022	Puerto Carreño	Hora	
Tema Tratado:	Cuidados Manos					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Perez	12.303.595	Ayudante de obra	
2	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago HN
3	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
5	Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APONTE
6	Carlos Fermin	12.659.097	Ayudante de obra	fermin H
7	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson Garcia
8	Juan Carlos Vasquez	11.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R
9	Linson Jimenez	18.263.452	Ayudante de obra	Linson Jimenez ESPINOSA
10	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
11	Endrius Ricardo	1.126.707.791	Ayudante de obra	Endri.uz
12	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
13	Jose Simon Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	Jose
14	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	
15	Jose Luis Ramirez	1.127.389.341	Ayudante de obra	

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 11 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Endrivis Ledezma
Documento de identidad	1.126.707.291
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Respons. SG SST

RECIBE

Endrivis

Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 11 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado: Wilmee Jose Aponte
Documento de identidad: 6.754.460
Área de Trabajo:
Cargo: Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Respons SST.

RECIBE

APT
Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 11 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Fredy Hurtado
Documento de identidad 1.149.442
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado Diana Carolina Ramirez
Cargo Respon SG. SST

RECIBE

Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 11 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Linson Jimenez
Documento de identidad 18.263.452
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Respons. SG-SST

RECIBE

Linson Jimenez C
Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 14 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Adelson Garcia
Documento de identidad 1.126.705.970
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	1
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado Diana Garcia Ramirez
Cargo Respon. SG.SST

RECIBE

Adelson
Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS NIT 816.000.931-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-052
		Versión:	001
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	Fecha:	1/09/22

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por: Santiago Hernandez Cédula: 1.127.391.723 Cargo: Ayudante de obra

Semana desde 10 octubre hasta 16 octubre del año 2022

Lugar:

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANTIDAD	LUN.		MAR		MIER		JUE.		VIER		SAB	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medición, uña.													
2	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	5	X		X		X		X		X		X	
3	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X	
4	BARRAS	Estado general	1	X		X		X		X		X		X	
5	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	2	X		X		X		X		X		X	
6	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, anticipas	3	X		X		X		X		X		X	
7	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	1	X		X		X		X		X		X	
8	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)													
9	PALUSTRE	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	2	X		X		X		X		X		X	
10	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalación.													
11	MACHETE	Mango, filo y funda.	1	X		X		X		X		X		X	
12	CIZALLA	Ajustes y filo de cuchilla													
13	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	1	X		X		X		X		X		X	
14	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras), dientes (desgastados)	1	X		X		X		X		X		X	
15	CARRETILLA	Armazon (fuerte y recto), balde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazón)	4	X		X		X		X		X		X	
16	HOMBRESOLO	Estado general (fisuras, tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.													
17	FORMALETAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	12	X		X		X		X		X		X	
18	EXTENSIONES	Estado de tomas y cableados	2	X		X		X		X		X		X	
19	LLANAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)													
20	CEPILLO TEXTURIZADO	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	1	X		X		X		X		X		X	
21	Otros														

Firma operador Santiago H.R. Santi Santi Santi Santi Santi Santi

Firma SST

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-054
		Versión:	001
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPRENSOR	Fecha:	1/09/22

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-055
		Versión:	001
	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Fecha:	01/09/2022

Nombre del Proyecto: Construcción Palacio de Justicia Lugar Puerto Carreño

Inspeccionado por/cargo: Adelson Garcia Ayudante de obra Cedula: 1.126.705.970

Semana del 10 octubre Hasta 16 octubre del 202 2

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
POLEAS	X			X			X			X			X			X		
MEDIDOR DE ACEITE	X			X			X			X			X			X		
TAPA DE COMBUSTIBLE	X			X			X			X			X			X		
BUJIA	X			X			X			X			X			X		
TUBO DE ESCAPE	X			X			X			X			X			X		
CORREAS	X			X			X			X			X			X		
CHOQUE	X			X			X			X			X			X		
YOYO	X			X			X			X			X			X		
ACELERADOR	X			X			X			X			X			X		
VOLANTE DE OPERACIÓN	X			X			X			X			X			X		
MOTOR	X			X			X			X			X			X		
FILTRO DE COMBUSTIBLE	X			X			X			X			X			X		
TAPON DE ACEITE	X			X			X			X			X			X		
TORNILLOS EN GENERAL	X			X			X			X			X			X		
GUARDA DE LOS PIÑONES	X			X			X			X			X			X		
TAPA PROTECTORA MOTOR	X			X			X			X			X			X		
TAMBOR	X			X			X			X			X			X		
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)																		
LLANTAS	X			X			X			X			X			X		
ENGRASE EN GENERAL	X			X			X			X			X			X		
BALINERAS	X			X			X			X			X			X		
FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	X			X			X			X			X			X		
PINTURA	X			X			X			X			X			X		
FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO		X			X			X			X			X			X	
ASEO	X			X			X			X			X			X		
FIRMA OPERADOR	Adelson			Adelson			Adelson			Adelson			Adelson			Adelson		
FIRMA SST																		

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-056
		Versión:	001
	INSPECCION DE PULIDORA	Fecha:	1/09/22

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Wilmer Aponte Ayudante de obra | N° Cedula: 19.601.310

Semana desde: 10 octubre 2022 hasta 16 octubre del 2022

Serie: | Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco el estado de conexiones electricas (extensiones, cables, toma).			X			X			X			X			X			X
Estado de instalaciones del disco (Insertación).	X			X			X			X			X			X		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X		
Estado e instalacion del mango.	X			X			X			X			X			X		
Estado de interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Estado de la guia de la guarda.			X			X			X			X			X			X
Se utilizan accesorios adecuados para la RPM.																		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X			X		
Estado general de la herramienta (Fisuras, rupturas, aseo, e.t.c).	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X		
Estado del disco.	X			X			X			X			X			X		
Otros:																		
Firma operador: APONTE	APONTE APONTE APONTE																	
Firma SST:	Diana Diana Diana Diana Diana Diana																	

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-058
		Versión:	001
	INSPECCION DE TRONZADORA	Fecha:	1/09/22

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Fredy Hurtado Ayudante de obra N° Cedula: 1.149.442

Semana desde: 10 octubre hasta 16 octubre del 2022

Serie: Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco que la tronzadora no posea daños estructurales evidentes	X			X			X			X			X			X		
Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluye las revisiones periódicas determinadas por el fabricante.		X			X			X			X			X			X	
La maquina tiene guarda de disco de corte instalada	X			X			X			X			X			X		
se encuentra en buen estado el interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Se encuentra en buen estado la guia de la guarda.	X			X			X			X			X			X		
Posee guias de corte	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.		X			X			X			X			X			X	
Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites	X			X			X			X			X			X		
El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad.	X			X			X			X			X			X		
Se ha verificado que el cable y conector electrico se encuentran en buenas condiciones(cable sin peladuras y conectores completos) sin exposición de alambres			X			X			X			X			X			X
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.		X			X			X			X			X			X	
El disco de corte se encuentra en buenas condiciones y es el adecuado para el material a cortar.	X			X			X			X			X			X		
La base y prensa para materiales se cuentra asegurada y en buenas condicionanes.		X			X			X			X			X			X	
OTROS:																		
Firma operador:																		
Firma SST:																		

Aprobado por: Cargo: Firma:

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	BM2-FT-SST-050
		versión	001
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha	1/03/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 / 10 / 2022 — VALIDO PARA EL PERMISO #:

ATS VALIDO DESDE: 17 / 10 / 2022 HORA: 7:00 AM HASTA: 22 / 10 / 2022 HORA: 1:00 pm

LUGAR:

ANÁLISIS DEL RIESGO

SECUENCIA ORDENADA DE LOS PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Corte figurado y armado de hierro	Peligro físico Peligro Químico	Heridas Cortes	Buen uso de EPP

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTA ELÉCTRICAS		HERRAMIENTAS MANUALES				MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS	
COMPRESOR DE AIRE		JUEGO DE LLAVES MIXTAS		LLAVE EXPANSIÓN	X	RETROEXCAVADORA	
HIDROLAVADORA		JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS		PINZA PUNTA AISLADA		VOLQUETA	
PULIDORA		ALICATE DE PRESIÓN		JUEGO DE COPAS CON RACHE		VIBRO COMPACTADOR	
TALADRO	X	TORQUE		CIZALLA		RANA	
ELECTROBOMBA		CORTA FRIO		JUEGO DE COPAS		CAMIONETA	
TALADRO PERCUTOR		DIFERENCIALES		SERRUCHO		CARRETILLAS	
TALADRO INALAMBRICO	X	DESTORNILLADOR		OTROS, CUAL?		CARRO TANQUE PARA AGUA	
ELECTRO SOLDADOR		PICAS				OTROS, CUAL?	
TRONZADORA	X	MARTILLO					
OTROS, CUAL?		PALAS					

Requiere bloqueo: SI NO Cual?

Actividad Critica							
	SI		1. Energías peligrosas		Trabajo en caliente		1. Espacios confinados
	No		Trabajo en Alturas		Excavación		Izaje de cargas

Bermúdez SAS NIT 816.000.521-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	BMZ-FT-SST-050
		versión:	001
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDAD

EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA	EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA
¿El personal ha recibido instrucciones y precauciones a seguir antes de la ejecución de la tarea?	X			¿Se comunicó la actividad a las demas áreas implicadas?	X		
¿Conocen los riesgos inherentes a la actividad a desarrollar?	X			¿El personal tiene conocimiento de los documentos exigibles para iniciar las actividades (permiso, procedimiento, ats...)?	X		
El personal cuenta con los EPP básicos y adicionales según tarea a ejecutar	X			¿El personal que realizará la labor es apto para el trabajo (condiciones físicas y psicológicas adecuadas)?	X		
Cuentan con equipos y herramientas adecuados y requeridos para el trabajo a realizar	X			¿El trabajo se realiza con acompañante o vigía de seguridad?	X		
Se cuenta con señalización adecuada y requerida para la actividad	X			¿Se cumple las condiciones ambientales para iniciar los trabajos?	X		
El personal sabe como actuar en caso de emergencia, accidente o incidente de trabajo	X			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	X		

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Empresa	Firma
Edgar Perez	12.303.595	Ayudante de obra		
Santiago Hernandez	1.117.391.723	Ayudante de obra		Santiago H.P.
Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra		Edgar B.
fabricio Gaitan	6.153.797	Ayudante de obra		
Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra		APonte
Carlos Fermin	12.659.097	Ayudante de obra		
Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra		Adelson
Juan Carlos Vasquez	11.524.466	Ayudante de obra		JUAN C. VASQUEZ R
Jose Simon Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra		
Lenson Jimenez	18.263.452	Ayudante de obra		Lenson Jimenez
Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra		
Endrius Ledezma	1.126.707.291	Ayudante de obra		
Miguel Garcia	18.764.014	Ayudante de obra		Miguel G.
Jose Luis Ramirez	1.127.389.341	Ayudante de obra		
Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra		

FIRMAS VALIDACIÓN PERMISO

FECHA			HORA	EJECUTOR	CARGO	EMISOR	CARGO	OBSERVACIONES
17	10	2022			Maestro		Residente	
18	10	2022			Maestro		Residente	
19	10	2022			Maestro		Residente	
20	10	2022			Maestro		Residente	
21	10	2022			Maestro		Residente	
22	10	2022			Maestro		Residente	
DIA	MES	AÑO						

CIERRE DEL PERMITO

NOMBRE EMISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Carlos España	Maestro	22/10/2022	
Fredy Hurtado	Residente	22/10/2022	

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha Actualización	1/09/22
Versión	001

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☒ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador		Fecha:	17/10/2022	Puerto Carreño	Hora	7:00 PM
Tema Tratado:	Cuidados Generales					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Perez	12.303.595	Ayudante de obra	
2	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.Q
3	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
5	Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APONTE
6	Carlos Fermin	12.659.097	Ayudante de obra	fermin H
7	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson Garcia
8	Juan Carlos Vasquez	11.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
9	Jose Simon Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	Jose
10	Linson Jimenez	18.263.452	Ayudante de obra	Linson Jimenez C
11	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
12	Endrius Ricardo	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrius
13	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
14	Jose Luis Ramirez	1.127.389.341	Ayudante de obra	
15	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha Actualización	1/09/22
		Versión	001

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador		Fecha:	19/10/2022	Puerto Carreño	Hora	
Tema Tratado:	Peligro Biologico - Picaduras					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Perez	12.303.595	Ayudante de obra	
2	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H D
3	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B
4	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
5	Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APONTE
6	Carlos Fermin	12.659.097	Ayudante de obra	
7	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson Garcia
8	Juan Carlos Vasquez	14.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
9	Jose Simon Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	
10	Linson Jimenez	18.263.452	Ayudante de obra	Linson Jimenez
11	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
12	Endrios Ricardo	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrios
13	Miguel Garcia	18.764.014	Ayudante de obra	Miguel G.
14	Jose Luis Ramirez	1.127.389.341	Ayudante de obra	
15	Virgilio Gaitan	18.764.013	Ayudante de obra	

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha Actualización	1/09/22
Versión	001

Nombre del Proyecto:

Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador		Fecha:	19/10/2022 Puerto Carreño	Hora	
Tema Tratado:	Peligro Biomecanico - Esfuerzo				

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Perez	12.303.595	Ayudante de obra	
2	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
3	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
5	Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APONTE
6	Carlos Fermin	12.659.097	Ayudante de obra	fermin H
7	Adelson Garcia	1.126.705 970	Ayudante de obra	Addson Garcia
8	Juan Carlos Vasquez	14.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
9	Jose Simon Martinez	1.127.391 014	Ayudante de obra	Jose
10	Linson Jimenez	18.263.452	Ayudante de obra	Linson Jimenez E
11	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
12	Endrico Ricardo	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endricos
13	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
14	Jose Luis Ramirez	1.127. 389.341	Ayudante de obra	
15	Virgilio Gaitan	18. 264.013	Ayudante de obra	

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha Actualización	1/09/22
Versión	001

Nombre del Proyecto:

Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador		Fecha:	20-10-2022	Puerto Carreño	Hora	7:00 AM
Tema Tratado:	Cuidado Piez					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Perez	12.303.595	Ayudante de obra	
2	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
3	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
5	Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APONTE
6	Carlos Fermin	12.659.097	Ayudante de obra	
7	Adelson Garcia	1.126.709.970	Ayudante de obra	Adelson Garcia
8	Juan Carlos Vasquez	14.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
9	Jose Simon Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	Josi
10	Linson Jimenez	18.263.452	Ayudante de obra	Linson Jimenez ESPINOSA
11	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
12	Endrius Ricardo	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrius
13	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
14	Jose Luis Ramirez	1.127.389.311	Ayudante de obra	
15	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha Actualización	1/09/22
Versión	001

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador		Fecha:	21-6-2022	Puerto Carreño	Hora	7:00 AM
Tema Tratado:	Condiciones de seguridad - Mecánico					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Perez	12.303.595	Ayudante de obra	
2	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
3	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
5	Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APete
6	Carlos fermin	12.659.097	Ayudante de obra	
7	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson García
8	Juan Carlos Vasquez	14.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ A.
9	Jose Simon Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	José
10	Linson Jimenez	18.263.452	Ayudante de obra	Linson Jimenez Espinosa
11	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
12	Endrius Ricardo	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrius
13	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
14	Jose Luis Ramirez	1.127.389.341	Ayudante de obra	
15	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha Actualización	1/09/22
Versión	001

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☒ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador		Fecha:	22/10/2022	Puerto Carreño	Hora	7:00AM
Tema Tratado:	Importancia de la hidratacion					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Perez	12.303.595	Ayudante de obra	
2	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H. H.
3	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
5	Wilmee Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APONTE
6	Carlos Fermin	12.659.097	Ayudante de obra	
7	Adelson Garcia	1.126.705970	Ayudante de obra	Adelson Garcia
8	Juan Carlos Vasquez	11.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ A.
9	Jose Simon Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	
10	Linson Jimenez	18.263.452	Ayudante de obra	Linson Jimenez C
11	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
12	Endrios Ricardo	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrios
13	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
14	Joselus Ramirez	1.127.389.341	Ayudante de obra	
15	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra.	

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	**Bermúdez S.A.S.** NIT 816.000.531-1 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	código BMZ-R.010 Versión 01 Fecha Jun.5-2022

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN
IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 22 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	**DEVOLUCIÓN**	**TRASLADO**

Nombre del Empleado	Endrius Ledezma
Documento de identidad	1.126.707.291
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	**PROYECTO /OBRA**	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	1
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Responsable. SG. SST.

RECIBE Endrius

Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Bermúdez S.A.S.	código	BMZ-R.010
	NIT 816.000.531-1	Versión	01
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 22 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA		DEVOLUCIÓN		TRASLADO
Nombre del Empleado		Adelson Garcia		
Documento de identidad		1.126.705.970		
Área de Trabajo				
Cargo		Ayudante de obra		

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.		Camisa		Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	1
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Respon. S.G.SST.

RECIBE

Adelson
Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Bermúdez S.A.S.	código	BMZ-R.010
	NIT 816.000.531-1	Versión	01
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

BMZ-R.010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN
IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 22 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Santiago Hernandez
Documento de identidad	1.127.391.723
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

OFICINA	Vo. Bo.	PROYECTO /OBRA	Vo. Bo.
Activos Fijos		Protector auditivo tipo Quantum/Libus	1
Implementos de Oficina		Protector auditivo copa diadema	
Suministros de Aseo		Guantes de Carnaza	
Carné		Guantes Multiflex Nylon	
Otros (claves de acceso, etc.)		Gafa lente claro Top Gun AF	
Bitácoras		Gafa lente oscuro Gris top Gun AF	
		Cascos	
		Capucha franela balaclava	

ENTREGA

Nombre del Empleado
Cargo Respon SG. SST

RECIBE

Santiago H.R.
Nombre de quien Recibe
Cargo Ayudante de obra

Bermúdez SAS NIT 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-052
		Versión:	001
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	Fecha:	1/09/22

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por: Santiago Hernandez Cédula: 1.117.391.773 Cargo: Auxiliar de obra

Semana desde: 17 octubre hasta 21 octubre del año 2022

Lugar:

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANTIDAD	LUN.		MAR		MIER		JUE.		VIER		SAB	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medición, uña.													
2	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	5	X		X		X		X		X		X	
3	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X	
4	BARRAS	Estado general	1	X		X		X		X		X		X	
5	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	2	X		X		X		X		X		X	
6	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, anticipas	3	X		X		X		X		X		X	
7	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	1	X		X		X		X		X		X	
8	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)													
9	PALUSTRE	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	2	X		X		X		X		X		X	
10	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalación.													
11	MACHETE	Mango, filo y funda.	1	X		X		X		X		X		X	
12	CIZALLA	Ajustes y filo de cuchilla													
13	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	1	X		X		X		X		X		X	
14	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras), dientes (desgastados)	1	X		X		X		X		X		X	
15	CARRETILLA	Armazón (fuerte y recto), balde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazón)	4	X		X		X		X		X		X	
16	HOMBRESOLO	Estado general (fisuras, tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.													
17	FORMALETAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	12	X		X		X		X		X		X	
18	EXTENSIONES	Estado de tomas y cableados	2	X		X		X		X		X		X	
19	LLANAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)													
20	CEPILLO TEXTURIZADO	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	1	X		X		X		X		X		X	
21	Otros														

Firma operador Santiago H.R. Santi Santi Santi Santi Santi Santi

Firma SST

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-055
		Versión:	001
	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Fecha:	01/09/2022

Nombre del Proyecto: Construcción Palacio de Justicia — Lugar: Puerto Carreño

Inspeccionado por/cargo: Adelson Garcia Auxiliante de obra — Cedula: 1.126.705.970

Semana del 17 octubre Hasta 22 octubre del 202 2

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
POLEAS	X			X			X			X			X			X		
MEDIDOR DE ACEITE	X			X			X			X			X			X		
TAPA DE COMBUSTIBLE	X			X			X			X			X			X		
BUJIA	X			X			X			X			X			X		
TUBO DE ESCAPE	X			X			X			X			X			X		
CORREAS	X			X			X			X			X			X		
CHOQUE	X			X			X			X			X			X		
YOYO	X			X			X			X			X			X		
ACELERADOR	X			X			X			X			X			X		
VOLANTE DE OPERACIÓN	X			X			X			X			X			X		
MOTOR	X			X			X			X			X			X		
FILTRO DE COMBUSTIBLE	X			X			X			X			X			X		
TAPON DE ACEITE	X			X			X			X			X			X		
TORNILLOS EN GENERAL	X			X			X			X			X			X		
GUARDA DE LOS PIÑONES	X			X			X			X			X			X		
TAPA PROTECTORA MOTOR	X			X			X			X			X			X		
TAMBOR	X			X			X			X			X			X		
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)																		
LLANTAS	X			X			X			X			X			X		
ENGRASE EN GENERAL	X			X			X			X			X			X		
BALINERAS	X			X			X			X			X			X		
FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	X			X			X			X			X			X		
PINTURA	X			X			X			X			X			X		
FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO		X			X			X			X			X			X	
ASEO	X			X			X			X			X			X		
FIRMA OPERADOR	Adelson			Adelson			Adelson			Adelson			Adelson			Adelson		
FIRMA SST																		

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-056
		Versión:	001
	INSPECCION DE PULIDORA	Fecha:	1/09/22

Nombre del proyecto: Construccion Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Wilmer Aponte Ayudante de obra N° Cedula: 19.601.310

Semana desde: 17 octubre hasta 22 octubre del 2022

Serie: Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco el estado de conexiones electricas (extensiones, cables, toma).			X			X			X			X			X			X
Estado de instalaciones del disco (Insertación).	X			X			X			X			X			X		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X		
Estado e instalacion del mango.	X			X			X			X			X			X		
Estado de interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Estado de la guia de la guarda.			X			X			X			X			X			X
Se utilizan accesorios adecuados para la RPM.																		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X			X		
Estado general de la herramienta (Fisuras, rupturas, aseo, e.t.c).	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X		
Estado del disco.	X			X			X			X			X			X		
Otros:																		
Firma operador: APONTE	APONTE APONTE APONTE																	
Firma SST:	Dorra Dorra Dorra Dorra Dorra Dorra																	

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-058
		Versión:	001
	INSPECCION DE TRONZADORA	Fecha:	1/09/22

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Puerto Gaitán

Inspeccionado por/ cargo: Fredy Hurtado Ayudante de obra N° Cedula: 1.149.442

Semana desde: 17 octubre hasta 22 octubre del 2022

Serie: Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco que la tronzadora no posea daños estructurales evidentes	X			X			X			X			X			X		
Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluye las revisiones periódicas determinadas por el fabricante.		X			X			X			X			X			X	
La maquina tiene guarda de disco de corte instalada	X			X			X			X			X			X		
se encuentra en buen estado el interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Se encuentra en buen estado la guia de la guarda.	X			X			X			X			X			X		
Posee guias de corte	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan accesorios apropiados para la tares.		X			X			X			X			X			X	
Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites	X			X			X			X			X			X		
El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad.	X			X			X			X			X			X		
Se ha verificado que el cable y conector electrico se encuentran en buenas condiciones(cable sin peladuras y conectores completos) sin exposición de alambres			X			X			X			X			X			X
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.		X			X			X			X			X			X	
El disco de corte se encuentra en buenas condiciones y es el adecuado para el material a cortar.	X			X			X			X			X			X		
La base y prensa para materiales se cuentra asegurada y en buenas condicionanes.		X			X			X			X			X			X	
OTROS:																		
Firma operador:																		
Firma SST:																		

Aprobado por: Cargo: Firma:

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/22

FECHA DE EXPEDICIÓN: 14 / 10 / 2022 — VALIDO PARA EL PERMISO #:

ATS VALIDO DESDE: 14 / 10 / 2022 HORA: 7:00am HASTA: 29 / 10 / 2022 HORA: 2:00 PM

LUGAR:

ANÁLISIS DEL RIESGO

SECUENCIA ORDENADA DE LOS PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Corte, figurado y armado hierro para columnas	Peligros fisicos y Quimicos	Heridas Cortes	Buen uso de EPP
Desencofrado de vigas	Caida de objetos o Herramientas	Sobre esfuerzo	Buen uso de EPP
fundación de vigas	Peligros fisicos	Cortes y golpes	Buen uso de EPP
fundación de columnas	Peligros fisicos	Caidas a nivel y sobre nivel	Buen uso de EPP

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTA ELÉCTRICAS		HERRAMIENTAS MANUALES				MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS	
COMPRESOR DE AIRE		JUEGO DE LLAVES MIXTAS		LLAVE EXPANSIÓN		RETROEXCAVADORA	
HIDROLAVADORA		JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS		PINZA PUNTA AISLADA		VOLQUETA	
PULIDORA		ALICATE DE PRESIÓN	X	JUEGO DE COPAS CON RACHE		VIBRO COMPACTADOR	
TALADRO	X	TORQUE	X	CIZALLA		RANA	
ELECTROBOMBA		CORTA FRÍO		JUEGO DE COPAS		CAMIONETA	
TALADRO PERCUTOR	X	DIFERENCIALES		SERRUCHO		CARRETILLAS	
TALADRO INALÁMBRICO	X	DESTORNILLADOR		OTROS, CUAL?		CARRO TANQUE PARA AGUA	
ELECTRO SOLDADOR		PICAS	X			OTROS, CUAL?	
TROZADORA	X	MARTILLO	X				
OTROS, CUAL?		PALAS	X				

Requiere bloqueo SI No Cual?

Actividad Crítica						
	SI		T. Energías peligrosas		Trabajo en caliente	T. Espacios confinados
	No		Trabajo en Alturas		Excavación	Izaje de cargas

Bermúdez SAS NIT 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/22

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDAD

EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA	EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA
¿El personal ha recibido instrucciones y precauciones a seguir antes de la ejecución de la tarea?	X			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	X		
¿Conocen los riesgos inherentes a la actividad a desarrollar?	X			¿El personal tiene conocimiento de los documentos exigibles para iniciar las actividades (permiso, procedimiento, etc...)?	X		
El personal cuenta con los EPP básicos y adicionales según tarea a ejecutar	X			¿El personal que realizará la labor es apto para el trabajo (condiciones físicas y psicológicas adecuadas)?	X		
Cuentan con equipos y herramientas adecuados y requeridos para el trabajo a realizar	X			¿El trabajo se realiza con acompañante o vigía de seguridad?	X		
Se cuenta con señalización adecuada y requerida para la actividad	X			¿Se cumple las condiciones ambientales para iniciar los trabajos?	X		
El personal sabe como actuar en caso de emergencia, accidente o incidente de trabajo.	X			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	X		

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Empresa	Firma
Adelson Garcia	1126705970	Ayudante de obra		Adelson
Carlos Fermin	12.659097	Ayudante de obra		
Endrius Cedeño	1.126.707.891	Ayudante de obra		
Wilmer Aponte	19601370	Ayudante de obra		APONTE
Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra		
Juan Carlos Vasquez	4.574.466	Ayudante de obra		JUAN C. VASQUEZ R
Jose Martinez	1127.391.014	Ayudante de obra		
Santiago Hernandez	1127.391.723	Ayudante de obra		Santiago H.
Edgar Barreto	1127.387.023	Ayudante de obra		Edgar B
Fabricio Baitan	6.153.297	Ayudante de obra		
Virgilio Baitan	18264.013	Ayudante de obra		
Miguel Garcia	18264.014	Ayudante de obra		Miguel G.

FIRMAS VALIDACIÓN PERMISO

FECHA			HORA	EJECUTOR	CARGO	EMISOR	CARGO	OBSERVACIONES
24	10	2022			Maestro		Residente	
25	10	2022			Maestro		Residente	
26	10	2022			Maestro		Residente	
27	10	2022			Maestro		Residente	
28	10	2022			Maestro		Residente	
29	10	2022			Maestro		Residente	

CIERRE DEL PERMITO

NOMBRE EMISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Carlos España	Residente	29-10-2022	
NOMBRE EJECUTOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Fredy Lopez	Maestro	29-10-2022	

Bermúdez SAS NIT 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/22

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	24-10-2022	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Maquinas y Equipos "Trozadora"					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adalson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adalson
2	Carlos Jimmin	12.659.097	Ayudante de obra	Jimmin H
3	Eubis Rincon	1.126.707.291	Ayudante de obra	Eubis
4	Wilmer APate	19.601.310	Ayudante de obra	APate
5	Freddy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
6	JUAN CARLOS VASQUEZ R	12.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
7	Jose Sara	1.127.391.014	Ayudante de obra	Jms.
8	Santiago Hernandez R.	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.D
9	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
10	Fabricio Santan	6.153.297	Ayudante de obra	
11	Virgilio Bailey	18.264.013	Ayudante de obra	
12	Miguel David Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
13				
14				
15				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/22

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	25/10/2022	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Maquinas y equipos "Polidora"					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1.126.705.970		Adelson Garcia
2	Carlos Fermin	12.659.097		
3	Endrius Lederma	1.126.707.291		
4	Wilmer Aponte	19.601.310		
5	Fredy Hurtado	1.149.442		
6	Juan Carlos Vasquez	4.524.466		JUAN C. VASQUEZ R.
7	Jose Martinez	1.127.391.014		
8	Santiago Hernandez	1.127.391.723		Santiago H R.
9	Edgar Barreto	1.127.387.023		Edgar B.
10	Fabricio Baitan	6.153.297		
11	Virgilio Baitan	18.264.013		
12	Miguel Garcia	18.264.014		Miguel G.
13				
14				
15				

Bermúdez SAS NIt 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/22

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	26/10/2022	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Maquinas y Equipos "Taladro"					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson Garcia
2	Carlos Fermin	12.659.097	Ayudante de obra	
3	Endrius Ledezma	1.126.707.291	Ayudante de obra	
4	Wilmer Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	
5	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
6	Juan Carlos Vasquez	4.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
7	Jose Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	
8	Santiago Hernandez	1.127.391723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
9	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
10	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
11	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	
12	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
13				
14				
15				

Bermúdez SAS NIT 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/22

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	27/10/2022	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Cuidados Extremidades Inferiores					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1.126.705970	Ayudante de obra	Adelson Garcia
2	Carlos fermin	12.659.097	Ayudante de obra	fermín H
3	Endrius Cedeño	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrius
4	Wilmer Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APonte
5	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
6	Juan Carlos Vasquez	4.574.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
7	Jose. Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	
8	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H R
9	Edgar Barreto	1.127.387.073	Ayudante de obra	Edgar B
10	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
11	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	
12	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
13				
14				
15				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/22

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	28-10-2022	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Importancia de usar los EPP					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1176705970	Ayudante de obra	Adelson Garcia
2	Carlos Fermin	12.659.097	Ayudante de obra	
3	Endriuz Ledezma	1126.707.291	Ayudante de obra	
4	Wilmer Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APONTE
5	Freidy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
6	Juan Carlos Vasquez	4.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ A.
7	Jose Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	Jose S.
8	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.
9	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B
10	Fabricio Galtan	6.153.297	Ayudante de obra	
11	Virgilio Galtan	18.264.013	Ayudante de obra	
12	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
13				
14				
15				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/22

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	29/10/2022	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	importancia de usar las botas de seguridad					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson Garcia
2	Endrius Ledezma	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrius
3	Wilmer Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APONTE
4	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
5	Juan Carlos Vasquez	4.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
6	Jose Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	
7	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
8	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
9	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
10	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	
11	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
12				
13				
14				
15				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO
Nombre del Empleado	Jose Miguel Agaton	
Documento de identidad	18.261.291	
Área de Trabajo		
Cargo	Celador	

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	1 39	Camisa		Pantalón Jean	1 34	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	Protector Auditivo tipo Copa
Guantes en Carnaza	Guantes para Soldar
Gafas de Seguridad Oscura	Careta para Soldar
Gafas de Seguridad Blancas	Respirador Contra Gases y Vapores
Tapabocas Industrial	Poncho en PVC con Capucha
Casco	Delantal de Carnaza
Barbuquejo	Careta para Esmerilar
Protector Auditivo de tipo Inserción	¿OTROS? ¿CUÁL?

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Carolina Ramirez
QUIEN ENTREGA
Responsa. SG-SST

18.261.291
QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Celador

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO
Nombre del Empleado	Carlos Alberto España	
Documento de identidad	12.990.367	
Área de Trabajo		
Cargo	Residente	

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	1 40	Camisa		Pantalón Jean	1 32	Chaleco alta visibilidad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	Protector Auditivo tipo Copa
Guantes en Carnaza	Guantes para Soldar
Gafas de Seguridad Oscura	Careta para Soldar
Gafas de Seguridad Blancas	Respirador Contra Gases y Vapores
Tapabocas Industrial	Poncho en PVC con Capucha
Casco	Delantal de Carnaza
Barbuquejo	Careta para Esmerilar
Protector Auditivo de tipo Inserción	¿OTROS? ¿CUÁL?

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Hoja Garcia Ramirez
QUIEN ENTREGA
Respons. SG.SST.

QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Residente

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	X	DEVOLUCIÓN		TRASLADO	
Nombre del Empleado		Virgilio Gaitan			
Documento de identidad		18.264.013			
Área de Trabajo					
Cargo		Ayudante de obra			

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	1 38	Camisa		Pantalón Jean	1 34	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL? Balaclava	1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

QUIEN ENTREGA
Responsable SG-SST.

QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO
Nombre del Empleado	Jose Simon Martinez	
Documento de identidad	1.127.391.014	
Área de Trabajo		
Cargo	Ayudante de obra	

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	1 38	Camisa		Pantalón Jean	1 30	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL? Balaclava	1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Ilera Garcia Ramirez
QUIEN ENTREGA
Responsable SG. SST

QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Juan Carlos Vasquez
Documento de identidad	4.524.466
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	1 39	Camisa		Pantalón Jean	1 32	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL? Balaclava	1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana Pedraza Ramirez
Responsa. SG-SST.
QUIEN ENTREGA

JUAN C. VASQUEZ R.
Ayudante de obra
QUIEN RECIBE-TRABAJADOR

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Santiago Hernandez
Documento de identidad	1.127.397.725
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	1 43	Camisa		Pantalón Jean	1 30	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL? Balaclava	1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

QUIEN ENTREGA
Responsa. SG SST

Santiago H.R
QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Fabricio Ignacio Gaitan
Documento de identidad	6.153.297
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	1 38	Camisa		Pantalón Jean	1 32	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL? Balaclava	1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
Responsable SGSST

QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Adelson Garcia Yepez
Documento de identidad	1.126.705.970
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	1 36	Camisa		Pantalón Jean	1 41	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL? Balaclava	1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dora Patricia Ramirez
QUIEN ENTREGA
Responsa SG-SST

Adelson
QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	X	DEVOLUCIÓN		TRASLADO	
Nombre del Empleado		Edgar Jose Barreto			
Documento de identidad		1.127.387.023			
Área de Trabajo					
Cargo		Ayudante de obra			

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	1 39	Camisa		Pantalón Jean	1 32	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL? Balaclava	1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Dora García Ramos
QUIEN ENTREGA
Residente SG-SST

Edgar B.
QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO
Nombre del Empleado	Carlos Domingo Fermin	
Documento de identidad Área de Trabajo	6.012.505	
Cargo	Ayudante de obra	

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	43	Camisa		Pantalón Jean	38	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL? Balaclava	1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

QUIEN ENTREGA
Respons. SG SST

QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Segundo Cortes
Documento de identidad	16679.777
Área de Trabajo	
Cargo	Supervisor

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	1 42	Camisa		Pantalón Jean	1 32	Chaleco alta visibilidad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	Protector Auditivo tipo Copa
Guantes en Carnaza	Guantes para Soldar
Gafas de Seguridad Oscura	Careta para Soldar
Gafas de Seguridad Blancas	Respirador Contra Gases y Vapores
Tapabocas Industrial	Poncho en PVC con Capucha
Casco	Delantal de Carnaza
Barbuquejo	Careta para Esmerilar
Protector Auditivo de tipo Inserción	¿OTROS? ¿CUÁL? Balaclava

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
Respon. SG-SST.

QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Supervisor

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO
Nombre del Empleado	Wilmer Jose Aponte	
Documento de identidad Área de Trabajo	6.754.466	
Cargo	Ayudante de obra	

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	1 39	Camisa		Pantalón Jean	1 28	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL? Galaclava	1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
Responsa. SST.

QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO
Nombre del Empleado	Fredy Hurtado	
Documento de identidad	1.149.442	
Área de Trabajo		
Cargo	Ayudante de obra	

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	39	Camisa		Pantalón Jean	28	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL? Balaclava	1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
Respons. SG-SST

QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	X	DEVOLUCIÓN		TRASLADO	
Nombre del Empleado		Miguel David Garcia			
Documento de identidad		18.264.014			
Área de Trabajo					
Cargo		Ayudante de obra			

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	1 40	Camisa		Pantalón Jean	1 34	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL? Balaclava	1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

QUIEN ENTREGA
Respon. SGSST.

Miguel D.
QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Endrius Ricardo Ledezma
Documento de identidad	1.126.707.291
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	1 44	Camisa		Pantalón Jean	1 36	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL? Balaclava	1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Rodriguez
QUIEN ENTREGA
Responsa. SG-SST.

Endrius
QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 octubre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO
Nombre del Empleado	Fredy Antonio Lopez	
Documento de identidad	17.588.633	
Área de Trabajo		
Cargo	Maestro	

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	38	Camisa		Pantalón Jean	30	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL? Balaclava	1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dora Ruth Romero
QUIEN ENTREGA
Respons. SGSST

QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Maestro

Bermúdez SAS NIT 816.006.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-052
		Versión:	001
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	Fecha:	01/09/2022

Nombre del proyecto: Construcción Tabaco de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por: Santiago Hernández Cédula: 1.127.391.723 Cargo: Ayudante de obra

Semana desde: 24 octubre hasta: 28 octubre del año: 2022

Lugar:

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANTIDAD	LUN.		MAR		MIER		JUE.		VIER		SAB	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medición, uña.													
2	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	5	X		X		X		X		X		X	
3	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X	
4	BARRAS	Estado general	1	X		X		X		X		X		X	
5	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	2	X		X		X		X		X		X	
6	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, anticipas	3	X		X		X		X		X		X	
7	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	1	X		X		X		X		X		X	
8	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)													
9	PALUSTRE	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	2	X		X		X		X		X		X	
10	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalación.													
11	MACHETE	Mango, filo y funda.	1	X		X		X		X		X		X	
12	COZALLA	Ajustes y filo de cuchilla													
13	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	1	X		X		X		X		X		X	
14	LLAVE EXPANSIVA	Estado (grietas, fisuras), dientes (desgastados)	1	X		X		X		X		X		X	
15	CARRETILLA	Armazón (fuerte y recto), balde, llantas, mango, ruedas, (aseguradar de armazón)	4	X		X		X		X		X		X	
16	HOMBRESOLO	Estado general (fisuras, tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados													
17	FORMALETAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	12	X		X		X		X		X		X	
18	EXTENSIONES	Estado de tomas y cableados	2	X		X		X		X		X		X	
19	LLANAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)													
20	CEPILLO TEXTURIZADO	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	1	X		X		X		X		X		X	
21	Otros														
Firma operador				Santi		Santi		Santi		Santi		Santi		Santi	
Firma SST															

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-055
		Versión:	001
	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Fecha:	1/09/22

Nombre del Proyecto: Construcción Palacio de Justicia Lugar: Puerto Carreño

Inspeccionado por/cargo: Adelson Garcia Yepez Cedula: 1.126.705.970

Semana del 24 Octubre Hasta 29 Octubre del 202 2

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
POLEAS	X			X			X			X			X			X		
MEDIDOR DE ACEITE	X			X			X			X			X			X		
TAPA DE COMBUSTIBLE	X			X			X			X			X			X		
BUJIA	X			X			X			X			X			X		
TUBO DE ESCAPE	X			X			X			X			X			X		
CORREAS	X			X			X			X			X			X		
CHOQUE	X			X			X			X			X			X		
YOYO	X			X			X			X			X			X		
ACELERADOR	X			X			X			X			X			X		
VOLANTE DE OPERACIÓN	X			X			X			X			X			X		
MOTOR	X			X			X			X			X			X		
FILTRO DE COMBUSTIBLE	X			X			X			X			X			X		
TAPON DE ACEITE	X			X			X			X			X			X		
TORNILLOS EN GENERAL	X			X			X			X			X			X		
GUARDA DE LOS PIÑONES	X			X			X			X			X			X		
TAPA PROTECTORA MOTOR	X			X			X			X			X			X		
TAMBOR	X			X			X			X			X			X		
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)																		
LLANTAS	X			X			X			X			X			X		
ENGRASE EN GENERAL	X			X			X			X			X			X		
BALINERAS	X			X			X			X			X			X		
FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	X			X			X			X			X			X		
PINTURA	X			X			X			X			X			X		
FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO		X			X			X			X			X			X	
ASEO	X			X			X			X			X			X		
FIRMA OPERADOR	Adelson			Adelson			Adelson			Adelson			Adelson			Adelson		
FIRMA SST																		

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000 531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-056
		Versión:	001
	INSPECCION DE PULIDORA	Fecha:	1/09/22

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Wilmer Aponte Ayudante de obra | N° Cedula: 19.601.310

Semana desde: 24 octubre hasta 29 octubre del 2022

Serie: | Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco el estado de conexiones electricas (extensiones, cables, toma).			X			X			X			X			X			X
Estado de instalaciones del disco (Insertación).	X			X			X			X			X			X		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X		
Estado e instalacion del mango.	X			X			X			X			X			X		
Estado de interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Estado de la guia de la guarda.			X			X			X			X			X			X
Se utilizan accesorios adecuados para la RPM.																		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X			X		
Estado general de la herramienta (Fisuras, rupturas, aseo, e.t.c).	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X		
Estado del disco.	X			X			X			X			X			X		
Otros:																		
Firma operador: APONTE	APONTE APONTE APONTE																	
Firma SST:	Diana Diana Diana Diana Diana Diana																	

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-058
		Versión:	001
	INSPECCION DE TRONZADORA	Fecha:	1/09/22

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Rerto Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Fredy Hurtado Ayudante de obra N° Cedula: 1.149.442

Semana desde: 24 octubre hasta 29 octubre del 2022

Serie: Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco que la tronzadora no posea daños estructurales evidentes.	X			X			X			X			X			X		
Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluye las revisiones periódicas determinadas por el fabricante.		X			X			X			X			X			X	
La maquina tiene guarda de disco de corte instalada	X			X			X			X			X			X		
se encuentra en buen estado el interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Se encuentra en buen estado la guia de la guarda.	X			X			X			X			X			X		
Posee guias de corte	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.		X			X			X			X			X			X	
Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites	X			X			X			X			X			X		
El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad.	X			X			X			X			X			X		
Se ha verificado que el cable y conector electrico se encuentran en buenas condiciones(cable sin peladuras y conectores completos) sin exposición de alambres			X			X			X			X			X			X
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.		X			X			X			X			X			X	
El disco de corte se encuentra en buenas condiciones y es el adecuado para el material a cortar.	X			X			X			X			X			X		
La base y prensa para materiales se cuentra asegurada y en buenas condicionanes.		X			X			X			X			X			X	
OTROS:																		
Firma operador:																		
Firma SST:																		

Aprobado por: Cargo: Firma:

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS NIT 816.000.831-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN: 31 / 10 / 2022 — VALIDO PARA EL PERMISO #:

ATS VALIDO DESDE: 31 / 10 / 2022 HORA: 6:45 AM HASTA: 05 / 11 / 2022 HORA: 1:00 pm

LUGAR:

ANÁLISIS DEL RIESGO

SECUENCIA ORDENADA DE LOS PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Configurado y Armada Hierro	Peligro fisico y Quimico	Corte Heridas	Buen uso EPP
Relleno y Compactacion	Peligro fisico Locativo	Sobre esfuerzo	Buen uso EPP
Pega de Bloque.	Peligro fisico locativo		Buen uso EPP
Instalacion de Anclajes	Peligro fisico		Buen uso EPP
fundicion de Columnas.	Peligro fisico		Buen uso app

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTA ELÉCTRICAS		HERRAMIENTAS MANUALES				MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS	
COMPRESOR DE AIRE		JUEGO DE LLAVES MIXTAS		LLAVE EXPANSIÓN		RETROEXCAVADORA	
HIDROLAVADORA		JUEGO DE LLAVES MILIMETRICAS		PINZA PUNTA AISLADA		VOLQUETA	
PULIDORA		ALICATE DE PRESIÓN		JUEGO DE COPAS CON RACHE	X	VIBRO COMPACTADOR	
TALADRO	+	TORQUE		CIZALLA		RANA	X
ELECTROBOMBA		CORTA FRIO		JUEGO DE COPAS		CAMIONETA	
TALADRO PERCUTOR		DIFERENCIALES		SERRUCHO	+	CARRETILLAS	X
TALADRO INALÁMBRICO	+	DESTORNILLADOR		OTROS, CUAL?		CARRO TANQUE PARA AGUA	
ELECTRO SOLDADOR		PICAS	+			OTROS, CUAL?	
TRONZADORA	+	MARTILLO					
OTROS, CUAL?		PALAS	+				

Requiere bloqueo Si No Cual?

Actividad Critica							
	SI		T. Energías peligrosas		Trabajo en caliente	T. Especios confinados	
	No		Trabajo en Alturas		Excavación	Izaje de cargas	

Bermúdez SAS NIT 815.000.591-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	/09/2022

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDAD

EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA	EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA
¿El personal ha recibido instrucciones y precauciones a seguir antes de la ejecución de la tarea?	X			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	X		
¿Conocen los riesgos inherentes a la actividad a desarrollar?	X			¿El personal tiene conocimiento de los documentos exigibles para iniciar las actividades (permiso, procedimiento, ats...)?	X		
El personal cuenta con los EPP básicos y adicionales según tarea a ejecutar	X			¿El personal que realizará la labor es apto para el trabajo (condiciones físicas y psicológicas adecuadas)?	X		
Cuentan con equipos y herramientas adecuados y requeridos para el trabajo a realizar	X			¿El trabajo se realiza con acompañante o vigía de seguridad?	X		
Se cuenta con señalización adecuada y requerida para la actividad	X			¿Se cumplé las condiciones ambientales para iniciar los trabajos?	X		
El personal sabe como actuar en caso de emergencia, accidente o incidente de trabajo.	X			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	X		

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Empresa	Firma
Adelson Garcia	1126.705990	Ayudante de obra		Adelson
Endrius Ledezma	1126. 707891	Ayudante de obra		
Wilmer Aponte	19.601310	Ayudante de obra		APONTE
Fredy Hurtado	1149442	Ayudante de obra		
Juan Carlos Vasquez	4.524.466	Ayudante de obra		JUAN C. VASQUEZ R.
Jose Martinez	1127.391.014	Ayudante de obra		
Santiago Hernandez	1127. 391 713	Ayudante de obra		Santiago HD.
Edgar Barreto	1.127.389.023	Ayudante de obra		Edgar B
Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra		
Virgilio Gaitan	18.764.013	Ayudante de obra		
Miguel Garcia	18.764.014	Ayudante de obra		Miguel D.
Wilmer Hurtado	1.192.776.844	Ayudante de obra		
Juan Pablo Prada	18.767.029	Ayudante de obra		

FIRMAS VALIDACIÓN PERMISO

FECHA			HORA	EJECUTOR	CARGO	EMISOR	CARGO	OBSERVACIONES
31	10	2022			Maestro		Residente	
01	11	2022			Maestro		Residente	
02	11	2022			Maestro		Residente	
03	11	2022			Maestro		Residente	
04	11	2022			Maestro		Residente	
05	11	2022			Maestro		Residente	
DÍA	MES	AÑO						

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE EMISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Carlos España	Residente	05-11-2022	
NOMBRE EJECUTOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Fredy Lopez	Maestro	05-11-2022	

Bermudez SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	FT-SST-013
		Versión	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	1/09/22

Nombre del Proyecto: Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☒ Otra ☐ Reentrenamiento ☐ Reinducción ☐ Otra ☐ Cuál? ☐ Otra ¿Cuál?

Datos de la Actividad

Facilitador: DIANA CAROLINA RAMIREZ RODRIGUEZ Fecha: 31-10-2022 Hora inicio: Hora fin: 6:45 a.m.

Tema Tratado: Riesgos en la fundición de zapatas

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
2	Endrius Ledezma	1.126.707.291	Ayudante de obra	E-dius
3	Wilmer Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APONTE
4	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
5	Juan Carlos Vasquez	4.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ
6	Jose Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	J. M. G.
7	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago HR.
8	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
9	Fabricio Gaitan	6153.297	Ayudante de obra	
10	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	
11	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
12	Wilmer Hurtado	1.192.726.844	Ayudante de obra	
13				
14				
15				

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión: 01

REGISTRO DE ASISTENCIA

Nombre del Proveedor: Actividad:

Datos de la Actividad

Fecha: 1-11-2022 Hora:

Tema Tratado: Riesgos en Alturas

#	NOMBRE APELLIDO	CEDULA	CARGO / AREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
2	Endrivo Cedeño	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrivo
3	Wilmer Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APONTE
4	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
5	Juan Carlos Vasquez	4.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ A.
6	Jose Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	J.O.S-M.
7	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
8	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
9	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
10	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	
11	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
12	Wilmer Hurtado	1.192.776.844	Ayudante de obra	
13	Juan Pablo Prada	18.262.029	Ayudante de obra	
14				
15				

Asmuldes SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	FT-SST-012
		Versión:	00
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/22

Nombre del Proyecto: ACTIVIDAD:

☐ Inicio ☐ Charla ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Otra ☐ Reunión ☐ Entrega de EPP

Datos de la Actividad

Facilitador: JOANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ Fecha: 2-11-2022 Hora inicio: 8:00 a.m. Hora fin: 9:30 a.m.

Tema Tratado: Compañerismo y Buena convivencia laboral

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
2	Endrius Ledezma	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrius
3	Wilmer Aponte	19.601310	Ayudante de obra	APONTE
4	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
5	Juan Carlos Vasquez	4.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
6	Jose Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	Jose Sim.
7	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
8	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
9	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
10	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	
11	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
12	Wilmer Hurtado	1.192.726.844	Ayudante de obra	
13	Juan Pablo Prada	18.262.029	Ayudante de obra	
14				
15				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	
		Versión	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	

Nombre del Proyecto: | Actividad:

Tipo de la Actividad

Realizado por: | Fecha: 03-11-2022 | Hora:

Tema Tratado: Buen uso de la escalera

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1126.705.970	Ayudante de obra	Adson
2	Endrius Ledezma	1126.707.291	Ayudante de obra	
3	Wilmer Aponte	19.601310	Ayudante de obra	APONTE
4	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
5	Juan Carlos Vasquez	4.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
6	Jose Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	
7	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.D.
8	Edgar Barreto	1127.387.073	Ayudante de obra	Edgar B
9	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
10	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	
11	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
12	Wilmer Hurtado	1.192.726.844	Ayudante de obra	
13	Juan Pablo Prada	18.262.029	Ayudante de obra	
14				
15				

Bernalco SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	FT-SST-012
		Versión	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	1/09/22

Nombre del Proyecto: Actividad:

☐ Mantenimiento ☐ Ejecución ☑ Obra ☐ Mantenimiento ☐ Instalación ☐ Taller ☐ Planta ☐ Otro, Cual?

Datos de la Actividad

Facilitador:	DIANA MILENA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	04-11-2022	Hora Inicio:	Hora Fin:

Tema Tratado: Riesgos y Cuidados en la pega de Bloques

	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adalson Garcia
2	Endrios Ledezma	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrios
3	Wilmer Aponte	19.601310	Ayudante de obra	APONTE
4	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
5	Juan Carlos Vasquez	4.924.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
6	Jose Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	
7	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.Q.
8	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
9	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
10	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	
11	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
12	Wilmer Hurtado	1.192.726.844	Ayudante de obra	
13	Juan Pablo Prada	18.262.029	Ayudante de obra	
14				
15				

Servidez S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	FT-SST-012
		Versión	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	1/09/22

Nombre del Proyecto:

Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☒ Otra ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Charla ☐ Otra, Cual?

Objeto de la Actividad:

Facilitador: ANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ Fecha: 05-11-2022 Hora Inicio: Hora: Hora Fin:

Tema Tratado: Uso del casco

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / AREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson Garcia
2	Endrius Ledezma	1.126.707.291	Ayudante de obra	
3	Wilmer Aponte	19.601.310	Ayudante de obra	APonte
4	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
5	Juan Carlos Vasquez	4.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
6	Jose Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	
7	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago HR
8	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
9	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
10	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	
11	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
12	Wilmer Hurtado	1.192.726.844	Ayudante de obra	
13	Juan Pablo Prada	18.262.629	Ayudante de obra	
14				
15				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 1 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Juan Pablo Prada
Documento de identidad	18.262.029
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.		Camisa		Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

QUIEN ENTREGA
Respons SG. SST

QUIEN RECIBE-TRABAJADOR
Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 31 octubre 2021

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado: Wilmer Alfredo Hurtado

Documento de identidad

Área de Trabajo

Cargo: Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.		Camisa		Pantalón Jean	1 28	Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

QUIEN ENTREGA Responsa. SG-SST

QUIEN RECIBE-TRABAJADOR Ayudante de obra

Bermúdez SAS NIT 816.000.820-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-052
		Versión	001
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	Fecha	01/09/2022

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por: Santiago Hernandez Cédula: 1.127.391.723 Cargo: Ayudante obra

Semana desde: 31 octubre hasta: 5 Noviembre del año 2022

Lugar:

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANTIDAD	LUN.		MAR		MIER		JUE.		VIER		SAB	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medicion, uña.													
2	PALAS (UNIÓN ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	5	X		X		X		X		X		X	
3	PICAS (UNIÓN ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X	
4	BARRAS	Estado general	1	X		X		X		X		X		X	
5	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	2	X		X		X		X		X		X	
6	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, anticipas	3	X		X		X		X		X		X	
7	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	1	X		X		X		X		X		X	
8	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)													
9	PALUSTRE	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	2	X		X		X		X		X		X	
10	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalación.													
11	MACHETE	Mango, filo y funda.	1	X		X		X		X		X		X	
12	CIZALLA	Ajustes y filo de cuchilla													
13	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	1	X		X		X		X		X		X	
14	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras), dientes (desgastados)	1	X		X		X		X		X		X	
15	CARRETILLA	Armazón (fuerte y recto), balde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazón)	4	X		X		X		X		X		X	
16	HOMBRESOLO	Estado general (fisuras, tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.													
17	FORMALETAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	12	X		X		X		X		X		X	
18	EXTENSIONES	Estado de tomas y cableados	2	X		X		X		X		X		X	
19	LLANAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)													
20	CEPILLO TEXTURIZADO	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	1	X		X		X		X		X		X	
21	Otros														
Firma operador				Santi		Santi		Santi		Santi		Santi		Santi	
Firma SST															

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-055
		Versión:	001
	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Fecha:	1/09/22

Nombre del Proyecto: Construcción Palacio de Justicia — Lugar: Puerto Carreño

Inspeccionado por/cargo: Adelson García Yepez — Cedula: 1.126.705.970

Semana del 31 octubre Hasta 05 noviembre del 202 2

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
POLEAS	X			X			X			X			X			X		
MEDIDOR DE ACEITE	X			X			X			X			X			X		
TAPA DE COMBUSTIBLE	X			X			X			X			X			X		
BUJIA	X			X			X			X			X			X		
TUBO DE ESCAPE	X			X			X			X			X			X		
CORREAS	X			X			X			X			X			X		
CHOQUE	X			X			X			X			X			X		
YOYO	X			X			X			X			X			X		
ACELERADOR	X			X			X			X			X			X		
VOLANTE DE OPERACIÓN	X			X			X			X			X			X		
MOTOR	X			X			X			X			X			X		
FILTRO DE COMBUSTIBLE	X			X			X			X			X			X		
TAPON DE ACEITE	X			X			X			X			X			X		
TORNILLOS EN GENERAL	X			X			X			X			X			X		
GUARDA DE LOS PIÑONES	X			X			X			X			X			X		
TAPA PROTECTORA MOTOR	X			X			X			X			X			X		
TAMBOR	X			X			X			X			X			X		
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)																		
LLANTAS	X			X			X			X			X			X		
ENGRASE EN GENERAL	X			X			X			X			X			X		
BALINERAS	X			X			X			X			X			X		
FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	X			X			X			X			X			X		
PINTURA	X			X			X			X			X			X		
FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO		X			X			X			X			X				X
ASEO	X			X			X			X			X			X		
FIRMA OPERADOR	Adelson			Adelson			Adelson			Adelson			Adelson			Adelson		
FIRMA SST																		

OBSERVACIONES:

Poleas y Correas no estan al 100%

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-056
		Versión:	001
	INSPECCION DE PULIDORA	Fecha:	1/09/22

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Wilmer Aponte Ayudante de obra | N° Cedula: 19.601.310

Semana desde: 31 octubre hasta 05 Noviembre del 2022

Serie: | Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco el estado de conexiones electricas (extensiones, cables, toma).			X			X			X			X			X			X
Estado de instalaciones del disco (Insertación).	X			X			X			X			X			X		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X		
Estado e instalacion del mango.	X			X			X			X			X			X		
Estado de interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Estado de la guia de la guarda.			X			X			X			X			X			X
Se utilizan accesorios adecuados para la RPM.																		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X			X		
Estado general de la herramienta (Fisuras, rupturas, aseo, e.t.c).	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X		
Estado del disco.	X			X			X			X			X			X		
Otros:																		
Firma operador:	APONTE			APONTE			APONTE			APONTE								
Firma SST:				Diana			Diana			Diana								

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000 531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-058
		Versión:	001
	INSPECCION DE TRONZADORA	Fecha:	1/09/22

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Puerto Gaitán

Inspeccionado por/ cargo: Fredy Hurtado Ayudante de obra | N° Cedula: 1.149.442

Semana desde: 31 octubre hasta 05 Noviembre del 2022

Serie: | Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifoo que la tronzadora no posea daños estructurales evidentes.	X			X			X			X			X			X		
Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluye las revisiones periódicas determinadas por el fabricante.		X			X			X			X			X			X	
La maquina tiene guarda de disco de corte instalada	X			X			X			X			X			X		
se encuentra en buen estado el interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Se encuentra en buen estado la guia de la guarda.	X			X			X			X			X			X		
Posee guias de corte	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.		X			X			X			X			X			X	
Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites	X			X			X			X			X			X		
El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad.	X			X			X			X			X			X		
Se ha verificado que el cable y conector electrico se encuentran en buenas condiciones(cable sin peladuras y conectores completos) sin exposición de alambres			X			X			X			X			X			X
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.		X			X			X			X			X			X	
El disco de corte se encuentra en buenas condiciones y es el adecuado para el material a cortar.	X			X			X			X			X			X		
La base y prensa para materiales se cuentra asegurada y en buenas condicionanes.		X			X			X			X			X			X	
OTROS:																		
Firma operador:																		
Firma SST:																		

Aprobado por: Cargo: Firma:

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS NIT 816.000.931-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07 / 11 / 2022 — VALIDO PARA EL PERMISO #:

ATS VALIDO DESDE: 07 / 11 / 2022 HORA: 6:45 AM HASTA: 12 / 11 / 2022 HORA: 5:00 pm

LUGAR:

ANÁLISIS DEL RIESGO

SECUENCIA ORDENADA DE LOS PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Conte figurado y Armado de Viga	Peligro fisico		Uso EPP
Relleno y compactacion	Peligro fisico		Uso EPP
fundacion de Viga Cuaderro	Peligro fisico		Uso EPP
fundacion Ciclopeo.	Peligro fisico		Uso EPP
Instalacion TV Punto Sanitario	Peligro fisico		Uso EPP

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTA ELÉCTRICAS		HERRAMIENTAS MANUALES				MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS	
COMPRESOR DE AIRE		JUEGO DE LLAVES MIXTAS		LLAVE EXPANSIÓN		RETROEXCAVADORA	
HIDROLAVADORA		JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS		PINZA PUNTA AISLADA		VOLQUETA	
PULIDORA		ALICATE DE PRESIÓN		JUEGO DE COPAS CON RACHE		VIBRO COMPACTADOR	
TALADRO	X	TORQUE		CIZALLA		RANA	
ELECTROBOMBA		CORTA FRIO		JUEGO DE COPAS		CAMIONETA	
TALADRO PERCUTOR		DIFERENCIALES		SERRUCHO	X	CARRETILLAS	
TALADRO INALÁMBRICO		DESTORNILLADOR		OTROS, CUAL?		CARRO TANQUE PARA AGUA	
ELECTRO SOLDADOR		PICAS	X			OTROS, CUAL?	
TRONZADORA	X	MARTILLO	X				
OTROS, CUAL?		PALAS	X				

Requiere bloqueo Si No Cual?

Actividad Crítica							
	Si		T. Energías peligrosas		Trabajo en caliente	T. Espacios confinados	
	No		Trabajo en Alturas		Excavación	Izaje de cargas	

Bermúdez SAS Nit 836.000.551-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDAD

EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA	EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA
¿El personal ha recibido instrucciones y precauciones a seguir antes de la ejecución de la tarea?	X			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	X		
¿Conocen los riesgos inherentes a la actividad a desarrollar?	X			¿El personal tiene conocimiento de los documentos exigibles para iniciar las actividades (permiso, procedimiento, ats...)?	X		
El personal cuenta con los EPP básicos y adicionales según tarea a ejecutar	X			¿El personal que realizará la labor es apto para el trabajo (condiciones físicas y psicológicas adecuadas)?	X		
Cuentan con equipos y herramientas adecuados y requeridos para el trabajo a realizar	X			¿El trabajo se realiza con acompañante o vigía de seguridad?	X		
Se cuenta con señalización adecuada y requerida para la actividad	X			¿Se cumple las condiciones ambientales para iniciar los trabajos?	X		
El personal sabe como actuar en caso de emergencia, accidente o incidente de trabajo.	X			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	X		

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Empresa	Firma
Adelson Garcia	1.176.705.970	Ayudante de obra		Adelson
Endrius Ledezma	1.176.707.791	Ayudante de obra		Endrius
Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra		
Santiago Hernandez	1.177.371.773	Ayudante de obra		Santiago HD
Edgar Barreto	1.177.387.073	Ayudante de obra		Edgar B.
Fabricio Gantan	6.153.297	Ayudante de obra		
Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra		Miguel G.
Juan pablo Prada	18.262.029	Ayudante de obra		

FIRMAS VALIDACIÓN PERMISO

FECHA			HORA	EJECUTOR	CARGO	EMISOR	CARGO	OBSERVACIONES
07	11	2022			Maestro		Residente	
08	11	2022			Maestro		Residente	
09	11	2022			Maestro		Residente	
10	11	2022			Maestro		Residente	
11	11	2022			Maestro		Residente	
12	11	2022			Maestro		Residente	
DIA	MES	AÑO						

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE EMISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Carlos España	Residente	12-11-2022	
NOMBRE EJECUTOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Fredy Hurtado	Maestro	12-11-2022	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	11-SST-002
Sembrar 333		Versión	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	1/09/22

Nombre del Proyecto: | Actividad:

☐ Inducción ☐ Reinducción ☑ Charla ☐ Capacitación ☐ Otra ☐ Reunión ☐ Otra ¿Cuál?

Datos de la Actividad

Capacitador: DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ | Fecha: 07-11-2022 | Hora Inicio: | Hora Fin: | Duración (h):

Tema a Tratado: Cuidados extremidades inferiores

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1.126.705970	Ayudante de obra	Adelson Garcia
2	Endrios Ledezma	1.126.707291	Ayudante de obra	
3	Wilmer Aponte	19.601310	Ayudante de obra	APONTE
4	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
5	Juan Carlos Vasquez	4.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ A.
6	Jose Martinez	1.127.391.014	Ayudante de obra	
7	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
8	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
9	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
10	Virgilio Gaitan	18.264.013	Ayudante de obra	
11	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
12	Wilmer Hurtado	1.192.726.844	Ayudante de obra	
13	Juan Pablo Prada	18.262.029	Ayudante de obra	
14				
15				

Bermúdez SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	FT-SST-012
		Versión	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	2/08/22

Nombre del Proyecto: Actividad:

☐ Capacitación ☐ Charla ☑ Taller ☐ Entrenamiento ☐ Otro ¿Cuál? ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro ¿Cuál?

Datos de la Actividad

Facilitador:	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	08-11-2022	Hora inicio:	Hora fin:
Tema Tratado:	Cuidado Cara				

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
2	Endrius Ledezma	1.176.707291	Ayudante de obra	Endrius
3	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
4	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H R.
5	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
6	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
7	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
8	Juan Pablo Prada	18.262.029	Ayudante de obra	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Semudet SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	FT-SST-012
		Versión	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	1/09/22

Nombre del Proyecto: Actividad:

☐ Capacitación ☐ Charla ☑ Charla ☐ Reinducción ☐ Retroalimentación ☐ Toma ☐ Reunión ☐ Otra, Cual

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha: 09-11-2022	Hora Inicio	Hora Fin

Tema Tratado: Puntualidad en el trabajo

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Fabian Ricardo Valzama	1.126.707.791	Ayudante de obra	Fabian
2	Freddy Hurtado	1.144.442	Ayudante de obra	
3	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
4	Juan Pablo Prada	18.262.029	Ayudante de obra	
5	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
6	Fabricio Gantan	6.153.297	Ayudante de obra	
7	Adelson Garcia Yepes	1.126.705.970	Ayudante de obra	Addson
8	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	FT-SST-012
Barrucas S.A.S.		Versión	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	1/09/22

Nombre del Proyecto: | Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Reinducción ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☐ Reunión ☐ Otro ¿Cuál?

Datos de la Actividad

Facilitador: LILIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ | Fecha: 10-11-2022 | Hora Inicio: | Hora Fin:

Tema Tratado: Sobre esfuerzo

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / AREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
2	Yeddy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
3	Santiago H Rodriguez.	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H R.
4	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
5	Juan pablo prada	18.262.029	Ayudante de obra	
6	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar O.
7	Fabricio Guatan	6.153.297	Ayudante de obra	
8	Eubicos valenzuela	1.126.707.291	Ayudante de obra	Eubicos
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Bermúdez SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	FT-SST-012
		Versión	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	1/09/22

Nombre del Proyecto: Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Tarea ☐ Mantenimiento ☐ Reinducción ☐ Otro ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?

Datos de la Actividad

Facilitador	LILIANA NICOLE RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha: 11-11-2022	Hora Inicio	Hora Fin
Tema Tratado:	Reporte Condiciones Inseguras			

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Addson Alberto Garcia yepes	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
2	Yreddys Montiel	1.149.442	Ayudante de obra	
3	Edwin Lobaton	1.126.707.291	Ayudante de obra	Edwin
4	Fabricio Gautan	6.153.297	Ayudante de obra	
5	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
6	Juan pablo	18.262.029	Ayudante de obra	
7	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
8	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	TI-SST-012
Servidas SAS		Versión	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/22

Nombre de la Charla: | Actividad:

☐ Capacitación ☐ Charla ☑ Otro ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro ¿Cuál?

Datos de la Actividad

Facilitador: DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ | Fecha: 12-11-2022 | Hora Inicio: | Hora Fin:

Tema Tratado: Peligros físicos

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Addson Alberto Garcia yepes	1.126.705.970	Ayudante de obra	Addson
2	Pacho y Hurtado	1149.442	Ayudante de obra	
3	Santiago Hernandez R.	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
4	Edgar Barreto	1.127. 387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
5	Juan Pablo	18.262.029	Ayudante de obra	
6	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
7	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
8	Fabian Lobo	1.176.707.291	Ayudante de obra	Fabian
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-056
		Versión :	001
	INSPECCION DE PULIDORA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Pto Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Santiago Hernandez | N° Cedula: 1.127.391.723

Semana desde: 07 Noviembre hasta 12 Noviembre del 2022

Serie: | Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco el estado de conexiones electricas (extensiones, cables, toma).			X			X			X			X			N			X
Estado de instalaciones del disco (Insertación).	X			X			X			X			X			X		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X		
Estado e instalacion del mango.	X			X			X			X			X			X		
Estado de interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Estado de la guia de la guarda.			X			X			X			X			X			X
Se utilizan accesorios adecuados para la RPM.																		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X			X		
Estado general de la herramienta (Fisuras, rupturas, aseo, e.t.c).	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X		
Estado del disco.	X			X			X			X			X			X		
Otros:																		
Firma operador:	Santi			Santi			Santi			Santi			Santi			Santi		
Firma SST:	Diana			Diana			Diana			Diana			Diana			Diana		

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS NIT 814.000.335-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-052
		Versión:	001
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por: Enrique Ledezma Cédula: 1.176.702.297 Cargo: Ayudante de obra

Semana desde: 07-11 hasta 12-11 del año 2022

Lugar:

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANTIDAD	LUN.		MAR		MIER		JUE.		VIER		SAB	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medición, uña													
2	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	5	X		X		X		X		X		X	
3	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X	
4	BARRAS	Estado general	1	X		X		X		X		X		X	
5	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	2	X		X		X		X		X		X	
6	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, anticipas	3	X		X		X		X		X		X	
7	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	1	X		X		X		X		X		X	
8	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)													
9	PALUSTRE	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	2	X		X		X		X		X		X	
10	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalación.													
11	MACHETE	Mango, filo y funda.	1	X		X		X		X		X		X	
12	CIZALLA	Ajustes y filo de cuchilla													
13	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	1	X		X		X		X		X		X	
14	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras), dientes (desgastados)	1	X		X		X		X		X		X	
15	CARRETILLA	Armazón (fuerte y recto), balde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazón)	4	X		X		X		X		X		X	
16	HOMBRESOLO	Estado general (fisuras, tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.													
17	FORMALETAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	12	X		X		X		X		X		X	
18	EXTENSIONES	Estado de tomas y cableados	2	X		X		X		X		X		X	
19	LLANAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)													
20	CEPILLO TEXTURIZADO	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	1	X		X		X		X		X		X	
21	Otros														
Firma operador				Enrique		Enrique		Enrique		Enrique		Enrique		Enrique	
Firma SST				Diana		Diana		Diana		Diana		Diana		Diana	

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-058
		Versión:	001
	INSPECCION DE TRONZADORA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construccion Palacio de Justicia Rueda Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Fredy Hurtado N° Cedula: 1.149.442

Semana desde: 07 Noviembre hasta 12 Noviembre del 2022

Serie: Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco que la tronzadora no posea daños estructurales evidentes.	X			X			X			X			X			X		
Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluye las revisiones periódicas determinadas por el fabricante.		X			X			X			X			X			X	
La maquina tiene guarda de disco de corte instalada	X			X			X			X			X			X		
se encuentra en buen estado el interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Se encuentra en buen estado la guia de la guarda.	X			X			X			X			X			X		
Posee guias de corte	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X			X		
Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites	X			X			X			X			X			X		
El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad.	X			X			X			X			X			X		
Se ha verificado que el cable y conector electrico se encuentran en buenas condiciones(cable sin peladuras y conectores completos) sin exposición de alambres	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X		
El disco de corte se encuentra en buenas condiciones y es el adecuado para el material a cortar.	X			X			X			X			X			X		
La base y prensa para materiales se cuentra asegurada y en buenas condicionanes.			X			X			X			X			X			X
OTROS:																		
Firma operador:																		
Firma SST:	Diana			Diana			Diana			Diana			Diana			Diana		

Aprobado por: Cargo: Firma:

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-055
		Versión:	001
	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: Lugar:

Inspeccionado por/cargo: Adelson Garcia Yepez Cedula: 1.176.705.970

Semana del 07 Noviembre Hasta 12 Noviembre del 202 2

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
POLEAS	X			X			X			X			X			X		
MEDIDOR DE ACEITE	X			X			X			X			X			X		
TAPA DE COMBUSTIBLE	X			X			X			X			X			X		
BUJIA	X			X			X			X			X			X		
TUBO DE ESCAPE	X			X			X			X			X			X		
CORREAS	X			X			X			X			X			X		
CHOQUE	X			X			X			X			X			X		
YOYO	X			X			X			X			X			X		
ACELERADOR	X			X			X			X			X			X		
VOLANTE DE OPERACIÓN	X			X			X			X			X			X		
MOTOR	X			X			X			X			X			X		
FILTRO DE COMBUSTIBLE	X			X			X			X			X			X		
TAPON DE ACEITE	X			X			X			X			X			X		
TORNILLOS EN GENERAL	X			X			X			X			X			X		
GUARDA DE LOS PIÑONES	X			X			X			X			X			X		
TAPA PROTECTORA MOTOR	X			X			X			X			X			X		
TAMBOR	X			X			X			X			X			X		
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)																		
LLANTAS	X			X			X			X			X			X		
ENGRASE EN GENERAL	X			X			X			X			X			X		
BALINERAS	X			X			X			X			X			X		
FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	X			X			X			X			X			X		
PINTURA	X			X			X			X			X			X		
FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO		X			X			X			X			X			X	
ASEO	X			X			X			X			X			X		
FIRMA OPERADOR	Adelson			Adelson			Adelson			Adelson			Adelson			Adelson		
FIRMA SST	Diana			Diana			Diana			Diana			Diana			Diana		

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS NIT 816.000.931-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN: 14 / 11 / 2022 — VALIDO PARA EL PERMISO #:

ATS VALIDO DESDE: 14 / 11 / 2022 HORA: 6:45AM HASTA: 14 / 11 / 2022 HORA: 1:00 PM

LUGAR:

ANÁLISIS DEL RIESGO

SECUENCIA ORDENADA DE LOS PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Armado de Lanza	Peligro físico		Uso EPP
Excavación Manual.	Peligro físico		Uso EPP
Instalación tubería PVC	Peligro físico		Uso EPP

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTA ELÉCTRICAS		HERRAMIENTAS MANUALES				MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS	
COMPRESOR DE AIRE		JUEGO DE LLAVES MIXTAS		LLAVE EXPANSIÓN		RETROEXCAVADORA	
HIDROLAVADORA		JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS		PINZA PUNTA AISLADA		VOLQUETA	
PULIDORA		ALICATE DE PRESIÓN	X	JUEGO DE COPAS CON RACHE		VIBRO COMPACTADOR	
TALADRO		TORQUE		CIZALLA		RANA	
ELECTROBOMBA		CORTA FRIO	X	JUEGO DE COPAS		CAMIONETA	
TALADRO PERCUTOR		DIFERENCIALES		SERRUCHO		CARRETILLAS	X
TALADRO INALÁMBRICO		DESTORNILLADOR	X	OTROS, CUAL?		CARRO TANQUE PARA AGUA	
ELECTRO SOLDADOR		PICAS				OTROS, CUAL?	
TRONZADORA	✓	MARTILLO					
OTROS, CUAL?		PALAS					

Requiere bloqueo Si No Cual?

Actividad Critica							
	SI		T. Energías peligrosas		Trabajo en caliente	T. Espacios confinados	
	No		Trabajo en Alturas		Excavación	Izaje de cargas	

Bermúdez SAS NIT 816.000 532-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDAD

EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA	EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA
¿El personal ha recibido instrucciones y precauciones a seguir antes de la ejecución de la tarea?	X			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	X		
¿Conocen los riesgos inherentes a la actividad a desarrollar?	X			¿El personal tiene conocimiento de los documentos exigibles para iniciar las actividades (permiso, procedimiento, ats...)?	X		
El personal cuenta con los EPP básicos y adicionales según tarea a ejecutar	X			¿El personal que realizará la labor es apto para el trabajo (condiciones físicas y psicológicas adecuadas)?	X		
Cuentan con equipos y herramientas adecuados y requeridos para el trabajo a realizar	X			¿El trabajo se realiza con acompañante o vigía de seguridad?	X		
Se cuenta con señalización adecuada y requerida para la actividad	X			¿Se cumple las condiciones ambientales para iniciar los trabajos?	X		
El personal sabe como actuar en caso de emergencia, accidente o incidente de trabajo.	X			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	X		

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Empresa	Firma
Adelson Garcia	1.176.705.970	Ayudante de obra		Adelson
Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra		
Santiago Hernandez	1.173.991.773	Ayudante de obra		Santiago H.R.
Miguel Garcia	18.764.014	Ayudante de obra		Miguel G.
Juan Pablo Prada	18.762.019	Ayudante de obra		
Edgar Barreto	1.177.983.023	Ayudante de obra		Edgar B.
Fabricio Gaitan	6.153.207	Ayudante de obra		
Endrius Cedeño	1.176.707.091	Ayudante de obra		E-d...
Rafico Gaitan	1.177.391.777	Ayudante de obra		

FIRMAS VALIDACIÓN PERMISO

FECHA			HORA	EJECUTOR	CARGO	EMISOR	CARGO	OBSERVACIONES
14	11	2022			Maestro		Residente	
15	11	2022			Maestro		Residente	
16	11	2022			Maestro		Residente	
17	11	2022			Maestro		Residente	
18	11	2022			Maestro		Residente	
19	11	2022			Maestro		Residente	
DIA	MES	AÑO						

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE EMISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Carlos España	Residente	19-11-2022	
NOMBRE EJECUTOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Fredy Lopez	Maestro	19-11-2022	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	FT-SST-061
Barrancabermeja Santander S.A.S. NIT 900.299.981		Versión	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	1/06/22

Nombre del Proyecto: | Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Otro ☐ Reentrenamiento ☐ Entrenamiento ☐ Taller ☐ Charla ☐ Otro Cual?

Tipo de la Actividad

Facilitador: CLARA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ | Fecha: 14-11-2022 | Hora: | Duración:

Tema Tratado: Trabajo en condiciones de calor

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / AREA	FIRMA
1	Adelson Garcia	1.126.705970	Ayudante de obra	Adelson Garcia
2	Freddy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
3	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
4	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
5	Juan Pablo Prada	18.262. 029	Ayudante de obra	
6	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
7	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
8	Endrius Ledezma	1.126.707.291	Ayudante de obra	E.L.
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Bermudez SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo	FT-SST-052
		Versión	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	1/09/22

Nombre del Proyecto: Actividad:

☐ Capacitación ☐ Charla ☑ Charla ☐ Reunión ☐ Otra ☐ Cuál?

Datos de la Actividad

Facilitador: DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ Fecha: 15-11-2022 Hora:

Tema Tratado: Riesgo Ergonomico

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / AREA	FIRMA
1	Adalson Alberto Garcia yepez	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adalson
2	Edgar Barreta	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar J. B.
3	Reddy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
4	Santiago Hernandez Rodriguez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
5	Endivis Ingeniería	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endivis
6	Juanpablo	18.262.029	Ayudante de obra	
7	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
8	Fabricio Gaitan	6.153.014	Ayudante de obra	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Barradas SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo	FT-SST-012
		Version	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/22

Nombre del Proyecto: Actividad:

☐ Inspección ☐ Reunión ☒ Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Taller ☐ Charla ☐ Otro, Cual?

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	16-11-2022	Puerto Carreño	Hora	6:45 a.m.

Tema Tratado: Almacenamiento materiales peligrosos

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Eiddy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
2	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
3	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
4	Fatico Castan G.	1.127.391.257	Ayudante de obra	
5	Juan Pablo	18.262.029	Ayudante de obra	
6	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
7	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
8	Eudris Valderrama	1.126. 707791	Ayudante de obra	Eudris
9	Fabricio Cuntan	6.153.297	Ayudante de obra	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	01/09/2022

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha: 17-11-2022	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Aseo en el trabajo				

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / AREA	FIRMA
1	Rafico Gaitan	1.127.391.257	Ayudante de obra	
2	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
3	Adelson Garcia	1.126.705970	Ayudante de obra	Adelson
4	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.
5	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
6	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
7	Juan Pablo Prada	18.262.029	Ayudante de obra	
8	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D
9	Endrius Ledezma	1.126.707.291	Ayudante de obra	
10				
11				
12				
13				

Bermudez SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	FT-SST-012
		Versión	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	1/09/22

Nombre del Proyecto: Actividad:

☐ Charla Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Reinducción ☐ Entrenamiento ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro ¿Cuál?

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	17-11-2022	Puerto Carreño	Hora:	9:30 a.m.

Tema Tratado: Protección para manos

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Barreto	1.122387023	Ayudante de obra	Edgar B.
2	Addson Alberto Garcia yepes	1.126.705.970	Ayudante de obra	Addson
3	Fabricio Cardenas	1.126.707.291	Ayudante de obra	
4	Freddy Peñalosa	1.149.442	Ayudante de obra	
5	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
6	Juan Pablo	18.262.029	Ayudante de obra	
7	Rafico Galtan G.	1127 791 257	Ayudante de obra	
8	Fabricio Cardenas	6.153.297	Ayudante de obra	
9	Santiago Hernandez R.	1.122.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Bermudez SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	codigo	FT-SST-012
		Versión	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/22

Nombre del Proyecto: | Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Foro ☐ Otro, Cual?

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	18-11-2022	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.

Tema Tratado: Ambiente laboral

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Fabricio Quintero	6.153.297	Ayudante de obra	
2	Adelso Garcia yepes	1.126.705.970	Ayudante de obra	
3	Miguel Garcia	18.764.014	Ayudante de obra	Miguel G.
4	Yeddy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
5	Juanpablo	18.762.029	Ayudante de obra	
6	Endrick Galeano	1.126.709.791	Ayudante de obra	Endrick
7	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
8	Santiago Hernandez R	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago HR.
9	Rafico Gaitan G.	1.127.391.257	Ayudante de obra	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Bermudez SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/22

Nombre del Proyecto: | Actividad:

☐ Capacitación ☐ Taller ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador:	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	19-11-2022	Puerto Carreño	Hora:	6:45 a.m.

Tema Tratado: Manejo y almacenamiento de herramienta)

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Pafico Gaitan	1.127.391.253	Ayudante de obra	~~Pafico~~
2	Fredy Hurtado	1.149.142	Ayudante de obra	
3	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
4	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago HP.
5	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
6	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
7	Juan Pablo Prada	18.262.029	Ayudante de obra	
8	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
9	Endrius Ledezma		Ayudante de obra	Endrius
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-058
		Versión:	001
	INSPECCION DE TRONZADORA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construccion Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Fredy Hurtado **N° Cedula:** 1149.442

Semana desde: 14 Noviembre **hasta** 19 Noviembre **del 202** 2

Serie: **Marca:**

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco que la tronzadora no posea daños estructurales evidentes.	X			X			X			X			X			X		
Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluye las revisiones periódicas determinadas por el fabricante.		X			X			X			X			X			X	
La maquina tiene guarda de disco de corte instalada	X			X			X			X			X			X		
se encuentra en buen estado el interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Se encuentra en buen estado la guia de la guarda	X			X			X			X			X			X		
Posee guias de corte	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X			X		
Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites	X			X			X			X			X			X		
El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad.	X			X			X			X			X			X		
Se ha verificado que el cable y conector electrico se encuentran en buenas condiciones(cable sin peladuras y conectores completos) sin exposición de alambres	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X		
El disco de corte se encuentra en buenas condiciones y es el adecuado para el material a cortar.	X			X			X			X			X			X		
La base y prensa para materiales se cuentra asegurada y en buenas condicionanes			X			X			X			X			X			X
OTROS:																		
Firma operador:																		
Firma SST:	Diana			Diana			Diana			Diana			Diana			Diana		

Aprobado por: **Cargo:** **Firma:**

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.581-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-052
		Versión:	001
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construccion Palacio de Justicia Norte Calreño

Inspeccionado por: Endrys Ledezma Cédula: 1176.707.781 Cargo: Ayudante de obra

Semana desde: 14-11 hasta 19-11 del año 2022

Lugar:

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANTIDAD	LUN.		MAR		MIER		JUE.		VIER		SAB	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medición, uña.													
2	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	5	X		X		X		X		X		X	
3	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X	
4	BARRAS	Estado general	1	X		X		X		X		X		X	
5	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	2	X		X		X		X		X		X	
6	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, anticipas	3	X		X		X		X		X		X	
7	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	1	X		X		X		X		X		X	
8	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)													
9	PALUSTRE	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	2	X		X		X		X		X		X	
10	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalación.													
11	MACHETE	Mango, filo y funda	1	X		X		X		X		X		X	
12	CIZALLA	Ajustes y filo de cuchilla													
13	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	1	X		X		X		X		X		X	
14	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras), dientes (desgastados)	1	X		X		X		X		X		X	
15	CARRETILLA	Armazón (fuerte y recto), balde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazón)	4	X		X		X		X		X		X	
16	HOMBRESOLO	Estado general (fisuras, tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.													
17	FORMALETAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	12	X		X		X		X		X		X	
18	EXTENSIONES	Estado de tomas y cableados	2	X		X		X		X		X		X	
19	LLANAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)													
20	CEPILLO TEXTURIZADO	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	1	X		X		X		X		X		X	
21	Otros														
Firma operador				Diana		Diana		Diana		Diana		Diana		Diana	
Firma SST															

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-056
		Versión :	001
	INSPECCION DE PULIDORA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Santiago Hernandez N° Cedula: 1.127.391.723

Semana desde: 14 Noviembre hasta 19 Noviembre del 2022

Serie: Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco el estado de conexiones electricas (extensiones, cables, toma).			X			X			X			X			X			X
Estado de instalaciones del disco (Insertación).	X			X			X			X			X			X		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X		
Estado e instalacion del mango.	X			X			X			X			X			X		
Estado de interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Estado de la guia de la guarda.			X			X			X			X			X			X
Se utilizan accesorios adecuados para la RPM.																		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X			X		
Estado general de la herramienta (Fisuras, rupturas, aseo, e.t.c).	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X		
Estado del disco.	X			X			X			X			X			X		
Otros:																		
Firma operador:	Santi			Santi			Santi			Santi			Santi			Santi		
Firma SST:	Diana			Diana			Diana			Diana			Diana			Diana		

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	BMZ-R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 16 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	X	DEVOLUCIÓN		TRASLADO

Nombre del Empleado	Adelson Garcia Yepez
Documento de identidad	1.176.705.970
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.							
Botas puntera dieléctrica No.		Camisa		Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP			
Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC			
Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Dora Mona Ramirez D.
QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG-SST

Adelson
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.581-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	BMZ-R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 16 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	X	DEVOLUCIÓN		TRASLADO	
Nombre del Empleado	Fredy Hurtado				
Documento de identidad	1.149.442				
Área de Trabajo					
Cargo	Ayudante de obra				

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.								
Botas puntera dieléctrica No.			Camisa			Pantalón Jean			Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP			
Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC			
Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana Maria Ramirez

QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	BMZ-R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 16 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	X	DEVOLUCIÓN		TRASLADO	
Nombre del Empleado	Endrius Ricardo Cedeza				
Documento de identidad	1.126.707.291				
Área de Trabajo					
Cargo	Ayudante de obra				

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.									
Botas puntera dieléctrica No.			Camisa			Pantalón Jean			Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP			
Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC			
Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana Maria Ramirez

QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	BMZ-R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 15 noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	X	DEVOLUCIÓN		TRASLADO	
Nombre del Empleado	Juan Pablo Prada				
Documento de identidad	18.762.029				
Área de Trabajo					
Cargo	Ayudante de obra				

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.							
Botas puntera dieléctrica No.	1 41	Camisa		Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP			
Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC			
Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana María Espinosa R.
QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS NIT 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	BMZ-R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 17 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	X	DEVOLUCIÓN		TRASLADO

Nombre del Empleado	Juan Pablo Prada
Documento de identidad	18.262.029
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.								
Botas puntera dieléctrica No.			Camisa			Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP			
Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC			
Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana Maria Ramirez R

QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SGSST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS NIT 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	BMZ-R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 17 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	X	DEVOLUCIÓN		TRASLADO

Nombre del Empleado	Santiago Hernandez
Documento de identidad	1.127.391.923
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.								
Botas puntera dieléctrica No.			Camisa			Pantalón Jean			Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP			
Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC			
Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Brayan Ramirez R.
QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG-SST

Santiago H R.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	BMZ-R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 17 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	X	DEVOLUCIÓN		TRASLADO

Nombre del Empleado	Edgar Barreto
Documento de identidad	1.127.387.023
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.			Camisa			Pantalón Jean			Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana María Ramírez R.
QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SGSST

Edgar B.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS NIT 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	BMZ-R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 17 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	x	DEVOLUCIÓN		TRASLADO

Nombre del Empleado	Miguel David Garcia
Documento de identidad	18.264.014
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.			Camisa			Pantalón Jean			Chaleco alta visibilidad
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana María Ramírez D.
QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG-SST

Miguel D.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	BMZ-R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 16 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	X	DEVOLUCIÓN		TRASLADO

Nombre del Empleado	Fabricio Gaitan
Documento de identidad	6.153.297
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.								
Botas puntera dieléctrica No.			Camisa			Pantalón Jean			Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP			
Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC			
Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana Gomez R.
QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	BMZ-R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 16 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	X	DEVOLUCIÓN		TRASLADO

Nombre del Empleado	Rafico Gaitan
Documento de identidad	1.117.391.253
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.										
Botas puntera dieléctrica No.			Camisa			Pantalón Jean			Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP			
Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC			
Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana Maria Ramirez D.
QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG.SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante

Bermúdez SAS NIT 816.000.521-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 / 11 / 22 — VALIDO PARA EL PERMISO #:

ATS VALIDO DESDE: 21 / 11 / 22 HORA: 6:45AM HASTA: 17 / 11 / 2022 HORA: 1:30 pm

LUGAR:

ANÁLISIS DEL RIESGO

SECUENCIA ORDENADA DE LOS PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Humane Hierro	Pel.gro fisico		Uso EPP
Excabacion instalacion	Pel.gro fisico		Uso EPP
Exabacion instal. tub.	Pel.gro fisico		Uso EPP
Compactacion manual.	Pel.gro fisico		Uso EPP

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTA ELÉCTRICAS		HERRAMIENTAS MANUALES				MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS	
COMPRESOR DE AIRE		JUEGO DE LLAVES MIXTAS		LLAVE EXPANSIÓN		RETROEXCAVADORA	
HIDROLAVADORA		JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS		PINZA PUNTA AISLADA		VOLQUETA	
PULIDORA		ALICATE DE PRESIÓN		JUEGO DE COPAS CON RACHE	✓	VIBRO COMPACTADOR	
TALADRO	✓	TORQUE		CIZALLA		RANA	✓
ELECTROBOMBA		CORTA FRIO		JUEGO DE COPAS		CAMIONETA	
TALADRO PERCUTOR		DIFERENCIALES		SERRUCHO	✓	CARRETILLAS	
TALADRO INALÁMBRICO		DESTORNILLADOR		OTROS, CUAL?		CARRO TANQUE PARA AGUA	
ELECTRO SOLDADOR		PICAS	✓			OTROS, CUAL?	
TRONZADORA	✓	MARTILLO					
OTROS, CUAL?		PALAS	✓				

Requiere bloqueo Si No Cual?

Actividad Crítica						
	SI		T. Energías peligrosas		Trabajo en caliente	T. Espacios confinados
	No		Trabajo en Alturas		Excavación	Izaje de cargas

Bermúdez SAS NIT 813.000.533-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDAD

EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA	EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA
¿El personal ha recibido instrucciones y precauciones a seguir antes de la ejecución de la tarea?	X			¿Se comunicó la actividad a los demás áreas implicadas?	X		
¿Conocen los riesgos inherentes a la actividad a desarrollar?	X			¿El personal tiene conocimiento de los documentos exigibles para iniciar las actividades (permiso, procedimiento, ats...)?	X		
El personal cuenta con los EPP básicos y adicionales según tarea a ejecutar	X			¿El personal que realizará la labor es apto para el trabajo (condiciones físicas y psicológicas adecuadas)?	X		
Cuentan con equipos y herramientas adecuados y requeridos para el trabajo a realizar	X			¿El trabajo se realiza con acompañante o vigía de seguridad?	X		
Se cuenta con señalización adecuada y requerida para la actividad	X			¿Se cumple las condiciones ambientales para iniciar los trabajos?	X		
El personal sabe como actuar en caso de emergencia, accidente o incidente de trabajo.	X			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	X		

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Empresa	Firma
Rafico Gaitan	1.127.391.257	Ayudante de obra		
Fredy Hurtado	1149.442	Ayudante de obra		
Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra		Adelson
Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra		
Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra		
Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra		Edgar B.
Juan Pablo Prada	18.462.079	Ayudante de obra		
Miguel Garcia	18.764.014	Ayudante de obra		Miguel D.
Enrique Cedeño	1.126.707.891	Ayudante de obra		
Fabian Gomez	1.127.389.566	Ayudante de obra		Fabian G.
Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra		Oscar
Edgar Fernandez	1.127.389.092	Ayudante de obra		Edgar Yesid Fernandez.

FIRMAS VALIDACIÓN PERMISO

FECHA			HORA	EJECUTOR	CARGO	EMISOR	CARGO	OBSERVACIONES
21	11	22			Maestro		Residente	
22	11	22			Maestro		Residente	
23	11	22			Maestro		Residente	
24	11	22			Maestro		Residente	
25	11	22			Maestro		Residente	3 trabajadores nuevos.
26	11	22			Maestro		Residente	
27	11	22			Maestro		Residente	

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE EMISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Carlos España	Residente	27-11-2022	
NOMBRE EJECUTOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Fredy Lopez	Maestro	27-11-2022	

Bermúdez SAS Nit 816.000 531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	FT-SST-012
		Versión:	00
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	1/09/22

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	21-11-2022	Puerto Carreño	Hora	6:45 a.m.
Tema Tratado:	Cuidados EPP					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Mateo Gaitán G.	1.127.391.257	Ayudante de obra	
2	Jhoed y Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
3	Adelson Alberto Garcia yepes	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
4	Santiago Hernandez R.	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
5	Fabricio Cantor	6.153.297	Ayudante de obra	
6	Edgar Barrera	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
7	Juanpablo	18.267.029	Ayudante de obra	
8	Miguel Garda	18.764.014	Ayudante de obra	Miguel D.
9	Endrius Cedeño	1.126.707.291	Ayudante de obra	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Bermudez SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	FT-SST-012
		Versión	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	1/09/22

Nombre del Proyecto: Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Seguimiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Protocolo ☐ Otro, Cuál?

Datos de la Actividad

	Facilitador	LILIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha: 22-11-2022	Puesto Carrera	Hora	5:45 a m
	Tema Tratado:	Enfermedades laborales				

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Rafico Gaitan	1127.391257	Ayudante de obra	
2	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
3	Adelson Garcia	1126705.970	Ayudante de obra	Adelson
4	Santiago Hernandez	1127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.
5	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
6	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
7	Juan Pablo Prada	18.262.029	Ayudante de obra	
8	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	M. suel G.
9	Endrius Ledezma	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrius
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Bermúdez SAS NIT 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	01/09/2022

Nombre del Proyecto:	Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	23-11-2022	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Riesgo laboral					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Rafico Gaitan	1.127.391.257	Ayudante de obra	
2	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
3	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
4	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago H.R.
5	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
6	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
7	Juan Pablo Prada	18.762.029	Ayudante de obra	
8	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
9	Endrius Ledezma	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endr...
10				
11				
12				
13				

Barmúdez SAS NIT 834.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	01/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha: 24-11-2022 Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Recomendaciones para evitar accidentes			

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Rafico Gaitan	1.127.391.257	Ayudante de obra	
2	Freddy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
3	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
4	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago HR
5	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
6	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
7	Juan Pablo Prada	18.262.029	Ayudante de obra	
8	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
9	Endrius Ledezma	1.126.707.291	Ayudante de obra	Endrius
10				
11				
12				
13				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☑ Inducción ☐ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	**DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ**	**Fecha:**	24-11-2022 Puerto Carreño	**Hora**	4:00 PM
Tema Tratado:	*SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL *HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL *USO Y CUIDADOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL-EPP *USO Y MANEJO DE EQUIPOS				

Duración 1 Hora

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Fabian Gomez	1.127.389.566	Ayudante de obra	Fabian Gomez.
2	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
3	Edgar Fernandez	1.127.389.092	Ayudante de obra	Edgar Fernandez.
4	Rafico Gaitan	1.127.391.257	Ayudante de obra	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Bermúdez SAS NIT 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	01/09/2022

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	25-11-2022 Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Protección para la cabeza				

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Rafico Gaitan	1.127.391.257	Ayudante de obra	
2	Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
3	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
4	Santiago Hernandez	1.127.391.723	Ayudante de obra	Santiago HR
5	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
6	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B
7	Juan Pablo Prada	18.262.029	Ayudante de obra	
8	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
9	Endrios Ledezma	1.126.707.291	Ayudante de obra	
10	Fabian Gomez	1.127.389.566	Ayudante de obra	Fabian G.
11	Edgar Yesid Fernandez Perez	1.127.389.092	Ayudante de obra	Edgar Yesid Fernandez.
12	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
13				

Bermúdez SAS NIT 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	01/09/2022

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	26-11-2024	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Protección de la piel					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edwin Ricardo Hoscema	1.176.707.291	Ayudante de obra	Edwin
2	Addson Alberto Garcia yepes	1.176.705.970	Ayudante de obra	Addson
3	Fabian Gomez	1.127.389.566	Ayudante de obra	Fabian G.
4	Yuleidy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
5	Juan Pablo Prada	18.762.029	Ayudante de obra	
6	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
7	Edgar Yoid Fernandez	1.127.389.092	Ayudante de obra	Edgar Yoid Fernandez.
8	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
9	Santiago Hernandez	1127.391.723	Ayudante de obra	Santiago HR.
10	Miguel Garcia	18.764.014	Ayudante de obra	Miguel D.
11	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
12	Rafico Gaitan	1.127.391.257	Ayudante de obra	
13				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	01/09/2022

Nombre del Proyecto:	Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	17-11-1677	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:						

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Fabian Gomez	1.127.389.366	Ayudante de obra	
2	Oscar Samudio	1.127.392796	Ayudante de obra	Oscar
3	Juanpablo	18.262.029	Ayudante de obra	
4	Eudris Ledezma	1.126.707.791	Ayudante de obra	Eudris
5	Fabricio Quintero	6.153.297	Ayudante de obra	
6	Addson Alberto Garcia yepes	1.126.705.970	Ayudante de obra	Addson
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-060
		Versión:	001
	INSPECCION DE VIBROCOMPACTADOR RAN	Fecha:	1/09/2022

Inspeccionado por/cargo: Endrius Ledezma Cedula: 1.116.707.791

Semana Desde: 21 Noviembre Hasta: 27 Noviembre del 2022

Serie:

Lugar:

B: Buen estado,C: cumple con el requisito en el caso de documentacion,NC: No cumple M: Requiere cambio, N/A: No aplica

ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Mango de Agarre							X		X			
Filtro de A ceite							X		X			
Filtro de Gasolina												
Tanque de combustible							X		X			
Tanque de Aceite							X		V			
Guayas De Acelerador							X		X			
Poleas							X		X			
supensión en buen estado (Resortes de amortiguación)							X		V			
switch							X		V			
Chasis (Soporteria)							X		X			
Bujias							X		V			
Exosto							X		X			
Llantas							X		V			
Yoyo En Buen Estado(Mecanismo de Encencido)							X		X			
Plancha							X		V			
Otros												
FIRMA OPERADOR							Endrius		Endrius			
FIRMA SST												

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-056
		Versión :	001
	INSPECCION DE PULIDORA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construccion Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Fabricio Gaitan N° Cedula: 6.153.297

Semana desde: 21 Noviembre hasta 27 Noviembre del 2022

Serie: Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco el estado de conexiones electricas (extensiones, cables, toma).			X			X			X			X			X			X
Estado de instalaciones del disco (Insertación).	X			X			X			X			X			X		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X		
Estado e instalacion del mango.	X			X			X			X			X			X		
Estado de interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Estado de la guia de la guarda.			X			X			X			X			X			X
Se utilizan accesorios adecuados para la RPM.																		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X			X		
Estado general de la herramienta (Fisuras, rupturas, aseo, e.t.c).	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X		
Estado del disco.	X			X			X			X			X			X		
Otros:																		
Firma operador:																		
Firma SST:																		

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS NIT 816 000 331-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-052
		Versión:	001
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construccion Palacio de Justicia Puerto Carreno

Inspeccionado por: Edgar Barreto Cédula: 1.127387.023 Cargo: Auxiliar de obra

Semana desde: 21-11 hasta 19-11-22 del año 2022

Lugar:

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANTIDAD	LUN.		MAR		MIER		JUE.		VIER		SAB	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medición, uña.													
2	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	5	X		X		X		X		X		X	
	ICAS (UNION ENTRE CABO Y CA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X	
4	BARRAS	Estado general	1	X		X		X		X		X		X	
5	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	2	X		X		X		X		X		X	
6	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, anticipas	3	X		X		X		X		X		X	
7	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	1	X		X		X		X		X		X	
8	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)													
9	PALUSTRE	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	2	X		X		X		X		X		X	
10	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalación													
11	MACHETE	Mango, filo y funda.	1	X		X		X		X		X		X	
12	CIZALLA	Ajustes y filo de cuchilla													
13	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	1	X		X		X		X		X		X	
14	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras), dientes (desgastados)	1	X		X		X		X		X		X	
15	CARRETILLA	Armazón (fuerte y recto), balde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazón)	4	X		X		X		X		X		X	
16	HOMBRESOLO	Estado general (fisuras, tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.													
17	FORMALETAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	12	X		X		X		X		X		X	
18	EXTENSIONES	Estado de tomas y cableados	2	X		X		X		X		X		X	
19	LLANAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)													
20	CEPILLO TEXTURIZADO	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	1	X		X		X		X		X		X	
21	Otros														
Firma operador				Edgar		Edgar		Edgar		Edgar		Edgar		Edgar	
Firma SST															

OBSERVACIONES:

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 25 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Edgar Yesid Fernandez
Documento de identidad 1127.389.092
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas punteras dieléctrica No.		Camisa		Pantalón Jean	1 32
Chaleco alta visibilidad	1				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG-SST

Edgar Yesid Fernandez
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 25 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Fabian Gomez
Documento de identidad 1.127.389.566
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas punteras dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad 1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dora Maria Bermudez R
QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG SST

Fabian G.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 25 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Oscar Samudio
Documento de identidad 1.127.392.796
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas punteras dieléctrica No.	1 39	Camisa		Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad	1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana Fabra Ramirez
QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG-SST.

Oscar
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 25 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Juan Pablo Prada
Documento de identidad 18.262.029
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas punteras dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	Protector Auditivo tipo Copa
Guantes en Carnaza	Guantes para Soldar
Gafas de Seguridad Oscura	Careta para Soldar
Gafas de Seguridad Blancas	Respirador Contra Gases y Vapores
Tapabocas Industrial 1	Poncho en PVC con Capucha
Casco	Delantal de Carnaza
Barbuquejo	Careta para Esmerilar
Protector Auditivo de tipo Inserción	¿OTROS? ¿CUÁL?

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Maria Ramirez
QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG. SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 26 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Adelson Garcia Yepes
Documento de identidad 1.126.705.970
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas punteras dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Adelson

QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG. SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	BMZ-R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 24 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Adelson Garcia Yepes
Documento de identidad	1.126.705.970
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.		Camisa		Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana Maria Ramirez R
QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable. SST

Adelson
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	BMZ-R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 24 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Fredy Hurtado
Documento de identidad	1.149.442
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana Maria Ramirez P

QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsables SG. SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS NIT 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	BMZ-R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 24 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Edgar Barreto
Documento de identidad	1.127.387.023
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana Maria Ramirez R.
QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG-SST

Edgar B.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	BMZ-R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 24 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Rafico Gaitan
Documento de identidad	1.127.391.257
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana María Ramírez R

QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable. SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 24 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Endrius Ricardo Cedezma
Documento de identidad	1.126.707.291
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana María Ramírez R

QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SSST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN: 28 11 22 — VALIDO PARA EL PERMISO #:

ATS VALIDO DESDE: 28 11 2022 HORA: 6:45 AM HASTA: 03 12 2022 HORA: 1:00 pm

LUGAR:

ANÁLISIS DEL RIESGO

SECUENCIA ORDENADA DE LOS PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Instalaciones Hidraulicas	Peligro fisico		Uso EPP
Excavacion Manual	Peligro fisico		Uso EPP
fundida de placa	Peligro fisico		Uso EPP

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTA ELÉCTRICAS		HERRAMIENTAS MANUALES				MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS	
COMPRESOR DE AIRE		JUEGO DE LLAVES MIXTAS		LLAVE EXPANSIÓN		RETROEXCAVADORA	
HIDROLAVADORA		JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS		PINZA PUNTA AISLADA		VOLQUETA	
PULIDORA	X	ALICATE DE PRESIÓN		JUEGO DE COPAS CON RACHE	X	VIBRO COMPACTADOR	
TALADRO	X	TORQUE		CIZALLA		RANA	
ELECTROBOMBA		CORTA FRIO		JUEGO DE COPAS		CAMIONETA	
TALADRO PERCUTOR		DIFERENCIALES		SERRUCHO	X	CARRETILLAS	
TALADRO INALÁMBRICO		DESTORNILLADOR		OTROS, CUAL?		CARRO TANQUE PARA AGUA	
ELECTRO SOLDADOR		PICAS				OTROS, CUAL?	
TRONZADORA	X	MARTILLO				Mezcladora	X
OTROS, CUAL?		PALAS					

Requiere bloqueo: Si No Cual?

Actividad Crítica						
	Si		T. Energías peligrosas		Trabajo en caliente	T. Espacios confinados
	No		Trabajo en Alturas		Excavación	Izaje de cargas

Bermúdez SAS NIT 900.000 581-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDAD

EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA	EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA
¿El personal ha recibido instrucciones y precauciones a seguir antes de la ejecución de la tarea?	X			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	X		
¿Conocen los riesgos inherentes a la actividad a desarrollar?	X			¿El personal tiene conocimiento de los documentos exigibles para iniciar las actividades (permiso, procedimiento, ats...)?	X		
El personal cuenta con los EPP básicos y adicionales según tarea a ejecutar	X			¿El personal que realizará la labor es apto para el trabajo (condiciones físicas y psicológicas adecuadas)?	X		
Cuentan con equipos y herramientas adecuados y requeridos para el trabajo a realizar	X			¿El trabajo se realiza con acompañante o vigía de seguridad?	X		
Se cuenta con señalización adecuada y requerida para la actividad	X			¿Se cumple las condiciones ambientales para iniciar los trabajos?	X		
El personal sabe como actuar en caso de emergencia, accidente o incidente de trabajo.	X			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	X		

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Empresa	Firma
Adelson Garcia	1.176.705.970	Ayudante de obra		Adelson
Edgar Fernandez	1.107.789.092	Ayudante de obra		Edgar Fernández
Edgar Barreto	1.177.367.070	Ayudante de obra		Edgar B.
Fabia Gomez	1.177.369.366	Ayudante de obra		Fabian Gomez
Oscar Samudio	1.127.512.796	Ayudante de obra		Oscar
Rafico Gaitan	1.127.391.737	Ayudante de obra		Rafico
Miguel Garcia	18.169.014	Ayudante de obra		Miguel D.
Juan Pablo Prada	18.162.029	Ayudante de obra		
Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra		
Endrius Ledezma	1.116.707.781	Ayudante de obra		Endrius
Fabricio Gaitan	1.193.297	Ayudante de obra		

FIRMAS VALIDACIÓN PERMISO

FECHA			HORA	EJECUTOR	CARGO	EMISOR	CARGO	OBSERVACIONES
28	11	22			Maestro		Residente	
29	11	22			Maestro		Residente	
30	11	22			Maestro		Residente	
01	12	22			Maestro		Residente	
02	12	22			Maestro		Residente	
03	12	22			Maestro		Residente	
DIA	MES	AÑO						

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE EMISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Carlos España	Residente	03-12-22	
NOMBRE EJECUTOR	**CARGO**	**FECHA**	**FIRMA**
Fredy Lopez	Maestro	03-12-22	

Bermúdez SAS NIT 816.000.591-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	01/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	28-11-2022 Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Orden y aseo				

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Addeon Alberto Garcia yepez	1.176.705.970	Ayudante de obra	Adelson
2	Edgar Yesid Fernandez	1.127.389.092	Ayudante de obra	Edgar Yesid Fernandez.
3	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	Fabian Gomez	1.127.389.366	Ayudante de obra	Fabian G.
5	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
6	ROFICO Galtán	1. 127.391.257	Ayudante de obra	~~Rofico~~
7	Miguel Garcia	18764.014	Ayudante de obra	Miguel G.
8	Juan Pablo	18.762.029	Ayudante de obra	
9	Yulder Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
10	Eubis Labrador	1.176.709.291	Ayudante de obra	Eubis
11	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
12				
13				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	01/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	29-11-2022	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Reglamento Interno de trabajo					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Juan Pablo	18.262.029	Ayudante de obra	
2	Addson Alberto Garcia yepes	1.126.705.970	Ayudante de obra	Addson
3	Eudris Bolaños	1.126.707.291	Ayudante de obra	
4	Fabian Gamez	1.127.389.566	Ayudante de obra	
5	Freddy Hurtado	1.119.442	Ayudante de obra	
6	Edgar Yesid Bernal	1.127.389.092	Ayudante de obra	Edgar Yesid Bernal
7	Rafico Caitro	1.127.391.257	Ayudante de obra	
8	Miguel Garcia	18.264014	Ayudante de obra	Miguel D.
9	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
10	Fabricio Cifuentes	6.153.297	Ayudante de obra	
11				
12				
13				

Bermúdez SAS Nit 856.000.551-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	01/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha: 30-11-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Cuidados Extremidades inferiores				

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Addson Alberto Garcia yepes	1.176.708.970	Ayudante de obra	Addson
2	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
3	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
4	Miguel García	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
5	Juanpablo	18.267.029	Ayudante de obra	
6	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
7	Rafico Gaitan	1.127.341.757	Ayudante de obra	
8	Yeyder Hurtado	1.149442	Ayudante de obra	
9	Fabian Gomez.	1.127.384.866	Ayudante de obra	Fabian G.
10	Edgar Leonel Fernandez	1.127389.092	Ayudante de obra	Edgar Leonel Fernandez.
11	Fabricio Hernandez	1.176707.791	Ayudante de obra	Fabricio
12				
13				

Bermúdez SAS Nit 816.000.502-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	01/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	01-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Buen uso EPP					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adelson Garcia yepes	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
2	Eudrius Medezma	1.126707291	Ayudante de obra	Eudrius
3	Edgar Barreto	1.177.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	Freddy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
5	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
6	Juanpablo	18.262.029	Ayudante de obra	
7	Miguel Garcia	18.264014	Ayudante de obra	Miguel D.
8	Carlos Galtin	1.127.391257	Ayudante de obra	
9	Fabian Gomez	1.127.389-566	Ayudante de obra	Fabian G.
10	Oscar Samudio	1.127.392.790	Ayudante de obra	Oscar
11				
12				
13				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	02-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Buen uso de la escalera					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Eulin Labarca	1.126.707.291	Ayudante de obra	Eulin
2	Freddy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra	
3	Juan Pablo	18.262.029	Ayudante de obra	
4	Edgar Barreto	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
5	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
6	Edgar José Fernandez	1.127.389.092	Ayudante de obra	Edgar José Fernandez
7	Fabian Gomez	1.127.389.366	Ayudante de obra	Fabian G.
8	Addson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Addson
9	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
10	Alfico Gaitan G.	1.127391.257	Ayudante de obra	
11	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
12				
13				
14				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	05-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Cuidado de los pies					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Eufrides Hernandez	1.126.707.291	Ayudante de obra	
2	Freddy Hostado	1.149.442	Ayudante de obra	
3	Juan Pablo	18.262.029	Ayudante de obra	
4	Edgar Barrero	1.127.387.023	Ayudante de obra	Edgar B.
5	Oscar Samudio	1.127.392796	Ayudante de obra	Oscar
6	Edgar Yesid Fernandez	1.127.389.092	Ayudante de obra	Edgar Yesid Fernandez.
7	Fabian Gomez	1.127.389.566	Ayudante de obra	Fabian G.
8	Adelson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
9	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
10	Dafico Gaitan Cp	1.127.391.257	Ayudante de obra	
11	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
12				
13				
14				

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 29 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	**DEVOLUCIÓN**	**TRASLADO**

Nombre del Empleado: Miguel David Garcia
Documento de identidad: 18.264.014
Área de Trabajo:
Cargo: Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas punteras dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha
Casco		Delantal de Carnaza
Barbuquejo		Careta para Esmerilar
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Patricia Romero P.
QUIEN ENTREGA CARGO: Responsable SG-SST

Miguel M.
QUIEN RECIBE CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 30 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Endrius Ricardo Cedeño

Documento de identidad 1.126.707.297

Área de Trabajo

Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo 1	Protector Auditivo tipo Copa
Guantes en Carnaza	Guantes para Soldar
Gafas de Seguridad Oscura	Careta para Soldar
Gafas de Seguridad Blancas	Respirador Contra Gases y Vapores
Tapabocas Industrial	Poncho en PVC con Capucha
Casco	Delantal de Carnaza
Barbuquejo	Careta para Esmerilar
Protector Auditivo de tipo Inserción	¿OTROS? ¿CUÁL?

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA Deivis Mendez
CARGO: Responsable SG-SST

QUIEN RECIBE Endrius
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 30 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Edgar Barreto
Documento de identidad 1.127.387.023
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas punteras dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dora Mora Bermúdez

QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable. SG-SST.

Edgar B.

QUIEN RECIBE
CARGO Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 30 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Freddy Hurtado
Documento de identidad 1.149.442
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas punteras dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dora Mira Ramirez P
QUIEN ENTREGA CARGO: Responsable SG SST

QUIEN RECIBE CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 30 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Miguel David Garcia
Documento de identidad 18.264.014
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas punteras dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Maria Ramirez R
QUIEN ENTREGA CARGO: Responsable SGSST

Miguel D.
QUIEN RECIBE CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 30 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Fabricio Gaitan
Documento de identidad 6.153.297
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas punteras dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Ramirez
QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG. SST.

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 03 Noviembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Fabian Gomez
Documento de identidad 1.127.389.566
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable. SG-SST.

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.931-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-052
		Versión:	001
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construccion Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por: Miguel David Garcia Cédula: 1.8.264.01 Cargo: Auxiliante de SST

Semana desde: 28-11 hasta 05-12 del año 2022

Lugar:

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / NIA: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANTIDAD	LUN.		MAR		MIER		JUE.		VIER		SAB	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medición, uña.													
2	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	5	X		X		X		X		X		X	
3	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X	
4	BARRAS	Estado general	1	X		X		X		X		X		X	
5	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	2	X		X		X		X		X		X	
6	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, anticipos	3	X		X		X		X		X		X	
7	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	1	X		X		X		X		X		X	
8	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietes y remiendos)													
9	PALUSTRE	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	2	X		X		X		X		X		X	
10	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalación.													
11	MACHETE	Mango, filo y funda.	1	X		X		X		X		X		X	
12	CIZALLA	Ajustes y filo de cuchilla													
13	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	1	X		X		X		X		X		X	
14	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras), dientes (desgastados)	1	X		X		X		X		X		X	
15	CARRETILLA	Armazón (fuerte y recto), balde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazón)	4	X		X		X		X		X		X	
16	HOMBRESOLO	Estado general (fisuras, tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.													
17	FORMALETAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	12	X		X		X		X		X		X	
18	EXTENSIONES	Estado de tomas y cableados	2	X		X		X		X		X		X	
19	LLANAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)													
20	CEPILLO TEXTURIZADO	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	1	X		X		X		X		X		X	
21	Otros		0	Miguel		Miguel		Miguel		Miguel		Miguel		Miguel	
Firma operador															
Firma SST				Diana		Diana		Diana		Diana		Diana		Diana	

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-055
		Versión:	001
	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: Construccion Palacio de Justicia Lugar: Puerto Carreño

Inspeccionado por/cargo: Adelson Garcia Lopez Cedula: 1.126.705.970

Semana del 28 Noviembre Hasta 03 Diciembre del 202 2

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
POLEAS	X									X			X					
MEDIDOR DE ACEITE	X									X			X					
TAPA DE COMBUSTIBLE	X									X			X					
BUJIA	X									X			X					
TUBO DE ESCAPE	X									X			X					
CORREAS	X									X			X					
CHOQUE	X									X			X					
YOYO	X									X			X					
ACELERADOR	X									X			X					
VOLANTE DE OPERACIÓN	X									X			X					
MOTOR	X									X			X					
FILTRO DE COMBUSTIBLE	X									X			X					
TAPON DE ACEITE	X									X			X					
TORNILLOS EN GENERAL	X									X			X					
GUARDA DE LOS PIÑONES	X									X			X					
TAPA PROTECTORA MOTOR	X									X			X					
TAMBOR	X									X			X					
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)																		
LLANTAS	X									X			X					
ENGRASE EN GENERAL	X									X			X					
BALINERAS	X									X			X					
FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	X									X			X					
PINTURA	X									X			X					
FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO		X									X			X				
ASEO	X									X			X					
FIRMA OPERADOR	Adelson									Adelson			Adelson					
FIRMA SST	Diary									Diary			Diary					

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit: 816.000.551-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05 12 22 — VALIDO PARA EL PERMISO #:

ATS VALIDO DESDE: 05 12 2022 HORA: 6:45 AM HASTA: 10 12 2022 HORA: 1:00 pm

LUGAR:

ANÁLISIS DEL RIESGO

SECUENCIA ORDENADA DE LOS PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Instalaciones Hidraulicas	Peligro fisico		Uso EPP
Excavacion Manual	Peligro fisico		Uso EPP

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTA ELÉCTRICAS		HERRAMIENTAS MANUALES				MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS	
COMPRESOR DE AIRE		JUEGO DE LLAVES MIXTAS		LLAVE EXPANSIÓN		RETROEXCAVADORA	
HIDROLAVADORA		JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS		PINZA PUNTA AISLADA		VOLQUETA	
PULIDORA	✓	ALICATE DE PRESIÓN		JUEGO DE COPAS CON RACHE	✓	VIBRO COMPACTADOR	
TALADRO	✓	TORQUE		CIZALLA		RANA	
ELECTROBOMBA		CORTA FRIO		JUEGO DE COPAS		CAMIONETA	
TALADRO PERCUTOR		DIFERENCIALES		SERRUCHO	✓	CARRETILLAS	
TALADRO INALÁMBRICO		DESTORNILLADOR		OTROS, CUAL?		CARRO TANQUE PARA AGUA	
ELECTRO SOLDADOR		PICAS				OTROS, CUAL?	
TRONZADORA	✓	MARTILLO					
OTROS, CUAL?		PALAS					

Requiere bloqueo Si No Cual?

Actividad Critica						
	Si		T. Energías peligrosas		Trabajo en caliente	T. Espacios confinados
	No		Trabajo en Alturas		Excavación	Izaje de cargas

Bermúdez SAS Nit 816 000 581-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDAD

EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA	EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA
¿El personal ha recibido instrucciones y precauciones a seguir antes de la ejecucion de la tarea?	X			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	X		
¿Conocen los riesgos inherentes a la actividad a desarrollar?	X			¿El personal tiene conocimiento de los documentos exigibles para iniciar las actividades (permiso, procedimiento, ats...)?	X		
El personal cuenta con los EPP básicos y adicionales según tarea a ejecutar	X			¿El personal que realizará la labor es apto para el trabajo (condiciones físicas y psicológicas adecuadas)?	X		
Cuentan con equipos y herramientas adecuados y requeridos para el trabajo a realizar	X			¿El trabajo se realiza con acompañante o vigía de seguridad?	X		
Se cuenta con señalización adecuada y requerida para la actividad	X			¿Se cumple las condiciones ambientales para iniciar los trabajos?	X		
El personal sabe como actuar en caso de emergencia, accidente o incidente de trabajo.	X			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	X		

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Empresa	Firma
Adelson Garcia	1.126.705.920	Ayudante de obra		Adelson
Edgar Fernandez	1.127.881.092	Ayudante de obra		Edgar Fernandez
Edgar Barreto	1.127387.023	Ayudante de obra		Edgar B.
Fabia Gomez	1.127.329.566	Ayudante de obra		Fabian Gomez
Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra		Oscar
Rafico Gaitan	1.127391.757	Ayudante de obra		
Miguel Garcia	18.169.014	Ayudante de obra		Miguel D.
Juan Pablo Prada	18.262.029	Ayudante de obra		
Fredy Hurtado	1.149.442	Ayudante de obra		
Endrius Ledezma	1.126.707.891	Ayudante de obra		Endrius
Fabricio Gaitan	1.153.297	Ayudante de obra		

FIRMAS VALIDACIÓN PERMISO

FECHA			HORA	EJECUTOR	CARGO	EMISOR	CARGO	OBSERVACIONES
05	12	22			Maestro		Residente	
06	12	22			Maestro		Residente	
07	12	22			Maestro		Residente	
08	12	22			Maestro		Residente	
09	12	22			Maestro		Residente	
10	12	22			Maestro		Residente	
DIA	MES	AÑO						

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE EMISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Carlos España	Residente	10-12-22	
NOMBRE EJECUTOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Fredy Lopez	Maestro	10-12-22	

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-3	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto:	Actividad:

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	05-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Caida de objetos					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Juanpablo	18.262.029	Ayudante de obra	
2	Addson Alberto Garcia y	1.126.705.970	Ayudante de obra	Addson
3	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
4	Edgar Barrero	1-127.391023	Ayudante de obra	Edgar B.
5	RAFICO Catalino	1127.391.257	Ayudante de obra	Rafico
6	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
7	Fabricio Cortes	6.153.297	Ayudante de obra	
8	[illegible] Fernandez	1.127.389.092	Ayudante de obra	[illegible] Fernandez
9	Fabian Gomez	1127.389.566	Ayudante de obra	
10				
11				
12				
13				
14				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	06-11-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Cuidado Pies					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Juan Pablo	18.267.029	Ayudante de obra	
2	Addson Alberto Garcia y	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
3	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
4	Edgar Barreto	1.127.391.023	Ayudante de obra	Edgar B.
5	RAFICO Qaltim 6	1.127.391.257	Ayudante de obra	
6	Miguel García	18.764.014	Ayudante de obra	Miguel G.
7	Fulgencio Quintero	6.153.797	Ayudante de obra	
8	Eddy Yoid Fonseca	1.127.389.092	Ayudante de obra	Eddy Yoid Fonseca.
9	Fabian Gomez	1.127.389.566	Ayudante de obra	Fabian G.
10				
11				
12				
13				
14				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	07-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Buena convivencia laboral					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Fabian Gomez	1.127.389.566	Ayudante de obra	Fabian G.
2	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
3	Juanpablo	18.262.029	Ayudante de obra	
4	Edgar Barreto	1.127.391.023	Ayudante de obra	Edgar B.
5	Edison Yesid Fernandez	1.127.389.092	Ayudante de obra	Edison Yesid Fernandez
6	Miguel García	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
7	Patrico Galtein G	1.127.391.257	Ayudante de obra	Patrico
8	Addson Alberto Garcia yepes	1.126.705.970	Ayudante de obra	Addson
9	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
10				
11				
12				
13				
14				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	09-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Cuidado manos					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adelson Alberto Garcia y.	1.126.705970	Ayudante de obra	Adelson
2	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
3	Edgar Barreto	1.127.391.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	Edgar Yesid Fernandez	1.127.389.092	Ayudante de obra	Edgar Yesid Fernandez
5	Juanpablo	18.762.029	Ayudante de obra	
6	Fulgencio Gutierrez	6.153.297	Ayudante de obra	
7	Fabian Gomez	1.127.389.566	Ayudante de obra	Fabian Gomez
8	Oscar Samudio	1.127.392796	Ayudante de obra	Oscar
9	Rafico Galvis	1.127391.257	Ayudante de obra	
10				
11				
12				
13				
14				

Bermúdez SAS NIt 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	10-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Peligros físicos					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Yesid Fernandez	1.177.389.092	Ayudante de obra	Edgar Yesid Fernandez
2	Juanpablo	18.262.079	Ayudante de obra	
3	Addson Garcia	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
4	Miguel García	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
5	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
6	Leticia Martin	1.127.391757	Ayudante de obra	Leticia
7	Edgar Becerra	1.127.391023	Ayudante de obra	Edgar B.
8	fabian Gomez	1.177.389.566	Ayudante de obra	fabian Gom-
9				
10				
11				
12				
13				
14				

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 06 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	**DEVOLUCIÓN**	**TRASLADO**

Nombre del Empleado	Juan Pablo Prada
Documento de identidad	18.262.029
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	Protector Auditivo tipo Copa
Guantes en Carnaza	Guantes para Soldar
Gafas de Seguridad Oscura	Careta para Soldar
Gafas de Seguridad Blancas	Respirador Contra Gases y Vapores
Tapabocas Industrial 1	Poncho en PVC con Capucha
Casco	Delantal de Carnaza
Barbuquejo	Careta para Esmerilar
Protector Auditivo de tipo Inserción	¿OTROS? ¿CUÁL?

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA CARGO: Respo. SG SST

QUIEN RECIBE CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 06- Diciembre- 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Oscar Samudio
Documento de identidad 1.127.392.726
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dora Maria Bermudez — Oscar

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 06 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado	Edgar Fernandez
Documento de identidad	1.127.389.092
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	Protector Auditivo tipo Copa
Guantes en Carnaza	Guantes para Soldar
Gafas de Seguridad Oscura	Careta para Soldar
Gafas de Seguridad Blancas	Respirador Contra Gases y Vapores
Tapabocas Industrial 1	Poncho en PVC con Capucha
Casco	Delantal de Carnaza
Barbuquejo	Careta para Esmerilar
Protector Auditivo de tipo Inserción	¿OTROS? ¿CUÁL?

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons SG. SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 06 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Edgar Barreto
Documento de identidad 1.127.391.023
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Ingeniera SG. SST

Edgar B.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 06 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Adelson Garcia
Documento de identidad 1.126.705.970
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Adelson

QUIEN ENTREGA
CARGO: Resp. SG SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 07 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Oscar Samudio
Documento de identidad 1-127-392-796
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Oscar

QUIEN ENTREGA CARGO: Respos SG SST

QUIEN RECIBE CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 07 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Adelson Garcia Yepez
Documento de identidad	1.126.705.970
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Mora. Bermudez
QUIEN ENTREGA
CARGO: Kospans SG. SST

Adelson
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 07 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	X	**DEVOLUCIÓN**		**TRASLADO**	

Nombre del Empleado: Juan Pablo Prada
Documento de identidad: 18.262.029
Área de Trabajo:
Cargo: Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Resp SG-SST.

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 07 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Edgar Fernandez
Documento de identidad 1.127.389.092
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dora Maria Ramirez D
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons SG SST.

Edgar Fdez Ayudante
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 07 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Rafico Gaitan
Documento de identidad 1.127.391.257
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respos SG-SST.

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 07 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado	Fabricio Gaitan
Documento de identidad	6.153.297
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons SG. SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 07 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado	Rafico Gaitan
Documento de identidad	1.127.391 257
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 07 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Miguel David Garcia
Documento de identidad 18.764.074
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Maria Ramirez
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons SG. SST.

Miguel D.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 10 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado	Fabian Gomez
Documento de identidad	1.127.389.566
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dana Maria Romero
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG. SST.

Fabian G
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 10 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Adelson Garcia
Documento de identidad 1.126.705.970
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Ana Maria Ramirez R.
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG SST.

Adelson
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 10 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado	Oscar Samudio
Documento de identidad	1.127.392.796
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Resp. SG. SST.

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-058
		Versión:	001
	INSPECCION DE TRONZADORA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Oscar Samudio **N° Cedula:** 1.127.392.796

Semana desde: 05 Diciembre **hasta** 10 Diciembre **del 202**6

Serie: **Marca:**

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco que la tronzadora no posea daños estructurales evidentes.	X			X			X			X			X			X		
Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluye las revisiones periódicas determinadas por el fabricante.		X			X			X						X			X	
La maquina tiene guarda de disco de corte instalada	X			X			X						X			X		
se encuentra en buen estado el interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X						X			X		
Se encuentra en buen estado la guia de la guarda	X			X			X						X			X		
Posee guias de corte	X			X			X						X			X		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X						X			X		
Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites	X			X			X						X			X		
El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad.	X			X			X						X			X		
Se ha verificado que el cable y conector electrico se encuentran en buenas condiciones(cable sin peladuras y conectores completos) sin exposición de alambres	X			X			X						X			X		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X						X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X						X			X		
El disco de corte se encuentra en buenas condiciones y es el adecuado para el material a cortar.	X			X			X						X			X		
La base y prensa para materiales se cuentra asegureda y en buenas condicionanes			X			X			X						X			X
OTROS:																		
Firma operador:	Oscar			Oscar			Oscar						Oscar			Oscar		
Firma SST:																		

Aprobado por: **Cargo:** **Firma:**

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-056
		Versión :	001
	INSPECCION DE PULIDORA	Fecha:	01/09/2022

Nombre del proyecto: Construcción obra palacio de Justicia

Inspeccionado por/ cargo: Edgar Barreto N° Cedula: 1.127.391.023

Semana desde: 05 Diciembre hasta 10 Diciembre del 2022

Serie: Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco el estado de conexiones electricas (extensiones, cables, toma).			X			X			X						X			X
Estado de instalaciones del disco (Insertación).	X			X			X						X			X		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X						X			X		
Estado e instalacion del mango.	X			X			X						X			X		
Estado de interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X						X			X		
Estado de la guia de la guarda.			X			X			X						X			X
Se utilizan accesorios adecuados para la RPM.																		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X						X			X		
Estado general de la herramienta (Fisuras, rupturas, aseo, e.t.c).	X			X			X						X			X		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X						X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X						X			X		
Estado del disco.	X			X			X						X			X		
Otros:																		
Firma operador:	Edgar			Edgar			Edgar						Edgar			Edgar		
Firma SST:																		

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.331-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-052
		Versión:	001
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construccion obra palacio de Justicia Pto Carreño

Inspeccionado por: Miguel Garcia Cédula: 18.764.044 Cargo:

Semana desde: 05-12 hasta 10-12 del año 2022

Lugar:

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANTIDAD	LUN.		MAR		MIER		JUE.		VIER		SAB	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medición, uña.													
2	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	5	X		X		X				X		X	
3	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X				X		X	
4	BARRAS	Estado general	1	X		X		X				X		X	
5	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	2	X		X		X				X		X	
6	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, anticipas	3	X		X		X				X		X	
7	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	1	X		X		X				X		V	
8	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)													
9	PALUSTRE	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	2	X		X		X				X		X	
10	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalación.													
11	MACHETE	Mango, filo y funda.	1	X		X		X				X		X	
12	CIZALLA	Ajustes y filo de cuchilla													
13	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	1	X		X		X				X		X	
14	LLAVE EXPANSIVA	Estado (grietas, fisuras), dientes (desgastados)	1	X		X		X				X		X	
15	CARRETILLA	Armazón (fuerte y recto), balde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazón)	4	X		X		X				X		X	
16	HOMBRESOLO	Estado general (fisuras, tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.													
17	FORMALETAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	12	X		X		X				X		X	
18	EXTENSIONES	Estado de tomas y cableados	2	X		X		X				X		X	
19	LLANAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)													
20	CEPILLO TEXTURIZADO	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	1	X		X		X				X		X	
21	Otros														
Firma operador				Miguel		Miguel		Miguel				Miguel		Miguel	
Firma SST															

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS NIT 901.000.581-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 12 22 — VALIDO PARA EL PERMISO #:

ATS VALIDO DESDE: 12 12 22 HORA: 7:00am HASTA: 17 12 22 HORA: 1:00 pm

LUGAR:

ANÁLISIS DEL RIESGO

SECUENCIA ORDENADA DE LOS PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Encofrado	Caida de objetos	Golpes, cortes	Uso EPP

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTA ELÉCTRICAS		HERRAMIENTAS MANUALES				MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS	
COMPRESOR DE AIRE		JUEGO DE LLAVES MIXTAS	X	LLAVE EXPANSIÓN	X	RETROEXCAVADORA	
HIDROLAVADORA		JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS		PINZA PUNTA AISLADA		VOLQUETA	
PULIDORA		ALICATE DE PRESIÓN		JUEGO DE COPAS CON RACHE		VIBRO COMPACTADOR	
TALADRO		TORQUE		CIZALLA		RANA	
ELECTROBOMBA		CORTA FRIO		JUEGO DE COPAS		CAMIONETA	
TALADRO PERCUTOR		DIFERENCIALES		SERRUCHO		CARRETILLAS	
TALADRO INALÁMBRICO		DESTORNILLADOR		OTROS, CUAL?		CARRO TANQUE PARA AGUA	
ELECTRO SOLDADOR		PICAS				OTROS, CUAL?	
TRONZADORA	X	MARTILLO	X				
OTROS, CUAL?		PALAS					

Requiere bloqueo: SI NO Cual?

Actividad Crítica						
	SI		T. Energías peligrosas		Trabajo en caliente	T. Espacios confinados
	No		Trabajo en Alturas		Excavación	Izaje de cargas

Bermúdez SAS Nit 816.000 581-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDAD

EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA	EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA
¿El personal ha recibido instrucciones y precauciones a seguir antes de la ejecución de la tarea?	X			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	X		
¿Conocen los riesgos inherentes a la actividad a desarrollar?	X			¿El personal tiene conocimiento de los documentos exigibles para iniciar las actividades (permiso, procedimiento, ats...)?	X		
El personal cuenta con los EPP básicos y adicionales según tarea a ejecutar	X			¿El personal que realizara la labor es apto para el trabajo (condiciones físicas y psicológicas adecuadas)?	X		
Cuentan con equipos y herramientas adecuados y requeridos para el trabajo a realizar	X			¿El trabajo se realiza con acompañante o vigía de seguridad?	X		
Se cuenta con señalización adecuada y requerida para la actividad	X			¿Se cumple las condiciones ambientales para iniciar los trabajos?	X		
El personal sabe como actuar en caso de emergencia, accidente o incidente de trabajo	X			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	X		

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Empresa	Firma
Antonio Bigot	1.129.392.630	Ayudante de obra		
Berley García	1.126.788.729	Ayudante de obra		Berley G.
Adelson García	1.126.705.970	Ayudante de obra		Adelson
Edgar Barreto	1.127.391.023	Ayudante de obra		Edgar B.
Adrian Escobar	1.007.653.148	Ayudante de obra		
Miguel García	18.764.014	Ayudante de obra		Miguel G.
Carlos Aguilar	1.126.708.289	Ayudante de obra		
Juan Pablo Prada	18.162.029	Ayudante de obra		
Fabian Gomez	1.127.389.56	Ayudante de obra		Fabian G.
Rafico Baitan	1.127.391.29	Ayudante de obra		
Oscar Samudio	1.127.397.796	Ayudante de obra		
Fabricio Baitan	6.153.297	Ayudante de obra		
Edgar Fernandez	1.127.389.092	Ayudante de obra		Edgar Fdez Parrado.

FIRMAS VALIDACIÓN PERMISO

FECHA			HORA	EJECUTOR	CARGO	EMISOR	CARGO	OBSERVACIONES
12	12	22			Maestro		Residente	
13	12	22			Maestro		Residente	
14	12	22			Maestro		Residente	
15	12	22			Maestro		Residente	
16	12	22			Maestro		Residente	
17	12	22			Maestro		Residente	
DÍA	MES	AÑO						

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE EMISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Carlos España	Residente	17-12-22	
NOMBRE EJECUTOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Fredy Lopez	Maestro	17.12.22	

Bermúdez SAS Nit 816.000.581-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	12-11-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Importancia de las botas de seguridad					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
2	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
3	Adelson Alberto Garcia yepez	1.176.705.970	Ayudante de obra	Adelson
4	Edgar Barreto	1.127.391.023	Ayudante de obra	Edgar B.
5	Eddy Jesid Fernandez	1.127.389.092	Ayudante de obra	Eddy Jesid Fernandez.
6	fabian Gomez	1.127.389.566	Ayudante de obra	fabian G.
7	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
8	Juan Pablo	18.262.029	Ayudante de obra	
9	Aguilar Carlos	1.176.708.229	Ayudante de obra	
10	Eslobar adrian	1.007. 653.148	Ayudante de obra	
11				
12				
13				
14				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	13-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Buen uso EPP (Elementos de protección personal)					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adalson Alberto Garcia (jefe)	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adalson
2	Edgar Yesid Peñaranda	1.127.389.029	Ayudante de obra	Edgar Yesid Peñaranda
3	Edgar Barreto	1.127.391.023	Ayudante de obra	Edgar B.
4	Adrian Escobar	1.007.653.148	Ayudante de obra	
5	Carlos Aguilar	1.126.708.229	Ayudante de obra	
6	Miguel Garcia	18.764.014	Ayudante de obra	Miguel D.
7	Fabian Gomez	1.127.392.566	Ayudante de obra	Fabian Gomez
8	Fabricio Gaitan	6.153.797	Ayudante de obra	
9	Juanpablo	18.262.029	Ayudante de obra	
10	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
11				
12				
13				
14				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	14-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Cuidados extremidades inferiores					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Juanpablo	18.262.029	Ayudante de obra	
2	Miguel García	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
3	Bladimir Antonio	1.127.392.630	Ayudante de obra	
4	Yoleidy García	1.126.708.229	Ayudante de obra	Yoleidy G.
5	Carlos Aguilar	1.127.392.680	Ayudante de obra	
6	adrian escobar	1.007.653.140	Ayudante de obra	
7	Addson Alberto García y.	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adelson
8	Edgar Jose Bermudez	1.127.389.092	Ayudante de obra	Edgar Jose Bermudez.
9	Edgar Barrero	1.127.391.023	Ayudante de obra	Edgar B.
10	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
11	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
12	Fabian Gomez	1.127.389.566	Ayudante de obra	Fabian G.
13	Leticia Gaitan	1.127.391.237	Ayudante de obra	
14				

Bermúdez SAS NIt 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	15-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Cuidado extremidades superiores					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Antonio Bigot	1.127.392.630	Ayudante de obra	
2	Berley García	1.127.392.680	Ayudante de obra	Berley C
3	Adalson Alberto Garcia Lopez	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adalson
4	Edgar Barreto	1.127.391.023	Ayudante de obra	Edgar B.
5	Escobar adrian	1.007.653.148	Ayudante de obra	
6	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
7	Carlos Eduardo Aguilar	1.126.708.279	Ayudante de obra	
8	Juanpablo	18.262.069	Ayudante de obra	
9	Fabian Benez	1.127.389.566	Ayudante de obra	Fabian B.
10	Rafico Galtan	1.127.391.257	Ayudante de obra	
11	Oscar Samudio	1.127.392.790	Ayudante de obra	Oscar
12	Fabricio Galtan	6.153.797	Ayudante de obra	
13	Edgar Jose Fonseca	1.127.389.092	Ayudante de obra	Edgar Jose Fonseca
14				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	16-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Orden y aseo					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	DAMAR ANTONIO BOOT	1.117.392.630	Ayudante de obra	
2	Berley García G	1.117.392.680	Ayudante de obra	Berley G.
3	Carlos Eduardo Aguilar	1.126.708.779	Ayudante de obra	
4	Oscar Samudio	1.117.392.796	Ayudante de obra	Oscar
5	adrian escobar	1.007.653.148	Ayudante de obra	
6	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
7	Juan Pablo	18.862.049	Ayudante de obra	
8	RAFICO GAITAN G.	1.117.391.257	Ayudante de obra	
9	Addson Alberto Garcia yepes	1.126.705.970	Ayudante de obra	Addson
10	Edgar Barreto	1.117.391.023	Ayudante de obra	Edgar B.
11	Miguel Guyeria	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel G.
12	Fabian Cano	1.117.389.566	Ayudante de obra	
13				
14				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	17-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:	Peligros Físicos					

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
2	Carlos Eduardo Aguilar	1.126.708.229	Ayudante de obra	
3	adrian escobar	1.007.653.148	Ayudante de obra	
4	Edgar Tito Fernandez	1.127.389.092	Ayudante de obra	Edgar Tito Fernandez.
5	Addson Alberto Garcia yepes	1.126.705.970	Ayudante de obra	Addson
6	Edgar Barreto	1.127.391.063	Ayudante de obra	Edgar B.
7	Miguel Garcia	18264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
8	Berley Garcia	1.127.342.680	Ayudante de obra	Berley G.
9	Fabricio Gaitan	6.153.297	Ayudante de obra	
10	Juanpablo	18.262.069	Ayudante de obra	
11	Yeffico Gaitan	1.127.391257	Ayudante de obra	
12	fabian Gomez	1.127.389566	Ayudante de obra	Fabian Gomez
13				
14				

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 12 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado: Adrian Escobar
Documento de identidad: 1.007.653.148
Área de Trabajo:
Cargo: Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Obra Mario Ramos
QUIEN ENTREGA
CARGO: Lejon SG-SST

Adrian Escobar
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 12 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Carlos Aguilar
Documento de identidad 1.126.708.229
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No. 1 42 | Camisa | Pantalón Jean | Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Tatiana Ramirez

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respon SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 12 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado	Edgar Fernandez
Documento de identidad	1.127.389.092
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Maria Ramirez

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respon SG-SST

Edgar Jose Fernandez.

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 14 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Berley Garcia
Documento de identidad 1.127.392.680
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No. 41	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dora Maria Ramirez
QUIEN ENTREGA
CARGO: Asesora - SG-SST

Berley G.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 14 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Antonio Bigot
Documento de identidad 1.127.392.630
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	1 39	Camisa		Pantalón Jean		Chaleco alta visibilidad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dara Mara Ramirez
QUIEN ENTREGA
CARGO: Rojpons. SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 14 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Miguel Garcia
Documento de identidad	18.264.014
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana María Ramirez P.
QUIEN ENTREGA
CARGO: Rayland - SG-SST

Miguel D.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 14 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado	fabricio Gaitan
Documento de identidad	6.153.297
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dana Mara Ramirez R
QUIEN ENTREGA CARGO: Respons. SG-SST

QUIEN RECIBE CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 14 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado: Adelson Garcia Lopez
Documento de identidad: 1.126.705.970
Área de Trabajo:
Cargo: Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha
Casco		Delantal de Carnaza
Barbuquejo		Careta para Esmerilar
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Maria Ramirez
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG-SST

Adelson
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 14 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado	Juan Pablo Prada
Documento de identidad	18.262.029
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dana María Ramírez

QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 14 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	**DEVOLUCIÓN**	**TRASLADO**

Nombre del Empleado	Oscar Samudio
Documento de identidad	1.127.392.796
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana María Ramírez R
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG. SST

Oscar
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 14 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado	Damar Bigot
Documento de identidad	1.127.392.630
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Maria Ramirez

QUIEN ENTREGA CARGO: Resp. SG-SST

QUIEN RECIBE CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 14 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Berley Garcia
Documento de identidad	1.127.392.680
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Maria Ramirez
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG-SST

Berley G.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 15 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Carlos Eduardo Aguilar
Documento de identidad	1.126.708.229
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Marcela Ramirez P
QUIEN ENTREGA
CARGO: Resp. SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 15 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Adrian Escobar
Documento de identidad	1.007.653.148
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana María Ramírez L

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra.

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 15 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	**DEVOLUCIÓN**	**TRASLADO**

Nombre del Empleado: Fabian Gomez
Documento de identidad: 1.127.389.566
Área de Trabajo:
Cargo: Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Maria Ramirez R
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG-SST

Fabian Gomez.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 15 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado	Adelson Garcia
Documento de identidad	1.126.705.970
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Cora Ramirez R
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG-SST

Adelson
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-056
		Versión :	001
	INSPECCION DE PULIDORA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Fase Colfeno

Inspeccionado por/ cargo: Oscar Samudio Nº Cedula: 1.127.392.796

Semana desde: 12 Diciembre hasta 17 Diciembre del 2022

Serie: Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco el estado de conexiones electricas (extensiones, cables, toma).			X			X			X			X			X			X
Estado de instalaciones del disco (Insertación).	X			X			X			X			X			X		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X		
Estado e instalacion del mango.	X			X			X			X			X			X		
Estado de interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Estado de la guia de la guarda.			X			X			X			X			X			X
Se utilizan accesorios adecuados para la RPM.																		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X			X		
Estado general de la herramienta (Fisuras, rupturas, aseo, e.t.c).	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X		
Estado del disco.	X			X			X			X			X			X		
Otros:																		
Firma operador:	Oscar			Oscar			Oscar			Oscar			Oscar			Oscar		
Firma SST:	Diana			Diana			Diana			Diana			Diana			Diana		

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-058
		Versión:	001
	INSPECCION DE TRONZADORA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construccion Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Miguel Garcia. N° Cedula: 18.264.014

Semana desde: 12 Diciembre hasta 17 Diciembre del 2022

Serie: Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco que la tronzadora no posea daños estructurales evidentes.	X			X			X			X			X			X		
Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluya las revisiones periódicas determinadas por el fabricante		X			X			X			X			X			X	
La maquina tiene guarda de disco de corte instalada	X			X			X			X			X			X		
se encuentra en buen estado el interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X			X		
Se encuentra en buen estado la guia de la guarda.	X			X			X			X			X			X		
Posee guias de corte	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X			X		
Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites	X			X			X			X			X			X		
El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad.	X			X			X			X			X			X		
Se ha verificado que el cable y conector electrico se encuentran en buenas condiciones(cable sin peladuras y conectores completos) sin exposición de alambres	X			X			X			X			X			X		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor	X			X			X			X			X			X		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X		
El disco de corte se encuentra en buenas condiciones y es el adecuado para el material a cortar.	X			X			X			X			X			X		
La base y prensa para materiales se cuentra aseguraca y en buenas condicionanes.			X			X			X			X			X			X
OTROS																		
Firma operador:	Miguel			Miguel			Miguel			Miguel			Miguel			Miguel		
Firma SST:	Diana			Diana			Diana			Diana			Diana			Diana		

Aprobado por: Cargo: Firma:

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS NIt 816.000.501-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-052
		Versión:	001
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construccion Palacio de Justicia Puerto Carreño

Inspeccionado por: Miguel David Garcia Cédula: 18.264.01 Cargo: Auxiliar de obra

Semana desde: 12-12 hasta: 17-12 del año 2022

Lugar:

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANTIDAD	LUN.		MAR		MIER		JUE.		VIER		SAB	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medición, uña.													
2	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	5	X		X		X		X		X		X	
3	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X	
4	BARRAS	Estado general	1	X		X		X		X		X		X	
5	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	2	X		X		X		X		X		X	
6	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, anticipas	3	X		X		X		X		X		X	
7	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	1	X		X		X		X		X		X	
8	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)													
9	PALUSTRE	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	2	X		X		X		X		X		X	
10	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalación.													
11	MACHETE	Mango, filo y funda.	1	X		X		X		X		X		X	
12	CIZALLA	Ajustes y filo de cuchilla													
13	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	1	X		X		X		X		X		X	
14	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras), dientes (desgastados)	1	X		X		X		X		X		X	
15	CARRETILLA	Armazón (fuerte y recto), balde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazón)	4	X		X		X		X		X		X	
16	HOMBRESOLO	Estado general (fisuras, tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.													
17	FORMALETAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	12	X		X		X		X		X		X	
18	EXTENSIONES	Estado de tomas y cableados	2	X		X		X		X		X		X	
19	LLANAS	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)													
20	CEPILLO TEXTURIZADO	En buen estado (limpias sin residuos de cementos u otros)	1	X		X		X		X		X		X	
21	Otros		0	Miguel		Miguel		Miguel		Miguel		Miguel		Miguel	
Firma operador															
Firma SST				David		David		David		David		David		David	

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS NIT 804.000.931-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 12 22 — VALIDO PARA EL PERMISO #:

ATS VALIDO DESDE: 19 12 22 HORA: 6:45am HASTA: 19 12 22 HORA: 12:00pm

LUGAR:

ANÁLISIS DEL RIESGO

SECUENCIA ORDENADA DE LOS PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Encofrado	Caida de objetos	Golpes cortes	Uso EPP

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTA ELÉCTRICAS		HERRAMIENTAS MANUALES				MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS	
COMPRESOR DE AIRE		JUEGO DE LLAVES MIXTAS		LLAVE EXPANSIÓN		RETROEXCAVADORA	
HIDROLAVADORA		JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS		PINZA PUNTA AISLADA		VOLQUETA	
PULIDORA		ALICATE DE PRESIÓN		JUEGO DE COPAS CON RACHE		VIBRO COMPACTADOR	
TALADRO		TORQUE		CIZALLA		RANA	
ELECTROBOMBA		CORTA FRIO		JUEGO DE COPAS		CAMIONETA	
TALADRO PERCUTOR		DIFERENCIALES		SERRUCHO		CARRETILLAS	
TALADRO INALÁMBRICO		DESTORNILLADOR		OTROS, CUAL?		CARRO TANQUE PARA AGUA	
ELECTRO SOLDADOR		PICAS				OTROS, CUAL?	
TRONZADORA		MARTILLO					
OTROS, CUAL?		PALAS					

Requiere bloqueo Si No Cual?

Actividad Crítica							
	Si		T. Energías peligrosas		Trabajo en caliente		T. Espacios confinados
	No		Trabajo en Alturas		Excavación		Izaje de cargas

Bermúdez SAS NIT 816.006.582-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDAD

EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA	EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA
¿El personal ha recibido instrucciones y precauciones a seguir antes de la ejecución de la tarea?	X			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	X		
¿Conocen los riesgos inherentes a la actividad a desarrollar?	X			¿El personal tiene conocimiento de los documentos exigibles para iniciar las actividades (permiso, procedimiento, ats...)?	X		
El personal cuenta con los EPP básicos y adicionales según tarea a ejecutar	X			¿El personal que realizará la labor es apto para el trabajo (condiciones físicas y psicológicas adecuadas)?	X		
Cuentan con equipos y herramientas adecuados y requeridos para el trabajo a realizar	X			¿El trabajo se realiza con acompañante o vigía de seguridad?	X		
Se cuenta con señalización adecuada y requerida para la actividad	X			¿Se cumplió las condiciones ambientales para iniciar los trabajos?	X		
El personal sabe como actuar en caso de emergencia, accidente o incidente de trabajo.	X			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	X		

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Empresa	Firma
Antonio Bigot		Ayudante de obra		
Berley García		Ayudante de obra		Berley G.
Adelson García		Ayudante de obra		Adelson
Edgar Barreto		Ayudante de obra		Edgar B.
Adrian Escobar		Ayudante de obra		
Miguel García		Ayudante de obra		Miguel D.
Carlos Aguilar		Ayudante de obra		
Juan Pablo Prada		Ayudante de obra		
Fabian Gomez		Ayudante de obra		Fabian Gz
Patico Baitan		Ayudante de obra		
Oscar Samudio		Ayudante de obra		
Fabricio Baitan		Ayudante de obra		
Edgar Fernandez		Ayudante de obra		Edgar Fernández

FIRMAS VALIDACIÓN PERMISO

FECHA			HORA	EJECUTOR	CARGO	EMISOR	CARGO	OBSERVACIONES
19	12	22			Maestro		Residente	
20	12	22			Maestro		Residente	
21	12	22			Maestro		Residente	
22	12	22			Maestro		Residente	
23	12	22			Maestro		Residente	
24	12	22			Maestro		Residente	
día	mes	año						

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE EMISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
NOMBRE EJECUTOR	CARGO	FECHA	FIRMA

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	19/12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:						

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edgar Barret d	1.127.391.023	Ayudante de obra	Edgar B.
2	Addson Alberto Garcia yepes	1.126.705.970	Ayudante de obra	Addson
3	Berley García	1.126.708.229	Ayudante de obra	Berley G.
4	Antonio Bilbao	1.127.392.630	Ayudante de obra	
5	Carlos Eduardo Aguilar	1.127.392.680	Ayudante de obra	
6	Juanpablo	18.762.029	Ayudante de obra	
7	fabricio Arias	6.153.297	Ayudante de obra	
8	Miguel Cordoba	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
9	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
10	Edgar Jose Fernandez	1.127389.092	Ayudante de obra	Edgar Jose Fernandez.
11	Fabian Bernet	1.127.392.866	Ayudante de obra	Fabian G.
12				
13				
14				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	10-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:						

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Antonio Bigot	1.127.392.630	Ayudante de obra	
2	Berley García	1.126.708.229	Ayudante de obra	Berley C
3	Miguel García	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
4	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
5	Edgar Barreto	1.127.391.023	Ayudante de obra	Edgar B.
6	Franco Castro	1.127.391.257	Ayudante de obra	
7	Fabian Gomez	1.127389.566	Ayudante de obra	Fabian G.
8	Fabricio Santos	6153.797	Ayudante de obra	
9	Carlos Eduardo Aguilar	1.127.392.680	Ayudante de obra	
10				
11				
12				
13				
14				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	21-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:						

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Adalson Alberto García yepes	1.126.705.970	Ayudante de obra	Adalsan
2	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
3	Miguel García	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
4	JOSE francisco Perdomo	18.263909	Ayudante de obra	jose francisco
5	Edgar Barreto	1.127.391.023	Ayudante de obra	Edgar B.
6	Fabricio Baitan	6.153.297	Ayudante de obra	
7	adrian Gelvar	1.007.653.148	Ayudante de obra	
8	Carlos Eduardo Aguilar	1.127.392.680	Ayudante de obra	
9	Juanpablo	18.262.029	Ayudante de obra	
10	PACO Caltan G.	1.127.391.257	Ayudante de obra	
11	BERLEY GARCIA	1.126.708.224	Ayudante de obra	Berley G.
12	BRIGET DAMAR	1.127.392.630	Ayudante de obra	
13	Fabian Gomez.	1.127.389.516	Ayudante de obra	Fabian G.
14				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	12-12-22	Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:						

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar
2	ANTONIO RIOS	1.127.392.630	Ayudante de obra	
3	Addson Alberto Garcia yepes	1.126.705970	Ayudante de obra	Addson
4	Miguel Garcia	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel D.
5	José francisco	18.263909	Ayudante de obra	José francisco P.
6	Edgar Barreto	1.127.391.023	Ayudante de obra	Edgar B.
7	fabricio Caitan	6.153.297	Ayudante de obra	
8	adrian escobar	1.007.693.148	Ayudante de obra	
9	Carlos Eduardo Aguilar	1.127.392.686	Ayudante de obra	
10	JUANPABLO	18.262.029	Ayudante de obra	
11	RAFICO Caltain	1.127.391.257	Ayudante de obra	
12	BERLEY GARCIA	1.126.708.229	Ayudante de obra	BERLEY C.
13	Fabian Gomez	1.127.389.566	Ayudante de obra	fabian G.
14				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 19 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Fabian Gomez
Documento de identidad 1.127.389.566
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo 1	Protector Auditivo tipo Copa
Guantes en Carnaza	Guantes para Soldar
Gafas de Seguridad Oscura	Careta para Soldar
Gafas de Seguridad Blancas	Respirador Contra Gases y Vapores
Tapabocas Industrial	Poncho en PVC con Capucha
Casco	Delantal de Carnaza
Barbuquejo	Careta para Esmerilar
Protector Auditivo de tipo Inserción	¿OTROS? ¿CUÁL?

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 19 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Damar Bigot
Documento de identidad 1.127.392.630
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Mora Bermúdez P.
QUIEN ENTREGA
CARGO: Resp. SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 19 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Carlos Eduardo Aguilar
Documento de identidad 1.127.392.680
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo 1	Protector Auditivo tipo Copa
Guantes en Carnaza	Guantes para Soldar
Gafas de Seguridad Oscura	Careta para Soldar
Gafas de Seguridad Blancas	Respirador Contra Gases y Vapores
Tapabocas Industrial	Poncho en PVC con Capucha
Casco	Delantal de Carnaza
Barbuquejo	Careta para Esmerilar
Protector Auditivo de tipo Inserción	¿OTROS? ¿CUÁL?

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Maria Ramirez
QUIEN ENTREGA CARGO: Respons. SG-SST

QUIEN RECIBE CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 19 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Berley García

Documento de identidad 1.126.708.729

Área de Trabajo

Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 20 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Fabricio Gaitan
Documento de identidad 6.153.297
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA CARGO: Resp. SG SST

QUIEN RECIBE CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 20 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Miguel Garcia
Documento de identidad 18.264.014
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1 Protector Auditivo tipo Copa
Guantes en Carnaza	Guantes para Soldar
Gafas de Seguridad Oscura	Careta para Soldar
Gafas de Seguridad Blancas	Respirador Contra Gases y Vapores
Tapabocas Industrial	Poncho en PVC con Capucha
Casco	Delantal de Carnaza
Barbuquejo	Careta para Esmerilar
Protector Auditivo de tipo Inserción	¿OTROS? ¿CUÁL?

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Maria Ramirez P

QUIEN ENTREGA CARGO: Respons. SG-SST

QUIEN RECIBE CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 20 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado	Edgar Barreto
Documento de identidad	1.127.391.023
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dana María Ramírez R.

QUIEN ENTREGA CARGO: Respons. SG-SST

QUIEN RECIBE CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 21 Diciembre

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Miguel Garcia
Documento de identidad 18.964.014
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	Protector Auditivo tipo Copa
Guantes en Carnaza 1	Guantes para Soldar
Gafas de Seguridad Oscura	Careta para Soldar
Gafas de Seguridad Blancas	Respirador Contra Gases y Vapores
Tapabocas Industrial	Poncho en PVC con Capucha
Casco	Delantal de Carnaza
Barbuquejo	Careta para Esmerilar
Protector Auditivo de tipo Inserción	¿OTROS? ¿CUÁL?

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dora Ramirez
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG-SST

Miguel D.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de Obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 21 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado	Rafico Gaitan
Documento de identidad	1.127.391.257
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 21 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	**DEVOLUCIÓN**	**TRASLADO**

Nombre del Empleado: Damar Bigot
Documento de identidad: 1.127.3912.638
Área de Trabajo:
Cargo: Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura	1	Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA CARGO: Responsable SG-SST

QUIEN RECIBE CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 22 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Berley Garcia
Documento de identidad 1.176.708.729
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dara Martinez
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG-SST

Berley Garcia
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 22 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado: Juan Pablo Prada
Documento de identidad: 18.462.029
Área de Trabajo:
Cargo: Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana María Ramírez L.
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG. SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-058
		Versión:	001
	INSPECCION DE TRONZADORA	Fecha:	1/09/22

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Ro Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Edgar Barreto Nº Cedula: 1127. 391.023

Semana desde: 19 Diciembre hasta 24 Diciembre del 2022

Serie: Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifico que la tronzadora no posea daños estructurales evidentes.	X			X			X			X			X					
Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluye las revisiones periódicas determinadas por el fabricante.		X			X			X			X			X				
La maquina tiene guarda de disco de corte instalada	X			X			X			X			X					
se encuentra en buen estado el interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X					
Se encuentra en buen estado la guia de la guarda.	X			X			X			X			X					
Posee guías de corte	X			X			X			X			X					
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X					
Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites	X			X			X			X			X					
El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad.	X			X			X			X			X					
Se ha verificado que el cable y conector electrico se encuentran en buenas condiciones(cable sin peladuras y conectores completos) sin exposición de alambres	X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X					
El disco de corte se encuentra en buenas condiciones y es el adecuado para el material a cortar.	X			X			X			X			X					
La base y prensa para materiales se cuentra asegurada y en buenas condicionanes.			X			X			X			X			X			
OTROS:																		
Firma operador:	Edgar			Edgar			Edgar			Edgar			Edgar					
Firma SST:	Diana			Diana			Diana			Diana			Diana					

Aprobado por: Cargo: Firma:

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-056
		Versión :	001
	INSPECCION DE PULIDORA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del proyecto: Construcción Palacio de Justicia Ho Carreño

Inspeccionado por/ cargo: Berley Garcia N° Cedula: 1.126.708.229

Semana desde: 19 Diciembre hasta 24 Diciembre del 2021

Serie: Marca:

Lugar:

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifco el estado de conexiones electricas (extensiones, cables, toma).			X			X			X			X			X			
Estado de instalaciones del disco (Insertación).	X			X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X					
Estado e instalacion del mango.	X			X			X			X			X					
Estado de interruptor de encendido y su seguro.	X			X			X			X			X					
Estado de la guia de la guarda.			X			X			X			X			X			
Se utilizan accesorios adecuados para la RPM.																		
Se utilizan accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X					
Estado general de la herramienta (Fisuras, rupturas, aseo, e.t.c).	X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor.	X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X					
Estado del disco.	X			X			X			X			X					
Otros:																		
Firma operador:	Berley			Berley			Berley			Berley			Berley					
Firma SST:																		

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS NIT 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN: 23 12 22 — VALIDO PARA EL PERMISO #:

ATS VALIDO DESDE: 23 12 22 HORA: 4:00 pm HASTA: 24 12 22 HORA: 1:00 am

LUGAR:

ANÁLISIS DEL RIESGO

SECUENCIA ORDENADA DE LOS PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Fundida	Caida de objetos		Uso EPD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTA ELÉCTRICAS		HERRAMIENTAS MANUALES				MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS	
COMPRESOR DE AIRE	X	JUEGO DE LLAVES MIXTAS		LLAVE EXPANSIÓN		RETROEXCAVADORA	
HIDROLAVADORA		JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS		PINZA PUNTA AISLADA		VOLQUETA	
PULIDORA		ALICATE DE PRESIÓN		JUEGO DE COPAS CON RACHE		VIBRO COMPACTADOR	
TALADRO		TORQUE		CIZALLA		RANA	
ELECTROBOMBA		CORTA FRIO		JUEGO DE COPAS		CAMIONETA	
TALADRO PERCUTOR		DIFERENCIALES		SERRUCHO		CARRETILLAS	X
TALADRO INALÁMBRICO		DESTORNILLADOR		OTROS, CUAL?		CARRO TANQUE PARA AGUA	
ELECTRO SOLDADOR		PICAS				OTROS, CUAL? Mezcladora	X
PULIDORA		MARTILLO					
OTROS, CUAL?		PALAS			X		

Requiere bloqueo: SI NO Cual?

Actividad Crítica							
	SI		T. Energías peligrosas		Trabajo en caliente	T. Espacios confinados	
	No		Trabajo en Alturas		Excavación	Izaje de cargas	

Bermúdez SAS Nit 816 000 538-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDAD

EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA	EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA
¿El personal ha recibido instrucciones y precauciones a seguir antes de la ejecución de la tarea?	X			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	X		
¿Conocen los riesgos inherentes a la actividad a desarrollar?	X			¿El personal tiene conocimiento de los documentos exigibles para iniciar las actividades (permiso, procedimiento, atr...)?	X		
El personal cuenta con los EPP básicos y adicionales según tarea a ejecutar	X			¿El personal que realizará la labor es apto para el trabajo (condiciones físicas y psicológicas adecuadas)?	X		
Cuentan con equipos y herramientas adecuados y requeridos para el trabajo a realizar	X			¿El trabajo se realiza con acompañante o vigía de seguridad?	X		
Se cuenta con señalización adecuada y requerida para la actividad	X			¿Se cumple las condiciones ambientales para iniciar los trabajos?	X		
El personal sabe como actuar en caso de emergencia, accidente o incidente de trabajo	X			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	X		

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Empresa	Firma
Antonio Bigot	1.127.397.630	Ayudante de obra		
Berley Garcia	1.22. 28229	Ayudante de obra		
Adelson Garcia	1.12. 70570	Ayudante de obra		
Edgar Barreto	1.127.391.013	Ayudante de obra		
Adrian Escobar	1.007.653.148	Ayudante de obra		
Miguel Garcia	18.764.014	Ayudante de obra		
Carlos Aguilar	1.127.392.680	Ayudante de obra		
Juan Pablo Prada	1.9-762.029	Ayudante de obra		
Fabian Gomez	1.127.39	Ayudante de obra		
Rafico Baitan	1.127.391.757	Ayudante de obra		
Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra		
Fabricio Baitan	6.153.297	Ayudante de obra		
Edgar Fernandez	1.127.391.092	Ayudante de obra		
Jhonny Moreno	1.124.862.577	Ayudante de obra		
Jose Santana	7.461.506	Ayudante de obra		
Yonary Aponte	79.804.103	Ayudante de obra		
Juan Vasquez	4.521.466	Ayudante de obra		
Leonelo Perez	1.127.772.079	Ayudante de obra		

FIRMAS VALIDACIÓN PERMISO

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	HORA	EJECUTOR	CARGO	EMISOR	CARGO	OBSERVACIONES
23	12	22						
DÍA	MES	AÑO						
DÍA	MES	AÑO						
DÍA	MES	AÑO						
DÍA	MES	AÑO						
DÍA	MES	AÑO						
DÍA	MES	AÑO						
DÍA	MES	AÑO						

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE EMISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Carlos España	Residente	23-12-22	
NOMBRE EJECUTOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Fredy Lopez	Maestro	23-12-22	

Bermúdez SAS Nit 816 000 551-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 12 22 — VALIDO PARA EL PERMISO #:

ATS VALIDO DESDE: 14 12 22 HORA: 4:00am HASTA: 14 12 22 HORA: 7:00am

LUGAR:

ANÁLISIS DEL RIESGO

SECUENCIA ORDENADA DE LOS PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
fundida	Caida de objetos		Uso EPP

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTA ELÉCTRICAS		HERRAMIENTAS MANUALES				MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS	
COMPRESOR DE AIRE	X	JUEGO DE LLAVES MIXTAS		LLAVE EXPANSIÓN		RETROEXCAVADORA	
HIDROLAVADORA		JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS		PINZA PUNTA AISLADA		VOLQUETA	
PULIDORA		ALICATE DE PRESIÓN		JUEGO DE COPAS CON RACHE		VIBRO COMPACTADOR	
TALADRO		TORQUE		CIZALLA		RANA	
ELECTROBOMBA		CORTA FRIO		JUEGO DE COPAS		CAMIONETA	
TALADRO PERCUTOR		DIFERENCIALES		SERRUCHO		CARRETILLAS	X
TALADRO INALÁMBRICO		DESTORNILLADOR		OTROS, CUAL?		CARRO TANQUE PARA AGUA	
ELECTRO SOLDADOR		PICAS				OTROS, CUAL? Mezcladora	X
TRONZADORA		MARTILLO					
OTROS, CUAL?		PALAS	X				

Requiere bloqueo: Si No Cual?

Actividad Crítica						
	SI		T. Energías peligrosas		Trabajo en caliente	T. Espacios confinados
	No		Trabajo en Alturas		Excavación	Izaje de cargas

Bermúdez SAS Nit 816 000 531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-050
		Versión:	002
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha:	1/09/2022

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDAD

EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA	EL PERSONAL PUEDE INICIAR LA ACTIVIDAD	SI	NO	NA
¿El personal ha recibido instrucciones y precauciones a seguir antes de la ejecución de la tarea?	X			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	X		
¿Conocen los riesgos inherentes a la actividad a desarrollar?	X			¿El personal tiene conocimiento de los documentos exigibles para iniciar las actividades (permiso, procedimiento, ats...)?	X		
El personal cuenta con los EPP básicos y adicionales según tarea a ejecutar	X			¿El personal que realizará la labor es apto para el trabajo (condiciones físicas y psicológicas adecuadas)?	X		
Cuentan con equipos y herramientas adecuados y requeridos para el trabajo a realizar	X			¿El trabajo se realiza con acompañante o vigía de seguridad?	X		
Se cuenta con señalización adecuada y requerida para la actividad	X			¿Se cumple las condiciones ambientales para iniciar los trabajos?	X		
El personal sabe como actuar en caso de emergencia, accidente o incidente de trabajo.	X			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	X		

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Empresa	Firma
Vilmer Florez	1.127.382.742	Ayudante de obra		VILMER FLOREZ
Daniel Perez	1.127.383.073	Ayudante de obra		
Jerson Maldonado	1.125.548.230	Ayudante de obra		
Ezequiel Maldonado	1.127.548.822	Ayudante de obra		
Neiro Ochoa	17.391.051	Ayudante de obra		NEIRO O.
Jorman Belisario	1.127.741.987	Ayudante de obra		JORMAN
Jose Hurtado	1.192.726.231	Ayudante de obra		
Oscar Coronado	1.090.433.57	Ayudante de obra		
Nelson Pinto	15.077.372	Ayudante de obra		
Jose Perdomo	18.163.909	Ayudante de obra		

FIRMAS VALIDACIÓN PERMISO

FECHA			HORA	EJECUTOR	CARGO	EMISOR	CARGO	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO						
DIA	MES	AÑO						
DIA	MES	AÑO						
DIA	MES	AÑO						
DIA	MES	AÑO						
DIA	MES	AÑO						
DIA	MES	AÑO						

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE EMISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
NOMBRE EJECUTOR	CARGO	FECHA	FIRMA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha Actualización	1/09/22
		Versión	001

Nombre del Proyecto: | **Actividad:**

☐ Capacitación ☑ Inducción ☐ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:	22/12/22	Puerto Carreño	Hora	
Tema Tratado:	*SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL *HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. *USO Y CUIDADOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL-EPP *USO Y MANEJO DE EQUIPOS					

NOTA: Duración de la Inducció una (1) hora

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	JHONY MORENO V	1.124.862.573	Ayudante de obra	JHONY MORENO V.
2	Jose Santoya.	7.601506	Ayudante de obra	Jose Santoya.
3	Yonarvi Aponte	25.054.103	Ayudante de obra	Yonarvi
4	DAVID PEREZ	1.127.383.073	Ayudante de obra	DAVID PEREZ
5	Cuson Maldonado Molpica	1.125.548.270	Ayudante de obra	
6	Ezequiel Maldonado	1.125.548.224	Ayudante de obra	
7	JUAN CARLOS VASQUEZ N	4.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ N
8	Leandro PEREZ DRITO	1.127.722.029	Ayudante de obra	
9	Nelson Pinto	15.077.322	Ayudante de obra	
10	OSCAR Cuartabó		Ayudante de obra	Oscar Cuartabó
11	VILMER YAMIL FLOREZ	1.127.382.242	Ayudante de obra	VILMER YAMIL
12	DISNEY NEIRO OCHOA	17391054	Ayudante de obra	Neiro
13	Jorman Belisario	1.127.394.987	Ayudante de obra	jorman
14	Jose Armando Hurtado	1.192.726.839	Ayudante de obra	Armando Hurtado
15	Boal Coronado		Ayudante de obra	

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	Fecha:		Puerto Carreño	Hora	6:45 a. m.
Tema Tratado:						

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Fredy Perez	1.127.387844	Ayudante de obra	Fredy
2	JHONY Moreno V	1.124.862.573	Ayudante de obra	JHONY MORENO V.
3	Jose Santaya.	7.601.506	Ayudante de obra	Jose Santaya
4	Yonarui Aponte	25.054.103	Ayudante de obra	Yonarui
5	Daniel Pelaez	1.127.383.073	Ayudante de obra	Daniel Pelaez
6	Bryan Maldonado Mojica	1.125.548.270	Ayudante de obra	
7	Ezequiel Maldonado M.	1.125.548.124	Ayudante de obra	
8	JUAN CARLOS VASQUEZ R.	4.524.466	Ayudante de obra	JUAN C. VASQUEZ R.
9	Leandro Perez Brito	1.127.722.029	Ayudante de obra	
10	Nelson Pinto	15.077.322	Ayudante de obra	
11	oscar bustabo		Ayudante de obra	oscar bustabo
12	Carlos Eduardo Aguilar	1.127.392.680	Ayudante de obra	
13	Juanpablo	18.262.029	Ayudante de obra	
14	Oscar Samudio	1.127.392.796	Ayudante de obra	Oscar

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código	FT-SST-012
		Versión:	002
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: **Actividad:**

☐ Capacitación ☐ Inducción ☑ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:

Datos de la Actividad

Facilitador	**DIANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ**	**Fecha:**		Puerto Carreño	**Hora**	6:45 a. m.
Tema Tratado:						

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	VILMER YAMIL FLORES	1.127.382.242	Ayudante de obra	VILMER YAMIL
2	DISNEY NEIRO OCHOA	17.391.054	Ayudante de obra	NEIRO
3	JORMAN BELISARIO	1.127.394.987	Ayudante de obra	Jorman
4	Armando Hurtado	1.192.726839	Ayudante de obra	Armando
5	Addson García	1.126705970	Ayudante de obra	Addson
6	fabricio [illegible]	6.153.297	Ayudante de obra	
7	Oscar Coronado		Ayudante de obra	
8	Miguel García	18.264.014	Ayudante de obra	Miguel J.
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA X **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Jose francisco

Documento de identidad 18.263.984

Área de Trabajo

Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Daron Mora Ramirez R.
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respon. SG. SST

José francisco P.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23-12-2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO
Nombre del Empleado	Rafico Gaitan	
Documento de identidad	1.127.391.257	
Área de Trabajo		
Cargo	Ayudante de obra	

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Resp. SG SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23-12-2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado: Damar Bigot

Documento de identidad: 1.127.392.638

Área de Trabajo:

Cargo: Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción	1	¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dara Patricia Ramirez P.

QUIEN ENTREGA
CARGO: Responsable SG SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23-12-2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Adelson García
Documento de identidad	1.126.705.970
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción	1	¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dara Birla Ramirez
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG-SST

Adelson
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23-12-2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado	Fabricio Gaitan
Documento de identidad	6153.297
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco		Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción	1	¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Daron Garcia Ramirez

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de Obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Armando Hurtado
Documento de identidad	1.192.726.839
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés		Mosquetones	
Adaptador Portátil		Ganchos	
Eslinga		¿OTROS? ¿CUÁL?	

Diana María Ramírez | Armando Hurtado

QUIEN ENTREGA
CARGO: Rajpors. SG. SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23 Diciembre 2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Yorman Beltran
Documento de identidad	1.127.394.987
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción	1	¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 13-12-2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Disney Ochoa
Documento de identidad	17.391.054
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción	1	¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23-12-2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Vilmer flores
Documento de identidad	1.127.382.212
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Apoyo SG-SST

VILMER VAMI
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de Obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23-12-2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado: Nelson Pinto
Documento de identidad: 15.077.322
Área de Trabajo:
Cargo: Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción	1	¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Carla Ramirez
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons. SG SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23-12-2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado: Leandro Perez
Documento de identidad: 1.127.722.029
Área de Trabajo:
Cargo: Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Maria Ramirez? — Leandro Perez

QUIEN ENTREGA CARGO: Respons. SG SST

QUIEN RECIBE CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23-12-2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado: Juan Carlos Vasquez
Documento de identidad: 4.574.466
Área de Trabajo:
Cargo: Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción	1	¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Maria Ramirez P.
QUIEN ENTREGA
CARGO: Resp SG SST

JUAN CARLOS VASQUEZ R.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23-12-2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Ezequiel Maldonado
Documento de identidad	1.125.548.224
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción	1	¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons SG SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23-12-2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Gerson Maldonado
Documento de identidad	1.125.548.270
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Diana Maria Bonilla

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23-12-2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado	Daniel Perez
Documento de identidad	1.127.383.073
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción	1	¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Dara Ramirez

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons SG-SST

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23-12-2024

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Yonarui Aponte
Documento de identidad	25.054.103
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza		Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción	1	¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Mara Mario Ramirez R
QUIEN ENTREGA CARGO: Respons SG SST

yonarui
QUIEN RECIBE CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23-12-2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Jose Santoya
Documento de identidad	7.601.506
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial		Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción		¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

Maria Maria Ramirez L
QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons SG-SST.

Jose Santoya.
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23-12-2022

NOVEDAD

ENTREGA	DEVOLUCIÓN	TRASLADO

Nombre del Empleado	Jhony Moreno
Documento de identidad	1.124.862.573
Área de Trabajo	
Cargo	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo	1	Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas	1	Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción	1	¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Respons SG SST.

JHONY MORENO
QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	R-SST-010
		Versión	02
	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN, IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	Fecha	Jun.5-2022

R.-SST-010 ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS

Ciudad y Fecha 23 - 12 - 2022

NOVEDAD

ENTREGA **DEVOLUCIÓN** **TRASLADO**

Nombre del Empleado Fredy Perez
Documento de identidad 1.127.387.844
Área de Trabajo
Cargo Ayudante de obra

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL OFICINA/OBRA - PROYECTO: SEDE JUDICIAL P.C.

Botas puntera dieléctrica No.	Camisa	Pantalón Jean	Chaleco alta visibilidad

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP

Guantes hilo y nitrilo		Protector Auditivo tipo Copa	
Guantes en Carnaza	1	Guantes para Soldar	
Gafas de Seguridad Oscura		Careta para Soldar	
Gafas de Seguridad Blancas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Industrial	1	Poncho en PVC con Capucha	
Casco	1	Delantal de Carnaza	
Barbuquejo		Careta para Esmerilar	
Protector Auditivo de tipo Inserción	1	¿OTROS? ¿CUÁL?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS- EPCC

Arnés	Mosquetones
Adaptador Portátil	Ganchos
Eslinga	¿OTROS? ¿CUÁL?

QUIEN ENTREGA
CARGO: Resp. SG SST.

QUIEN RECIBE
CARGO: Ayudante de obra

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-055
		Versión:	001
	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: Construcción Palacio de Justicia Pto Carreño Lugar:

Inspeccionado por/cargo: Adelson Garcia Cedula: 1.126.705.970

Semana del 23 Diciembre Hasta 24 Diciembre del 202 2

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
POLEAS													X					
MEDIDOR DE ACEITE													X					
TAPA DE COMBUSTIBLE													X					
BUJIA													X					
TUBO DE ESCAPE													X					
CORREAS													X					
CHOQUE													X					
YOYO													X					
ACELERADOR													X					
VOLANTE DE OPERACIÓN													X					
MOTOR													X					
FILTRO DE COMBUSTIBLE													X					
TAPON DE ACEITE													X					
TORNILLOS EN GENERAL													X					
GUARDA DE LOS PIÑONES													X					
TAPA PROTECTORA MOTOR													X					
TAMBOR													X					
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)																		
LLANTAS													X					
ENGRASE EN GENERAL													X					
BALINERAS													X					
FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)													X					
PINTURA													X					
FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO														X				
ASEO													X					
FIRMA OPERADOR													Addson					
FIRMA SST																		

OBSERVACIONES:

Bermúdez SAS Nit 816.000.531-1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	código	FT-SST-055
		Versión:	001
	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Fecha:	1/09/2022

Nombre del Proyecto: Construccion Palacio de Justicia — Lugar: Dto Cesar

Inspeccionado por/cargo: Adelson Garcia — Cedula: 1.176.705.970

Semana del 23 Diciembre Hasta 24 Diciembre del 202 2

DIA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB		
FECHA																		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
POLEAS													X					
MEDIDOR DE ACEITE													X					
TAPA DE COMBUSTIBLE													X					
BUJIA													X					
TUBO DE ESCAPE													X					
CORREAS													X					
CHOQUE													X					
YOYO													X					
ACELERADOR													X					
VOLANTE DE OPERACIÓN													X					
MOTOR													X					
FILTRO DE COMBUSTIBLE													X					
TAPON DE ACEITE													X					
TORNILLOS EN GENERAL													X					
GUARDA DE LOS PIÑONES													X					
TAPA PROTECTORA MOTOR													X					
TAMBOR													X					
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)																		
LLANTAS													X					
ENGRASE EN GENERAL													X					
BALINERAS													X					
FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)													X					
PINTURA													X					
FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO														X				
ASEO													X					
FIRMA OPERADOR													Adelson					
FIRMA SST																		

OBSERVACIONES: