Gmail **Interventoría postes <interventoria2454.postes@gmail.com>**

Fwd: HURTO DE CABLE EXT-1477 AK 20 X AC 80

2 mensajes

Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co> 4 de abril de 2023, 20:10
Para: Jorge Enrique Garzón Garzón <interventoria2454.postes@gmail.com>

Buenas noches Viviana

Por favor verificar si nos puedes colaborar con esta solicitud
Gracias

Cordialmente,
Adriana Lucia Rodríguez
Profesional Especializada-SS
Secretaria Distrital de Movilidad

---------- Forwarded message ---------
De: **interventoria civil** <interventoria2454.civil@gmail.com>
Date: mar, 4 abr 2023 a la(s) 20:02
Subject: Re: HURTO DE CABLE EXT-1477 AK 20 X AC 80
To: Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>
Cc: Central semaforizacion <centralsemaforizacion@movilidadbogota.gov.co>, Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>

Ya se había realizado la visita y el arreglo. Es necesario volver a reconstruirla.



El mar., 4 de abr. de 2023, 7:47 p. m., Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co> escribió:

> Buenas noches ing
> Por favor realizar la visita, de acuerdo con lo que se aprecia en el registro fotográfico "al parecer" se deben estandarizar la caja, dependiendo de la visita se proyectará la solución más adecuada.
>
> *Cordialmente,*
> *Adriana Lucia Rodríguez*
> *Profesional Especializada-SS*
> *Secretaria Distrital de Movilidad*
>
> El mar, 4 abr 2023 a la(s) 19:33, interventoria civil (interventoria2454.civil@gmail.com) escribió:
>
> > Buen día Ingeniera.
> >
> > No es posible atender el requerimiento mediante el contrato 2023-1354 ya que se encuentra en trámite el pmt general, pin ambiental, presentación de camión, hojas de vida de personal operativo entre otros.
> >
> > Recomiendo ejecutar la actividad con el grupo de postes ya que cuentan con la instalación de marcos y tapas y que nos colaboren con esas hiladas.
> >
> > Gracias.
> >
> > El mar., 4 de abr. de 2023, 7:27 p. m., Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co> escribió:
> >
> > > Buenas tardes ing Martin
> > > Por favor programar la atención de la solicitud referida a continuación
> > >
> > > *Cordialmente,*
> > > *Adriana Lucia Rodríguez*
> > > *Profesional Especializada-SS*
> > > *Secretaria Distrital de Movilidad*

---------- Forwarded message ---------
De: **Central semaforizacion** <centralsemaforizacion@movilidadbogota.gov.co>
Date: mar, 4 abr 2023 a la(s) 19:10
Subject: HURTO DE CABLE EXT-1477 AK 20 X AC 80
To: Hugo Fernando Lopez Moreno <hlopez@movilidadbogota.gov.co>, Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>
Cc: Sandra Patricia Giraldo Clavijo <sgiraldo@movilidadbogota.gov.co>

Buenas noches,

El presente es para informar la situación del EXT 1477 AK 20 X AC 80, donde se evidencio hurto de 40 m de cable 3x16 esto debido a cámara de paso sin marco y tapa, adicionalmente se evidencia falta de tubería en bandeja portacables correspondiente al paso del puente.

Queda pendiente realizar correctivo por parte de Obras civiles. Se realizó el cambio del cable pero este continúa expuesto.

Adjunto registro fotográfico:




Network: 4 abr. 2023 5:17:29 p. m. GMT-05:00
4°39'56.185"N -74°3'39.457"W
90° E
#77-5 Carrera 15
Barrios Unidos
Bogotá
Altitud:2591.2m
Velocidad:0.0km/h
Remark: 1477
Número de índice: 356
Estación Los Heroes Transmilenio
Unilago
SAN FELIPE
Google


Network: 4 abr. 2023 5:36:54 p. m. GMT-05:00
4°39'56.416"N -74°3'38.733"W
261° W
784 Autopista Norte
Localidad de Chapinero
Bogotá
Altitud:2568.7m
Velocidad:0.0km/h
Remark: 1477
Número de índice: 364
Estación Los Heroes Transmilenio
Unilago
SAN FELIPE
Google


Network: 4 abr. 2023 5:36:13 p. m. GMT-05:00
4°39'56.541"N -74°3'38.937"W
104° E
78-37 Carrera 19a
Localidad de Chapinero
Bogotá
Altitud:2570.4m
Velocidad:0.0km/h
Remark: 1477
Número de índice: 362


Network: 4 abr. 2023 5:35:34 p. m. GMT-05:00
4°39'56.258"N -74°3'38.466"W
276° W
78-37 Carrera 19a
Localidad de Chapinero
Bogotá
Altitud:2578.5m
Velocidad:1.1km/h
Remark: 1477
Número de índice: 361





Cordialmente.
--

CENTRAL DE SEMAFORIZACIÓN-CGT

Subdirección de Semaforización.

Dirección de Gestión de Tránsito y Control del Tránsito y Transporte

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
TEL. 3649400 EXT. 4013
350 4593880

Yeimmy Viviana Urrego Niño <interventoria2454.postes@gmail.com> 5 de abril de 2023, 10:19
Para: Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>
Cc: Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>, Wilmer Alexander Rozo Garzón <wilmer.rozo@ardanuy.com>

Cordial saludo Ingeniera,

De acuerdo con la revisión en sitio de la caja de la intersección del asunto, se precisa lo siguiente:

1. La caja requiere su reconstrucción, lo que refiere a subir por lo menos dos hiladas de ladrillo de cada uno de los muros. La actividad mencionada se encuentra por fuera del alcance del Contrato 2023.1356, puesto que el Contratista no cuenta con licencia de excavación ni con el material necesario para

la reconstrucción. Cabe resaltar que, en el punto es necesario, luego de la reconstrucción de la caja, la instalación de un marco antivandálico.

2. El espacio con el que se cuenta es de 0,50m de ancho como se evidencia en el registro fotográfico, lo que indica que no es viable la instalación de una base en concreto, ya que el área del elemento es de 1 metro cuadrado. Además la zona no presenta un espacio plano que me brinde estabilidad a cualquier tipo de elemento que se pretenda instalar, creando una situación peligrosa ya que estaría en riesgo de caída a la vía que se encuentra por debajo del puente.







[El texto citado está oculto]

--

Viviana Urrego Niño

Ingeniera residente de mantenimiento de postes

Consorcio Semaforización ACO

Calle 86 No. 19A – 21 Oficina 202

Bogotá, Colombia

Tel: +57 (601) 3222735