	FORMATO DE ACTA DE PAGO PARCIAL	Código	
		Versión	
		Fecha	

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

ACTA No.	1 y final	FECHA ELABORACIÒN (DD/MM/AA)		25/04/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CMC-SI-015-2023	24/02/2023	135	4/01/2023	295	24/02/2023

OBJETO DEL CONTRATO

EVALUAR LAS CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE DEL PUENTE UBICADO 2KM AGUAS ABAJO DEL RIO SAN ANDRES SECTOR TAQUE, DEL CORREGIMIENTO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

CONTRATISTA	C.C.
LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN	15 326 333
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN	15 326 333 de Yarumal
SUPERVISOR	**CARGO**
LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PLAZO DE EJECUCIÓN

	MESES	DÍAS				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN		15	Fecha	24/02/2023	a	10/03/2023
Acta de suspension	N/A		Fecha Celebración	N/A		
Acta de reinicio	N/A		Fecha Celebración	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	MESES	DÍAS	Periodo	N/A	a	N/A
	N/A	N/A				
Prórroga 1	MESES	DÍAS	Fecha	N/A	a	N/A
	N/A	N/A				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	MESES	DÍAS	Fecha	24/02/2023	a	10/03/2023
		15				

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	6.000.000

Otrosi 001	RESERVA		COMPROMISO		FECHA DE CELEBRACIÓN
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	VALOR ADICIONADO		$		-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$				6.000.000,00

PERIODO A CANCELAR	24/02/2023	a	10/03/2023
VALOR A CANCELAR	$ 6.000.000,00		

	ACTA DE PAGO #	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO
RELACIÓN DE ACTAS	Acta 1 y final	25/04/2023	$ 6.000.000,00
	Acta 2		
	Acta 3		
	Acta 4		
	Acta 5		
	Acta 6		
	TOTAL ACTAS		**$ 6.000.000,00**
SALDO EN CAJA	**$**		**-**

CONSIDERANDO:

1 Que el contratista presenta factura para el cobro del contrato desarrollado de acuerdo a lo indicado por el contrato CMC-SI-015-2023 en lo referente a la forma de pago.

2 Que el supervisor del contrato CMC-SI-015-2023 da fe que las actividades ejecutadas dentro del período mencionado como parte de las obligaciones contempladas en el contrato ya citado fueron recibidas a entera satisfacción.

3 Que para el pago de los respectivos dineros y al momento de la presentación de la factura el contratista hizo entrega de lo siguientes documentos:

a) Factura de venta N° FEL 104 expedida el 17/04/2023
b) Pago de seguridad social correspondiente al mes de marzo
c) Informe de actividades
d)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta el día 25/04/2023.

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretario De Infraestructura Fisica
Supervisor

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Claudia Patricia Guirales Pulgarin	Revisó: Lucas Edilson Muñoz Moreno	Aprobó: Lucas Edilson Muñoz Moreno
Cargo: Profesional de Apoyo	Cargo: Secretario de Infraestructura	Cargo: Secretario de Infraestructura

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.

	MUNICIPIO DE YARUMAL Secretarìa General y de Gobierno Oficina de Contratación	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Código:**	
			Versión:	Prueba
			Fecha:	24/11/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del presente contrato, se elabora este informe de supervisión con fundamento en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

Mediante la suscripción del presente informe el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en el contenido.

INFORME N°	1 y final	**FECHA ELABORACIÓN**	25/04/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	**FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)**	**RESERVA**		**COMPROMISO**	
		NÚMERO	**FECHA**	**NÚMERO**	**FECHA**
CMC-SI-015-2023	24/02/2023	135	4/01/2023	295	24/02/2023

OBJETO DEL CONTRATO

EVALUAR LAS CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE DEL PUENTE UBICADO 2KM AGUAS ABAJO DEL RIO SAN ANDRES SECTOR TAQUE, DEL CORREGIMIENTO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

CONTRATISTA	**NIT**
LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN	15 326 333
REPRESENTANTE LEGAL	**NIT**
LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN	15 326 333 de Yarumal
SUPERVISOR	**CARGO**
LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	24/02/2023	a	10/03/2023
	0	15				
Acta de suspension	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
Acta de reinicio	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Periodo**	N/A	a	N/A
	N/A	N/A				
Prórroga 1	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	N/A	a	N/A
	N/A	N/A				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	24/02/2023	a	10/03/2023
	0	15				

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**				**6.000.000**
Otrosi 001	**RESERVA**		**COMPROMISO**		**FECHA DE CELEBRACIÓN**
	NÚMERO	**FECHA**	**NÚMERO**	**FECHA**	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VALOR ADICIONADO		**$**		**-**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**				**6.000.000,00**

	MUNICIPIO DE YARUMAL Secretarìa General y de Gobierno Oficina de Contratación	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Código:**	
			Versión:	Prueba
			Fecha:	24/11/2020

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN	
PERIODO DEL INFORME	Del 24/02/2023 al 10/03/2023
ANTECEDENTES	El corregimiento la Loma del municipio de Yarumal presenta su conexión vial a través de la carretera que comunica a los municipios de Ituango y San Andrés hasta la ciudad de Medellín, en proximidad del corregimiento El Valle de Toledo y la represa Hidro Ituango, dicho corredor representa una gran importancia regional y dada la calidad de la infraestructura vial garantiza una conectividad ágil con los demás municipios, pero también con la cabecera municipal de Yarumal. La vía que comunica el corregimiento la loma y la zona urbana de Yarumal depende al día de hoy de la conexión a través de la vía Ituango Medellín, dada la proximidad geográfica entre el corregimiento y dicha vía, no obstante la geografía de la región es desafiante con empinadas montañas y cruce de fuentes hídricas, una de ellas de gran importancia como lo es el rio San Andrés que interrumpe la continuidad de la vía y presenta un gran desafío para el tránsito por la zona que en temporada lluviosa imposibilita el paso para vehículos sobre el lecho del rio siendo este el único medio para unir vehicularmente la vía, para el cruce de las personas ellos utilizan una rudimentaria estructura denominada garrucha que, además de elemental, genera un gran peligro para los usuarios, por lo que claramente se hace necesario resolver el problema de conectividad principalmente peatonal y de pequeños vehículos a través de un medio más seguro y eficaz. La comunidad ha presentado algunas propuestas para tratar de resolver el problema que en definitiva será con una estructura tipo puente, la mejor alternativa en términos de viabilidad económica seria la reinstalación de un puente que ya existe en el entorno cercano, más o menos a una distancia de 4 kilómetros desde el punto donde se requiere, estructura que está sobre el rio y resuelve el paso sobre este a la desviación de la carretera que conduce desde El Valle de Toledo al municipio de Ituango pasando por el costado opuesto al rio San Andrés cerca de la vereda Chirí, el puente en desuso queda justo al lado del puente nuevo, por lo que ha quedado en total abandono y ha sido ofrecido por parte de la comunidad y en acuerdo con el señor alcalde del Municipio de Briceño para ser aprovechado en la vía al corregimiento La Loma, dado su total desuso y que la estructura en su mayoría siendo metálica desarmable se podría aprovechar.
	Previa visita del secretario de infraestructura del municipio de Yarumal se evidenció el buen estado de los componentes de la estructura y las dimensiones del puente serían compatibles con los mínimos requeridos para ser usado el punto de cruce más crítico del rio San Andrés en cruce hacia el corregimiento La Loma, no obstante se requiere que sea un especialista en estas estructuras quien evalué de manera más precisa la viabilidad estructural y técnica del traslado del puente hacia la localización exacta para así osteriormente ajustar el presupuesto, los estudios y diseños requeridos para la completa reinstalación y readecuación de todos los componentes trasladables así como la construcción de los elementos de estructura fija que deben edificarse en sitio. Se resalta entonces la importancia y obligatoriedad de esta contratación con base en lo antes descrito y con el objetivo social claro de resolver el caso y así decidir la utilidad del equipo para atender a la comunidad
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS	Se realizó visita para identificar el estado actual del puente peatonal indicado por la Administración Municipal y se emite el respectivo informe con concepto de profesional
MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	No se realizaron modificaciones al contrato
DIFICULTADES TÉCNICAS	A la fecha no se han presentado dificultades técnicas identificadas por el supervisor del contrato o indicadas por el contratista.
PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Profesional en el área

	MUNICIPIO DE YARUMAL Secretarìa General y de Gobierno Oficina de Contratación	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código:	
			Versión:	Prueba
			Fecha:	24/11/2020

CUENTAS DE COBRO O FACTURAS ALLEGADAS POR EL CONTRATISTA	**ACTA DE PAGO #**	**FECHA ACTA**	**N° Y FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**PORCENTAJE EJECUCIÓN**	**VALOR PAGADO**
	1 y final	25/04/2023	FEL 104 del 17 de abril de 2023	100,00%	$ 6.000.000,00
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO			100,00%	
	TOTAL FACTURADO POR EL CONTRATISTA		**$**		**6.000.000,00**
	SALDO EN CAJA		**$**		**-**

ESTADO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR HONORARIOS CONTRATISTA**	**IBC**	**VALOR MÍNIMO PLANILLA**
		$ -	$ -
	RAZÓN SOCIAL	LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN	
	CLASE DE APORTANTE	CONTRATISTA	
	ÚLTIMO PERIODO COTIZADO	MARZO	
	VALOR PAGADO	$ 912.000	
	DESCRIPCIÓN	**AFILIADO**	**EMPRESA**
	SALUD (12,5%)	SI	SURA
	PENSIón (16%)	SI	PORVENIR
	ARL (Riesgo 1)	SI	
	CAJA DE COMPENSACIÓN	NO	N/A
	ICBF	NO	N/A
	SENA	NO	N/A

SEGUIMIENTO A LOS RIEGOS	A la fecha no se han materializado riesgos que hayan sido identificados por el supervisor del contrato o que hayan sido indicados por el contratista.

CONCLUSIONES

1 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento de las mismas se efectuó de acuerdo a las especificaciones estipuladas y dentro del tiempo de avance esperado en el contrato CMC-SI-015-2023.

2 Se recibieron los respectivos informes y/o entregables y/o documentos y/o actividades requeridos en el contrato CMC-SI-015-2023 dentro del tiempo estipulado para ello.

3 De acuerdo con el plazo de ejecución del contrato, a la fecha se cuenta con una ejecución en tiempo del 100%.

4 De acuerdo con los dineros facturados por el contratista, a la fecha se cuenta con una ejecución presupuestal del 100%.

5 El contratista ha cumplido con los pagos de seguridad social y parafiscales dentro del tiempo y los montos requeridos por la ley.

6 Que en lo que va corrido de la ejecución del contrato no se han causado procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal.

7

RECOMENDACIONES

1 A la fecha no se han identificado recomendaciones para realizar al contratista o al proceso. El contrato CMC-SI-015-2023 se realizó sin contratiempo alguno.

2

3

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 25/04/2023.

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Supervisor

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Claudia Patricia Guirales Pulgarin	Revisó: Lucas Edilson Muñoz Moreno	Aprobó: Lucas Edilson Muñoz Moreno
Cargo: Profesional de Apoyo	Cargo: Secretario de Infraestructura	Cargo: Secretario de Infraestructura

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.