ACTA DE PAGO N° 1 Y FINAL

EVALUAR LAS CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE DEL PUENTE UBICADO 2KM AGUAS ABAJO DEL RIO SAN ANDRÉS SECTOR TAQUE, DEL CORREGIMIENTO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

				CONTRACTUAL				ACTA 1 Y FINAL		SALDO	
ITEM	**UNSPSC**	**ARTÍCULO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO (Sin IVA)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	81 10 15 00	Informe general preliminar, el cual corresponde a una inspeccion en sitio de la estructura (detallado).	Global	1	$ 400.000	$ 400.000	1	$ 400.000	0	$ -
2	81 10 15 00	Dellate del sistema constructivo de estructuras y elementos no estructurales.	Global	1	$ 400.000	$ 400.000	1	$ 400.000	0	$ -
3	81 10 15 00	Diagnóstico técnico constructivo, peritaje estructural , revisión del estado de la estructura del puente existente para determinar su reinstalación y readecuación de todos los componentes.	Global	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000	1	$ 1.300.000	0	$ -
4	81 10 15 00	Cálculos con sus respectivas memorias requeridas para tener el suficiente soporte técnico del análisis estructural del puente existente.	Global	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000	1	$ 1.300.000	0	$ -
5	81 10 15 00	Informe detallado final con todos los elementos de respaldo del análisis como evidencias gráficas, que viabilice el traslado del puente y se requiere un reforzamiento o componentes adicionales para la estructura del puente.	Global	1	$ 1.642.017	$ 1.642.017	1	$ 1.642.017	0	$ -
SUBTOTAL						**$ 5.042.017,00**		**$ 5.042.017,00**		**$ -**
IVA				**19%**		**$ 957.983,00**		**$ 957.983,00**		**$ -**
TOTAL						**$ 6.000.000,00**		**$ 6.000.000,00**		**$ -**

CLAUDIA PATRICIA GUIRALES PULGARIN
Contratista Profesional de Apoyo Supervisión
Sec Infraestructura

LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN
Contratista