JUNTOS CUIDAMOS BOGOTÁ
LOCALIDAD SUBA

Localidad – Suba
Parque Villa Catalina

Fecha de intervención: 31-01-2023

Estrategia de intervención: En el marco de la estrategia "Juntos Cuidamos Bogotá" se llevó a cabo una intervención de recuperación de espacio público y embellecimiento de este, en el parque Villa Catalina – localidad de Suba.

Problemática: En el parque se evidencia el arrojo de basura y residuos fuera de los horarios de recolección, lo que genera que la basura se disperse por la zona verde. En la Cancha Múltiple se requiere una demarcación de la cancha y una restauración al tablero de baloncesto del constado norte, esto debido a que ha sido vandalizado.
En cuanto a los muros que rodean el parque se evidencia presencia de grafitis de la zona, así mismo, en el lugar, se observan murales artísticos con mensajes protestantes y firmas de los artistas.

Fotos del diagnóstico: fotos del antes de la intervención.









Acciones realizadas:

- Pintura en biosaludables
- Demarcación de la cancha
- Pintura de 7 bancas en concreto

Fotos de la intervención:








Localidad – Suba
Parque Villa Catalina

Fecha de intervención: 01-02-2023

Fotos del diagnóstico: fotos del antes de la intervención.









Acciones realizadas:

- Exposición feria de servicios
- Limpieza del césped que se encontraba en las divisiones de los adoquines del parque
- Urbanismo táctico con un mensaje dirigido a la autenticidad de la comunidad del sector
- Embellecimiento en la parte exterior de los muros de una de las canchas de microfútbol

Fotos de la intervención:













Localidad – Suba
Parque Baleares Norte

Fecha de intervención: 31-01-2023

Estrategia de intervención: En el marco de la estrategia "Juntos Cuidamos Bogotá" se llevó a cabo una intervención de recuperación de espacio público y embellecimiento de este, en el parque Baleares Norte – localidad de Suba.


Problemática: En el parque se evidencia arrojo inadecuado de la basura y residuos, la cual es dispersado por toda la zona. Por otra parte, se evidencia bancas con desgaste de material y perdida de pintura.

Fotos del diagnóstico: fotos del antes de la intervención.









Acciones realizadas:

- Embellecimiento de bancas en concreto
- Socialización de servicios por parte de los gestores de diálogo y convivencia

Fotos de la intervención:








Localidad – Suba
Frente Colegio Gerardo Molina

Fecha de intervención:16-03-2023

Estrategia de intervención: En el marco de las estrategias "Juntos Cuidamos Bogotá" y "Hábitat local" se llevo a cabo una intervención de recuperación de espacio público y embellecimiento de este, en el frente del colegio Gerardo molina – Localidad de Suba.

Problemática: En el frente del colegio Gerardo Molina, se evidencian varias problemáticas. Una de ellas es la alta acumulación de residuos como plásticos, RCDs, y residuos voluminosos; residuos que propician la proliferación de roedores. Otra problemática que se evidencio en el punto inspeccionado tiene que ver con un muro construido en concreto, con pared del frente cubierta con lonas y plásticos negros; el cual presenta alto deterioro y presencia de césped de una longitud considerable para poda y retiro, de igual manera, en el muro se observa alta presencia de madrigueras con roedores a la vista. Finalmente, se visualiza algunas señales de tránsito inservibles y otras con alto deterioro.

Fotos del diagnóstico: fotos del antes de la intervención.









Acciones realizadas:

- Jornada de embellecimiento Colegio Gerardo Molina – localidad de Suba
- Urbanismo táctico en el anden de la Cra. 141
- Instalación y pintura de 14 materas
- Instalación y pintura de 10 bancas en concreto
- Siembra de plantas en las respectivas materas

Fotos de la intervención:







