CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista del estado inicial de zona a intervenir

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Inicio de intervenciones de demolición de pisos para construcción de rampas

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Rampas construidas



Acabado con pintura epóxica para rampas



Acabado barandas y pasamanos para rampas

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Acabado barandas y pasamanos para rampas

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Demolición de pisos para construcción de escalones para acceso al IE Luis Carlos Trujillo Polanco

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Actividad de construcción de escalones para acceso al IE Luis Carlos Trujillo Polanco

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Acabados en granito lavado para escalones



Construcción red para evacuación de aguas lluvias en la zona de polideportivo

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Construcción red para evacuación de aguas lluvias en la zona de polideportivo



Construcción red para evacuación de aguas lluvias en la zona de polideportivo

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Construcción red para evacuación de aguas lluvias en la zona de polideportivo

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Tela para cerramiento provisional en la construcción de rampas y escalones – Zona primer nivel de IE Luis Carlos Trujillo Polanco

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Toma de muestras de concreto para control de calidad

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Excavación para ascensor

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Construcción foso negativo para ascensor

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Inicio actividades instalación ascensor

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Avance actividades instalación ascensor



Avance actividades instalación ascensor

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Avance actividades instalación ascensor



Avance actividades instalación ascensor

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Avance actividades instalación ascensor



Avance actividades instalación ascensor

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Inspección y verificación de obras por parte de supervisión, interventoría y comunidad educativa



Finalización de actividades del ascensor



Finalización de actividades del ascensor

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Finalización de actividades del ascensor

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Entrega de todas las obras del ascensor

CONTRATO DE OBRA No. 1093 DE 2022



Valla alusiva a la obra