CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa	PERIODO	Del día 13 al 18 del mes marzo del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	Oscar Barrera Otalora	DOCUMENTO	79597584		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas		
PLACA	DOQ189	MARCA	Mitsubishi	MODELO	2019
No SOAT:	Vigente	F. INICIO	28/09/2022	F. VENCIMIENTO	28/09/2023
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	Vigente	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	11-feb-2023 K-72304	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		77304	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima	X			X			X			X			X			X					
	Placas Techo	X			X			X			X			X			X					
	Placas Puerta	X			X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X			X			X			X					
	Estado interno	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores	X			X			X			X			X			X					
	Pito	X			X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero	X			X			X			X			X			X					
	Chapas	X			X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Bateria	X			X			X			X			X			X					
	Luces	X			X			X			X			X			X					
	Alternador	X			X			X			X			X			X					
	Arranque	X			X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X			X			X			X					
	Aceite del motor	X			X			X			X			X			X					
	Aceite de caja	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante	X			X			X			X			X			X					
	Agua plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Agua motor	X			X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X			X			X			X			X					
	Tapas	X			X			X			X			X			X					
	Depósitos	X			X			X			X			X			X					
	Batería	X			X			X			X			X			X					
MÉCANICA	Frenos	X			X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Muelles	X			X			X			X			X			X					
	Bujes	X			X			X			X			X			X					
	Suspensión	X			X			X			X			X			X					

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	7:30 Am	7:30 Am	7:30 Am	7:30 Am	7:30 Am	7:30 Am	
HORA DE SALIDA	5:00 Pm	5:00 pm	5:45 Pm	5:00 pm	5:00 pm	5:00 pm	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR		100.000					
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO							

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
13/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto Crea a recoger los Ingenieros ir a Islandia		CAMACON		
		DESTINO	y Gran Britalia, ir al punto crea a recoger a Sandra		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	del area social y llevarla a Islandia y Gran Britalia		CAMACON		
		DESTINO	Ir por el Ing. Carlos Bernal ir a potrerros, y remanso		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	a una cita con potrerros el Acueducto, luego llevarlo		CAMACON		
		DESTINO	al punto crea, Almuerzo, ir por Catalina y el Ing		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Carlos a hacer recorrido por los tramos y llevarlos		CAMACON		
		DESTINO	al punto crea.		PROVEEDOR		
14/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea recoger a los ingenieros y llevarlos a Islandia		CAMACON		
		DESTINO	y Gran Britalia, ir a remanso y potrerros, despues ir al		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	punto crea, recoger el Ing Carlos y ir a Islandia, despues		CAMACON		
		DESTINO	al punto crea, ir por Angela y llevarla a Gran Britalia		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Almuerzo, recoger el topografo en Islandia y recoger a		CAMACON		
		DESTINO	Angela para ir a potrerros y Remanso, hacer recorrido,		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	llevarlos al punto crea, ir a Gran britalia por sandra del		CAMACON		
		DESTINO	area social y llevarla al punto crea		PROVEEDOR		
15/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	punto crea a recoger los ingenieros para llevarlos		CAMACON		
		DESTINO	a Gran Britalia y Islandia, luego volver a Gran		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Britalia para llevarlos a Remanso, ir por unos planos al		CAMACON		
		DESTINO	punto crea, recoger los ingenieros Carlos y Jorge para		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	ir al comite a Gran britalia y Angela hasta las 3:pm		CAMACON		
		DESTINO	Almorzar, ir a potrerros para reunión con la comunidad		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	y recoger unos materiales llevarlos a Islandia,		CAMACON		
		DESTINO	Despues llevarlos al punto crea.		PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE	CONTRATISTA
16/03/2023	VIAJE 1 ORIGEN	Punto crea a recoger los ingenieros llevarlos a		CAMACON	
	VIAJE 1 DESTINO	Gran Britalia, luego llevarlos a Islandia, volver al		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	Punto crea por unos documentos para llevarlos a		CAMACON	
	VIAJE 2 DESTINO	remanso con el Ing Carlos Bernal, ir a Gran Britalia		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN	Despues ir al punto crea Almuerzo, recoger a Liceth		CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO	para ir por una madera y llevar la mitad a Islandia		PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN	Despues ir a Gran Britalia a recoger a Sandra del		CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO	area social y llevarlas al punto Crea.		PROVEEDOR	
17/03/2023	VIAJE 1 ORIGEN	Punto crea, recoger a los ingenieros para llevarlos a		CAMACON	
	VIAJE 1 DESTINO	Gran Britalia, luego llevar el Ing. Andres a Islandia, volver		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	a Gran britalia y Islandia a recoger a Catalina y el		CAMACON	
	VIAJE 2 DESTINO	Ing Andres para ir a remanso a entregar una madera		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN	y hacer un recorrido también a potreritos, volver a		CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO	Gran britalia por el Ing. Carlos para llevarlo al punto		PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN	Crea, Almuerzo, ir a Islandia por unos materiales a remanso		CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO	llevar el Ing a Gran britalia y Islandia y luego ir al punto Crea		PROVEEDOR	
18/03/2023	VIAJE 1 ORIGEN	Punto crea a recoger los ingenieros para llevarlos		CAMACON	
	VIAJE 1 DESTINO	a argelia, llevar al Ing. Andres a Islandia y		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	Gran Britalia, luego ir al medico, ir al centro a		CAMACON	
	VIAJE 2 DESTINO	recoger 2 rollos de plástico, despues ir al		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN	barrio Meisen a montar el repuesto de la		CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO	Camioneta, luego venir a base a juagar la		PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN	Camioneta harta las 5:00 pm		CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	

NOMBRE	Oscar Barrera	NOMBRE	Catalina Parrera	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	79597584	DOCUMENTO	1076669956	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA	Oscar Barrera	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa	PERIODO	Del día 6 al 11 del mes mar20 del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	Oscar Barrera Olalara	DOCUMENTO	79597584		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas		
PLACA	DOO189	MARCA	Mitsubishi	MODELO	2017
No SOAT:	Vigente	F. INICIO	28/09/2022	F. VENCIMIENTO	28/09/2023
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	Vigente	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	11-feb-2023 K-72304	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		77304	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima	X			X			X			X			X			X					
	Placas Techo	X			X			X			X			X			X					
	Placas Puerta	X			X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X			X			X			X					
	Estado interno	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores	X			X			X			X			X			X					
	Pito	X			X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero	X			X			X			X			X			X					
	Chapas	X			X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Bateria	X			X			X			X			X			X					
	Luces	X			X			X			X			X			X					
	Alternador	X			X			X			X			X			X					
	Arranque	X			X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X			X			X			X					
	Aceite del motor	X			X			X			X			X			X					
	Aceite de caja	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante	X			X			X			X			X			X					
	Agua plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Agua motor	X			X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X			X			X			X			X					
	Tapas	X			X			X			X			X			X					
	Depósitos	X			X			X			X			X			X					
	Batería	X			X			X			X			X			X					
MÉCANICA	Frenos	X			X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Muelles	X			X			X			X			X			X					
	Bujes	X			X			X			X			X			X					
	Suspensión	X			X			X			X			X			X					

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	5:45 Am	7:30 Am	5:45Am	5:45 Am	7:30 Am	5:45 Am	
HORA DE SALIDA	5:00 Pm	7:00 Pm	5:00 pm	5:00 pm	5:00 pm	1:30 pm	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR		100.000					
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO							

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
6/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea, recoger el Ing Andres Mesa ir a Islandia a		CAMACON		
		DESTINO	instalar el concreto, ir a potrentos por los plantillas		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Para estampar, ir por el Ing. Carlos, liceth, catalina para ir a		CAMACON		
		DESTINO	Potrentos, volver a Islandia, llevar a liceth y catalina a Gran		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Bntalia, llevarlos al punto crea, ir a Islandia por el Ing Carlos		CAMACON		
		DESTINO	llevarlo al punto crea, Almuerzo, ir con el Ing. Andres mesa a		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	hacer recorrido por Gran bntalia, porque se dono un tubo		CAMACON		
		DESTINO	del agua.		PROVEEDOR		
7/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a los ingenieros para llevarlos a Islandia		CAMACON		
		DESTINO	llevar a Sandra del area social a Gran bntalia, volver a		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Islandia, Luego ir a hacer un recorrido con los ingenieros		CAMACON		
		DESTINO	y la interventoria por los tramos de San Diego, Islandia,		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	remanso, potreritos y Gran Bntalia, luego llevarlos al		CAMACON		
		DESTINO	punto crea, Almuerzo, despues ir con el Ing. Andres a		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	San Diego a instalar una tapa de alcantarilla ir a Gran		CAMACON		
		DESTINO	bntalia y punto crea, Tanquear y despinchar.		PROVEEDOR		
8/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger al Ing Faiber para ir a remanso		CAMACON		
		DESTINO	Porque se va a instalar concreto en los andenes, ir a		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Potreritos a traer una madera y unas colombinas para		CAMACON		
		DESTINO	remanso, ir al punto crea por el Ing. Andres llevarlo a		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	remanso, ir al punto crea por los ingenieros, Jorge, Angelo,		CAMACON		
		DESTINO	Carlos y camilo el topografo para llevarlos al comite a		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	remanso, ir a Islandia y punto crea, Almuerzo, recoger al		CAMACON		
		DESTINO	Ing. Andres hacer recorrido e ir al punto crea.		PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
9/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Faiber y llevarlo a remanso,		CAMACON		
		DESTINO	porque hay que instalar concreto, ir a recoger a Catalina		PROVEEDOR		[redacted]
	VIAJE 2	ORIGEN	y Andres al punto crea, llevar a catalina a Gran Britalia		CAMACON		
		DESTINO	y el Ing. Andres a Remanso, luego ir a conseguir 30 metros		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	de plastico y recoger al Ing. Carlos para llevarlo a remanso		CAMACON		[redacted]
		DESTINO	luego volver a comprar otros metros de plastico, volver a		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Remanso, a Gran britalia para entregar los dispositivos,		CAMACON		
		DESTINO	auditivos almuerzo, ir a la Alcaldia por Angela a llevar bitacoras		PROVEEDOR		
10/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a los ingenieros y llevarlos a Gran		CAMACON		
		DESTINO	Britalia, luego llevar al Ing. Andres a Islandia e ir por		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	neyer y angela al punto crea para hacer recorrido por		CAMACON		
		DESTINO	los tramos Gran britalia, Islandia, potreritos, remanso, luego		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	llevar unos materiales a Islandia, llevar los ingenieros al		CAMACON		
		DESTINO	punto crea, Almuerzo, recoger unos planos y hacer un recorrido		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Con el Ing. Andres por los tramos de Gran Britalia, y		CAMACON		[redacted]
		DESTINO	luego llevarlos al punto crea.		PROVEEDOR		
11/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger el Ing Andres, para ir a Islandia		CAMACON		[redacted]
		DESTINO	Por que hay que instalar concreto, luego ir por el Ing		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Carlos Bernal, al punto crea, y Sandra del area social		CAMACON		
		DESTINO	Para llevarlos a Gran Britalia y Islandia, llevar el		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	topografo a Gran Britalia, luego llevar a Sandra a		CAMACON		
		DESTINO	Islandia y el ing. Carlos al punto crea. ir con el Ing. Andres		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	hacer recorrido por los tramos ir por un plastico y		CAMACON		
		DESTINO	llevarlo a Islandia, llevar los ingenieros al punto crea.		PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		[redacted]
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE	Oscar Barrera	NOMBRE	Catalina Carreño	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	79597584	DOCUMENTO	1026099176	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA	Oscar Barrera	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa	PERIODO	Del día 23 al 4 del mes enero del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	Oscar Barrera Otalora	DOCUMENTO	79597584		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas		
PLACA	DOO189	MARCA	Mitsubishi	MODELO	2017
No SOAT:	Vigente	F. INICIO	28/09/2023	F. VENCIMIENTO	28/09/2023
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	Vigente	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	

FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	11-feb-2023 K-72304	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO	72309

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima	X			X			X			X			X			X					
	Placas Techo	X			X			X			X			X			X					
	Placas Puerta	X			X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X			X			X			X					
	Estado interno	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores	X			X			X			X			X			X					
	Pito	X			X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero	X			X			X			X			X			X					
	Chapas	X			X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería	X			X			X			X			X			X					
	Luces	X			X			X			X			X			X					
	Alternador	X			X			X			X			X			X					
	Arranque	X			X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X			X			X			X					
	Aceite del motor	X			X			X			X			X			X					
	Aceite de caja	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante	X			X			X			X			X			X					
	Agua plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Agua motor	X			X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X			X			X			X			X					
	Tapas	X			X			X			X			X			X					
	Depósitos	X			X			X			X			X			X					
	Batería	X			X			X			X			X			X					
MÉCANICA	Frenos	X			X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Muelles	X			X			X			X			X			X					
	Bujes	X			X			X			X			X			X					
	Suspensión	X			X			X			X			X			X					

Powered by CamScanner

Página 3 de	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS	
	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	7:30 Am	5:45 Am	5:45 Am	5:45 Am	5:45 Am	5:45 Am	
HORA DE SALIDA	6:00 Pm	5:20 Pm	5:00 Pm	5:00 Pm	5:00 Pm	5:00 Pm	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR			100.000				
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO							

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
27/02/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea recoger a los ingenieros para llevarlos		CAMACON		
		DESTINO	a Islandia, Gran britalia, potreritos y remanso, luego		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	volver a islandia, después llevar los ingenieros		CAMACON		
		DESTINO	Carlos Bernal y Andres Mesa a el punto crea, luego ir		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	a Sierra morena a llevar unos documentos, despues de		CAMACON		
		DESTINO	almuerzo ir a la oficina de Camacom a llevar unos		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	documentos y traer un video bean, luego volver		CAMACON		
		DESTINO	a Bosa hasta las 6:00pm.		PROVEEDOR		
28/02/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a los ingenieros para llevarlos		CAMACON		
		DESTINO	a San Diego porque llegaba el abfalto, ir a Islandia		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	luego volver al punto crea por Liceth y catalina para llevarlos		CAMACON		
		DESTINO	a Islandia y Sandiego, volver al punto crea por el Ing. Jorge		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Vargas para llevarlo por los tramos, ir a Gran britalia		CAMACON		
		DESTINO	por un canguro para San Diego, llevar al Ing. Jorge y		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	al punto crea, ir a Islandia por el Ing. Andres mesa,		CAMACON		
		DESTINO	Almuerzo, ir por el Ing Andres y Carlos hacer recorrido.		PROVEEDOR		
1/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a los ingenieros llevarlos a		CAMACON		
		DESTINO	Islandia porque llegaba el concreto, volver al punto crea		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Por el Ing. Carlos Bernal llevarlo a Islandia, volver al		CAMACON		
		DESTINO	punto crea por Liceth para hacer un recorido por		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	todos los tramos, luego ir al punto crea para comite		CAMACON		
		DESTINO	Almuerzo, ir por el Ing. Carlos para hacer recorrido		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Por los tramos de Islandia, potreritos, remanso		CAMACON		
		DESTINO	y llevarlos al punto crea.		PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
2/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a los ingenieros y llevarlos a		CAMACON		
		DESTINO	Islandia, porque hay abfalto, volver al punto crea		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Por el Ing. Carlos Bernal para llevarlo a Islandia		CAMACON		
		DESTINO	luego ir a Siena Morena por una careca, luego ir al		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Cariaja a comprar una careca y Bosa un polo a tierra ir a		CAMACON		
		DESTINO	Islandia y Gran britalia, llevar al ing carlos al punto crea,		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Almuerzo, recoger al topografo y Andres llevarlos a Argelia a		CAMACON		
		DESTINO	un trabajo ir por una madera llevarla a potrentos, ir al punto crea.		PROVEEDOR		
3/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea recoger a los ingenieros llevarlos a potrentos		CAMACON		
		DESTINO	Porque hay abfalto, volver al punto crea por el Ing. Carlos		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	liceth, Catalina llevarlos a Islandia, voker por el Ing. Jorge		CAMACON		
		DESTINO	llevarlo a Islandia, ir con los ingenieros a potrentos y		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	argelia y Gran britalia, llevarlos a potrentos y punto crea		CAMACON		
		DESTINO	Almuerzo, recoger al Ing Andres llevarlo a hacer recorrido		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	a San Diego, Gran Britalia y Islandia, despues		CAMACON		
		DESTINO	llevarlos al punto crea.		PROVEEDOR		
4/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Faiber para ir a potrentos		CAMACON		
		DESTINO	porque se iba a instalar abfalto, ir a llevar una madera		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	de potrentos a Islandia, llevar al topografo a San Diego		CAMACON		
		DESTINO	luego ir a averiguar un plástico, ir por el Ing.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Carlos Bernal a potrentos para hacer recorrido por		CAMACON		
		DESTINO	Islandia, Gran britalia, punto crea, luego mandar a		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	arreglar la camioneta el espejo de la camioneta		CAMACON		
		DESTINO	roja.		PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE	Oscar Barrera	NOMBRE	Catalina Correa	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	79.597.584	DOCUMENTO		DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA	Oscar Barrera	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
	CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa	PERIODO	Del día 21 al 25 del mes mar20 del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	Oscar Barrera Otalora	DOCUMENTO	79597584		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas		
PLACA	DOQ189	MARCA	Mitsubishi	MODELO	2019
No SOAT:	Vigente	F. INICIO	28/09/2023	F. VENCIMIENTO	28/09/2023
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	Vigente 23032023	F. INICIO	23/03/2023	F. VENCIMIENTO	23/03/2024
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	11 - Feb - 2023	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		72309	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima	X			X			X			X			X			X					
	Placas Techo	X			X			X			X			X			X					
	Placas Puerta	X			X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X			X			X			X					
	Estado interno	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores	X			X			X			X			X			X					
	Pito	X			X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero	X			X			X			X			X			X					
	Chapas	X			X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Bateria	X			X			X			X			X			X					
	Luces	X			X			X			X			X			X					
	Alternador	X			X			X			X			X			X					
	Arranque	X			X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X			X			X			X					
	Aceite del motor	X			X			X			X			X			X					
	Aceite de caja	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante	X			X			X			X			X			X					
	Agua plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Agua motor	X			X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X			X			X			X			X					
	Tapas	X			X			X			X			X			X					
	Depósitos	X			X			X			X			X			X					
	Batería	X			X			X			X			X			X					
MÉCANICA	Frenos	X			X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Muelles	X			X			X			X			X			X					
	Bujes	X			X			X			X			X			X					
	Suspensión	X			X			X			X			X			X					

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 8 de	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA		7:30 Am	7:30 Am	7:30 Am	5:00 Am	5:00 Am	
HORA DE SALIDA		5:00 pm	5:00 pm	5:00 pm	6:00 pm	2:00 pm	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR			100.000				
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO							

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
21/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea recoger los ingenieros para llevarlos a		CAMACON		
		DESTINO	Islandia porque van a instalar concreto, luego ir a		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	remanso a traer unas cobmbinas a Islandia, luego ir		CAMACON		
		DESTINO	por combustible, ir a Gran bntalia, con los ingenieros		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	para llevar a unos trabajadores a San Diego, ir por		CAMACON		
		DESTINO	Catalina ir al punto crea, volver a Islandia por Carlos		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Bernal, ir al punto crea, Almuerzo, ir por el Ing. Andres		CAMACON		
		DESTINO	Mesa, hacer recorrido por los tramos, ir a san biego y Gran bntalia y punto crea		PROVEEDOR		
22/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	punto crea recoger a los ingenieros para llevarlos a		CAMACON		
		DESTINO	Gran bntalia y Islandia, ir al punto crea a recoger a		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Liceth y Catalina, ir por una madera y llevarlo a Islndia		CAMACON		
		DESTINO	despues ir a Gran bntalia, ir a la alcaldia por el ing		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Carlos Bernal llevarlo a Islandia porque se esta		CAMACON		
		DESTINO	instalando concreto, luego ir al remanso y punto		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Crea hasta las 2:20 pm, luego ir a la cita		CAMACON		
		DESTINO	medica y venir a tanquear.		PROVEEDOR		
23/03/2023	VIAJE 1	ORIGEN	punto crea a recoger los ingenieros para llevarlos		CAMACON		
		DESTINO	a Gran bntalia, despues Remanso y recoger un		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	balde de la wacker 50, luego ir a Islandia y llevar		CAMACON		
		DESTINO	el Ing. Carlos Bernal al punto crea ir por unos		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	rollisos para llevarlos a Gran bntalia con el		CAMACON		
		DESTINO	balde, luego ir a Islandia a llevar otros rollisos, almuerzo		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	ir a llevar la camioneta roja a revisión, ir al punto crea		CAMACON		
		DESTINO	a llevar unos documentos a Catalina.		PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

BALCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- MINICARGADOR		
Pagina 1 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01.04-02	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

INFORMACIÓN GENERAL			
LOCALIZACIÓN/OBRA	Gran Batalla	PERIODO	marzo
NOMBRE OPERADOR	Juan Carlos Velasco.	DOCUMENTO	1102380385.
ARL	positiva	EPS	sura
TIPO DE MAQUINA	minicargador 230.	MARCA DE LA MAQUINA	caterpillar
REFERENCIA DE LA MAQUINA		MODELO DE LA MAQUINA	2019.
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	23-12-2022	HOROMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	

CRITERIOS DE INSPECCION (MARQUE CON UNA X EN LA OPCION QUE CORRESPONDA



La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura. Para el diligenciamiento de la Inspeción de Seguridad y Mantenimiento, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el día correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:

Marque (X) en SI para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parametros establecidos en la pregunta

Marque (X) en NO para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no se encuentro en la maquina

Marque (X) en N/A si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina.

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Máquina en general (Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras, luz de techo)	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Asideros, peldaños, agarraderas en óptimo estado	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Neumáticos (Inflado, sin fugas, daños, desgaste, tuercas de ruedas ajustadas/faltantes	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Neumáticos delanteros (Labrado, sin cortaduras o abultamientos)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Neumáticos traseros (Labrado, sin cortaduras o abultamientos)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Cadenas y tacos de tracción (cargador todoterreno) sin daños, cortes profundos, abrasiones, materias extrañas incrustadas	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Anillos y manguitos de la rueda motriz (cargador todoterreno)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Tren de rodaje y ruedas del tren de rodaje (Cargador todoterreno) en óptimo estado	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Sistema eléctrico y tuberías hidráulicas (Sin daños, fugas)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Nivel de aceite hidráulico (Nivel de fluido en óptimo estado)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Conexiones de engrase (Engrase correcto)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Caja (Sin daños estructurales, fisuras, soldaduras)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
CABINA Y MALLAS LATERALES																														
Marco en óptimo estado	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Mallas laterales apropiadas	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Mallas laterales sin daños	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Puertas (Abren apropiadamente)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																														
Aceite del motor (Nivel de fluido en óptimo estado)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Refrigerante del motor (Nivel De fluido en óptimo estado)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Todas las mangueras (Sin fisuras, marcas de desgaste, fugas)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Filtro de aire en óptimo estado	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Batería en óptimo estado	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Todas las correas (Tensión, sin desgaste, fisuras)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Protectores (Se encuentran en su lugar y no se evidencian faltantes)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
Compartimiento del motor en general (Sin acumulación de residuos o tierra, fugas)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					

Powered by CamScanner

CABINA INTERNA																																	
Medidores (Hórometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)																																	
(Indicadores (hidráulico-combustiblerefrigerante-bateria-aceite) en ótimo estado																																	
Controles óptimos (Control piloto del implemento, control piloto de la transmisión hidróstatica, acelerador de mano y pedal)																																	
Asiento ajustable																																	
Cinturón de seguridad, hebilla y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)																																	
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento																																	
Ventanas y espejos (Retrovisor interno) en óptimo estado																																	
ROPS en óptimo estado																																	
Estado óptimo de limpieza interior de la cabina en general																																	
OTROS																																	
Cuenta con extintor mínimo de 10L con recarga vigente y operable																																	
Cuenta con botiquín tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)																																	
Cuenta con kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)																																	

HOROMETRO DIARIO SI APLICA		INICIO	FIN		INICIO	FIN		INICIO	FIN
	1			11			21		
	2			12			22		
	3			13			23		
	4			14			24		
	5			15			25		
	6			16			26		
	7			17			27		
	8			18			28		
	9			19			29		
	10			20			30		

COMBUSTIBLE	FECHAS EN LAS QUE SE REALIZA TANQUEO DE COMBUSTIBLE			
	1 07-03-2023	3 21-03-2023	5	
	2 14-03-2023	4	6	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS		
Pagina 2 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Repatar cualquer anomalia o daño de la maquina.	NIA Recomendaciones
2. Uso de EPP obligatorio y continuo.	NA Recomendaciones
3. Coordinar actividades con todo el personal para evitar accidentes.	NIA Recomendaciones
4. Realizar operaciones dentro del cerramiento de la obra y area demarcada.	NIA Recomendaciones

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Marzo	1	Gran Bretaña	Movilizacion de material.
Marzo	2	Gran Bretaña	Serrado de Material
Marzo	3	Gran Bretaña	Cargue de vallgetas.

NOMBRE		NOMBRE	Cristhian Serrano Rodriguez	NOMBRE	Angela Vargas
DOCUMENTO		DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA	

Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-02	Versión: 05	Fecha: 01/09/2021

UBICACIÓN	Gran Britalia.	CONTRATO/PROYECTO	936 de 2022	CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	Obra	FECHA	27 / 03 / 2023		NO CUMPLE	NC
PISO	Bodega	HORA DESDE	11:00 am		CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	Minicargadar	HASTA	12:00 pm		NO APLICA	CA

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	Basico	UBICACIÓN	minicargadar	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA	X	METALICO	

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (Si aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	NIR.	C	En caso de uso de alguno de los elementos reponer en el menor tiempo posible.
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	2023	C	
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	NIR.	C	
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	NIR.	C	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	NIR.	C	
12	Termómetro digital	Unidad	1	1	NIA	C	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	NIR.	C	

ELEMENTOS ADICIONALES: Botella agua, gel antibacterial, curitas, jabon

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	El botiquin no debe presentar humedad. o caroncon.
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
5	El botiquín se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1				EXTINTO PORTATIL No. 2			
TIPO DE EXTINTOR	multiproposito.			TIPO DE EXTINTOR			
CAPACIDAD	5 lbs.			CAPACIDAD			
UBICACIÓN	minicargadar.			UBICACIÓN			
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	Dic	2022 AA	INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	MM	AA
	FIN	Dic	2023 AA		FIN	MM	AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C	los soportes deben estar anclados a la maquina, en caso de perdida de presion del extintor se debe recargar nuevamente.	1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C		2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C		3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C		4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C		5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C		6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C		7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C		8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C		9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C		10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?	C		11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C		12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	C		13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN	NIA

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme		
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?		
3	La camilla se encuentra señalizada?		
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?		
5	Cuenta con correas de seguridad?		
6	Cuenta con sugetadores para agarre?		
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?		
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?		
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?		
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?		

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Carreño	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- MINICARGADOR		
Pagina 1 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Romanso	PERIODO	Marzo
NOMBRE OPERADOR	Eduard Barbosa	DOCUMENTO	1022971775
ARL	Sura	EPS	Salud Total
TIPO DE MAQUINA	minicargadora	MARCA DE LA MAQUINA	CAT
REFERENCIA DE LA MAQUINA	CAT 252B	MODELO DE LA MAQUINA	2007
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO		HOROMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	

CRITERIOS DE INSPECCION (MARQUE CON UNA X EN LA OPCION QUE CORRESPONDA



La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura. Para el diligenciamiento de la Inspeción de Seguridad y Mantenimiento, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el día correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:

Marque (X) en SI para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parametros establecidos en la pregunta

Marque (X) en NO para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no se encuentre en la maquina

Marque (X) en N/A si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina.

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Máquina en general (Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos)	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras, luz de techo)	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	-	/	/	/			/	/	/	/	/					
Asideros, peldaños, agarraderas en óptimo estado	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Neumáticos (Inflado, sin fugas, daños, desgaste, tuercas de ruedas ajustadas/faltantes	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Neumáticos delanteros (Labrado, sin cortaduras o abultamientos)	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Neumáticos traseros (Labrado, sin cortaduras o abultamientos)	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Cadenas y tacos de tracción (cargador todoterreno) sin daños, cortes profundos, abrasiones, materias extrañas incrustadas	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Anillos y manguitos de la rueda motriz (cargador todoterreno)	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Tren de rodaje y ruedas del tren de rodaje (Cargador todoterreno) en óptimo estado	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Sistema eléctrico y tuberías hidráulicas (Sin daños, fugas)	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Nivel de aceite hidráulico (Nivel de fluido en óptimo estado)	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Conexiones de engrase (Engrase correcto)	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Caja (Sin daños estructurales, fisuras, soldaduras)	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
CABINA Y MALLAS LATERALES																														
Marco en óptimo estado	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Mallas laterales apropiadas	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Mallas laterales sin daños	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Puertas (Abren apropiadamente)	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																														
Aceite del motor (Nivel de fluido en óptimo estado)	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Refrigerante del motor (Nivel De fluido en óptimo estado)	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Todas las mangueras (Sin fisuras, marcas de desgaste, fugas)	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Filtro de aire en óptimo estado	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Bateria en óptimo estado	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Todas las correas (Tensión, sin desgaste, fisuras)	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Protectores (Se encuentran en su lugar y no se evidencian faltantes)	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
Compartimiento del motor en general (Sin acumulación de residuos o tierra, fugas)	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					

Powered by CamScanner

| | | |

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS			
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-02	Versión: 05	Fecha: 01/09/2021	

UBICACIÓN	Remanso.	CONTRATO/PROYECTO	336 de 2022.	CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	Boja	FECHA	29 / 01 / 2023		NO CUMPLE	NC
PISO	Remanso	HORA DESDE	11:00 am		CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	minicargador.	HORA HASTA	12:00 pm		NO APLICA	CA

BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	vehiculo	UBICACIÓN	minicargador.	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA	X	METALICO

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (Si aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	2024	C	-mantener las condiciones de aseo y limpieza de los elementos
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	2023	C	
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	2024	C	
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	NIR	C	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	-debe estar libre de humedad y corrosion.
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	NIR	C	
12	Termómetro digital	Unidad	1	1	NIR	C	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	2023	C	

ELEMENTOS ADICIONALES: Botella agua, tapabocas, Condon, Vapos.

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	El Botiquin debe Conta con facil
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	acceso, de esta manera si se presenta
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	un accidente o una emergencia se
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	pueda actuar frente a la emergencia
5	El botiquin se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1				EXTINTO PORTATIL No. 2			
TIPO DE EXTINTOR	multiproposito			TIPO DE EXTINTOR			
CAPACIDAD	5 lbs			CAPACIDAD			
UBICACIÓN	minicargador.			UBICACIÓN			
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO oct 2022 AA			INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	MM	AA
	FIN oct 2023 AA				FIN	MM	AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C	En caso de perdida.	1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C	de presion se	2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C	debe recargar en el	3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C	menor tiempo	4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C	posible	5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C		6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C		7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C		8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C		9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C		10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?	C		11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C		12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	C		13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN: NIA

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme		
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?		
3	La camilla se encuentra señalizada?		
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?		
5	Cuenta con correas de seguridad?		
6	Cuenta con sugetadores para agarre?		
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?		
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?		
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?		
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?		

INSPECCIONADO POR:


NOMBRE:	Catalina Carreño	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

BAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- MINICARGADOR			
Pagina 1 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021	

INFORMACIÓN GENERAL			
LOCALIZACIÓN/OBRA	Isfandia	PERIODO	Marzo
NOMBRE OPERADOR	Jesus Calad.	DOCUMENTO	8321464
ARL	sura	EPS	Sura
TIPO DE MAQUINA	minicargador	MARCA DE LA MAQUINA	cattepilar
REFERENCIA DE LA MAQUINA	cattepilar 286 D	MODELO DE LA MAQUINA	2015
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO		HOROMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	

CRITERIOS DE INSPECCION (MARQUE CON UNA X EN LA OPCION QUE CORRESPONDA



La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura. Para el diligenciamiento de la Inspeción de Seguridad y Mantenimiento, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el día correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:

Marque (X) en SI para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parametros establecidos en la pregunta

Marque (X) en NO para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no se encuentre en la maquina

Marque (X) en N/A si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina.

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Máquina en general (Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras, luz de techo)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Asideros, peldaños, agarraderas en óptimo estado	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Neumáticos (Inflado, sin fugas, daños, desgaste, tuercas de ruedas ajustadas/faltantes	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Neumáticos delanteros (Labrado, sin cortaduras o abultamientos)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Neumáticos traseros (Labrado, sin cortaduras o abultamientos)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Cadenas y tacos de tracción (cargador todoterreno) sin daños, cortes profundos, abrasiones, materias extrañas incrustadas	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Anillos y manguitos de la rueda motriz (cargador todoterreno)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Tren de rodaje y ruedas del tren de rodaje (Cargador todoterreno) en óptimo estado	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Sistema eléctrico y tuberías hidráulicas (Sin daños, fugas)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Nivel de aceite hidráulico (Nivel de fluido en óptimo estado)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Conexiones de engrase (Engrase correcto)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Caja (Sin daños estructurales, fisuras, soldaduras)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
CABINA Y MALLAS LATERALES																														
Marco en óptimo estado	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Mallas laterales apropiadas	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Mallas laterales sin daños	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Puertas (Abren apropiadamente)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																														
Aceite del motor (Nivel de fluido en óptimo estado)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Refrigerante del motor (Nivel De fluido en óptimo estado)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Todas las mangueras (Sin fisuras, marcas de desgaste, fugas)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Filtro de aire en óptimo estado	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Batería en óptimo estado	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Todas las correas (Tensión, sin desgaste, fisuras)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Protectores (Se encuentran en su lugar y no se evidencian faltantes)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		
Compartimiento del motor en general (Sin acumulación de residuos o tierra, fugas)	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		

Powered by CamScanner

| | | |

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-02	Versión: 05	Fecha: 01/09/2021

UBICACIÓN	Islandia	CONTRATO/PROYECTO	336 de 7022			CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	obra.	FECHA	27	03	2023		NO CUMPLE	NC
PISO	Base	HORA DESDE	10:00 am				CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	Minicargador.	HASTA	11.00 PM				NO APLICA	CA

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	Basico-vehiculo	UBICACIÓN	minicargador.	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA	X	METALICO	

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (Si aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	2023	C	
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	2023	C	evita la humedad y
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	2029	C	Corrosion del
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	NIR	C	Botiquin
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	NIR	NC.	
12	Termómetro digital	Unidad	1	1	NIA	C	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	N.R.	C	

ELEMENTOS ADICIONALES:	Algodon, Botella agua, Bi Ket.

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	es importante que el Botiquin tenga
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	Buena accesibilidad en caso de
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	presentase una emergencia.
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
5	El botiquin se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1		EXTINTO PORTATIL No. 2	
TIPO DE EXTINTOR	multiproposito	TIPO DE EXTINTOR	
CAPACIDAD	10 lbs	CAPACIDAD	
UBICACIÓN	minicargador.	UBICACIÓN	
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO oct 2022 AA	INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO MM AA
	FIN oct 2023 AA		FIN MM AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C		1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C		2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C		3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C		4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C		5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C		6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C		7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C		8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C		9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C		10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?	C		11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C		12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	C		13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN	NIA

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme		
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?		
3	La camilla se encuentra señalizada?		
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?		
5	Cuenta con correas de seguridad?		
6	Cuenta con sugetadores para agarre?		
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?		
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?		
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?		
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?		

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Barrero	CARGO	Profesional SST.	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- VIBROCOMPACTADOR		
Pagina 1 de 2	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-03	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

INFORMACIÓN GENERAL			
LOCALIZACION/OBRA	Lenmuso	PERIODO	Marzo
NOMBRE OPERADOR	Edwin Bolivar - Jhon machado	DOCUMENTO	
ARL		EPS	Sura
TIPO DE MAQUINA	Vibrocompactadora	MARCA DE LA MAQUINA	Bomag
REFERENCIA DE LA MAQUINA	F000148	MODELO DE LA MAQUINA	2014
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO		HOROMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	

CRITERIOS DE INSPECCION |MARQUE CON UNA X EN LA OPCION QUE CORRESPONDA



La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR de la maquina, En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura. Para el diligenciamiento de la Inspección de Seguridad y Mantenimiento, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el día correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:

Marque (X) en SI para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parametros establecidos en la pregunta

Marque (X) en NO para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no se encuentre en la maquina

Marque (X) en N/A si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina.

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Neumaticos, ruedas, tuercas de las ruedas, tapas de los vastagos (No Inflado, sin fugas, sin daños, sin desgaste)																														
Hoja niveladora (Sin desgaste en exceso, daños, fugas)																														
Cuchillas (hoja de nivelacion) (Sin desgaste en exceso, daños)																														
Raspadores del tambor (Desgaste en exceso, daños)																														
Aceite de entramiento del tambor (Sin fugas)																														
Soporte vibratorio (Sin fugas)																														
Caja del contrapeso excentrico (Sin fugas)																														
Montajes de aislamiento (Sin daños, fisuras, hendiduras)																														
Cilindros/extremos de la direccion (Sin daños, desgaste/fugas																														
Peldaños y agarraderas (Optimas condiciones, limpieza)																														
Debajo de la maquina (Sin fugas, daños)																														
Ejes – Mandos finales (eje/tambor) (Sin fugas, daños, desgaste)																														
Tanque hidráulico (Nivel de fluido, sin daños, sin fugas)																														
Tanque de combustible (Nivel de combustible óptimo, sin daños, sin fugas																														
Filtros hidraulicos (Sin fugas)																														
Todas las tapas y los protectores (Sin daños, bien sujetados)																														
Luces, delanteras y traseras, baliza (Óptimo funcionamiento, sin daños en lentes, caja o cables																														
Compartimiento de la bateria (Limpieza, sin tuercas y pernos flojos)																														
Agarraderas (Condicion y limpieza)																														
ROPS (Sin daños, sin pernos de montaje flojos)																														
Parabrisas, ventanas (Sin vidrios rotos, óptima limpieza)																														
Limpiar/Lavaparabrisas (Sin desgaste, daños/nivel de fluido)																														
Tanque de combustible (Nivel de combustible óptimo, sin daños, sin fugas																														
Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras)																														
Puertas (Abren apropiadamente, sin vidrios rotos)																														
Protectores (Se encuentran en su lugar y no se evidencian faltantes)																														
Compartimiento del motor en general (Sin acumulacion de residuos o tierra, fugas)																														
CABINA INTERNA																														
Medidores (Horometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)																														
(Indicadores (hidraulico-combustible/refrigerante-bateria-aceite) en optimo estado																														
Controles óptimos (Control piloto del implemento, control piloto de la transmisión hidróstatica, acelerador de mano y pedal)																														
Asiento ajustable																														
Cinturon de seguridad, hebilla y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)																														
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento																														
Ventanas y espejos (Retrovisor interno) en optimo estado																														
ROPS en optimo estado																														
Estado optimo de limpieza interior de la cabina en general																														

Powered by CamScanner

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR	
Aceite del motor (Nivel de fluido optimo)	
Refrigerante del motor (Nivel de fluido optimo)	
Radiador/condensador del aire acondicionado/enfriador de aceite (Obstrucción de aletas, sin fugas)	
Todas las mangueras (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)	
Filtros de combustible/separador de agua (Sin fugas/agua de drenaje)	
Todas las correas (Tensión, desgaste, fisuras)	
Filtro de aire (Indicador de restricción)	
Estado general del compartimiento del motor (Sin Residuos o acumulación de suciedad, fugas)	
CABINA INTERNA	
Medidores (Horometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)	
(Indicadores (hidraulico-combustiblerefrigerante-bateria-aceite) en otimo estado	
Filtro de aire de la cabina (Sin suciedad, polvo, daños)	
Espejos (Sin daños, limpieza y optima visibilidad)	
Asiento en optimo estado	
Cinturon de seguridad y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)	
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento	
Estado de limpieza interior de la cabina en general	
OTROS	
Cuenta con extintor minimo de 10L con recarga vigente y operable	
Cuenta con botiquin tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)	
Cuenta con kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)	

HOROMETRO DIARIO SI APLICA		INICIO	FIN		INICIO	FIN		INICIO	FIN
	1			11			21		
	2			12			22		
	3			13			23		
	4			14			24		
	5			15			25		
	6			16			26		
	7			17			27		
	8			18			28		
	9			19			29		
	10			20			30		

COMBUSTIBLE	FECHAS EN LAS QUE SE REALIZA TANQUEO DE COMBUSTIBLE		
	1 06-03-2023	3	5
	2 21-03-2023	4	6

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Realizar inspeccion preoperacional al inicio de actividades	N/A Recomendaciones
2. coordinar actividades con todo el personal para evitar accidentes	N/A Recomendaciones
3. Realizar operaciones dentro del cerramiento	N/A Recomendaciones
4. Reportar cualquer anomalia o fallo en la maquinaria	N/A Recomendaciones

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Marzo	1.	Gran Bitalia	Compactar material dentro de la obra.
Marzo	2.	Gran Bitalia	movilizacion interna dentro del tramo

NOMBRE		NOMBRE	Caitlin Carrato	NOMBRE	Angela Vargas
DOCUMENTO		DOCUMENTO	1012668935	DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR / ENCARGADO EN OBRA	

Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-02	Versión: 05	Fecha: 01/09/2021

UBICACIÓN	Romanzo	CONTRATO/PROYECTO	336 de 2022	CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	obra	FECHA	27 / 03 / 23		NO CUMPLE	NC
PISO	Baja	HORA DESDE	8:00 am		CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	vibrocompactador	HASTA	9:00 am		NO APLICA	CA

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	Basico	UBICACIÓN	vibrocompactador	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA	X	METALICO	

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (Si aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	2024	C	mantener los elementos
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	2023	C	limpios y libres de
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	2023	C	humedad y
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	2023	C	corrosion.
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	NIR	NC	
12	Termómetro digital	Unidad	1	1	NIA	C	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	NIR.	C	

ELEMENTOS ADICIONALES:

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	• En caso de uso de alguno de los elementos
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	reponer en el menor tiempo.
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	• Es importante la accesibilidad al
5	El botiquin se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	Botiquín.
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1

TIPO DE EXTINTOR	multiproposito		
CAPACIDAD	5 lbs		
UBICACIÓN	vibrocompactador.		
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	Oct 2022	AA
	FIN	Oct 2023	AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C	Adecuada ubicacion
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C	del extintor dentro
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C	de la maquinaria con
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C	soportes de estan
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C	mpesa a evitar que
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C	se carga y perder
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C	presion
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C	
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C	
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C	
11	La pintura está en buen estado?	C	
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C	
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	C	

EXTINTO PORTATIL No. 2

TIPO DE EXTINTOR			
CAPACIDAD			
UBICACIÓN			
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	MM	AA
	FIN	MM	AA

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN	NIA

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme		
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?		
3	La camilla se encuentra señalizada?		
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?		
5	Cuenta con correas de seguridad?		
6	Cuenta con sugetadores para agarre?		
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?		
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?		
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?		
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?		

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Carreño	CARGO	practicanta SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA - EXCAVADORAS		
Pagina 1 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

INFORMACIÓN GENERAL			
LOCALIZACIÓN/OBRA	Orch Britalia Sendero Ilex	PERIODO	Marzo
NOMBRE OPERADOR		DOCUMENTO	13953563
ARL	Britalia	EPS	Famisanar
TIPO DE MAQUINA	Retroexcavadora	MARCA DE LA MAQUINA	Nelson Walker
REFERENCIA DE LA MAQUINA	E90	MODELO DE LA MAQUINA	2016
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMI		HOROMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	



CRITERIOS DE INSPECCION (MARQUE CON UNA X EN LA OPCION QUE CORRESPONDA

La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarlo a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura. Para el diligenciamiento de la Inspeción de Seguridad y Mantenimiento, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el día correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:

Marque (X) en SI para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parametros establecidos en la pregunta

Marque (X) en NO para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no se encuentre en la maquina

Marque (X) en N/A si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina.

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Cucharon, herramientas de ataque (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)																														
Cilindro y vanllaje del cucharon (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)																														
Brazo (Sin daños, sin fisuras)																														
Pluma, cilindros (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)																														
Debajo de la maquina (Sin fugas y daños en los mandos finales)																														
Bastidor principal (Sin fisuras, sin daños)																														
Tren de rodaje (Sin desgaste, daños, optima tensión)																														
Orugas tensionadas / Vena 1/2"																														
Mecanismo de giro (Tornameza) en optimo estado																														
Corona de tornameza en buen estado																														
Peldaños y agarraderas (Optimas condiciones y limpieza)																														
Baterias y sujetadores (Optima limpieza, pernos y tuercas no flojos)																														
Separador de agua y combustible (Drenaje)																														
Estado general de la máquina (Sin Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos																														
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado (Sin Desgaste, daño, nivel de liquido)																														
Refrigerante del motor (Es optimo el nivel de fluido)																														
Radiador (Obstrucción de aletas, sin fugas)																														
Refrigerante del aceite hidraulico (Sin residuos, sin fugas)																														
Tanque de aceite hidraulico (Nivel de fluido optimo, sin daños, sin fugas)																														
Tanque de combustible (Nivel de combustible optimo, sin daños, sin fugas																														
Espejos (Sin daños, limpieza y optima visibilidad)																														
Luces en optimo estado (Traseras, delanteras)																														
Puertas (Abren apropiadamente, sin vidrios rotos)																														
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																														
Nivel de aceite del engranaje de rotación (Nivel de fluido optimo)																														
Aceite del motor (Nivel de fluido optimo)																														
Todas las mangueras (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)																														
Todas las correas (Tension, desgaste, fisuras)																														
Baterias y sujeciones (Limpieza, tuercas y pernos flojos)																														
Filtro de aire (Indicador de restricción)																														
Estado general del compartimiento del motor (Sin Residuos o acumulación de suciedad, fugas)																														
CABINA INTERNA																														
Medidores (Horometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)																														
(Indicadores (hidraulico-combustible-refrigerante-bateria-aceite) en olimo estado																														
Asiento en optimo estado																														
Cinturón de seguridad y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)																														
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento																														
Ventanas y espejos laterales																														
Vidrio panoramico en buen estado																														
Estado de limpieza interior de la cabina en general																														

Powered by CamScanner

Cuenta con extintor mínimo de 10L con recarga vigente y operable
Cuenta con botiquín tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)
Cuenta con kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)

OTROS

HOROMETRO DIARIO		INICIO	FIN		INICIO	FIN		INICIO	FIN
	1			11			21		
	2			12			22		
	3			13			23		
	4			14			24		
	5			15			25		
	6			16			26		
	7			17			27		
	8			18			28		
	9			19			29		
	10			20			30		

COMBUSTIBLE	FECHAS EN LAS QUE SE REALIZA TANQUEO DE COMBUSTIBLE		
	1 02-03-2023	3 14-03-2023	5
	2 07-03-2023	4 21-03-2023	6

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCION
1. Realizar inspeccion preoperacional antes de iniciar actividades	N/A Recomendaciones
2. Reportar cualquier anomalia o fallo en la maquinaria	N/A Recomendaciones
3 tener cuidado con las lineas de atencion electrica.	N/A Recomendaciones
4. Realizar operaciones dentro del cerramiento	N/A Recomendaciones
5. coordinar actividades con todo el personal para evitar accidentes	N/A Recomendaciones
6. USO de EPP obligatorio y continuo.	N/A Recomendaciones

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Marzo	1	Gran Batalla	Excavaciones para instalacion de tuberia y adecuacion via.
Marzo	2	Gran Batalla	Movimiento de material dentro del tramo
Marzo	3	Gran Batalla	Cargue de volqueta.

NOMBRE		NOMBRE	Catalina Carriero.	NOMBRE	Angela Vargas
DOCUMENTO		DOCUMENTO	1052669450	DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA	

Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS			
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-02	Versión: 05	Fecha: 01/09/2021	

UBICACIÓN	Gran Bretaña.	CONTRATO/PROYECTO	336 de 2022	CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	Obra	FECHA	27 / 03 / 23		NO CUMPLE	NC
PISO	Base	HORA DESDE	9:00 am		CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	Retroexcavadora	HORA HASTA	10:00 pm		NO APLICA	CA

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	Basico vehicular	UBICACIÓN		MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA		METALICO

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (Si aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	2025	C	-mantener los elementos limpios y libres de humedad y corrosion.
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	2027	C	
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	2023	C	
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	NR	C	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	NR	C	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	NR	C	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	NR	C	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	NR	C	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	NR	C	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	2	NR	NC	
12	Termómetro digital	Unidad	1	1	NR	C	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	NR	C	

ELEMENTOS ADICIONALES: Botella agua, Jopas, algodon, Jabon, Curitas, encendedor

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	En caso de presentarse una emergencia se debe contar con Facil acceso.
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
5	El botiquin se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1				EXTINTO PORTATIL No. 2			
TIPO DE EXTINTOR	multiproposito			TIPO DE EXTINTOR			
CAPACIDAD	10lbs			CAPACIDAD			
UBICACIÓN	Retroexcavadora			UBICACIÓN			
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	Oct	2022 AA	INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	MM	AA
	FIN	Oct	2023 AA		FIN	MM	AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C	-No debe estar asegurado con candados o cadenas EN caso de perdida de presión se debe recargar en el menor tiempo posible.	1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C		2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C		3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C		4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C		5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C		6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C		7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C		8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C		9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C		10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?	C		11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C		12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	C		13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN	N/A

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme		
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?		
3	La camilla se encuentra señalizada?		
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?		
5	Cuenta con correas de seguridad?		
6	Cuenta con sugetadores para agarre?		
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?		
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?		
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?		
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?		

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Carreño.	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-02	Versión: 05	Fecha: 01/09/2021

UBICACIÓN	Potrerítos	CONTRATO/PROYECTO	836 de 2022			CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	Campamento	FECHA	27 / 03 / 23				NO CUMPLE	NC
PISO	Obra	HORA DESDE	9:00 am				CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	Bodega.	HASTA	10:00 am				NO APLICA	CA

BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	Basico	UBICACIÓN	Potreritos	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA	+ / METALICO

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (Si aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	2024	C	mantener limpio y libre de corrosion. el Botiquin.
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	2024	C	
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	2024	C	
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	2023	C	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	NR	C	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1		NR	C	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	NC. NR	NC	
12	Termómetro digital	Unidad	1	1	NR	C	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	2023	C	

ELEMENTOS ADICIONALES: Botella de agua, curitas, isopos

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	Cumple	En caso de uso de alguno de los elementos se debe reponer en el menor tiempo posible
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	Cumple	
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	Cumple	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	Cumple	
5	El botiquin se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	Cumple	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	Cumple.	

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1			EXTINTO PORTATIL No. 2		
TIPO DE EXTINTOR	multiproposito		TIPO DE EXTINTOR		
CAPACIDAD	10 lbs		CAPACIDAD		
UBICACION	campamento		UBICACIÓN		
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO Oct 2022 AA		INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO MM	AA
	FIN Oct 2023 AA			FIN MM	AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES	No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C	En caso de que se presente desprecurizacion del cilindro se debe recargar inmediatamen	1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C		2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C		3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C		4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C		5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C		6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C		7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C		8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C		9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C		10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?	C		11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C		12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	C		13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN: Campamento Potreritos

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme	Cumple	
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?	Cumple.	
3	La camilla se encuentra señalizada?	Cumple	
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?	Cumple	
5	Cuenta con correas de seguridad?	Cumple	
6	Cuenta con sugetadores para agarre?	Cumple	
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?	Cumple	
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?	Cumple	
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?	Cumple	
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?	Cumple	

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Carrero	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-02	Versión: 05	Fecha: 01/09/2021

UBICACIÓN	Islandia	CONTRATO/PROYECTO	336 de 2022			CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	BOJA	FECHA	27	02	2023		NO CUMPLE	NC
PISO	Bodega	HORA DESDE	7:00 am				CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	Bodega Camacon	HASTA	8:00 am				NO APLICA	CA

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	Basico	UBICACIÓN	Bodega	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA	+ METALICO

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (Si aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	2023	C	
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	2024	C	• No deben presentar
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	2024	C	Corrosion ni humedad
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	2024	C	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	N/R	C	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	N/R	C	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	N/R	C	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	N/R	C	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	N/R	C	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	N/R	NC	
12	Termómetro digital	Unidad	1	1	N/R	C	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	N/R	C	

ELEMENTOS ADICIONALES:

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	• Reponer los elementos en caso de usarlo
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
5	El botiquín se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1		EXTINTO PORTATIL No. 2	
TIPO DE EXTINTOR	multiproposito	TIPO DE EXTINTOR	
CAPACIDAD	10 lbs	CAPACIDAD	
UBICACIÓN	Campamento	UBICACIÓN	
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO MM AA	INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO MM AA
	FIN MM AA		FIN MM AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C	en caso de perder presion en el extintor se debe recargar	1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C		2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C		3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C		4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C		5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C		6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C		7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C		8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C		9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C		10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?	C		11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C		12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	C		13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN: Campamento Islandia

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme	C	No se deben presentar obstaculos frente a los elementos de emergencias
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	La camilla se encuentra señalizada?	C	
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?	C	
5	Cuenta con correas de seguridad?	C	
6	Cuenta con sugetadores para agarre?	C	
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?	C	
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?	C	
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?	C	
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?	C	

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Carreño	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-02	Versión: 05	Fecha: 01/09/2021

UBICACIÓN	Punto Crea.	CONTRATO/PROYECTO	336 de 2022.	CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	Bosa	FECHA	27 / 03 / 2023		NO CUMPLE	NC
PISO	Punto Crea	HORA DESDE	8:00 am		CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	Piso 2.	HASTA	9:00 am		NO APLICA	CA

BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	Tipo A	UBICACIÓN	Punto crea	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA		METALICO	X

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (Si aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	2024	C	mantener las adecuadas condiciones del Botiquin. al ser metalico se debe tener presente que este no presente corrosion.
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	2023	C	
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	2024	C	
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	2023	C	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	NA	C	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	NR	C	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	NR	NC	
12	Termómetro digital	Unidad	1	1	NR	C	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	NR	C	

ELEMENTOS ADICIONALES: curitas, Botella agua.

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	los elementos que se encuentran en el botiquin deben estar completos y vigentes, en caso de ser necesario se debe reponer el elemento en el menor tiempo posible
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
5	El botiquín se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1

TIPO DE EXTINTOR	multiproposito			
CAPACIDAD	10 lbs			
UBICACIÓN	Punto Crea			
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	Oct	2022	AA
	FIN	oct	2023	AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C	En caso de presentase perdida de presion se debe recargar nuevamente el extintor
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C	
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C	
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C	
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C	
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C	
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C	
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C	
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C	
11	La pintura está en buen estado?	C	
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C	
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	C	

EXTINTO PORTATIL No. 2

TIPO DE EXTINTOR				
CAPACIDAD				
UBICACIÓN				
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	MM	AA	
	FIN	MM	AA	

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN: Punto crea

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme	C	No debe presentarse obstaculos frente a los elementos de emergencias.
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	La camilla se encuentra señalizada?	C	
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?	C	
5	Cuenta con correas de seguridad?	C	
6	Cuenta con sugetadores para agarre?	C	
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?	C	
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?	C	
9	Cuenta con su respectivo Inmovilizador cervical?	C	
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?	C	

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Carreño	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-02	Versión: 05	Fecha: 01/09/2021

UBICACIÓN	Remanso	CONTRATO/PROYECTO	336 de 2022	CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	Campamento	FECHA	27 | 03 | 2023		NO CUMPLE	NC
PISO	Baja	HORA DESDE	10:00 am		CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	Bodega	HASTA	11:00 am		NO APLICA	CA

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	Basico	UBICACIÓN	Campamento Remanso	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA	X	METALICO	

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (Si aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	2023	C	- En caso de vencimiento de alguno de los elementos se debe reponer en el menor tiempo, de esta manera actua sobre una emergencia
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	2023	C	
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	2024	C	
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	NIR	C	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	NIR	NC	
12	Termómetro digital	Unidad	1	1	NIA	C	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	2023	C	

ELEMENTOS ADICIONALES: Gel antibacterial, Agua, curitas, encendedor

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	Ubicar el botiquin en un lugar visible, que tenga Facil acceso y que no presente humedad o corrosion
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
5	El botiquin se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1				EXTINTO PORTATIL No. 2			
TIPO DE EXTINTOR	Multiproposito			TIPO DE EXTINTOR			
CAPACIDAD	10 lbs			CAPACIDAD			
UBICACION	Remanso			UBICACIÓN			
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	Oct | 2022	AA	INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	MM	AA
	FIN	Oct | 2023	AA		FIN	MM	AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C	En caso de presentarse anomalia en la presion del extinta este se debe recargar nuevamente	1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C		2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C		3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C		4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C		5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C		6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C		7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C		8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C		9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C		10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?	C		11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C		12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	C		13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN	Campamento Remanso

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme	C	no debe presentarse obstaculos frente a (a) elementos de emergencia
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	La camilla se encuentra señalizada?	C	
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?	C	
5	Cuenta con correas de seguridad?	C	
6	Cuenta con sugetadores para agarre?	C	
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?	C	
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?	C	
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?	C	
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?	C	

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Quintero	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-02	Versión: 05	Fecha: 01/09/2021

UBICACIÓN	Gran Britalia.	CONTRATO/PROYECTO	536 de 2022	CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	Base	FECHA	27 | 03 | 2023		NO CUMPLE	NC
PISO	Campamento	HORA DESDE	7:00 am		CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	Bodega.	HORA HASTA	9:00 am		NO APLICA	CA

BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	(Base) Tipo A.	UBICACIÓN	Gran Britalia	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA	X	METALICO X

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (Si aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	2024	C	En caso de uso de alguno de los elementos reponer en el menor tiempo posible
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	2023	C	
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	2024	C	
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	NIR	C	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	NIR	C	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	NIR	NC	
12	Termómetro digital	Unidad	1	1	NIR	C	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	2023	C	

ELEMENTOS ADICIONALES: Botella agua, curitas, gel antibacterial, cardan

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	los elementos y el botiquin deben estar ubicados en un lugar visible, señalizado, libre de humedad y corrosion
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
5	El botiquin se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1

TIPO DE EXTINTOR	Multiproposito			
CAPACIDAD	20lbs			
UBICACIÓN	campamento Gran Britalia			
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	03	2022	AA
	FIN	03	2023	AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C	- Para el mes de marzo se encuentra la recarga oportuna del extinto, se debe recargar en el menor tiempo posible.
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C	
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C	
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C	
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C	
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C	
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C	
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C	
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C	
11	La pintura está en buen estado?	C	
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C	
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	C	

EXTINTO PORTATIL No. 2

TIPO DE EXTINTOR				
CAPACIDAD				
UBICACIÓN				
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	MM	AA	
	FIN	MM	AA	

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN: Campamento Gran Britalia

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme	C	la camilla no debe presentar obstaculos asi permite el acceso a ella en caso de una emergencia
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	La camilla se encuentra señalizada?	C	
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?	C	
5	Cuenta con correas de seguridad?	C	
6	Cuenta con sugetadores para agarre?	C	
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?	C	
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?	C	
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?	C	
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?	C	

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Barrero	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-02	Versión: 05 / Fecha: 01/09/2021

UBICACIÓN	Comicneta	CONTRATO/PROYECTO	336 de 2022		CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	Bosa	FECHA	27 / 03 / 2023			NO CUMPLE	NC
PISO	General	HORA DESDE	8:00am			CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	General	HASTA	9:00am			NO APLICA	CA

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	Basico vehicalo	UBICACIÓN	Comicneta	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA	X	METALICO

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (Si aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	2024	C	En caso de uso de algun de los elementos se debe reponer en el menor tiempo posible.
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	2023	C	
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	2023	C	
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	2024	C	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	N/R	C	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	N/R	C	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	N/R	C	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	N/R	C	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	N/R	C	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	N/R	NC	
12	Termómetro digital	Unidad	1	1	N/R	C	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	2024	C	

ELEMENTOS ADICIONALES: Botella agua, curitas, isopos, Cordon, pito, Gel antibacterial

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	los elementos del Botiquin deben estar libres de humedad y corrosion
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
5	El botiquín se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1

TIPO DE EXTINTOR	Multiproposito			
CAPACIDAD	5 lbs			
UBICACIÓN	Comicneta			
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	NOV	2022	AA
	FIN	NOV	2023	AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C	En caso de perdida de presion se debe recaga en el menor tiempo posible
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C	
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C	
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C	
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C	
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C	
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C	
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C	
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C	
11	La pintura está en buen estado?	C	
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C	
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	C	

EXTINTO PORTATIL No. 2

TIPO DE EXTINTOR				
CAPACIDAD				
UBICACIÓN				
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	MM	AA	
	FIN	MM	AA	

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN: N/A

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme		
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?		
3	La camilla se encuentra señalizada?		
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?		
5	Cuenta con correas de seguridad?		
6	Cuenta con sugetadores para agarre?		
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?		
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?		
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?		
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?		

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Carreño	CARGO	profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR RANA		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-06-02	Versión: 01	Fecha: 11-03-2022

LUGAR	Gran Britalia.	MARCA	Honda	SERIAL	NIR	MODELO	NIR.
CONTRATO	386 de 2022	TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina	COLOR	Negro, gris	NOMBRE OPERADOR	.

DIA	LUN.	MART.	MIERC.	JUEV.	VIERN.	SAB.	DOM.
FECHA		21-03-23	22-03-23	23-03-23	24-03-23		
1. ESTADO DEL MOTOR	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R
Encendido		B	B	B	B		
Yoyo de arranque		B	B	B	B		
Sistema de on/off del motor		B	B	B	B		
Nivel de aceite		B	B	B	B		
Fugas de aceite		B	B	B	B		
Fugas de combustible		B	B	B	B		
Soportes del motor		B	B	B	B		
Se mantienen limpios los filtors de (Aire, aceite y combustible)		B	B	B	B		
Sistema elétrico		B	B	B	B		
Limpieza del motor		B	B	B	B		
2. MECANISMOS DE SEGURIDAD	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R
Protección yoyo de arranque		B	B	B	B		
Protección de correas		B	B	B	B		
Tapas de aceite y combustible		B	B	B	B		
Guardas puntos de operación		B	B	B	B		
EPP propio para la labor a realizar		B	B	B	B		
El trabajador cuenta con experiencia en la operación del equipo		B	B	B	B		
3. ESTADO MECÁNICO	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R
Resortes de amortiguación		B	B	B	B		
Palanca del acelerador		B	B	B	B		
Tapas protectoras del motor		B	B	B	B		
Funcionamiento		B	B	B	B		
Tanque de gasolina		B	B	B	B		
Zapatas		B	B	B	B		
Silenciador		B	B	B	B		

4. OBSERVACIONES

1. Uso de EPP cuando se utilice la maquinaria (Tapaoidos, guantes, overal, Botas, gafas, casco)
2. Realizar actividades dentro del cerramiento

5. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

DÍA INSPECCIÓN	TRABAJADOR ENCARGADO			ENCARGADO SST		
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
LUNES						
MARTES	Favio Ismes	Supervisor		Catalina Carrero	Profesional SST	
MIERCOLES	Favio Ismes	Supervisor		Catalina Carrero	Profesional SST	
JUEVES	Favio Ismes	Supervisor		Catalina Carrero	Profesional SST	
VIERNES	Favio Ismes	Supervisor		Catalina Carrero	Profesional SST	
SABADO						
DOMINGO						

Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR RANA		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-06-02	Versión: 01	Fecha: 11-03-2022

LUGAR	Islandia	MARCA	Ecomax	SERIAL	MD-186	MODELO	NIR
CONTRATO	336 de 2022	TIPO DE COMBUSTIBLE	gasolina.	COLOR	Negro	NOMBRE OPERADOR	Hicler Sanchez

DIA	LUN.	MART.	MIERC.	JUEV.	VIERN.	SAB.	DOM.
FECHA		21-03-23	22-03-23	23-03-23	24-03-23		
1. ESTADO DEL MOTOR	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R
Encendido		B	B	B	B		
Yoyo de arranque		B	B	B	B		
Sistema de on/off del motor		B	B	B	B		
Nivel de aceite		B	B	B	B		
Fugas de aceite		B	B	B	B		
Fugas de combustible		B	B	B	B		
Soportes del motor		B	B	B	B		
Se mantienen limpios los filtors de (Aire, aceite y combustible)		B	B	B	B		
Sistema eléctrico		B	B	B	B		
Limpieza del motor		B	B	B	B		
2. MECANISMOS DE SEGURIDAD	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R
Protección yoyo de arranque		B	B	B	B		
Protección de correas		B	B	B	B		
Tapas de aceite y combustible		B	B	B	B		
Guardas puntos de operación		B	B	B	B		
EPP propio para la labor a realizar		B	B	B	B		
El trabajador cuenta con experiencia en la operación del equipo		B	B	B	B		
3. ESTADO MECÁNICO	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R
Resortes de amortiguación		B	B	B	B		
Palanca del acelerador		B	B	B	B		
Tapas protectoras del motor		B	B	B	B		
Funcionamiento		B	B	B	B		
Tanque de gasolina		B	B	B	B		
Zapatas		B	B	B	B		
Silenciador		B	B	B	B		

4. OBSERVACIONES

1. Usar EPP en Funcion al riesgo de uso de maquinaria
2. Realizar Pausas Activas
3. Realizar actividades dentro del cerramiento

5. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

DÍA INSPECCIÓN	TRABAJADOR ENCARGADO			ENCARGADO SST		
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
LUNES						
MARTES	Hicler Sanchez	OFICIAL	Hicler	Catelina Cuareto	PICF SST	
MIERCOLES	Hicler Sanchez	OFICIAL	Hicler	Catelina Cuareto	PICF SST	
JUEVES	Hicler Sanchez	OFICIAL	Hicler	Catelina Cuareto	PICF SST	
VIERNES	Hicler Sanchez	OFICIAL	Hicler	Catelina Cuareto	PICF SST	
SABADO						
DOMINGO						

Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 1 de 1	FORMATO PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR RANA		
	Código: ESSGI-ST-HGP-F002-01-06-02	Versión: 01	Fecha: 11-03-2022

LUGAR	Remanso	MARCA	NIR	SERIAL	NIR	MODELO	NIR
CONTRATO	336 de 2022	TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina	COLOR	Negro Rojo	NOMBRE OPERADOR	Ricardo Rojas

DIA	LUN.	MART.	MIERC.	JUEV.	VIERN.	SAB.	DOM.
FECHA		21-03-23	22-03-23	23-03-23	24-03-23	25-03-23	
1. ESTADO DEL MOTOR	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R
Encendido		B	B	B	B	B	
Yoyo de arranque		B	B	B	B	B	
Sistema de on/off del motor		B	B	B	B	B	
Nivel de aceite		B	B	B	B	B	
Fugas de aceite		B	B	B	B	B	
Fugas de combustible		B	B	B	B	B	
Soportes del motor		B	B	B	B	B	
Se mantienen limpios los filtors de (Aire, aceite y combustible)		B	B	B	B	B	
Sistema elétrico		B	B	B	B	B	
Limpieza del motor		B	B	B	B	B	
2. MECANISMOS DE SEGURIDAD	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R
Protección yoyo de arranque		B	B	B	B	B	
Protección de correas		B	B	B	B	B	
Tapas de aceite y combustible		B	B	B	B	B	
Guardas puntos de operación		B	B	B	B	B	
EPP propio para la labor a realizar		B	B	B	B	B	
El trabajador cuenta con experiencia en la operación del equipo		B	B	B	B	B	
3. ESTADO MECÁNICO	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R
Resortes de amortiguación		B	B	B	B	B	
Palanca del acelerador		B	B	B	B	B	
Tapas protectoras del motor		B	B	B	B	B	
Funcionamiento		B	B	B	B	B	
Tanque de gasolina		B	B	B	B	B	
Zapatas		B	B	B	B	B	
Silenciador		B	B	B	B	B	

4. OBSERVACIONES

1. Uso de EPP en funcion delpeligro al uso de este equipo
2. Realicen las actividades de computacion dentro del cerramento

5. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

DÍA INSPECCIÓN	TRABAJADOR ENCARGADO			ENCARGADO SST		
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
LUNES						
MARTES	Ricardo Rojas	Ayudante		Catalina Carreño	Profesional SST	
MIERCOLES	Ricardo Rojas	Ayudante		Catalina Carreño	Profesional SST	
JUEVES	Ricardo Rojas	Ayudante		Catalina Carreño	Profesional SST	
VIERNES	Ricardo Rojas	Ayudante		Catalina Carreño	Profesional SST	
SABADO	Ricardo Rojas	Ayudante		Catalina Carreño	Profesional SST	
DOMINGO						


Powered by CamScanner

CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-06-06	Versión: 01	Fecha: 01-10-2022

LUGAR	Gran Britalia	MARCA	BOSH	NOMBRE DEL OPERADOR	ORENCIO NUNEZ
CONTRATO	336 de 2022	REFERENCIA	NIR	ACTIVIDAD A REALIZAR	Corte con Pulidora de materia]

CONVENCIONES: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

1. RECONOCIMIENTO DEL EQUIPO



2. INSPECCIÓN DIARIA

DIA	LUN.	MART.	MIERC.	JUEV.	VIERN.	SAB.	DOM.
FECHA		21-03-23	22-03-23	23-03-23	24-03-23		
3. DESCRIPCIÓN							
CARCASA EN BUEN ESTADO		B	B	B	B		
TUERCA DE SUJECIÓN DEL DISCO		B	B	B	B		
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SWITCH DE ENCENDIDO		B	B	B	B		
BUEN ESTADO DE MANGO LATERAL		B	B	B	B		
CUENTA CON GUARDA DE PROTECCIÓN		B	B	B	B		
SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO LA ABRAZADERA QUE SUJETA LA GUARDA		B	B	B	B		
EL USO DEL DISCO ES CORRECTO PARA LA ACTIVIDAD		B	B	B	B		
BUEN ESTADO DEL CABLE ELECTRICO DE ALIMENTACIÓN		B	B	B	B		
BUEN ESTADO DE LAS ESCOBILLAS		B	B	B	B		
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE VELOCIDAD		B	B	B	B		
BUEN AJUSTE DE TUERCAS		B	B	B	B		
PRESENTA NORMALIDAD EN VIBRACIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO		B	B	B	B		
4. SEGURIDAD							
EL OPERADOR CONOCE EL EQUIPO		B	B	B	B		
EL VOLTAJE DE LA TOMA CORRIENTE CORRESPONDE AL MISMO DE LA PULIDORA		B	B	B	B		
EL OPERADOR CUENTA CON LOS EPP REQUERIDOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD		B	B	B	B		
EL ENTORNO NO CUENTA CON ELEMENTOS PRESURIZADOS COMO TANQUES DE COMBUSTIBLE, CILINDROS DE OXICORTE, ENTRE OTROS		B	B	B	B		
SE INSPECCIONA EL ÁREA DE TRABAJO, SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO		B	B	B	B		

OBSERVACIONES ADICIONALES

5. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

DÍA INSPECCIÓN	TRABAJADOR ENCARGADO			ENCARGADO SST		
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
LUNES						
MARTES	ORENCIO NUÑEL	AYU	ORENCIO	Catalina Carreño	Profesional SST	
MIERCOLES	ORENCIO NUÑEL	AYU	ORENCIO	Catalina Carreño	Profesional SST	
JUEVES	ORENCIO NUÑEZ	AYU	ORENCIO	Catalina Carreño	Profesional SST	
VIERNES	ORENCIO NUÑEZ	AYU	ORENCIO	Catalina Carreño	Profesional SST	
SABADO						
DOMINGO						

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMPAMENTOS, BAÑOS, ALMACEN		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-09	Versión: 02	Fecha: 11-03-2022

FECHA:	27-03-2023	CONTRATO/PROYECTO:	Adecuacion Mallavial Bva
UBICACIÓN/LUGAR:	Punto Crea	HORA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	3:00pm
		HORA FINAL DE INSPECCIÓN:	4:00pm

CAMPAMENTOS

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA	✓				
PUNTO ECOLÓGICO EXISTENTE, SEÑALIZADO Y ROTULADO	✓				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS	✓				
ESTADO DE BALASTROS O ROSETAS	✓				
ESTADO DE INTERRUPTORES	✓				
ESTADO DE TOMACORRIENTES	✓				
ESTADO DE CABLEADO ELÉCTRICO	✓				
ESTANTES ASEGURADOS	✓				
PLANO CON RUTAS DE EVACUACIÓN	✓				
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES				✓	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS CON SEÑALIZACIÓN REQUERIDA	✓				
EXISTENCIA DE PUNTO DE HIDRATACIÓN	✓				
ZONA DESTINADA PARA CAMBIO DE ROPA DE TRABAJADORES				✓	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS PARA DESINFECCIÓN	✓				
SEÑALIZACIÓN EN SST	✓				

BATERIAS SANITARIAS (BAÑOS)

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA	✓				
LAVAMANOS	✓				
INODOROS	✓				
CONTENEDORES DE RESIDUOS	✓				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS	✓				
ESTADO DE INTERRUPTORES	✓				
DISPONIBILIDAD AGUA	✓				
DISPONIBILIDAD DE JABÓN ANTIBACTERIAL	✓				
DISPONIBILIDAD DE TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS	✓				
SEÑALIZACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (LAVADO DE MANOS)	✓				

ALMACEN

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO				✓	
PUNTO ECOLÓGICO EXISTENTE, SEÑALIZADO Y ROTULADO				✓	
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS				✓	
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS				✓	
ESTADO DE BALASTROS O ROSETAS				✓	
ESTADO DE INTERRUPTORES				✓	
ESTADO DE TOMACORRIENTES				✓	
ESTADO DE CABLEADO ELÉCTRICO				✓	
ESTANTES ASEGURADOS				✓	
LISTADO PRODUCTOS PELIGROSOS				✓	
HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS				✓	
ALTURA ACOPIO MATERIAL				✓	
EXISTENCIA DE SEÑALIZACIÓN EN SST				✓	
AREA DE CIRCULACION				✓	

OBSERVACIONES ADICIONALES

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
- Realizar Jornadas de orden y aseo - Adecuaciones sobre. Riesgo electrico - los elementos de emergencia no deben tener ningun obstaculo	- Constructora camacon. - Profesional SST.

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

NOMBRE:	Catalina Carreño	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CANACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMPAMENTOS, BAÑOS, ALMACEN		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-09	Versión: 02	Fecha: 11-03-2022

FECHA:	27-03-2023	CONTRATO/PROYECTO:	Adecuacion malla vial
UBICACIÓN/LUGAR:	Remanso Bajo	HORA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	9:00 am
		HORA FINAL DE INSPECCIÓN:	10:00 am

CAMPAMENTOS

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA	✓				
PUNTO ECOLÓGICO EXISTENTE, SEÑALIZADO Y ROTULADO	✓				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS				✓	
ESTADO DE BALASTROS O ROSETAS				✓	
ESTADO DE INTERRUPTORES				✓	
ESTADO DE TOMACORRIENTES				✓	
ESTADO DE CABLEADO ELÉCTRICO				✓	
ESTANTES ASEGURADOS			✓		
PLANO CON RUTAS DE EVACUACIÓN			✓		
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES	✓				
EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS CON SEÑALIZACIÓN REQUERIDA	✓				
EXISTENCIA DE PUNTO DE HIDRATACIÓN	✓				
ZONA DESTINADA PARA CAMBIO DE ROPA DE TRABAJADORES	✓				
EXISTENCIA DE ELEMENTOS PARA DESINFECCIÓN	✓				
SEÑALIZACIÓN EN SST	✓				

BATERIAS SANITARIAS (BAÑOS)

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA	✓				
LAVAMANOS	✓				
INODOROS	✓				
CONTENEDORES DE RESIDUOS	✓				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS				✓	
ESTADO DE INTERRUPTORES				✓	
DISPONIBILIDAD AGUA				✓	
DISPONIBILIDAD DE JABÓN ANTIBACTERIAL	✓				
DISPONIBILIDAD DE TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS				✓	
SEÑALIZACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (LAVADO DE MANOS)	✓				

ALMACEN

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO				✓	
PUNTO ECOLÓGICO EXISTENTE, SEÑALIZADO Y ROTULADO				✓	
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS				✓	
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS				✓	
ESTADO DE BALASTROS O ROSETAS				✓	
ESTADO DE INTERRUPTORES				✓	
ESTADO DE TOMACORRIENTES				✓	
ESTADO DE CABLEADO ELÉCTRICO				✓	
ESTANTES ASEGURADOS				✓	
LISTADO PRODUCTOS PELIGROSOS				✓	
HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS				✓	
ALTURA ACOPIO MATERIAL				✓	
EXISTENCIA DE SEÑALIZACIÓN EN SST				✓	
AREA DE CIRCULACION				✓	

OBSERVACIONES ADICIONALES

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
- los elementos de emergencias no debe presentar ningun elemento, en caso de que se presente una emergencia poder acceder a ellos con facilidad	NIA Recomendacion

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

NOMBRE:	Catalina Carrano	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMPAMENTOS, BAÑOS, ALMACEN		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-09	Versión: 02	Fecha: 11-03-2022

FECHA:	27-03-2023	CONTRATO/PROYECTO:	Adecuación Malla vial
UBICACIÓN/LUGAR:	Potreritos	HORA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	9:00 am
		HORA FINAL DE INSPECCIÓN:	10:00 am

CAMPAMENTOS

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA	✓				
PUNTO ECOLÓGICO EXISTENTE, SEÑALIZADO Y ROTULADO	✓				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS		✓			
ESTADO DE BALASTROS O ROSETAS				✓	
ESTADO DE INTERRUPTORES				✓	
ESTADO DE TOMACORRIENTES				✓	
ESTADO DE CABLEADO ELÉCTRICO				✓	
ESTANTES ASEGURADOS	✓				
PLANO CON RUTAS DE EVACUACIÓN		✓			
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES	✓				
EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS CON SEÑALIZACIÓN REQUERIDA	✓				
EXISTENCIA DE PUNTO DE HIDRATACIÓN	✓				
ZONA DESTINADA PARA CAMBIO DE ROPA DE TRABAJADORES	✓				
EXISTENCIA DE ELEMENTOS PARA DESINFECCIÓN	✓				
SEÑALIZACIÓN EN SST	✓				

BATERIAS SANITARIAS (BAÑOS)

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA	✓				
LAVAMANOS	✓				
INODOROS	✓				
CONTENEDORES DE RESIDUOS	✓				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS				✓	
ESTADO DE INTERRUPTORES				✓	
DISPONIBILIDAD AGUA	✓				
DISPONIBILIDAD DE JABÓN ANTIBACTERIAL	✓				
DISPONIBILIDAD DE TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS	✓				
SEÑALIZACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (LAVADO DE MANOS)	✓				

ALMACEN

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO				✓	
PUNTO ECOLÓGICO EXISTENTE, SEÑALIZADO Y ROTULADO				✓	
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS				✓	
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS				✓	
ESTADO DE BALASTROS O ROSETAS				✓	
ESTADO DE INTERRUPTORES				✓	
ESTADO DE TOMACORRIENTES				✓	
ESTADO DE CABLEADO ELÉCTRICO				✓	
ESTANTES ASEGURADOS				✓	
LISTADO PRODUCTOS PELIGROSOS				✓	
HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS				✓	
ALTURA ACOPIO MATERIAL				✓	
EXISTENCIA DE SEÑALIZACIÓN EN SST				✓	
AREA DE CIRCULACION				✓	

OBSERVACIONES ADICIONALES

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1. Se recomienda la adecuación de los espacios para la correcta ubicación de elementos de emergencias.	N.A Recomendaciones

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

NOMBRE:	Catalina Carreño	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMPAMENTOS, BAÑOS, ALMACEN		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-09	Versión: 02	Fecha: 11-03-2022

FECHA:	27-03-2023	CONTRATO/PROYECTO:	336 de 2022 Adecuacion malla vial
UBICACIÓN/LUGAR:	Islandia	HORA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	10:00 am.
		HORA FINAL DE INSPECCIÓN:	19:00 am

CAMPAMENTOS

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA		✓			
PUNTO ECOLÓGICO EXISTENTE, SEÑALIZADO Y ROTULADO	✓				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS	✓				
ESTADO DE BALASTROS O ROSETAS	✓				
ESTADO DE INTERRUPTORES	✓				
ESTADO DE TOMACORRIENTES			✓	✓	
ESTADO DE CABLEADO ELÉCTRICO			✓	✓	
ESTANTES ASEGURADOS	✓				
PLANO CON RUTAS DE EVACUACIÓN	✓				
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES	✓				
EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS CON SEÑALIZACIÓN REQUERIDA	✓				
EXISTENCIA DE PUNTO DE HIDRATACIÓN	✓				
ZONA DESTINADA PARA CAMBIO DE ROPA DE TRABAJADORES	✓				
EXISTENCIA DE ELEMENTOS PARA DESINFECCIÓN	✓				
SEÑALIZACIÓN EN SST	✓				

BATERIAS SANITARIAS (BAÑOS)

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA	✓				
LAVAMANOS	✓				
INODOROS	✓				
CONTENEDORES DE RESIDUOS	✓				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS				✓	
ESTADO DE INTERRUPTORES				✓	
DISPONIBILIDAD AGUA	✓				
DISPONIBILIDAD DE JABÓN ANTIBACTERIAL	✓				
DISPONIBILIDAD DE TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS	✓				
SEÑALIZACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (LAVADO DE MANOS)	✓				

ALMACEN

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO				✓	
PUNTO ECOLÓGICO EXISTENTE, SEÑALIZADO Y ROTULADO				✓	
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS				✓	
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS				✓	
ESTADO DE BALASTROS O ROSETAS				✓	
ESTADO DE INTERRUPTORES				✓	
ESTADO DE TOMACORRIENTES				✓	
ESTADO DE CABLEADO ELÉCTRICO				✓	
ESTANTES ASEGURADOS				✓	
LISTADO PRODUCTOS PELIGROSOS				✓	
HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS				✓	
ALTURA ACOPIO MATERIAL				✓	
EXISTENCIA DE SEÑALIZACIÓN EN SST				✓	
AREA DE CIRCULACION				✓	

OBSERVACIONES ADICIONALES

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1. Realizar Brigada de orden y aseo 2. los elementos de emergencia no deben presentar ningun obstaculo frente a ellos	VIA recomendaciones

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

NOMBRE:	Catalina Carreño	CARGO	PRO SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMPAMENTOS, BAÑOS, ALMACEN		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-09	Versión: 02	Fecha: 11-03-2022

FECHA:	27/03/2023	CONTRATO/PROYECTO:	336 de 2022	Adecuación Malla vial
UBICACIÓN/LUGAR:	Gran Britalia	HORA DE INICIO DE INSPECCIÓN:		9:00 am
		HORA FINAL DE INSPECCIÓN:		10:00 am

CAMPAMENTOS

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA	✓				
PUNTO ECOLÓGICO EXISTENTE, SEÑALIZADO Y ROTULADO	✓				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS	✓				
ESTADO DE BALASTROS O ROSETAS	✓				
ESTADO DE INTERRUPTORES	✓				
ESTADO DE TOMACORRIENTES	✓				
ESTADO DE CABLEADO ELÉCTRICO	✓				
ESTANTES ASEGURADOS	✓				
PLANO CON RUTAS DE EVACUACIÓN	✓				
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES	✓				
EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS CON SEÑALIZACIÓN REQUERIDA	✓				
EXISTENCIA DE PUNTO DE HIDRATACIÓN	✓				
ZONA DESTINADA PARA CAMBIO DE ROPA DE TRABAJADORES	✓				
EXISTENCIA DE ELEMENTOS PARA DESINFECCIÓN	✓				
SEÑALIZACIÓN EN SST	✓				

BATERIAS SANITARIAS (BANOS)

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA	✓				
LAVAMANOS	✓				
INODOROS	✓				
CONTENEDORES DE RESIDUOS	✓				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS	✓				
ESTADO DE INTERRUPTORES	✓				
DISPONIBILIDAD AGUA	✓				
DISPONIBILIDAD DE JABÓN ANTIBACTERIAL	✓				
DISPONIBILIDAD DE TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS			✓	✓	
SEÑALIZACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (LAVADO DE MANOS)				✓	

ALMACEN

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO				✓	
PUNTO ECOLÓGICO EXISTENTE, SEÑALIZADO Y ROTULADO				✓	
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS				✓	
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS				✓	
ESTADO DE BALASTROS O ROSETAS				✓	
ESTADO DE INTERRUPTORES				✓	
ESTADO DE TOMACORRIENTES				✓	
ESTADO DE CABLEADO ELÉCTRICO				✓	
ESTANTES ASEGURADOS				✓	
LISTADO PRODUCTOS PELIGROSOS				✓	
HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS				✓	
ALTURA ACOPIO MATERIAL				✓	
EXISTENCIA DE SEÑALIZACIÓN EN SST				✓	
AREA DE CIRCULACION				✓	

OBSERVACIONES ADICIONALES

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1. Adecuar las areas para almacenamiento de material 2. los elementos de emegencias no pueden Presentar obtaculos Frente a ellos	N/A Recomendaciones

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

NOMBRE:	Catalina Carreño	CARGO	Prof SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS		
Pagina 1 de 2	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-06	Versión: 05	Fecha: 30-09-2022

FECHA DE LA INSPECCIÓN	Remanso 13-03-2023 / 18-03/23	CONTRATO No.	336 de 2022
LUGAR/ FRENTE DE OBRA	Remanso	CONTRATISTA ENCARGADO	Jmc. - Camacon
ACTIVIDAD REALIZADA	Construccion malla vial Bolsa		

Condiciones de evaluación
B = Bueno El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad
R= Regular El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar
M= Malo El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

1. DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO (MARQUE CON UNA X)

CONDICIÓN A VERIFICAR				LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Acción Correctiva Inmediata		OBSERVACIONES
Martillos, macetas, combos, hazuelas.			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	SI	No	
	1	Mangos no sueltos o poco seguros	4																								
	2	Mangos no astillados o ásperos.																									
	3	Cabezas no saltadas o rotas, aseguradas al mango																									
	4	Ganchos no abiertos o rotos.																									
Alicate, tenaza,caimán			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	SI	No	OBSERVACIONES
	1	No deformados, mangos de forma adecuada.	1																								
	2	Mandibulas no gastadas o sueltas																									
	3	Filo de la parte cortante no mellado																									
	4	Hojas bien colocadas y no torcidas																									
Sierras, serruchos			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	SI	No	OBSERVACIONES
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos	1																								
	2	Dientes no desafilados o maltratados																									
Pica, pala			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	SI	No	OBSERVACIONES
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos	3																								
	2	No desafilados o mal afilados																									
Barros			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	SI	No	OBSERVACIONES
	1	Mango limpio sin astillas	1																								
	2	Punta lisa y afilada																									
Llaves, dados			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	SI	No	OBSERVACIONES
	1	Bocas o dientes no gastados, deformados o con grietas	1																								
	2	Sin fin no desgastado sin hilo quebrado.																									
Destornilladores			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	SI	No	OBSERVACIONES
	1	Mangos no sueltos o partidos	2																								
	2	Hojas bien afiladas, no melladas o torcidas																									
	3	Vástagos no torcidos																									
Puntos, cinceles			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	SI	No	OBSERVACIONES
	1	Cabezas no astilladas, saltadas o con rebordes	1																								
	2	Vástago adecuados para un manejo seguro.																									
	3	Filos no rotos o saltados																									
Limas, escofinas			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	SI	No	OBSERVACIONES
	1	Mangos adecuados	1																								
	2	Puntas no quebradas., gastadas o engrasadas.																									
Planas, llanas,espátulas			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	SI	No	OBSERVACIONES
	1	Mangos no desastillados, rotos o mal soldados	0																								
	2	Hojas en optimo estado, no curvadas, agrietadas o rotas.																									
Carretillas			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	SI	No	OBSERVACIONES
	1	Armanzon fuerte y recto	1																								
	2	Ruedas en buen estado y bien aseguradas																									
	3	Caja limpia y con las orillas sin rasgaduras																									
	4	Mando limpio y sin astillas																									

Otros	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	No	OBSERVACIONES
Las herramientas se encuentran limpias y libre de grasa.																											
Se selecciona la herramienta adecuada para cada una de las tareas a realizar.																											
Existe buena sujeción del mango a la herramienta.																											
Las herramientas poseen cabos adecuados que se adaptan a la mano (buen agarre).																											
Se cuenta con un sitio adecuado para el almacenaje y ubicación en orden.																											
Los trabajadores tienen la capacitación necesaria para la manipulación de las herramientas.																											
Al momento de transportar las herramientas, se hace en cajas, bolsas o cinturones diseñados para tal.																											
Las herramientas son devueltas a su sitio de almacenaje limpias.																											
Las herramientas deterioradas se llevan a mantenimiento y reparación o eliminación definitiva.																											

OBSERVACIONES ADICIONALES

1. Uso adecuado de EPP para el uso de herramientas

2. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

DÍA INSPECCIÓN	TRABAJADOR ENCARGADO			ENCARGADO SST		
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
LUNES	Ricardo Rojas	Ayu	Ricardo	Catalina Garcia		
MARTES	Ricardo Rojas	Ayu	Ricardo	Catalina Garcia		
MIERCOLES	Ricardo Rojas	Ayu	Ricardo	Catalina Garcia		
JUEVES	Ricardo Rojas	Ayu	Ricardo	Catalina Garcia		
VIERNES	Ricardo Rojas	Ayu	Ricardo	Catalina Garcia		
SÁBADO	Ricardo Rojas	Ayu	Ricardo	Catalina Garcia		
DOMINGO	—	—	—			

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Pagina 1 de 2	FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS		
	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-06	Versión: 05	Fecha: 30-09-2022
FECHA DE LA INSPECCIÓN	13-03-23 / 18-03-2023	CONTRATO No.	336 de 7022
LUGAR/ FRENTE DE OBRA	Vlandia	CONTRATISTA ENCARGADO	ingeincd - Camacon
ACTIVIDAD REALIZADA	Construcción de Mallaual Baja		

Condiciones de evaluación
B = Bueno El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad
R= Regular El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar
M= Malo El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

1. DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO (MARQUE CON UNA X)

CONDICIÓN A VERIFICAR			CANTIDAD	LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES R	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO R	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M	Acción Correctiva Inmediata SI	Acción Correctiva Inmediata No	OBSERVACIONES
Martillos, macetas, combos, hazuelas.																											
	1	Mangos no sueltos o poco seguros	3																								
	2	Mangos no astillados o ásperos.																									
	3	Cabezas no saltadas o rotas, aseguradas al mango																									
	4	Ganchos no abiertos o rotos.																									
Alicate, tenaza,salmón			CANTIDAD																								
	1	No deformados, mangos de forma adecuada.	3																								
	2	Mandibulas no gastadas o sueltas																									
	3	Filo de la parte cortante no mellado																									
	4	Hojas bien colocadas y no torcidas																									
Sierras, serruchos			CANTIDAD																								
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos	3																								
	2	Dientes no desafilados o maltratados																									
Pico, pala			CANTIDAD																								
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos	3																								
	2	No desafilados o mal afilados																									
Barras			CANTIDAD																								
	1	Mango limpio sin astillas	3																								
	2	Punta lisa y afilada																									
Llaves, dados			CANTIDAD																								
	1	Socas o dientes no gastados, deformados o con grietas	3																								
	2	Sin fin no desgastado sin hilo quebrado.																									
Destornilladores			CANTIDAD																								
	1	Mangos no sueltos o partidos	3																								
	2	Hojas bien afiladas, no melladas o torcidas																									
	3	Vástagos no torcidos																									
Puntas, cinceles			CANTIDAD																								
	1	Cabezas no astilladas, saltadas o con rebordes	3																								
	2	Vástago adecuados para un manejo seguro.																									
	3	Filos no rotos o saltados																									
Limas, escofinas			CANTIDAD																								
	1	Mangos adecuados	3																								
	2	Puntas no quebradas., gastadas o engrasadas.																									
Planas, llanas,espátulas			CANTIDAD																								
	1	Mangos no desastillados, rotos o mal soldados	3																								
	2	Hojas en optimo estado, no curvadas, agrietadas o rotas.																									
Carretillas			CANTIDAD																								
	1	Armanzon fuerte y recto	3																								
	2	Ruedas en buen estado y bien aseguradas																									
	3	Caja limpia y con las orillas sin rasgaduras																									
	4	Mando limpio y sin astillas																									

Otros	LUNES SI	LUNES NO	LUNES N/A	MARTES SI	MARTES NO	MARTES N/A	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	MIÉRCOLES N/A	JUEVES SI	JUEVES NO	JUEVES N/A	VIERNES SI	VIERNES NO	VIERNES N/A	SÁBADO SI	SÁBADO NO	SÁBADO N/A	DOMINGO SI	DOMINGO NO	DOMINGO N/A	Acción Correctiva Inmediata SI	Acción Correctiva Inmediata No	OBSERVACIONES
Las herramientas se encuentran limpias y libre de grasa.																								
Se selecciona la herramienta adecuada para cada una de las tareas a realizar.																								
Existe buena sujeción del mango a la herramienta.																								
Las herramientas poseen cabos adecuados que se adaptan a la mano (buen agarre).																								
Se cuenta con un sitio adecuado para el almacenaje y ubicación en orden.																								
Los trabajadores tienen la capacitación necesaria para la manipulación de las herramientas.																								
Al momento de transportar las herramientas, se hace en cajas, bolsas o cinturones diseñados para tal.																								
Las herramientas son devueltas a su sitio de almacenaje limpias.																								
Las herramientas deterioradas se llevan a mantenimiento y reparación o eliminación definitiva.																								

OBSERVACIONES ADICIONALES
1. Uso de EPP para el uso de herramientas y maquinaria

2. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN



DÍA INSPECCIÓN	TRABAJADOR ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	ENCARGADO SST NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
LUNES	Jeferson David	Ayu	Jeferson David	Catalina Carreño	SSt	
MARTES	Jeferson David	Ayu	Jeferson David	Catalina Carreño	SSt	
MIERCOLES	Jeferson David	Ayu	Jeferson David	Catalina Carreño	SSt	
JUEVES	Jeferson David	Ayu	Jeferson David	Catalina Carreño	SSt	
VIERNES	Jeferson David	Ayu	Jeferson David	Catalina Carreño	SSt	
SÁBADO	Jeferson David	Ayu	Jeferson David	Catalina Carreño	SSt	
DOMINGO	Jeferson David	Ayu	Jeferson David	Catalina Carreño	SSt	

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Pagina 1 de 2	FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS		
	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-06	Versión: 05	Fecha: 30-09-2022
FECHA DE LA INSPECCIÓN	13-03-2023 / 18-03-2023	CONTRATO No.	336 de 2022
LUGAR/ FRENTE DE OBRA	Gran Bilbalia	CONTRATISTA ENCARGADO	Faulesmes
ACTIVIDAD REALIZADA	Construcción malla vial Bosa		

Condiciones de evaluación
B = Bueno El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad
R= Regular El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar
M= Malo El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

1. DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS DE MANO (MARQUE CON UNA X)

CONDICIÓN A VERIFICAR			CANTIDAD	LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES R	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO R	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M	Acción Correctiva Inmediata SI	Acción Correctiva Inmediata No	OBSERVACIONES
Martillos, macetas, combos, hazuelas.																											
	1	Mangos no sueltos o poco seguros	2																								
	2	Mangos no astillados o ásperos.																									
	3	Cabezas no saltadas o rotas, aseguradas al mango																									
	4	Ganchos no abiertos o rotos.																									
Alicate, tenaza,caimán			CANTIDAD																								
	1	No deformados, mangos de forma adecuada.	1																								
	2	Mandíbulas no gastadas o sueltas																									
	3	Filo de la parte cortante no mellado																									
	4	Hojas bien colocadas y no torcidas																									
Sierras, serruchos			CANTIDAD																								
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos	2																								
	2	Dientes no desafilados o maltratados																									
Pico, pala			CANTIDAD																								
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos	3																								
	2	No desafilados o mal afilados																									
Barras			CANTIDAD																								
	1	Mango limpio sin astillas	4																								
	2	Punta lisa y afilada																									
Llaves, dados			CANTIDAD																								
	1	Bocas o dientes no gastados, deformados o con grietas	1																								
	2	Sin fin no desgastado sin hilo quebrado.																									
Destornilladores			CANTIDAD																								
	1	Mangos no sueltos o partidos	2																								
	2	Hojas bien afiladas, no melladas o torcidas																									
	3	Vástagos no torcidos																									
Puntos, cinceles			CANTIDAD																								
	1	Cabezas no astilladas, saltadas o con rebordes	2																								
	2	Vástago adecuados para un manejo seguro.																									
	3	Filos no rotos o saltados																									
Limas, escofinas			CANTIDAD																								
	1	Mangos adecuados	0																								
	2	Puntos no quebradas., gastadas o engrasadas.																									
Planas, llanas,espátulas			CANTIDAD																								
	1	Mangos no desastillados, rotos o mal soldados	2																								
	2	Hojas en optimo estado, no curvadas, agrietadas o rotas.																									
Carretillas			CANTIDAD																								
	1	Armanzon fuerte y recto	2																								
	2	Ruedas en buen estado y bien aseguradas																									
	3	Caja limpia y con las orillas sin rasgaduras																									
	4	Mando limpio y sin astillas																									

Otros	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	No	OBSERVACIONES
Las herramientas se encuentran limpias y libre de grasa.																											
Se selecciona la herramienta adecuada para cada una de las tareas a realizar.																											
Existe buena sujeción del mango a la herramienta.																											
Las herramientas poseen cabos adecuados que se adaptan a la mano (buen agarre).																											
Se cuenta con un sitio adecuado para el almacenaje y ubicación en orden.																											
Los trabajadores tienen la capacitación necesaria para la manipulación de las herramientas.																											
Al momento de transportar las herramientas, se hace en cajas, bolsas o cinturones diseñados para tal.																											
Las herramientas son devueltas a su sitio de almacenaje limpias.																											
Las herramientas deterioradas se llevan a mantenimiento y reparación o eliminación definitiva.																											

OBSERVACIONES ADICIONALES

1. uso de EPP para utilizar las herramientas

2. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

DÍA INSPECCIÓN	TRABAJADOR ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS	TRABAJADOR ENCARGADO CARGO	TRABAJADOR ENCARGADO FIRMA	ENCARGADO SST NOMBRES Y APELLIDOS	ENCARGADO SST CARGO	ENCARGADO SST FIRMA
LUNES	Giovany Aponte	OFI	Giovany	Catalina Carreño	PROFESST	
MARTES	Giovany Aponte	OFI	Giovany	Catalina Carreño	PROFESST	
MIERCOLES	Giovany Aponte	OFI	Giovany	Catalina Carreño	PROFESST	
JUEVES	Giovany Aponte	OFI	Giovany	Catalina Carreño	PROFESST	
VIERNES	Giovany Aponte	OFI	Giovany	Catalina Carreño	PROFESST	
SÁBADO	Giovany Aponte	OFI	Giovany	Catalina Carreño	PROFESST	
DOMINGO						

Powered by CamScanner

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN SEGURIDAD EN OBRA		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-11	Versión: 02	Fecha: 30-08-2022

FECHA DE INSPECCIÓN	27-03-2023	LUGAR	Bosa islandia
CONTRATO N.	336 de 2022	PROYECTO	Construccion de malla vial Bosa

No.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	OPCIONES SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
CONDICIONES LOCATIVAS					
1	Los materiales son almacenados en lugares específicos para ello	✓			
2	Las áreas de almacenamiento están delimitadas y señalizadas	✓			
3	Los materiales están bien ubicados y sin riesgo de caer	✓			
4	Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas	✓			
5	Los senderos y vías se mantienen limpias, en buen estado		✓		
6	Los senderos y vías están libres de obstrucciones que puedan causar riesgos	✓			
7	Los senderos y vía están demarcados apropiadamente	✓			
8	El frente de obra cuenta con cerramientos del perimetro de la obra, y se encuentran en buen estado	✓			
9	Las zonas de tránsito están libres de obstáculos	✓			
10	La señalización es clara y con los colores adecuados	✓			
11	Se cuenta con señalización instalada para el manejo de tráfico- PMT	✓			
12	Se evidencia aislamiento y demarcación de áreas internas en obra, las cuales puedan representar peligro a los trabajadores.	✓			
13	Los pisos son regulares y uniformes, libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u otras obstrucciones que causen riesgos		✓		
14	La iluminación en general es adecuada	✓			
15	La ventilación es adecuada	✓			
16	Los pisos se encuentran sin desniveles o con rampas apropiadas		✓		
17	Se envidencia señalización y demarcación de zonas con cacíos a nivel de piso (Cajas, pozos, huecos)	✓			
18	Las zonas de parqueo están debidamente señalizadas	✓			
19	Las diferentes áreas y espacios están identificados	✓			
20	Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de evacuación y el punto de encuentro	✓			
CONDICIONES MECANICAS					
1	Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad para trabajo con equipo en movimiento (cabello largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)	✓			
2	Se evidencian objetos que caen/ruedan en la zona		✓		
3	Se evidencian superficies calientes en la zona, de ser asi se encuentran señalizadas		✓		
4	Se evidencian superficies o herramientas cortantes en espacios no delimitados y señalizados		✓		
5	La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en movimiento	✓			
6	Hay sistemas de permiso y bloqueo que eviten la operación de las máquinas mientras haya personas en labores de mantenimiento	✓			
7	Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados	✓			
CONDICIONES ELECTRICOS					
1	Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, temperatura, se encuentran señalizados	✓			
2	Las conexiones no pasan por vías de circulación	✓			
3	Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor	✓			
4	Las conexiones no tienen contacto con agua	✓			
5	Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones		✓		
6	Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la protección para posibles salpicaduras de agua		✓		
7	Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra		✓		
8	Las extensiones o enchufes se encuentran sin sobrecargas		✓		
9	Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros eléctricos		✓		
10	Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido para personal no autorizado		✓		

RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO
1. Uso de EPP para el desarrollo de actividades	N/A Recomendaciones Abril.
2. Realizar actividades de obra dentro del cerramiento	N/A Recomendaciones Abril.

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE	Catalina Carreño.	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN SEGURIDAD EN OBRA		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-11	Versión: 02	Fecha: 30-08-2022

FECHA DE INSPECCIÓN	27-03-2023	LUGAR	Potreritos
CONTRATO N.	536 de 2022	PROYECTO	Construccion de malla vial Bosq

No.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	OPCIONES SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
CONDICIONES LOCATIVAS					
1	Los materiales son almacenados en lugares especificos para ello	✓			
2	Las áreas de almacenamiento están delimitadas y señalizadas	✓			
3	Los materiales están bien ubicados y sin riesgo de caer	✓			
4	Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas		✓		
5	Los senderos y vías se mantienen limpias, en buen estado	✓			
6	Los senderos y vías están libres de obstrucciones que puedan causar riesgos	✓			
7	Los senderos y vía están demarcados apropiadamente	✓			
8	El frente de obra cuenta con cerramientos del perimetro de la obra, y se encuentran en buen estado	✓			
9	Las zonas de transito están libres de obstáculos	✓			
10	La señalización es clara y con los colores adecuados	✓			
11	Se cuenta con señalización instalada para el manejo de tráfico- PMT	✓			
12	Se evidencia aislamiento y demarcación de áreas internas en obra, las cuales puedan representar peligro a los trabajadores.	✓			
13	Los pisos son regulares y uniformes, libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u otras obstrucciones que causen riesgos		✓		
14	La iluminación en general es adecuada	✓			
15	La ventilación es adecuada	✓			
16	Los pisos se encuentran sin desniveles o con rampas apropiadas		✓		
17	Se envidencia señalización y demarcación de zonas con cacios a nivel de piso (Cajas, pozos, huecos)	✓			
18	Las zonas de parqueo están debidamente señalizadas	✓			
19	Las diferentes áreas y espacios están identificados	✓			
20	Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de evacuación y el punto de encuentro	✓			
CONDICIONES MECANICAS					
1	Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad para trabajo con equipo en movimiento (cabello largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)	✓			
2	Se evidencian objetos que caen/ruedan en la zona		✓		
3	Se evidencian superficies calientes en la zona, de ser asi se encuentran señalizadas		✓		
4	Se evidencian superficies o herramientas cortantes en espacios no delimitados y señalizados		✓		
5	La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en movimiento	✓			
6	Hay sistemas de permiso y bloqueo que eviten la operación de las máquinas mientras haya personas en labores de mantenimiento	✓			
7	Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados	✓			
CONDICIONES ELECTRICOS					
1	Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, temperatura, se encuentran señalizados	✓			
2	Las conexiones no pasan por vías de circulación	✓			
3	Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor	✓			
4	Las conexiones no tienen contacto con agua	✓			
5	Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones	✓			
6	Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la protección para posibles salpicaduras de agua			✓	
7	Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra			✓	
8	Las extensiones o enchufes se encuentran sin sobrecargas			✓	
9	Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros eléctricos			✓	
10	Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido para personal no autorizado			✓	

RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO
1. Uso de EPP para el desarrollo de actividades	NIA Recomendaciones Abril.
2. Realizar actiudades dentro del cerramiento	NIA Recomendaciones Abril.

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE	Catalina Carreño	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN SEGURIDAD EN OBRA		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-11	Versión: 02	Fecha: 30-08-2022

FECHA DE INSPECCIÓN	27 - 03 - 2023	LUGAR	Bosa Gran Batalla.
CONTRATO N.	336 de 2023	PROYECTO	Construcción de Malla vial

No.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	OPCIONES SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
CONDICIONES LOCATIVAS					
1	Los materiales son almacenados en lugares específicos para ello	✓			
2	Las áreas de almacenamiento están delimitadas y señalizadas	✓			
3	Los materiales están bien ubicados y sin riesgo de caer	✓			
4	Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas	✓			
5	Los senderos y vías se mantienen limpias, en buen estado		✓		
6	Los senderos y vías están libres de obstrucciones que puedan causar riesgos	✓			
7	Los senderos y vía están demarcados apropiadamente	✓			
8	El frente de obra cuenta con cerramientos del perimetro de la obra, y se encuentran en buen estado	✓			
9	Las zonas de tránsito están libres de obstáculos	✓			
10	La señalización es clara y con los colores adecuados	✓			
11	Se cuenta con señalización instalada para el manejo de tráfico- PMT	✓			
12	Se evidencia aislamiento y demarcación de áreas internas en obra, las cuales puedan representar peligro a los trabajadores.	✓			
13	Los pisos son regulares y uniformes, libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u otras obstrucciones que causen riesgos		✓		
14	La iluminación en general es adecuada	✓			
15	La ventilación es adecuada	✓			
16	Los pisos se encuentran sin desniveles o con rampas apropiadas		✓		
17	Se evidencia señalización y demarcación de zonas con cacíos a nivel de piso (Cajas, pozos, huecos)	✓			
18	Las zonas de parqueo están debidamente señalizadas	✓			
19	Las diferentes áreas y espacios están identificados	✓			
20	Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de evacuación y el punto de encuentro	✓			
CONDICIONES MECANICAS					
1	Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad para trabajo con equipo en movimiento (cabello largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)	✓			
2	Se evidencian objetos que caen/ruedan en la zona		✓		
3	Se evidencian superficies calientes en la zona, de ser asi se encuentran señalizadas		✓		
4	Se evidencian superficies o herramientas cortantes en espacios no delimitados y señalizados		✓		
5	La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en movimiento	✓			
6	Hay sistemas de permiso y bloqueo que eviten la operación de las máquinas mientras haya personas en labores de mantenimiento	✓			
7	Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados	✓			
CONDICIONES ELECTRICOS					
1	Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, temperatura, se encuentran señalizados	✓			
2	Las conexiones no pasan por vías de circulación	✓			
3	Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor	✓			
4	Las conexiones no tienen contacto con agua	✓			
5	Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones		✓		
6	Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la protección para posibles salpicaduras de agua		✓		
7	Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra		✓		
8	Las extensiones o enchufes se encuentran sin sobrecargas		✓		
9	Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros eléctricos		✓		
10	Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido para personal no autorizado		✓		

RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO
1. Uso de EPP para el desarrollo de actividades	N/A. Recomendaciones Abril
2. Realizar actividades dentro del cerramiento	N/A Recomendaciones. Abril

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE	Catalina Carreño	CARGO	Profesional SST.	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN SEGURIDAD EN OBRA		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-11	Versión: 02	Fecha: 30-08-2022

FECHA DE INSPECCIÓN	27-03-2023	LUGAR	Remanso - Bajo.
CONTRATO N.	536 de 2022	PROYECTO	Construcción de malla vial - Bajo

No.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	OPCIONES SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
CONDICIONES LOCATIVAS					
1	Los materiales son almacenados en lugares específicos para ello	✓			
2	Las áreas de almacenamiento están delimitadas y señalizadas	✓			
3	Los materiales están bien ubicados y sin riesgo de caer	✓			
4	Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas		✓		
5	Los senderos y vías se mantienen limpias, en buen estado	✓			
6	Los senderos y vías están libres de obstrucciones que puedan causar riesgos	✓			
7	Los senderos y vía están demarcados apropiadamente	✓			
8	El frente de obra cuenta con cerramientos del perimetro de la obra, y se encuentran en buen estado	✓			
9	Las zonas de tránsito están libres de obstáculos	✓			
10	La señalización es clara y con los colores adecuados	✓			
11	Se cuenta con señalización instalada para el manejo de tráfico- PMT	✓			
12	Se evidencia aislamiento y demarcación de áreas internas en obra, las cuales puedan representar peligro a los trabajadores.		✓		
13	Los pisos son regulares y uniformes, libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u otras obstrucciones que causen riesgos	✓			
14	La iluminación en general es adecuada	✓			
15	La ventilación es adecuada		✓		
16	Los pisos se encuentran sin desniveles o con rampas apropiadas	✓			
17	Se evidencia señalización y demarcación de zonas con cacíos a nivel de piso (Cajas, pozos, huecos)	✓			
18	Las zonas de parqueo están debidamente señalizadas	✓			
19	Las diferentes áreas y espacios están identificados	✓			
20	Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de evacuación y el punto de encuentro	✓			
CONDICIONES MECANICAS					
1	Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad para trabajo con equipo en movimiento (cabello largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)	✓			
2	Se evidencian objetos que caen/ruedan en la zona		✓		
3	Se evidencian superficies calientes en la zona, de ser asi se encuentran señalizadas		✓		
4	Se evidencian superficies o herramientas cortantes en espacios no delimitados y señalizados		✓		
5	La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en movimiento	✓			
6	Hay sistemas de permiso y bloqueo que eviten la operación de las máquinas mientras haya personas en labores de mantenimiento	✓			
7	Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados	✓			
CONDICIONES ELECTRICOS					
1	Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, temperatura, se encuentran señalizados	✓			
2	Las conexiones no pasan por vías de circulación	✓			
3	Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor	✓			
4	Las conexiones no tienen contacto con agua	✓			
5	Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones	✓			
6	Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la protección para posibles salpicaduras de agua			✓	
7	Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra			✓	
8	Las extensiones o enchufes se encuentran sin sobrecargas			✓	
9	Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros eléctricos			✓	
10	Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido para personal no autorizado			✓	

RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO
1. Uso de EPP para el desarrollo de actividades	NIA Recomendaciones Abril
2 Realizar actividades dentro del cerramiento	NIA Recomendaciones Abril

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE	Catalina Carreño	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner