ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. 123

DATOS GENERALES

FECHA DE INFORME	**14/04/2023**	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICAR E INFORMAR OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO	Nº ACTUACIÓN POLICIVA	**20234601363032**
DIRECCIÓN	**CARRERA 88 CON CARRERA 147 B RUPI 2028- 1**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Predio Carrera 89 No. 147 B - 36 QUINTAS DE SUBA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	__PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN **RUPI 2028- 1 ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES USO ESPECIFICO :CARRERA 88**
HECHO NOTORIO	CASETA DE VIGILANCIA Y REJA METALICA EN LA VIA VEHICULAR CARRERA 88

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - SIGDEP



SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - MAPAS BOGOTÁ



REGISTRÓ FOTOGRÁFICO

__CARRERA 88 CON CARRERA 147 B RUPI 2028- 1 ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES **CASETA DE VIGILANCIA Y REJA METALICA EN LA VIA VEHICULAR CARRERA 88**
EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO.



__CARRERA 88 CON CARRERA 147 B RUPI 2028- 1 ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES **CASETA DE VIGILANCIA Y REJA METALICA EN LA VIA VEHICULAR CARRERA 88**
EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO.



DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES

Se realizó visita de inspección ocular al predio CARRERA 88 CON CARRERA 147 B , con el objeto de VERIFICAR SI EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO**,** de acuerdo al radicado 20234601363032.

De acuerdo a lo anterior en el momento de la visita se evidencia el predio denominado Conjunto Residencial Quintas de Suba ubicado entre la carrera 89 y carrera 88 con calle 147b, en la via vehicular perteneciente a la carrera 88 se encuentra ubicado una caseta de vigilancia con una reja metálica obstaculizando el libre tránsito vehicular y peatonal del espacio público de la vía, dicha caseta y reja se encuentran haciendo una ocupación indebida del espacio público.

Se verifica en el sistema de información Geográfica de la Defensoría del Espacio Público - SIGDEP y Mapas Bogotá, se constató que la vía carrera 88 se encuentra incorporado en el Inventario Único del Patrimonio Inmobiliario identificado con el código **RUPI 2028-1 ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES USO ESPECIFICO :CARRERA 88.** La zona objeto de investigación se sitúa en el Plano Urbanístico CU4-S.229/4-05 **URBANIZACIÓN QUINTAS DE SUBA**, se puede corroborar que existe ocupación indebida del espacio público.

Se concluye, al verificar el sistema de información digital Sigdep se constató que la zona objeto de inspección se sitúa en el plano urbanístico **CU4-S.229/4-05 URBANIZACIÓN QUINTAS DE SUBA,** en la que se encuentra una reja metálica y caseta de vigilancia ocupando indebidamente el espacio público de la via vehicular 88 identificada con **RUPI 2028-1,**

CONCLUSIONES

AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	1.570 M2	**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**	00.00 M2
		AREA NO LEGALIZABLE (M2)	1.570 M2
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	Caseta de vigilancia y Reja metálica en la vía vehicular carrera 88 obstaculizando el libre tránsito vehicular y peatonal **RUPI 2028-1.(Ley 1801 del 2016 titulo XIV capitulo II, art 140 numeral 6).**		
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	**SI**	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	**NO**

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA
ARQ.TULLY MILENA GONZÁLEZ GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA CTO 108 -2023		

BOGOTÁ