	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** HORA
Responsable del Proceso:	R. BESTAR.	**Fecha y Hora:**	10/04/2023 16:34

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:

URBANO	RURAL
BARRIO: 014	CORREGIMIENTO: —
MZ: 0037	VEREDA: —
PREDIO: 00021	PREDIO: —
DIRECCION: CR 78 # 102A-59	NOMBRE FINCA: —
	GEOREFERENCIACION: —

DATOS DEL USUARIO REGULADO

Nombre y Apellidos del Responsable: NILSON FABIAN	
No. CC: 71940348	Expedida en: APARTADO
Teléfono Y/O Celular: 321 801 5890	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público ALINEAMIENTO	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO
EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE REALIZA EL PROCESO DE ALINEAMIENTO DE LA VIVIENDA DE 1 PISO CON PREDIAL 14,58,21, LOTE DE 6 X 12 DE ANCHO CON UN ANDEN DE 2.00 MT Y UNA ZONA VERDE DE 4.45 MT DE ANCHO ESTE SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO DE LA PAVIMENTACION PARA MARCAR PARAMENTO DE LA VIA, CALZADA DE 7.00 MT DE ANCHO SIN BORDILLO.

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita**
Firma	**Nombre:** CC 71.940.348
	Tel.: 3218015890
	Firma

Gráficos: fotos:

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** 1/0 XD
Responsable del Proceso:	R. BELTAR	**Fecha y Hora:**	10/04/2023 14:00

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:

URBANO	RURAL
BARRIO: 014	CORREGIMIENTO: —
MZ: 0037	VEREDA: —
PREDIO: 00024	PREDIO: —
DIRECCION: Cr 78 # 102A-33	NOMBRE FINCA: —
	GEOREFERENCIACION: —

DATOS DEL USUARIO REGULADO

Nombre y Apellidos del Responsable: JHON ARIES BANANTE	
No. CC: 98637148	Expedida en: ITAGUI ANT
Teléfono Y/O Celular: 314 623 0586	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público? ALINEAMIENTO X	—		9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO

EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE REALIZA EL PROCESO DE ALINEAMIENTO DE LA VIVIENDA DE 1 PISO, CON PREDIAL 14,58,24 LOTE DE 7 X 14 ANCHO CON UN ANDEN DE 2.00 MT DE ANCHO Y UNA ZONA VERDE DE 4.45 MT DE ANCHO ESTE SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLAYIMENTACION PARA MARCAR PARAMENTO DE LA VIA, CALZADA DE 7.00 MT DE ANCHO SIN BORDILLO.

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita** **Nombre:**
Firma	CC 98637148 Firma
	314 **Tel.:** 314 623 0586

~~Gráficos, fotos.~~

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** 1/06
Responsable del Proceso:	R. BEXTAR	**Fecha y Hora:**	10/04/2023

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:

URBANO	**RURAL**
BARRIO: 014	CORREGIMIENTO: —
MZ: 0037	VEREDA: —
PREDIO: 00020	PREDIO: —
DIRECCION: CR 78 #102A-31	NOMBRE FINCA: —
	GEOREFERENCIACION: —

DATOS DEL USUARIO REGULADO

Nombre y Apellidos del Responsable: MAIRI CRUZ GARCIA	
No. CC: 50 570 514	Expedida en: VALENCIA CORD.
Teléfono Y/O Celular: 313 646 6944	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público? ALINEAMIENTO X			9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO

EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE REALIZA EL PROCESO DE ALINEAMIENTO DE LA VIVIENDA DE 1 PISO, CON PREDIAL 14, 58, 20, LOTE DE 6 X 12 DE ANCHO CON UN ANDEN DE 2.00 MT DE ANCHO Y UNA ZONA VERDE DE 9.45 MT DE ANCHO ESTE SE REALIZO CON EL OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO DE LA PAVIMENTADA DE LA Cra 78

PARA MARCAR PARAMENTO DE LA VIA, CALZADA DE 7.00 MT DE ANCHO SIN BORDILLO

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita**
Firma	**Nombre:** Tel. 313644 6944 50 570 514 Firma

Gráficos: fotos:

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** 1-10-U
Responsable del Proceso:	R. BERTAR.	**Fecha y Hora:**	10/04/2023 14:10

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:

URBANO	RURAL
BARRIO: 014	CORREGIMIENTO: —
MZ: 0037	VEREDA: —
PREDIO: 00023	PREDIO: —
DIRECCION: CR 78 # 102A-39	NOMBRE FINCA: —
	GEOREFERENCIACION: —

DATOS DEL USUARIO REGULADO

Nombre y Apellidos del Responsable: NO HEMI REGISTRADO BRIANTE	
No. CC: 39300863	Expedida en: APARTADO - ANT
Teléfono Y/O Celular: 3104551970	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público? ALINEAMIENTO	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO

EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE REALIZA EL PROCESO DE ALINEAMIENTO DE LA VIVIENDA DE 1 PISO CON PREDIO 14,58,23, LOTE DE 6 X 12 DE ANCHO CON UN ANDEN DE 2.00 MT DE ANCHO Y UNA ZONA VERDE DE 4.45 MT DE ANCHO ESTE SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO DE LA PAVIMENTADA PARA MARCAR PARAMENTO DE LA VIA, CALZADA DE 7 MT DE ANCHO SIN POSTERIO

Elaboró la visita: Firma	Atendió la Visita Nombre: Nohemy Bedoya Tel.: 3104551970 39300683 Firma

Gráficos: fotos:

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1
Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** HOY
Responsable del Proceso:	R.BEYTAR	**Fecha y Hora:**	10/04/2023 14:25

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:

URBANO	RURAL
BARRIO: 014	CORREGIMIENTO: —
MZ: 0037	VEREDA: —
PREDIO: 00022	PREDIO: —
DIRECCION: CR 78 #102A—15	NOMBRE FINCA: —
	GEOREFERENCIACION: —

DATOS DEL USUARIO REGULADO

Nombre y Apellidos del Responsable: DANNY ESPERANZA ARROYO	
No. CC. 39413 055	Expedida en: APARTADO ANT
Teléfono Y/O Celular: 3006368524	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO Requisitos	SI	NO	No.	ASPECTO Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público ALINEAMIENTO	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO

EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE REALIZA EL PROCESO DE ALINEAMIENTO DE LA VIVIENDA DE 1 NN PISO, CON PREDIAL 14,58,22, LOTE DE 6 X 12 ANCHO CON UN ANDEN DE 2.00 MT DE ANCHO Y UNA ZONA VERDE DE 4.45 MT DE ANCHO, ESTE SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO DE CRA 78 PARA MARCAR PARAMENTO DE LA VIA, CALZADA DE 7 MT DE ANCHO SIN BORDILLO.

Elaboró la visita:	Atendió la Visita
Firma	Nombre: Danny E. Arroyo Tel: 3941305 3006368524
	Firma


Gráficos fotos

ALINEAMIENTO CRA 78 CON CALLE 102C — 102A

BARRIO: POLICARPA

MES: 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2023

RESPONSABLE: RAFAEL BEYTAR BLANDON



Powered by CamScanner