ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Proceso: Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento	Código:	GDRA-P1-F3
		Versión:	1
		Fecha:	julio de 2018
		Página:	Página 1 de 1
	Formato: Hoja de Visita Técnica	Elaborado por:	Jhon Jairo Gallego Profesional DERAA
		Revisado por:	Rodrigo Lozano Subdirector DERAA
		Aprobado por:	Nelly Catalina Martínez Directora(e) de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario

TÉCNICO:	Edilma Correa	**NÚMERO:**	3
PRODUCTOR:	María de Jesus Garzon		
LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar	**CÓDIGO:**	(127) 102 - DV
VEREDA:	Mochuela Baja		
FINCA:	El Santuario	**FECHA VISITA:**	DD MM AA
SISTEMA:	Pecuario - Doble Proposito		07 12 22

DESCRIPCION DE LA SITUACION ENCONTRADA

Se realiza visita numero 3 en la unidad Productiva sostenible El Santuario con el Fin de hacer fortalecimiento tecnico frente a la implementacion del manejo de Agua y de sistemas de riego intrapedial donde se socializan y verifican condiciones en el predio con relacion a la RES. 030021 del 2017 y 082344 de 2020 de BPA y se capacita el tema de riego intrapredial.
En el proceso de BPA, Manejo de Agua y riego intrapredial, se realiza

RECOMENDACIONES

toma de muestra de agua para analisis microbiologica y calidad para consumo animal y riego de cultivos este no se toma.

- Realizar un uso racional de agua para un buen aprovechamiento
- No cuenta con fuente hidrica cercana.

PRODUCTO	DOSIS	CANTIDAD TOTAL

SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES ANTERIORES

Quien firma y resive la visita es la(hija) Maria Angelica Ramos hija de doña MariadeJesus Garzon con cc 1000987287

FIRMA: Maria Angelica Ramos	FIRMA:
PRODUCTOR / ENCARGADO	**TECNICO**

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet