

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



REMANSO I. 7002710: Instalación de cañuela y cargues



REMANSO I. 7002819: Instalación de cañuela y cargues



REMANSO I. 7002819: Instalación de cañuela y sumideros



REMANSO I. 7002589: Instalación de cañuela y bordillo



REMANSO I. 7002710: Instalación de cañuela y cargues de pozos de inspección



REMANSO I. 7002743: Replanteo para construcción de vías y andenes

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



REMANSO I. 7002819: Extendido y compactación de subbase en calzada



REMANSO I. 7002819: Extendido y compactación de subbase en calzada



REMANSO I. 7002743: Replanteo modulaciones placas pavimento hidráulico



REMANSO I. 7002743: Instalación de acero para refuerzo de losas



REMANSO I. 7002819: Texturizado pavimento hidráulico



REMANSO I. 7002819: Texturizado pavimento hidráulico

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



EMANSO I. 7002819: Vaciado concreto pavimento hidráulic



REMANSO I. 7002819: Vaciado concreto pavimento hidráulico e instalación de canastilla



REMANSO I. 7002819: Hidratación en placas concreto hidráulico



REMANSO I. 7002819: Toma prueba de asentamiento concreto hidráulico



REMANSO I. 7002589: Vaciado de concreto hidráulico



REMANSO I. 7002710: texturizado en concreto hidráulico

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



REMANSO I. 7002710: Acabado y texturizado pavimento hidráulico



REMANSO I. 7002710: Curado pavimento hidráulico



REMANSO I. 7002710: Vaciado de concreto hidráulico



REMANSO I. 7002710: Toma prueba de asentamiento concreto hidráulico



REMANSO I. 7002743: Instalación de refuerzo para concreto hidráulico



REMANSO I. 7002710: Construcción de calzada y espacio publico

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



REMANSO I. 7002710: Vaciado de concreto hidráulico



REMANSO I. 7002710: Texturizado concreto hidráulico



REMANSO I. 7002710: Replanteo para corte de juntas



REMANSO I. 7002710: Corte de juntas



REMANSO I 7002589: Toma de densidades



REMANSO I. 7002519: Toma de muestras

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



POTRERITOS. 7002730: Excavación de acometida red sanitaria



POTRERITOS. 7002730: Excavación de acometida red sanitaria



POTRERITOS. 7002730: Lleno cometida red sanitaria



POTRERITOS 7002838: Céreo de subbase



POTRERITOS. 7002838: Instalación de cañuelas



POTRERITOS. 7002858:Instalacion de cañuelas

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



SAN DIEGO. 7004134: Entrega a la comunidad



SAN DIEGO. 7004134: Entrega a la comunidad



ISLANDIA. 7004385: Instalación de cargues en pozos de inspección y sumideros



ISLANDIA. 7004401: Estado actual segmento vial



ISLANDIA. 7004396: Estado actual segmento vial



ISLANDIA. 7004416: Estado actual segmento vial

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



ISLANDIA. 7004364: Atención a no conformidades



ISLANDIA. 7004416: Remoción de RCD



ISLANDIA. 7004371: Instalación de bordillo en intersección



ISLANDIA. 7004371: Vaciado de concreto hidráulico



ISLANDIA. 7004371: Vibrado de concreto hidráulico



ISLANDIA. 7004371: Texturizado concreto hidráulico


REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



ISLANDIA. 7004416: Texturizado concreto hidráulico



ISLANDIA. 7004416: Corte de juntas



ISLANDIA. 7004416: Estado actual segmento vial



ISLANDIA. 7004396: Estado actual segmento vial



ISLANDIA. 7004370: Estado actual



ISLANDIA. 7004389: Estado actual

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS




GRAN BRITALIA. 8011987: Construcción de cajas de inspección



GRAN BRITALIA. 8007854: Instalación de geotextil



GRAN BRITALIA. 8011987: chequeo de niveles subbase granular clase B



GRAN BRITALIA. 8011987: compactación de subbase granular clase B en espacio publico



GRAN BRITALIA. 8007803: Construcción de cajas de inspección



GRAN BRITALIA. 8011987: Instalación de bordillo

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



GRAN BRITALIA. 8011987: Instalación de bordillo



GRAN BRITALIA. 8007854: Mejoramiento de subrasante con piedra rajón



GRAN BRITALIA. 8007854: Construcción de estructura de pavimento



GRAN BRITALIA. 8007803: Instalación de bordillo



GRAN BRITALIA. 8011987: Compactación de subbase granular reciclada clase B



GRAN BRITALIA. 8007803: Instalación de bordillo

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



GRAN BRITALIA. 8007854: Compactación de sello material piedra rajón



GRAN BRITALIA. 8007803: Compactación de subbase granular reciclada clase B en espacio publico



GRAN BRITALIA. 8007854: Mejoramiento de subrasante con piedra rajón



GRAN BRITALIA. 8007854: Extendido de subbase granular reciclada clase B en calzada



GRAN BRITALIA. 8007803: Construcción de cajas de inspección



GRAN BRITALIA. 8007764: Demolición de andenes

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



GRAN BRITALIA. 8007854: Remoción de RCD



GRAN BRITALIA. 8007854: Instalación acometida



GRAN BRITALIA. 8007854: Instalación geotextil en espacio publico



GRAN BRITALIA. 8007854: Compactación de subbase granular reciclada clase B



GRAN BRITALIA. 8007854: Demolición de andenes existentes



GRAN BRITALIA. 8007854: Excavación subrasante

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



GRAN BRITALIA. 8007854: Instalación estructura de pavimento



GRAN BRITALIA. 8007854: Compactación de subrasante



GRAN BRITALIA. 8007854: Demolición de anden existentes



GRAN BRITALIA. 8007666: Instalación de bordillo



GRAN BRITALIA. 8007854: Instalación de geotextil en espacio publico



GRAN BRITALIA. 8007854: Instalación de subbase granular reciclada clase en espacio publico

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



GRAN BRITALIA. 8007854: Compactación de subbase granular reciclada clase B en espacio publico



GRAN BRITALIA. 8007854: Demolición y construcción de cajas de inspección