ANEXO. 5 INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

Nombre del Proyecto: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S **PIN: 21890** **abr-23**

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

N/A	N/A

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD´s:

N/A	N/A

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

N/A

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.
Altura: H
Ancho: A
Largo: L

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

N/A	N/A

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

N/A	N/A

7. Volumen total reutilizado: 0 (m3)
8. Duración del proceso: _____N/A_____ (meses)
9. Área final recuperada: _____N/A_____ (m2)
10. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____N/A_____ (%)

11. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación por no hacer reutilización:

Durante el periodo no se realiza Reutilización In Situ, debido a que en los frentes de obra El Remanso, Potreritos e Islandia, ya se culminaron las actividades de excavación y demolición, por lo cual no existen materiales que se puedan reutilizar. Por otra parte, esta el frente de obra Gran Britalia donde se esta realizando actividades de excavación para la instalación de tuberia y construcción de cajas domiciliarias; por lo que, el material proveniente de estas excavaciones, al posear materia organica no cumple con las propiedades técnicas para ser usado como lleno de estructuras. Sin embargo, para este periodo se realizó compra de material reciclado en CTA (Sub-base tipo B Reciclada), para la conformación de la estructura de la vía y el espacio público.

_____
Fabio Andres Roso
Director de obra