FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No 3 MI-17 "CAPITÁN ELKIN BARBOSA GUARNIZO"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (DEL 03 ABRIL AL 02 MAYO 2023) FECHA DEL INFORME: 02 DE MAYO DE 2023
CONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022	FECHA FIRMA CONTRATO: 14 DICIEMBRE 2022

1. OBJETO ACEPTACIÓN DE "SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17 DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL" CON LA EMPRESA BAIRD SERVICE SAS.

Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CANTI	UNIDAD	PRECIO UNITARIO sin IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
INSPECTOR ESPECIALISTA	86,00	VG	61.000,00	11.590,00	72.590,00	6.242.740,00
TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	707,00	VG	52.000,00	9.880,00	61.880,00	43.749.160,00
						49.991.900,00

DESCRIPCION	CANTI	UNIDAD	PRECIO UNITARIO sin IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
INSPECTOR ESPECIALISTA	3.856,00	VG	61.000,00	11.590,00	72.590,00	279.907.040,00
TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	23.142,00	VG	52.000,00	9.880,00	61.880,00	1.432.026.960,00
						1.711.934.000,00

VIGENCIA	VALOR
2022	49.991.900,00
2023	1.711.934.000,00
TOTAL	**1.761.925.900,00**

2. VALOR DEL CONTRATO: MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.761.925.900,00)

VIGENCIA 2022: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($49.991.900,00)

VIGENCIA 2023: MIL SETECIENTOS ONCE MIL MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.($1.711.934.000,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN $ GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
PRINCIPAL	**$ 1.761.925.900,00**	----------	**$ 1.761.925.900,00**
TOTAL	**$ 1.761.925.900,00**	----------	**$ 1.761.925.900,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
DIVISAS								
Pagos parciales Contra entrega	2022	$ 49.991.900,00	5523	18-ene-23	17860223	30-ene-23	$ 49.991.900,00	$ 0,00
	2023	$ 1.711.934.000,00	42523	07-mar-23	66722323	13-mar-23	$ 171.264.800,00	$ 1.540.669.200,00
			63623	03-abr-23	96114223	5-abr-23	$ 159.302.920,00	$ 1.381.366.280,00
TOTAL ADICIÓN		N/A						
TOTAL		**$ 1.761.925.900,00**					**$ 380.559.620,00**	**$ 1.381.366.280,00**

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2022	36422	10-11-2022	125322	15-12- 2022	$ 49.991.900,00
	2023	3023	01-05-2023	3023	01-05-2023	$ 1.711.934.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$ 1.761.925.900,00**

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es a más tardar el **10 de Noviembre de 2023**, O hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
(22.12.2022 hasta 29.12.2022).

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2022								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	86	HRS	FEDV 291	2022812009394516	29/12/2022	$ 61.000,00	$ 72.590,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	707	HRS	FEDV 291	2022812009394516	29/12/2022	$ 52.000,00	$ 61.880,00
							SUBTOTAL	**$ 42.010.000,00**
							IVA	$ 7.981.900,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV 291	$ 49.991.900,00

SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
(02.01.2023 hasta 31.01.2023).

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	368	HRS	FEDV-296	2023812000848346	01/02/2023	$ 61.000,00	$ 22.448.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2336	HRS	FEDV-296	2023812000848346	01/02/2023	$ 52.000,00	$ 121.472.000,00
							SUBTOTAL	**$ 143.920.000,00**
							IVA	$ 27.344.800,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-295	**$ 171.264.800,00**

TERCERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023
(01.02.2023 al 28.02.2023)

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	372	HRS	FEDV-301	20238120001828526	01/03/2023	$ 61.000,00	$ 22.692.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2138	HRS	FEDV-301	20238120001828526	01/03/2023	$ 52.000,00	$ 111.176.000,00
							SUBTOTAL	**$ 133.868.000,00**
							IVA	$ 25.434.920,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-301	**$ 159.302.920,00**

CUARTA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (01.03.2023 al 31.03.2023)

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	400	HRS	FEDV-307	2023812003040806	03/04/2023	$ 61.000,00	$ 24.400.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2241	HRS	FEDV-307	2023812003040806	03/04/2023	$ 52.000,00	$ 116.532.000,00
							SUBTOTAL	$ 140.932.000,00
							IVA	$ 26.777.080,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-307	$ 167.709.080,00

QUINTA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (01.04.2023 al 30.04.2023)

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	352	HRS	FEDV-313	2023812003932186	02/05/2023	$ 61.000,00	$ 21.472.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2107	HRS	FEDV-313	2023812003932186	02/05/2023	$ 52.000,00	$ 109.564.000,00
							SUBTOTAL	$ 131.036.000,00
							IVA	$ 24.896.840,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-313	$ 155.932.840,00

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA (23.12.2022 al 29.12.2022)	29-Diciembre-2022	$ 49.991.900,00
SEGUNDA ENTREGA (02.01.2023 al 31.01.2023)	01-Febrero-2023	$ 171.264.800,00
TERCERA ENTREGA (01.02.2023 al 28.02.2023)	01-Marzo-2023	$ 159.302.920,00
CUARTA ENTREGA (01.03.2023 al 31.03.2023)	03-Abril-2023	$ 167.709.080,00
QUINTA ENTREGA (01.04.2023 al 30.04.2023)	02-Mayo-2023	$ 155.932.840,00
SEXTA ENTREGA	-	0,00
VALOR SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 704.201.540,00**
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 1.057.724.360,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 1.761.925.900,00**

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS POR RUBROS

VIGENCIA 2022

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	$ 49.991.900,00	$ 49.991.900,00	0,00	0,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 49.991.900,00	$ 49.991.900,00	0,00	0,00

VIGENCIA 2023

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	$ 1.711.934.000,00	$ 498.276.800,00	$ 155.932.840,00	$ 1.057.724.360,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 1.711.934.000,00	$ 498.276.800,00	$ 155.932.840,00	$ 1.057.724.360,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No 430-47-994000058636 ANEXO 0
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT 860.624.654-6
Fecha de Expedición: 19-12- 2022
Fecha certificada de aprobación: 19-12-2022
Fecha de aprobación: 19-12- 2022

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/12/2022	10/05/2024	$ 704.770.360,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/12/2022	10/11/2026	$ 528.577.770,00
CALIDAD DEL SERVICIO	10/11/2023	10/05/2024	$ 528.577.770,00

Responsabilidad civil extracontractual Póliza 430-74-994000021393 ANEXO 0
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT 860.624.654-6
Fecha de Expedición: 19-12-2022
Fecha certificado de aprobación: 19-12-2022
Fecha de aprobación: 19-12- 2022


AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	14/12/2022	10/11/2023	$ 200.000.000,00
CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS	14/12/2022	10/11/2023	$ 200.000.000,00
RCE PATRIMONIAL	14/12/2022	10/11/2023	$ 200.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/12/2022	10/11/2023	$ 200.000.000,00

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ***El día 02 de mayo 2023***, se reunieron: el señor Mayor **MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de *Supervisor del Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022* y el Señor *JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO Representante legal de la empresa BAIRD SERVICE S.A.S*, para recibir a satisfacción las horas del mes de Abril donde se cumplió un total de 2459 horas distribuidas así: 352 horas de inspector especialista, 2107 horas TMA de Línea, servicios de horas para el mantenimiento programado y no programado para los Helicópteros MI-17 de la Aviación del Ejército Nacional, correspondiente a las horas consumidas desde el 01 al 30 de Abril de 2023, de acuerdo a lo pactado en el Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022.
















COLOMBIA


EJC-337



Durante el mes Abril (del 01 al 30) del año 2023, la sección de control producción de la unidad ha generado las siguientes órdenes de mantenimiento para los trabajos realizados a los helicópteros MI-17 de la Aviación del Ejército por las horas adquiridas y consumidas en el presente contrato.

ORDEN DE MANTENIMIENTO TMA

ORDEN MANTENIMIENTO	TRABAJO REAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE FIN REAL	ORDEN MANTENIMIENTO	TRABAJO REAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE FIN REAL
11554145	73,4	30/03/2023	12/04/2023	20844250	0,5	10/04/2023	10/04/2023
11554147	2,7	01/04/2023	13/04/2023	20844347	6,0	10/04/2023	11/04/2023
11559579	9,7	04/04/2023	04/04/2023	20844349	2,0	11/04/2023	11/04/2023
11559582	5,0	11/04/2023	11/04/2023	20844421	1,5	15/03/2023	12/04/2023
11559753	0,5	13/04/2023	13/04/2023	20844425	1,0	15/03/2023	12/04/2023
11559779	0,5	13/04/2023	13/04/2023	20844505	0,3	11/04/2023	12/04/2023
11559918	435,0	14/03/2023	02/05/2023	20844506	24,0	12/04/2023	13/04/2023
11562196	4,0	15/04/2023	17/04/2023	20844507	0,2	12/04/2023	12/04/2023
11562457	17,0	14/04/2023	27/04/2023	20844510	1,5	01/04/2023	12/04/2023
11562458	6,0	14/04/2023	20/04/2023	20844512	1,5	11/04/2023	12/04/2023
11562459	6,0	14/04/2023	21/04/2023	20844536	0,1	12/04/2023	12/04/2023
11565445	6,0	02/05/2023	02/05/2023	20844586	1,0	13/04/2023	13/04/2023
11565545	4,0	21/04/2023	26/04/2023	20844643	2,5	14/02/2023	13/04/2023
11565886	1,0	22/04/2023	22/04/2023	20844647	1,0	13/03/2023	01/04/2023
20842395	3,0	22/03/2023	03/04/2023	20844651	1,0	13/03/2023	03/04/2023
20842882	16,0	19/03/2023	11/04/2023	20844715	2,0	15/03/2023	05/04/2023
20842977	16,0	13/03/2023	10/04/2023	20844716	2,0	15/03/2023	05/04/2023
20843252	3,0	28/03/2023	11/04/2023	20844717	4,0	15/03/2023	04/04/2023
20843261	40,0	29/03/2023	04/04/2023	20844874	3,0	15/04/2023	15/04/2023
20843352	1,0	30/03/2023	01/04/2023	20844979	32,0	14/04/2023	24/04/2023
20843537	1,0	01/04/2023	01/04/2023	20845035	2,0	17/04/2023	20/04/2023
20843549	1,0	13/03/2023	01/04/2023	20845255	2,0	14/04/2023	21/04/2023
20843553	0,5	01/04/2023	01/04/2023	20845340	1,5	19/04/2023	20/04/2023
20843554	0,5	01/04/2023	01/04/2023	20845654	8,0	22/04/2023	22/04/2023
20843592	4,0	31/03/2023	05/04/2023	20845655	2,0	21/04/2023	21/04/2023
20843597	4,0	24/03/2023	01/04/2023	20845656	4,0	20/04/2023	24/04/2023
20843598	3,0	24/03/2023	01/04/2023	20845660	0,7	14/04/2023	27/04/2023
20843707	1,0	05/04/2023	05/04/2023	20845665	5,0	14/04/2023	19/04/2023
20843768	1,0	03/04/2023	03/04/2023	20845670	8,0	21/04/2023	22/04/2023
20843786	0,5	03/04/2023	10/04/2023	20845671	8,0	21/04/2023	24/04/2023
20843789	3,0	03/04/2023	03/04/2023	20845673	4,0	21/04/2023	25/04/2023
20844208	1,0	25/03/2023	10/04/2023	20845764	6,0	21/04/2023	02/05/2023
20844209	2,0	25/03/2023	11/04/2023	20845784	4,0	14/04/2023	16/04/2023
20844210	0,5	30/03/2023	11/04/2023	20845836	12,0	15/04/2023	19/04/2023
20844211	1,0	30/03/2023	11/04/2023	20845851	2,0	14/04/2023	28/04/2023
20844212	0,4	30/03/2023	11/04/2023	20845852	2,0	14/04/2023	20/04/2023
20844213	4,0	09/04/2023	11/04/2023	20845853	1,0	14/04/2023	28/04/2023
20844218	2,0	15/03/2023	11/04/2023	20845854	12,0	14/04/2023	19/04/2023
20844224	0,8	10/04/2023	10/04/2023	20845855	2,0	14/04/2023	15/04/2023

20846358	24,0	22/04/2023	25/04/2023	50188500	40,0	22/03/2023	03/04/2023
20846359	10,0	24/04/2023	26/04/2023	50188501	16,0	22/03/2023	01/04/2023
20846361	16,0	26/04/2023	26/04/2023				
TOTAL HORAS TMA (ABRIL)							960,30

ORDEN DE MANTENIMIENTO INSPECTORES

ORDEN MANTENIMIENTO	TRABAJO REAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE FIN REAL	ORDEN MANTENIMIENTO	TRABAJO REAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE FIN REAL
11554145	31,3	15/03/2023	14/04/2023	20844288	1,5	04/04/2023	05/04/2023
11554147	24,8	13/03/2023	14/04/2023	20844361	0,1	31/03/2023	12/04/2023
11554739	2,5	13/03/2023	04/04/2023	20844421	1,5	15/03/2023	12/04/2023
11555339	1,0	13/03/2023	14/04/2023	20844423	0,2	13/03/2023	13/04/2023
11559753	0,2	13/04/2023	13/04/2023	20844425	0,1	15/03/2023	12/04/2023
11559779	0,1	13/04/2023	13/04/2023	20844505	0,1	11/04/2023	12/04/2023
11559918	144,7	14/04/2023	03/05/2023	20844507	0,2	12/04/2023	12/04/2023
11562196	0,7	15/04/2023	17/04/2023	20844510	1,5	11/04/2023	12/04/2023
11562270	1,0	15/04/2023	22/04/2023	20844511	0,2	11/04/2023	12/04/2023
11562458	0,6	14/04/2023	20/04/2023	20844536	0,2	12/04/2023	12/04/2023
11562459	1,5	14/04/2023	21/04/2023	20844586	1,0	13/04/2023	13/04/2023
11563012	0,3	14/04/2023	14/04/2023	20844643	2,0	14/02/2023	13/04/2023
11565616	0,2	03/05/2023	03/05/2023	20844647	1,0	13/03/2023	01/04/2023
11565886	0,3	22/04/2023	22/04/2023	20844651	1,0	13/03/2023	03/04/2023
20842336	0,2	13/03/2023	04/04/2023	20844657	0,5	15/03/2023	11/04/2023
20842882	1,5	19/03/2023	11/04/2023	20844715	0,2	15/03/2023	05/04/2023
20842977	2,0	13/03/2023	10/04/2023	20844716	0,2	15/03/2023	05/04/2023
20843252	0,3	28/03/2023	11/04/2023	20844717	0,2	15/03/2023	04/04/2023
20843261	2,0	29/03/2023	04/04/2023	20844775	1,5	01/04/2023	01/04/2023
20843549	1,0	13/03/2023	01/04/2023	20844874	3,0	15/04/2023	15/04/2023
20843553	0,5	01/04/2023	01/04/2023	20844979	0,2	14/04/2023	24/04/2023
20843554	0,2	01/04/2023	01/04/2023	20844987	0,4	14/04/2023	20/04/2023
20843729	0,2	01/04/2023	03/04/2023	20845060	5,0	17/04/2023	18/04/2023
20843768	0,2	03/04/2023	03/04/2023	20845097	2,5	17/04/2023	18/04/2023
20843786	0,2	03/04/2023	10/04/2023	20845255	0,1	22/04/2023	22/04/2023
20843787	0,5	03/04/2023	04/04/2023	20845339	0,5	19/04/2023	19/04/2023
20843788	1,0	03/04/2023	04/04/2023	20845340	0,4	19/04/2023	20/04/2023
20843789	3,0	03/04/2023	03/04/2023	20845341	8,0	19/04/2023	20/04/2023
20843929	0,2	05/04/2023	12/04/2023	20845446	0,2	19/04/2023	24/04/2023
20843958	1,0	15/03/2023	01/04/2023	20845654	1,1	22/04/2023	22/04/2023
20843960	0,5	15/03/2023	01/04/2023	20845655	0,5	21/04/2023	21/04/2023
20843961	0,5	01/04/2023	01/04/2023	20845657	2,0	19/04/2023	21/04/2023
20843978	0,1	01/04/2023	01/04/2023	20845658	0,2	17/04/2023	24/04/2023
20844181	1,0	10/04/2023	15/04/2023	20845659	0,2	17/04/2023	24/04/2023
20844213	3,0	09/04/2023	11/04/2023	20845660	0,2	14/04/2023	27/04/2023
20844218	0,2	15/03/2023	11/04/2023	20845665	1,0	14/04/2023	19/04/2023
20844224	0,1	10/04/2023	10/04/2023	20845784	0,2	14/04/2023	16/04/2023
20844250	0,1	10/04/2023	10/04/2023	20845785	0,1	14/04/2023	24/04/2023
20844269	1,5	04/04/2023	05/04/2023	20845786	2,0	17/04/2023	22/04/2023

20845789	0,5	22/04/2023	22/04/2023	20845951	0,3	22/04/2023	22/04/2023
20845836	1,0	15/04/2023	19/04/2023	20845953	0,2	22/04/2023	22/04/2023
20845851	2,0	14/04/2023	28/04/2023	20845968	8,0	24/04/2023	24/04/2023
20845852	0,2	14/04/2023	20/04/2023	20846358	2,0	22/04/2023	25/04/2023
20845853	0,1	14/04/2023	28/04/2023	20846359	1,0	24/04/2023	26/04/2023
20845854	0,3	14/04/2023	19/04/2023	20846360	2,0	26/04/2023	27/04/2023
20845855	0,2	14/04/2023	15/04/2023	20846361	1,5	26/04/2023	26/04/2023
20845917	0,5	22/04/2023	24/04/2023	20846842	2,0	26/04/2023	28/04/2023
20845950	0,2	22/04/2023	24/04/2023				
TOTAL HORAS INSPECTOR ESPECIALISTA (ABRIL)							**293,20**

Durante el mes Abril (del 01 al 30) del año 2023, la unidad ha efectuado los siguientes cambios de componentes por cumplimiento TBO así:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES
1	INSPECTORES	En el mes de Abril (del 01 al 30) del año en mención, el Inspector General y el Inspector de aviónica consumieron un total de **293,2** horas de mantenimiento las cuales fueron distribuidas en las inspecciones de los helicópteros MI-17 de matrícula: EJC-3386, (inspección de 100 HRS), EJC-3389, (inspección de 200 HRS Aviónica), EJC-3384 , (inspección de 200 HRS), EJC-3388, EJC-3389 (inspección de 300 HRS)y cambio de los siguientes componentes por cumplimiento de T.B.O así: EJC 3395, (reemplazadas 02 palas de Rotor Principal), EJC 3388, (reemplazadas 01 palas de Rotor Principal y Cambio Filtro de Combustible), EJC 3386, (Reemplazada 01 Unidad de Control y Reemplazo de la Válvula Reguladora 1919T), por tal motivo las horas trabajadas fueron realizadas en el hangar del Batallón de Mantenimiento de Aviación No.3 MI-17, con ello permitiendo elevar el alistamiento de la flota de helicópteros.
2	TMA DE LÍNEA	En el mes de Abril (del 01 al 30) del año en mención, los técnicos de línea consumieron un total de **960,3 HRS** de mantenimiento las cuales fueron distribuidas en las inspecciones de los helicópteros MI-17 de matrícula: EJC-3386, (inspección de 100 HRS), EJC-3389, (inspección de 200 HRS Aviónica), EJC-3384 , (inspección de 200 HRS), EJC-3388, EJC-3389 (inspección de 300 HRS)y cambio de los siguientes componentes por cumplimiento de T.B.O así: EJC 3395, (reemplazadas 02 palas de Rotor Principal), EJC 3388, (reemplazadas 01 palas de Rotor Principal y Cambio Filtro de Combustible), EJC 3386, (Reemplazada 01 Unidad de Control y Reemplazo de la Válvula Reguladora 1919T), por tal motivo las horas trabajadas fueron realizadas en el hangar del Batallón de Mantenimiento de Aviación No.3 MI-17, con ello permitiendo elevar el alistamiento de la flota de helicópteros.

- ***El día 29 de Abril 2023***, mediante oficio No. INFO-014-2023 el coordinador del TEAM de Mantenimiento MI-17 informa al supervisor del contrato la justificación del faltante del registro biométrico de egreso del día 28 de abril de 2023 a las 18:00 horas, por falta de suministro de energía.

- Por intermedio de la sección de control producción se realiza el exporte de horas SAP del personal que cumplen con las horas de mantenimiento adquiridas en el contrato y correspondiente al mes de marzo del inspector especialista, y TLH de línea, se anexa al informe de supervisión la TRANSACCIÓN IW 47de sistema SAP.

- El supervisor hace constar que, durante la presente entrega del mes de abril del 2023, se cumplieron con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento estipuladas en el contrato

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
COP $ 1.761.925.900,00	**$ 380.559.620,00**	39,97%	21,60%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCION

N/A

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- De acuerdo con lo establecido en el ***PARÁGRAFO SEGUNDO: CUMPLIMIENTO PONDERABLE TECNICO*** al contrato 203-CENACAVIACIÓN-2022, el contratista Baird Service SAS se obliga a proveer dentro del término de ejecución, a ejecutar ***2.200 horas de ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA***.

- ***El día 02 de mayo 2023***, se reunieron: el señor Mayor **MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de *Supervisor del Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022* y el Señor *JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO Representante legal de la empresa BAIRD SERVICE S.A.S*, para recibir a satisfacción parcial las horas del mes de abril por un total de **176** horas, en cumplimiento al párrafo segundo "***ponderable técnico***" a lo pactado en el Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN y distribución de horas descritas en la planillas mensual y semanal.

- NOTA: en la siguiente nota se quiere dejar constancia de que en la factura de venta No. FEDV-307 de fecha 03 Abril de 2023, no se ven reflejados los trabajos realizados los días comprendidos del 01 al 03 Abril de 2023 por ser días no hábiles para la facturación, por consiguiente estos días se verán reflejados en la factura de venta No. FEDV-313 y en el punto No. 5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS, del presente Informe.

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS CONTRATAS	TOTAL HORAS CONSUMIDAS												TOTAL HORAS POR RECIBIR
		2022 / 2023	2022	2023											
			D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	2022 / 2023
1	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA (Ponderable Técnico)	2.200	00	192	186	200	176	-	-	-	-	-	-	-	1.446
TOTAL		2.200	754												1.446

- De acuerdo con lo establecido en el ***CONTROL TECNOLOGICO HORAS DE MANTENIMIENTO*** al contrato 203-CENACAVIACIÓN-2022, las partes exportan el reporte del mes de abril 2023 del control digital Biométrico efectuado diariamente al personal de Inspectores y Técnicos de Mantenimiento.

9 ANEXOS AL INFORME

Oficio No. INFO-014-2023 Justificación Registro Biométrico
Reporte TRANSACCIÓN IW 47de sistema SAP.
Control digital Biométrico mes abril.

Mayor MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3
Supervisor contrato No. 203-CENACAVIACIÓN-2022
Marco.rivera@buzonejercito.mil.co
CEL. 3213335399

Registro asistencia

Date : **01.04.2023 ~ 30.04.2023**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		5					Nombre :		OSCAR CARDONA						Dept. :		MANTENIMIENTO												
07:02 15:57		06:28 16:59	06:46 17:08	06:47 16:01					06:51 17:03	06:26 17:20	06:59 17:32	06:30 17:10	06:59 17:02	07:16 17:02		06:34 17:03	07:04 16:00	06:18 17:18	06:50 17:10	07:14 17:01	07:42 16:56		07:23 16:58	07:19 17:05	07:40 17:09	07:40 17:11	07:38	07:39 14:40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		7					Nombre :		BERNARDO POLO						Dept. :		MANTENIMIENTO												
07:01 15:57		06:55 17:03	06:58 17:09	06:55 16:00					06:55 17:03	06:42 17:18	06:59 17:34	06:52 17:07	06:56 16:56	07:54 17:03		06:59 17:04	06:49 16:01	06:56 17:18	07:32 17:03	07:59 17:02	07:48 16:54		07:42 16:57	07:37 17:04	07:59 17:09	07:46 17:11	07:50	07:41 14:40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		8					Nombre :		JUAN OLAYA						Dept. :		MANTENIMIENTO												
07:02 15:58		06:55 16:59	06:46 17:09	06:55 16:58					06:49 17:04	06:48 17:18	07:00 17:30	06:43 17:14	06:47 16:56	07:50 17:03		06:32 17:04	06:50 16:01	06:47 17:19	07:26 17:05	07:58 17:02	07:53 16:57		07:51 16:57	07:55 17:04	07:52 17:09	07:55 17:11	07:56	07:40 14:41	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		9					Nombre :		JAIRO SABOGAL						Dept. :		MANTENIMIENTO												
07:01 15:56		06:55 17:04	07:01 17:09	06:53 16:00					06:58 17:02	06:58 17:18	06:59 17:30	06:55 18:31	06:48 16:56	07:52 17:02		06:53 17:03	06:55 16:00	06:55 17:18	07:55 17:03	07:58 17:04	07:56 16:54		07:53 16:57	07:55 17:05	10:05 17:09	07:55 17:10	07:54	07:41 14:40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		10					Nombre :		JAIME JIMENEZ						Dept. :		MANTENIMIENTO												
07:02 15:57		06:31 17:02	07:09 17:08	06:53 16:58					06:54 17:02	06:31 17:18	06:59 17:30	06:38 17:10	06:41 16:56	07:33 17:03		06:42 17:03	06:23 16:00	06:30 17:18	07:33 17:03	07:37 17:02	07:37 16:57		07:32 17:02	07:37 17:07	07:40 17:09	07:57 17:11	07:29	07:40 14:40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		11					Nombre :		EDWIN CHAPARRO						Dept. :		MANTENIMIENTO												
07:02 15:57		06:49 16:59	06:45 17:09	06:55 16:58					06:49 17:05	06:52 17:18	07:00 17:30	06:41 17:10	06:42 16:55	07:47 17:03		06:34 17:04	06:50 16:00	08:08 17:18	07:26 17:03	07:46 17:01	07:47 16:55		07:46 16:57	07:49 17:04	07:53 17:09	07:52 17:12	07:54	07:39 14:40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		14					Nombre :		ARMANDO MEDINA						Dept. :		MANTENIMIENTO												
07:01 15:57		06:45 16:58	07:02 17:08	06:51 16:58					06:49 17:02	06:51 17:18	06:58 17:29	06:47 17:07	06:47 16:55	07:49 17:02		06:46 17:03	06:50 16:00	06:51 17:18	07:03 17:03	07:45 17:01	07:37 16:55		07:08 16:58	07:38 17:04	07:47 17:09	07:16 17:11	07:40	07:41 14:40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		15					Nombre :		JAIME NUNEZ						Dept. :		MANTENIMIENTO												
07:02 15:57		06:51 16:58	06:54 17:10	06:57 16:58					06:50 17:02	06:48 17:17	07:01 17:30	06:55 18:26	06:58 16:55	07:49 17:02		07:10 17:20	07:04 16:01	06:48 17:18	07:38 17:11	07:59 17:01	07:42 16:56		07:42 16:57	08:00 17:05		07:27 17:10	07:19	07:40 14:41	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		16					Nombre :		JESUS OSORIO						Dept. :		MANTENIMIENTO												
07:02 15:57		06:52 16:59	06:55 17:08	06:51 16:58					06:48 17:02	06:46 17:20	06:59 17:33	06:51 17:10	06:47 16:56	07:47 17:03		06:34 17:03	06:51 16:01	06:45 17:18	07:38 17:03	07:56 17:01	07:47 16:55		07:37 16:57	07:46 17:04	07:49 17:09	07:40 17:10	07:51	07:41 14:41	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		19					Nombre :		JORGE RODRIGUEZ						Dept. :		MANTENIMIENTO												
07:02 15:57		06:38 16:59	06:33 17:08	06:33 16:58					06:50 17:02	06:33 17:21	06:58 17:31	06:26 17:19	06:27 16:55	07:37 17:03		06:32 17:04	06:35 16:01	06:22 17:18	07:38 17:04	07:32 17:01	07:41 16:55		07:34 16:57	07:32 17:04	07:52 17:09	07:27 17:10	07:29	07:41 14:41	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		20					Nombre :		HERNAND SALCEDO						Dept. :		MANTENIMIENTO												
07:02 15:57		06:46 16:59	06:51 17:08	06:44 16:49					06:54 17:02	06:39 17:18	06:59 17:34	06:37 17:07	06:41 16:55	07:44 17:02		06:43 17:04	06:40 16:01	07:16 17:18	07:37 17:04	07:43 17:01	07:38 16:55		07:33 16:57	07:38 17:04	07:39 17:09	07:38 17:10	07:33	07:41 14:41	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		21					Nombre :		OMAR ARIAS						Dept. :		MANTENIMIENTO												
07:01 15:57		06:49 16:59	06:53 17:09	06:53 16:58					06:49 17:02	07:00 17:18	06:58 17:30	06:52 18:30	06:53 16:56	07:55 17:03		07:11 17:04	06:52 16:00	06:50 17:19	07:33 17:03	07:46 17:01	07:45 16:55		07:51 16:59	07:55 17:04	07:49 17:09	07:54 17:11	07:53	07:41 14:40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		22					Nombre :		FREDY RAGA						Dept. :		MANTENIMIENTO												
07:02 15:57		06:55 17:13	07:01 17:08	06:51 16:58					06:52 17:02	06:57 17:18	06:58 17:30	06:57 17:07	06:57 17:02	08:00 17:03		06:53 17:04	06:55 16:01	06:54 17:19	07:52 17:03	07:55 17:02	07:51 16:55		07:47 16:57	07:55 17:04	08:07 17:09	07:54 17:11	07:47	07:41 14:41	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		23					Nombre :		WALTER MONGUI						Dept. :		MANTENIMIENTO												
07:02 15:58		06:48 16:59	06:51 17:09	06:53 16:58					06:50 17:03	07:00 17:18	06:59 17:30	06:50 18:31	06:42 16:55	07:46 17:02		06:35 17:04	06:52 16:01	06:42 17:19	07:27 17:04	07:46 17:03	07:49 16:55		07:48 16:59	07:50 17:05	07:48 17:11	07:49 17:12	07:45	07:40 14:40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :		24					Nombre :		EVER URIBE						Dept. :		MANTENIMIENTO												
15:57		16:58	17:08	16:00					17:03	17:20	17:33	17:10	17:00	17:02		17:04	16:00	17:19	17:03	17:01	16:57		16:58	17:04	17:09	17:10	07:46	14:41	

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
ABRIL 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 ARMANDO MEDINA AGUAS	50188501	16,0	22.03.2023	01.04.2023	FABRICADO E INSTALADA BANDEJA RADIO TAD	10	17747	EJC3389
A1 ARMANDO MEDINA AGUAS	20842395	1,0	22.03.2023	03.04.2023	EFECTUADA CONTROL CORROSION EN LAS PARTE	10	17747	EJC3389
A1 ARMANDO MEDINA AGUAS	20843768	1,0	03.04.2023	03.04.2023	REPARADO MARCO SUPRESOR DE RUIDO DE ACUE	10	17747	EJC3389
A1 ARMANDO MEDINA AGUAS	50188500	40,0	22.03.2023	03.04.2023	FABRICADO E INSTALADO SOPORTE ANTENA VH	10	17747	EJC3389
A1 ARMANDO MEDINA AGUAS	20844717	4,0	15.03.2023	04.04.2023	REPARADA PLATAFORMA MOTOR N°2 CON REFUER	10	17747	EJC3389
A1 ARMANDO MEDINA AGUAS	20844209	2,0	25.03.2023	11.04.2023	REPARADO SOPORTE SILLA LATERAL	10	17747	EJC3392
A1 ARMANDO MEDINA AGUAS	20844425	1,0	15.03.2023	12.04.2023	REEMPLAZADO BROCHE SUELTE RAPIDO SUMINIS	10	17747	EJC3389
A1 ARMANDO MEDINA AGUAS	20845855	2,0	14.04.2023	15.04.2023	REEMPLAZADOS 03 FLANCHES PYLON ENTRE COS	10	17747	EJC3382
A1 ARMANDO MEDINA AGUAS	20845784	4,0	14.04.2023	16.04.2023	REEMPLAZADO VELCRO PARED DE FUEGO TRASER	10	17747	EJC3382
A1 ARMANDO MEDINA AGUAS	20845654	8,0	22.04.2023	22.04.2023	REEMPLAZADO SOPORTE ESTABILIZADOR HORIZO	10	17747	EJC3382
A1 ARMANDO MEDINA AGUAS	20844979	24,0	14.04.2023	24.04.2023	REPARADA SILLA N°17 LADO DERECHO CON LAM	10	17747	EJC3382
A1 ARMANDO MEDINA AGUAS	20846359	10,0	24.04.2023	26.04.2023	REPARADA LAMINA RIEL SUPERIOR IZQUIERDO	10	17747	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20842395	2,0	22.03.2023	03.04.2023	EFECTUADA CONTROL CORROSION EN LAS PARTE	10	2175	EJC3389
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11554145	1,0	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	2470	2175	EJC3389
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11554145	2,0	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	4500	2175	EJC3389
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11554145	6,0	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	4510	2175	EJC3389
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20843592	2,0	31.03.2023	05.04.2023	MOTOR N°1 SE VERIFICO ALINEAMIENTO CON E	10	2175	EJC3388
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20844715	1,0	15.03.2023	05.04.2023	SE EFECTUA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SE	10	2175	EJC3389
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20844716	1,0	15.03.2023	05.04.2023	SE EFECTUA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE R	10	2175	EJC3389
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20844212	0,4	30.03.2023	11.04.2023	REPOSICIONADA MASA	10	2175	EJC3392
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20844218	1,0	15.03.2023	11.04.2023	REEMPLAZADA BOTA AMORTIGUADOR TREN DE NA	10	2175	EJC3389
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	2,0	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	2810	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	2,0	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	2820	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	3,0	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	2840	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	2,0	14.04.2023	14.04.2023	COMPROBADO	2920	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	3,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	2780	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	2,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	2870	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	1,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	2980	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	1,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	2990	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	2,0	15.04.2023	15.04.2023	EFECTUADO	3040	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	2,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2830	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	2,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2850	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2880	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	3,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2890	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	1,5	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	2900	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	1,6	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	2910	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	1,5	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	2970	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	2,0	18.04.2023	18.04.2023	EFECTUADO	3010	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	2,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3050	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	1,0	19.04.2023	19.04.2023	EFECTUADO	2790	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	1,0	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	3000	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20845836	6,0	15.04.2023	19.04.2023	REALIZADA COAXIALIDAD AL MOTOR N° S/N 70	10	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	1,5	20.04.2023	20.04.2023	COMPROBADO	2860	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	1,5	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	5860	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20845852	1,0	14.04.2023	20.04.2023	AJUSTADO LINEA DE CALEFACCION PZU MOTOR	10	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	2,0	21.04.2023	21.04.2023	EFECTUADO	2940	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	3,0	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	5850	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20845255	1,0	14.04.2023	21.04.2023	REEMPLAZADA MASA PLANA DEL DUCTO DEL ARR	10	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5880	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	2,0	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	5510	2175	EJC3382
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11559918	1,5	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6150	2175	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11554145	1,0	01.04.2023	01.04.2023	COMPROBADO	2690	5184	EJC3389
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11554145	1,0	30.03.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2860	5184	EJC3389
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	20843352	1,0	30.03.2023	01.04.2023	REEMPLAZADA MASA	10	5184	EJC3388
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	20843537	1,0	01.04.2023	01.04.2023	REEMPLAZADAS MASAS	10	5184	EJC3388
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11554145	1,0	04.04.2023	05.04.2023	INSPECCIONADO	2820	5184	EJC3389
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11554145	4,0	10.04.2023	10.04.2023	INSPECCIONADO	3120	5184	EJC3389
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	20844224	0,4	10.04.2023	10.04.2023	REEMPLAZADA TUERCA P/N 3341A-15KD DEL PE	10	5184	EJC3389
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	20843252	3,0	28.03.2023	11.04.2023	APLICADO PRIMER Y PINTURA.	10	5184	EJC3389
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	8,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	3740	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	COMPROBADO	3400	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	5,0	18.04.2023	18.04.2023	COMPROBADO	3410	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	8,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3750	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	2,0	18.04.2023	18.04.2023	EFECTUADO	6230	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	20845665	5,0	14.04.2023	19.04.2023	EFECTUADO MANTENIMIENTO Y REPOSICIONAMIE	10	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	6,0	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	3290	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	7,0	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	3300	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	2,0	24.04.2023	24.04.2023	COMPROBADO	6000	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	2,0	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	3240	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	NO INSTALADO	3650	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	NO INSTALADO	3660	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	NO INSTALADO	3670	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	NO INSTALADO	3680	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	20846358	6,0	22.04.2023	25.04.2023	REMOVIDO Y REINSTALADO ESTABILIZADOR HOR	10	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	4,0	26.04.2023	26.04.2023	INSPECCIONADO	3700	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	1,0	26.04.2023	26.04.2023	INSPECCIONADO	6060	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	20846361	8,0	26.04.2023	26.04.2023	REINSTALADO SET DE PALAS R/C S/N MXGB314	10	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	2,5	27.04.2023	27.04.2023	COMPROBADO	3440	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	0,5	27.04.2023	27.04.2023	COMPROBADO	3450	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	1,5	27.04.2023	27.04.2023	EFECTUADO	3460	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	1,0	27.04.2023	27.04.2023	EFECTUADO	5750	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	4,0	27.04.2023	27.04.2023	INSPECCIONADO	5960	5184	EJC3382
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11559918	1,5	27.04.2023	27.04.2023	EFECTUADO	5970	5184	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554147	0,2	01.04.2023	01.04.2023	EFECTUADO	2030	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554147	0,2	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2290	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554147	0,2	01.04.2023	01.04.2023	COMPROBADO	2330	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554147	0,2	01.04.2023	01.04.2023	COMPROBADO	2380	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554147	0,2	01.04.2023	01.04.2023	COMPROBADO	2390	2195	EJC3389

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
ABRIL 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20843549	1,0	13.03.2023	01.04.2023	REEMPLAZADO BOTON, PRUEBA CON EL TT1200	10	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20843553	0,5	01.04.2023	01.04.2023	REEMPLAZADA MLP-23-1 S/N 0790451 INSTALA	10	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20843554	0,5	01.04.2023	01.04.2023	REEMPLAZADOS 02 BOMBILLOS LUCES DE FORMA	10	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20844647	1,0	13.03.2023	01.04.2023	REALIZADA PRUEBA CON TT1200A RESULTADO N	10	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554147	0,2	03.04.2023	03.04.2023	EFECTUADO	2110	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20843789	3,0	03.04.2023	03.04.2023	REPARADAS LINEAS 3,7,8 Y POSICIONADAS LI	10	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20844651	1,0	13.03.2023	03.04.2023	EFECTUADA PARAMETRIZACION DEL SENSOR MU-	10	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554147	0,2	04.04.2023	04.04.2023	COMPROBADO	2120	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554147	0,2	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2760	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554147	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	2990	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20843786	0,5	03.04.2023	10.04.2023	SOLDADO TERMINAL DE LA MASA.	10	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20844208	1,0	25.03.2023	10.04.2023	REPARADO SOPORTE	10	2195	EJC3392
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554145	0,5	11.04.2023	11.04.2023	INSPECCIONADO	2630	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20844213	4,0	09.04.2023	11.04.2023	SE REALIZO MEDICION DEL ARNES ELERCTRICO	10	2195	EJC3392
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20844505	0,3	11.04.2023	12.04.2023	EFECTUADAS PRUEBAS OPERACIONALES RECIBE	10	2195	EJC3396
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20844507	0,2	12.04.2023	12.04.2023	EQUIPO NEDIDOR DE DISTANCIA SD-75 S/N 79	10	2195	EJC3394
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20844510	1,5	01.04.2023	12.04.2023	EFECTUADA SIMULACION DE T° DE ACEITE XSM	10	2195	EJC3396
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20844536	0,1	12.04.2023	12.04.2023	DIFERIDA FORMA 2408-14-1, NO HAY SD-75 E	10	2195	EJC3394
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554147	0,2	13.04.2023	13.04.2023	INSPECCIONADO	2530	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554147	0,2	13.04.2023	13.04.2023	INSPECCIONADO	2540	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554147	0,2	13.04.2023	13.04.2023	COMPROBADO	2550	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554147	0,2	13.04.2023	13.04.2023	INSPECCIONADO	2780	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11554147	0,1	13.04.2023	13.04.2023	EFECTUADO	2800	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20844586	1,0	13.04.2023	13.04.2023	REMOVIDO PANEL DE CONTROL PY-25 S/N 4205	10	2195	EJC3396
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20844874	3,0	15.04.2023	15.04.2023	REEMPLAZADO PANEL DE CONTROL S/N 0410005	10	2195	EJC3389
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	COMPROBADO	4010	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	COMPROBADO	4020	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	COMPROBADO	4030	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	VERIFICADO	4040	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	CHEQUEADO	3890	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,3	18.04.2023	18.04.2023	COMPROBADO	3930	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,5	18.04.2023	18.04.2023	COMPROBADO	3970	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,3	18.04.2023	18.04.2023	COMPROBADO	3980	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,5	18.04.2023	18.04.2023	COMPROBADO	3990	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,5	19.04.2023	19.04.2023	COMPROBADO	3910	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	COMPROBADO	4180	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	EFECTUADO	4200	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	COMPROBADO	4220	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	COMPROBADO	4250	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	COMPROBADO	4270	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	COMPROBADO	4360	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	COMPROBADO	4380	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4400	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	COMPROBADO	4420	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	COMPROBADO	4440	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	COMPROBADO	4580	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	COMPROBADO	5120	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5250	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	EFECTUADO	5260	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5280	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,3	21.04.2023	21.04.2023	COMPROBADO	4090	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	4100	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	1,0	21.04.2023	21.04.2023	COMPROBADO	4110	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	1,0	21.04.2023	21.04.2023	COMPROBADO	4150	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	COMPROBADO	4120	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,7	22.04.2023	22.04.2023	CHEQUEADO	4210	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,5	22.04.2023	22.04.2023	COMPROBADO	4290	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	2,0	22.04.2023	22.04.2023	COMPROBADO	4300	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	22.04.2023	22.04.2023	COMPROBADO	4310	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,3	22.04.2023	22.04.2023	COMPROBADO	4340	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4620	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	COMPROBADO	4700	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,5	22.04.2023	22.04.2023	COMPROBADO	4750	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	COMPROBADO	4770	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,3	22.04.2023	22.04.2023	COMPROBADO	4870	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,3	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4880	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	22.04.2023	22.04.2023	EFECTUADO	4890	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	COMPROBADO	4950	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	22.04.2023	22.04.2023	COMPROBADO	5020	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,5	24.04.2023	24.04.2023	INSPECCIONADO	4920	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	24.04.2023	24.04.2023	EFECTUADO	5060	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	25.04.2023	25.04.2023	COMPROBADO	5800	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	1,0	25.04.2023	25.04.2023	COMPROBADO	6140	2195	EJC3382
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11559918	0,2	28.04.2023	28.04.2023	COMPROBADO	5070	2195	EJC3382
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11554145	0,5	10.04.2023	10.04.2023	INSPECCIONADO	3070	43545	EJC3389
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11554145	4,0	10.04.2023	10.04.2023	INSPECCIONADO	3120	43545	EJC3389
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	20844250	0,5	10.04.2023	10.04.2023	SE REEMPLAZO TUERCA P/N 3341A14KD DEL PE	10	43545	EJC3389
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	20844211	1,0	30.03.2023	11.04.2023	REPARADA MASA	10	43545	EJC3392
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11554145	1,0	12.04.2023	12.04.2023	EFECTUADO	2980	43545	EJC3389
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	20844421	1,5	15.03.2023	12.04.2023	SE REPARAN PARCHES DE LAS VENTANILLAS DE	10	43545	EJC3389
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11559918	16,0	14.04.2023	19.04.2023	EFECTUADO	6220	43545	EJC3382
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11559918	8,0	21.04.2023	22.04.2023	EFECTUADO	5640	43545	EJC3382
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11559918	1,0	22.04.2023	23.04.2023	INSPECCIONADO	6210	43545	EJC3382
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11559918	2,0	24.04.2023	24.04.2023	INSPECCIONADO	6160	43545	EJC3382
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11559918	1,0	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6030	43545	EJC3382
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11559918	1,0	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6050	43545	EJC3382
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11559918	2,0	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6170	43545	EJC3382
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11559918	8,0	26.04.2023	26.04.2023	INSPECCIONADO	5900	43545	EJC3382

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
ABRIL 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11562457	1,0	14.04.2023	27.04.2023	REEMPLAZADO Y RECARGADO CON ACEITE HIDR	920	43545	EJC3382
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11559918	1,0	28.04.2023	28.04.2023	INSTALADAS	3330	43545	EJC3382
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11559918	1,0	28.04.2023	28.04.2023	INSPECCIONADO	5980	43545	EJC3382
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	20845853	1,0	14.04.2023	28.04.2023	AJUSTADO SOPORTE IZQUIERDO Y DERECHO DEL	10	43545	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11554145	1,0	01.04.2023	01.04.2023	COMPROBADO	2690	5786	EJC3389
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11554145	0,5	01.04.2023	01.04.2023	COMPROBADO	2700	5786	EJC3389
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11554145	0,3	01.04.2023	01.04.2023	COMPROBADO	2720	5786	EJC3389
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11554145	6,0	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	4510	5786	EJC3389
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20843592	2,0	31.03.2023	05.04.2023	MOTOR N°1 SE VERIFICO ALINEAMIENTO CON E	10	5786	EJC3388
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20844715	1,0	15.03.2023	05.04.2023	SE EFECTUA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SE	10	5786	EJC3389
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20844716	1,0	15.03.2023	05.04.2023	SE EFECTUA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE R	10	5786	EJC3389
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11554145	0,3	10.04.2023	10.04.2023	COMPROBADO	3080	5786	EJC3389
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11554145	2,0	10.04.2023	10.04.2023	EFECTUADO	3100	5786	EJC3389
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11554145	0,3	10.04.2023	10.04.2023	COMPROBADO	3110	5786	EJC3389
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20844218	1,0	15.03.2023	11.04.2023	REEMPLAZADA BOTA AMORTIGUADOR TREN DE NA	10	5786	EJC3389
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	2,0	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	2810	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	2,0	14.03.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	2820	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	3,0	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	2840	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	2,0	14.04.2023	14.04.2023	COMPROBADO	2920	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	3,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	2780	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	2,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	2870	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	1,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	2980	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	2,0	15.04.2023	15.04.2023	EFECTUADO	3040	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	2,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2830	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	2,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2850	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2880	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	3,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2890	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	3,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2890	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	1,5	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	2900	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	1,5	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	2910	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	1,5	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	2970	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	2,0	18.04.2023	18.04.2023	EFECTUADO	3010	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	2,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3050	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	1,0	19.04.2023	19.04.2023	EFECTUADO	2790	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	1,0	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	3000	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20845836	6,0	15.04.2023	19.04.2023	REALIZADA COAXIALIDAD AL MOTOR N° S/N 70	10	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	1,0	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	5870	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20845852	1,0	14.04.2023	20.04.2023	AJUSTADO LINEA DE CALEFACCION PZU MOTOR	10	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	2,0	21.04.2023	21.04.2023	EFECTUADO	2940	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	3,0	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	5850	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20845255	1,0	14.04.2023	21.04.2023	REEMPLAZADA MASA PLANA DEL DUCTO DEL ARR	10	5786	EJC3382
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5890	5786	EJC3382
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559579	0,5	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	30	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559579	3,0	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	40	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	50	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	60	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	70	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	80	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	90	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	130	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	140	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	150	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559579	0,4	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	160	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	170	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	COMPROBADO	180	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	20843261	20,0	29.03.2023	04.04.2023	REEMPLAZADA TELA A 12 SUPRESORES DE RUID	10	9789	EJC3389
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11554145	2,0	10.04.2023	10.04.2023	EFECTUADO	3100	9789	EJC3389
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11554145	4,0	10.04.2023	10.04.2023	INSPECCIONADO	3120	9789	EJC3389
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559582	0,6	11.04.2023	11.04.2023	EFECTUADO	30	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559582	3,0	11.04.2023	11.04.2023	EFECTUADO	40	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559582	0,2	11.04.2023	11.04.2023	EFECTUADO	50	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559582	0,2	11.04.2023	11.04.2023	REEMPLAZADO	60	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559582	0,2	11.04.2023	11.04.2023	EFECTUADO	70	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559582	0,2	11.04.2023	11.04.2023	EFECTUADO	80	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559582	0,2	11.04.2023	11.04.2023	EFECTUADO	90	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559582	0,2	11.04.2023	11.04.2023	EFECTUADO	100	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559582	0,2	11.04.2023	11.04.2023	COMPROBADO	110	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11554145	1,0	12.04.2023	12.04.2023	EFECTUADO	2980	9789	EJC3389
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559918	1,0	13.04.2023	13.04.2023	REMOVIDAS	3280	9789	EJC3382
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559918	8,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	3740	9789	EJC3382
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559918	8,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3750	9789	EJC3382
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	20845854	8,0	14.04.2023	19.04.2023	EFECTUADA REPARACION DE SUPRESORES DE RU	10	9789	EJC3382
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559918	2,5	27.04.2023	27.04.2023	COMPROBADO	3440	9789	EJC3382
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11559918	1,5	27.04.2023	27.04.2023	EFECTUADO	3460	9789	EJC3382
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11562457	8,0	14.04.2023	27.04.2023	REEMPLAZADO Y RECARGADO CON ACEITE HIDR	10	9789	EJC3382
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	20845660	0,7	14.04.2023	27.04.2023	REEMPLAZADA BOTA TREN DE NARIZ.	10	9789	EJC3382
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	20845851	2,0	14.04.2023	28.04.2023	EFECTUADO MANTENIMIENTO DE PINTURA SEGUN	10	9789	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	20843597	4,0	24.03.2023	01.04.2023	SE COLOCA MANGUERA PLASTICA A LAS LINEAS	10	29167	EJC3388
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	20843598	3,0	24.03.2023	01.04.2023	SE REMOVIO<(>,<)> SE VERIFICO Y SE REINS	10	29167	EJC3388
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11565445	6,0	02.05.2023	02.05.2023	DRENADO ACEITE HIDRAULICO Y SERVICIADO C	10	29167	EJC3375
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11554145	4,0	10.04.2023	10.04.2023	INSPECCIONADO	3120	29167	EJC3389
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	20844347	3,0	10.04.2023	10.04.2023	SE CORRIGIO CONTACTO DE LA CONEXION A TI	10	29167	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	20844347	3,0	10.04.2023	11.04.2023	SE CORRIGIO CONTACTO DE LA CONEXION A TI	10	29167	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	20844349	2,0	11.04.2023	11.04.2023	EFECTUADA CORRECION EL EMPAQUE Y POSICIO	10	29167	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	20844512	1,5	11.04.2023	12.04.2023	REEMPLAZADA	10	29167	EJC3396
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11559918	1,0	13.04.2023	13.04.2023	REMOVIDAS	3280	29167	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11559918	2,0	14.04.2023	14.04.2023	COMPROBADO	3580	29167	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11559918	5,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	3610	29167	EJC3382

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
ABRIL 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11559918	3,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	3600	29167	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11562458	6,0	14.04.2023	20.04.2023	REEMPLAZADO Y RECARGADO CON ACEITE HIDRA	10	29167	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	20845035	2,0	17.04.2023	20.04.2023	EFECTUADAS PRUEBAS FRENO ELECTROMAGNETIC	10	29167	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11559918	1,0	24.04.2023	24.04.2023	COMPROBADO	5610	29167	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	20845656	4,0	20.04.2023	24.04.2023	REMOVIDO FRENO ELECTROMAGNETICO S/N 1540	10	29167	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11559918	2,5	27.04.2023	27.04.2023	COMPROBADO	3440	29167	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11559918	1,5	27.04.2023	27.04.2023	EFECTUADO	3460	29167	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11559918	0,5	27.04.2023	27.04.2023	EFECTUADO	5970	29167	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11559918	2,0	27.04.2023	27.04.2023	INSPECCIONADO	5990	29167	EJC3382
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11559918	1,0	28.04.2023	28.04.2023	COMPROBADO	3430	29167	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	20845764	6,0	21.04.2023	02.05.2023	REINSTALADO ROTOR DE COLA S/N MX6095118.	10	2179	EJC3395
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	20843261	20,0	29.03.2023	04.04.2023	REEMPLAZADA TELA A 12 SUPRESORES DE RUID	10	2179	EJC3389
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	20842977	8,0	13.03.2023	10.04.2023	INSPECCIONADOS Y EFECTUADO CONTROL CORRO	10	2179	EJC3389
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	20844506	8,0	12.04.2023	13.04.2023	EFECTUADA LIMPIEZA DE RADIADORES IZQUIER	10	2179	EJC3396
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	1,5	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	3100	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	5,0	14.04.2023	14.04.2023	COMPROBADO	3120	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	1,5	14.04.2023	14.04.2023	EFECTUADO	3360	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	7,5	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	3110	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	2,0	17.04.2023	17.04.2023	EFECTUADO	3140	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	3,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	3520	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	2,5	17.04.2023	17.04.2023	REEMPLAZADO	5530	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11562196	4,0	15.04.2023	17.04.2023	REEMPLAZADO EJE CARDAN DE ACCIONAMIENTO	10	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	2,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3170	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	COMPROBADO	5540	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	2,0	18.04.2023	18.04.2023	COMPROBADO	5710	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	1,5	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	3090	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	1,5	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	3210	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	20845854	4,0	14.04.2023	19.04.2023	EFECTUADA REPARACION DE SUPRESORES DE RU	10	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	3,0	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	3350	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	2,0	20.04.2023	20.04.2023	EFECTUADO	3510	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	2,0	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	5950	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	20845670	8,0	21.04.2023	22.04.2023	REEMPLAZADO CABLE DE CONTRO DIRECCIONAL	10	2179	EJC3395
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	20845671	8,0	21.04.2023	24.04.2023	REEMPLAZADO CABLE DE CONTRO DIRECCIONAL	10	2179	EJC3395
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	20845673	4,0	21.04.2023	25.04.2023	EFECTUADO REGLAJE EJE SIN FIN DEL REDUCT	10	2179	EJC3395
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	20846358	6,0	22.04.2023	25.04.2023	REMOVIDO Y REINSTALADO ESTABILIZADOR HOR	10	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	2,5	27.04.2023	27.04.2023	COMPROBADO	3440	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	0,5	27.04.2023	27.04.2023	COMPROBADO	3450	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	1,5	27.04.2023	27.04.2023	EFECTUADO	3460	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	2,0	27.04.2023	27.04.2023	EFECTUADO	5730	2179	EJC3382
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11559918	1,0	27.04.2023	27.04.2023	EFECTUADO	5750	2179	EJC3382
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11554145	1,0	01.04.2023	01.04.2023	COMPROBADO	2690	12516	EJC3389
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11554145	0,5	01.04.2023	01.04.2023	COMPROBADO	2700	12516	EJC3389
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11554145	1,0	01.04.2023	01.04.2023	COMPROBADO	2990	12516	EJC3389
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11554145	1,0	01.04.2023	03.04.2023	COMPROBADO	3720	12516	EJC3389
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20843707	1,0	05.04.2023	05.04.2023	REMOVIDA PALA ROTOR PRINCIPAL S/N 2T375	10	12516	EJC3390
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11554145	2,0	10.04.2023	10.04.2023	COMPROBADO	3090	12516	EJC3389
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20842977	8,0	13.03.2023	10.04.2023	INSPECCIONADOS Y EFECTUADO CONTROL CORRO	10	12516	EJC3389
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20844210	0,5	30.03.2023	11.04.2023	REPARADA CORREA DEL PEDAL	10	12516	EJC3392
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11554145	1,0	12.04.2023	12.04.2023	EFECTUADO	2980	12516	EJC3389
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20844506	8,0	12.04.2023	13.04.2023	EFECTUADA LIMPIEZA DE RADIADORES IZQUIER	10	12516	EJC3396
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20844643	2,5	14.02.2023	13.04.2023	EFECTUADO MANTENIMIENTO DISPOSITIVO DE P	10	12516	EJC3389
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11559918	2,0	15.04.2023	15.04.2023	EFECTUADO	3480	12516	EJC3382
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11559918	8,0	17.04.2023	17.04.2023	EFECTUADO	3500	12516	EJC3382
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11559918	2,0	18.04.2023	18.04.2023	COMPROBADO	5690	12516	EJC3382
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11559918	2,5	19.04.2023	19.04.2023	COMPROBADO	5570	12516	EJC3382
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11559918	2,0	19.04.2023	19.04.2023	COMPROBADO	5580	12516	EJC3382
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11559918	2,0	20.04.2023	20.04.2023	EFECTUADO	3310	12516	EJC3382
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11559918	2,0	20.04.2023	20.04.2023	EFECTUADO	3560	12516	EJC3382
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11559918	3,5	20.04.2023	20.04.2023	COMPROBADO	5780	12516	EJC3382
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11562459	6,0	14.04.2023	21.04.2023	REEMPLAZADO Y RECARGADO CON ACEITE HIDRA	10	12516	EJC3382
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20845655	2,0	21.04.2023	21.04.2023	REPOSICIONADOS TERMINALES DE LOS TRUNIUN	10	12516	EJC3382
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	6110	12516	EJC3382
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11565886	1,0	22.04.2023	22.04.2023	TOMADA MUESTRA DE ACEITE AL REDUCTOR PRI	10	12516	EJC3386
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11559918	1,0	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6070	12516	EJC3382
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20846358	12,0	22.04.2023	25.04.2023	REMOVIDO Y REINSTALADO ESTABILIZADOR HOR	10	12516	EJC3382
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11565545	2,0	21.04.2023	26.04.2023	REEMPLAZADO ACEITE CON MOBIL JET OIL II	10	12516	EJC3395
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11559918	4,0	02.05.2023	02.05.2023	INSPECCIONADO	3700	10795	EJC3382
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11559918	4,0	02.05.2023	02.05.2023	INSPECCIONADO	3700	10795	EJC3382
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11554145	1,0	03.04.2023	03.04.2023	EFECTUADO	3000	10795	EJC3389
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11554145	0,3	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2710	10795	EJC3389
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11554145	0,5	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	3730	10795	EJC3389
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11554145	1,0	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	3750	10795	EJC3389
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11554145	0,2	05.04.2023	05.04.2023	INSPECCIONADO	3610	10795	EJC3389
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11554145	1,0	12.04.2023	12.04.2023	EFECTUADO	2980	10795	EJC3389
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	20844506	8,0	12.04.2023	13.04.2023	EFECTUADA LIMPIEZA DE RADIADORES IZQUIER	10	10795	EJC3396
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11559918	5,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3220	10795	EJC3382
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3250	10795	EJC3382
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11559918	16,0	19.04.2023	19.04.2023	EFECTUADO	6220	10795	EJC3382
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11559918	0,5	22.04.2023	22.04.2023	COMPROBADO	5600	10795	EJC3382
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11559918	1,0	22.04.2023	23.04.2023	INSPECCIONADO	6210	10795	EJC3382
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	20844979	4,0	14.04.2023	24.04.2023	REPARADA SILLA N°17 LADO DERECHO CON LAM	10	10795	EJC3382
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11559918	1,5	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	3260	10795	EJC3382
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11559918	1,0	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6040	10795	EJC3382
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11565545	2,0	21.04.2023	26.04.2023	REEMPLAZADO ACEITE CON MOBIL JET OIL II	10	10795	EJC3395
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	20846361	8,0	26.04.2023	26.04.2023	REINSTALADO SET DE PALAS R/C S/N MXGB314	10	10795	EJC3382
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11559918	2,5	27.04.2023	27.04.2023	COMPROBADO	3440	10795	EJC3382
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11559918	0,5	27.04.2023	27.04.2023	COMPROBADO	3450	10795	EJC3382
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11559918	1,5	27.04.2023	27.04.2023	EFECTUADO	3460	10795	EJC3382

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
ABRIL 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11562457	8,0	14.04.2023	27.04.2023	REEMPLAZADO Y RECARGADO CON ACEITE HIDR	10	10795	EJC3382
A1 JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11559918	0,3	28.04.2023	28.04.2023	EFECTUADO	6240	10795	EJC3382
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11554145	0,5	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	3740	45057	EJC3389
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11554145	1,0	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	2780	45057	EJC3389
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11554145	0,5	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	2870	45057	EJC3389
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11554145	3,0	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	2880	45057	EJC3389
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11554145	1,0	03.04.2023	03.04.2023	COMPROBADO	3470	45057	EJC3389
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11554145	2,0	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	3590	45057	EJC3389
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559579	0,6	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	30	45057	EJC3394
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	40	45057	EJC3394
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559579	0,6	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	50	45057	EJC3394
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559579	0,6	04.04.2023	04.04.2023	REEMPLAZADO	60	45057	EJC3394
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	70	45057	EJC3394
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	80	45057	EJC3394
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	90	45057	EJC3394
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	130	45057	EJC3394
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	140	45057	EJC3394
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	150	45057	EJC3394
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	160	45057	EJC3394
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	170	45057	EJC3394
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559579	0,2	04.04.2023	04.04.2023	COMPROBADO	180	45057	EJC3394
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11554145	2,0	10.04.2023	10.04.2023	EFECTUADO	3100	45057	EJC3389
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11554145	4,0	10.04.2023	10.04.2023	INSPECCIONADO	3120	45057	EJC3389
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	20844224	0,4	10.04.2023	10.04.2023	REEMPLAZADA TUERCA P/N 3341A-15KD DEL PE	10	45057	EJC3389
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	20842882	8,0	19.03.2023	11.04.2023	REEMPLAZADOS EMPAQUES DE VAQUELA DE LOS	10	45057	EJC3389
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559918	1,0	13.04.2023	13.04.2023	REMOVIDAS	3280	45057	EJC3382
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559918	16,0	19.04.2023	19.04.2023	EFECTUADO	6220	45057	EJC3382
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559918	6,0	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	3290	45057	EJC3382
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559918	7,0	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	3300	45057	EJC3382
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	20844979	4,0	14.04.2023	24.04.2023	REPARADA SILLA N°17 LADO DERECHO CON LAM	10	45057	EJC3382
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559918	1,0	28.04.2023	28.04.2023	INSTALADAS	3330	45057	EJC3382
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11559918	0,5	28.04.2023	28.04.2023	INSPECCIONADO	6090	45057	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11554145	0,5	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	3320	10474	EJC3389
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11554145	0,5	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2850	10474	EJC3389
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11554145	0,5	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	3350	10474	EJC3389
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11554145	4,0	10.04.2023	10.04.2023	INSPECCIONADO	3120	10474	EJC3389
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	20842882	8,0	19.03.2023	11.04.2023	REEMPLAZADOS EMPAQUES DE VAQUELA DE LOS	10	10474	EJC3389
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559753	0,5	13.04.2023	13.04.2023	TOMADA MUESTRA DE ACEITE AL REDUCTOR PRI	10	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559779	0,5	13.04.2023	13.04.2023	TOMADA MUESTRA DE ACEITE AL REDUCTOR PRI	10	10474	EJC3378
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	1,0	13.04.2023	13.04.2023	REMOVIDAS	3280	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	2,0	15.04.2023	15.04.2023	EFECTUADO	3480	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	8,0	17.04.2023	17.04.2023	EFECTUADO	3500	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3490	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3630	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	1,5	18.04.2023	18.04.2023	EFECTUADO	5760	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	1,0	19.04.2023	19.04.2023	COMPROBADO	3530	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	2,0	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	6180	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	1,0	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	6200	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	1,0	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	6120	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	20845340	1,5	19.04.2023	20.04.2023	REEMPLAZADO GRILLETE, PERNO DE SUJECION	10	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	8,0	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	6100	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	4,0	24.04.2023	24.04.2023	INSPECCIONADO	6190	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	4,0	26.04.2023	26.04.2023	INSPECCIONADO	3200	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	2,5	27.04.2023	27.04.2023	COMPROBADO	3440	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	0,5	27.04.2023	27.04.2023	COMPROBADO	3450	10474	EJC3382
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11559918	1,0	28.04.2023	28.04.2023	INSTALADAS	3330	10474	EJC3382
		960,3						

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECTOR
ABRIL 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2690	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2700	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2720	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	30.03.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2860	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	01.04.2023	01.04.2023	COMPROBADO	2990	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	3740	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	8,0	15.04.2023	02.05.2023	CUMPLIDA INSPECCIÓN GENERAL DE 300 HORAS	2740	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,4	02.05.2023	02.05.2023	INSPECCIONADO	3700	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,4	02.05.2023	02.05.2023	INSPECCIONADO	3700	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,4	02.05.2023	02.05.2023	INSPECCIONADO	3710	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	02.05.2023	02.05.2023	INSPECCIONADO	3720	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	2750	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	2780	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	2790	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	2870	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	2880	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	3000	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	3320	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	3380	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	3390	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	3470	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	3500	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	3540	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	3550	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	01.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	3720	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20843729	0,2	01.04.2023	03.04.2023	APLICADA PINTURA SOPORTE DEL COLECTOR AN	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20843768	0,2	03.04.2023	03.04.2023	REPARADO MARCO SUPRESOR DE RUIDO DE ACUE	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	03.05.2023	03.05.2023	INSPECCIONADO	3850	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11565616	0,2	03.05.2023	03.05.2023	TOMADA MUESTRA DE ACEITE AL REDUCTOR PRI	10	2103	EJC3392
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2470	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2710	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2850	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	3350	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	3430	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	3590	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	3730	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	3750	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,2	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	4500	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	1,0	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	4510	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554739	2,5	13.03.2023	04.04.2023	REMPLAZADO SERVO KAY-115AM DEL MANDO LO	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20843261	2,0	29.03.2023	04.04.2023	REEMPLAZADA TELA A 12 SUPRESORES DE RUID	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20844717	0,2	15.03.2023	04.04.2023	REPARADA PLATAFORMA MOTOR N°2 CON REFUER	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	04.04.2023	05.04.2023	INSPECCIONADO	2820	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	05.04.2023	05.04.2023	INSPECCIONADO	3610	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20844715	0,2	15.03.2023	05.04.2023	SE EFECTUA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SE	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20844716	0,2	15.03.2023	05.04.2023	SE EFECTUA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE R	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	10.04.2023	10.04.2023	INSPECCIONADO	3070	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	10.04.2023	10.04.2023	INSPECCIONADO	3080	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	10.04.2023	10.04.2023	INSPECCIONADO	3090	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	10.04.2023	10.04.2023	INSPECCIONADO	3100	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	10.04.2023	10.04.2023	INSPECCIONADO	3110	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	10.04.2023	10.04.2023	INSPECCIONADO	3120	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20842977	2,0	13.03.2023	10.04.2023	INSPECCIONADOS Y EFECTUADO CONTROL CORRO	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20844224	0,1	10.04.2023	10.04.2023	REEMPLAZADA TUERCA P/N 3341A-15KD DEL PE	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20844250	0,1	10.04.2023	10.04.2023	SE REEMPLAZO TUERCA P/N 3341A14KD DEL PE	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	11.04.2023	11.04.2023	INSPECCIONADO	2460	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	11.04.2023	11.04.2023	INSPECCIONADO	3520	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20842882	1,5	19.03.2023	11.04.2023	REEMPLAZADOS EMPAQUES DE VAQUELA DE LOS	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20843252	0,3	28.03.2023	11.04.2023	APLICADO PRIMER Y PINTURA.	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20844218	0,2	15.03.2023	11.04.2023	REEMPLAZADA BOTA AMORTIGUADOR TREN DE NA	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	1,0	12.04.2023	12.04.2023	INSPECCIONADO	2980	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	12.04.2023	12.04.2023	INSPECCIONADO	3680	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20844421	1,5	15.03.2023	12.04.2023	SE REPARAN PARCHES DE LAS VENTANILLAS DE	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20844425	0,1	15.03.2023	12.04.2023	REEMPLAZADO BROCHE SUELTE RAPIDO SUMINIS	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	0,1	13.04.2023	13.04.2023	INSPECCIONADO	3690	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559753	0,2	13.04.2023	13.04.2023	TOMADA MUESTRA DE ACEITE AL REDUCTOR PRI	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559779	0,1	13.04.2023	13.04.2023	INSPECCIONADO	10	2103	EJC3378
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20844423	0,2	13.03.2023	13.04.2023	REEMPLAZADA 01 MASA ELECTRICA	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20844643	1,0	14.02.2023	13.04.2023	EFECTUADO MANTENIMIENTO DISPOSITIVO DE P	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20844643	1,0	14.02.2023	13.04.2023	EFECTUADO MANTENIMIENTO DISPOSITIVO DE P	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11554145	25,0	15.03.2023	14.04.2023	CUMPLIDA INSPECCION GENERAL DE 300 HORAS	2320	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11555339	1,0	13.03.2023	14.04.2023	REEMPLAZADA VALVULA GA-74 S/N 5A0102 CON	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	2730	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	2810	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	2820	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	2840	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	2920	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,5	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	3100	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	3120	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,5	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	3360	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	14.04.2023	14.04.2023	INSPECCIONADO	3580	2103	EJC3382

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECTOR
ABRIL 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11563012	0,3	14.04.2023	14.04.2023	REEMPLAZADO ACEITE MOBIL JET OIL II POR	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,5	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	2780	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	2870	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,2	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	2980	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	2990	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,2	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	3040	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	2,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	3110	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	3480	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	3610	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	15.04.2023	15.04.2023	INSPECCIONADO	3740	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845855	0,2	14.04.2023	15.04.2023	REEMPLAZADOS 03 FLANCHES PYLON ENTRE COS	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	16.04.2023	16.04.2023	INSPECCIONADO	3550	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845784	0,2	14.04.2023	16.04.2023	REEMPLAZADO VELCRO PARED DE FUEGO TRASER	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2800	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2800	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2830	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2850	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2880	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2890	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	2890	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,2	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	3070	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,2	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	3140	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	3500	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	3520	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	3600	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	2,5	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	5530	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	2,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	5550	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11562196	0,7	15.04.2023	17.04.2023	REEMPLAZADO EJE CARDAN DE ACCIONAMIENTO	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	2900	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	2910	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	2970	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3010	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3050	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3170	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,3	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3180	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3220	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3250	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3370	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3410	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3490	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3630	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3750	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	5540	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	5690	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	5710	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	5760	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	6020	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	6230	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	2790	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	3000	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,5	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	3090	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,5	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	3210	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	3320	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	3530	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5570	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5580	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5590	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5630	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	6180	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	6200	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	2,0	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	6220	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845339	0,5	19.04.2023	19.04.2023	REPARADO MEDIANTE PROCESO TIG SOLDADURA	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845665	1,0	14.04.2023	19.04.2023	EFECTUADO MANTENIMIENTO Y REPOSICIONAMIE	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845836	1,0	15.04.2023	19.04.2023	REALIZADA COAXIALIDAD AL MOTOR N° S/N 70	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845854	0,3	14.04.2023	19.04.2023	EFECTUADA REPARACION DE SUPRESORES DE RU	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,5	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	2860	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	3290	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	3310	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	3,0	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	3350	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	3510	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	3560	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	5780	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	5860	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	5870	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	20.04.2023	20.04.2023	INSPECCIONADO	6120	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11562458	0,6	14.04.2023	20.04.2023	REEMPLAZADO Y RECARGADO CON ACEITE HIDRA	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20844987	0,4	14.04.2023	20.04.2023	REEMPLAZADOS 02 FLEXIGLASS DE LA ESCOTIL	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845340	0,4	19.04.2023	20.04.2023	REEMPLAZADO GRILLETE, PERNO DE SUJECION	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845852	0,2	14.04.2023	20.04.2023	AJUSTADO LINEA DE CALEFACCION PZU MOTOR	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,2	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	2940	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	3300	2103	EJC3382

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECTOR
ABRIL 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	5850	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	6100	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11562459	1,5	14.04.2023	21.04.2023	REEMPLAZADO Y RECARGADO CON ACEITE HIDRA	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845655	0,5	21.04.2023	21.04.2023	REPOSICIONADOS TERMINALES DE LOS TRUNIUN	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845657	2,0	19.04.2023	21.04.2023	EFECTUADA DESCARGA Y ANALISIS DE DATOS E	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	3540	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	3590	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5600	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	21.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5640	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5880	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5890	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5910	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5920	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5930	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5940	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	6010	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	6080	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	6110	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11562270	1,0	15.04.2023	22.04.2023	REMOVIDO DEL APU AI-9B S/N 9050921300020	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11565886	0,3	22.04.2023	22.04.2023	TOMADA MUESTRA DE ACEITE AL REDUCTOR PRI	10	2103	EJC3386
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845255	0,1	22.04.2023	22.04.2023	REEMPLAZADA MASA PLANA DEL DUCTO DEL ARR	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845654	1,1	22.04.2023	22.04.2023	REEMPLAZADO SOPORTE ESTABILIZADOR HORIZO	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845953	0,2	22.04.2023	22.04.2023	REEMPLAZADO SEGURO VENTANILLA DE EMERGEN	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,5	22.04.2023	23.04.2023	INSPECCIONADO	6210	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	24.04.2023	24.04.2023	INSPECCIONADO	2950	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	24.04.2023	24.04.2023	INSPECCIONADO	5610	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	24.04.2023	24.04.2023	INSPECCIONADO	6000	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	24.04.2023	24.04.2023	INSPECCIONADO	6160	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	24.04.2023	24.04.2023	INSPECCIONADO	6190	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20844979	0,2	14.04.2023	24.04.2023	REPARADA SILLA N°17 LADO DERECHO CON LAM	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845446	0,2	19.04.2023	24.04.2023	APLICADO PRIMER DE ACUERDO A MANUAL CELU	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845658	0,2	17.04.2023	24.04.2023	REEMPLAZADOS PERNOS Y TUERCAS DE SUJECIO	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845659	0,2	17.04.2023	24.04.2023	REEMPLAZADA ARANDELA DE SEGURIDAD DEL PE	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845785	0,1	14.04.2023	24.04.2023	REEMPLAZADA 01 MASA ELECTRICA.	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,8	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	2960	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	3240	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,5	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	3260	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	3400	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	3650	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	3660	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	3670	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	3680	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	2,0	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	5510	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6030	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6040	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6050	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6070	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,5	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6150	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6170	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20846358	2,0	22.04.2023	25.04.2023	REMOVIDO Y REINSTALADO ESTABILIZADOR HOR	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,5	26.04.2023	26.04.2023	INSPECCIONADO	3200	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	26.04.2023	26.04.2023	INSPECCIONADO	5900	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	26.04.2023	26.04.2023	INSPECCIONADO	6060	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20846359	1,0	24.04.2023	26.04.2023	REPARADA LAMINA RIEL SUPERIOR IZQUIERDO	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20846361	1,5	26.04.2023	26.04.2023	REINSTALADO SET DE PALAS R/C S/N MXGB314	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	27.04.2023	27.04.2023	INSPECCIONADO	2930	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	27.04.2023	27.04.2023	INSPECCIONADO	6250	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845660	0,2	14.04.2023	27.04.2023	REEMPLAZADA BOTA TREN DE NARIZ.	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	28.04.2023	28.04.2023	INSPECCIONADO	3020	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	1,0	28.04.2023	28.04.2023	INSPECCIONADO	3330	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,5	28.04.2023	28.04.2023	INSPECCIONADO	3430	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	28.04.2023	28.04.2023	INSPECCIONADO	6090	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11559918	0,1	28.04.2023	28.04.2023	INSPECCIONADO	6240	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845851	2,0	14.04.2023	28.04.2023	EFECTUADO MANTENIMIENTO DE PINTURA SEGUN	10	2103	EJC3382
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20845853	0,1	14.04.2023	28.04.2023	AJUSTADO SOPORTE IZQUIERDO Y DERECHO DEL	10	2103	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	1510	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	1530	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	1700	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2020	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,2	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2040	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2050	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2060	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2290	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2300	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2310	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2370	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2380	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2390	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	01.04.2023	01.04.2023	INSPECCIONADO	2980	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20843549	1,0	13.03.2023	01.04.2023	REEMPLAZADO BOTON, PRUEBA CON EL TT1200	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20843553	0,5	01.04.2023	01.04.2023	REEMPLAZADA MLP-23-1 S/N 0790451 INSTALA	10	2119	EJC3389

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) “VIGENCIA 2”

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECTOR
ABRIL 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20843554	0,2	01.04.2023	01.04.2023	REEMPLAZADOS 02 BOMBILLOS LUCES DE FORMA	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20843958	0,5	15.03.2023	01.04.2023	REPOSICIONADO FUSIBLE MEDIDOR DEL TELEME	10	2119	EJC3395
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20843958	0,5	15.03.2023	01.04.2023	REPOSICIONADO FUSIBLE MEDIDOR DEL TELEME	10	2119	EJC3395
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20843960	0,5	15.03.2023	01.04.2023	EFECTUADAS PRUEBAS OPERACIONALS HSI IZQU	10	2119	EJC3395
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20843961	0,5	01.04.2023	01.04.2023	REMOVIDO EQUIPO SD-75 S/N 6960.	10	2119	EJC3395
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20843978	0,1	01.04.2023	01.04.2023	DIFERIDO A LA FORMA 2408-14-1	10	2119	EJC3395
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844647	1,0	13.03.2023	01.04.2023	REALIZADA PRUEBA CON TT1200A RESULTADO N	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844775	1,5	01.04.2023	01.04.2023	REPOSICIONADAS LUCES 28/5 Y 29/5 PRUEBA	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	02.04.2023	02.04.2023	INSPECCIONADO	2420	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	02.04.2023	02.04.2023	INSPECCIONADO	2430	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	02.04.2023	02.04.2023	INSPECCIONADO	2440	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	2100	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	2110	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	2140	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	03.04.2023	03.04.2023	INSPECCIONADO	2180	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20843789	3,0	03.04.2023	03.04.2023	REPARADAS LINEAS 3,7,8 Y POSICIONADAS LI	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844651	1,0	13.03.2023	03.04.2023	EFECTUADA PARAMETRIZACION DEL SENSOR MU-	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2130	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2160	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	18.03.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2190	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2200	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2450	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2500	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2570	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2580	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2590	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,2	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2600	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2630	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2730	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2760	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2790	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	04.04.2023	04.04.2023	INSPECCIONADO	2820	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	04.04.2023	04.04.2023	EFECTUADO	2990	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20842336	0,2	13.03.2023	04.04.2023	REMOVIDO RECTIFICADOR B-502-01 E INSTAL	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20843787	0,5	03.04.2023	04.04.2023	REEMPLAZADA CAJA INTERFONE CABINA DE CAR	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20843788	1,0	03.04.2023	04.04.2023	REPARADA LINEA DEL MICROINTERRUPTOR PEDA	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844269	1,5	04.04.2023	05.04.2023	EFECTUADO CAZAFALLAS DE ACUERDO A DIAGRA	10	2119	EJC3388
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844288	1,5	04.04.2023	05.04.2023	EFECTUADO CAZAFALLAS DE ACUERDO A DIAGRA	10	2119	EJC3388
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20843786	0,2	03.04.2023	10.04.2023	SOLDADO TERMINAL DE LA MASA.	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554145	0,1	11.04.2023	11.04.2023	INSPECCIONADO	2630	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	11.04.2023	11.04.2023	INSPECCIONADO	2810	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	11.04.2023	11.04.2023	INSPECCIONADO	2860	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	11.04.2023	11.04.2023	INSPECCIONADO	3000	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844213	3,0	09.04.2023	11.04.2023	SE REALIZO MEDICION DEL ARNES ELERCTRICO	10	2119	EJC3392
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844657	0,5	15.03.2023	11.04.2023	AJUSTADO ARNES ELECTRICO, ELIMINADO ROSA	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	12.04.2023	12.04.2023	INSPECCIONADO	2320	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	12.04.2023	12.04.2023	INSPECCIONADO	2510	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20843929	0,2	05.04.2023	12.04.2023	REMOVIDO DNA S/N 2256, INSTALADO S/N 035	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844361	0,1	31.03.2023	12.04.2023	REEMPLAZADO BOMBILLO DE POSICION LUZ DE	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844505	0,1	11.04.2023	12.04.2023	EFECTUADAS PRUEBAS OPERACIONALES RECIBE	10	2119	EJC3396
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844507	0,2	12.04.2023	12.04.2023	EQUIPO NEDIDOR DE DISTANCIA SD-75 S/N 79	10	2119	EJC3394
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844510	1,5	11.04.2023	12.04.2023	EFECTUADA SIMULACION DE T° DE ACEITE XSM	10	2119	EJC3396
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844511	0,2	11.04.2023	12.04.2023	REEMPLAZADO BOMBILLO LUZ DE COLA EFECTUA	10	2119	EJC3396
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844536	0,2	12.04.2023	12.04.2023	DIFERIDA FORMA 2408-14-1, NO HAY SD-75 E	10	2119	EJC3394
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	13.04.2023	13.04.2023	INSPECCIONADO	2530	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	13.04.2023	13.04.2023	INSPECCIONADO	2540	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	13.04.2023	13.04.2023	INSPECCIONADO	2780	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	0,1	13.04.2023	13.04.2023	INSPECCIONADO	2800	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844586	1,0	13.04.2023	13.04.2023	REMOVIDO PANEL DE CONTROL PY-25 S/N 4205	10	2119	EJC3396
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11554147	20,0	13.03.2023	14.04.2023	CUMPLIDA INSPECCION DE 200 HORAS AL EQUI	1390	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844181	1,0	10.04.2023	15.04.2023	REMOVIDO BLOQUE ELECTRONICO BE-9E S/N 33	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20844874	3,0	15.04.2023	15.04.2023	REEMPLAZADO PANEL DE CONTROL S/N 0410005	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,3	16.04.2023	16.04.2023	INSPECCIONADO	4970	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	2,0	16.04.2023	16.04.2023	INSPECCIONADO	4980	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	3870	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	3880	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	4010	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	4020	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	4030	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	1,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	4040	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	4480	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	4490	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,5	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	4600	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,4	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	4800	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	4830	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	2,0	17.04.2023	17.04.2023	INSPECCIONADO	4860	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3890	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3920	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,3	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3930	2119	EJC3382

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) “VIGENCIA 2”

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECTOR
ABRIL 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3940	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3950	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,5	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3970	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,3	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3980	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,5	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	3990	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,3	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4080	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4130	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4140	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4190	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4320	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4330	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,3	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4370	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4470	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4510	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4520	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4540	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4560	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4570	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4610	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	5,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4630	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	3,5	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4640	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,5	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4670	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4680	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4720	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,7	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	4760	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	1,0	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	5090	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	5200	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	18.04.2023	18.04.2023	INSPECCIONADO	5210	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20845060	5,0	17.04.2023	18.04.2023	EFECTUADO PRUEBAS EN BANCO KPK-4 Y KPK -	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20845097	2,5	17.04.2023	18.04.2023	REEMPLAZADA CAJA DE AUDIO SPU-7A LADO DE	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	3900	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	3900	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	3910	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4180	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4200	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4220	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4240	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4250	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4260	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4270	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4360	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4400	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	1,5	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4410	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4420	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4430	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4440	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4450	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4550	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4580	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4590	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,3	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	4990	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5000	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5030	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5100	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5120	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5180	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5230	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5250	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5260	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5280	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5290	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,3	19.04.2023	19.04.2023	INSPECCIONADO	5310	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20845341	8,0	19.04.2023	20.04.2023	REEMPLAZADO PANEL DE CONTROL DEL AP-34B	10	2119	EJC3389
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,3	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	4090	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	4100	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	1,0	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	4110	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	1,0	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	4150	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	2,0	21.04.2023	21.04.2023	INSPECCIONADO	4160	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4060	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4120	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,7	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4210	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4230	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,5	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4290	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	2,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4300	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4310	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,3	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4340	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4620	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4650	2119	EJC3382

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECTOR
ABRIL 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4700	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,5	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4750	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4770	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,3	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4870	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,3	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4880	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4890	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,3	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4940	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	1,0	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	4950	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5020	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5300	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,3	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5320	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,3	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5340	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5350	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,5	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5370	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5380	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5390	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5400	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5410	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5420	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5430	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5440	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5450	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5460	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5480	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	22.04.2023	22.04.2023	INSPECCIONADO	5490	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20845786	2,0	17.04.2023	22.04.2023	EFECTUADO CAZAFALLAS DE ACUERDO A DIAGRA	10	2119	EJC3392
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20845789	0,5	22.04.2023	22.04.2023	EFECTUADA PRUEBA DE SISTEMA IV-500 EN BA	10	2119	EJC3392
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20845951	0,3	22.04.2023	22.04.2023	EFECTUADA LIMPIEZA LUZ ROJA, PRUEBA OPER	10	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	23.04.2023	23.04.2023	INSPECCIONADO	4840	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	24.04.2023	24.04.2023	INSPECCIONADO	4910	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,5	24.04.2023	24.04.2023	INSPECCIONADO	4920	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	24.04.2023	24.04.2023	INSPECCIONADO	5050	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,2	24.04.2023	24.04.2023	INSPECCIONADO	5060	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20845917	0,5	22.04.2023	24.04.2023	EFECTUADA PRUEBA Y AJUSTE EN KPK, CON RE	10	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20845950	0,2	22.04.2023	24.04.2023	REMOVIDO PANEL DE CONTROL VHF S/N 210127	10	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20845968	8,0	24.04.2023	24.04.2023	EFECTUADO CASAFALLAS DE ACUERDO A DIAGRA	10	2119	EJC3392
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	5800	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	5820	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6130	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6130	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	25.04.2023	25.04.2023	INSPECCIONADO	6140	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	26.04.2023	26.04.2023	INSPECCIONADO	5830	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	27.04.2023	27.04.2023	INSPECCIONADO	5660	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	27.04.2023	27.04.2023	INSPECCIONADO	5670	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	27.04.2023	27.04.2023	INSPECCIONADO	5670	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20846360	2,0	26.04.2023	27.04.2023	REMOVIDO COLECTOR DEL SISTEMA ANTIHIELO	10	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11559918	0,1	28.04.2023	28.04.2023	INSPECCIONADO	5070	2119	EJC3382
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20846842	2,0	26.04.2023	28.04.2023	EFECTUADA LIMPIEZA CONECTORES RECEPTOR,	10	2119	EJC3382
		293,2						

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECCIONES, TBO Y RC
ABRIL 2023 SISTEMA SAP

Orden	Ubicación técnica	Inspección	Fecha de inicio real		Fecha de fin real	
11554147	EJC3389	INSP_AVIONICA_200H	DEL	31/03/2023	AL	
11563068	EJC3395	INSP_GENERAL_200H	DEL	25/04/2023	AL	
11553622	EJC3388	INSP_GENERAL_300H	DEL	13/03/2023	AL	01/04/2023
11554145	EJC3389	INSP_GENERAL_300H	DEL	21/03/2023	AL	15/04/2023
11542717	EJC3394	INSP_GENERAL_AVIONICA_200H	DEL	09/02/2023	AL	
11564329	EJC3379	PRESERVACION_07DIAS	DEL	13/04/2023	AL	13/04/2023
11564331	EJC3379	PRESERVACION_07DIAS	DEL	20/04/2023	AL	20/04/2023
11564332	EJC3379	PRESERVACION_07DIAS	DEL	27/04/2023	AL	27/04/2023
11552358	EJC3387	PRESERVACIÓN_180 DÍAS	DEL	06/03/2023	AL	
11559579	EJC3394	PRESERVACION_03MESES	DEL	04/04/2023	AL	04/04/2023
11559466	EJC3379	PRESERVACION_07DIAS	DEL	06/04/2023	AL	06/04/2023
11559582	EJC3394	PRESERVACION_07DIAS	DEL	11/04/2023	AL	11/04/2023

Orden	Ubicación técnica	TBO y RC	Fecha de inicio real		Fecha de fin real	
11550930	EJC3395	RC_PALA ROTOR PRINCIPAL	DEL	03/03/2023	AL	
11550932	EJC3395	RC_PALA ROTOR PRINCIPAL	DEL	29/03/2023	AL	
11551028	EJC3399	RC_PALA ROTOR PRINCIPAL	DEL	28/02/2023	AL	
11562270	EJC3382	TBO_ARRANCADOR GENERADOR	DEL	15/04/2023	AL	
11562196	EJC3382	TBO_EJE VENTILADOR	DEL	15/04/2023	AL	17/04/2023
11553838	EJC3388	TBO_NR-3VMA-T	DEL	13/02/2023	AL	
11554739	EJC3389	TBO_SERVO MANDO HIDRAULICO	DEL	13/03/2023	AL	04/04/2023
11555339	EJC3389	TBO_VALVULA DOS POSICIONES	DEL	13/03/2023	AL	14/04/2023
11554736	EJC3389	TBO_VALVULA DOS POSICIONES	DEL	13/03/2023	AL	

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203