INFORME DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	25/05/2023	Numero de contrato:	**CD-57-2023-2787**
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	Juan Camilo Pacheco Pacheco CC. 1043024949		
Fecha de inicio contrato:	26/04/2023	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	21/12/2023
Periodo del informe:	*Primer informe comprendido entre el 11 de mayo al 19 de mayo.*	Informe número:	01
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO		
Valor del contrato	22.400.000		
Supervisor	IVAN DARIO CASTRO PEREZ		
Cargo	Jefe de Oficina.		

i. **Ejecución contractual.-** Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas:

Obligaciones (incluir obligaciones de la propuesta que aparecen como "SERVICIOS OFRECIDOS")	**Descripción de las Actividades realizadas por el contratista en cumplimiento de sus obligaciones** (Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)
• Adelantar las funciones de diagnóstico de obras o construcciones requeridas para el cumplimiento de los fines misionales de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público. • Elaborar los informes técnicos especializados que se requieran para el cumplimiento de los fines misionales de la dependencia. • Realizar seguimiento, apoyo y/o supervisiones de obras relacionadas en el área de la arquitectura de	• Realización de visitas técnica asignadas en desarrollo de las funciones contractuales en la oficina de Gestión urbanística a través de la aplicación SIGOB. • Elaboración de informes para dar respuestas a las peticiones asignadas en desarrollo de las funciones contractuales en la oficina de Gestión urbanística a través de la aplicación SIGOB • Planeación y asesorías, apoyo e impulso jurídico para la recuperación del espacio público en el Distrito de Barranquilla.

conformidad con las funciones de la dependencia. • Brindar asesoría relacionados con la profesión que se le requieran o asignen en ejercicio de sus funciones y servicios profesionales. • Atender los requerimientos de los entes de control internos y externos, como auditorías, solicitudes de información y presentación de informes.	• Planeación sobre la Vigilancia y control de las infracciones urbanas, en las piezas urbanísticas del distrito de Barranquilla, realizando visitas de inspección ocular en las siguientes direcciones:

ii. **Anexos** (Incluir evidencia de las actividades enunciadas en el numeral anterior, tales como: Registro fotográfico, correos electrónicos enviados, documentos proyectados y/o radicados, planillas de asistencia, entre otros. Es importante resaltar que en el caso de documentos con información sensible o confidencial se deberá dejar esta anotación en el informe de gestión, aclarando que el archivo reposa en el expediente interno del supervisor del contrato).

iii. **Cumplimiento de la obligación de aportes al sistema de seguridad social.-** Se anexa copia de los soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012, y las demás normas que reglamentan la materia. En consecuencia, manifiesto que he dado cumplimiento al pago de estos aportes, de acuerdo con lo señalado en la Ley.

1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES REALIZADAS

(Describa en detalle cada una de las funciones realizadas durante el periodo señalando la información de cada campo)

FUNCIÓN	FECHA	DIRECCIÓN	RADICADO	MOTIVO
APOYO OPERATIVO	11/05/2023	K 8 VIA 11 129	NO APLICA	CARACTERIZACION PREDIO LA ESTANCIA EN JUAN MINA
APOYO OPERATIVO	11/05/2023	K 8 VIA 11 135	NO APLICA	CARACTERIZACION PREDIO LA ESTANCIA EN JUAN MINA
APOYO OPERATIVO	11/05/2023	K 8 VIA 11 141	NO APLICA	CARACTERIZACION PREDIO LA ESTANCIA EN JUAN MINA
APOYO OPERATIVO	11/05/2023	K 8 VIA 11 147	NO APLICA	CARACTERIZACION PREDIO LA ESTANCIA EN JUAN MINA
APOYO OPERATIVO	11/05/2023	K 8 VIA 11 153	NO APLICA	CARACTERIZACION PREDIO LA ESTANCIA EN JUAN MINA
VISITA TECNICA	16/05/2023	K 63 58 80 APTO 101	QUILLA-23-055718	CONSTRUCCION SIN LICENCIA (SE SUSPENDIO)
VISITA TECNICA	16/05/2023	K 52 79 331	QUILLA-23-016771	USO DEL SUELO
VISITA TECNICA	16/05/2023	C 72 66 83	QUILLA-23-052511	USO DEL SUELO

VISITA TECNICA	16/05/2023	K 52 48 127	QUILLA-23-067896	CONSTRUCCION PRESUNTAMENTE SIN LICENCIA (SIN ACTIVIDAD)
REACCION INMEDIATA	17/05/2023	K 4C 51B 78	N/A	CONSTRUCCION PRESUNTAMENTE SIN LICENCIA (SIN ACTIVIDAD)
REACCION INMEDIATA	17/05/2023	K 7H 48 108	N/A	CONSTRUCCION PRESUNTAMENTE SIN LICENCIA (SIN ACTIVIDAD)
REACCION INMEDIATA	17/05/2023	C 51B 7G 09	N/A	CONSTRUCCION PRESUNTAMENTE SIN LICENCIA (SIN ACTIVIDAD)
REACCION INMEDIATA	17/05/2023	C 40B 21 143	N/A	CONSTRUCCION PRESUNTAMENTE SIN LICENCIA (SIN ACTIVIDAD)
REACCION INMEDIATA	17/05/2023	K 4C 51B 78	N/A	CONSTRUCCION PRESUNTAMENTE SIN LICENCIA (SIN ACTIVIDAD)
OPERATIVO LOCALIDAD RIOMAR	19/05/2023	VIA LA PLAYA PARQUEADERO DE TRACTOMULAS	N/A	CONSTRUCCION PRESUNTAMENTE SIN LICENCIA (SIN ACTIVIDAD)
OPERATIVO LOCALIDAD RIOMAR	19/05/2023	VIA LA PLAYA K 5	N/A	CONSTRUCCION SIN LICENCIA (SIN ACTIVIDAD)

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:













En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 25 de mayo de 2023

Juan Camilo Pacheco P.

FIRMA
Contratista