PAGINA 1 DE 1
VERSION: 4
CODIGO: HSEQ-F-044
DOCUMENTO CONTROLADO

PERMISO DE TRABAJO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Fecha de expedición	Validez	IDENTIFICACION DE PELIGROS			
12/04/23	Desde 12/04 Hasta 15/04	☒ Trabajo en ALTURAS ☐ Trabajo en EXCAVACIÓN	☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ Trabajo con riesgo ELÉCTRICO	☐ Trabajo en CALIENTE ☐ Otro	Permiso de trabajo No.

Solicitante: Hector Ducuara Cargo: Oficial. Empresa (contratista): DYG

Proyecto/Obra: FLORENTINO

Área especifica: Ared bloque cerca al muro.

Descripción y procedimiento de la tarea: pintura e instalacion de manto adesivo.

Marque ✓ o X — Una X simboliza NO AUTORIZADO PARA TRABAJAR

#	Nombres y apellidos del trabajador que realiza la actividad	Identificación	1	2	3	4	5	6	7	Firma del trabajador que realiza la actividad
1	Hector Ducuara	80437757	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Nota

Este permiso de trabajo es válido solamente hasta finalizar el turno de trabajo y para las condiciones existentes al momento de su expedición. El trabajo se suspende en cualquier momento si hay presencia de lluvia, fuertes vientos o tormentas, por cambios drásticos en la operación, desacato de normas de seguridad.

1- Seguridad social vigente: pago al dia de EPS, AFP, ARL, parafiscales ✓

2- Competencias: ✓ Conoce procedimiento en caso de emergencia? ✓ Conoce/participó en la elaboración del ATS

3- Condiciones físicas. Apto médicamente para alturas o actividades de alto riesgo. Libre de alguna patología que limite su actividad física actual. Libre de alteraciones visuales y/o auditivas. Libre de fatiga, dolor, molestia actual que limite su labor. libre de alguna calamidad doméstica, libre de efectos de drogas/sustancias alucinógenas. ✓

4- EPP. ✓ Casco, ✓ Botas, ✓ Protección visual, ✓ Protección auditiva, ✓ Protección respiratoria, ✓ Guantes de baqueta nitrilo, Ropa, Botas de Seguridad.

5- Medidas activas de Protección: ___Arnés cuerpo completo, ___Eslinga, ___Mosquetón, ___Freno, ___Linea de vida, ___ Punto/dispositivo de anclaje. para los trabajos en suspensión; ___silla de suspensión, ___sistema de descenso, ___linea de vida vertical en cuerda, ___freno (todos estos equipos deben ser certificados) NA.

6- Requerimiento de aptitud: El personal cuenta con el certificado de formacion para trabajo en alturas nivel avanzado ✓

7- Ayudante de seguridad: Trabajador designado por el empleador para verificar las condiciones de seguridad y controlar el acceso a las areas de riesgo de caida

Sistemas de acceso a utilizar	Herramientas y/o equipos a utilizar:
Escalera para acceso	rodillo.

Medidas de seguridad verificadas en sitio (Marque con ✓ o N/A, según corresponda)

ALTURAS	EXCAVACION	ESPACIOS CONFINADOS	CALIENTE	ELECTRICO
☐ Area demarcada y señalizada? Advierte el peligro de caída de objetos y personas.	☐ Bordes de la excavación, señalizados y demarcados?	☐ Área de trabajo cerrada, demarcada y aislada completamente?	☐ Área de trabajo cerrada, demarcada?	☐ Área de trabajo aislada y demarcada?
☐ Se cuenta con listas preoperacionales diarias? (según corresponda, andamios, escaleras, etc).	☐ Se cuenta con listas preoperacionales diarias (según corresponda, escaleras, equipos, etc.)	☐ Se han instalado barreras o guardas para restringir el paso de vehiculos y personas?	☐ Se cuenta con listas de verificación preoperacionales diarias? (según corresponda, escaleras, equipos, etc)	☐ Se cuenta con listas de verificación preoperacionales diarias? (según corresponda, escaleras, equipos, etc)
☒ Se realizó el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?	☐ Se realizó el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?	☐ Se cuenta con listas de verificación preoperacionales diarias? (según corresponda). Escaleras, equipos, etc.	☐ Se realizó el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?	☐ Se realizo el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?
☒ Los trabajadores conocen el ATS y lo han firmado en señal de conocimiento?	☐ Ingreso seguro y rutas de salida (mín. 2 escaleras). Fosas > a 1.2 m de profundidad como mínimo cada 7.5 m distancia?	☐ Se realizó el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?	☐ Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor. Este operativo?	☐ Los equipos eléctricos y herramientas tienen buenas condiciones de aislamiento eléctrico?
☐ Se garantiza distancias de seguridad (5m) respecto a partes energizadas?	☐ Las paredes están entibadas, si el terreno es inestable y la profundidad es mayor a 1.2 m?	☐ Se ha realizado medición de gases dentro del área?	☐ Equipo de corte y/o soldadura a ser usado esta en buenas condiciones de funcionamiento?	☐ Se tienen señalizados los equipos intervenidos y no intervenidos?
☐ Se han definido y tomado todas las medidas de seguridad para garantizar el trabajo?	☐ Los escombros están acomodados mínimo a 2 m del borde de la excavación?	☐ Se cuenta con personal capacitado y entrenado en rescate y disponible durante la tarea?	☐ Se cuenta con mamparas o barreras de protección?	☐ Se ha instalado la conexión a tierra del sistema y/o equipos electronicos utilizados?
☒ El sistema de acceso es estable y seguro? Escaleras, andamios, plataformas.	☐ Se cuenta en el sitio con avisos, barreras, luces y cintas adecuadas para el aislamiento y demarcación diurna y nocturna?	☐ Reunión de seguridad de pre-ingreso realizada: personal informado en procedimiento de rescate, seguridad rutas de escape - Ancho mínimo 60cm antes/entrar.	☐ El área está libre de materiales y químicos combustibles o inflamable?	☐ Se ha(n) desconectado el (los) circuito(s) o alimentador(es) principal(es) que energiza(n) la zona de trabajo para evitar cualquier tipo de reconexión?
☐ Los puntos de anclaje son seguros? Resistencia mínima de 5000 lb.	☐ Se ha identificado el procedimiento para evitar daños a las tuberías y cables?	☐ Fuentes de energías peligrosas están controladas o eliminadas?	☐ Los equipos y alrededores están limpios, libres de aceite y/o químicos?	☐ Se ha verificado la ausencia de tensión con el detector de voltaje?
☐ En trabajos de acenso y descenso, se cuenta con una línea de vida vertical por cada trabajador?	☐ Está identificado el método de prevención de derrumbes para trabajar (tablaestacado, según las características y tipo de suelo)	☐ Se tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	☐ Se atenizó adecuadamente el equipo de soldadura?	☐ La(s) persona(s) encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y procedimientos a seguir durante la tarea?
☐ Todas las herramientas se encuentran aseguradas para evitar caídas x accidente?	☐ Se tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	☐ Se encuentra disponible un extintor contra incendio?	☐ Se atenizó el equipo que genera electricidad estática?	☐ Se requiere la presencia de una persona de SST o un brigadista durante la ejecución de la labor?
☒ Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?.	☐ Se han verificado los requerimientos de apuntalaje?	☐ Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros equipos requeridos?	☐ El equipo de oxicorte cuenta con las válvulas de chequeo y atrapa-llamas?	☐ Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo?
☒ Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?	☐ Se cuenta con motobombas disponibles?	☐ Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?.	☐ Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?	☐ Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?
☒ El personal cuenta con los EPP, equipos y herramientas apropiadas para la tarea?	☐ Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?.	☐ Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?	☐ Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?	☐ Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?
☐ Altura aproximada 2,70.	☐ Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?	☐ El personal cuenta con los EPP, equipos y herramientas apropiadas para la tarea?	☐ El personal cuenta con los EPP, equipos y herramientas apropiadas para la tarea?	☐ Se implementATSn medidas de etiquetado y bloqueo?
	☐ El personal cuenta con los EPP, equipos y herramientas apropiadas para la tarea?			☐ Se siguen las 5 reglas de oro de seguridad eléctrica?

Documentos adjuntos que soportan el presente permiso: (Marque con ✓ o N/A, según corresponda)

☒ ATS

☐ Preoperacionales para: ___Andamio multidireccional ___Andamio Colgante ___Pulidora ___Escaleras. ___Silla Colgante ___Trípode ___Pluma. ___Torre Grúa. ___Otro.

Firmas de emisión y revalidación

Se firma el presente permiso como constancia de haber verificado en el sitio la aplicación de los controles requeridos para minimizar los riesgos asociados a este trabajo, considerando que es seguro proceder con la ejecución del trabajo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (dd/mm/aa)	FIRMA DEL COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA DEL INSPECTOR SST	FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA/CONTRATISTA O ENCARGADO DE OBRA
12/04/23	12/04/23			
13/04/23	13/04/23			

TERMINACION / CIERRE. (Coloque ✓ o ✗ en cada casilla) como Inspector de SST: Personalmente declATS que:

___El trabajo ha sido terminado ___El sitio y equipos quedan en condiciones de seguridad. ___Area en perfecto Orden y Aseo

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA O DEL CONTRATISTA

SI EL TRABAJO HA SIDO TERMINADO, SE DEBEN NORMALIZAR LAS PROTECCIONES DE SEGURIDAD (CORTE, BLOQUEOS, ETC.)

Powered by CamScanner

ANEXO SST-32. INSPECCIONES PRE-OPERACIONALES

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Jose Ramirez — CARGO: Oficial

LUGAR DE INSPECCION: C. Alque mamci carbonell — PERIODO: DEL 03 AL 08 DE Abril DEL 2023

MODELO: 6US-2000 — MARCA: Bort

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓						✓								
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓						✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓						✓								
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓						✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓						✓								
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓						✓								
Estado del disco	✓			✓			✓						✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓						✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓						✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓						✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓						✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓						✓								
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓						✓								

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: [signature] — REVISÓ: [signature]

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Carlos gonzales — CARGO: Soldador

LUGAR DE INSPECCION: Cajamarca carbonell — PERIODO: DEL 04 AL 08 DE Abril DEL 2023

MODELO: UAG20019. — MARCA: Incca

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)			✓	✓			✓					✓			✓						
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓														
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓														
Estado de instalación del mango.				✓			✓									✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓														
Estado de la guía de la guarda.				✓			✓														
Estado del disco				✓			✓														
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓														
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓														
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓									✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓														
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓														
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓									✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: carlos Gonzalez — REVISÓ:

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Carlos gonzales. CARGO: Soldador

LUGAR DE INSPECCION: C. José maria caiboreli PERIODO: DEL 10 AL 15 DE Abril DEL 2023

MODELO: ING-CO MARCA: UAGI2000/8

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓			✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del disco	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓			✓			✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓			✓			✓								
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Carlos Gonzalez REVISÓ: Giovanny C.

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	CODIGO:
		VERSION: EN PRUEBA

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR

Ubicación: Use mainci contenell.

FECHA: 10-04-23.

serial: MV4200

Marca: NEX

Modelo:



Item	Descripción	Estado															
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
	EQUIPO					✓											
1	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓							
2	Sistema eléctrico (cables)	✓		✓		✓		✓		✓							
3	Condiciones del sistema de refrigeración	✓		✓		✓		✓		✓							
4	Funcionamiento del panel de control	✓		✓		✓		✓		✓							
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓							
6	Estado del encendido (arranque)	✓		✓		✓		✓		✓							
7	Funcionamiento de motor	✓		✓		✓		✓		✓							
8	Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓							
	CABLES					✓											
9	Condición de los cables	✓		✓		✓		✓		✓							
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	✓		✓		✓		✓		✓							
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓							
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓							
13	Estado de la pinza (conexión al cable)	✓		✓		✓		✓		✓							
	PROTECCIÓN PERSONAL					✓											
14	Máscara de soldar	✓		✓		✓		✓		✓							
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.	✓		✓		✓		✓		✓							
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)	✓		✓		✓		✓		✓							
17	Guantes	✓		✓		✓		✓		✓							
18	Protector facial	✓		✓		✓		✓		✓							

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: ✓ NO:

	ELABORÓ:	
	REVISÓ:	

OBSERVACIONES:

PROFESIONALES ASOCIADOS	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	CODIGO:
		VERSION: EN PRUEBA

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR

Ubicación: C. jose marti contorneli.

FECHA: 04/04/23

serial: INV-9200.

Marca: NEX

Modelo:



Ítem	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general			✓											
2	Sistema eléctrico (cables)			✓											
3	Condiciones del sistema de refrigeración			✓											
4	Funcionamiento del panel de control			✓											
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)			✓											
6	Estado del encendido (arranque)			✓											
7	Funcionamiento de motor			✓											
8	Fuente de energía			✓		✓									
	CABLES														
9	Condición de los cables			✓		✓									
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			✓		✓									
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)			✓		✓									
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)			✓											
13	Estado de la pinza (conexión al cable)			✓		✓									
	PROTECCIÓN PERSONAL					✓									
14	Máscara de soldar			✓											
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.			✓											
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)														
17	Guantes														
18	Protector facial														

Conforme a la presente Inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: ✓ **NO:**

	ELABORÓ:	
	REVISÓ:	

OBSERVACIONES:

PROFESIONALES ASOCIADOS	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	CODIGÓ:
		VERSIÓN: 0
	INSPECCION DE COMPRESOR	PÁGINA: 1 DE 1

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 10 Al 15 Mes Abril **ÁREA:** C. Josemaria Colbarelli.

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Gerley Osorio **GRUPO DE TRABAJO:** Cortes Gutierrez.

ITEM DE CALIFICACIÓN REVISIÓN BUENO (B)-MALO (M) /MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO/USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/SI-NO

ITEM	REVISIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
ESTADO GENERAL DE LA MAQUINA	Estructura de soporte									✓					
	Llantas de trasporte									✓					
	Soporte superior de carga (manija)									✓					
	Soportes de anclaje									✓					
	Bomba de compresion									✓					
	Encendido									✓					
MOTOR	Estado general									✓					
	Tanque									✓					
	Radiador									✓					
	Medidor de aire									✓					
	Valvula de seguridad									✓					
	Regulador									✓					
	Acoples (Pines y Abrazaderas)									✓					
CABLEADO	Correas									✓					
	Puntos de conexión de la maquina									✓					
	Manguera									✓					
	Estado general de pinzas de conexión a tierra									✓					
	Cables de conexión									✓					
PISTOLA	Estado del depósito, (sin grietas o fisuras)									✓					
	Manguera de conexión									✓					
	Estructura de la pistola									✓					
	Conexión (compresor-pistola)									✓					
	Regulación de aire									✓					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Componentes externos y especialmente los internos, libres de suciedad y polvo	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO ✓	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO
	Realiza limpieza general de la máquina, puesto que la acumulación de impurezas es frecuente debido a la absorción de aire que realiza el compresor	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ✓ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___
El operador tiene sus EPP completos (Casco-barboquejo, gafas de seguridad, tapa oidos, delantal de carnaza, botas de seguridad, guantes de vaqueta, camisa, pantalon).		SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ✓ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las inspecciones pre operacional de máquina (COMPRESOR), debe realizarla un integrante de los siguientes cargos: Técnico Operativo/Conductores/ Operario/ Operario Calificado Ingeniero mecánico/ Coordinador, Profesional SST - Técnico SST.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REVISO
	Gerley Osorio	

PÁGINA 1 DE 1	VERIFICACION ANDAMIOS	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
VERSIÓN: 2		
CÓDIGO: HSEQ-F-045		
DOCUMENTO CONTROLADO		

FECHA: 14/04/23.

PROYECTO: C. Jose manuel cambronell.

NOMBRE QUIEN VERIFICA: Dubin castro.

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			HALLAZGO
		C	NC	N/A	
1	El andamio es metálico y tubular	✓			
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rigidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

OBSERVACIONES

RESPOSNABLE DE LA ACTIVIDA: Adonis argulo FIRMA: [signature] CARGO: Ayudante

VO, BO COORDINADOR TSA Cesar Orozco FIRMA: [signature] CARGO: AUX

PROFESIONALES ASOCIADOS

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ

CODIGO:
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 1 DE 1

INSPECCION DE COMPRESOR

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 17 Al 22 Mes Abril

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Gerli Oxvic - Nabil Castro

ÁREA: C. de Jose Maria Carbonell

GRUPO DE TRABAJO: Centro Gutierrez.

ITEM DE CALIFICACIÓN: REVISIÓN BUENO (B)-MALO (M) /MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO/USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/SI-NO

ITEM	REVISIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
ESTADO GENERAL DE LA MAQUINA	Estructura de soporte			✓		✓		✓							
	Llantas de soporte			✓		✓		✓							
	Soporte superior de carga (manija)			✓		✓		✓							
	Soportes de anclaje			✓		✓		✓							
	Bomba de compresion			✓		✓		✓							
	Encendido			✓		✓		✓							
MOTOR	Estado general			✓		✓		✓							
	Tanque			✓		✓		✓							
	Radiador			✓		✓		✓							
	Medidor de aire			✓		✓		✓							
	Valvula de seguridad			✓		✓		✓							
	Regulador			✓		✓		✓							
	Acoples (Pines y Abrazaderas)			✓		✓		✓							
CABLEADO	Correas			✓		✓		✓							
	Puntos de conexión de la maquina			✓		✓		✓							
	Manguera			✓		✓		✓							
	Estado general de pinzas de conexión a tierra			✓		✓		✓							
	Cable de conexión			✓		✓		✓							
PISTOLA	Estado del deposito (sin grietas o fisuras)			✓		✓		✓							
	Manguera de conexión			✓		✓		✓							
	Estructura de la pistola			✓		✓		✓							
	Conexión (compresor-pistola)			✓		✓		✓							
	Regulación de aire			✓		✓		✓							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Componentes externos y especialmente los internos, libres de suciedad y polvo	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO
	Realiza limpieza general de la máquina, puesto que la acumulación de impurezas es frecuente debido a la absorción de aire que realiza el compresor	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ✓	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ✓	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___
El operador tiene sus EPP completos (Casco-barboquejo, gafas de seguridad, tapa oidos, delantal de carnaza, botas de seguridad, guantes de vaqueta, camisa, pantalon).		SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las inspecciones pre operacional de máquina (COMPRESOR), debe realizarla un integrante de los siguientes cargos: Técnico Operativo/Conductores/ Operario/ Operario C... [illegible] Auxiliares mecánicos/ Coordinador, Profesional SST, Técnico SST.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O HUELLA DEL COLABORADOR	NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REVISO
		CIVICENTRO

PROFESIONALES ASOCIADOS

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ

CODIGO:
VERSION: 0
PÁGINA: 1 DE 1

INSPECCION DE COMPRESOR

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 24 Al 29 Mes Abril — ÁREA: G José mario contreras

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Oscar castro - Gloria castro — GRUPO DE TRABAJO: Cortes Eafiene?

ITEM DE CALIFICACIÓN: REVISIÓN BUENO (B)-MALO (M) /MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO/USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/SI-NO

ITEM	REVISIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
ESTADO GENERAL DE LA MAQUINA	Estructura de soporte	✓								✓		✓			
	Llantas de trasporte	✓								✓		✓			
	Soporte superior de carga (manija)	✓								✓		✓			
	Soportes de anclaje	✓								✓		✓			
	Bomba de compresion	✓								✓		✓			
	Encendido	✓								✓		✓			
MOTOR	Estado general	✓								✓		✓			
	Tanque	✓								✓		✓			
	Radiador	✓								✓		✓			
	Medidor de aire	✓								✓		✓			
	Valvula de seguridad	✓								✓		✓			
	Regulador	✓								✓		✓			
	Acoples (Pines y Abrazaderas)	✓								✓		✓			
CABLEADO	Correas	✓								✓		✓			
	Puntos de conexión de la maquina	✓								✓		✓			
	Manguera	✓								✓		✓			
	Estado general de pinzas de conexión a tierra	✓								✓		✓			
	Cables de conexión	✓								✓		✓			
PISTOLA	Estado del depósito, (sin grietas o fisuras)	✓								✓		✓			
	Manguera de conexión	✓								✓		✓			
	Estructura de la pistola	✓								✓		✓			
	Conexión (compresor-pistola)	✓								✓		✓			
	Regulación de aire	✓								✓		✓			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Componentes externos y especialmente los internos, libres de suciedad y polvo	SI ✓ NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI ✓ NO ✓	SI NO	SI ✓ NO	SI NO	SI NO	SI NO
	Realiza limpieza general de la máquina, puesto que la acumulación de impurezas es frecuente debido a la absorción de aire que realiza el compresor	SI ✓ NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI ✓ NO	SI NO	SI ✓ NO	SI NO	SI NO	SI NO
El operador tiene sus EPP completos (Casco-barboquejo, gafas de seguridad, tapa oidos, delantal de carnaza, botas de seguridad, guantes de vaqueta, camisa, pantalon).		SI ✓ NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI ✓ NO	SI NO	SI ✓ NO	SI NO	SI NO	SI NO

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las inspecciones pre operacional de máquina (COMPRESOR), debe realizarla un integrante de los siguientes cargos: Técnico Operativo/Conductores/ Operario/ Operario Calificado Ingeniero mecánico/ Coordinador, Profesional SST - Técnico SST.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REVISO

PAGINA 1 de 1

EQUIPO EN PRUEBA

FORMATO

DOCUMENTO CONTROLADO

INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

PROPIETARIO/CONTRATISTA:

MARCA:

MODELO: CU2. Int

INSPECCIONADO POR: Abril Cortes

LOCALIZACION: Cajas Manizales

EQUIPO No.

OPERADOR: Luis Carvajal

PLACAS:

Inspecciones hechas: DEL 17 AL 22 DE abril DE 23.

ITEM	CONCEPTO	DIA/MES	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		CANT	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESCALERA DE MANO	ESTADO GENERAL	✓	✓		✓		✓		✓		✓					
	PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTES EN BUEN ESTADO)	-	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE LOS LARGUEROS		✓		✓		✓		✓		✓					
	TOPES DE RETENCIÓN		✓		✓		✓		✓		✓					
	ASEO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ZAPATAS ANTIDESLIZANTES		✓		✓		✓		✓		✓					
ESCALERA DE TIJERA	ESTADO DE PLATAFORMA DE TRABAJO															
	ESTADO DE PASAMANOS															
	ESTADO GENERAL															
	PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTES EN BUEN ESTADO)															
	TIJERA DE SEGURIDAD															
	HORIZONTALES POSTERIORES															
	ZAPATAS ANTIDESLIZANTES															
	DIAGONALES RIGIDAS															
	ASEO															
	BANDEJA PORTA HERRAMIENTAS															
ESCALERA EXTENSIBLE	TAPARETES															
	GUIA EXTERNA															
	POLEA															
	TOPES DE RETENCION															
	PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTES EN BUEN ESTADO)															
	LARGUEROS															
	CUERDA Y GRAPA ASEGURADORA															
	SOPORTE ZAPATA															
	ZAPATA															

EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR? SI/NO: Si Si

Vo,Bo. HSE: Diviana y Andrea

Vo,Bo. Ing. Residente:

* PUNTO CRITICO QUE IMPIDE EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI NO ☐ Fecha de Corrección: FIRMA:

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

PAGINA 1 de 1 VERSIÓN: EN PRUEBA CÓDIGO: DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA**	PROFESIONALES ASOCIADOS

PROPIETARIO/CONTRATISTA:

INSPECCIONADO POR: Carlos Guillermo Guepe

OPERADOR: Carlos Guepe

MARCA:

LOCALIZACION: Cajicá Rionegro Cundinamarca

MODELO: COZ int

PLACAS:

Inspeciones hechas: DEL 17 AL 22 DE Abril DE 2023.

ITEM	CONCEPTO	DIA/MES	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		CANT	B	M	B	M	B	M	B	B	B	M	B	M	B	B
ESCALERA DE MANO	ESTADO GENERAL		✓		✓		✓		✓		✓					
	PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTES EN BUEN ESTADO)		✓		✓		✓		✓		—					
	ESTADO DE LOS LARGUEROS		✓		✓		✓		✓		—					
	TOPES DE RETENCIÓN		✓		✓		✓		✓		—					
	ASEO		✓		✓		—		✓		—					
	ZAPATAS ANTIDESLIZANTES		✓		✓		—		✓		—					
ESCALERA DE TIJERA	ESTADO DE PLATAFORMA DE TRABAJO															
	ESTADO DE PÁSAMANOS															
	ESTADO GENERAL															
	PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTES EN BUEN ESTADO)															
	TIJERA DE SEGURIDAD															
	HORIZONTALES POSTERIORES															
	ZAPATAS ANTIDESLIZANTES															
	DIAGONALES RÍGIDAS															
	ASEO															
	MESETA PORTA HERRAMIENTAS															
ESCALERA EXTENSIBLE	TAPARETES															
	GUIA EXTERNA															
	POLEA															
	TOPES DE RETENCIÓN															
	PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTES EN BUEN ESTADO)															
	LARGUEROS															
	CUERDA Y GRAPA ASEGURADORA															
	SOPORTE ZAPATA															
	ZAPATA															

EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR? SI/NO

Vo,Bo. HSE

Vo,Bo. Ing. Residente

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI NO ☐ Fecha de Corrección: FIRMA

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR Jhon Ustariz CARGO Civil encargado

LUGAR DE INSPECCION Cra 38 Manga Cartagena PERIODO: DEL 17 AL 22 DE abril DEL 2023

MODELO 672153 MARCA Black Decker

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verifico el estado de conexiones eléctricas (Extensiones Cables Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de señalización de disco (Inventario)	✓			✓			✓			✓			✓								
Cuenta con acoples adecuados para las actividades	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación de mango	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del interruptor de encendido y seguro	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de la guía de la guarda	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de disco	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las [illegible]	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utiliza accesorios apropiados para la tarea	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras Rupturas Aseo Etc)	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor	✓			✓			✓			✓			✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados	✓			✓			✓			✓			✓								
Se realizó limpieza y desinfección al equipo	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

ELABORÓ [signature] REVISÓ [signature]

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-105 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda

INSPECCIONADO POR: JUX PONTE CARGO: Electricista

PERIODO: DEL 17 AL 22 DE Abril DEL 2023 LUGAR DE INSPECCIÓN: C. yuye mobil cartagena

MODELO: DWS5CE5-B3 MARCA DEWALT

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas sin piezas sueltas tornillos de carcaza bien ajustados	✓						✓			✓			✓								
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes sin exceso de desgaste que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	✓						✓			✓			✓								
	Dientes completos	✓						✓			✓			✓								
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado	✓						✓			✓			✓								
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar para desenclavar obture el interrupter de encendido	✓						✓			✓			✓								
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento óptimo estado	✓						✓			✓			✓								
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD	Que no este roto que al apretar ajuste adecuadamente el tope Y que el tope no este torcido y se pueda ver la	✓						✓			✓			✓								
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUNADURA ADICIONAL Y EMPUNADURA	Que no este rota Que ajuste adecuadamente empuñadura firme en el equipo que no este rota	✓						✓			✓			✓								
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos sin golpes y encajen adecuadamente en la corona dentada	✓						✓			✓			✓								
CABLE ELECTRICO Y ENCHUFE (O CLAVIJA)	sin empalmes en optimas condiciones y conexion al equipo en perfecto estado	✓						✓			✓			✓								
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeracion para poder trabajar con seguridad -Limpieza y desinfeccion	✓						✓			✓			✓								

OBSERVACIONES:

ELABORÓ [signature] REVISÓ [signature]

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-105		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Jose Ramirez. CARGO: Oficial.

PERIODO: DEL 17 AL 22 DE abril DEL 2023. LUGAR DE INSPECCIÓN: C. yeye manci caibanali

MODELO: BWSS08S-B3. MARCA: Dewalt

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	✓						✓			✓			✓								
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	✓						✓			✓			✓								
	Dientes completos	✓						✓			✓			✓								
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	✓						✓			✓			✓								
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.	✓						✓			✓			✓								
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	✓						✓			✓			✓								
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la	✓						✓			✓			✓								
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.	✓						✓			✓			✓								
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.	✓						✓			✓			✓								
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	✓						✓			✓			✓								
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección	✓						✓			✓			✓								

OBSERVACIONES:

ELABORÓ _____ REVISÓ _____

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Juc Ramirez. CARGO: J Ayudante

LUGAR DE INSPECCION: C Jgt manci carburell PERIODO: DEL 24 AL 29 DE Abril DEL 2023.

MODELO: Black Decker. MARCA: G720-B3.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verifico el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guia de la guarda	✓			✓			✓			✓			✓				✓				
Estado del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiado para la tarea	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se realizo limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES: Verificar acople de guarda/protector seguridad.

ELABORO: [signature] REVISÓ: [signature]

Página 1 de 1 Versión 5 HSEQ F 005 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	PROFESIONALES ASOCIADOS

LUGAR DE INSPECCIÓN C. José María Córdoba. FECHA 24/04/23.

DESCRIPCIÓN			PARTES A REVISAR	ESTADO			CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES
UBICACIÓN	CLASE	CAPACIDAD		B	M	NA	A	B	C	
Oficina Administración	Multiuso	10lbs.	MANOMETRO	✓						
			MANIJA	✓						
			MANGUERA	✓						
			CUERPO	✓						
			PASADOR	✓						
			ETIQUETA	✓						
			SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			✓				Extintor nuevo.
			MANOMETRO	✓						
			MANIJA							
			MANGUERA							
			CUERPO							
			PASADOR							
			ETIQUETA							
			SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN							
			MANOMETRO							
			MANIJA							
			MANGUERA							
			CUERPO							
			PASADOR							
			ETIQUETA							
			SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN							
			MANOMETRO							
			MANIJA							
			MANGUERA							
			CUERPO							
			PASADOR							
			ETIQUETA							
			SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN							

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daño de considerable valor	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daños a la propiedad menor al de la clase A	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	Mediata

ELABORÓ Abril Castro

REVISÓ

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Cristian Buitrago. CARGO: ayudante.

LUGAR DE INSPECCION: Calle maria cardenal. PERIODO: DEL 02 AL 06 DE Mayo DEL 2023.

MODELO: ESM4-4-1/2A9 MARCA: TRUPER

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del disco				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Cristian Buitrago REVISÓ:

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Cristian Buitrago — CARGO: ayudante.

LUGAR DE INSPECCION: C. Jue- mano cubierta — PERIODO: DEL 09 AL 14 DE Mayo DEL 2023

MODELO: EJMO-4-N2 49 — MARCA: TRUPER.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓																	
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓																	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓																	
Estado de instalación del mango.				✓																	
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓																	
Estado de la guía de la guarda.				✓																	
Estado del disco				✓																	
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓																	
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓																	
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓																	
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓																	
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓																	
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓																	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: [signature] — REVISÓ: [signature]

PAGINA 1 DE 1	INSPECCIÓN ROTO MARTILLO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.	
VERSION 001			
CÓDIGO PP-F-126			
DOCUMENTO CONTROLADO			

PROYECTO:	C. José maría Córdoba.	FECHA:	02/05/23.
LOCALIZACION:	Primer Piso.	MARCA:	K-63A.
MODELO:	Ewelt.	SERIE:	

Marque con una (X) B : Si el estado electromecánico se encuentra en Buenas Condiciones. De lo contrario marque M: Si se encuentra en mal estado.

	ITEM	1		2		3		4		5		6		7		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO MECANICO	SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES CABLES TOMA)			✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR (ON-OFF)			✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DE VELOCIDAD			✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DEL MODO DE ACCIONAMMIENTO			✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DEL MODO AUXILIAR			✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONEMIENTO DEL MADRIL			✓		✓		✓		✓						
	VERIFIQUE QUE LA BASE ESTE ENERGIZADA PARA INICIAR			✓		✓		✓		✓						
	VERIFIQUE QUE LA BASE MAGNETICA AL APAGARLA NO PERMITA EL ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO			✓		✓		✓		✓						
	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓						
	SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION CONEXIONES ELECTRICAS			✓		✓		✓		✓						
	PINES			✓		✓		✓		✓						
	CINCEL			✓		✓		✓		✓						
	SUJETADOR DE CINCEL			✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DE SONIDOS Y VIBRACIONES INUSUALES			✓		✓		✓		✓						
OTROS																

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

N°	CONDICIÓN ENCONTRADA Que se econtró?	PLAN DE ACCIÓN Que Hacer?	RESPONSABLE Quien ?	CUANDO			FECHA SEGUIMIENTO			REVISÓ	SOLEFECTIVA	
				DD	MM	AA	DD	MM	AA	Coord/Sup HSE	SI	NO
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

OBSERVACIONES :

ELABORO

REVISO

PAGINA 1 de 1	INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: EN PRUEBA		
CODIGO:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

PROPIETARIO/CONTRATISTA: Carlos Gutierrez.	MARCA:	MODELO: Colmaro
INSPECCIONADO POR: Abel Cortes	LOCALIZACION:	EQUIPO No.
OPERADOR: Cristian Buitrago.	PLACAS:	

Inspeciones hechas: DEL 02 AL 06 DE MAYO DE 2023.

ITEM	CONCEPTO	DIA/MES	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		CANT	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESCALERA DE MANO	ESTADO GENERAL															
	PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTES EN BUEN ESTADO)															
	ESTADO DE LOS LARGUEROS															
	TOPES DE RETENCIÓN															
	ASEO															
	ZAPATAS ANTIDESLIZANTES															
ESCALERA DE TIJERA	ESTADO DE PLATAFORMA DE TRABAJO				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASAMANOS				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL				✓		✓		✓		✓		✓			
	PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTES EN BUEN ESTADO)				✓		✓		✓		✓		✓			
	TIJERA DE SEGURIDAD				✓		✓		✓		✓		✓			
	HORIZONTALES POSTERIORES				✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAS ANTIDESLIZANTES				✓		✓		✓		✓		✓			
	DIAGONALES RÍGIDAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	ASEO				✓		✓		✓		✓		✓			
	MESETA PORTA HERRAMIENTAS				✓		✓		✓		✓		✓			
ESCALERA EXTENSIBLE	TAPARETES															
	GUIA EXTERNA															
	POLEA															
	TOPES DE RETENCIÓN															
	PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTES EN BUEN ESTADO)															
	LARGUEROS															
	CUERDA Y GRAPA ASEGURADORA															
	SOPORTE ZAPATA															
	ZAPATA															

EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR? SI/NO — Si Si Si Si Si

Vo,Bo. HSE

Vo,Bo. Ing. Residente

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI NO ☐ | Fecha de Corrección: _____ FIRMA: _____

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Carlos Maceto | CARGO: Ayudante

LUGAR DE INSPECCION: Moralba Sede C. | PERIODO: DEL 05 AL 08 DE Mayo DEL 2023

MODELO: Pulidora Grand BOSCH | MARCA: BOSCH

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)													✓								
Estado de instalación del disco (Insertación)													✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.													✓								
Estado de instalación del mango.													✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.													✓								
Estado de la guía de la guarda.													✓								
Estado del disco													✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)													✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.													✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)													✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.													✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.															X						
Se realizó limpieza y densifección al equipo															X						

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: [signature] | REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Said Julio Ruiz	CARGO: C-SST
LUGAR DE INSPECCION: Nueva Delhi	PERIODO: DEL 2 AL 7 DE Mayo
MODELO: DW400-B3	MARCA: Dewalt

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verifico el estado de conexiones electricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓								
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓								
Estado de instalación del mango.	✓			✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓								
Estado de la guia de la guarda.	✓			✓								
Estado del disco	✓			✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.						X						
Se realizó limpieza y densifección al equipo						Y						

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Said Julio Ruiz	REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Oscar Guerrero CARGO: oficial

LUGAR DE INSPECCION: Nueva Delhi PERIODO: DEL 19 AL 22 DE Abril DEL 2023

MODELO: TROOPER MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓																				
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓																				
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓																				
Estado de instalación del mango.																					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓																				
Estado de la guía de la guarda.	✓																				
Estado del disco	✓																				
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓																				
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓																				
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓																				
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓																				
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓																				
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓																				

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Oscar Guerrero REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Stivens Quintero — CARGO: Ayudante

LUGAR DE INSPECCION: Entre Nubes — PERIODO: DEL 24 AL 28 DE Abril DEL 2023

MODELO: BOSCH — MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓					✓	✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓					✓	✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓					✓	✓			✓					
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓					✓	✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓					✓	✓			✓					
Estado de la guia de la guarda.	✓			✓			✓					✓	✓			✓					
Estado del disco	✓			✓			✓					✓	✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓					✓	✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓					✓	✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓					✓	✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓					✓	✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓					✓	✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓						✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Stevens Quintero — REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Said Julio / Francisco CARGO: SST / ornamentador

LUGAR DE INSPECCION: Piso 2. PERIODO: DEL AL 29 DE Abril DEL 2023

MODELO: MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)			/			/			/			/			/	/					
Estado de instalación del disco (Insertación)			/			/			/			/			/	/					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.			/			/			/			/			/	/					
Estado de instalación del mango.			/			/			/			/			/	/					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.			/			/			/			/			/	/					
Estado de la guía de la guarda.			/			/			/			/			/	/					
Estado del disco			/			/			/			/			/	/					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)			/			/			/			/			/	/					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.			/			/			/			/			/	/					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)			/			/			/			/			/	/					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.			/			/			/			/			/	/					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.			/			/			/			/			/	/					
Se realizó limpieza y densifección al equipo			/			/			/			/			/	/					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Francisco H. REVISÓ: Said Julio Ruiz

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1	INSPECCIÓN ROTO MARTILLO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 001		
CÓDIGO: PP-F-126		
DOCUMENTO CONTROLADO		

PROYECTO:	Obras zonas Pelen	FECHA:	10-05-23
LOCALIZACION:	Bonos bloque general	MARCA:	Dewalt
MODELO:	Brocha	SERIE:	

Marque con una (X) B : Si el estado electromecánico se encuentra en Buenas Condiciones. De lo contrario marque M: Si se encuentra en mal estado.

	ITEM	1 B	1 M	2 B	2 M	3 B	3 M	4 B	4 M	5 B	5 M	6 B	6 M	7 B	7 M	OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR (ON-OFF)	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DE VELOCIDAD	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DEL MODO DE ACCIONAMMIENTO	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DEL MODO AUXILIAR	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONEMIENTO DEL MADRIL	X		X		X		X		X						
	VERIFIQUE QUE LA BASE ESTE ENERGIZADA PARA INICIAR	X		X		X		X		X						
	VERIFIQUE QUE LA BASE MAGNETICA AL APAGARLA NO PERMITA EL ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO	X		X		X		X		X						
	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	X		X		X		X		X						
	SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION CONEXIONES ELECTRICAS	X		X		X		X		X						
	PINES	X						X		X						
	CINCEL	X		X		X		X		X						
	SUJETADOR DE CINCEL	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DE SONIDOS Y VIBRACIONES INUSUALES	X		X						X						
OTROS																

RECOMENDACIONES

SEGUIMENTO DE LAS ACCIONES

N°	CONDICIÓN ENCONTRADA Que se encontró?	PLAN DE ACCIÓN Que Hacer?	RESPONSABLE Quien ?	CUANDO DD	CUANDO MM	CUANDO AA	FECHA SEGUIMIENTO DD	FECHA SEGUIMIENTO MM	FECHA SEGUIMIENTO AA	REVISÓ Coord/Sup HSE	SOL.EFECTIVA SI	SOL.EFECTIVA NO
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

OBSERVACIONES :

ELABORO: Andres Felipe Cano Sosa

REVISO: Sanfuentes

Powered by CamScanner

Versión: 3	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Código: HSEQ-F-105		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Said Julio Ruiz CARGO: CSST

PERIODO: DEL 15 AL ___ DE Abril DEL ___ LUGAR DE INSPECCIÓN: Colegio nueva Delhi

MODELO: MARCA:

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.																X					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.																X					
	Dientes completos																X					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.																X					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.																X					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.																X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la																X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota. Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.			-													X					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.																X					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.																X					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección																X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ _____ REVISÓ _____

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1	
VERSIÓN 001	
CÓDIGO FP-F-126	
DOCUMENTO CONTROLADO	

INSPECCIÓN ROTO MARTILLO

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PROYECTO:	Colegio Moralba Sede C Piso 2	FECHA:	Abril 10/2023
LOCALIZACION:		MARCA:	
MODELO:		SERIE:	

Marque con una (X) B : Si el estado electromecánico se encuentra en Buenas Condiciones. De lo contrario marque M: Si se encuentra en mal estado.

	ITEM	1 B	1 M	2 B	2 M	3 B	3 M	4 B	4 M	5 B	5 M	6 B	6 M	7 B	7 M	OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓														
	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR (ON OFF)	✓														
	VERIFICACION DE VELOCIDAD	✓														
	VERIFICACION DEL MODO DE ACCIONAMMIENTO	✓														
	VERIFICACION DEL MODO AUXILIAR	✓														
	VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONEMIENTO DEL MADRIL	✓														
	VERIFIQUE QUE LA BASE ESTE ENERGIZADA PARA INICIAR	✓														
	VERIFIQUE QUE LA BASE MAGNETICA AL APAGARLA NO PERMITA EL ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO	✓														
	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓														
	SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓														
	VERIFICACION CONEXIONES ELECTRICAS	✓														
	PINES	✓														
	CINCEL	✓														
	SUJETADOR DE CINCEL	✓														
	VERIFICACION DE SONIDOS Y VIBRACIONES INUSUALES	✓														
OTROS																

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

N°	CONDICIÓN ENCONTRADA Que se encontró?	PLAN DE ACCIÓN Que Hacer?	RESPONSABLE Quien ?	CUANDO DD	CUANDO MM	CUANDO AA	FECHA SEGUIMIENTO DD	FECHA SEGUIMIENTO MM	FECHA SEGUIMIENTO AA	REVISÓ Coord/Sup HSE	SOL EFECTIVA SI	SOL EFECTIVA NO
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

OBSERVACIONES

ELABORO: 1055725563

REVISO:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Wilmer Acevedo CARGO: Ayudante

LUGAR DE INSPECCION: Entre Nubes PERIODO: DEL 13 AL 15 DE Abril DEL 2023

MODELO: Uberman MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)										✓			X								
Estado de instalación del disco (Insertación)										✓			X								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.										✓			X								
Estado de instalación del mango.										✓			X								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.										✓			X								
Estado de la guía de la guarda.										✓			X								
Estado del disco										✓			X								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)										✓			X								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.										✓			X								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)										✓			X								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.										✓			X								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.										✓			X								
Se realizó limpieza y densifección al equipo										✓			X								

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Wilmer Acevedo REVISÓ: Supervisor

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: carlos chaparro CARGO: ornamentador

LUGAR DE INSPECCION: Colegio Padre Nubes PERIODO: DEL 10 AL 15 DE Abril DEL 2023

MODELO: MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓									✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Sergio Navarrete | CARGO: Oficial

LUGAR DE INSPECCION: Colegio Entre Nubes | PERIODO: DEL 17 AL 22 DE Abril DEL 2023

MODELO: TRUPER | MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			✓			✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del mango.				✓			✓			✓			✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			✓			✓								
Estado de la guía de la guarda.				✓			✓			✓			✓								
Estado del disco				✓			✓			✓			✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			✓			✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			✓			✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓			✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			✓			✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓			✓								
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: | REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		
INSPECCIONADOR POR: Said Julio Ruiz	CARGO: SST	
LUGAR DE INSPECCION: Entre Nubes	PERIODO: DEL 17 AL 22 DE Abril DEL 2023	
MODELO: MAFITA	MARCA:	

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)																					
Estado de instalación del disco (Insertación)																					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.																					
Estado de instalación del mango.																					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.																					
Estado de la guia de la guarda.																					
Estado del disco																					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)																					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.																					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)																					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.																					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.																					
Se realizó limpieza y densifección al equipo																					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Said Julio Ruiz

REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Francisco Hernandez | CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: Entre Rios | PERIODO: DEL 2 AL 8 DE Mayo DEL 2023

MODELO: Tiopci | MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			✓			✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del mango.				✓			✓			✓			✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			✓			✓								
Estado de la guia de la guarda.				✓			✓			✓			✓								
Estado del disco				✓			✓			✓			✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			✓			✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			✓			✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓			✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			✓			✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓			✓								
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Francisco H. | REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCION PARA PULIDORA**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Francisco Hernandez | CARGO: Ornamentador

LUGAR DE INSPECCION: Colegio Entre Nubes | PERIODO: DEL 2 AL 8 DE Mayo DEL 2023

MODELO: Tropel | MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			✓			✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del mango.				✓			✓			✓			✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			✓			✓								
Estado de la guia de la guarda.				✓			✓			✓			✓								
Estado del disco				✓			✓			✓			✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			✓			✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			✓			✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓			✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			✓			✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓			✓								
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Said A. Julio Ruiz | REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCION PARA PULIDORA**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Florentino Ravelo. **CARGO:** Oficial.

LUGAR DE INSPECCION: Alemania Unificado. **PERIODO:** DEL 24 AL 29 DE 04 DEL 2023

MODELO: 518210. **MARCA:** Dewalt.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Florentino Ravelo **REVISÓ:** Valentina Portilla G

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Doris Forero. CARGO: ayudante

LUGAR DE INSPECCION: Alemania Unificada. PERIODO: DEL 24 AL 29 DE Abril DEL 2023

MODELO: 1083 3100129. MARCA: BOSCH.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Doris Forero Alfonso REVISÓ: Valentina Portilla G

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1	INSPECCIÓN ROTO MARTILLO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.	
VERSIÓN: 001			
CÓDIGO: PP-F-125			
DOCUMENTO CONTROLADO			

PROYECTO:	Alemania Unificada.	FECHA:	28/04/23
LOCALIZACION:	Primer Piso - pasillo.	MARCA:	Dewalt.
MODELO:	No tiene	SERIE:	GLK66A.

Marque con una (X) B : Si el estado electromecánico se encuentra en Buenas Condiciones. De lo contrario marque M: Si se encuentra en mal estado.

	ITEM	1 B	1 M	2 B	2 M	3 B	3 M	4 B	4 M	5 B	5 M	6 B	6 M	7 B	7 M	OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)									✓		✓				
	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR (ON-OFF)									✓		✓				
	VERIFICACION DE VELOCIDAD									✓		✓				
	VERIFICACION DEL MODO DE ACCIONAMIMIENTO									✓		✓				
	VERIFICACION DEL MODO AUXILIAR									✓		✓				
	VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONEMIENTO DEL MADRIL									✓		✓				
	VERIFIQUE QUE LA BASE ESTE ENERGIZADA PARA INICIAR									✓		✓				
	VERIFIQUE QUE LA BASE MAGNETICA AL APAGARLA NO PERMITA EL ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO									✓		✓				
	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)									✓		✓				
	SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR									✓		✓				
	VERIFICACION CONEXIONES ELECTRICAS									✓		✓				
	PINES									✓		✓				
	CINCEL									✓		✓				
	SUJETADOR DE CINCEL									✓		✓				
	VERIFICACION DE SONIDOS Y VIBRACIONES INUSUALES									✓		✓				
OTROS																

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

Nº	CONDICIÓN ENCONTRADA ¿Que se encontró?	PLAN DE ACCIÓN ¿Que se hizo?	RESPONSABLE ¿Quien?	CUANDO DD	CUANDO MM	CUANDO AA	FECHA SEGUIMIENTO DD	FECHA SEGUIMIENTO MM	FECHA SEGUIMIENTO AA	REVISÓ ¿Quien hizo seguimiento?	SOL.EFECTIVA SI	SOL.EFECTIVA NO	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													

OBSERVACIONES :

ELABORO: Wilmer Gomez Romel Garcia.

REVISO: Valentina Portilla.

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	
Versión: 3	
Código: HSEQ-F-105	
DOCUMENTO CONTROLADO	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Carlos bernal **CARGO:** Oficial

PERIODO: DEL 26 **AL** 29 **DE** Abril **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** Alemana Unificado

MODELO: 573918 **MARCA:** Uberman

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.							✓			✓											
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.									✓			✓									
	Dientes completos									✓			✓									
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.							✓			✓											
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.									✓			✓									
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.							✓			✓											
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la									✓			✓									
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.									✓			✓									
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.									✓			✓									
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.									✓			✓									
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección							✓			✓											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Carlos Bernal

REVISÓ Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCION PARA PULIDORA**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Carlos Bernal **CARGO:** Oficial

LUGAR DE INSPECCION: Salon Hosca Alemania. **PERIODO:** DEL 17 AL 04 DE 2023 DEL 22-04-23.

MODELO: 518210 **MARCA:** Dewalt.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓																				
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓																				
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓																				
Estado de instalación del mango.	✓																				
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓																				
Estado de la guía de la guarda.	✓																				
Estado del disco	✓																				
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)																					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓																				
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓																				
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓																				
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓																				
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓																				

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Carlos Bernal 80762173 **REVISÓ:** Valentina Portilla Sg.

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	CODIGO:
		VERSIÓN: 0
	INSPECCION DE COMPRESOR	PÁGINA: 1 DE 1

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 17 Al 12 Mes 04 / 2023 ÁREA: Operativo

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Carlos Bernal. GRUPO DE TRABAJO: SIGMA.

ITEM DE CALIFICACIÓN: REVISIÓN BUENO (B) MALO (M) /MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO/USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/SI-NO

ITEM	REVISIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
ESTADO GENERAL DE LA MAQUINA	Estructura de soporte					✓									
	Llantas de trasporte					✓									
	Soporte superior de carga (manija)					NA									
	Soportes de enclaje														
	Bomba de compresion					✓									
	Encendido					✓									
MOTOR	Estado general					✓									
	Tanque					✓									
	Radiador					NA									
	Medidor de aire					✓									
	Valvula de seguridad					✓									
	Regulador					✓									
	Acoples (Pines y Abrazaderas)					NA									
CABLEADO	Correas					NA									
	Puntos de conexión de la maquina					✓									
	Manguera					✓									
	Estado general de pinzas de conexión a tierra					✓									
	Cables de conexión					✓									
PISTOLA	Estado del depósito, (sin grietas o fisuras)					✓									
	Manguera de conexión					✓									
	Estructura de la pistola					✓									
	Conexión (compresor-pistola)					✓									
	Regulación de aire					✓									
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Componentes externos y especialmente los internos, libres de suciedad y polvo	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO
	Realiza limpieza general de la máquina, puesto que la acumulación de impurezas es frecuente debido a la absorción de aire que realiza el compresor	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ✓ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___
El operador tiene sus EPP completos (Casco-barboquejo, gafas de seguridad, tapa oidos, delantal de carnaza, botas de seguridad, guantes de vaqueta, camisa, pantalon).		SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ✓ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___	SI ___ NO___

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las inspecciones pre operacional de máquina (COMPRESOR), debe realizarla un integrante de los siguientes cargos: Técnico Operativo/Conductores/ Operario/ Operario Calificado Ingeniero mecánico/ Coordinador, Profesional SST - Técnico SST.

Carlos Bernal	Kevin del Villar	Valentina Portilla C.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCION PARA PULIDORA**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Isaac Reyes. **CARGO:** Oficial.

LUGAR DE INSPECCION: Alemania Unificada **PERIODO:** DEL 18 AL 22 DE 04 DEL 2023.

MODELO: 1083100129 **MARCA:** BOSCH.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del disco				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				—						✓			✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: [illegible] 1094322106 **REVISÓ:** Valentina Portilla.

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 de 1	INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: EN PRUEBA		
CÓDIGO:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

PROPIETARIO/CONTRATISTA: D/T.	MARCA:	MODELO: 3369
INSPECCIONADO POR: V Juan P. Sedicias.	LOCALIZACION: Autopista Bucaramanga	EQUIPO No. 3369
OPERADOR: V Juan P. Sedicias.	PLACAS: 3369	

Inspecciones hechas: DEL 24 AL 29 DE Abril DE 2023

ITEM	CONCEPTO	DIA/MES	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		CANT	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESCALERA DE MANO	ESTADO GENERAL															
	PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTES EN BUEN ESTADO)															
	ESTADO DE LOS LARGUEROS															
	TOPES DE RETENCIÓN															
	ASEO															
	ZAPATAS ANTIDESLIZANTES															
ESCALERA DE TIJERA	ESTADO DE PLATAFORMA DE TRABAJO		X		X		X		X		X		X			
	ESTADO DE PÁSAMANOS		X		X		X		X		X		X			
	ESTADO GENERAL		X		X		X		X		X		X			
	PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTES EN BUEN ESTADO)		X		X		X		X		X		X			
	TIJERA DE SEGURIDAD		X		X		X		X		X		X			
	HORIZONTALES POSTERIORES		X		X		X		X		X		X			
	ZAPATAS ANTIDESLIZANTES		X		X		X		X		X		X			
	DIAGONALES RÍGIDAS		X		X		X		X		X		X			
	ASEO		X		X		X		X		X		X			
	MESETA PORTA HERRAMIENTAS		X		X		X		X		X		X			
ESCALERA EXTENSIBLE	TAPARETES															
	GUIA EXTERNA															
	POLEA															
	TOPES DE RETENCIÓN															
	PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTES EN BUEN ESTADO)															
	LARGUEROS															
	CUERDA Y GRAPA ASEGURADORA															
	SOPORTE ZAPATA															
	ZAPATA															

EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR? SI/NO

Vo,Bo. HSE

Vo,Bo. Ing. Residente

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI X NO ☐ Fecha de Corrección: _____ FIRMA: _____

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Ivan Ramirez — CARGO: Oficial

LUGAR DE INSPECCION: Jose D. Castro — PERIODO: DEL 17 AL 22 DE Abril DEL 2023

MODELO: ESMA-4/1/2A9 — MARCA: TRUPER

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del mango.	X			X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	X			X			X			X			X			X					
Estado de la gula de la guarda.	X			X			X			X			X			X					
Estado del disco	X			X			X			X			X			X					
Se utiliza accesonios apropiados para las RPM (6800)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan accesonios apropiado para la tarea.	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	X			X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Ivan Ramirez — REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Jmartinez — CARGO: oficial

LUGAR DE INSPECCION: Jose J castro — PERIODO: DEL 24 AL 29 DE Abril DEL 23

MODELO: ESMA-4 1/2A9 — MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X			X			X			X			X				/	
Estado de instalación del disco (Insertación)	X			X			X			X			X			X				/	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X				/	
Estado de instalación del mango.	X			X			X			X			X			X				/	
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	X			X			X			X			X			X				/	
Estado de la guia de la guarda.	X			X			X			X			X			X				/	
Estado del disco	X			X			X			X			X			X				/	
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	X			X			X			X			X			X				/	
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	X			X			X			X			X			X				/	
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X			X			X			X			X				/	
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	X			X			X			X			X			X				/	
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X				/	
Se realizó limpieza y densifección al equipo	X			X			X			X			X			X				/	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Jmartinez — REVISÓ: [signature]

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-105		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Wan Ramirez — CARGO: oficial

PERIODO: DEL 17 AL 22 DE Abril DEL 2023 — LUGAR DE INSPECCIÓN: Jose D. castro.

MODELO: Boto-2 12AB — MARCA: TAUER

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	X			X			X			X			X			X					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	X			X			X			X			X			X					
	Dientes completos	X			X			X			X			X			X					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	X			X			X			X			X			X					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.	X			X			X			X			X			X					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	X			X			X			X			X			X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la nomenclatura.	X			X			X			X			X			X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA ADICIONAL	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.	X			X			X			X			X			X					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.	X			X			X			X			X			X					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	X			X			X			X			X			X					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Wan Ramirez — REVISÓ

Powered by CamScanner

Pagina 1 de 1 Versión: 3 Codigo: HSEQ-F-105 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Ivan Ramirez — CARGO: Aux.

PERIODO: DEL 24 AL 29 DE Abril DEL 2023 — LUGAR DE INSPECCIÓN: Jose D. Castro

MODELO: Roto-T/2AB — MARCA: TROYER

DESCRIPCION		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	X			X			X			X											
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca	X			X			X			X											
	Dientes completos	X			X			X			X											
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	X			X			X			X											
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido	X			X			X			X											
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	X			X			X			X											
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la	X			X			X			X											
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota. Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo que no este rota	X			X			X			X											
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes esten completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada	X			X			X			X											
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado	X			X			X			X											
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección	X			X			X			X											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Ivan Ramirez — REVISÓ

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: San Isidro.
FECHA: 24/04/23
serial: Kennedy 200
Marca: Gala Gas
Modelo: Kennedy 200



Item	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general	X		X		X		X		X		X			
2	Sistema eléctrico (cables)	X		X		X		X		X		X			
3	Condiciones del sistema de refrigeración	X		X		X		X		X		X			
4	Funcionamiento del panel de control	X		X		X		X		X		X			
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)	X		X		X		X		X		X			
6	Estado del encendido (arranque)	X		X		X		X		X		X			
7	Funcionamiento de motor	X		X		X		X		X		X			
8	Fuente de energía	X		X		X		X		X		X			
	CABLES														
9	Condición de los cables	X		X		X		X		X		X			
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	X		X		X		X		X		X			
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)	X		X		X		X		X		X			
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)	X		X		X		X		X		X			
13	Estado de la pinza (conexión al cable)	X		X		X		X		X		X			
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar	X		X		X		X		X		X			
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.	X		X		X		X		X		X			
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)	X		X		X		X		X		X			
17	Guantes	X		X		X		X		X		X			
18	Protector facial	X		X		X		X		X		X			

Conforme a la presente Inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: X NO:

	ELABORÓ:	Alejandro Londoño.
	REVISÓ:	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Alejandro Londoño — CARGO: INSTALADOR

LUGAR DE INSPECCION: San Isidro. — PERIODO: DEL 24 AL 29 DE Abril DEL 2023

MODELO: Hikemte — MARCA: Hikemte

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verifico el estado de conexiones electricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del mango	X			X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de encendio y su seguro	X			X			X			X			X			X					
Estado de la guia de la guarda	X			X			X			X			X			X					
Estado del disco	X			X			X			X			X			X					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor	X			X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados	X			X			X			X			X			X					
Se realizó limpieza y desinfección al equipo	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES

ELABORO: Alejandro Londoño M. — REVISO:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: . Cesar Alicye .
CARGO: . AY
LUGAR DE INSPECCION: San Isidro.
PERIODO: DEL 24 AL 29 DE Abril DEL 2023
MODELO: EGMA-7A3
MARCA: TROLER

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verifico el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del mango	X			X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	X			X			X			X			X			X					
Estado de la guia de la guarda.	X			X			X			X			X			X					
Estado del disco	X			X			X			X			X			X					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	X			X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORO: Cesar Alicye
REVISÓ: Fabian Lozano

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 1 Código: HSEQ-F-084 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda

EQUIPO: SIERRA CIRCULAR OPERADOR: Gabriel Betancur Lopez MODELO: DCS582 MARCA: DeWalt.

INSPECCIONO HSE: Fabian Lara Forero. LOCALIZACIÓN: Patio principal Colegio. PROYECTO: San Isidro.

FECHA: 24/04/23 SEMANA: DEL 24 AL 29 DE Abril del 2023

ÍTEM		CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO MECÁNICO	* CARCASA	1	X		X		X		X		X		X				
	* TUERCA DE SUJECIÓN DE DISCO	1	X		X		X		X		X		X				
	BOTON DE ENCENDIDO	1	X		X		X		X		X		X				
	MANGO LATERAL	1	X		X		X		X		X		X				
	*GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO	1	X		X		X		X		X		X				
	BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO	1	X		X		X		X		X		X				
	LLAVE PARA SUJECIÓN DE TUERCA PARA EL DISCO	1	X		X		X		X		X		X				
	CABLE DE CORRIENTE	1	X		X		X		X		X		X				
	DISCO	1	X		X		X		X		X		X				

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección:

Elaboró responsable de la inspección	Luis F Amaya	Reviso:	Fabian Lara Forero.

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-105		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Alejandro Londoño. CARGO: INSTALADOR

PERIODO: DEL 24 AL 29 DE Abril DEL 2023 LUGAR DE INSPECCIÓN: San Pedro

MODELO: TE30 MARCA: Hilti

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	X			X			X			X			X			X					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	X			X			X			X			X			X					
	Dientes completos	X			X			X			X			X			X					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	X			X			X			X			X			X					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.	X			X			X			X			X			X					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	X			X			X			X			X			X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la	X			X			X			X			X			X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota	X			X			X			X			X			X					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.	X			X			X			X			X			X					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	X			X			X			X			X			X					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Alejandro Londoño REVISÓ

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-105		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Edwin Rivera | CARGO: AV

PERIODO: DEL 24 AL 29 DE Abril DEL 2023 | LUGAR DE INSPECCIÓN: San Isidro / Emergencia

MODELO: HN2470 | MARCA: Makita

DESCRIPCION		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	X			X			X			X			X			X					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	X			X			X			X			X			X					
	Dientes completos	X			X			X			X			X			X					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	X			X			X			X			X			X					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.	X			X			X			X			X			X					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	X			X			X			X			X			X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la	X			X			X			X			X			X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.	X			X			X			X			X			X					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes esten completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada	X			X			X			X			X			X					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	X			X			X			X			X			X					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ _____ REVISÓ _____

Powered by CamScanner

ANEXO SST-33. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Versión 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Hector Parra 7.069230045	
Abel Galvano 1024497402	
Mauricio Camacho DE C 79211765	
Hector Ducuara 80437757	
JHON JUNA	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Vanessa Rozo cc 1026280172	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 7.069230045

APROBADO POR _____
CEDULA: 1023021403.

Página 1 de 3	
Versión: 2	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

CAMPO:	Alemania Unificada	**NÚMERO DEL ATS:**	008	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	Valentina Portilla	**NOMBRE:** / **CEDULA:**	1033742061
TIPO DE TRABAJO:	Instalacion de cobierta, pintura estructura metalica, enchape. demolicion sobrepiso, trasiego de escombro.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	10 Abril 2023. 7:00 am.		
EQUIPO DE TRABAJO:	CONTRATISTA SIGMA.	**N° DE REVISIÓN:**		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	15 Abril 2023. 12:00 pm		

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Pala pica, barra, metro, martillo, carretilla
Eléctricas	X	Taladro, polidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras	X	andamio multidireccional.

Powered by CamScanner

Página 2 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Ingreso material y herramental	Caidas mismo nivel, golpes, fatiga.	Autocuidado, ayudas mecanicas, uso EPP, uso overol de seguridad.
Inicio embocadillado e instalacion. tuercas.	dolores lumbares, golpes, machucones cefalea, mareo.	Autocuidado, higiene postural, charlas SST, pausas activas
limpieza juntas de bridas	dolores lumbares, cortes, golpes. fatiga.	Autocuidado, uso EPP, higiene postural, insp-preoperacional.
limpieza embocadillado	dolores lumbares, golpes, cortes machucones.	uso EPP, higiene postural, Autocuidado relacion actividades, pausas laborales.
orden y aseo.	caida mismo nivel, golpes, cortes virus, hongos, bacterias.	uso EPP, uso overol de seguridad. Autocuidado.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Página 2 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S. INGENIERIA · SERVICIO · MANTENIMIENTO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Ingreso a obra cambio de ropa alistar herramienta	Fisico . locativo biomecanico	Uso sendero peatonal, autocuidado
charla de seguridad inspeccion de herramienta ATS	Fisico, locativo, biomecanico	Autocuidado laboral, adecuado uso de epp y dotacion notificacion de riesgos
Trasiego de escombro. Orden y aseo de areas.	Fisico, locativo, biomecanico.	Uso adecuado de epp y dotacion, areas. libres de escombro.
Instalacion de teja. en tanima. y solon trusica.	biomecanico, fisico, Attura, locativo, mecanico	Uso adecuado de acceso a cubierta, uso de epp. y equipos de altura, inspeccion herramientas
Pintura de estructura. metalica instalacion manto, cubierta.	Fisico .biomecanico, locativo, Attura.	Uso adecuado de epp y dotacion., autocuidado laboral.
Demolicion de sobrepiso. con rotomartillo.	biomecanico, fisico, locativo, mecanico.	Uso y manejo adecuado de herramientas. Epp y dotacion. inspeccion de herramientas.
Realizar puntos soldadura.- estructura metalica. y perforacion	biomecanico, fisico, locativo, mecanico.	Uso de epp y dotacion adecuados para. soldar., inspeccion de equipos y herramientes

Orden

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
JHON Luna 1003655677	
Mauricio Camacho Reyes	
Abel Olaluaro 1024499702	
Hector Parra 1.069230045	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Vanessa Rozo CC 1026280172	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1.069230045

APROBADO POR _____
CEDULA:

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda. INGENIERÍA · SERVICIO · MANTENIMIENTO
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Cesar Chavez.	79925284	
Kevin del Villar	1026308988	Kevin
Oscar Guerrero	1.024.467.174 BTA	Oscar Guerrero
Carlos Bernal	80762173	Carlos Bernal
Ronel Orlando G.A	79 651 166	Ronel Orlando G.A.
CRISTIAN GARCIA	1033722245	
Isidro Gomez Pain	19353005	
wilmer Gomez	1033781940	
Romel Eduardo Garcia	80740431	Romel Garcia
Jimmy Garcia	80.174.333.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Florentino Ravelo	11441077	Florentino Ravelo.
TECNICO Actualo.4.	1002775624.	TECNICO.A.

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 3.186.006.

APROBADO POR Valentina Portilla.
CEDULA: 1033742061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO/FRENTE:	San Cristobal sur.	**NÚMERO DEL ATS:**	011	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	Rubi castro
NOMBRE:	Vanneza.	**CEDULA;**		**FECHA DE INICIO DE TAREA:**	24/04/23.
TIPO DE TRABAJO:	enchape, embocadillado, limpieza, aplicacion grouting. excavacion, instalacion malla contra impacto.			**HORA DE INICIO DE TAREA:**	7:00 am
EQUIPO DE TRABAJO:	Visualizar Pay 003.	**N° DE REVISIÓN:**	011	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	24/04/23 5:00 pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pinza, alicate, martillo, espatula.
Eléctricas	✗	pulidora
Neumáticas	✗	
Hidráulicas	✗	
Mecánicas	✗	
Otras	✗	

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
INGENIERIA • SERVICIO • MANTENIMIENTO

CAMPO:	ALEMANIA UNIFICADA.	**NÚMERO DEL ATS:**	010.	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Patiño **CEDULA:** 1033792061.
TIPO DE TRABAJO:	INSTALACIÓN BALDOSA PISOS, FUNDIDA DE SOBREPISO, PINTURA SALON MUSICA, INSTALACCION COBIERTA, PANETE			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	24 |04 |2023 7:00 am.
EQUIPO DE TRABAJO:	PERSONAL CONTRATISTA SIGMA.	**N° DE REVISIÓN:**		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	29 |04 |2023 12:00 pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Pala carretilla, metro, martillo.
Eléctricas	X	Polidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras	X	Escalera tipo tijera

Powered by CamScanner

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Traslado material herramienta.	caida mismo nivel tropezones. golpes, sobreesfuerzo, cortes,	Autocuido, Ayudas mecanicas uso epp uso circuito de seguridad.
Inicio encharpe y embaquillado.	dolores lumbares, ausentismo golpes, machucones. cortes.	Higiene postural Rotacion actividades. uso epp, uso circuito de seguridad.
Inicio limpieza encharpe. y/o embaquillado	dolores lumbares, fatiga, dolores almacigos, cefaleas.	Higiene Postural, Uso epp tapabocas, pausas activas,
Aseo y cuido.	virus, hongos, bacterias, cortes.	uso epp, uso circuito de seguridad. Autocuidado
Inicio extracción pulpa cacao	Exposición manual, orientación inadecuada dolores lumbares, fatiga	uso epp, uso circuito de seguridad Autocuidado, Higiene Postural, Rotacion actividades
Inicio inseminación/cruzamiento y cruzamiento malla	proyección punzadas, fatiga, sobreesfuerzo dolores lumbares	Rotacion actividades, ayudas mecanicas uso epp (visual) uso circuito de seguridad.
Inicio fundida, plasteo corte manual Aislado	Proyección partículas dolores lumbares fatiga, mareos.	Rotacion actividades, rotacion personal Ayudas mecanicas, Higiene Postural, Autocuidado.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Ingreso a obra. Cambio de ropa, alistar herramienta.	Fisico, locativo, biomecanico	Uso sendero peatonal, autocuidado laboral.
Charla de seguridad. PTA. Inspeccion herramienta, ATS.	Fisico, locativo, biomecanico	Adecuado uso de epp, notificacion de riesgos. Firma de permisos, ATS. y T.A.
Trasiego de material baldosas.	Fisico y locativo. biomecanico	Uso de epp, areas limpias y ordenadas. autocuidado laboral.
Regata en piso para sobr. muro de ladrillo Fundida columna.	Mecanico, Fisico, locativo, biomecanico.	Dreppercional de pulidora, uso de epp. autocuidado laboral socializacion ATS
Trasiego de escombro. orden y aseo salon musica.	Fisico, natural, locativo, biomecanico.	Autocuidado laboral, uso sendero peatonal uso de guantes.
Mezcla de material para muro de ladrillo.	natural, Fisico, biomecanico, locativo.	Autocuidado, uso de epp y dotacion. notificacion de riesgos.
Instalacion cobierta salon de musica.	Altura, Fisico. locativo, biomecanico, natural. Mecanico.	Uso de equipos de altura autocuidado., uso de epp y dotacion babosqejo.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
JHON LUNA 1003655677	
Abel otalvaro 1024499702	
Hector Parra 1.069230045	
Mauricio Campillo 79211765	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Vanessa Pozo CC 1026280172	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1.069230045

APROBADO POR _____
CEDULA: 1023924143

Página 3 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
INGENIERIA - SERVICIO - MANTENIMIENTO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jimmy García sanabria. Bo. 174 332.	
CRISTIAN GARCIA 1033722245	
David Guzman S. 1000031241	
Romel García 1074943211	Romel García
Romel Orlando G.A 79651166	Romel Orlando G.A.
WILMER GOMEZ 1033701910	
Isidro Quiroga 1935005	
Florentino Ravelo 1144107 7	
Isaac Reyes 1099322106	
Doris Fonseca 1010135604	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Oscar Guerrero 1.024.467.174	

ELABORADO POR: Florentino Ravelo
CEDULA: 1144107 7

APROBADO POR Valentina Patiño
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	C. San cristobal,	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Dubar castro CEDULA: 1123214
TIPO DE TRABAJO:	limpieza e instalacion enclave RSU 1/2 patio.			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	10/04/23 7:00am.
EQUIPO DE TRABAJO:	visualizar pag 003	N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	15/04/23 8:00 pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☑	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pinzas, espatulas, radillos, martillo, mazeta
Eléctricas	✓	palidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Página 1 de 3	
Versión: 2	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

CAMPO:	Alemania Unificada	**NÚMERO DEL ATS:**	009	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla	**CEDULA:** 1033792062
TIPO DE TRABAJO:	Trasiego de baldosa, instalacion cubierta salon musica., embaquilla baño. Demolicion muro bloque 1.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	17 Abril 2023 7:00 am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Contratista SIGMA.	**N° DE REVISIÓN:**		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	22 Abril 2022 12:00 pm.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	3mts ☒	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Carretilla, pala.
Eléctricas	X	pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras	X	andamio multidireccional.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
traslado materiales y herramientas	caidas mismo nivel, tropezones golpes. dolores lumbares.	uso EPP, Autocuidado, charla SST, insp - preoperacional
Inicio Embodyllcdt limpieza	dolores lumbares cansancio. dolores miembros superiores	uso EPP, uso elementos de seguridad. higiene postural
Inicio instalacion y lucetas / preoperacional.	machucones, golpes, cortes dolores pulmonares.	insp - preoperacional, uso EPP. Autocuidado. uso tapabocas / guantes caucho.
Inicio corte jentes Ovuptones	cortes, golpes, machucones, dolores pulmonares, cefalea.	insp- preoperacional. uso EPP, uso monogafas / tapabocas
Inicio lavado y limpieza / luces	dolores lumbares, quemaduras, Fatiga, cefalea.	uso guantes caucho, Botas caucho tapabocas, ropa y desfanes laborales
orden y aseo	virus, hongos, bacterias. cortes caidas mismo nivel.	uso elementos de seguridad botas. Autocuidado.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
INGENIERÍA · SERVICIO · MANTENIMIENTO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Ingreso a obra, cambio ropa. alista, herramienta.	Fisico, locativo, biomecanico	Uso sendero peatonal, autowidada
Charla de seguridad. TA Inspeccion herramienta, Permisos ATS	Fisico, locativo, biomecanico.	Autpwidado laboral, adecuado uso de epp y dotacion notificacion de riesgos. Firma de permisos TA
Trasiego de material baldosas.	Fisico, locativo. biomecanico.	Uso adecuado de herramientes manuales. autocuidado laboral, uso de epp
Retiro de Teja de asbesto cemento Instalacion baldosa	Fisico, biologico. locativo, quimico, Mecanico.	Uso adecuado de epp y dotacion., autocuidado. uso de proteccion respiratorio., a
Boquilla de enchape de baños segundo piso, orden y aseo.	Fisico. locativo, biomecanico.	Uso de epp y dotacion, autocuidado laboral., uso de tapabocas y guantes.
Instalacion de teja. bloque 1. salon de musica.	Fisico, locativo, Altura, natural, mecanico biomecanico.	Uso de equipos de protecion contra caidas, inspeccion de areas, permisos AT ATS.
Demolicion de muro mamposteria. salon musica.	Fisico, locativo, biomecanico, natural	Autocuidado laboral, uso de epp y dotacion ATS,

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
JHON LUNA 1003655677	
Abel otalvaro 1024499702	
Hector Parra 1.069230045	
Mauricio Carmona 79211765	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Vanessa Rozo CC 1026280172	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1.069 230 045

APROBADO POR _____
CEDULA: 1C23C2x4C3.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
INGENIERIA • SERVICIO • MANTENIMIENTO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Kevin del villar 1026308983	Kevin
Carlos bernal 88762173	Carlos Bernal
Isidro [illegible] 1935300S	[illegible]
David Guerra S. 1000031241	
Cristian García 1033722265	
Ronel orlando 6.A.79 631166	Ronel orlando 6.P.
Ronel gerardo garcia 1057411711	Ronel Garcia
Jimmy García sanabria.	
Florentino Ravelo 11441077	Florentino Ravelo

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma

ELABORADO POR: Florentino Ravelo
CEDULA: 11441077

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	COLEGIO SAN CRISTOBAL	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: CEDULA
TIPO DE TRABAJO:	ALTURAS -			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	06/05/23 7:00 A.M
EQUIPO DE TRABAJO:	JUAN GARCIA ALEJANDRO LONDOÑO	N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	08/05/23 5:00 P.M

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	⊟	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 4m.	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	⊟	CALIENTE	⊟
ENERGIA PELIGROSAS	⊟	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	HERRAMIENTA MENOR
Eléctricas	✓	PULIDORA, TALADRO, EQUIPO DE SOLDADURA
Neumáticas	—	—
Hidráulicas	—	—
Mecánicas	—	—
Otras	—	—

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	C. Jose manci Cantarel	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS: Oscar Castro	NOMBRE: CEDULA 1022021403.
TIPO DE TRABAJO:	Instalación manto impermeabilizante.			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	04/05/23 7am
EQUIPO DE TRABAJO:		N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	07/05/23 5pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	✓	GUANTES	✓	MASCARA FACIAL	✓	EXTINGUIDORES	✓
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	N/A	BARRERAS	✓	ESLINGA	✓
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	✓	LINEA DE VIDA	✓
ALTURA APROXIMADA	4m	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	✓	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	✓		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	✓	ESPACIO CONFINADO	✓	CALIENTE	✓
ENERGIA PELIGROSAS	✓	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HEPRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pinzas, alicates, brocha, maceta, cincel.
Eléctricas	-	
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		cuplete con gas.

Página 2 de 3 Versión 2 Código HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1 ACCESO	caidas mismo nivel, fracturas. sobreesfuerzo, golpes.	Actualizado, IASP - Preoperacional Ayudas mecanicas
2. ARMADO ANDAMIO	sobreesfuerzo. caidas mismo/diferente nivel, dolores lumbares	uso EPP - uso EPCC, de Autocuidado higiene postural
3. INSTAL. MADS	cortes, quemaduras, proyeccion particulas	uso EPP, Proteccion Equipos Electricos, uso overol.
4. DESCENSO.	caidas diferente nivel, fracturas, golpes. sobreesfuerzo mayor.	uso EPP, uso EPCC, Autocuidado Retajes personal, Retencion de fractura
5 Alejamiento e instalacion trabajo/subsistema	sobreesfuerzo, dolores lumbares, cortes inoculaciones,	Ajustes mecanicos, higiene postural uso EPP, Actualizado
6. orden y aseo	virus, hongos, bacterias,	Actualizado, uso EPP.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Inicio Instrucción herramienta.	caidas mismo nivel, sobreesfuerzo fatiga, dolores lumbares.	Autocuidado, Relación personal, ayudas mecanicas higiene postural
Final cultural, ayudante acceso (escalera)	caidas, diferente nivel, sobreesfuerzo dolores lumbares, marcas, navajas	uso EPP, uso EPCC, Autocuidado.
Inicio accede eléctrico de calor.	caidas diferente nivel, quemaduras cortes, golpes.	SST - Recuperadoras, uso EPP, Orden de seguridad, Equipo de extinción de fuego. Autocuidado
Inicio instalación y corte de manto.	Cortes, golpes, dolores lumbares fatiga, malos	higiene postural, Autocuidado, uso ORD uso EPCC
Orden y uso.	virus hongos, bacterias. cortes traumas.	Autocuidado, higiene postural uso EPP, uso Orden de Seguridad

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Alejandro Londoño M. 79714637	
Juan Pablo Cabrera Ortiz 1010246890	Juan P. Cabrera O.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Jessica Marcela Rodriguez 1037152036	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1037152036

APROBADO POR _____
CEDULA: 1023021403.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jesus Parra Perez 79555362 Bta	
Admir Angulo 79.682.771	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Cmo Alfonso Mesa 80116-087	

ELABORADO POR: _____
CEDULA:

APROBADO POR _____
CEDULA: 1.280.219.03.

Página 1 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CAMPO:	C San Cristobal SUT.	NÚMERO DEL ATS:	012	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	Dylan Castro	NOMBRE: CEDULA:	1023021403
TIPO DE TRABAJO:	Instalacion enchape, embaquillado. instalación granito. instalación malla contraimpacto					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	05/05/23. 7:00am.
EQUIPO DE TRABAJO:	Visualizar pag 003.	N° DE REVISIÓN:	012			FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	07/05/23 5PM.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pulí, Picq. machete, felustre, arcel pala, cinta metro.
Eléctricas	✓	Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	C. Jesemaria Carbonell.	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Cristian Cabrera CEDULA: 1023021403.
TIPO DE TRABAJO:	Soldadura estructura, pulicion, corte, pintura,			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	04/04/23.
EQUIPO DE TRABAJO:	visualizar proy 003.	N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	06/04/23.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☐	ARNÉS DE SEGURIDAD	⊟	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	⊟
ALTURA APROXIMADA	⊟	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	⊟	ESPACIO CONFINADO	⊟	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☑	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pinzas, alicates, martillo, llaves fijas, llaves expansivas,
Eléctricas	✓	pulidora, equipo de soldar.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Inicio ingreso, materiales y herramientas.	caida al mismo nivel, tropezones, golpes, fatiga	Autocuidado, Ayudas mecanicas, Rotacion personal, Rotacion actividades
Inicio excavacion/limpieza, emboquillado,	dolores lumbares, fatiga, moves, cortes, golpes.	Autocuidad, Higiene Postural, uso EPP, uso overol de seguridad, pausas laborales.
Inicio aplicacion grouting	dolores lumbares, cefalea, golpes.	Higiene Postural y Autocuidado, Rotacion Personal, Rotacion actividades.
Inicio uso excavacion.	virus, hongos, cortes, dolores lumbares.	uso EPP, uso overol de seguridad, Autocuidado.
Inicio, anclaje y asegurimiento malla electrosoldada.	cortes, golpes, machucones, proyeccion particulas, sobreesfuerzo.	Autocuidado, Ayudas mecanicas, uso EPP. uso overol de seguridad.
Cierre y salida.	virus, hongos, bacterias, caidas mismo nivel.	uso EPP. uso overol de seguridad. Autocuidado.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Argelio Burgos Santos 1018414558	
Carlos Gonzalez 80731153	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1018414558

APROBADO POR _____
CEDULA: 1023021403

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	C. José María Carbonell.	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Rubal Castro CEDULA: 1023021483
TIPO DE TRABAJO:	Cate varillas, enchape pisos, Alistado pisos, mamposteria anclaje varillas/muros.			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	27/03/23 7/am
EQUIPO DE TRABAJO:	visualizan pay 003.	N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	01/04/23 5/pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	martillo, pinzas, macetas, alicates, llaves fijas, llaves manuales
Eléctricas	✓	taladro electrico - Soldadora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Página 2 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Traslado material y herramienta.	Caida mismo nivel, golpes, machucones, sobreesfuerzo.	ayudas mecanicas, uso EPP, [illegible], inspe-preoperacionales, charla SST.
Emboquillado muros pared muros.	dolores lumbares, golpes, tropezones (cortes, fatiga, malestar).	higiene postural, autocuidado, Retroalimentacion actividades, retroalimentacion personal.
enchape pisos. emboquillado pisos.	dolores lumbares, caidas mismo nivel. tropezones, golpes,	higiene postural, autocuidado, retroalimentacion personal, retroalimentacion actividades, pausas activas)
mampostería (corte varilla) (anclaje varilla).	cansancio, fatiga, dermatitis, tropezones. golpes, cortes, machucones.	Autocuidado, pausas activas, uso EPP, uso overol de seguridad.
Aislado pisos.	dolores lumbares, golpes, machucones, cortes,	uso EPP, uso canilleras, pausas activas, descansos laborales, Autocuidado, higiene postural
Orden y aseo.	virus, hongos, Bacterias, cortes, golpes.	uso EPP. uso overol de seguridad Autocuidado

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
YAIR ANDRES UXAME	
[illegible]	
JESUS PARRA PEREZ	
ADEMIR ANGULO	
[illegible]	
[illegible]	
JESUS MIGUEL PEREZ	
ORLEY CARDONA	ORLEY CARDONA
ROBERTO ROMERO	
LUIS E CARVAJAL	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
CRISTOBAL ANTONIO MELO 80116087	

ELABORADO POR
CEDULA: 80807876

APROBADO POR
CEDULA: 1023021483

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Carbonell	NÚMERO DEL ATS:	001	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Said Julio Ruiz CEDULA 1024522752
TIPO DE TRABAJO:	Desmontes de cubiertas			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Abril 11 1pm
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales / Ayudantes Carlos Gutierrez	N° DE REVISIÓN:	001	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	n/a ☐	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	3m ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	x	Alicates / Punteros / Macetas.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion del area a intervenir	Caida a mismo nivel / golpes con caida / Lesiones lumbares / Lesiones osteomusculares	Orden y Aseo / inspecciones locativas / Uso de calzado de seguridad /
Desmonte de cubiertas	Caidas a mismo nivel / a diferente nivel / Lesiones lumbares / Lesiones en la columna / Lesiones en la cabeza	Pausas activas / intervalos de descanso / Uso de casco / Armado adecuado del sistema de acceso / plataformas adecuadas

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jesús Perez Perez	
Cesar Osorio	
Ademir Angulo 79.682.771	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Cirio antonio melo 80116087	

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO/FRENTE:	C. Jose manci caburell	**NÚMERO DEL ATS:**		**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	Rubai castro. 1122521403.
NOMBRE:	Civo melo.	**CEDULA;**		**FECHA DE INICIO DE TAREA:**	10/04/23.
TIPO DE TRABAJO:	mampostaria, pañete, enchape, trasiego material herramenta,			**HORA DE INICIO DE TAREA:**	7:00am
EQUIPO DE TRABAJO:	visualizar pag 003.	**N° DE REVISIÓN:**		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	15/04/23 5:00 Pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Palas, picas, martillo, maceta, trompo.
Eléctricas	✓	trompo, Rotobra, taladro.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Ingreso material y herramientas.	Caidas mismo nivel, tropezones. Sobreesfuerzo, fatiga.	Charla SST - inspecciones preoperacionales Selección personal. Pausas activas
Inicio excavación y emboquillado	Golpes, machucones, cortes, cefalea, nauseas, dolores lumbares	Uso EPP, uso overol de seguridad, Autocuidado higiene postural, pesquisas laborales.
Inicio retiro rocas	Dolor miembros superiores, cortes golpes, cortes, machucones	Uso EPP, Autocuidado, higiene postural, pausas activas.
Inicio mamposteria	cortes, machucones, fatiga, dolores lumbares. Pesquisas laborales	Uso EPP, uso overol de seguridad, higiene postural, Autocuidado, uso mercopafen
Inicio corrige piso ajustado.	roturas lumbares, fatiga, sobreesfuerzo, nauseas, cefalea.	Ayudas mecanicas, higiene postural, Selección actividades.
Orden y aseo.	virus, hongos, bacterias, cortes, caidas.	Uso overol, uso EPP, Autocuidado.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Johann Forero Diaz 1010223326	
Dilar Fernando Remocon 1000992222	
Jesus Parra Perez	
Loreta Bautista Ortega 1012756138	
Leonardo Ramirez 34841R	
Luis Eduardo 74508346	
Jesus Miguel Perez 1118839847	
Orley Cardona 18599633	
Edwin Lopez 1082899344	
Guillermo Novoa 73'547.897	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Cro Antonio Mejia 80116084	

ELABORADO POR: _____
CEDULA:

APROBADO POR _____
CEDULA: 4C23021423

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CAMPO:	C. Jose mario carbonell.	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Alex Castro CEDULA 1023524C3.
TIPO DE TRABAJO:	Corte instalacion, acople de estructura metalica, (soldadura).			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	10/04/23 9:00 am.
EQUIPO DE TRABAJO:	Visualizar Pag co 3.	N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	15/04/23 5:00 PM.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pinzas, alicates, prensas, martillo, llaves.
Eléctricas	✓	taladro, Pulidora, soldadora.
Neumáticas	—	
Hidráulicas	—	
Mecánicas	—	
Otras	✓	

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
trasiego material y herramienta.	caidas mismo nivel, sobreesfuerzo. tropezones, golpes.	Ayudas mecanicas, autocuidado, uso EPP, uso overol de seguridad.
Inicio corte estructura.	cortes, machucones. dolores lumbares fatiga.	Chaleco SRI. Autocuidado., Retiro personal actividades, pausas activas.
Inicio. soldadura Estructural	cortes, quemaduras, machucones. irritacion ocular, sobreesfuerzo.	Inspecciones pre operacionales. ATS. Autocuidado uso EPP/mangafas
Inicio. montaje y descope estructura	cortes, golpes, machucones. Sobreesfuerzo.	Autocuidado, higiene postural, retiro personal, Ayudas mecanicas.
Inicio Anfora estructura	Dolores pulmonares, caidas. mismo nivel.	uso EPP (tapabocas), Autocuidado. pescantes laterales.
Orden y aseo.	virus. hongo, bacterias. cortes.	uso EPP, uso overol de seguridad, Autocuidado

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
carlos Gonzalez Ariza	
Angelica Zuleger Santos	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Cro antonio melo 80116087	

ELABORADO POR: carlos Gonzalez
CEDULA: 80731155

APROBADO POR
CEDULA: 1023021403.

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	C. Jose maria C.	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Carlos CEDULA: 1C2352903
TIPO DE TRABAJO:	embocquillado/limpieza muros.			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	14/04/23 7:00 am.
EQUIPO DE TRABAJO:	Escalera pay 003.	N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	15/04/23. 5:00 pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	3 Mts	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-060		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Instalacion Ortesis Ortomich	golpes, caidas, atrapamientos	Uso de EPP, mantener distancia de seguridad, uso de EPP
Instalacion epoc	golpes, caidas, dolor lumbares	Uso de EPP, mantener distancia de seguridad, uso de EPP
Retiro de ortesis	golpes, caidas, dolor lumbares	Uso de EPP, mantener distancia de seguridad, uso de EPP
Toma de evidencia y limpieza	dolor lumbares, golpes, caidas	Uso de EPP, mantener distancia de seguridad, uso de EPP
orden y aseo	golpes, caidas	Uso de EPP, mantener distancia de seguridad, uso de EPP

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Admir angulo CC. 79.682.771	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Cesar Ospino CC 1006899892	

ELABORADO POR: _____
CEDULA

APROBADO POR: _____
CEDULA: 1023021403

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	C. José Mario Carbonell,	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS: Oscar Castro	NOMBRE: CEDULA: 1122274403
TIPO DE TRABAJO:	Rocamonte Mantto cubierta				
EQUIPO DE TRABAJO:	vehiculo Pag003.	N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	26/04/23 9 Aam
				FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	29/04/23 5:00 Pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	4m ☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Palm, pulidora, Pinzas, meizetes,
Eléctricas	✓	
Neumáticas	✗	
Hidráulicas	✗	
Mecánicas	✗	
Otras	✗	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
-Instalación herramientas y materiales	Caída mismo nivel, golpes, sobreesfuerzo, golpes	Lesiones musculares, Actividad uso EPP y uso de overol de seguridad.
Anclaje sistema, acceso. (escalera)	Caída mismo nivel, sobreesfuerzo, golpes,	INSP- Preoperacional, Actividad uso EPP. uso overol de seguridad.
Acceso a cubierta.	Caídas diferente nivel, golpes caídas dolores lumbares	Actividad, INSP - arnes de trabajo. uso EPP. uso overol de seguridad.
Inicio retiro manta	dolores lumbares, Fatiga, golpes. machucones, cortes.	Pausas activas, Pausas laborales higiene postural. pausas laborales
orden y aseo	virus hongos, bacterias, cortes. caídas mismo nivel.	uso EPP uso overol de seguridad. Actividades

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- [x] Sí, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- [x] No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- [x] Sí, proceda con la tarea.
- [x] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Trasteyo herramienta y material.	
Jesus Perez Perez CC 74, 555, 362.	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**

ELABORADO POR:
CEDULA:

APROBADO POR
CEDULA: 1023021405.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CAMPO:	C- José Manco Colbornel.	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE [illegible] CEDULA [illegible]
TIPO DE TRABAJO:	enchape pisos, pañete muros, fundida pisos Radier vigas, ticxtriego RCD. limpieza cordo/cordo TA			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	24/04/23 7:00 am
EQUIPO DE TRABAJO:	Vivalda Payco3.	N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	29/04/23 5:00 pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBIQUEJO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	—
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	—	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	—
ALTURA APROXIMADA	0m.	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	—	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	—	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	—	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	llaves fgas, Picas, palas, macetas, martillo, alicates.
Eléctricas	✓	Rotomartillo.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS...

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Ingreso material y herramienta.	caida a diferente y mismo nivel, fatiga, sobreesfuerzo.	Autocuidado, ayudas mecanicos, relacion personal, uso EPP, overol de seguridad.
Inicio excavacion techos / Acordo puentes.	Dolores lumbares, trapezios. Proyeccion particulas,	Autocuidado, higiene postural, uso EPP (mangas).
Inicio excavacion pisos	Dolores lumbares, Nauseas mareos. golpes, machucones	higiene postural, autocuidado, uso EPP y Overol de seguridad.
Inicio mantenimiento, Instalacion / soldadura	Fatiga, golpes, machucones. cortes, dolores lumbares.	Autocuidado, uso EPP, inspeccion preoperacionales higiene postural, relacion personal.
Inicio Puente nuevo.	dolores lumbares, Fatiga, mareo, nauseas.	higiene postural, Autocuidado, Relacion personal, pausas laborales.
Orden y aseo.	virus, hongos, bacterias, cortes	uso EPP, y overol de seguridad. Autocuidado.
limpieza cordal sondeo fundales.	caidas diferente nivel, trabajos. golpes, muerte, fatiga	Autocuidado - INSP - Preoperacionales, charlas SST, Demarcacion - Firma PTA.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
robilson Hinis Espinosa	Robilson Hinis. E
Cesar Osorio cc1006855893	
Ademir ANGULO 79.682.771	
Justo Ojeda 14228112	
Roberto Romero 5474149	
Jesús pumo perez 79555362	
Luis E carvajal 79509346	
Guillermo Novoa 73547292	
Jesus Miguel Perez 1118809841	
YAIR ANDRES USGAME 80807876	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
orley de Jesús Cardona 18599653	Orley Cardona

348412

Johann Rivero Orozco 1010223326

ELABORADO POR:
CEDULA: 80'807 876

APROBADO POR
CEDULA: 4C23C214C3.

Dyla, Fernando Hemocon
1000992222
Cuenta Rentrago 1012356138

DJlan. N

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	C. José maría córdoba.	**NÚMERO DEL ATS:**		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS: Oscar Castro	NOMBRE / CEDULA 1.128.214.43
TIPO DE TRABAJO:	Concreto, Acido muros, Demolicion pisos, enchape, mamposteria.			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA	02/05 7:00 am
EQUIPO DE TRABAJO:	Vehiculo Polo 003.			N° DE REVISIÓN:	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA: 03/05 5:00 Pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	ESLINGA DOBLE	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Picos, palas, martillo, punzones, cinceles, llaves fijas, extensiones etc.
Eléctricas	✓	Rotomartillo (Dewalt) - Pulidora Truper.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Traslado material y herramienta.	Golpes mismo nivel. Tropezones,	Atención, inspección preoperacionales
Acceso muros, parte	Sobreesfuerzos fatiga.	Detección personal, ayudas mecánicas
muros, cargue pisos.	Dolores lumbar/miembros superiores.	Higiene postural, pausas activas, Autocuidado
Embocadilla do, enchape	Fatiga. cortes, machucones	uso epp y overol de seguridad.
pisos	Dolores lumbares, golpes.	Higiene postural, uso epp, Autocuidado.
mampostería, corte	Fatiga, cortes, machucones.	Reducción actividades,
vanilla fundida y pega.	Cortes, machucones, dolores	uso epp, uso overol de seguridad, Autocuidado.
Demoliciones, pisos.	lumbares y dolores en miembros superiores.	Reducir actividades
(Ac manual).	Sobreesfuerzo, dolores miembros	uso epp, pausas laborales, Reducción actividades
	superiores. Golpes auditivos	Reducir Personal
Orden y aseo	visuales, hongos, bacterias, cortes.	uso epp. overol de seguridad, Autocuidado.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Johann Lovero	1010223326	
Orley Cardona	1065996331	
YAIR USGAMA	80807876	
Ademir ANGULO O	79.682.771	
Cruta Buitrago Ortega	1012356136	
Roberto Romero	5474199	
Jhonson Espinosa	79734522	
Jairo Oyola	14228112	
HAROL LOPEZ	1075198326	
Samuel Ramos	348412	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		**Firma**
Cinco A Mas	80116087	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 80 807 876

APROBADO POR _____
CEDULA

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jesús pinilla perez 79555362	
Justo Oyola 14228112	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
C.o antonio melo 80116087	

ELABORADO POR: _____
CEDULA:

APROBADO POR _____
CEDULA: 1023021463.

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	C. José Maria Cabarcal	**NÚMERO DEL ATS:**		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS: Johan Castro.	NOMBRE:	CEDULA	1023021413.
TIPO DE TRABAJO:	Mantenimiento Preventivo y Primario. (Sistema de acceso vertical)				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	02/05/23 2:00 pm	
EQUIPO DE TRABAJO:	Vehiculo Pug 003.		**N° DE REVISIÓN:**		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	06/05/23 5:00 pm.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☒
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☒
ALTURA APROXIMADA	4m	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	⊟	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑ 4 m	ESPACIO CONFINADO	⊟	CALIENTE	⊟
ENERGIA PELIGROSAS	⊟	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	multitik, Pinzas, cincel, mazeta, pelustre, nivel, lapiz, lapicero
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Ingreso personal y herramientas.	Sobreesfuerzos dorso lumbares, caídas mismo nivel	Ayudas mecánicas insp. pre-operacional, Actividad, higiene postural.
Inicio instalación cables para mantenimiento	caídas lumbares, caídas diferente nivel, cortes, golpes, machucones	Higiene postural, uso EPP, uso overol de seguridad, Accidente
Instalación y desmantelamiento mantenimiento	(cortes) golpes, machucones, caídas lumbalgia, fatiga.	uso EPP, overol de seguridad, Accidente personales (charlas).
Cider y aseo.	Virus, hongos, bacterias, cortes.	uso EPP/overol de seguridad, Accidente

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Sí, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Sí, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Dylan Nerocon 1000992222	Dylan . N
Jesús [illegible] 1178838641	Jesús [illegible]
Guillermo Nova 73'547'897	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Cinc cntan.o nrb 80716087	CSuR

ELABORADO POR: _____
CEDULA:

APROBADO POR [illegible]
CEDULA: 1023021963

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO/FRENTE:	C. Jose manuel conbanel.	**NÚMERO DEL ATS:**		**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	Robin castro.
NOMBRE:	Cro metu.	**CEDULA:**		**FECHA DE INICIO DE TAREA:**	17/04/23 7:00am
TIPO DE TRABAJO:	Actfet, embastillot, enclape, Mamposteria, tratamiento material, pintura metalica			**HORA DE INICIO DE TAREA:**	7:00 am
EQUIPO DE TRABAJO:	Vehiculo Rug 003.	**N° DE REVISIÓN:**		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	22/04/23 22-500pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Martillo, Pinzas, alicates. Mazeta, Picos, Palas
Eléctricas	✓	taladro / Soldadora.
Neumáticas		
Hidraulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Registro matutino y herramienta.	caidas mismo nivel, golpes	Adecuado uso EPP, uso cinta de
Inicio faena. Pegone y	golpes, machucones, cortes.	uso EPP, Adecuado, uso cinta de
Inicio enchufe Pisos	golpes lumbares, cefalea,	Adecuado, higiene postural, descanso y
Inicio mampostería.	machucones, cefalea.	Inspecciones preexistencias, Adecuado
Excavamiento techos.	golpes, machucones.	uso EPP, protocolo,
cidon y aseo.	fatiga.	uso EPP, mucosas, higiene postural
	dolores lumbares, dolores	Adecuado uso EPP, uso cinta de seguridad
	fatiga.	Adecuado.
	Cortes. heridas. barotrauma, caidas	
	caidas mismo nivel.	

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- [x] Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- [x] No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- [x] Si, proceda con la tarea.
- [ ] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Camilo Ramirez	348412	
Lilly Ayala	80 807 876	OFICIAL
Jesus Perez	1118839741	Jesus Perez
Ademir ANGULO	79 682 771	
Carlos Soria	1006.853.840	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		**Firma**
Cirio Suarez	80716.087	

ELABORADO POR: _____
CEDULA:

APROBADO POR _____
CEDULA: 1028021403.

Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES & ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Robilsen Hiniz Espinosa 79734522	Robilson Espinosa
HAROLD LOPEZ 1072198326	HAROLOPEZ
Orlay Cardona 18599633	Orlay Cardona
Cristian Restrepo O 1012356178	
Luis E Carvajal 79508746	
Dylan Democon 1000992222	Dylan, N
Jesus parra perez 79555362	
Guillermo Novoa 73'547.892	
Roberto Romero 5674199	
[illegible] 14228112	[illegible]

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Cro A. Muñoz 80116087	

ELABORADO POR:
CEDULA: 80807876

APROBADO POR
CEDULA: 1023021463.

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO/FRENTE:	FLORENTINO	**NÚMERO DEL ATS:**	008	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	Valentina Portilla.
NOMBRE:	Valentina Portilla.	**CEDULA;**	1033792081	**FECHA DE INICIO DE TAREA:**	10 Abril 2023.
TIPO DE TRABAJO:	Pintura de placa (Vinilo)			**HORA DE INICIO DE TAREA:**	7:00 am.
EQUIPO DE TRABAJO:	CONTRATISTA DYJ.	**N° DE REVISIÓN:**		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	15 Abril 2023 12:00 pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	brocha., rodillo., metro.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras	X	Escalera.

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Ingreso a obra. Cambio de ropa.	Fisico, locativo, biomecanico	Uso sendero peatonal., autocuidado.
Alistar herramienta. charla de seguridad ATS.	Fisico. locativo. biomecanico.	Autocuido, inspeccion de areas, uso adecuado de epp y dotacion.
Se procede a pintar con. Vinilo la placa area huerto	Fisico, locativo, biomecanico, natural	Uso adecuado de escalera, autocuidado. laboral, uso de epp y dotacion.
oden y aseo de areas de trabajo.	Fisico, locativo, biomecanico.	Uso de epp y dotacion, autocuidado laboral.
Instalacion de manta adesivo.	Fisico, locativo, biomecanico	Uso de epp y dotacion autocuidado laboral.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO	
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?	
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.	
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.	
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	
☒ Si, proceda con la tarea.	
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.	

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Javier Ortiz 79279184	
Hector Ducuara 80457757	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Jessica Rodriguez. 1031152036.	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

APROBADO POR Valentina Portilla.
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

CAMPO:	San Pedro.	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: [illegible]	CEDULA: [illegible]	
TIPO DE TRABAJO:	Instalación de adoquín.				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	18/04/23 07:00 AM	
EQUIPO DE TRABAJO:	x Luis [illegible] x Edgar Ortiz x Carlos Arcos	x Gabriel Betancur x 6216-4000	N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	22/04/23 12:00 M	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEJO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	X	EXTINGUIDORES	N/A
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	BARRERAS	X	ESLINGA	N/A
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	N/A
ALTURA APROXIMADA	[illegible]	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	Instalación de adoquín.		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	X	Retro, pala, regleta, martillo, cuerdilla.
Eléctricas	X	Pisa cortar, polidora, frontal, [illegible]
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Ingreso a la zona de trabajo. 2) Retiro de cemento... 3) Trasladar carretera con cemento, arena y piedra hasta el área de trabajo. 4) Mezclar hasta el cemento con arena y piedra con ayuda de herramientas. 5) Retiro de materiales y salida.	1) Locativo = Trabajo en altura, golpes. Biomecánico = Fatiga visual. 2) Químico = Inhalación de polvo de cemento. Biomecánico = Fatiga muscular. 3) Biomecánico = Sobreesfuerzo, lumbalgia. Físico = Ruido, golpes. Locativo = Tropezones. 4) Mecánico = Fractura, heridas, golpes. Biomecánico = Fatiga visual, postural, estática. 5) Locativo = Tropezones, golpes. Biomecánico = Fatiga muscular.	1) Orden y aseo, verificar puntos de seguridad, uso de EPP adecuado, higiene postural. 2) Uso de herramientas, pausas activas, autocuidado. 3) Higiene postural, pausas activas, autocuidado, uso de EPP, orden y aseo. 4) Inspección preoperacional de herramientas, uso de EPP, autocuidado, higiene postural, pausas activas. 5) Orden y aseo del P. de trabajo, higiene postural, autocuidado.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS...

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Edgar orrego 19435826	
Cesar 1068819836	
Gabriel Betancur 9493689	
Edwin 1024494637	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Luis Fernando Arroyave C.	

ELABORADO POR
CEDULA 74320384

APROBADO POR
CEDULA 1'072958.698

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Moralba C	**NÚMERO DEL ATS:**	005	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Said Julio	**CEDULA:** 1024572732	
TIPO DE TRABAJO:	Demoliciones				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Mayo 2 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales / Ayudantes	**N° DE REVISIÓN:**	005		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Mayo 7 12m.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ n/a	LINEA DE VIDA	n/a. ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	n/a.		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Punteros / macetas / Demoledor
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas a demoler	Golpes con contra/ Lesiones lumbares/ esguinces y torceduras	Pausas activas/ inspecciones locativas/ Uso calzado de seguridad.
Demolicion de placa/ enchapes	Ruido/ Sordera/ cefaleas/ proyeccion de particulas/ Lesiones en los ojos/ Golpes con contra/ Lesiones lumbares/ osteomusculares	Proteccion auditiva/ inspecciones preoperacionales/ Uso de monogafas/ Orden y aseo/ Higiene postural/ intervalos de descanso

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☒ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
>saiv Julian 5404951	
Pedro Antonio 1032215396	Pedro
Hildebrando Amador C 79856776 BTA	Hildebrando Amador C.
omar Lumbraño 1031163882	omar Lumbraño
Heiner Guayacan 1031147699	Guayacan
Jose Daniel Jaramillo Briñez	Daniel Jaramillo Briñez
Carlos Maceto	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Said Julio Ruiz	

ELABORADO POR: Said A. Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Versión: 2	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Nueva Delhi	**NÚMERO DEL ATS:**	005	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Said Julio Ruiz	**CEDULA:** 1024522352	
TIPO DE TRABAJO:	Pruebas de goteras				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**		
EQUIPO DE TRABAJO:	Coordinador alturas / Oficial	**N° DE REVISIÓN:**	005		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**		

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	n/a ☐	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	9m ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☒	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	baldes / Agua / Herramientas manuales
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Acceso a cubierta mediante andamio	Caida a mismo nivel / Golpes con contra / Lesiones en la columna Golpes con contra / caida a distinto nivel /	Orden y Aseo / Pausas activas / uso de equipos / de proteccion contra caidas /
Prueba de tintas goteras.	Caida a distinto nivel / Trapas lesiones en la columna / fracturas / muerte / cortes laceraciones	Charlas preoperacionales / uso de guantes / Pausas activas / uso de equipo de proteccion contra caidas /.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Cesar Chaves 79925284	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
CAMILO LOPEZ	

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522738.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Nueva Delhi	**NÚMERO DEL ATS:**	004	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Sad Julio	**CEDULA:** 1024522736	
TIPO DE TRABAJO:	Mamposteria en general baños, pintura de aula.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Mayo 2 7am		
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficial	**N° DE REVISIÓN:**	007	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Mayo 9 12m		

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	n/a. ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	n/a		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Punteros / macetas / llanos / Boquilleras
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1 Preparacion de las areas	Caidas mismo nivel / esguinces y torceduras	Orden y Aseo uso calzado de seguridad
2 Preparacion de la mezcla Pintura de salon. Vinilo y aceite.	Proyeccion de particulas / Lesiones en los ojos / irritacion de vias respiratorias /	Inspecciones preoperacionales / Uso de proteccion respiratoria / Buen manejo de herramientas manuales
3 Levantamiento de muros y paretes y regatas de muros Demolicion de muro.	Caida de objetos / golpes con contra / Lesiones en las manos / Proyeccion de particulas / posiciones forzadas	Orden y Aseo / Pausas activas / inspecciones preoperacionales / uso de guantes / intervalos de descanso / orden y aseo.

OBSERVACIONES: n/a

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Cesar Chavez 7992578K	
Hely Antonio - M. 15765992.	
Robert Contreras 7a970575	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
CAMILO LOPEZ	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 10245227732

APROBADO POR Saul Julio Ruiz
CEDULA: 10245227732

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Acceso por anclamio a cubierta.	Alturas, locativo, biomecanico, FISICO	Buen acceso a cobierta, uso de epp y equipos de trabajo en alturas
Se procede a cambiar cubierta.	locativo, biomecanico, FISICO, Alturas.	Uso de epp. equipos altura, autocuidado laboral.
Tiorrego de cubierta	locativo, FISICO, biomecanico, Alturas.	Autocuidado bloard, uso de epp y dotacion.
Cambio de cobierta. Instalacion teja	Alturas, natural, FISICO, biomecanico.	Uso de epp y dotacion, autocuidado laboral buen manejo de herramientas manuales. equipos altura
Orden y aseo de aiecs de trabajo.	locativo, FISICO, biomecanico.	Autocuidado laboral buen uso de epp y dotacion.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

CAMPO:	NUEVA DELHI.	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS: Valentina Portilla.	NOMBRE: Valentina Portilla	CEDULA: 1033792061.	
TIPO DE TRABAJO:	INSTALACION COBIERTA SUBIDA DE TEJA. - TRASIEGO				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	27-04-23 10:00 am	
EQUIPO DE TRABAJO:	SIGMA.	N° DE REVISIÓN:			FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	29-04-23 12:00 pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Metro,
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas	X	Taladro.
Otras	X	Andamio multidireccional

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Nueva Delhi	**NÚMERO DEL ATS:**	005	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Saul Julio	**CEDULA:** 1024522732	
TIPO DE TRABAJO:	Resanes / mampostería				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Abril 25 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficales	**N° DE REVISIÓN:**	005		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Abril 29 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☐	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	n/a ☐	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ n/a	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL? n/a			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique ceda una de las herramientas a utilizar.
Manuales	x	Punteros / maceta / boquilleras / palustres / llana.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.C.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Golpes con contra/ Lesiones lumbares lesiones osteomusculares/	Inspecciones visuales al area/ uso de calzado de seguridad / Higiene postural
Manipostería de muros y cajas	Golpes con contra/ Lesiones en la cabeza/	Uso del casco/ Pausas activas/ Higiene postural.
Resanes de muros	inhalacion de polvos /prateccion de particulas	Uso de proteccion respiratoria/ uso de monogafas.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Hellr Antonio Mendez	15765992	
Cesar Chaux	79925284	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		**Firma**
Camilo Lopez	79.744.779	

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO ROR Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Carlos Bernal	80762173	Carlos Bernal
Kevin del Villar	1026308988	Kevin
David Guzman J.	1000031241	
Ronnel Garcia	1007404311	Ronnel Garcia
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		**Firma**

ELABORADO POR: Carlos Bernal
CEDULA: 80762173.

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Moralba Sede C	**NÚMERO DEL ATS:**	004	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Said Julio	**CEDULA:** 1024522732	
TIPO DE TRABAJO:	Demolicion de Piso / Cancha trasiegos				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Abril 24 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes y oficiales.	**N° DE REVISIÓN:**	004		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Abril 29 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÈS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ n/a	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	n/a.		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Picas / Palas / carretilla.
Eléctricas	X	Rotomartillo
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas Demolicion de piso Trasiegos	Golpes con contra/Lesiones en la columna/esguinces/torceduras Ruido/exposición a ruido/ vibraciones/Desordenes musculoesqueleticos/ Lesiones en la columna/ Golpes con contra	Pausas activas/ Higiene postural Uso calzado de seguridad/ uso de protección respiratoria/ uso de protección auditiva Levantamiento adecuado de las cargas ayudas mecanicas/ pausas activas ayudas manuales.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Pedro Antonio Bautista Tamayo	
Jader Rafael Palmera	Jader Palmera
Yoimi Millan Blanco 5114951	
Edinson Ortiz Lora 77032256	
Omar Lambraño 10X163882	Omar Lambraño
Heiner Gueyecon 1031147699	Gueyecon
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**

ELABORADO POR: Said Idio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Versión: 2	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Demolicion y desmontes	Golpes con contra / lesiones en las manos/golpes/laceraciones/atrapamientos	Uso de guantes/Uso de calzado de seguridad/ inspecciones Visuales orden y Aseo
Mamposteria de muros	Golpes con contra/Atrapamientos lesiones lumbares/lesiones osteomusculares lesiones en las manos	Pausas activas/ intervalos de descanso Orden y Aseo/ Uso de guantes/ Pausas activas.
Pisos	Posiciones prolongadas/ Posturas forzadas / Golpes en articulaciones	Pausas activas /intervalos de descanso

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Nueva	NÚMERO DEL ATS:	002	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Sandra	CEDULA: 1024522952	
TIPO DE TRABAJO:	Colegio Nueva Delhi				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Abril 17 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Demolicion de baños/mamposteria	N° DE REVISIÓN:	002	002	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Abril 22 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	N/A ☐	EXTINGUIDORES	N/A ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	N/A ☐	ESLINGA	N/A ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ N/A	LINEA DE VIDA	N/A ☐
ALTURA APROXIMADA	N/A ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	N/A		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Puntero / Maceta / boquillas / Palustre
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
Oscar Guerrero 1.024.467.174 BTA	
Cesar Chaves 79925284	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**

ELABORADO POR: Saul Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion del area	Golpes con contra/ esguinces/ Torceduras/	Orden y Aseo/ inspecciones viales/ uso de calzado de seguridad
escarificacion de muros	Proyeccion de particulas/ lesiones en los ojos/ quemaduras/ ceguera	Uso de monogafas/ Uso de ropa de trabajo manga larga.
Pintura y resanes	Posiciones prolongadas/ posturas forzadas/ inhalacion de vapores irritacion de los ojos	Pausas activas/ Higiene postural/ uso de monogafas/ uso de proteccion respiratoria.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Nueva Delhi	**NÚMERO DEL ATS:**	001	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Said J.	**CEDULA:** 1024522732	
TIPO DE TRABAJO:	Ayudantes Oficiales				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	17 Abril 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Resanes/mamposteria/pintura.	**N° DE REVISIÓN:**	001		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	22 abril 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☐	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	n/a ☐	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Palustre / Punteros / Macetas
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Luis M. Cruz	79111763	
Aristobulo Garcia Sanabria	79970576	
Hellpoertonio My.	15765992.	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		**Firma**
CAMILO LOPEZ		

ELABORADO POR: Saul Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jose daniel jaramillo Briñez cedula 10.33.804.921	Jose Daniel Jaramillo Briñez
omar orlando lambraño vargas cc. 1031163882	omar lambraño
+ildebrando Amador C. cc. 79856726 BTA.	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
+ildebrando Amador C.	+ildebrando Amador.

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Golpes con carta/ Lesiones lumbares/ Lesiones osteomusculares/ esguinces y Torceduras	Orden y Aseo/inspecciones locativas/ Uso de calzado de seguridad/intervalos de descanso Higiene Postural
Demoliciones	Esguinces y torceduras/ Lesiones lumbres/ Lesiones osteomusculares/ Proyeccion de Particulas/ Lesiones en los ojos	Uso de calzado de seguridad / Pausas activas Higiene postural/ Uso de monogafas/
Traslados	Dolores lumbares/ lesiones osteomuscular	Pausas activas/ intervalos de descanso/ Uso de ayudos mecanicos

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Nueva Delhi	NÚMERO DEL ATS:	003	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Said Julio	CEDULA: 1024522732
TIPO DE TRABAJO:	Ayudante y oficial			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Abril 19 7a.m.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Demoliciones y trasiegos	N° DE REVISIÓN:	003	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Abril 22 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	N/A ☐	EXTINGUIDORES	N/A ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	N/A ☐	ESLINGA	N/A ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ N/A	LINEA DE VIDA	N/A ☐
ALTURA APROXIMADA	N/A ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Palas/Carretilla/Pica y Palas
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio EntreNubes	**NÚMERO DEL ATS:**	24	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Saúl Julio	**CEDULA:** 1024522732	
TIPO DE TRABAJO:	Enchape / pulida media caña.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Abril 24 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales / Ayudantes	**N° DE REVISIÓN:**	24		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Abril 29 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ n/a	LINEA DE VIDA	n/a. ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	Pulidora (trabajos pulida media caña)
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Preparacion de las areas a intervenir Lesiones lumbares/ Posturas forzadas Posiciones prolongadas/	Uso de rodilleras/ Higiene postural/ intervalos de descanso/
Corte e instalacion de enchape	cortes/ laceraciones/ Posiciones prolongados/ Posturas forzadas	Uso de guantes/ intervalos de descanso/ Pausas activas/ inspeccion de herramientas
Pulida de las media cañas	cortes/ inhalacion de vapores/ irritacion de las vias respiraciones	Uso de guantes/ uso de proteccion respiratoria de doble filtro.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Diego Rojas 1.013589644	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Jarfenson A. Suarez R. 1073590546.	

ELABORADO POR
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jesus S. S Lopez 12973153	
Luis Ramirez 7033735610	Luis Ramirez
Carlos Chaparro 1032362568	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Jerfenson A. Daiza R. 1013590546	

ELABORADO POR: Saul Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Entre Nubes	**NÚMERO DEL ATS:**	23	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Sadrilio	**CEDULA:** 1024522732	
TIPO DE TRABAJO:	Instalacion de cerramientos / Rejas				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Abril 24 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales Ayudantes	**N° DE REVISIÓN:**	23		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Abril 29 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	N/A ☐	ESLINGA	N/A ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ N/A	LINEA DE VIDA	N/A ☐
ALTURA APROXIMADA	N/A ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Punteros y Macetas
Eléctricas	X	Equipo de soldadura
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Golpes con contra/esguinces y torceduras/ Lesiones lumbares/Lesiones osteomusculares	Orden y Aseo/Uso de calzado de seguridad/ Pausas activas/Higiene postural
Instalacion de cerramiento	Lesiones lumbares/Lesiones osteomusculares/ cortes/laceraciones/quemaduras/ Proyeccion de particulas./instalacion de barandas/cortes/laceraciones lesiones en las manos/quemaduras	Pausas activas/Higiene postural/Uso de guantes/ Uso de ropa adecuada de trabajo/Uso de careta de soldadura. Extintor ugente en el area de soldadura.
Instalacion de barandas		

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Entre Nubes	**NÚMERO DEL ATS:**	22	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Said Julio	**CEDULA:**	1024522732
TIPO DE TRABAJO:	Pintura perfiles / instalacion de teja				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Abril 24 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales / Ayudantes	**N° DE REVISIÓN:**	22		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Abril 29 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☒	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	2m ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☒	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Compresor para pintar
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion del area a intervenir	Caida a mismo nivel/golpes con/ Lesiones lumbares/lesiones osteomusculares/ esguinces y torceduras	Orden y Aseo/ uso de calzado de seguridad/ Pausas activas/
Pintura de perfiles Montaje de teja.	Caida a distinto nivel/Fracturas/Lesiones en columna/muerte/inhalacion de polvos	Uso de EPCC/uso de sistemas de acceso adecuados/ Uso de proteccion respiratoria doble filtro

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Steven Quintero 1000126107	Steven
JHON SILVA P 79999319	
Francisco H. 6131179	
Sergio Navarrete 1000738186	
Wilmer Acevedo 1.083-823-863	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Jerfenson A. Loaiza R. 1073590546.	

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Aristobulo Garcia Sanchez 7-197-576	
Luis H. Cruz P. 7-111-763	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**

ELABORADO POR: Said Jiménez Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR Said Jiménez R
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Nueva Delhi	**NÚMERO DEL ATS:**	002	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Saul Ulloa P.	**CEDULA:** 1024522132	
TIPO DE TRABAJO:	Demoliciones y Desmontes.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Abril 10 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudante/Oficial	**N° DE REVISIÓN:**	002		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Abril 15 12m.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ n/a	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL? n/a.			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Porra,
Eléctricas	X	Demoledor.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Golpes con contra/Lesiones lumbares esguinces y torceduras	Pausas activas/Uso de calzado de seguridad/inspecciones visuales
Demolicion de los baños	Ruido/Sordera permanente/parcial/ esguinces/golpes con contra/ proyeccion de particulas/Lesiones en los ojos.	Uso de proteccion auditiva/Uso de botas de seguridad/Uso de monogafas/intervalos de descanso.
Trasiegos	Lesiones lumbares/Lesiones osteomusculares	Pausas activas/Levantamiento adecuado de las cargas/intervalos de descanso/ Higiene Postural

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
Oscar Guerrero 1024469194	
Cesar Chavez 27923284	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Said Mio Ruiz	

ELABORADO POR: _____
CEDULA:

APROBADO POR _____
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Nueva Delhi	NÚMERO DEL ATS:	001	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: David Julio	CEDULA: 1024527732	
TIPO DE TRABAJO:	instalacion de los flanches				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Abril 12	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficial / Ayudante	N° DE REVISIÓN:	001		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Abril 15 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	1 ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	1 ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	9m ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Soplete cilindro Alicates
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Acceso a las areas	Golpes con contra/caida a mismo nivel/esguinces y torceduras	Orden y Aseo/inspecciones visuales/ Uso calzado de seguridad
instalacion de los flandes	Caida diferente nivel//Golpes con contra/Lesiones en cabeza/ Fracturas muerte/	Uso de EPPC/ Orden y Aseo/ Uso de casco con barbuquejo

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Juan carlos Guerrero 80747986	Juan carlos
Carlos Andres Maceto 1033725563	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Hildebrando Amador 79856726	Hildebrando Amador C.

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	golpes con cortal/ lesiones lumbares/ Lesiones osteomusculares/ esguinces torceduras	inspecciones visuales/ pausas activas/ ~~lesiones~~ uso calzado de seguridad
Demolicion con taladro demoledor	Sordera / Ruido / proyeccion de particulas/ lesiones en los ojos / esguinces / torceduras	Uso proteccion auditiva / Uso calzado de seguridad/ Uso de monogafas.
Desmonte de baterias Sanitarias	Esguinces / Sobreesfuerzos / lesiones osteomusculares	Pausas activas / ayudas mauales / uso de calzado de seguridad

OBSERVACIONES: n/a

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Código: HSEQ-F-063	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Moralba Sede C	NÚMERO DEL ATS:	002	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	Said A. Julio Ruiz	NOMBRE:	CEDULA: 1024522732
TIPO DE TRABAJO:	Demolicion de pisos / Desmonte baterias sanitarias					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Abril 10 / 7am
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes y oficiales	N° DE REVISIÓN:	002			FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Abril 15 / 12 m

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☐	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ n/a	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	n/a		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	Taladro demoledor
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Wilmer Acevedo 1-083-723-863	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Jerfonson A. Loaiza R. 1013590546	

ELABORADO POR: Saul Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Entre Nubes	NÚMERO DEL ATS:	15	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Said Julio R.	CEDULA: 1024522732	
TIPO DE TRABAJO:	Filos, estuco, paretes				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Abril 10 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales/Ayudantes.	N° DE REVISIÓN:	15		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Abril 15 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	/ ☒	EXTINGUIDORES	1 ☒
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ n/a	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	~~☒~~ n/a
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	n/a		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Llanas/ Palustres/ boquilleras / Palas/ Bateas
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de la mezcla	Proyección de particulas/ Fatiga muscular/ Lesiones en los ojos/ inhalacion de vapores	Uso de monogafas/ Higiene Postural intervalo de descanso/ uso de proteccion respiratoria si aplica.
Filos/paneles/Estucos	Cortes/ Proyeccion de particulas/ Lesiones en los ojos/ posiciones prolongadas/ Posturas forzadas.	Uso de monogafas/ Pausas activas intervalos de descanso.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
JHON SILVA P. 79999319	
FRANCISCO H. 613479	
WILSON SALAMANCA 1014178330	
Diego Rojas	
Stevens Quintero 1000126107	Stevens
Luis Ramirez 7033735610	Luis Ramirez
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Jerfenson A. Loaiza R. 7013590546	

ELABORADO POR: Saul Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Página 1 de 3			
Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGUR	PROFESIONALES ASOCIADOS	
Código: HSEQ-F-063			
DOCUMENTO CONTROLADO			

CAMPO/FRENTE:	Colegio Entrenubes	NÚMERO DEL ATS:	14	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	Said Julio Ruiz
NOMBRE:	Sergio Navarrete	CEDULA:		FECHA DE INICIO DE TAREA:	Abril 10/2023
TIPO DE TRABAJO:	instalacion de cerramiento.			HORA DE INICIO DE TAREA:	7am
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales / Ayudantes	N° DE REVISIÓN:	14	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Abril 15 12M

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	n/a ☐	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ n/a	LINEA DE VIDA	n/a. ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	n/a.		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Alicates, Pinzas, martillo, maceta.
Eléctricas	X	Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas Instalacion de cerramiento	Golpes con contra/ Lesiones lumbares/ Esguinces y torceduras/ Cortes y Laceraciones/ dolores lumbares/ Levantamiento inadecuado de las cargas/ Lesiones osteomioarticulares	Inspecciones visuales/ Uso de calzado de seguridad/ orden y aseo. Uso de guantes/ uso de ropa manga larga Pausas activas/ ejercicios de calentamiento.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Carlos Chaparro · 1032 362 568	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Said Julio Ruiz 1024522732	

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1013590546

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO IRC	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Entre Nubes	NÚMERO DEL ATS:	13	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Said Julio	CEDULA: 1024522732	
TIPO DE TRABAJO:	Instalacion de puertas y cerramientos tubulares				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Abril 10 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	oficiales ornamentadores.			N° DE REVISIÓN:	13	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Abril 15 12m.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	n/a ☐	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÈS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ n/a	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	Equipos de soldadura / Polidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3		
Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	golpes con contra/ lesiones lumbares/ Lesiones osteomusculares/ esguinces y Torceduras/	Pausas activas/ Higiene Postural/ inspecciones locativas/ uso de calzado de seguridad.
Instalacion de tubulares cerramento	Proyeccion de particulas/ Lesiones en los ojos/ quemaduras/ cortes y laceraciones	Uso de careta/ uso de guantes de vaqueta/ Uso de camisa manga larga/ uso de Peto
Instalacion de Puertas	Cortes/ laceraciones/ Atrapamiento/ quemaduras	Uso de ropa de trabajo/ uso de botas de seguridad/ Uso de guantes/ ayuda mecanica o manual

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
IHON SILVA P. 79999319	
Francisco H. 613H79	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Jerfenson A. Loaiza R.	

ELABORADO POR: Said Julio Rac
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Pagina 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESION ASOCIAD

CAMPO/FRENTE:	Colegio Entre Nubes	**NÚMERO DEL ATS:**	016	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	Said Julio
NOMBRE:	Jerfenson Loaiza	**CEDULA;**	1013590546	**FECHA DE INICIO DE TAREA:**	Abril 13 2023
TIPO DE TRABAJO:	Oficiales/Ayudantes			**HORA DE INICIO DE TAREA:**	Abril 15
EQUIPO DE TRABAJO:	Instalacion/Desinstalacion cubierta	**N° DE REVISIÓN:**	016	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	7am 430pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	N/A ☐	EXTINGUIDORES	
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	N/A ☐	ESLINGA	
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	LINEA DE VIDA	
ALTURA APROXIMADA	N/A ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	Equipo Soldadura / Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SE IRO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Acceso a cubierta por escalera y debajo	Caidas a mismo/diferente nivel golpes con cortantes/lesiones en la cabeza/esguinces y torceduras	Orden y Aseo/ Uso de sistemas de acceso adecuados/ Uso de casco/ Ayudante de seguridad/ orden y Aseo
Desmonte de cubierta	Caidas a mismo nivel/diferente nivel/lesiones lumbares/lesiones osteomusculares/cortes/laceraciones.	uso de calzado de seguridad/ intervalos de descanso/ Pausas activas
Acopio de material		

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Stevens Quintero 1000126107	Stevens
JHON SILVA P. 79999314	
Francisco Muñoz 6131179	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Jerfenson A. Lodiza R. 1073590546	

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio entre Nubes	NÚMERO DEL ATS:	19	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Said Julio	CEDULA: 1024522732
TIPO DE TRABAJO:	instalacion de perfileria metalica en cubierta				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Abril 17 7am
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales Ayudantes			N° DE REVISIÓN:	19	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA: Abril 22 12m

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☐	GUANTES	☐	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☐	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☐	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Punteros y macetas
Eléctricas	X	Equipos de soldadura.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Acceso al area	Caida a mismo nivel/golpes con contra/	Golpes con contra → Orden y aseo/ Uso de calzado de seguridad
Instalacion de perfileria de cobierta.	Caida a distinto nivel/golpes con contra/fracturas/esguinces Torceduras/quemaduras	Uso de calzado de seguridad/sistemas de acceso adecuados/Uso de careta/ Ropa de seguridad acorde a la labor
Pintura de perfiles	inhalacion de gases y vapores/ intoxicaciones/	Uso de máscarilla de doble filtro/

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Sergio Navarrete Bolivar	
Wilson Salamanca	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Jefenson A. Loaiza R. 1073590546.	

ELABORADO POR:
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: Said Julio Ruiz 1024522736

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio entre Nubes	NÚMERO DEL ATS:	20	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Saul Julio Ruiz	CEDULA: 1024522752	
TIPO DE TRABAJO:	Mampostería de muros					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Abril 17 7am
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales y Ayudantes	N° DE REVISIÓN:	20			FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Abril 22 12 m.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☐	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	2M ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	n/a		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Punteros / Palustres / boquilleras / Palas
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las mezclas	Caidas a mismo nivel / Golpes con contra / Cortes laceraciones / Golpes con contra / Posturas prolongadas / Posiciones forzadas Proyeccion de particulas / lesiones en los ojos	Orden y Aseo / verificacion de las areas de trabajo. Orden y Aseo / Pausas activas / Higiene postural / Uso de monogafas
Levantamiento de muros		

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Carlos Chaparro 1032 362568	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Jerfenson A. Zoaita R. 1013590546.	

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522932

APROBADO POR
CEDULA: 1024522782

Powered by CamScanner

Código: HSEQ-F-005	
DOCUMENTO CONTROLADO	

CAMPO:	Colegio entre Nubes	NÚMERO DEL ATS:	20	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Saul J	CEDULA: 1024522752	
TIPO DE TRABAJO:	Demoliciones				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Abril 17 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales y Ayudantes.	N° DE REVISIÓN:	20		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Abril 22	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☐	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	1/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	1/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	1/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	1/a		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	x	Porros, Macetas, Punteros
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Golpes con contra/ lesiones en los pies/ atrapamientos.	Uso de botas/ Orden y Aseo/ inspecciones visuales/
Demdiciones	Proyeccion de particulas/ Lesiones en los ojos/ Lesiones en la columna/ Golpes con contra.	Uso de monogafas / Uso de guantes/ cargas compartidas.
Trasiegos.		

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
instalacion de perfiles Usses	Golpes con contra/quemaduras/ cortes y laceraciones	Uso de ropa adecuada para la labor/uso de guantes/Uso de careta.
instalacion de las barandas y rejas	Sobreesfuerzos/Lesiones en la columna/ cortes/laceraciones/golpes con contra caida de objetos/	Pausas activas/Levantamiento adecuado de las cargas/

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio entre Nubes	NÚMERO DEL ATS:	31	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Said Julio	CEDULA: 1045227332	
TIPO DE TRABAJO:	Pintura perfiles				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Mayo 2 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales ayudantes	N° DE REVISIÓN:	31		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Mayo 9 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☒	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	☒
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	2m ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☒	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	x	Compresor
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion del area a intervenir	Golpes con contra/Lesiones lumbares/esguinces torceduras/	Pausas activas /uso de calzado de seguridad/
Pintura de los perfiles	inhalacion de polvos/intoxicaciones mareos/cefaleas/irritacion de las vias respiratorias/ caida a distinto nivel	Uso de protecc con respiratorias/ de doble filtro/ uso de monogafas en caso de que se pueda/ uso sistema de acceso adecuados/uso EPP contratados

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Stevens Quintero 1000126607	Stevens
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
	Said Julio Ruiz

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio entre Ubes	**NÚMERO DEL ATS:**	030	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Saidy	**CEDULA:** 1024572732	
TIPO DE TRABAJO:	Mamposteria Paretes				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Mayo 2 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales Ayudantes	**N° DE REVISIÓN:**	30		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Mayo 9 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	n/a		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Herramentas manuales (macetas/punteros/llanas/palustres/fotos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Caida a mismo nivel/Golpes con contra/ esguinces y torceduras.	Pausas activas/uso de calzado de seguridad/
Mezcla de paretes	Proyeccion de particulas. irritacion de las vias respiratorias	Uso de proteccion respiratoria si aplica/ uso de monogafas/
Ribos y paretes	Irritacion de los ojos/ cortes y laceraciones	Uso de guantes de seguridad

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Página 3 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Luis Ramirez 1033735610	Luis Ramirez
Jesus. S. Lopez 1247153	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Said Julio Ruiz 1024522732	

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio entre Nidos	**NÚMERO DEL ATS:**	028	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Said Julio	**CEDULA:** 1024522732	
TIPO DE TRABAJO:	enchapes				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Mayo 2 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales Ayudantes	**N° DE REVISIÓN:**	028		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Mayo 9 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	N/a ☐	EXTINGUIDORES	N/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	N/a ☐	BARRERAS	N/a ☐	ESLINGA	N/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ N/a	LINEA DE VIDA	N/a ☐
ALTURA APROXIMADA	N/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	N/a		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Herramientas manuales
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Golpe con contra/ lesiones en la columna/ Posturas forzadas/ Golpes con contra/ esguinces	Pausas activas/ intervalos de descanso/ uso calzado adecuado
Cortes enchape	Proyeccion de particulas/ cortes laceraciones	Uso de gafas /inspecciones preoperacionale Uso de proteccion respiratoria
Pulida de media cara instalacion enchape	inhalacion de polvos/proyeccion de particulas/posturas forzadas	Uso de mangagafas, uso de proteccion en los pies/ Pausas activas

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Sergio Navarrete	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Jefferson Lozano	

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
JHON SILVA P. 79949319	
Luis Camilo Perez 1010763 99	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
~~[illegible]~~	Wilson Salamanca

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Cortes/laceraciones/Lesiones lumbares/esguinces y torceduras/ Golpes con contra	Uso de guantes/Pausas activas/ Uso de calzado de seguridad. Uso de ropa adecuada para la labor
Cortes de barandas	Quemaduras/cortes/Laceraciones/ golpes con contra/Lesiones en los ojos	Uso de careta para soldar/ inspecciones preoperacionales Uso de ropa de trabajo adecuada.
Instalacion de barandas	Golpes con contra/quemaduras/ Lesiones en los ojos/inhalacion de vapores	Uso de proteccion respiratoria

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Entre Nubes	NÚMERO DEL ATS:	027	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Said Julio	CEDULA: 1024522752	
TIPO DE TRABAJO:	instalacion de baranda/cerramiento				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Mayo 2 7 am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales / Ayudantes.	N° DE REVISIÓN:	027		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Mayo 7 7 am	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	N/A ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	x	equipo de soldadura / Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.C. INGENIERÍA • SERVICIO • MANTENIMIENTO

CAMPO:	EL RODEO	**NÚMERO DEL ATS:**	001.	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:** Valentina Portilla.	**NOMBRE:** Valentina Portilla	**CEDULA:** 1033792061
TIPO DE TRABAJO:	INSTALACIÓN DE EQUIPOS BOMBAS., TANQUES				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	24/04/2023 12:30 pm.
EQUIPO DE TRABAJO:	PERSONAL MEN INGENIERIA	**N° DE REVISIÓN:**			**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	29/04/2023 12:00 pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Alicate, pintas, destornillador., metro.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Ingreso a obra. Se verifica que cuente con los epp	locativo, físico, biomecanico	Autocuidado laboral, sendero peatonal
Ingreso acceso a cuarto de bombas.	locativo, físico, biomecanico,	Uso de escalera, autocuidado laboral, uso de epp
Se retira un flanche y posteriamente se saca el tanque	Fisico, biomecanico, locativo, natural.	Uso de epp, autocuidado, buen manejo. trasiego material.
Descargue de tanques trasiego al cuarto de bombas.	Fisico, biomecanico, locativo, biologico.	Uso sendero peatonal, señalizacion autocuidado
Toma de medidas de tubería.	Fisico, biomecanico, locativo, biologico.	Uso de epp., tapabocas, guantes
Conexión de tablero electrico (definición).	Fisico, biomecanico, locativo, biologico.	Uso de epp. dotación tapabocas. ATS.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
INGENIERÍA • SERVICIO • MANTENIMIENTO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Yerd Alexander Beltrán Quintero	Yerd Beltrán
Miguel Angel Chalas Rodriguez	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma

ELABORADO POR: Valentina Patiño
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Patiño
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	COLEGIO SAN ISIDRO.	**NÚMERO DEL ATS:**		**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:**	**CEDULA:**	
TIPO DE TRABAJO:	TRABAJO EN ALTURAS.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	17/04/23 7:00 A.M	
EQUIPO DE TRABAJO:	JUAN GARCIA ORTIZ. ALEJANDRO LONDOÑO.	**Nº DE REVISIÓN:**			**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	23/04/23 17:00	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☒	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 2 Y 10M.	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☒	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	HERRAMIENTA MENOR.
Eléctricas	✓	PULIDORA, TALADRO, EQUIPO DE SOLDADURA.
Neumáticas	X	
Hidráulicas	X	
Mecánicas	X	
Otras	X	

Powered by CamScanner

Página 2 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. ACCESO	RESBALONES, CAIDAS DE MISMO A DIFERENTE NIVEL, MACHUCONES	USO DE EPP Y EPCC, USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS CHARLAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIONES.
2. PINTURA, SOLDADURA	QUEMADURAS, CAIDA DE MISMO Y DIFERENTE NIVEL RESBALONES, MACHUCONES, GOLPES.	USO DE EPP Y EPCC, USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS, CHARLAS Y CAPACITACIONES.
3. INSTALACIÓN TEJAS.	CAIDA DE DIFERENTE NIVEL, RESBALONES LASERACIONES, MACHUCONES, GOLPES	USO EPP Y EPCC, USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS CHARLAS Y CAPACITACIONES.
4. DESCENSO	RESBALONES, CAIDA DE DIFERENTE NIVEL GOLPES.	USO DE EPP, CHARLAS Y CAPACITACIÓN.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Negandro Londoño Moreno 79714637 BTA	
Juan Pablo Garcia ortiz 1010246899	Juan P. Garcia O.
Hectos Duevara 80437757	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Jessica Rodriguez Gonzalez. 1031157036	

ELABORADO POR: Jessica Rodriguez.
CEDULA: 1031157036.

APROBADO POR
CEDULA: 1022458.693

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	COLEGIO SAN ISIDRO.	**NÚMERO DEL ATS:**		**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** / **CEDULA:**
TIPO DE TRABAJO:	ALTURAS.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	24/03/23- 7:00 A.M.
EQUIPO DE TRABAJO:	JUAN PABLO GARCIA ORTIZ. ALEJANDRO LONDOÑO.	**N° DE REVISIÓN:**		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	30/03/23- 17.00 -

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☒	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☒	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 10m.	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	HERRAMIENTA MENOR.
Eléctricas	✓	PULIDORA, TALADRO, EQUIPO SOLDADURA, COMPRESOR.
Neumáticas	—	
Hidráulicas	—	
Mecánicas	—	
Otras	—	

Powered by CamScanner

Página 2 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. ACCESO	RESBALONES CAIDA MISMO Y DIFERENTE NIVEL. MACHUCONES, DESGUINCES.	USO DE EPP Y EPCC, CHARLAS Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL
2 PINTURA	RESBALONES, CAIDA MISMO Y DIFERENTE NIVEL. INTOXICACIÓN., MACHUCONES.	USO DE EPP Y EPCC, CHARLAS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
3 INTAL. TEJA	CAIDA MISMO Y DIFERENTE NIVEL. LASERACIONES, MACHUCONES, DESGUINCES.	USO DE EPCC Y EPP. CHARLAS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
4. DESCENSO	RESBALONES, CAIDAS, GOLPES, MACHUCONES	USO DE EPP Y EPCC CHARLAS PERSONAL Y CAPACITACIÓN.

OBSERVACIONES: Toda actividad en alturas que se realice sin la autorización y la firma del permiso de trabajo diario, por parte del SST de JA en responsabilidad del coordinador de alturas del contratista, ningún trabajador esta autorizado a trabajar en alturas sin la autorización del coordinador y el SST. • Adicionar tercera fila

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Alejandro londoño M. 7497147637	
Juan Pablo García a 1010246890	Juan P. García O.
Daniel Ortiz Salamanca 1014204834	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Jessica Rodriguez Gonzalez. 1031152036.	

ELABORADO POR: 1031152036.
CEDULA: Jessica Rodriguez

APROBADO POR
CEDULA: 1022958693

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	COLEGIO SAN ISIDRO - SED	**NÚMERO DEL ATS:**		**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:**	**CEDULA:**	
TIPO DE TRABAJO:	ALTURAS:				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	01/05/2023 7:00 A.M.	
EQUIPO DE TRABAJO:	JUAN PABLO GARCIA ORTIZ, Hector Para ALEJANDRO LONDOÑO, Abel. Oj alvaro	**N° DE REVISIÓN:**			**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	09/05/2023 5:00 P.M.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☒	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 10m - 3m.	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	HERRAMIENTA MENOR.
Eléctricas	✓	PULIDORA, TALADRO, EQUIPO DE SOLDADURA.
Neumáticas	X	
Hidráulicas	X	
Mecánicas	X	
Otras	X	

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. ACCESO A UBICACIÓN	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y DIFERENTE NIVEL, MACHUCONES, GOLPES, DESGUINCES	USO ADECUADO DE EPP Y EPCC, CAPACITACIÓN PERSONAL Y CHARLAS INFORMATIVAS
2. MONTAJES Y PINTURA	RESBALONES MACHUCONES QUEMADURAS. CAIDAS DIFERENTE NIVEL, GOLPES.	USO ADECUADO DE EPP Y EPCC, CAPACITACIÓN Y CHARLAS INFORMATIVAS PERSONAL.
3. MONTAJE TEJA	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y DIFERENTE NIVEL, MACHUCONES, LASERACIONES.	USO ADECUADO DE EPP Y EPCC, CAPACITACIÓN PERSONAL Y CHARLAS INFORMATIVAS
4. DESCENSO	RESBALONES CAIDAS MISMO Y DIFERENTE NIVEL MACHUCONES GOLPES.	USO ADECUADO DE EPP Y EPCC CAPACITACIÓN PERSONAL Y CHARLAS INFORMATIVAS.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Juan Pablo García Ortiz. 1010246899	Juan P. García O.
Alejandro Londoño M 79714637	
Abel Antonio Olalvaro 1024499709	
Hector Parra 1.069830045	
Enrique Ramirez .80154432	
JHON LYNA 1003055677	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Jessica Rodriguez 1031752036.	

ELABORADO POR: Jessica Rodriguez
CEDULA: 1031752036.

APROBADO POR Johan Tocalintón
CEDULA: 1022958693

Powered by CamScanner

Pagina 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	San Nido.	**NÚMERO DEL ATS:**		**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:**	**CEDULA:**	
TIPO DE TRABAJO:	Caliente.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	24/04/23 07:00AM	
EQUIPO DE TRABAJO:	* Alejandro Londoño M.	**N° DE REVISIÓN:**			**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	29/04/23 12:00M	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	X	EXTINGUIDORES	X
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	BARRERAS	X	ESLINGA	X
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	X	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	N/A
ALTURA APROXIMADA	2M	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	X	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Maeta, Puntero.
Eléctricas	X	equipo de soldadura, taladro, polidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Traslado de materiales y herramientas al sitio de trabajo 2) Union e instalación de perfilería metálica con equipo de soldadura electrica. 3) Retiro de materiales y herramientas al centro de trabajo	1) Locativo: Trabajos en alturas, caidas a diferente nivel 1.2) Biomecanico: Fatiga muscular, 2) Tecnologico: Explosión, incendio, quemaduras 2.2) Locativo: Trabajos en alturas, caidas a diferente nivel 2.3) Quimico: Inhalación de gases, vapores, humos 3) Biomecanico: Fatiga muscular. 3.2) Locativo: Trabajos en alturas, caidas a diferente nivel.	1) Orden y aseo, Uso de EPP, Trabajo en alturas, Uso de arnes 1.2) Higiene postural, Trabajo en equipo, autocuidado. 2) Permiso de trabajo en caliente, Mantener extintor en el area de trabajo, uso de EPP, orden y aseo, Uso de gafas de seguridad, Higiene postural, autocuidado, uso de soldadura. 3) Higiene postural, Uso de EPP, autocuidado, pausas activas, Uso de arnes de seguridad.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre de quien cancela el Permiso	Firma	Fecha	Hora	

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1 Alejandro Londoño M. 79714637	1
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
* Alejando Londoño M. 79714637	*

ELABORADO POR: * Alejandro Londoño.
CEDULA: * 79714637

APROBADO POR
CEDULA: 1023958695

Observación:

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	San Isidro.	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: [illegible] CEDULA: [illegible]
TIPO DE TRABAJO:	Instalación de adoquin (Corte de malla electrosoldada, mezcla (arena) y gris)			FECHA Y HORA DE INICIÓ DE TAREA:	24/04/23 9:00 am
EQUIPO DE TRABAJO:	Gabriel Cesar Alvaro, Jose y Amaya Cristian Felipe Betancur	N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	29/04/23 12:00M.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	X	EXTINGUIDORES	X
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	BARRERAS	X	ESLINGA	N/A
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	N/A
ALTURA APROXIMADA	Nivel de piso N/A	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	Instalación de adoquin.		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Maceta, Puntero, Palustre, cortadora, metro
Eléctricas	X	Sierra, Brocha, plisadora, trompo mezclador.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Retiro de herramientas y materiales del trabajo 2) Retirar cemento, cortar ladrillos, instalar andamios en el frente del trabajo. 3) Retiro de herramientas y materiales a la bodega.	1) Locativo = Tropezones, resbalones, caídas 3) Mecanico = fatiga muscular 2) Químico = inhalación de polvo de cemento. 2.2) Biomecanico = esfuerzo muscular, lumbalgia 2.3) Mecanico = cortaduras, lesiones en manos. 2.4) Locativo = Tropezones, caídas, golpes. 3) Locativo = Tropezones, resbalones, caídas 3.2) Biomecanico = fatiga muscular	1) orden/aseo, vectores de seguridad, autocuidado en el hogar. 2) uso de EPP (Tapabocas, gafas, guantes, botas) 2.2) Higiene postural, pausas activas. 2.3) orden y aseo durante y después de la ejecución. 2.4) inspección pre-operacional de herramientas 2.5) permiso de trabajo en caliente, manejo de extintor. 3) orden / aseo, autocuidado, vectores de seguridad. 3.2) pausas activas, trabajo en equipo, higiene postural.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Gabriel Betancur 9993089	
99 Cesar Arroyo 1068247830.	
Cristian Felipe Betancur Arias // 1000463266	
Luis Fernando Arroyo G	
Edgar Correa	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Luis Fernando Arroyo 74320384	

ELABORADO POR: Luis Fernando Arroyo
CEDULA: 74320384

APROBADO POR
CEDULA: 1'022958.663

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	San Isidro.	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS: Fabian Toro	NOMBRE: Fabian Toro	CEDULA: 1022[illegible]
TIPO DE TRABAJO:	Caliente.				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	04/05/23 07:00 am
EQUIPO DE TRABAJO:	* Alejandro Londoño		N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	04/05/23 12:00 M.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	X	EXTINGUIDORES	X
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	BARRERAS	X	ESLINGA	X
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	X	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	X
ALTURA APROXIMADA	X	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	X	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Maceta, Pinzero
Eléctricas	X	Equipo de soldadura, taladro, pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Firma libro de seguridad y herramientas al ingreso de bodega	1) (ocasional = caídas) resbalones, caídas, golpes.	1) Orden y aseo, vectores de seguridad, autocuidado, uso de EPP
2) Ingreso instalación de estantería metálica con equipo de soldadura.	1.2) Biológico = animales.	1.2) Higiene personal, trabajo en equipo, autocuidado.
	2) Mecánico = Explosión, incendio, quemaduras	2) Permiso de trabajo en caliente, mantener extintor en el área de trabajo, uso de EPP, orden y aseo, vectores de seguridad.
	2.3) (ocasional = caídas, resbalones, caídas, golpes	
	2.3) Químico = inhalación de gases, vapores, humo.	Higiene personal, autocuidado, uso de herramientas.
3) Retiro de materiales y herramientas a la bodega.	3) Biomecánico = fatiga muscular.	3) Higiene personal, uso de EPP, autocuidado, fuentes activas, vectores de seguridad.
	3.2) (ocasional = tropezones, resbalones, caídas, golpes	

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Alejandro Londoño M. 79714637	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Alejandro Londoño M. 79714637	

ELABORADO POR: Alejandro Londoño M.
CEDULA: 79714637

APROBADO POR
CEDULA: 1'022.958.693

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	San Isidro.	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Fabian Jacob. CEDULA: 1022[illegible]93
TIPO DE TRABAJO:	Instalación de adoquin (corte de malla, adoquin, mezcla de cemento, tapiseros)			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	02/05/23 07:00AM
EQUIPO DE TRABAJO:	* Luis Fernando Arroyave B.	N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	06/05/23 12:00 M.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	X	EXTINGUIDORES	X
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	BARRERAS	X	ESLINGA	N/A
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	N/A
ALTURA APROXIMADA	N/A	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	Instalación de adoquin.		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Maceta, pintero, fajo, carretilla, nivel.
Eléctricas	X	Sierra circular, pulidora, trompo mezclador.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. Traslado de Materiales y herramientas al sitio de trabajo.	1) Locativo = golpes, caídas, cortes. 1.2 Biomecánico = fatiga muscular, lesiones osteomusculares.	1) Orden y aseo, Vectores de seguridad, señalización, uso EPP. 1.2 Higiene postural, autocuidado.
2. Mezclar cemento, cortar ladrillos, instalar soportes en el sitio de trabajo.	2) Químico = inhalación de polvo de cemento. 2.2 Biomecánico = fatiga muscular, lumbalgia. 2.3 Mecánico = cortaduras, lesiones, golpes. 2.4 Locativo = golpes, caídas.	2) uso de EPP (gafas, guantes, botas, casco, tapabocas) 2.2 Higiene postural, pausas activas) 2.3 Orden y aseo 2.4 Traslado de material en carretilla, inspección de herramientas.
3. Retiro de Materiales y herramientas a la bodega.	3) Locativo = golpes, resbalones, caídas. 3.2 Biomecánico = fatiga muscular.	3) orden y aseo, señalización, Vectores de seguridad. 3.2) pausas activas, traslado en carretilla, higiene postural.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
- Luis Fernando Amaya C	
Cesar Arias.	
Gabriel Betancur	
Cristian Felipe Betancur	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Luis Fernando Amaya	

ELABORADO POR: Luis Fernando Amaya
CEDULA: 74320384

APROBADO POR
CEDULA: 1017956073

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	San Isidro.	**NÚMERO DEL ATS:**		**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE**	Fabian Jaime Lopez	**CEDULA** 1070[illegible]5
TIPO DE TRABAJO:	Caliente				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	17/04/23 07:00 AM	
EQUIPO DE TRABAJO:	* Alejandro londoño M.		**N° DE REVISIÓN:**		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	23/04/23 12:00 M.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	BARRERAS	☑	ESLINGA	N/A
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	N/A
ALTURA APROXIMADA	1.90 X	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Hacha, Serrucho
Eléctricas	✓	Equipo de soldadura, taladro, soldadora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1 Traslado de materiales y herramientas	1 Caídas = Golpes, contusiones, cortes, esguinces Ergonomía = Fatiga muscular.	1 Uso de EPP básico, uso de herramientas apropiadas. Higiene postural, trabajo en equipo.
2 Montaje y desmontaje de andamios y demás materiales y herramientas para dar inicio a la jornada	2 Caídas = golpes, contusiones, cortes, fracturas 2.2 Caídas = Golpes, contusiones, cortes. 2.3 Biomecánico = Fatiga muscular. 2.4 Químico = Inhalación de gases, vapores y humo. 3 Ergonómico = Fatiga muscular. Locativo = Golpes, contusiones, cortes, esguinces	2 Uso de botas en caucho, guantes de cuero en el área de trabajo, uso de EPP básico y específico según el riesgo, uso de respiradores de seguridad, higiene postural, autocuidado, uso de herramientas con aislamiento.
3 Retiro de materiales y herramientas del área de trabajo		3 Higiene postural, uso de EPP, autocuidado, pausas activas, vectores de seguridad.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☑ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Alejandro londoño M.	2.
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Alejandro londoño M.	

ELABORADO POR: Alejandro londoño M.
CEDULA: 747-14637

APROBADO POR
CEDULA: 1'022.950.693

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CAMPO:	COLEGIO ALTAMIRA	NÚMERO DEL ATS:	01	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE:	CEDULA:	
TIPO DE TRABAJO:	LEVANTAMIENTO DE PISO CON DEMOLICIÓN				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	25-04-2023 4:40 PM	
EQUIPO DE TRABAJO:			N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	29-04-2023 12:00 M	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	PICO, PALO, BARRA DE ACERO, MARTILLO
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

	SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1	DEMARCACIÓN DEL AREA	* RIESGO MECANICO: GOLPES, CORTES PUNZONES, PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS	- USO EPP
	A INTERVENIR	* ERGONOMICO - SOBRE ESFUERZO, FATIGA MUSCULAR	- INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES
2	LEVANTAMIENTO DE PISO	* CONDICIONES DE SEGURIDAD: - CAIDAS AL MISMO NIVEL.	- SEÑALIZACIÓN DE AREA
	Y DEMOLICIÓN	*	- INSPECCION ORDEN Y ASEO
3	APERTURA DE HUECOS	* RIESGO MECANICO: GOLPES, CORTES, PUNZONES	- INDUCCIÓN
4.	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	* PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS	- CALESTENIAS
	CUBIERTA Y TEJA	* CAIDA A DIFERENTE NIVEL - CONDICIONES DE SEGURIDAD	

OBSERVACIONES: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN ALTURAS

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jhon steven Tarigo Cagua 1023973618	
Cristian Camilo Castillo Rojas 1023908209	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Diego Mauricio Torres	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: CC 1030552798

APROBADO POR _____
CEDULA:

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	COLEGIO ALTAMIRA	NÚMERO DEL ATS:	02	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE:	CEDULA:	
TIPO DE TRABAJO:	LEVANTAMIENTO DE PISO, ADECUACION DE CAMPAMENTO			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	02-05-2023 9:40 AM		
EQUIPO DE TRABAJO:		N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	06-05-2023 11:00 AM		

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	BARRA DE HIERRO, PICA, MARTILLO
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ - F-099		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: [illegible] CARGO: COORDINADOR SST

PERIODO: DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL 2023 LUGAR DE INSPECCIÓN: COLEGIO ALTAMIRA

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
HERRAMIENTA	REVISION		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Alicates	Mango, aislamiento					X			X			X			X			X					
Barras	Estado general					X			X			X			X			X					
Cinceles	Estado general							X			X			X			X			X			
Cinta métrica	Estado general					X			X			X			X			X					
Destornilladores	Mango							X			X			X			X			X			
Extensiones	Tomas, estado de cables							X			X			X			X			X			
Llaves Expansivas	Llaves expansivas							X			X			X			X			X			
Machetes sin funda	Revisar mango							X			X			X			X			X			
Martillos de uña	mango					X			X			X			X			X					
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas					X			X			X			X			X					
Picas	Mango					X			X			X			X			X					
Porras	Mango							X			X			X			X			X			
Prensas	Mango							X			X			X			X			X			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.							X			X			X			X			X			
Tijeras	Estado general							X			X			X			X			X			
Patecabras	Mango							X			X			X			X			X			
macetas	Mango					X			X			X			X			X					
porro	cabo no partido							X			X			X			X			X			
Se realiza limpieza y desinfección de herramientas	Estado general					X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ [illegible] REVISÓ _____

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ - F-099		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: [illegible] TORRES CARGO: COORDINADOR SST

PERIODO: DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2023 LUGAR DE INSPECCIÓN: COLEGIO ALTAMIRA

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
HERRAMIENTA	REVISION		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Alicates	Mango, aislamiento								X			X			X			X					
Barras	Estado general								X			X			X			X					
Cinceles	Estado general										X			X			∝			X			
Cinta métrica	Estado general								X			X			X			X					
Destornilladores	Mango								-		X			X			X			X			
Extensiones	Tomas, estado de cables								-		X			X			X			X			
Llaves Expansivas	Llaves expansivas								-		X			X			X			X			
Machetes sin funda	Revisar mango								-		X						X						
Martillos de uña	mango								X			X			X			X					
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas								∝			X			X			X					
Picas	Mango								X			X			X			X					
Porras	Mango										X			X			X			∝			
Prensas	Mango										X			X			X			X			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.								-		X			X			X			X			
Tijeras	Estado general								-		X			X			X			X			
Patecabras	Mango								-		X			X			X			X			
macetas	Mango								X			X			X			X					
porro	cabo no partido										X			X			X			∝			
Se realiza limpieza y desinfección de herramientas	Estado general								X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ [illegible] REVISÓ _____

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jhon steven Torres Cagua 1023973618	Jhon steven Torres
ANDRES FELIPE QUINTERO MARTINEZ 1000602154	ANDRES QUINTERO
CRISTIAN CAMILO CASTILLO 1023908209	
FERNANDO LIZARAZO 17495081	FLZ
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
DIANA TORRES 53051298	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 53051298

APROBADO POR _____
CEDULA:

Powered by CamScanner

	SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1	DEMARCACIÓN Y	* RIESGO MECANICO: GOLPES, CORTES	USO - USO DE EPP
	SEÑALIZACIÓN	* ERGONÓMICO: SOBREESFUERZO FATIGA MUSCULAR	- INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES,
2	LEVANTAMIENTO DE PISO	* CONDICIONES DE SEGURIDAD:	- SEÑALIZACION
	Y DEMOLICIÓN	- CAIDAS DE MISMO NIVEL	- INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO EN OBRA
3	INSTALACIÓN DE	* MECANICO: PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS	- INDUCCIÓN
	POLISOMBRA	*	- CALESTENIAS

OBSERVACIONES: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Version: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	COLEGIO ENTRE NUBES	NÚMERO DEL ATS:	02	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE:	CEDULA:
TIPO DE TRABAJO:	INTALACIÓN DE POLISOMBRA Y DEMOLICIÓN DE PISO CONCHA EXTERNO			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	02-05-2023 7:30 AM	
EQUIPO DE TRABAJO:		N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	06-05-2023 14:48 PM	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☐	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	PICO, PALA, BARRA DE HIERRO.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

	SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1.	DEMARCACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR.	- RIESGO MECANICO - LOCATIVOS GOLPES, CAIDAS AL MISMO NIVEL, CORTADURA, PUNZONES, SOBREESFUERZO - ERGONOMICO	- USO DE EPP., REALIZAR ORDEN Y ASEO EN EL AREA,
2.	APERTURA DE HUECOS EN PISO	- PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTICULAS, - ME CONDICIONES DE SEGURIDAD - GOLPES, CORTES, SOBREESFUERZOS, CAIDOS AL MISMO NIVEL	- CHARLAS, USO EPP, INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO, - USO DE EPP, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA
3.	INSTALACIÓN DE POLISOMBRA	- GOLPES, PUNZONES, CORTES, - CAIDAS AL MISMO NIVEL (CONDICIONES DE SEGURIDAD)	- USO DE EPP - ORDEN Y ASEO EN OBRA
4.	LEVANTAMIENTO DE PISO	- GOLPES, PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS, SOBREESFUERZOS, - CAIDAS AL MISMO NIVEL	- USO DE GAFAS, EPP, INSPECCION DE HERRAMIENTA - ORDEN Y ASEO - CHARLAS, CALISTENIAS.

OBSERVACIONES: - NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN ALTURAS, SE TRABAJA A MENOS DE 1.50 MT.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jeisson Sanchez. 1024515705	
ANDRES FELIPE QUINTERO MARTINEZ 1006120154	ANDRES QUINTERO
Jhoiler sebastian Sarria Racines 1062.323.601	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Dino Torres CC 53051298	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 53051298 BTA

APROBADO POR _____
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Codigo: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	COLEGIO ENTRE NUBES	NÚMERO DEL ATS:	01	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE:	CEDULA:
TIPO DE TRABAJO:	Demolicion de Placa cancha Exterior			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	25-04-2023 7:50 AM	
EQUIPO DE TRABAJO:		N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	29-04-2023 14:45 PM.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	BOTELLA, MACETA, MARTILLO
Eléctricas	X	TALADRO DEMOLEDOR
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1	DEMARCACIÓN DE ÁREA DE INTERVENCIÓN	* MECANICO (GOLPES, CORTES) * LOCATIVO (CAIDAS DE MISMO NIVEL) * ERGONOMICO (MOVIMIENTOS REPETITIVOS, FATIGA FISICO, LESIONES MUSCULOESQUELETICAS)	- USO DE EPP - INSPECCION DE HERRAMIENTAS - INDUCCIÓN - CALESTENIOS - ATS - INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO - SEÑALIZACIÓN DEL AREA EN INTERVENCIÓN
2	DEMOLICIÓN DE PISOS	* MECANICO (GOLPES, CORTES) * CONDICIONES DE SEGURIDAD: (CAIDAS DEL MISMO NIVEL, SUPERFICIES DE TRABAJO IRREGULARES, CON DIFERENCIA DEL MISMO NIVEL) * BIOMECANICO - PROLONGACION MANTENIDO - MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS (HERNIAS DISCALES, FATIGA FISICA)	

OBSERVACIONES: SE REALIZA ACTIVIDAD EN PISO

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jeisson Alexander Sanchez 1024515705	Jeisson S.
Akeam Mackenzie castillo Duarte 1124021607	
Jhorlen Sebastian Santa Ramirez 1062.323.609	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma

ELABORADO POR:
CEDULA:

APROBADO POR
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ - F-099 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Jeisson Sanchez | CARGO: oficial

PERIODO: DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023 | LUGAR DE INSPECCIÓN: Colegio Entre nubes

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
HERRAMIENTA	REVISION		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Alicates	Mango, aislamiento	1	X			X			X			X			X			X					
Barras	Estado general	1	X			X			X			X			X			X					
Cinceles	Estado general	1	X			X			X			X			X			X					
Cinta métrica	Estado general	1	X			X			X			X			X			X					
Destornilladores	Mango				X			X			X			X			X			X			
Extensiones	Tomas, estado de cables				X			X			X			X			X			X			
Llaves Expansivas	Llaves expansivas				X			X			X			X			X			X			
Machetes sin funda	Revisar mango				X			X			X			X			X			X			
Martillos de uña	mango	1	X			X			X			X			X			X					
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	1	X			X			X			X			X			X					
Picas	Mango	1	X			X			X			X			X			X					
Porras	Mango				X			X			X			X			X			X			
Prensas	Mango				X			X			X			X			X			X			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.				X			X			X			X			X			X			
Tijeras	Estado general				X			X			X			X			X			X			
Patecabras	Mango				X			X			X			X			X			X			
macetas	Mango	1	X			X			X			X			X			X					
porro	cabo no partido	1	X			X			X			X			X			X					
Se realiza limpieza y desinfección de herramientas	Estado general		X			X			X			X			X			X					
					X			X			X			X			✓			X			

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Jeisson S. | REVISÓ Jeisson S

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Jose Felix	NÚMERO DEL ATS:	01	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE:	CEDULA:	
TIPO DE TRABAJO:	INSTALACIÓN DE POLISOMBRA Y DEMOLICION DE BAÑOS				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	03-05-2023 7:45 AM	
EQUIPO DE TRABAJO:			N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	06-05-2023 14:45 PM	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	MACETA, MARTILLO, CINCEL, BARRA, PALA
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

	SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1	DEMOLICIÓN DEL AREA A INTERVENIR.	*MECANICO - GOLPES, MACHUCONES, CORTES *LOCATIVO - GOLPES, CAIDAS DE MISMO NIVEL, * MOVIMIENTOS REPETITIVO - BIOMECANICO SOBREESFUERZO, POSTURA PROLONGADA	- USO DE EPP - INSPECCION EN OBRA - ORDEN Y ASEO - INDUCCIÓN - - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES - ATS
2	APERTURA DE HUECOS EN PISO	* CONDICIONES DE SEGURIDAD: MECANICO (GOLPES, CORTES, PROYECCION DE MATERIAL)	- USO DE GAFAS DE SEGURIDAD, GUANTES, TAPADIDOS - INSPECCION DE HERRAMIENTA
3	INSTALACIÓN DE POLISOMBRA	* LOCATIVO - CAIDAS DEL MISMO NIVEL * MECANICO - CORTES - BIOMECANICO (SOBREESFUERZO)	- EPP - INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MENORES - CALISTENIAS - INDUCCIÓN - ATS
4	DEMOLICIÓN PARED	* MECANICO - GOLPE, CORTES LOCATIVO - CAIDAS DEL MISMO NIVEL.	- USO DE EPP - INSPECCION DE HERRAMIENTAS - ORDEN Y ASEO EN OBRA
5	RETIRO DE ESCOMBRO	* ELGONOMICO - SOBREESFUERZO - MANIPULACION DE CARGAS	- CALISTENIAS - ATS - INDUCCIÓN
		- FATIGA FISICA - LESIONES MUSCULO-ESQUELETICAS, HERNIAS DISCALES	

OBSERVACIONES: * NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ALTURA, SE TRABAJA A MENOS DE 1.50 MTS

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Luis Carlos Gomez Pacheco	
Johan Nicolas Tenza Melo	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Diana Magnolia Torres	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: CC 3395299

APROBADO POR _____
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ - F-099		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: DIANA TORRES **CARGO:** COORDINADORA SST

PERIODO: DEL 03 **AL** 06 **DE** MAYO **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** COLEGIO JOSE FELIX

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
HERRAMIENTA	REVISION		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Alicates	Mango, aislamiento								✓			✓			✓			✓					
Barras	Estado general								✓			✓			✓			✓					
Cinceles	Estado general								✓			✓			✓			✓					
Cinta métrica	Estado general								✓			✓			✓			✓					
Destornilladores	Mango										✓			✓			✓			✓			
Extensiones	Tomas, estado de cables										✓			✓			✓			✓			
Llaves Expansivas	Llaves expansivas										✓			✓			✓			✓			
Machetes sin funda	Revisar mango										✓			✓			✓			✓			
Martillos de uña	mango										✓			✓			✓			✓			
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas								✓			✓			✓			✓					
Picas	Mango								✓			✓			✓			✓					
Porras	Mango										✓			✓			✓			✓			
Prensas	Mango										✓			✓			✓			✓			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.										✓			✓			✓			✓			
Tijeras	Estado general										✓			✓			✓			✓			
Patecabras	Mango										✓			✓			✓			✓			
macetas	Mango								✓			✓			✓			✓					
porro	cabo no partido										✓			✓			✓			✓			
Se realiza limpieza y desinfección de herramientas	Estado general								✓			✓			✓			✓					
											✓			✓			✓			✓			

OBSERVACIONES:

ELABORÓ _____ REVISÓ _____

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	COLEGIO TOMAS RUEDA V.	**NÚMERO DEL ATS:**	02	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:**	**CEDULA:**	
TIPO DE TRABAJO:	DESMONTE DE CANCHA Y DEMOLICIÓN DE CAMPAMENTO				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	02-05-2023 7:45 AM	
EQUIPO DE TRABAJO:		**N° DE REVISIÓN:**			**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	06-05-2023 12:15 AM	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	MARTILLO, BARRA DE HIERRO, PICA, SERRUCHO
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS		RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1	DEMARCACIÓN DEL AREA A INTERVENIR	X	RIESGO MECANICO - GOLPES, CORTE PUNZONES PROYECCION DE FRAGMENTOS X ERGONOMICO - SOBREESFUERZO, FATIGA MUSCULAR	- USO DE EPP - INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO
2	RETIRO DE LA ESTRUCTURA CONCHA EXTERIOR		* CONDICIONES DE SEGURIDAD: - CAIDAS AL MISMO NIVEL, * GOLPES, CONTUSIONES, * MANIPULACIÓN DE CARGA MANUALES	- SEÑALIZACIÓN DE AREA - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS - INDUCCIÓN
3	INSTALACIÓN DE TEJA EN COMPONENTO		* RIESGO MECANICA - CORTADURA - GOLPES, PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS * CONDICIONES DE SEGURIDAD (CAIDAS AL MISMO NIVEL * ERGONOMICO - SOBREESFUERZO, FATIGA MUSCULAR.	- CALESTENIAS

OBSERVACIONES: SE REALIZAN ACTIVIDADES EN PISO

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS SAS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Dilsia Rodriguez Morales	CC. 1004501366	
Cristian Sanchez	C.C. 17.936.571	
Jaimeluis	C.C. 1067871364	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Diana Magnolia Torres	

ELABORADO POR: Diana Torres
CEDULA: 50081298

APROBADO POR _____
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	COLEGIO TOMAS RUEDA V.	NÚMERO DEL ATS:	01	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE:	CEDULA:	
TIPO DE TRABAJO:	INSTALACIÓN DE COMPONENTO Y CERRAMIENTO DE POLISOMBRA CONCHA EXTERNA				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	25-04-2023 7:30 AM	
EQUIPO DE TRABAJO:			N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	29-04-2023 12:15 PM	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	X	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☒	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	MARTILLO, PICA, PALA, BARRA DE HIERRO
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

	SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1	DEMARCACION DE LA ZONA A INTERVENIR	GOLPES Y CAIDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL.	- UTILIZAR EPP, INDUCCION DEL PERSONAL, ORDEN Y ASEO EN OBRA.
2.	APERTURA DE HUECOS EN PISO PARA PARALES EN MURO	- PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS - GOLPES / CORTES POR OBJETOS, HERRAMIENTAS - SOBREESFUERZOS, CAIDAS DEL PERSONAL AL MISMO NIVEL.	- UTILIZAR EPP, ORDEN Y ASEO - INSPECCION DE HERRAMIENTAS - MANTENER EL LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE ESCOMBROS
3.	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA	- GOLPES, CAIDAS DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL, CAIDAS DE OBJETOS - CAIDA DE MATERIAL, PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS.	- INSPECCION DE HERRAMIENTAS, ESCALERA - USO DE EPP, ORDEN Y ASEO

OBSERVACIONES: ACTIVIDES EN PISO, NO SE REALIZA TRABAJO EN ALTURAS

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Johan Nicolas Tenza Melo cc: 1002728091	
Julio Duarte ortiz cc. 19424886	Julio Duarte Ortiz
GERARDO LIZARAZO CC 17495081	
Fabian ortiz cc 1007643014	
Alejandro Cely cc. 80130485	
Akram Mackenzie Castillo Duarte cc 1124026	
Jaime Luis Dickson cc 1057078347	Jaimeluis

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Jesus Torres CC 53051298	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 53051298

APROBADO POR _____
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ - F-099		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Jaime Luis CARGO: Ayudante

PERIODO: DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2023 LUGAR DE INSPECCIÓN: OBA tomas dueda

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
HERRAMIENTA	REVISION		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Alicates	Mango, aislamiento																						
Barras	Estado general		X																				
Cinceles	Estado general		X																				
Cinta métrica	Estado general		X																				
Destornilladores	Mango																						
Extensiones	Tomas, estado de cables																						
Llaves Expansivas	Llaves expansivas																						
Machetes sin funda	Revisar mango																						
Martillos de uña	mango																						
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas		X																				
Picas	Mango		X																				
Porras	Mango																						
Prensas	Mango																						
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.																						
Tijeras	Estado general																						
Patecabras	Mango																						
macetas	Mango																						
porro	cabo no partido																						
Se realiza limpieza y desinfección de herramientas	Estado general																						

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Jaime Luis REVISÓ

Powered by CamScanner

ANEXO SST-34. GESTIÓN TRABAJO EN ALTURAS

PÁGINA 1 DE 1	VERIFICACION ANDAMIOS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 2		
CÓDIGO: HSEQ-F-045		
DOCUMENTO CONTROLADO		

FECHA: Abril

PROYECTO: Colegio Nueva Delhi

NOMBRE QUIEN VERIFICA: Said Julio Ruiz

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			HALLAZGO
		C	NC	N/A	
1	El andamio es metálico y tubular	✓			
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior			X	
12	Cuenta con baranda intermedia			X	
13	Cuenta con rodapiés			X	
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

OBSERVACIONES

RESPOSNABLE DE LA ACTIVIDA: Fredi Diaz FIRMA: CARGO: contratista.

VO, BO COORDINADOR TSA Cesar Chaves FIRMA: Cesar Ch. CARGO: Oficial

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1	VERIFICACION ANDAMIOS	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
VERSIÓN: 2		
CÓDIGO: HSEQ-F-045		
DOCUMENTO CONTROLADO		

FECHA: Abril 24/2023

PROYECTO: Colegio Entre Nubes Sede D

NOMBRE QUIEN VERIFICA: Said Julio Ruiz

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			HALLAZGO
		C	NC	N/A	
1	El andamio es metálico y tubular	X			
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	X			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	X			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	X			
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	X			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)			X	
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	X			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	X			
9	Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	X			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	X			
11	Cuenta con baranda superior			X	
12	Cuenta con baranda intermedia			X	
13	Cuenta con rodapiés			X	
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada			X	
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo			X	
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	X			

OBSERVACIONES

RESPOSNABLE DE LA ACTIVIDA: Juis Carlos Parra FIRMA: Juis CARGO: Maestro

VO, BO COORDINADOR TSA [signature] FIRMA: Said Julio R. CARGO: SST

Powered by CamScanner