



El futuro
es de todos

VIBRACIÓN

DATOS DE ASIGNACIÓN DEL VEHÍCULO											
DEPENDENCIA: DIRECCION				GRUPO: DEPACHO				EXTENSIÓN: 1801			
DIRECTOR REGIONAL				FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL VEHÍCULO: JEMELIA TORRES GOMEZ							
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO											
Nº INT: 302		MARCA: FORD						MODELO: 2017			
PLACA: OZF216		LÍNEA: ECOSPORT						KMS. 1243			
FECHA: 14 / 03 /											
DIAGNOSTICO											
M/TO. PREVENTIVO (En miles de Km.)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	OTROS
	OBSERVACIÓN:										
SISTEMA MOTOR	SINCRONIZACIÓN		REFRIGERACIÓN		ALIMENTACIÓN		REPARTICIÓN		OTROS		
	OBSERVACIÓN:										
SISTEMA ELÉCTRICO	BATERÍA		ARRANQUE		ALTERNADOR		LUCES		OTROS		
	OBSERVACIÓN:										
CARROCERÍA	A/A		CERRADURAS		ELEVAVIDRIOS		ASIENTO		PARABRISAS		
	OTROS:										
LLANTAS	CAMBIO		ROTACIÓN		ALIN Y BAL.		RECT. RINES		OTROS		
	OBSERVACIÓN:										
SISTEMA DE FRENOS											
SISTEMA DE SUSPENSIÓN											
SISTEMA DE DIRECCIÓN											
SIST. DE EMBRAGUE											
SIST. DE TRANSMISIÓN											
SISTEMA DIFERENCIAL											
OTROS:											
Despiche con montaje rueda trasera incluido el parche.											
 JAMELIA TORRES GOMEZ				 JAMELIA TORRES GOMEZ				VoBo			
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL VEHÍCULO				CONDUCTOR: CARNÉ:				ENCARGADO ÁREA DE TRANSPORTES O SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			

AUTORIZACION DE COTIZACION

No. ORDEN	20197010002033	ESTADO:	CERRADO	PLACA:	OZF216	Nº. INTERVEN	302
-----------	-----------------------	---------	----------------	--------	---------------	--------------	------------

FECHA:	18/03/2019 01:44:01p.m.
--------	--------------------------------

DATOS VEHICULO

Marca: FORD	Tipo: WAGON ECOSPORT	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2017
Propiedad: MIGRACION	Motor: AOJAH8592598	Serie: 9BFZB55F8H8592598	Cilindraj: 1999

MOTIVOS ORDEN DE SERVICIO

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORIGEN	VALOR UNITARIO	% DE CUENTO	IVA	SUBTOTAL
15/03/2019	MANO DE OBRA	DESPINCHE CON MONTAJE RUEDA	1	DISTRIBUIDORA LUBRIAUTOS AMAZONAS	\$50,000.00	0%	NO	\$50,000.00
TOTAL								\$50,000.00

No. Cotización: _____

No. Contrato: _____

Firma Supervisor de Contrato

Vc. Bo. Autorizador

Form 20192

SOLICITUD DE COTIZACION MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

No.ORDEN	20197010002033	ESTADO:	CERRADO	PLACA:	OZF216	No. INTERNO:	302
----------	----------------	---------	---------	--------	--------	--------------	-----

FECHA: 18/03/2019 01:44:01p.m.


DATOS DE VEHICULO			
Marca: FORU	Tipo: WAGON ECOSPORT	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2017
Propiedad: MIGRACION	Motor: AOJAH8592598	Serie: 9BFZB55F8H8592598	Cilindraje: 1999

SIGNACIÓN	
Seccional:	Dirección:
Subdirección:	Grupo:
Asignado a:	

INVENTARIO				
Herramienta	Gato Hidráulico	Frontal Radio	Parasoles	SOAT
Extintor	Gato Mecánico	Control Radio	Tapetes	Tecnomecánica
Botiquin	Cruceta	Antena Radio	Espejos	Tarjeta TIE
Tacos	Copa Pernos	Cenicero	Tapa Gasolina	Emblemas
Triángulos	Repuesto	Encendedor	Copas lujo	
Exploradoras	Palanca Gato	Boceles	Tarj. Propiedad	

ENTRADA: 14/03/2019 12:00:00a.m.	CAMBIO ACEITE:	FECHA Vto. TECNOMECANICA:
SALIDA: 15/03/2019 12:00:00a.m.	Kms. ENTRADA: 4,243	Kms. TALLER:

1. PINTURA MAREADA
2. PINTURA SALTADA
3. RASPADURA LEVE
4. RASPADURA PROFUNDA
5. SUMIDURA LEVE
6. SUMIDURA PROFUNDA
7. RAYON LEVE CONTORNO
8. RAYON
9. PARTE MASILLADA
10. PARTE ROTA



11. VIDRIO FISURADO
12. VIDRIO VENCIDO
13. VIDRIO RAYADO
14. STOP VENCIDO
15. COCUDO VENCIDO
16. UNIDAD VENCIDA



MOTIVOS ORDEN DE SERVICIO		
MOTIVO	TALLER	FUNCIONARIO
CAMBIO DE NEUMATICO	DISTRIBUIDORA	LIBRIAUTOS AMAZONAS

Observaciones: DESPINCHE RUEDA TRASERA CAMIONETA

No. Contrato: _____

Firma

Coordinador Administrativo o Apoyo o supervisor de Contrato

[Firma manuscrita]
C.C. 9817150

Firma Proveedor



RECIBIDO C.C.



DISTRIBUIDORA

LUBRIAUTOS AMAZONAS


Nit. 9.817.150-7/Jorge Iván Villada Gómez

Carrera 8 No. 5-84 Barrio Porvenir (Leticia-Amazonas) - Cel. 3132643065-3212428985

Fecha: <u>Marzo 15 de 2019</u>	REGISTRO DE SERVICIO No. 0082
Señor (es): <u>MIGRACION COLOMBIA</u>	
Nit. ó CC Nc <u>900.477.235-6</u>	
Vehículo: <u>FORD ECOSPORT PLACA-OZF216</u>	

Aceite motor	☐	Motor de arranque	☐
Rodamientos delanteros	☐	Alternador	☐
Rodamientos traseros	☐	Sistema eléctrico	☐
Correas de alternador y ventilador	☐	Sistema de limpiabrisas	☐
Refrigerantes	☐	Luces	☐
Radiador	☐	Lubricante de caja de cambios	☐
Panorámicos	☐	Lubricante de transmisión	☐
Rótulas	☐	Aceite hidráulico	☐
Tijeras	☐	Engrase de crucetas	☐
Amortiguadores Delanteros	☐	Engrase de rodamientos	☐
Lavadas Corriente(lavada y aspirada)	☐	Terminales de dirección	☐
Frenos	☐	Instalación Polarizado	☐
Kit de embrague	☐	Baterías	☐
Bombas Principal para freno	☐	Montaje y Reparación de llanta	☒
Selector de Cambios	☐	Filtros aceite y combustibles	☐
Axiales de dirección	☐	Filtros aire motor	☐
Lavada General (motor, lavada, aspirada, polichada)	☐	Filtros aire acondicionado	☐

OBSERVACIONES:

R: Revisado	C: Cambio	M: Mantenimiento	N/A: No Aplica
<h2 style="margin: 0;">LUBRIAUTOS AMAZONAS</h2> <p style="margin: 0;">CRA 8 No.5 - 84 B/Porvenir</p> <p style="margin: 0;">Cel.: 313 264 3065 / 321 242 8985</p>			
 Quién entrega el vehículo	 Quién recibe el vehículo		