



INFORME DE MANTENIMIENTO CONTRATO C.P.S_013_2023

OBJETO: Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo al hardware susceptible de este, garantizando soporte de tercer nivel al software de bases de datos, CCTV, sistema contra incendios y sistemas operativos, del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Medellín, junio de 2023



(+574) 243 0822
(+57) 317 433 6568



Calle 17 # 27 A - 109 Of 2307
Medellín, Antioquia, Colombia



www.innovarit.com.co
info@innovarit.com.co

TABLA DE CONTENIDO

1. MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUEGO	3
2. MANTENIMIENTO SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN.....	8



1. MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUEGO

El pasado 26 del presente mes se les realizó mantenimiento a los siguientes equipos:

- 38 sensores de humo inalámbricos
- 16 estaciones manuales
- 16 estrobos
- 07 receptores de sensores de humo
- 1 anunciador
- 01 panel principal.


Se realizó limpieza interna y externa a los equipos, se aspiraron los sensores de humo para evacuar polvo y evitar falsas activaciones,

- Se chequearon cada una de las pilas 3 voltios de los dispositivos de humo, encontrando todas en el voltaje adecuado.
- Se verificaron conexiones de los receptores inalámbricos.
- Se chequearon baterías 12v-7amp del panel principal encontrándolas correctamente.
- Se procedió a organizar el cableado del panel principal.
- Como única novedad, al momento de realizar el mantenimiento del sensor de humo (Archivo Piso 1 centro – Occidental (ID 37)), no se halló la tapa posterior de la base, se desconoce el motivo, ésta tapa no afecta el funcionamiento del dispositivo, se adjunta registro fotográfico.





A continuación, se adjunta registro fotográfico del proceso de mantenimiento:







1	Estación Manual	Sótano Sur-Occidental
2	Estación Manual	Sótano Centro
3	Estación Manual	Sótano Nor-Oriental
4	Estación Manual	Sótano Archivo
5	Estación Manual	Piso 1 Archivo
6	Estación Manual	Piso 1 Nor-Oriental
7	Estación Manual	Piso 1 Centro
8	Estación Manual	Piso 1 Sur-Occidental
9	Estación Manual	Piso 2 Sur-Occidental
10	Estación Manual	Piso 2 Centro
11	Estación Manual	Piso 2 Nor-Oriental
12	Estación Manual	Piso 3 Nor-Oriental
13	Estación Manual	Piso 3 centro
14	Estación Manual	Piso 3 Sur-Occidental
15	Estación Manual	Piso 4 Oficina 411
16	Estación Manual	Piso 4 oficina 407
17	Receptor	Sótano Centro-Oriental
20	Receptor	Sótano Nor-Oriental
23	Humo	Ingreso Archivo Sótano Sur
24	Humo	Ingreso Archivo Sótano Norte
25	Humo	Archivo Sótano Medio Sur
26	Humo	Archivo Sótano Medio Norte
27	Humo	Archivo Sótano Fondo Sur
28	Humo	Archivo Sótano Fondo Centro

29	Humo	Archivo Sótano Fondo Norte
30	Humo	Archivo Piso 1 Sur-Oriental
31	Humo	Archivo Piso 1 Centro-Oriental
32	Humo	Archivo Piso 1 Nor-Oriental
33	Humo	Archivo Piso 1 Medio Sur
34	Humo	Archivo Piso 1 Medio Centro
35	Humo	Archivo Piso 1 Medio Norte
36	Humo	Archivo Piso 1 Sur-Occidental
37	Humo	Archivo Piso 1 Centro-Occidental
38	Humo	Archivo Piso 1 Nor-Occidental
39	Humo	Sótano Planoteca 003
40	Humo	Sótano Planoteca 004
41	Humo	Sótano Planoteca 006
42	Humo	Sótano Depósito de archivo 005
43	Humo	Sótano Depósito de archivo 007
44	Humo	Sótano Planoteca 009
45	Humo	Sótano Archivo y correspondencia 008
46	Humo	Sótano Subestación Eléctrica
47	Humo	Piso 1 Planoteca 119
48	Humo	Piso 1 Planoteca 121
49	Humo	Piso 2 Centro de Datos
50	Mod de control	Sótano y Archivo
51	Mod de control	Piso 1
52	Mod de control	Piso 2
53	Mod de control	Piso 3 y 4
54	Receptor	Archivo Sótano
57	Receptor	Archivo Piso 1
60	Receptor	Piso 1 Sur-Occidental
63	Receptor	Piso 2 Centro de Datos
67	Humo	Sala 204
68	Humo	Sala 205
69	Humo	Sala 206
70	Humo	Sala 207
71	Humo	Sala 208
72	Humo	Sala 209
73	Humo	Sala 215
74	Humo	Sala 217
75	Humo	Sala 219
76	Humo	Sala 221

2. MANTENIMIENTO SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

El pasado 27 del presente mes se realizó mantenimiento a los siguientes equipos:

- 55 cámaras Ip
- Servidor de cámaras
- Workstation

Se realizó limpieza interna y externa a cada uno de los equipos; se verificó con la central de monitoreo la calibración de cada una de las cámaras y correcto funcionamiento del servidor.

Todas las cámaras se encontraron en correcto funcionamiento, fue necesario configurar la contraluz de la cámara 4/corredor costado oriental debido a que en los horarios de la mañana se visualizaba muy clara.

A continuación, se adjuntarán algunas de las fotos del antes y después del mantenimiento.











(+574) 243 0822
(+57) 317 433 6568



Calle 17 # 27 A - 109 Of 2307
Medellín, Antioquia, Colombia



www.innovarit.com.co
info@innovarit.com.co

A continuación, se adjuntan los dispositivos de cámaras con su respectiva ubicación.

DISPOSITIVO	NOMBRE DE CÁMARA
Cámara	Sótano Archivo Histórico Norte
Cámara	Sótano Archivo Histórico Sur
Cámara	Sótano Corredor Costado Oriental
Cámara	Sótano Corredor Costado Sur
Cámara	Sótano Entrada Archivo Histórico
Cámara	Sótano Entrada Ascensor
Cámara	Sótano Escalas Costado Occidental
Cámara	Sótano Hall Costado Norte
Cámara	Sótano Portería 2 Costado Occidental
Cámara	1 / Acceso Escalas de Caracol
Cámara	1 / Acceso Puerta Calibío
Cámara	1 / Corredor Costado Oriental
Cámara	1 / Corredor Costado Sur
Cámara	1 / Escalas Costado Occidental
Cámara	1 / Hall Costado Norte
Cámara	1 / Portería 1 Costado Oriental
Cámara	Auditorio
Cámara	1 / Sala Calibío 116
Cámara	1 / Sala Exposición 103
Cámara	1 / Sala Exposición 104
Cámara	1 / Sala Exposición 105
Cámara	1 / Sala Exposición 106
Cámara	1 / Sala Exposición 107
Cámara	1 / Sala Exposición 108
Cámara	1 / Sala Exposición 109
Cámara	1 / Sala Exposición 113
Cámara	1 / Sala Exposición 114
Cámara	1 / Sala Exposición 115
Cámara	1 / Sala Calibío 116
Cámara	1 / Sala Exposición 117
Cámara	1 / Sala Rafael Uribe 118
Cámara	1 / Sala Rafael Uribe 120
Cámara	1 / Hall centro
Cámara	2 / Acceso Ascensor
Cámara	2 / Acceso Escalas de Caracol
Cámara	2 / Corredor Costado Oriental
Cámara	2 / Corredor Costado Sur

Cámara	2 / Escalas Costado Occidental
Cámara	2 / Centro de Monitoreo
Cámara	2 / Hall Costado Norte
Cámara	2 / Sala de Conectividad
Cámara	2 / Hall centro
Cámara	2 / Centro de Datos
Cámara	3 / Acceso Ascensor
Cámara	3 / Acceso Escalas de Caracol
Cámara	3 / Corredor Costado Oriental
Cámara	3 / Corredor Costado Sur
Cámara	3 / Escalas Costado Occidental
Cámara	3 / Hall centro
Cámara	3 / Hall Costado Norte
Cámara	4 / Corredor Costado Oriental
Cámara	4 / Corredor Costado Sur
Cámara	Terraza norte
Cámara	Terraza sur
Cámara	Ascensor

	FORMATO MANTENIMIENTO EQUIPOS - CAMARAS DE VIGILANCIA -	Formato	IF-01
		Versión	1.0
		Fecha	19/12/2019
		Página	1/29

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
200	VIVOTEK	IP8131	0002B1308B36	SÓTANO ARCHIVO HISTÓRICO SUR
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP tipo Cubo		26/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
201	Vivotek	IP8131	0002D1297A15	SÓTANO ARCHIVO HISTÓRICO NORTE
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP tipo Cubo		26/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT		Fecha prox mantenimiento jun-24		Tipo Prevent ☒ Correct ☐		Aceptado por	
1. DATOS DEL EQUIPO							
Número 202	Marca Vivotek	Referencia IP8131	Serial 0002D126CA9E		Ubicación PISO 2 CENTRO DE DATOS		
Tipo de Equipo Cámara IP tipo Cubo		Fecha Mantenimiento 26/05/2023		Inventario Interno		Otra información	
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes) N/A							
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO							

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO	
Observaciones Finales Opera correctamente.	

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT		Fecha prox mantenimiento jun-24		Tipo Prevent ☒ Correct ☐		Aceptado por	
1. DATOS DEL EQUIPO							
Número 203	Marca Vivotek	Referencia 0	Serial 0002D1308B25		Ubicación PISO 2 CENTRO DE MONITOREO		
Tipo de Equipo Cámara IP tipo Cubo		Fecha Mantenimiento 26/05/2023		Inventario Interno		Otra información	
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes) N/A							
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO							

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐

☐

☐

☐

☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número 204	Marca Vivotek	Referencia FE8181V	Serial 0002D130A3A1	Ubicación SÓTANO ENTRADA ASCENSOR
Tipo de Equipo Cámara IP 360°		Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número 205	Marca Vivotek	Referencia FE8181V	Serial 0002D130A39E	Ubicación SÓTANO ENTRADA ARCHIVO HISTÓRICO
Tipo de Equipo Cámara IP 360°		Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
--	--------------------------

☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
206	American Dinamics	Illustra Flex	T10A153400000212	SÓTANO CORREDOR COSTADO ORIENTAL
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
Cámara IP	26/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
207	American Dinamics	Illustra Flex	T10A153400000214	SÓTANO CORREDOR COSTADO SUR
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
Cámara IP	26/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

- ☒ Desmontar detector
☒ Revisar baterías
☒ Realizar limpieza
☒ Chequear su funcionamiento
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
208	American Dinamics	Illustra Flex	T10A153400000192	SÓTANO ESCALAS COSTADO OCCIDENTAL
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP		26/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

- ☒ Desmontar detector
☒ Revisar baterías
☒ Realizar limpieza
☒ Chequear su funcionamiento
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
209	American Dinamics	Illustra Flex	T10A153400000188	SÓTANO HALL COSTADO NORTE

Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP	26/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
210	American Dinamics	Illustra Flex	T10A153400000187	SÓTANO PORTERÓA 2 COSTADO OCCIDENTAL
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
Cámara IP	26/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
211	American Dinamics	Illustra Flex	T10A153400000191	1 / ACCESO ESCALAS DE CARACOL
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP		26/05/2023		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO	
Observaciones Finales	
Opera correctamente.	
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles	
N/A	

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
212	American Dinamics	Illustra Flex	T10A153400000190	1 / ACCESO PUERTA CALIBÍO
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP		26/05/2023		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO	
Observaciones Finales	
Opera correctamente.	
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles	

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número 213	Marca American Dinamics	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000189	Ubicación 1 / CORREDOR COSTADO ORIENTAL
Tipo de Equipo Cámara IP		Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

Bateria baja 2.8V, se recomienda cambiar.

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número 214	Marca American Dinamics	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000224	Ubicación 1 / CORREDOR COSTADO SUR
Tipo de Equipo Cámara IP		Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT		Fecha prox mantenimiento jun-24		Tipo Prevent ☒ Correct ☐		Aceptado por	
1. DATOS DEL EQUIPO							
Número 215	Marca American Dinamics	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000227		Ubicación 1 / ESCALAS COSTADO OCCIDENTAL		
Tipo de Equipo Cámara IP		Fecha Mantenimiento 26/05/2023		Inventario Interno		Otra información	
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)							
N/A							
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO							

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO							
Observaciones Finales							
Opera correctamente.							

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT		Fecha prox mantenimiento jun-24		Tipo Prevent ☒ Correct ☐		Aceptado por	
1. DATOS DEL EQUIPO							
Número 216	Marca American Dinamics	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000223		Ubicación 1 / HALL COSTADO NORTE		
Tipo de Equipo Cámara IP		Fecha Mantenimiento 26/05/2023		Inventario Interno		Otra información	
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)							
N/A							
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO							

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐

☐

☐

☐

☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número 217	Marca American Dinamics	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000226	Ubicación 1 / POETERÍA 1 COSTADO ORIENTAL
Tipo de Equipo Cámara IP		Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número 218	Marca American Dinamics	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000225	Ubicación 1 / SALA CALIBÓ 116
Tipo de Equipo Cámara IP		Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
--	--------------------------

☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
219	American Dinamics	Illustra Flex	T10A153400000228	1 / SALA EXPOSICIÓN 103
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
Cámara IP	26/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
220	American Dinamics	Illustra Flex	T10A153400000195	1 / SALA EXPOSICIÓN 104
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
Cámara IP	26/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

- ☒ Desmontar detector
☒ Revisar baterías
☒ Realizar limpieza
☒ Chequear su funcionamiento
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
221	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000197	1 / SALA EXPOSICIÓN 105
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP		26/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

- ☒ Desmontar detector
☒ Revisar baterías
☒ Realizar limpieza
☒ Chequear su funcionamiento
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
222	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000198	1 / SALA EXPOSICIÓN 106

Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP	26/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
223	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000193	1 / SALA EXPOSICIÓN 107
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
Cámara IP	26/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
224	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000196	1 / SALA EXPOSICIÓN 108
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP		26/05/2023		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO	
Observaciones Finales	
Opera correctamente.	
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles	
N/A	

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
225	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000386	1 / SALA EXPOSICIÓN 109
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP		26/05/2023		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO	
Observaciones Finales	
Opera correctamente.	
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles	

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

--

1. DATOS DEL EQUIPO

Número 226	Marca AMERICAN DYNAMICS	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000205	Ubicación 1 / SALA EXPOSICIÓN 113
Tipo de Equipo Cámara IP	Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información	

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

--

1. DATOS DEL EQUIPO

Número 227	Marca AMERICAN DYNAMICS	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000206	Ubicación 1 / SALA EXPOSICIÓN 114
Tipo de Equipo Cámara IP	Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información	

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐		Aceptado por
1. DATOS DEL EQUIPO				
Número 228	Marca AMERICAN DYNAMICS	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000209	Ubicación 1 / SALA EXPOSICIÓN 115
Tipo de Equipo Cámara IP		Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes) N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO	
Observaciones Finales Opera correctamente.	

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐		Aceptado por
1. DATOS DEL EQUIPO				
Número 229	Marca AMERICAN DYNAMICS	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000207	Ubicación 1 / SALA EXPOSICIÓN 117
Tipo de Equipo Cámara IP		Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes) N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐

☐

☐

☐

☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
230	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000210	1 / SALA RAFAEL URIBE 118
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP		26/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
231	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000029	1 / SALA RAFAEL URIBE 120
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP		26/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
--	--------------------------

☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
232	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000183	2 / ACCESO ASCENSOR
Tipo de Equipo Cámara IP		Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
233	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000181	2 / ACCESO ESCALAS DE CARACOL
Tipo de Equipo Cámara IP		Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

- ☒ Desmontar detector
☒ Revisar baterías
☒ Realizar limpieza
☒ Chequear su funcionamiento
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
234	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000185	2 / CORREDOR COSTADO ORIENTAL
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP		26/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

- ☒ Desmontar detector
☒ Revisar baterías
☒ Realizar limpieza
☒ Chequear su funcionamiento
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
235	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000184	2 / CORREDOR COSTADO SUR

Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP	26/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
236	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000182	2 / ESCALAS COSTADO OCCIDENTAL
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
Cámara IP	26/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
237	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000186	2 / HALL COSTADO NORTE
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP		26/05/2023		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO	
Observaciones Finales	
Opera correctamente.	
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles	
N/A	

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
238	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000169	2 / SALA DE CONECTIVIDAD
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP		26/05/2023		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO	
Observaciones Finales	
Opera correctamente.	
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles	

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

--

1. DATOS DEL EQUIPO

Número 239	Marca AMERICAN DYNAMICS	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000170	Ubicación 3 / ACCESO ASCENSOR
Tipo de Equipo Cámara IP	Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información	

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

--

1. DATOS DEL EQUIPO

Número 240	Marca AMERICAN DYNAMICS	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000171	Ubicación 3 / ACCESO ESCALAS DE CARACOL
Tipo de Equipo Cámara IP	Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información	

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐		Aceptado por
1. DATOS DEL EQUIPO				
Número 241	Marca AMERICAN DYNAMICS	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000173	Ubicación 3 / CORREDOR COSTADO ORIENTAL
Tipo de Equipo Cámara IP		Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes) N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO	
Observaciones Finales Opera correctamente.	

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐		Aceptado por
1. DATOS DEL EQUIPO				
Número 242	Marca AMERICAN DYNAMICS	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000172	Ubicación 3 / CORREDOR COSTADO SUR
Tipo de Equipo Cámara IP		Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes) N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐

☐

☐

☐

☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número 243	Marca AMERICAN DYNAMICS	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000174	Ubicación 3 / ESCALAS COSTADO OCCIDENTAL
Tipo de Equipo Cámara IP		Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número 244	Marca AMERICAN DYNAMICS	Referencia Illustra Flex	Serial T10A153400000213	Ubicación 3 / HALL COSTADO NORTE
Tipo de Equipo Cámara IP		Fecha Mantenimiento 26/05/2023	Inventario Interno	Otra información

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
--	--------------------------

☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
245	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000211	4 / CORREDOR COSTADO ORIENTAL
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
Cámara IP	26/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
246	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000216	4 / CORREDOR COSTADO SUR
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
Cámara IP	26/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)
N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

- ☒ Desmontar detector
☒ Revisar baterías
☒ Realizar limpieza
☒ Chequear su funcionamiento
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
247	AMERICAN DYNAMICS	Illustra Flex	T10A153400000215	ASCENSOR
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Cámara IP		26/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

- ☒ Desmontar detector
☒ Revisar baterías
☒ Realizar limpieza
☒ Chequear su funcionamiento
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por Juan Diego Ceballos - Innovar IT	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
---	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
197	HP	Z440	2UA5292W6F	MONITOREO

Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Estaciones de Trabajo	26/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
198	HP	Z440	2UA52427N4	CENTRO DE DATOS
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
Estaciones de trabajo	9/08/2021			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
Juan Diego Ceballos - Innovar IT	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
199	HP	PROLIANT DL180	N/A	CENTRO DE DATOS
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Servidor de almacenamiento		9/08/2021		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				
☒	Desmontar detector	☐		
☒	Revisar baterias	☐		
☒	Realizar limpieza	☐		
☒	Chequear su funcionamiento	☐		
☐		☐		
☐		☐		
3. INFORME MANTENIMIENTO				
Observaciones Finales				
Opera correctamente.				
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles				
N/A				
Hecho por		Fecha prox mantenimiento	Tipo	
Juan Diego Ceballos - Innovar IT		jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	
Aceptado por				

	FORMATO MANTENIMIENTO EQUIPOS - DETECCIÓN DE INCENDIO -	Formato	IF-01
		Versión	1.0
		Fecha	6/07/2021
		Página	1/29

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
175	NOTIFIER	FWD-200P	ID23	INGRESO ARCHIVO SÓTANO SUR
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Detectores de humo inalámbricos		27/05/2023		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO	
☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO	
Observaciones Finales	
Opera correctamente.	
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles	
N/A	

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
San Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
176	NOTIFIER	FWD-200P	ID24	INGRESO ARCHIVO SÓTANO NORTE
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
Detectores de humo inalámbricos		27/05/2023		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO	
☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
177	NOTIFIER	FWD-200P	ID25	ARCHIVO SÓTANO MEDIO SUR
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
tectores de humo inalámbr		27/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
178	NOTIFIER	FWD-200P	ID26	ARCHIVO SÓTANO MEDIO NORTE
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
tectores de humo inalámbr		27/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

Baterías 2.8 v, se recomienda cambio.

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo		Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent	☒ Correct	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
179	NOTIFIER	FWD-200P	ID27	ARCHIVO SÓTANO FONDO SUR
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
tectores de humo inalámbrr		27/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo		Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent	☒ Correct	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
180	NOTIFIER	FWD-200P	ID28	ARCHIVO SÓTANO FONDO CENTRO

Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
detectores de humo inalámbricos	27/05/2023		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)			
N/A			
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO			

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
San Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
181	NOTIFIER	FWD-200P	ID29	ARCHIVO SÓTANO FONDO NORTE
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
detectores de humo inalámbricos	27/05/2023			
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por an Diego Ceballos - Innovar	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
--	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
182	NOTIFIER	FWD-200P	ID30	ARCHIVO PISO 1 SUR-ORIENTAL
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
ectores de humo inalámbr	27/05/2023			
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO	
☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO	
Observaciones Finales	
Opera correctamente.	
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles	
N/A	

Hecho por an Diego Ceballos - Innovar	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
--	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
183	NOTIFIER	FWD-200P	ID31	ARCHIVO PISO 1 CENTRO-ORIENTAL
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
ectores de humo inalámbr	27/05/2023			
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO	
☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
184	NOTIFIER	FWD-200P	ID32	ARCHIVO PISO 1 NOR-ORIENTAL
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
ectores de humo inalámb	27/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

- ☒ Desmontar detector
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Realizar limpieza
- ☒ Chequear su funcionamiento
- ☐
- ☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
185	NOTIFIER	FWD-200P	ID33	ARCHIVO PISO 1 MEDIO SUR
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
ectores de humo inalámb	27/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
186	NOTIFIER	FWD-200P	ID34	ARCHIVO PISO 1 MEDIO CENTRO
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
tectores de humo inalámbr	27/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
187	NOTIFIER	FWD-200P	ID35	ARCHIVO PISO 1 MEDIO NORTE

Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
detectores de humo inalámbricos	27/05/2023		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)			
N/A			
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO			

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
San Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
188	NOTIFIER	FWD-200P	ID36	ARCHIVO PISO 1 SUR-OCCIDENTAL
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
detectores de humo inalámbricos	27/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por an Diego Ceballos - Innovar	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
--	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
189	NOTIFIER	FWD-200P	ID37	ARCHIVO PISO 1 CENTRO-OCCIDENTAL
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
tectores de humo inalámbr		27/05/2023		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO	
☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO	
Observaciones Finales	
Opera correctamente.	
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles	
N/A	

Hecho por an Diego Ceballos - Innovar	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
--	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
190	NOTIFIER	FWD-200P	ID38	ARCHIVO PISO 1 NOR-OCCIDENTAL
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
tectores de humo inalámbr		27/05/2023		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO	
☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO				
Observaciones Finales				
Opera correctamente.				
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles				
N/A				
Hecho por		Fecha prox mantenimiento		Tipo
an Diego Ceballos - Innovar		jun-24		Prevent ☒ Correct ☐
Aceptado por				
1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
191	NOTIFIER	FWD-200P	ID39	SÓTANO PLANOTECA 003
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento		Inventario Interno
tectores de humo inalámbr		27/05/2023		Otra información
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				
☒ Desmontar detector		☐		
☒ Revisar baterías		☐		
☒ Realizar limpieza		☐		
☒ Chequear su funcionamiento		☐		
☐		☐		
☐		☐		
3. INFORME MANTENIMIENTO				
Observaciones Finales				
Opera correctamente.				
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles				
N/A				
Hecho por		Fecha prox mantenimiento		Tipo
an Diego Ceballos - Innovar		jun-24		Prevent ☒ Correct ☐
Aceptado por				
1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
192	NOTIFIER	FWD-200P	ID40	SÓTANO PLANOTECA 004
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento		Inventario Interno
tectores de humo inalámbr		27/05/2023		Otra información
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
193	NOTIFIER	FWD-200P	ID41	SÓTANO PLANOTECA 006
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
tectores de humo inalámbr	27/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
194	NOTIFIER	FWD-200P	ID42	SÓTANO DEPÓSITO DE ARCHIVO 005

Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
detectores de humo inalámbr	27/05/2023		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)			
N/A			
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO			

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
195	NOTIFIER	FWD-200P	ID43	SÓTANO DEPÓSITO DE ARCHIVO 007
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
detectores de humo inalámbr	27/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

Baterías 2.8 v, se recomienda cambio.

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por an Diego Ceballos - Innovar	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
--	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número 196	Marca NOTIFIER	Referencia FWD-200P	Serial ID44	Ubicación SÓTANO PLANOTECA 009
Tipo de Equipo tectores de humo inalámbr	Fecha Mantenimiento 27/05/2023	Inventario Interno	Otra información	
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO	
☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles
N/A

Hecho por an Diego Ceballos - Innovar	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
--	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número 252	Marca NOTIFIER	Referencia FWD-200P	Serial ID45	Ubicación SÓTANO ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 008
Tipo de Equipo tectores de humo inalámbr	Fecha Mantenimiento 27/05/2023	Inventario Interno	Otra información	
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO	
☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
253	NOTIFIER	FWD-200P	ID46	SÓTANO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
tectores de humo inalámbr		27/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

Baterías 2.92, se recomienda cambio.

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

- | | |
|--|--------------------------|
| ☒ Desmontar detector | ☐ |
| ☒ Revisar baterías | ☐ |
| ☒ Realizar limpieza | ☐ |
| ☒ Chequear su funcionamiento | ☐ |
| ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ |

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
254	NOTIFIER	FWD-200P	ID47	PISO 1 PLANOTECA 119
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
tectores de humo inalámbr		27/05/2023		

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
255	NOTIFIER	FWD-200P	ID48	PISO 1 PLANOTECA 121
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
tectores de humo inalámbrr	27/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
256	NOTIFIER	FWD-200P	ID49	PISO 2 CENTRO DE DATOS

Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información
detectores de humo inalámbricos	27/05/2023		
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)			
N/A			
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO			

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
San Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO				
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
257	NOTIFIER	FWSG	ID54	ARCHIVO SÓTANO
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
de conexión de sensores inalámbricos	27/05/2023			
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)				
N/A				
2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por an Diego Ceballos - Innovar	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
--	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número 258	Marca NOTIFIER	Referencia FWSG	Serial ID57	Ubicación ARCHIVO PISO 1
Tipo de Equipo de conexión de sensores ina		Fecha Mantenimiento 27/05/2023	Inventario Interno	Otra información
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes) N/A				

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales
Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por an Diego Ceballos - Innovar	Fecha prox mantenimiento jun-24	Tipo Prevent ☒ Correct ☐	Aceptado por
--	------------------------------------	--	--------------

1. DATOS DEL EQUIPO

Número 259	Marca NOTIFIER	Referencia FWSG	Serial ID60	Ubicación PISO 1 SUR-OCCIDENTAL
Tipo de Equipo de conexión de sensores ina		Fecha Mantenimiento 27/05/2023	Inventario Interno	Otra información
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes) N/A				

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterias	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO				
Observaciones Finales				
Opera correctamente.				
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles				
N/A				

Hecho por		Fecha prox mantenimiento		Tipo		Aceptado por	
an Diego Ceballos - Innovar		jun-24		Prevent ☒ Correct ☐			

1. DATOS DEL EQUIPO					
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación	
260	NOTIFIER	FWSG	ID63	PISO 2 CENTRO DE DATOS	
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento		Inventario Interno	Otra información
de conexión de sensores ina		27/05/2023			
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)					
N/A					

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				
☒	Desmontar detector	☐		
☒	Revisar baterías	☐		
☒	Realizar limpieza	☐		
☒	Chequear su funcionamiento	☐		
☐		☐		
☐		☐		

3. INFORME MANTENIMIENTO				
Observaciones Finales				
Opera correctamente.				
Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles				
N/A				

Hecho por		Fecha prox mantenimiento		Tipo		Aceptado por	
an Diego Ceballos - Innovar		jun-24		Prevent ☒ Correct ☐			

1. DATOS DEL EQUIPO					
Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación	
261	NOTIFIER	FWSG	ID00	PISO 1 CENTRO-ORIENTAL	
Tipo de Equipo		Fecha Mantenimiento		Inventario Interno	Otra información
de conexión de sensores ina		27/05/2023			
Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)					
No se encuentra operativo					

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO				
------------------------------	--	--	--	--

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	

1. DATOS DEL EQUIPO

Número	Marca	Referencia	Serial	Ubicación
262	NOTIFIER	NFS2-640	N/A	MONITOREO
Tipo de Equipo	Fecha Mantenimiento	Inventario Interno	Otra información	
PANEL PRINCIPAL	27/05/2023			

Observaciones Iniciales (Rayones, Golpes, Abolladuras, partes reventadas o faltantes)

N/A

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

☒ Desmontar detector	☐
☒ Revisar baterías	☐
☒ Realizar limpieza	☐
☒ Chequear su funcionamiento	☐
☐	☐
☐	☐

3. INFORME MANTENIMIENTO

Observaciones Finales

Opera correctamente.

Partes que requieren reemplazo (Inmediato o futuro próximo) Indicar horas aproximadas de utilidad de consumibles

N/A

Hecho por	Fecha prox mantenimiento	Tipo	Aceptado por
an Diego Ceballos - Innovar	jun-24	Prevent ☒ Correct ☐	