	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Despacho del Gobernador**	**Dirección:**	**Centro Regional de Operaciones de Emergencia**
Número del Contrato:	**Numero SECOP II CO1.PCCNTR.4767354 del 30 de marzo del 2023**	**Informe No.:**	**2**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**30 de abril de 2023 – 29 de mayo de 2023**	**Plazo de Ejecución:**	**A partir de la suscripción del acta de inicio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2023.**
Contratista:	**Diego Andres Montoya Guana**	**Supervisora**	**Ximena Carmona Giraldo**

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012



2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Realizar las evaluaciones técnicas y de vulnerabilidad asignadas, presentando los respectivos informes en un máximo de 15 días calendarios a la fecha de la visita según el procedimiento establecido, incluyendo localización, evaluación técnica, conclusiones, recomendaciones y presupuestos en caso de ser requerido.	**El día 5 de mayo de 2023 se realizan las siguientes visitas técnicas en el Municipio de Pueblo Rico:** -**Visita técnica No. 1**, Vereda La Soledad, Deslizamiento aún activo que afectó cocina, baño y patio de la vivienda. Se da recomendación de evacuación al propietario. -**Visita técnica No. 2,** Vereda El Carmen, Deslizamiento aún activo que afectó de forma considerable el trapiche de la finca destinada a la producción de panela. Se recomienda la reubicación de la totalidad de la infraestructura.	  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales, Pablo Domínguez Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales, Pablo Domínguez


	-**Visita técnica No. 3,** Visita en el puente de la vereda Remolino del municipio de Pueblo Rico. Se realiza recorrido para verificar las condiciones de riesgo por un posible colapso de toda la estructura. **El día 19 de mayo de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Pereira:** -**Visita técnica No. 1**, Vereda cabañitas en el corregimiento de Altagracia. Movimiento en masa que afecta principalmente la cobertura vegetal, al momento la vivienda no presenta afectaciones y el movimiento no está activo.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales, Pablo Domínguez Profesionales: Diego Montoya, Juan Manuel González, Jesús Grajales

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	
Versión: 0	Vigencia 09-2012	

	El día 25 de mayo de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de La Celia: **- Visita técnica No. 1.** Calle 9 entre carrera 7 y 8 Municipio de Apia, vivienda patrimonio cultural en pésimas condiciones, no se encuentra habitada y no fue posible ingresar para realizar la revisión visual.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Pablo Alexander Domínguez
2.Realizar seguimiento a los procesos, proyectos y demás actividades que estén relacionadas a la gestión del riesgo de los municipios del departamento de Risaralda y que le sean asignados por el supervisor	El día 2 de mayo de 2023 se solicitó información de acciones tomadas para mitigar los procesos de inestabilidad de la ladera ubicada en la vía departamental código 156 denominada Minas del Socorro - El Chaquiro, municipio de Dosquebradas	  Anexo pdf Cd Carpeta Alcance 3.	Se debe convocar a DIGER Dosquebradas, CARDER, Alcaldía Dosquebradas y CDGDR a una visita al sitio nuevamente, con el fin de tomar decisiones en cuanto a que obras de mitigación temporales se pueden realizar.

3. Consolidar la información relacionada con el área, que sirva de insumo para la formulación de proyectos, así como para la elaboración de presupuestos, en los casos que le sea requerido por el supervisor.	Presupuesto para el mantenimiento preventivo y correctivo del puente peatonal colgante vereda Remolinos – Bequevare, del Municipio de Pueblo Rico. Presupuesto para estabilización en muro de trinchos en guadua de talud vivienda Alta Gracia Vereda El Manzano.	 Anexo archivo excel Cd Carpeta Alcance 4 .  Anexo archivo excel Cd Carpeta Alcance 4 .	

	Suministro de información Hidrantes de Incendios del Municipio de Santa Rosa de Cabal	 Anexo archivo excel Cd Carpeta Alcance 4 .	
4. Asistir a la sala de crisis y/o puestos de mando unificado que sean instalados en el Departamento o en los municipios cuando se generen emergencias o desastres, de igual forma, apoyar la entrega y legalización de ayuda humanitaria cuando se requiera de apoyo de la Coordinación Departamental de Gestión de Riesgo	Se estuvo atento por disponibilidad los días 15- 21 de mayo de 2023. Se han legalizado las entregas de AHE en el Municipio de Mistrató hechas el día 31 de marzo de 2023		No se tienen observaciones.

5. Asistir a las reuniones que la Coordinación de Gestión del Riesgo, requiera apoyo y que sean relacionadas con las competencias técnicas, según requerimiento del supervisor	Reunión Equipo técnico el día 2 de mayo de 2023. Reunión Equipo técnico el día 17 de mayo de 2023.	 	

	Reunión Equipo técnico el día 23 de mayo de 2023. y Capacitación Caracterización de avenidas torrenciales.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 7.	
6.Realizar el acompañamiento de las diferentes visitas técnicas que realice las entidades del Orden Nacional y entidades de Orden departamental, que se encuentran desarrollando procesos técnico o intervenciones en reducción del riesgo, cuando sea solicitado por la coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con este alcance.		

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

*Defina uno a uno las obligaciones o compromisos definidos en el contrato.
** Describa claramente las actividades ejecutadas.
*** Defina y anexe si es pertinente, los registros que evidencian el cumplimiento de las obligaciones o compromisos

Firma: _____

Nombre: DIEGO ANDRES MONTOYA GUANA
Ingeniero Civil – Contratista CDGRD
MP: 66202-371559 RIS