¡Siente tu bandera, cree en tu país!

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR
NIT. 900764492-3

# INFORME MENSUAL SST

## MEJORAMIENTOS DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO




CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR
NIT No. 900764492-3

Correo electrónico: construyconsuljesahr@hotmail.com



- **OBRA.**

MEJORAMIENTOS DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

- **INTRODUCCIÓN.**

La empresa **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JESAHR S.A.S** está ejecutando la obra MEJORAMIENTOS DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

El área de SST con la objetividad de concientizar al personal sobre los peligros y riesgos a los cuales están expuestos en las actividades diarias y semanales, Son desarrolladas en diferentes áreas de la obra. En el presente informe se detallan las diferentes actividades de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente ejecutada en el mes de **FEBRERO 21 al 22 de MARZO DEL 2023**

- **OBJETIVO.**

Implementación de la programación mensual y las actividades en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente y Prevenir accidentes laborales, los cuales se producen como consecuencia de las actividades diarias en la obra.

- **ALCANCE.**

Aplica a todas las personas que hagan parte de la comunidad de la **Obra,** funcionarios, y contratistas, cuyas actividades o servicios estén relacionados directamente con riesgos a la salud.

## o SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La empresa **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JESAHR S.A.S** se preocupa por el bienestar de todos sus colaboradores por este motivo en la obra MEJORAMIENTOS DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO se ara la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo con capacitaciones, charlas inspecciones a los puestos de trabajo, equipos y maquinaria de trabajo.

La presente con el fin de hacer entrega de informe HSE, nombrando lo que se realizó durante el periodo de **FEBRERO 21 al 22 de MARZO DEL 2023**

**A continuación se reporta actividades.**

- Se realizó en este mes la vigilancia del cumplimiento por parte los empleadores y trabajadores el Reglamento de higiene y seguridad Industrial, el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la organización y normas legales.

- Se realizó inspecciones periódicas a instalaciones locativas, máquinas, equipos, instalaciones eléctricas, herramientas, etc. Para identificar riesgos y proponer medidas correctivas.

- Se realizó capacitaciones e inducciones a los trabajadores que ingresaron a realizar actividades en la obra

¡Siente tu bandera, cree en tu país!

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
JESAHR
NIT. 900764492-3

## CHARLAS PRE OPERACIONALES.

Durante todo este periodo en la obra mejoramientos de vías a través del reparcheo de tramos en el casco urbano del municipio de Mocoa departamento del putumayo, antes de iniciar labores o actividades, se dan charlas asociadas a temas de seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambiente, en las actividades de mes se han dado diferentes charlas de 5 o 10 minutos.

Las charlas fueron enfocadas en temas de seguridad y salud en el trabajo y también la empresa **consultores y constructores jesahr s.a.s**. sigue con el cuidado y prevención sobre el COVID-19. En las charlas diarias

- Prevención de riesgo físico
- Aprender a usar el celular
- Uso correcto de los EPP
- Que es un accidente laboral
- Riesgo generado por las maquinas
- Herramientas manuales
- Trabajo en equipo y movimientos repetitivos
- Que hacer en caso de un accidente
- Buen trato en el trabajo

**ENTREGA DE EPP.**

Se inicia la obra entregando al personal la dotación necesaria para realizar las respectivas actividades y durante el resto del mes se entregó los epp que ellos vallas requiriendo como son, guantes, tapa oídos, petos, esto con el fil de salvaguardad la salud y el bienestar de todos los colaboradores de **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JESAHR S.A.S,** también se logró evidenciar que los trabajadores están utilizando los Epp correctamente.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**ENTREGA DE DOTACIÓN**

**INSPECCIONES PUESTOS DE TRABAJO ORDEN Y ASEO.**

Se realizó inspecciones a los puestos de trabajo, también el orden y aseo organizando la bodega para que el trabajo sea más ameno y así lograr prevenir Condiciones inseguras y actos inseguros que puedan generar incidentes, accidentes laborales o ambientales en la obra. En estas inspecciones se logra evidenciar que los trabajadores tienen en cuenta los actos inseguros que genera el desorden en algunas actividades que desarrollan.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



**INSPECCIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ORDEN Y ASEO**

**PREVENCIÓN COVID-19.**

**CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JESAHR S.A.S.** Está implementando aun las medidas de bioseguridad en todos sus colaboradores Teniendo en cuenta las medidas y cuidados sanitaria necesarias de bioseguridad para proteger la salud e integridad de los trabajadores y de la comunidad en general.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO




**PREVENCIÓN COVID-19**

## INSPECCIONES MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.

Se realizó la inspección de las máquinas y herramientas menores con el fin de evidenciar y verificar que se encuentren funcionando correctamente, para así evitar accidentes mecánicos al personal que labora en la obra y personas ajenas que lleguen a la obra.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





**INSPECCIONES A MAQUINARIAS**

**NDUCCIÓN Y RE-INDUCCIONES.**

Se establecido en este mes iniciar la obra, con una totalidad de 2 trabajadores, dando inducción en temas de salud y seguridad en el trabajo, sus funciones y riesgos a los cuales están expuestos en el lugar de trabajo.

Se brinda información e inducción en seguridad y salud en el trabajo, dando a conocer los riesgos a los cuales están expuestos cada uno de los trabajadores de acuerdo a su puesto de trabajo y funciones a realizar.

Se garantiza las condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades en la obra, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores de **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JESAHR S.A.S.**

**En la inducción se dieron a conocer temas como.**

- Introducción a seguridad y Salud en el trabajo y socialización de las políticas
- Organización de las áreas de trabajo
- Funciones a realizar
- Que son los riesgos y Peligros
- El buen uso de los Elementos de protección personal
- Como prevenir el COVID – 19
- Inducción al cargar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




**INDUCCION Y RE INDUCCION**

## MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN

En La obras, se implementó su respectiva señalización como medio preventivo complementario, a las medidas de tipo organizativo, técnico, formativo e informativo.

El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Se mantendrá en buen estado y convenientemente señalizar las vías de acceso a todos los lugares de trabajo y de terceras personas.





## SEÑALIZACIÓN


- La empresa **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JESAHR S.A.S** si adoptar las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una señalización de seguridad y salud que cumpla lo establecido en los Anexos I a **VII** del **Real Decreto 485/1997,** de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









**SEÑALIZACION**

**SEGURIDAD SOCIAL**

Se continua con la obras, y se verifica que los **2** empleados se encuentre afiliado a seguridad social.

➢ **RECOMENDACIONES.**

- Al comenzar las actividades a desarrollar o cada vez que ingrese un nuevo trabajador se debe brindar inducción para que tenga conocimiento sobre los peligros a los cuales están expuestos, de esta manera prevenir accidentes y enfermedades. Laborales

- Se recomienda al personal usar adecuadamente todos los elementos proporcionados por su empleador para proteger su integridad.

- Se recomienda al personal que hagan aseo periódico a la bodega de almacenamiento

**DENIT BERNAL VELÁSQUEZ**
Profesional en salud Ocupación

## Anexos

1. Planilla seguridad social.
2. Charlas pre operacionales inducción y Re inducción
3. Entrega e inspección de EPP.
4. Inspecciones de puestos de trabajo orden y aseo.
5. Inspecciones de máquinas y herramientas menores.

¡Siente tu bandera, cree en tu país!

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
JESAHR
NIT. 900764492-3

## ANEXO No 1.

aportes en línea

### Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificacion | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900764492 | 3 | CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR | 0 MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSTRUCCION | avenida san francisco | MOCOA-PUTUMAYO | 4200035 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-02 | 2023-03 | 19817263S9 | 94482394Z8 | E | 2023/03/22 | 2023/03/21 | BANCOLOMBIA | 0 | $431,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Identificación | Nombre | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC 1193597262 | CUEVAS EDWIN | X | 25-14 | 3 | $116,000 | $18,600 | EPSIC3 | 3 | $116,000 | $4,700 | CCF63 | 3 | $116,000 | $4,700 | 14-23 | 3 | $116,000 | $8,100 | 3 | $0 | $0 | SI | $31,100 |
| 2 | CC 1120218042 | LOPEZ ESNER | X | 231001 | 3 | $116,000 | $18,600 | ESSC18 | 3 | $116,000 | $4,700 | CCF63 | 3 | $116,000 | $4,700 | 14-23 | 3 | $116,000 | $8,100 | 3 | $0 | $0 | SI | $31,100 |
| 3 | CC 1121926233 | SALAS LUIS | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF63 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $359,200 |
| Total | Afiliados( 3) | | | | | $1,392,000 | $222,800 | | | $1,392,000 | $55,800 | | | $1,392,000 | $55,800 | | | $1,392,000 | $97,000 | | $0 | $0 | | $431,400 |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificacion | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900764492 | 3 | CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR | 0 MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSTRUCCION | avenida san francisco | MOCOA PUTUMAYO | 4200035 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-02 | 2023-03 | 19817263S9 | 94482394Z8 | E | 2023/03/22 | 2023/03/21 | BANCOLOMBIA | 0 | $431,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $222,800 | $0 | $0 | $222,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $18,600 | $0 | $0 | $18,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $18,600 | $0 | $0 | $18,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $97,000 | $0 | $0 | $97,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 3 | $97,000 | $0 | $0 | $97,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $55,800 | $0 | $0 | $55,800 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 3 | $55,800 | $0 | $0 | $55,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $55,800 | $0 | $0 | $55,800 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | $4,700 | $0 | $0 | $4,700 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 2 | $51,100 | $0 | $0 | $51,100 |
| TOTAL | | | | 3 | $431,400 | $0 | $0 | $431,400 |

Correo electrónico: construyconsuljesahr@hotmail.com

¡Siente tu bandera, cree en tu país!

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR
NIT. 900764492-3

**ANEXO No. 2**

| | | |
|---|---|---|
| CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR | **FORMATO CHARLAS PRE OPERACIONALES DIARIAS** | **FO-HSE-001**<br>**Versión 01**<br>**05/20/2022** |

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha:** 24-Febrero-2023 | **Lugar:** Obra parque | |
| **Expositor:** Denit Bernal | **Hora Inicio:** 7:00 | **Hora Final:** 7:10 |

| | |
|---|---|
| **Tema :** | • Prevención riesgo físico<br>• Prevención covid |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| Euler Lopez | Obrero | Euler Lopez |
| Edwin Cuevas | obrero | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **Observaciones:** |
|---|
| |
| |
| |

Denit Bernal

Firma del Expositor

Correo electrónico: construyconsuljesahr@hotmail.com

¡Siente tu bandera, cree en tu país!

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR
NIT. 900764492-3

**ANEXO No 2.1**

| CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR | FORMATO CHARLAS PRE OPERACIONALES DIARIAS | FO-HSE-001 |
|---|---|---|
| | | Versión 01 |
| | | 05/20/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha:** 06 - Marzo - 2023 | **Lugar:** Obra porque | |
| **Expositor:** Denit Bernal | **Hora Inicio:** 7:00 | **Hora Final:** 7:10 |

| | |
|---|---|
| **Tema :** | • Riesgo generado por las maquinas<br>• prevención covid |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| Edwin Cuevas | obrero | |
| Euler Lopez | obrero | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **Observaciones:** |
|---|
| |
| |
| |

Firma del Expositor

Correo electrónico: construyconsuljesahr@hotmail.com

¡Siente tu bandera, cree en tu país!

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR
NIT. 900764492-3

## ANEXO No. 2.2

| | | |
|---|---|---|
| CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| | FORMATO N°: | FO-HSE-001 |
| | SG-SST | |
| FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST | Fecha: | 05/20/2022 |
| | Versión: | 01 |

**REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

FECHA: 22-febrero-2023 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: John Cesar Cruz Celis CEDULA: 1018518

AREA/SECCION: CARGO: Ayudante de obra

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Denit Bernal

**OBJETIVO GENERAL**

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

| | | |
|---|---|---|
| BIOLÓGICO | FÍSICO | QUÍMICO |
| PSICOSOCIAL | BIOMECÁNICOS | CONDICIONES DE SEGURIDAD |
| FENOMEROS NATURALES | | |

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 20: MINITOS

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C.

Responsable del SG-SST
C.C.

¡Siente tu bandera, cree en tu país!

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR
NIT. 900764492-3

## Anexo No 2.3

| | | |
|---|---|---|
| CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| | FORMATO N°: | FO-HSE-001 |
| | SG-SST | |
| FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST | Fecha: | 05/20/2022 |
| | Versión: | 01 |

**REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

FECHA: 22- febrero 2023 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Edinson Barragan Bermudez CEDULA: 1073708735

AREA/SECCION: CARGO: maestro de obra

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Deivit Bernal

**OBJETIVO GENERAL**

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

| | | |
|---|---|---|
| BIOLÓGICO | FÍSICO | QUÍMICO |
| PSICOSOCIAL | BIOMECÁNICOS | CONDICIONES DE SEGURIDAD |
| FENOMEROS NATURALES | | |

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 20: MINITOS

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Edinson Barragan
Firma del Trabajador
C.C.

Responsable del SG-SST
C.C.

¡Siente tu bandera, cree en tu país!

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR
NIT. 900764492-3

## Anexos No. 3

| P. Gestión HSE F-HSE-01 Versión: 01 05-20-2022 | FORMATO ENTREGA DE DOTACCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | oficina | Fecha: | 22- febrero - 2023 |
| Nombre: | Jhon Cesar Cote Cote | | |
| Cargo: | Ayudante de obra | Cédula No: | 18 178 348 |

DOTACION No:

| Primera | Segunda | Tercera |
|---|---|---|
| X | | |

Hago constar que he recibido de **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JESAHR S.A.S** la siguiente dotación y E.P.P

| Item | Descripción | Talla | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Camisa | M | 1 |
| 2 | Pantalon | 32 | 1 |
| 3 | Botas de seguridad con puntera. | 39 | 1 |
| 4 | Gafas de Seguridad claras | | 1 |
| 5 | Protectores respiratorio (tapabocas) | | 1 |
| 6 | Guantes de Vaqueta | 10 | 1 |
| 7 | Casco | S | 1 |
| 8 | impermeable | M | 1 |
| 9 | Otros: | | |

| | | |
|---|---|---|
| Recibio Instrucción y capacitación en el uso y manejo adecuado de los E.P.P. | SI X | No |

OBSERVACIONES:

**Nota: Es indispensable para ingresar a laborar al sitio de trabajo, utilizar los Elementos de Protección Personal suministrados por CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JESAHR S.A.S**

| Entregado por | Firma Recibido, Trabajador |
|---|---|
| | Jhon Cesar Cote Cote |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

¡Siente tu bandera, cree en tu país!

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR
NIT. 900764492-3

## ANEXO NO. 3.1

| P. Gestión HSE F-HSE-01 Versión: 01 05-20-2022 | **FORMATO ENTREGA DE DOTACCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL** | CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Oficina | Fecha: | 22-febrero-2023 |
| Nombre: | Edinson Barragan Bastidas | | |
| Cargo: | maestro de obra | Cédula No: | 1075 709 755 |

DOTACION No:

| Primera | Segunda | Tercera |
|---|---|---|
| X | | |

Hago constar que he recibido de **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JESAHR S.A.S** la siguiente dotación y E.P.P

| Item | Descripción | Talla | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | **Camisa** | M | 1 |
| 2 | **Pantalon** | 31 | 1 |
| 3 | **Botas de seguridad con puntera.** | 38 | 1 |
| 4 | **Gafas de Seguridad claras** | | 1 |
| 5 | **Protectores respiratorio (tapabocas)** | | 1 |
| 6 | **Guantes de Vaqueta** | 10 | 1 |
| 7 | **impermeable** | M | 1 |
| 8 | **Otros:** Casco | S | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Recibio Instrucción y capacitación en el uso y manejo adecuado de los E.P.P. | X | No |

OBSERVACIONES:

**Nota: Es indispensable para ingresar a laborar al sitio de trabajo, utilizar los Elementos de Protección Personal suministrados por CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JESAHR S.A.S**

| Entregado por | Firma Recibido, Trabajador |
|---|---|
| | Edinson Barragan Bastidas Edinson BARRAGAN |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

¡Siente tu bandera, cree en tu país!

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR
NIT. 900764492-3

## ANEXO No. 4

| CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR | FORMATO INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO | FO-HSE-01 |
|---|---|---|
| | | Versión 01 |
| | | 05/20/2022 |

| | |
|---|---|
| **REALIZADA POR:** | Donit Bernal |
| **FECHA DE INSPECCION:** | 27 - febrero - 2023 |
| **AREA / LUGAR:** | obra1 |

| VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO | SC | NC | NA | ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO | SC | NC | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demarcación y Señalización | ✓ | | | Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y Metal. | ✓ | | |
| Área de parqueo | ✓ | | | Limpieza área de trabajo. | ✓ | | |
| Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales | ✓ | | | Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica | ✓ | | |
| Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo. | ✓ | | | Materiales o desechos peligrosos en el piso | ✓ | | |
| Sistema de almacenamiento de materiales | ✓ | | | Recipiente para el manejo de basuras. | ✓ | | |
| Áreas para estacionamiento de maquinaria | ✓ | | | Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura | ✓ | | |
| Estado de pasillos y vías de acceso | ✓ | | | Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios | ✓ | | |
| **LIMPIEZA E HIGIENE** | **SC** | **NC** | **NA** | Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias | **SC** | **NC** | **NA** |
| Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla | | | ✓ | Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria | ✓ | | |
| Disponen de un área para tomar los alimentos | ✓ | | | Hay programa periódico de orden y aseo | ✓ | | |
| Disponen de servicios sanitarios | | | ✓ | Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal | | | ✓ |
| Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico | ✓ | | | Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos. | | | ✓ |
| Aseo de los elementos de protección personal. | ✓ | | | Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria | ✓ | | |

| CONVENCIONES: SC: SI CUMPLE. NC: NO CUMPLE. NA: NO APLICA |
|---|
| ACCIONES RECOMENDADAS |
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| **Firma del Inspector:** | |

Correo electrónico: construyconsuljesahr@hotmail.com

¡Siente tu bandera, cree en tu país!

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR
NIT. 900764492-3

## ANEXO No 4.1

| | | |
|---|---|---|
| CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR | **FORMATO INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO** | **FO-HSE-01** |
| | | **Versión 01** |
| | | **05/20/2022** |

| | |
|---|---|
| **REALIZADA POR:** | Denit Bernal |
| **FECHA DE INSPECCION:** | 14 - Marzo - 2023 |
| **AREA / LUGAR:** | Obra |

| **VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO** | **SC** | **NC** | **NA** | **ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO** | **SC** | **NC** | **NA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demarcación y Señalización | ✓ | | | Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y Metal. | ✓ | | |
| Área de parqueo | ✓ | | | Limpieza área de trabajo. | ✓ | | |
| Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales | ✓ | | | Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica | ✓ | | |
| Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo. | ✓ | | | Materiales o desechos peligrosos en el piso | ✓ | | |
| Sistema de almacenamiento de materiales | ✓ | | | Recipiente para el manejo de basuras. | ✓ | | |
| Áreas para estacionamiento de maquinaria | ✓ | | | Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura | ✓ | | |
| Estado de pasillos y vías de acceso | ✓ | | | Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios | ✓ | | |
| **LIMPIEZA E HIGIENE** | **SC** | **NC** | **NA** | Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias | **SC** | **NC** | **NA** |
| Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla | | | ✓ | Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria | ✓ | | |
| Disponen de un área para tomar los alimentos | ✓ | | | Hay programa periódico de orden y aseo | ✓ | | |
| Disponen de servicios sanitarios | | | ✓ | Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal | | | ✓ |
| Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico | ✓ | | | Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos. | | | ✓ |
| Aseo de los elementos de protección personal. | ✓ | | | Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria | ✓ | | |

| **CONVENCIONES: SC: SI CUMPLE. NC: NO CUMPLE. NA: NO APLICA** |
|---|
| **ACCIONES RECOMENDADAS** |
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| **Firma del Inspector:** | Denit Bernal |

Correo electrónico: construyconsuljesahr@hotmail.com

¡Siente tu bandera, cree en tu país!

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR
NIT. 900764492-3

## ANEXO No. 5

| CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR | INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES | FO-HSE-01<br>Version 01<br>05/20/2022 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Inspeccionado por: Esneider Jossa | Cargo: Pasante |
| Reportado a: Denit Bernal | Cargo: HSE |
| Fecha Inspección: 28-febrero-2023 | |
| EMPRESA: **COSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR. S.A.S** | |

| ASPECTOS A EVALUAR | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| PALAS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| PICAS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| BARRAS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| ALICATES | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| PINZAS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| MACETAS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| PORRAS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| MARTILLOS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| SERRUCHOS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| LIMAS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | | ✓ | | | | | | |
| SEGUETA | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| MACHETE | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| NIVEL | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| HOMBRESOLO | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| DECAMETRO | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |

**Observaciones:**

| PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| | Deni Bern | |

**Nombre Del Responsable: ( Maestro)**

| Notificado Responsable del área: | Fecha | Fecha de Correctivo |
|---|---|---|
| | | |
| **Fecha seguimiento compromisos:** | | Responsable : |

¡Siente tu bandera, cree en tu país!

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR
NIT. 900764492-3

**ANEXO No. 5.1**

| CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR | INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA Y TALADRO | FO-HSE-001<br>Version 01<br>05/20/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| EQUIPO: | Taladro. |
| Localización: | Obra |
| Contratista: | |
| Inspeccionado por/cargo: | Esneider Jossy (Pasante) |
| Reportado a/cargo: | Denit Bernal (HSE) |
| Fecha: | 08-Marzo-2023 |

| ELEMENTOS DE OPERACIÓN | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | BUENO | MALO | |
| **PULIDORA** | | | |
| PULIDORA | ✓ | | |
| MOTOR ELETRICO | ✓ | | |
| CABESOTE | ✓ | | |
| CARCASA | ✓ | | |
| CABLE ALIMENTACION | ✓ | | |
| RODAMIENTOS | ✓ | | |
| EMPUÑADURA | ✓ | | |
| MANGO AUXILIAR | ✓ | | |
| BOTONDE BLOQUEO | ✓ | | |
| ALMUADILLA DE PILIDO | ✓ | | |
| INTERRUPTOR | ✓ | | |
| TORNILLOS EN GENERAL | ✓ | | |
| | | | |
| **TALADRO** | | | |
| PORTA BROCAS | ✓ | | |
| AJUSTE DEMECHA OMANDRIL | ✓ | | |
| CILINDRO DEL MOTOR | ✓ | | |
| INTERRUPTOR | ✓ | | |
| VENTILACION DEL MOTOR | ✓ | | |
| CONMUTADOR DEL MOTOR | ✓ | | |
| MANGO CON DISEÑO ERGONOMICO | ✓ | | |
| BOTON DE SENTIDO DE GIRO | ✓ | | |
| ENTRADA CORRIENTE ELECRICA | ✓ | | |
| TORNILLOS EN GENERAL | ✓ | | |
| LLAVE DE BROCAS | ✓ | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**
Los equipos se encuentran en muy estado se recomienda seguir haciendo aseo periodicamente

**Observaciones:**

| PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Operario:** | | |
| **Notificado Responsable del área:** | **Fecha** | **Fecha de** |
| **Fecha seguimiento compromisos:** | | Responsable : |

Correo electrónico: construyconsuljesahr@hotmail.com

¡Siente tu bandera, cree en tu país!

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR
NIT. 900764492-3

## ANEXO No. 5.2

| CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR | INSPECCION PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELECTRICO | FO-HSE-013 |
|---|---|---|
| | | Version 01 |
| | | 02/08/2019 |

| | |
|---|---|
| EQUIPO: | MARTILLO ELECTRICO |
| Localización: | |
| Contratista: | |
| Inspeccionado por/cargo: | Esneider Jesus (Pasante) |
| Reportado a/cargo: | Demit Beinal (HSE) |
| Fecha: | 17 - Marzo - 2028 |

| ELEMENTOS DE OPERACIÓN | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | BUENO | MALO | |
| MANIJA DERECHA | / | | |
| TAPA | / | | |
| INTERRUPTOR | / | | |
| MANIJA IZQUIERDA | / | | |
| RECINTO DEL MOTOR | / | | |
| CABEZA DE ALUMINIO | / | | |
| TAPA FRONTAL | / | | |
| MANDRIL DE CINCEL | / | | |
| RETENEDOR DE BRONCE | / | | |
| MOTOR ELECTRICO | / | | |
| ESCOBILLAS | / | | |
| CANASTILLA DE OPERACIÓN | / | | |
| PISTON Y EJE | / | | |
| CABLA DE ALIMENTACION | / | | |
| TORNILLOS EN GENERAL | / | | |
| PUNTA TORO HEXAGONAL | / | | |
| CINCEL PLANO HEXAGONAL | / | | |
| ENGRASE EN GENERAL | / | | |
| BALINERAS | / | | |
| PINTURA | / | | |
| ASEO | / | | |
| TRASPORTADOR DEL MARTILLO | / | | |
| ORIDICIOS DE VENTILACION | / | | |
| CORREA DE SEGURIDAD DE TRASPORTADOR | / | | |

**Observaciones:**

**Observaciones:**

| PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| **Nombre y Firma Inspeccionador** | | |
| **Notificado Responsable del área:** | **Fecha** | **Fecha de Correctivo** |
| **Fecha seguimiento compromisos:** | | Responsable : |