Formulario: PAGO A CONTRATISTAS
Radicado: 62-02-20230526000232
Fecha: 26/05/2023 01:58:51 p. m.
Usuario: msaguirref
NIT/CC DEL CONTRATISTA: 901.225.732-8
NOMBRE CONTRATISTA: SECURITY ACCESS FB S.A.S
CONTRATO: A.C12-2023
Fecha generación: 26/05/2023 02:07:48 p. m.



Instituto de Financiamiento Promoción

Gobierno de CALDAS PRIMERO LA GENTE

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Manizales, mayo 31 de 2023

CONTRATO Nº: A.C 12-2023
CONTRATISTA: SECURITY ACCESS FB S.A.S.
NIT: 901.225.732-8.
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A: 1 DISPENSADORDE INGRESO VEHICULAR -1 VALIDADOR DE SALIDA VEHICULAR -2 BARRERAS AUTOMÁTICAS -1 PUNTODE PAGO MANUAL -1 CAJERO DE PAGO AUTOMÁTICO -2 SISTEMA DE INVENTARIO DE VEHÍCULOS –2 SISTEMA DE CAPTURA Y RECONOCIMIENTO DE PLACAS LPR -RED GENERAL DE DATOS -BASES DE DATOS Y APLICACIONES.
VALOR: $23.243.689
PAGO PARCIAL: $1.555.181

En cumplimiento de mis funciones como supervisor del contrato, me permito presentar informe parcial de cumplimiento.

Se adjunta factura FE 3189 de fecha 2023-05-25, por valor de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($1'555.181) por concepto de mantenimiento y soporte técnico a la plataforma de control de acceso vehicular del parqueadero del Aeropuerto La Nubia, durante el mes de mayo de 2023.

El proveedor realizó visita de inspección en el cual realizó las siguientes actividades, soportada en el Reporte de Servicio técnico No 09993:

- Calibración de pluma de salida, evidenciando pedestal cámara lateral derecha de salida con golpe de vehículo.
- Se recomienda mantenimiento preventivo de CPU del punto de pago manual.

Se anexa acta y paz y salvo de parafiscales.

PAULA ANDREA ESCUDERO MANRIQUE
Profesional Especializado Sistemas
Supervisora del contrato

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA Para ver el documento controlado ingrese a la carpeta G Sistema de Gestión

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 09993

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad INFICALDAS **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** DEROPUERTO LA NUBIA

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 26-5-2023 09:00
Fecha y hora de Salida 26-5-2023

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JUAN CARLOS V.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

SE REALIZA CALIBRACIÓN DE PLUMA DE SALIDA, SE EVIDENCIA PEDESTAL DE CÁMARA LATERAL DERECHA DE SALIDA GOLPEADO POR VEHÍCULO, SE ENVIARA COTIZACIÓN PARA SU CAMBIO. SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CU DEL PUNTO DE PAGO MANUAL.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	SI
Backup:		Voltaje de Entrada:	2-19
Ajuste mecanico:	NO	ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Erica Rincón