	MUNICIPIO DE CAREPA PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION ACTA DE SUPERVISION	Código: F-PCYC-154 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 18/03/2015

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02 Y FINAL			
Fecha:	**28**	**ABRIL**	**2023**
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº	**SA -002 -2023**		
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS, SISTEMAS DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE CAREPA.		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA		
CONTRATISTA:	**WILMAR LOZANO MOSUQUERA - C.C 1077427408.**		
INTERVENTOR:	GLORIA ELENA GONZALEZ LONDOÑO / SECRETARIO DE PLANEACION		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 187.710.667		
CDP :	82 DE 2023	RP:	1185 DE 2023
Duración del contrato:	**DOS (2) MESES**		
ASISTENTES A LA REUNION			
SUPERVISOR:	**GLORIA ELENA GONZALEZ LONDOÑO/ SECRETARIO DE PLANEACION**		
Por parte del Contratista	**WILMAR LOZANO MOSUQUERA - C.C 1077427408.**		
Lugar de la Reunión:	**SECRETARIA DE PLANEACION**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	8:00	Hora de finalización (a.m./p.m.)	8:30

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

EXCAVACIONES	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACION / OBSERVACION
Mantenimiento de pozos profundos (incluyes, extraccion e instalación de tuberia, mantenimiento y limpieza de tuberia, Lavado a presión con equipo de compresión, aplicación de quimicos para su correcto lavado, desistalacion, reinstalación, revisión y diagnostico de motobomba tipo lapicero y de tuberia metalica). No incluye reposicion y/o mantenimieto de motobomba	Esta actividad de contrato de obra va en una ejecucion financiera de 100%	Las actividades especificas del contrato se estan realizando de manera continua y sin ningun inconveniente
Extracción y limpieza manual incluye disposición final de lodos en sistemas septicos Comunales y equipo de bombeo	Esta actividad de contrato de obra va en una ejecucion financiera de 100%	Las actividades especificas del contrato se estan realizando de manera continua y sin ningun inconveniente
Extración, limpieza manual camaras de llegada se sistemas de redes de alcandarillados incluye disposición final y equipo de bombeo	Esta actividad de contrato de obra va en una ejecucion financiera de 100%	Las actividades especificas del contrato se estan realizando de manera continua y sin ningun inconveniente
limpiza y destaponamiento manual de colector de llegada a camara de llegada en sistema de alcantarillado ncluye disposición final de lodos en sistemas septicos Comunales y equipo de bombeo	Esta actividad de contrato de obra va en una ejecucion financiera de 100%	Las actividades especificas del contrato se estan realizando de manera continua y sin ningun inconveniente
Extracción manual, limpieza de lodos y dispocición final en Sumideros	Esta actividad de contrato de obra va en una ejecucion financiera de 100%	Las actividades especificas del contrato se estan realizando de manera continua y sin ningun inconveniente
Instalación de Rejillas para sumidero	Esta actividad de contrato de obra va en una ejecucion financiera de 100%	Las actividades especificas del contrato se estan realizando de manera continua y sin ningun inconveniente

SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO

PARA SERVICIO/ OBRA:

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Responsabilidad Civil	100%	100%
Cumplimiento en tiempo	100%	100%
Cumplimiento en cantidad	100%	100%
Suministro comprobante de aportes seguridad social (Pension, Salud, Riesgos) Parafiscales	100%	100%

PARA SUMINISTRO:

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del Producto	NA	NA
Cumplimiento en Tiempo	NA	NA
Cumplimiento en Cantidad	NA	NA
Suministro comprobante de aportes seguridad social (Pension, Salud, Riesgos) Parafiscales	NA	NA

Cumplimientos adquiridos en la supervisión	Fecha Entrega	Responsable
Se está cumpliendo el el contrato sin nigun inconveniente y se recibe a entera satisfaccion.		-

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	Concepto	Fecha	Valor
		ANTICIPIO		N/A
Valor inicial del contrato	187.710.667	FECHA DE INICIO	28/02/2023	
Valor Adiciones				
Valor total contrato:	187.710.677			
Valor pagado	115.116.682.99	Egreso 557	27/03/2023	
Valor causado que no se ha pagado	72.593.994.01			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	-			
	100%			
Estado de ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)	187.710.677			
	0%			
Valor saldo por ejecutar	-			-

OBSERVACIONES: Primer pago del Contrato de obra N° SA-002-2023 y Presenta Seguridad social al dia.

Certifico que el contratista cumplio con las obligaciones pactadas dentro del contrato N° SA - 002 - 2023; durante el periodo del 28 de febrero hasta el 28 de abril de 2023. y se recibe a entera satisfacciòn

SEGUIMIENTO JURIDICO DEL CONTRATO

Se ha recibido satisfactoriamente, las reparaciones requeridos en el contrato cumpliendo a cabalidad y en la fecha estipulada.

Fecha Proxima Reunion		-	
Para constancia se firma:	**28**	**ABRIL**	**2023**

GLORIA ELENA GONZALEZ LONDOÑO
Secretaria de planeacion
Supervisor

WILMAR LOZANO MOSQUERA
Contratista