INFORME SOCIAL MENSUAL 09 DE INTERVENTORIA









CONTRATANTE:

FONDO DE DEARROLLO LOCAL DE BOSA

Bogotá, Mayo del 2023

e-mail: residentebosa@aimingenieros.com.co
QRSF: quejasyreclamos@aimingenieros.com.co
Califica nuestro servicio ingresando en el siguiente link:
Encuesta de satisfacción del cliente

CONTRATO No. 342 de 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.


ÍTEM	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
FECHA	**29/05/2023**	**31/05/2023**	
CARGO	Residente Social	Director	
NOMBRE	Liliana Martínez	Nidya Magaly Malaver Soto	
FIRMA			
Rev. No.	**MODIFICACION EFECTUADA AL INFORME**		**FECHA**
01	Versión original		**31/05/2023**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
3. ALCANCE 11
4. OBJETIVOS 12
5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 13
6. INFORMACION GENERAL CONTRATO INTERVENTORIA 17
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 17
7.2 REPORTES GESTIÓN SOCIAL 19
7.2.1 INFORME SEMANAL DEL CONTRATISTA 19
7.2.2 INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA 20
7.2.3 ACTAS REUNION Y/O COMITE SOCIAL 20
8. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL 20
8.1 PROGRAMA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 20
8.1.1 SOCIALIZACIÓN DE INICIO 20
8.1.2 SOCIALIZACIÓN DE FINALIZACIÓN 21
8.1.3 SOCIALIZACIONES EXTRAORDINARIAS 21
8.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO 21
8.2.1 PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN 21
8.2.2 PIEZAS GENERALES DE DIVULGACIÓN 22
8.2.3 ENTREGA DE COPIA DE ACTAS DE VECINDAD 26
8.2.4 PIEZAS DE INFORMACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO – PMT 26
8.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 26
8.3.1 PUNTO CREA VIRTUAL (CENTROS DE REUNIÓN, ENCUENTRO Y ATENCIÓN) . 31
8.3.2 PUNTO CREA FIJO: 31
8.3.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 32
8.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 32
8.4.1 TALLERES DE SOSTENIBILIDAD 33
8.5 PROGRAMA DE FORMACIÓN A TRABAJADORES ADSCRITOS A LA OBRA 33
8.6 MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC). 34
8.7 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS 36
8.7.1 LEVANTAMIENTO ACTAS PARA ACCESO A RAMPAS 38
8.7.2 LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VÍAS UTILIZADAS COMO DESVÍO 38
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 39

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Etapas contractuales del proyecto 6
Tabla 2. Localización especifica de los segmentos viales 7
Tabla 3: Características técnicas de los 49 CIV´s priorizados inicialmente 13
Tabla 4: Características técnicas de los 3 CIV´s, ampliando alcance inicial 15
Tabla 5: Características técnicas de los 6 CIV´s, adicional No. 01 15
Tabla 6. Información General del contrato de interventoría 17
Tabla 7. Personal que conforma el plan de gestión social 18
Tabla 8. Informes semanales sociales 19
Tabla 9. Relación de reuniones sociales 20
Tabla 10. Relación de Puntos Satélites de Información 22
Tabla 11. Tipo de piezas entregadas en el mes de Mayo de 2023 22
Tabla 12. Entrega de volantes del mes de Mayo de 2023 23
Tabla 13. Indicadores de gestión volante de convocatoria 26
Tabla 14. Copias de actas de vecindad Entregadas 26
Tabla 15. Relación de PQR´S 26
Tabla 16. Indicadores de gestión de atención ciudadana 31
Tabla 17. Punto CREA virtual 31
Tabla 18. Punto CREA fijo 31
Tabla 19 Porcentajes de avances de talleres de sostenibilidad 33
Tabla 20. Indicadores de gestión talleres de sostenibilidad 33
Tabla 21. Capacitación formación a trabajadores 33
Tabla 22. Indicadores de gestión capacitación formación a trabajadores 34
Tabla 23. Relación de contratación de personal especial 35
Tabla 24. Relación de porcentajes de cumplimiento 35
Tabla 25. Relación de actas de vecindad de inicio - Barrio Remanso 36
Tabla 26 Relación de actas de vecindad de inicio - Barrio: Remanso 2 37
Tabla 27 Indicadores de gestión actas de compromiso del mes 38

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
ILUSTRACIÓN 2: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO MR-41 16
ILUSTRACIÓN 3: ESTRUCTURA PARA EL ESPACIO PÚBLICO 16

1. INTRODUCCIÓN

En el año 2016, el IDU presento los resultados del diagnóstico de la malla vial de Bogotá, evidenciando que aproximadamente 1.628 CIV´s o segmentos viales, están en condiciones de afirmado respecto a un total de 9.136 que hacen parte de la malla vial de la Localidad de Bosa, el 27 % de los CIV´s que están construidos se encuentra en malas condiciones, lo que genera problemas de movilidad tanto para vehículos, como para peatones.

Con el fin de proveer un espacio seguro, confortable, eficiente y transitable a la comunidad de la Localidad de Bosa, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa formuló y viabilizó el Proyecto de Inversión 1345, "INNOVACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA UNA MOVILIDAD MEJOR PARA TODOS"; por lo cual identificó la necesidad
De contratar los estudios y diseños necesarios para la construcción de la infraestructura vial y espacio público en la Localidad; como resultado el FDLB contrato al Consorcio BOSA 2018 quien ejecuto el contrato No. 254 de 2018.

Una vez realizados los estudios y diseños, el FDLB mediante la Resolución No. 0103 del trece (13) de abril de 2022, abrió la Licitación Pública No. FDLBOSALIC 003-2022 (71742) y el diecinueve (19) de mayo de 2022 mediante Resolución No. 0139, la entidad adjudicó el contrato de construcción de 49 CIV´s al oferente CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, contrato de obra No. 336-2022.

Para la supervisión, control, seguimiento e interventoría del contrato de obra el FDLB, mediante la Resolución No. 122 del 11 de mayo de 2022, abrió el procedimiento de selección concurso de méritos No. FDLBOSACM 004-2022 (71937) y el 24 de junio de 2022 mediante Resolución No. 0184 del 24 la entidad adjudicó el contrato de interventoría al oferente AYM CONSULTORIA S.A.S, contrato No. 342-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

El 17 de agosto de 2022, se firmaron las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría, por lo cual se dio apertura a la ejecución de las etapas contractuales, relacionadas en el cuadro a continuación y descritas para cumplimiento en el Anexo Técnico del Pliego de condiciones:

Tabla 1: Etapas contractuales del proyecto

ETAPAS CONTRACTUALES		PLAZO	DESCRIPCIÓN
ETAPAS DEL CONTRATO	ETAPA DE REVISIÓN, APROPIACION Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN (1) MES	Revisión, ajuste, implantación y perfeccionamiento de diseños aportados por la entidad.
			Implantación de la Topografía y diseños arquitectónico en los diferentes segmentos viales
			Mesas de trabajo con las Empresas de Servicios Públicos, EAAB, GAS NATURAL, CODENSA, ETB, SDM, UAERMV, TELEFONÍAS.
			Validación de las cantidades de obra en campo para verificación de presupuesto.
			Actualización de la programación para la ejecución de los segmentos viales preseleccionados.
			Entrega de los ajustes y/o perfeccionamiento de los estudios y diseños de los segmentos viales priorizados.
	ETAPA DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES	Obras de construcción de los tramos viales priorizados malla vial y espacio público.
	ETAPA DE ENTREGA	UN (1) MES	preparar la entrega de la obra final y de adoptar los correctivos necesarios. la interventoría en conjunto con el contratista deberá efectuar la revisión del estado de las obras

Fuente: Anexo Técnico

Dentro de las obligaciones establecidas en el contrato No.342 de 2022, se encuentra la presentación de los Informes Sociales Mensuales, en donde la Interventoría AYM CONSULTORIA SAS, indica el estado general de las actividades en cumplimiento con el Plan de Gestión Social presentado por el contratista.

De acuerdo a lo anterior se emite el presente documento el cual contiene el informe social mensual de Interventoría No.09, donde se describen las actividades ejecutadas durante el período comprendido del mes de mayo de 2023, verificando el cumplimiento al plan de gestión social.

En esta etapa “EJECUCION”, se realizan las actividades de: Limpieza de redes para la elaboración de los diagnósticos con CCTV para la inspección de las redes pluvial y sanitaria, implementación de PMT aprobados por la SDM, excavaciones y cambios de redes, excavación, nivelación, compactación y mejoramiento de la subrasante, instalación de materiales granulares como subbase clase B y prefabricados, especialmente en las CIV´s que hace parte de los sectores de Potreritos (5), El Remanso (4), Islandia (12), San Diego (1) para un total de veinte dos (22) CIV´s, en estado de ejecución simultánea, correspondiente al 38% del total de las CIV´s priorizadas.

Adicional a las actividades en campo mencionadas anteriormente, también se ejecutó, el seguimiento semanal a la programación de obra, revisión y seguimiento al balance general del contrato de obra, revisión a las propuestas de cambios de estructura por parte del contratista, convocatoria y participación del comité técnico de obra semanal donde se exponen temas en todas las áreas (técnica, ambiental, social, SST, calidad), radicación en el FDLB del informe semanal y mensual elaborado por la interventoría.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto está localizado al sur occidente de la zona urbana de la ciudad de Bogotá.

Ilustración 1: Localización del proyecto




Fuente: www. http://www.bosa.gov.co

Las 49 CIV´s a intervenir se encuentran ubicadas en los siguientes sectores de la localidad de Bosa: San Bernardino, Islandia, Gran Britalia, Brasil, Argelia II, Gualoche y San Diego; en la tabla a continuación se muestra las localizaciones específicas de los segmentos viales:

Tabla 2. Localización especifica de los segmentos viales

CIV	Grupo de diseño	Sector	Tramo	Desde	Hasta	LOCALIZACION
7002710	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	
7002989	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	
7003036	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	CL 73 S	KR 87M	
7003061	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 73B S	CL 73B BIS S	


7003101	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S
7003210	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S
7002988	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 72 S	DG 73B S
7003028	Grupo 2	José María Carbonell	DG 73B S	SIN DATO	KR 87M
50008433	Grupo 2	La Paz	DG 73B S	KR 87N	KR 88
7002819	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88	KR 88A
7002743	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88A	TV 88A
7002589	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	TV 88B	KR 88D
7003174	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74 S	CL 74BIS S
50008413	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 73C S	CL 74 S
7003558	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87BBISA	KR 87C
7003593	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87BBIS	KR 87BBISA
7003670	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87B	KR 87BBIS
7003756	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87ABISA	KR 87B
7003782	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87A	KR 87ABISA
7003809	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87	KR 87A
7002730	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80 S	CL 80BIS S
7002757	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80BIS S	CL 80A S
7002801	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80A S	CL 81 S
7002838	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81 S	CL 81A S
7002858	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81A S	CL 82 S
7004364	Grupo	Islandia	DG 73A	KR 82G	KR 83






	1		S		
7004370	Grupo 1	Islandia	CL 73BIS S	KR 82G	KR 83
7004379	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73 S	CL 73BIS S
7004382	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73A S	DG 73ABIS S
7004385	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 72A S	CL 73 S
7004394	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71ABIS S	CL 72 S
7004396	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73ABIS S
7004401	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71A S	CL 71ABIS S
7004416	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73B S	DG 73BBIS S
7004408	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73B S
7004371	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73BIS S	DG 73A S
7004389	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 72 S	CL 72 A S
8007666	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	DG 57ABIS S
8007714	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	CL 57B S
8007764	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57B S	CL 57C S
8007854	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57B S	KR 81A	KR 81D
8007803	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81A	KR 81C
8011987	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81C	KR 81D
7000766	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51 S	CL 51A S
7000780	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B S








7000792	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C S	
7000824	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	
7000829	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 52B S	CL 52BBIS S	
7004377	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81C	KR 81G	
7004331	Grupo 1	ARGELIA II	CL 59A S	KR 81G	KR 81H	
7004403	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81C	DG 58L S	DG 59A S	
7004413	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81B	KR 81C	
7004503	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81A	KR 81B	
7008640	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81H	CL 58L S	CL 59A S	
7007169	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 64 S	CL 65 S	
7007134	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	
7007150	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 63 A S	CL 64 S	
7004134	Grupo 2	San Diego Bosa	TV 87A	DG 92 S	DG 91 S	





Fuente: Estudios y diseños

3. ALCANCE

El informe presentado es aplicable al contrato de interventoría No. 342-2022, que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO", dentro del cual se supervisa el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra 336-2022, el cual contempla la construcción de 49 segmentos viales en la localidad de Bosa, los cuales se encuentran en afirmado sin estructura de pavimento y espacio público; por lo cual, el FDLB cuenta para estos tramos viales priorizados con los Estudios y Diseños correspondientes.

El pasado 6 de diciembre 2022, se firmó y aprobó mediante un acta de reunión la inclusión de 3 segmentos viales, de acuerdo a lo mencionado en comunicados emitidos, recorridos y comités de obra, la interventoría manifestó la importancia de intervenir los tres (3) CIV´s, ubicados en El Remanso I (50008413) Islandia (7004389) y Gualoche (7007051), puesto que, con ellos, se da continuidad a los tramos actuales en ejecución.

Una vez realizado el balance general del contrato, se pudo incluir los tres segmentos viales mencionados anteriormente, además de realizar el ajuste al diseño de la estructura para cambiar el terminado por placas de MR-41, previa aprobación por parte del FDLB e interventoría.

En el mes de diciembre del 2022, se firmó y aprobó el adicional presupuestal No. 01, el cual incluye la construcción de 6 segmentos viales adicionales en el sector del Remanso I: 7003558, 7003593, 7003670, 7003756, 7003782, 7003809, por ende, el alcance actual del contrato es la ejecución total de 58 CIV´s

En las actividades de construcción se incluye: Excavación en material común, extensión y compactación de capas granulares, construcción del espacio público para rampas y accesos para personas con movilidad limitada, cambio o reparación de las redes hidráulicas de acuerdo a los informes de los diagnósticos con CCTV, intervención en el espacio público, construcción de andenes y colocación de prefabricados.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Informar al FDLB la gestión social realizada por la interventoría en la supervisión y seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra CONSTRUCTORA CAMACON contrato 336-2022.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reportar la gestion social de la interventoria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra.
- Realizar la supervision y control en las actividades contempladas dentro del plan de gestion social.
- Evaluar el desempeño de la gestión social del contratista de obra.
- Evaluar al contratista en el cumplimiento al plan de gestion social.

5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objeto contractual realizar la interventoría en la ejecución de las obras de construcción de 58 CIV´s indicados por el FDLB de conformidad con el anexo técnico, contrato obra 336-2022, inclusión de tres (3) CIV´s, adicional No. 01, pliego de condiciones y especificaciones.

El proyecto incluye una primera etapa que corresponde a la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, entregados por la Entidad, dentro de los cuales incluye las áreas de topografía, geotécnica, pavimentos, geometría, urbanismo, redes hidráulicas, redes secas, forestal, ambiental, señalización y presupuesto.

En la etapa preliminar, se realizó el reconocimiento de los 49 segmentos viales priorizados inicialmente a intervenir y se elaboraron las fichas de diagnóstico preliminar, las cuales relación las características iniciales de cada una de las CIV´s, igualmente se realizó para las nueve (9) CIV´s, una vez aprobada la inclusión de las 3 CIV´s faltantes y el adicional 01. En el cuadro a continuación se relaciona, un resumen de las características técnicas de cada uno de los segmentos viales a intervenir.

Tabla 3: Características técnicas de los 49 CIV´s priorizados inicialmente

DATOS GENERALES				LOCALIZACION			DIMENSIONES		
No.	CIV	Grupo diseño	Sector	Tramo	Desde	Hasta	Long (m)	Ancho (m)	Área M2
1	7002710	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	42,00	8,40	352,80
2	7002989	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	58,00	4,92	285,36
3	7003036	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	CL 73 S	KR 87M	23,40	4,10	95,94
4	7003061	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 73B S	CL 73BBIS S	36,00	4,50	162,00
5	7003101	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S	39,00	5,15	200,85
6	7003210	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S	32,00	5,77	184,64
7	7002988	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 72 S	DG 73B S	23,10	3,60	83,16
8	7007169	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 64 S	CL 65 S	32,30	3,35	108,21
9	7007134	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	28,20	3,00	84,60
10	7003028	Grupo 2	José María Carbonell	DG 73B S	SIN DATO	KR 87M	45,40	4,95	224,73
11	50008433	Grupo 2	La Paz	DG 73B S	KR 87N	KR 88	39,50	6,00	237,00
12	7002819	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88	KR 88A	32,00	6,47	207,04
13	7002743	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88A	TV 88A	11,70	7,10	83,07
14	7002589	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	TV 88B	KR 88D	19,00	12,19	231,61
15	7003174	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74 S	CL 74BIS S	22,50	6,43	144,68

16	7004377	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81C	KR 81G	58,20	5,38	313,12
17	7004331	Grupo 1	ARGELIA II	CL 59A S	KR 81G	KR 81H	32,20	5,50	177,10
18	7004403	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81C	DG 58L S	DG 59A S	20,30	3,45	70,04
19	7004413	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81B	KR 81C	36,80	3,90	143,52
20	7004503	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81A	KR 81B	50,00	3,33	166,50
21	7008640	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81H	CL 58L S	CL 59A S	19,00	4,15	78,85
22	7002730	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80 S	CL 80BIS S	29,85	4,95	147,76
23	7002757	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80BIS S	CL 80A S	30,60	4,95	151,47
24	7002801	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80A S	CL 81 S	29,70	5,10	151,47
25	7002838	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81 S	CL 81A S	31,50	5,10	160,65
26	7002858	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81A S	CL 82 S	23,30	4,90	114,17
27	7004364	Grupo 1	Islandia	DG 73A S	KR 82G	KR 83	48,80	4,45	217,16
28	7004370	Grupo 1	Islandia	CL 73BIS S	KR 82G	KR 83	36,10	4,40	158,84
29	7004379	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73 S	CL 73BIS S	29,80	5,83	173,73
30	7004382	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73A S	DG 73ABIS S	20,60	5,80	119,48
31	7004385	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 72A S	CL 73 S	28,50	5,63	160,46
32	7004394	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71ABIS S	CL 72 S	30,20	5,85	176,67
33	7004396	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73ABIS S	28,60	5,45	155,87
34	7004401	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71A S	CL 71ABIS S	32,60	5,73	186,80
35	7004416	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73B S	DG 73BBIS S	16,70	5,37	89,68
36	7004408	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73B S	28,70	5,65	162,16
37	7004371	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73BIS S	DG 73A S	38,60	7,60	293,36
38	7004134	Grupo 2	San Diego Bosa	TV 87A	DG 92 S	DG 91 S	29,90	7,47	223,35
39	7000766	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51 S	CL 51A S	14,10	6,82	96,16
40	7000780	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B S	30,20	6,02	181,80
41	7000792	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C S	36,50	4,80	175,20
42	7000824	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	55,80	4,70	262,26
43	7000829	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 52B S	CL 52BBIS S	14,50	3,50	50,75

44	8007666	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	DG 57ABIS S	37,40	3,50	130,90
45	8007714	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	CL 57B S	31,50	3,63	114,35
46	8007764	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57B S	CL 57C S	28,30	3,63	102,73
47	8007854	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57B S	KR 81A	KR 81D	77,50	4,35	337,13
48	8007803	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81A	KR 81C	19,70	4,58	90,23
49	8011987	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81C	KR 81D	28,60	4,83	138,14
TOTAL, M A INTERVENIR							**1589**		

Fuente: Elaboración propia con información de las fichas preliminares

Tabla 4: Características técnicas de los 3 CIV´s, ampliando alcance inicial

DATOS GENERALES				**LOCALIZACION**			**DIMENSIONES**		
No.	**CIV**	**Grupo diseño**	**Sector**	**Tramo**	**Desde**	**Hasta**	**Long (m)**	**Ancho (m)**	**Área M2**
50	7004389	Grupo 1	Islandia	KR 82 G	CL 72 S	CL 72 A S	28,9	5,9	170,51
51	7007150	Grupo 2	Gauloche	KR 78	CL 63 A S	CL 64 S	29,2	3,98	116,22
52	50008413	Grupo 1	Potreritos	KR 87M	CL 73C S	CL 74 S	29,2	5,47	159,72
TOTAL, M A INTERVENIR							**87,3**		

Fuente: Elaboración propia con información de las fichas preliminares

Tabla 5: Características técnicas de los 6 CIV´s, adicional No. 01

DATOS GENERALES				**LOCALIZACION**			**DIMENSIONES**		
No.	**CIV**	**Grupo diseño**	**Sector**	**Tramo**	**Desde**	**Hasta**	**Long (m)**	**Ancho (m)**	**Área M2**
53	7003558	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87BBISA	KR 87C	53,7	7,1	381,27
54	7003593	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87BBIS	KR 87BBISA	15,7	6,28	98,60
55	7003670	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87B	KR 87BBIS	32,1	5,82	186,72
56	7003756	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87ABISA	KR 87B	38,7	6,5	251,55
57	7003782	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87A	KR 87ABISA	30,5	6,14	187,27
58	7003809	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87	KR 87A	23,5	6,05	142,18
TOTAL, KM A INTERVENIR							**194,2**		

Fuente: Elaboración propia con información de las fichas preliminares

El total de km carril a intervenir es de 0,52 que equivale a un total de 1870,5 m lineales de intervención total.

De acuerdo a solicitud del contratista en los comités técnicos y reuniones con los especialistas, se determinó utilizar para el mejoramiento de la subrasante la piedra rajón, alternativa que se encuentra también como opción en el informe de pavimentos de los estudios y diseños, entregados por el FDLB, producto del contrato No. 254 de 2018 ejecutado por el consorcio BOSA 2018.

Adicional a lo anterior, mediante la comunicación FDLB-336-140 el contratista presento, un ajuste al diseño de la estructura en pavimento rígido, propuesta en los estudios y diseños de la consultoría, esto con el fin de optimizar los recursos, atendiendo peticiones y solicitudes de las comunidades que no se encuentran a favor de la estructura con adoquines, mejorando estabilidad y garantía de las obras.

Mediante mesas de trabajo y comités semanales, la interventoría solicito, aclaración y ajustes al documento, una vez se reciba por parte del contratista los documentos definitivos, atendiendo las observaciones de la interventoría, se remitirán al FDLB los documentos aprobados.

En la ilustración a continuación, se presenta los espesores de las capas de la estructura de pavimento ajustada y propuesta para todos los segmentos viales, excepto para 7004134 la cual es en pavimento flexible y 7002589 la cual tiene un espesor de placa de 22 cm debido a que transitara vehículos pesados (SITP).

Ilustración 2: Estructura de pavimento MR-41 y mejoramiento de la subrasante con rajón para 57 CIV´s

Concreto MR41 (cm)	18
Subbase Granular (cm)	20
Mejoramiento Rajón (cm)	35 a 55

Fuente: Alcance al memorando técnico CAM-BOS-003-2022. Pag 9

Adicional a lo anterior mediante la comunicación FDLB-336-170 el contratista entrega para revisión de la interventoría, el ajuste a la estructura del espacio público, en el cual plantea el cambio de articulado (adoquín) a estructura concreto 3000 PSI estampada, mejorando las condiciones de estabilidad y durabilidad de la estructura, además la vida útil del concreto es mayor al articulado. Una vez revisada la información la interventoría, solicita al contratista realizar ampliación a la justificación del cambio. En la ilustración a continuación se presenta la estructura para los andenes o espacio público propuesta por él contratista.

Ilustración 3: Estructura para el espacio público

Concreto f´c 3000 psi (cm)	10
Subbase Granular	30

Fuente: Alcance al memorando técnico CAM-BOS-004-2022. Pag 9

Estos cambios no afectan los recursos del contrato, al contrario, se optimizan mejor los recursos y por ende la inclusión de 3 CIV´s adicionales a los inicialmente planteados; el contratista al realizar la revisión a los estudios y diseños del componente de pavimentos, verifico que se podía optimizar las estructuras, para dar mayor estabilidad y durabilidad a las obras, como se enuncio anteriormente el concreto tiene una vida útil más prolongada que el adoquín.

6. INFORMACION GENERAL CONTRATO INTERVENTORIA

En la tabla a continuación se incluye la información general al contrato de interventoría:

Tabla 6. Información General del contrato de interventoría

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No	336 de 2022
Contratista	CONSTRUCTORA CAMACON
NIT	900.452.410-0
Objeto	"EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
Valor Inicial	$ 9.080.970.134
Valor Adicional No. 01	$ 1.281.101.677
Valor total	$ 10.362.071.811
Pazo Inicial	12 meses
Fecha de inicio	17/08/2022
Fecha de terminación	16/08/2023
Entidad Contratante	Fondo de Desarrollo Local de Bosa
Dirección	Carrera 96 # 72 - 51 Bogotá D.C.
Teléfono	321 2062337

Fuente: Elaboración propia

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

En esta etapa contractual la interventoría realizo verificación, solicitud, revisión y aval de las siguientes actividades:

- ✓ **REVISION** de las acciones del equipo social desde acompañamiento a recorridos como atenciones a comunidad, consignando y verificando la informacion en la bitacora social.
- ✓ **APROBÓ DE PIEZAS** de divulgación convocatoria reunión COMITÉ CREA en los ectores de; potreritos, remanso, san diego, gran beitalia he islandia.
- ✓ **VERIFICACIÓN DE CONTENIDO** de la presentación de reunión de comité CREA

- ✓ **ACOMPAÑAMIENTO A COMITÉ GENERALES** con recorrido técnico verificando el estado de la situación social.

- ✓ **RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN** del contenido de los informes semanales.

- ✓ **SOLICITUD DE LA ACTUALIZACION** semanal de cuadro % de cumplimiento con descripción de; cantidad de personas contratadas por cada uno de los componentes desde MONC, Mujeres vulnerables, personas con discapacidad, cuidadores o cuidadoras.

- ✓ Solicitud de actualizacion de PSI con reguistro fotografico actualizado en el informe mesual de contratista numero 8.

- ✓ Se continua realizando el acompañamiento a comité general de obra desde el componente social, para dar respuesta a necesidades que se pueda presentar, lo anterior de manera voluntaria por parte del equipo social.

- ✓ **SE VERIFICA LA BITÁCORA** actividades sociales la cual reposara en el punto crea, evidenciando la trazabilidad a las acciones que se generan desde el componente social.

- ✓ **APOYO Y ARTICULACIÓN CONSTANTE CON LA SUPERVISIÓN** en pro del cumplimiento aval aprobación y revisión de los distintos productos del contratista del componente social.

7.1 TALENTO HUMANO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Para el desarrollo de las actividades sociales, el área de gestión social trabajará de manera interdisciplinaria con los profesionales del área técnica: director del proyecto, Residente de obra, Residente Ambiental y Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo; de esta manera todas las actividades sociales tendrán los resultados esperados ya que se encaminarán según las necesidades de cada una de las áreas que compone el proyecto.
El equipo social se encuentra conformado de la siguiente manera:

Tabla 7. Personal que conforma el plan de gestión social

EQUIPO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		
CARGO	**DEDICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Residente Social TS Angélica María Pórtela Díaz	70 %	La profesional presenta renuncia voluntaria, laborando hasta el día 23 de mayo de 2023.
Personal apoyo de gestión social TS Cindy Vanessa Álvarez Polanco	50%	La profesional presenta renuncia voluntaria , trabajando hasta el día 26 de enero /2023, lo cual fue notificado por la residente social a la interventoría y profesional de apoyo a la supervisión
Personal apoyo de gestión social TS Sandra Liliana Camacho	50%	A partir de la renuncia voluntaria de la profesional Sandra Liliana Camacho, el día 30 de marzo de 2023, el contratista

EQUIPO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		
CARGO	**DEDICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
		remite a la Interventoría mediante comunicado FDLB -336-0217, la documentación de la profesional propuesta para la ocupación del cargo de auxiliar social
Personal apoyo de gestión social TS Laudys Vargas	50%	La profesional presenta renuncia voluntaria el día 17 de abril de 2023, motivo por el cual es reportado a la Dirección de obra y a la interventoría. Actualmente el contratista se encuentra en proceso de entrevista y selección para la vacante.
Personal apoyo de gestión social TS Julián Montenegro	50%	Es vinculado el profesional a partir del 4 de mayo de 2023. Se solicita el 23 de mayo de 2023 el cambio a Residente Social.
Personal apoyo de gestión social Daladier Osorio Jaramillo	50%	Es vinculado el profesional a partir del 16 de mayo de 2023.
Residente Social interventoría Liliana Martínez	30%	Sin novedad durante este periodo

Fuente: Elaboración Propia

Contratista Mediante el oficio FDLB-336-273 remitido a interventoría el 23 de mayo de 2023, solicitó aprobación del profesional Julián Orlando Montenegro Espitia como Residente Social debido al retiro de la profesional social Angélica María Pórtela. A su vez, mediante el oficio FDLB-336-274 remitido a interventoría el 23 de mayo de 2023, se solicitó la aprobación del profesional Daladier Osorio como Auxiliar Social. Este cambio fue socializado durante comité social 16 con la supervisión, de esta forma no se alteraron las acciones del equipo social dúrate el mes.

7.2 Reportes gestión social

7.2.1 Informe semanal del contratista

Al presente mes de informe esta interventoría ha verificado el cumplimiento de actividades con los que fueron remitidos vía correo electrónico, cuatro (4) informes semanales correspondientes al mes de 01 al 31 de Mayo de 2023, donde se reportaron las actividades desarrolladas de lunes a sábado por contratista bajo la supervisión y aval.

Tabla 8. Informes semanales sociales

Inventario informes semanales	
Informe semanal 38	Del 1 al 6 de abril de 2023

Informe semanal 39	Del 8 al 13 de abril de 2023
Informe semanal 40	Del 15 al 20 de abril de 2023
Informe semanal 41	Del 22 al 27 de abril de 2023

7.2.2 Informe mensual del contratista

El presente documento corresponde al informe mensual No 9 de interventoría que contó con la presentación del informe 09 de contratista. El cual fue revisado, se le realizaron las observaciones y sugerencias pertinentes y estas a su vez fueron subsanadas. Consolidadas y aprobadas por esta interventoría el mediante correo electrónico. Estas conforman insumo básico para la construcción de este reporte, los siguientes reportes tendrán fecha de corte del 1 al 30 de cada mes. Ver **Anexo 1.** Observaciones al informe social 09

7.2.3 ACTAS REUNION Y/O COMITE SOCIAL

Tabla 9. Relación de reuniones sociales

No.	FECHA	DESCRIPCION	TIPO
15	23/05/2023	Revisión de los compromisos sociales tanto del contratista como de la interventoría	Presencial

Fuente: Elaboracion propia. **Ver Anexo 2.** Acta comité social No.15

8. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL

Las actividades que se desarrollaron durante el periodo de reporte, fueron supervisadas por la interventoría, se enfocaron en la ejecución de labores específicas de los diferentes programas que integran el Plan de Gestión Social, a continuación, se reportan las actividades desarrolladas en cada uno de los programas durante el periodo.

8.1 PROGRAMA INFORMACIÓN DEL PROYECTO

8.1.1 Socialización de inicio

Contratista bajo la coordinación de interventoría y teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades preliminares técnicas, desde el área social se llevó a cabo el día 5 de mayo de 2023 la reunión de inicio de obra en el tramo del barrio Gualoche, la cual contó con el acompañamiento de la supervisión de la Alcaldía Local de Bosa y de la interventoría.

El espacio de participación permitió informar las actividades constructivas y escuchar las inquietudes de parte de los residentes del tramo, como lo es, la posibilidad de ubicar bolardos con ubicación continua ya sea en la entrada o en la salida de la vía de manera que se convierta en cerrada, evitando el paso de vehículos de servicio público (legal e ilegal) que transita por vías aledañas del barrio y que al transitar por ésta podrían deteriorar la obra. Como compromiso, la ciudadanía dirigirá comunicado al contratista, para posterior a ello realizar la debida consulta. Se implementa estrategia de comunicación a comunidad con un plegable informativo con

información de obra, dado que este sector no cuenta con salón comunal y se avaló la pieza por prensa de alcaldía menor de bosa. Ver **Anexo 3.** Gestión de aprobación plegable de inicio

El día 19 de mayo de 2023, se realizó la reunión de inicio del tramo Diagonal 73B Sur desde la transversal 88 hasta la carrera 87M, en el barrio Remanso. Durante la reunión cada área explicó las actividades a realizar, los tiempos de ejecución de la obra y las recomendaciones de obra a tener en cuenta. De parte de la comunidad, hubo aceptación de las indicaciones de precaución al transitar en el sector a intervenir y con el inicio de actividades en la semana del 23 al 27 de mayo de 2023.

Continuando con la apertura de frentes de obra en el sector de Remanso, se realizó reunión de inicio con los habitantes de la carrera 87 M desde la diagonal 73B sur hasta la calle 74A sur. En la reunión se socializaron las acciones que se llevarán a cabo desde los componentes técnico, ambiental, social y SST. Se identificaron algunas preocupaciones por parte de los habitantes, como el acopio de las basuras y los cerramientos viales, lo cual fue resuelto en la reunión, dejando claridad que el área social estaría en comunicación constante para cualquier duda.

8.1.2 Socialización de finalización

Interventoría genero las articulaciones necesarias entre contratista y el apoyo a la supervisión para la ejecución donde actualmente la Constructora CAMACON se encuentra adelantando las actividades requeridas para la programación de socializaciones de finalización en los barrios: Potreritos, Remanso e Islandia.

8.1.3 Socializaciones extraordinarias

Bajo la supervisión de la interventoría social y dando cumplimiento a los compromisos generados desde el mes de abril de 2023, con los residentes de los tramos de Islandia, el día 4 de mayo de 2023 se lleva a cabo reunión extraordinaria con presidentes de junta de acción comunal de los sectores del progreso y Santa Lucía para informar las actividades de: instalación de adoquín, fundición de concreto y de toperoles.

El día 8 de mayo de 2023 y a partir del compromiso generado en el V Comité CREA con la Junta de Acción Comunal del barrio Potreritos, se lleva a cabo limpieza con vactor de las tuberías de parte de la calle 80 Sur, bajo el acompañamiento del representante del comité de obras de la JAC y el seguimiento de la interventoría. Por otro lado, se llevaron a cabo reuniones con comunidad como lo fueron los encuentros llevados a cabo con las instituciones educativas que se encontraban en la zona de influencia de las actividades constructivas.

El día 27 de mayo se realizó acompañamiento del equipo social en reunión de avance con evento ejecutado por alcaldía y participación del secretario de gobierno y funcionarios de la alcaldía menor de bosa

8.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

8.2.1 Puntos Satélites de Información

En el presente corte del 1 al 31 de mayo de 2023, el contratista realizó una (1) actualización de PSI en el barrio Remanso y dos (2) instalación de PSI en la Casa de la Participación y en el barrio Gualoche

Tabla 10. Relación de Puntos Satélites de Información

UBICACIÓN	ESTADO	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN
Alcaldía Local de Bosa.	Operando	4/05/2023	PSI actualizado el día 4 de mayo de 2023, con plegable de sostenibilidad
Mini mercado el Palmero	Pendiente (*)		
Ferroeléctricos.	Pendiente (*)		
Panadería el paisa de la 57	Operando	16/02/2023	
Tienda la Esquina Feliz.	Operando	05/04/2023	
Frutería y heladería Bucares	Operando	9/05/2023	Se instala PSI con volante de inicio de Obra
JAC Islandia	Operando	08/10/2022	
Restaurante la Bahía/ cambio por la tienda la Piedra	Operando	29/09/2022, 13/02/2023	PSI actualizada el día 23 de mayo de 2023, con volante de convocatoria a reunión de avance y volante de inicio de Obra. Se actualiza el 30 de mayo con volante de inicio de obra en los nuevos tramos.
Tienda de la esquina	Cerrado	29/09/2022	
Parqueadero el Oasis	Cerrado	21/11/2022	Debido a la terminación de las obras en el tramo San Diego, es retirado el PSI, el día 28 de marzo de 2023

Fuente: Elaboracion propia

Pendiente (*) serán instalados toda vez, se avance en la apertura de frentes de obra. Se evidencia actualización por parte de contratista en la tabla anteriormente expuesta, dando cumplimiento al requerimiento de esta interventoría desde donde se realiza vigilancia a los PSI a través de recorridos de obra, solicitudes de evidencia y actualizaciones.

Actualizaciones: Dos (2) actualizaciones se llevaron a cabo en el PSI del barrio Remanso con volante de convocatoria a reunión de avance y volante de inicio de Obra del sector del Parque y reunión de inicio en la Cra 87M.

Instalación: Dos (2) en los PSI de los tramos de Gualoche y casa de participación de la localidad de Bosa

8.2.2 Piezas generales de divulgación

A partir de la Elaboración delas piezas por parte de contratista, aprobación por parte de la Interventoría y la Alcaldía Local de Bosa, de las piezas para la convocatoria, en el presente mes se lleva a cabo la entrega de piezas de divulgación en el siguiente orden:

Tabla 11. Tipo de piezas entregadas en el mes de Mayo de 2023

TIPO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
Volante No 1	Volante de Primera Visita/ Barrio Remanso carrera 87M

Volante No 1	Volante de Primera Visita/ Barrio Brasil
Volante No 1	Volante de Primera Visita/ Barrio Remanso continuación Diagonal 73B desde la transversal 88 hasta la carrera 87M
Volante No 1	Volante de Primera Visita/ Barrio Remanso continuación Diagonal 73B desde la carrera 87M hasta la diagonal 72 Sur y carrera 87M entre la diagonal 73B y la diagonal 72 Sur
Volante No 2	Volante de Segunda Visita/ Barrio Brasil
Volante No 2	Volante de segunda visita / barrio Remanso continuidad Dg 73B desde la transversal 88 hasta la carrera 87M
Volante No 3	Volante de tercera visita / barrio Brasil
Volante No 3	Volante de tercera visita / barrio Remanso continuidad Dg 73B desde la transversal 88 hasta la carrera 87M
Volante No 5	Inicio de Obra/ Gualoche
Volante No 4	Convocatoria a reunión de inicio/ Gualoche
Volante No 5	Inicio de Obra/ Remanso (continuación de la Diagonal 73B Sur)
Volante 4	Convocatoria a reunión de inicio / Remanso
Volante convocatoria a reunión de avance	Barrio Remanso
Volante No 6	Convocatoria a comité CREA 6 – Islandia, San Bernardino, Remanso y Gran Britalia.
Volante No 4	Convocatoria a reunión de inicio / Remanso (Carrera 87M)
Volante No 5	Inicio de Obra / Remanso (Carrera 87M)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Entrega de volantes del mes de Mayo de 2023

Barrio Remanso carrera 87M				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
1	Remanso	Volante de Primera Visita	Mayo 13 de 2023	35
Barrio Brasil CIV 7000766,7000780,7000792,7000824,7000829				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
1	Brasil	Volante de Primera Visita	Mayo 13 de 2023	32
2		Volante de Segunda Visita	Mayo 18 de 2023	6

3		Volante de tercera visita	Mayo 19 de 2023	4
Barrio Remanso continuación Diagonal 73B desde la transversal 88 hasta la carrera 87M				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
1	Remanso	Volante de Primera Visita/ barrio Remanso continuidad Dg 73B desde la transversal 88 hasta la carrera 87M	Mayo 9/2023	14
2		Volante de segunda visita / barrio Remanso continuidad Dg 73B desde la transversal 88 hasta la carrera 87M	Mayo 12/2023	2
3		Volante de tercera visita / barrio Remanso continuidad Dg 73B desde la transversal 88 hasta la carrera 87M	Mayo 15/2023	2
4		Convocatoria a reunión de inicio	Mayo 18/2023	20
5		Inicio de Obra	Mayo 18/2023	20
Barrio Remanso continuación Diagonal 73B desde la carrera 87M hasta la diagonal 72 Sur y carrera 87M entre la diagonal 73B y la diagonal 72 Sur				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
1	Remanso	Volante de Primera Visita/ Barrio Remanso continuación Diagonal 73B desde la carrera 87M hasta la diagonal 72 Sur y carrera 87M entre la diagonal 73B y la diagonal 72 Sur	Mayo 18/2023	16
2		Volante de Segunda Visita/ Barrio Remanso continuación Diagonal 73B desde la carrera 87M hasta la diagonal 72 Sur y carrera 87M entre la diagonal 73B y la diagonal 72 Sur	Mayo 24/2023	1
3		Volante de Última Visita/ Barrio Remanso	Mayo 26/2023	1

		continuación Diagonal 73B desde la carrera 87M hasta la diagonal 72 Sur y carrera 87M entre la diagonal 73B y la diagonal 72 Sur		
Barrio Gualoche CIV 7007169,7007150, 7007134				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
4	Gualoche	Convocatoria a reunión de inicio de obra	Mayo 4 de 2023	18
5		Inicio de Obra	Mayo 4 de 2023	18
Barrio Remanso CIV 7002819, 7002743, 7002710, 7002589				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
	Remanso	Convocatoria a reunión de avance	Mayo 20 de 2023	20

VOLANTES ENTREGADOS EL REMANSO, SAN BERNARDINO, ISLANDIA (CIV 7002819, 7002743, 7002710, 7002589) -- (CIV: 7002730, 7002757, 7002801, 7002838,7002858)-(CIV:7004364,7004379,7004382,7004396,7004416,7004408,7004371,7004370,7004385, 7004394,7004401)- VOLANTES ENTREGADOS GRAN BRITALIA (CIV: 8011987, 8007854, 8007803, 8007666, 8007714, 8007764) GUALOCHE CIV 7007169,7007150, 7007134				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
6	San Bernardino El Remanso Islandia Gran Britalia Gualoche	Convocatoria a comité CREA VI	Mayo 19 y 20 de 2023	13
Barrio Remanso CIV 7002988,7003036, 7003028, 7003061, 7003101, 50008413, 7003174, 7003210				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
4	Remanso	Convocatoria a reunión de inicio de obra	Mayo 29 de 2023	45
5		Inicio de Obra	Mayo 29 de 2023	45
TOTAL, VOLANTES ENTREGADOS EN MAYO/2023			312	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Indicadores de gestión volante de convocatoria

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	INDICADOR
Volante de convocatoria	No. de volantes de convocatoria entregados (312) x 100 = 100% No. de volantes de convocatoria requeridos (312)

Fuente: Elaboración propia

Se evidencio la convocatoria para el comité crea de los sectores en ejecución; remanso, San Bernardino, Potreritos y Islandia. Del barrio Gran Britalia, la convocatoria se llevó a cabo de manera telefónica, debido a que las personas inscritas no cuentan con WhatsApp

8.2.3 Entrega de copia de actas de vecindad

El contratista se encuentra al día con la presente actividad en los tramos en ejecución del mes de abril. Es de aclarar que la presente actividad, el área social la realiza de acuerdo a los avances indicados desde el componente técnico. Se encuentra pendiente la entrega de las copias de actas de vecindad del tramo de Gualoche y los nuevos tramos de Remanso.

Tabla 14. Copias de actas de vecindad Entregadas

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	INDICADOR
Copias entregadas	No. de copias entregados (135) x 100 = 100% No. de copias entregadas requeridos (135)

Fuente: Elaboración propia

8.2.4 Piezas de información de Plan de Manejo de Tráfico – PMT

Para los siguientes periodos se socializaran los cierres de vías próximas a ser intervenidas avaladas por la secretaria de movilidad.

8.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

En el mes de mayo de 2023 el área de gestión del contratista brindó atención oportuna a la ciudadana, generando a la fecha un total de diez (11) PQRS de las cuales, seis (6) se encuentran cerradas y cinco (5) abiertas.

Tabla 15. Relación de PQR´S

No PQR	Nombre	Barrio	Teléfono	Fecha inicio	Requerimiento	Seguimiento	ESTADO
01	Isabel Diaz	El Remanso	3118495171	03/11/2022	Daño en el guarda escobas del local comercial por vibración de la maquinaria	10/11/2022: Propietario informa que se ha seguido cayendo el guarda escobas pero que prefiere que la reparación se haga hasta	**ABIERTA**

						finalizar la obra.	
02	Bricelda Villamil	San Bernardino	3123599564	11/11/2022	Daño en el sardinel por el paso de las volquetas.	15/11/2022: Se le informa al propietario que una vez finalice el paso de volquetas, el contratista fundirá el sardinel.	**ABIERTA**
03	Martha Martin	El Remanso	3115954362	21/11/2022	Cobro por construcción de inspección	El contratista tomará las medidas internas para devolución del dinero. El día 30/11/2022 se hace devolución del dinero dando cierre al caso. CERRADA	**CERRADA**
04	Deifilia Díaz	El Remanso	3213310345	21/11/2022	Cobro por arreglo de tubería externa por un valor de 60.000 mil pesos	El contratista tomará las medidas internas para devolución del dinero. El día 5 de diciembre de 2022, el contratista concilió con la ciudadana el cierre de la consulta, teniendo en cuenta el acuerdo que la propietaria del predio estableció con la persona que contrató . CERRADA	**CERRADA**
05	Luis Angarita	San Bernardino	3123230925	17/12/2022	Daño en el cableado de la luz.	El día 17 de diciembre se realizó la debida reparación, quedando el servicio de energía con normal funcionamiento. 19/12/2022 propietario manifiesta que el cable quedó en funcionamiento, pero quedó descolgado y dañado para lo cual se acuerda con el propietario una cita el 26/12/2022 a las 9:00 a.m. para verificar el daño. 20/01/2023: Se realizó la respectiva reparación dando cierre a la	**CERRADA**

						atención. CERRADA.	
06	Luis Bohórquez	Islandia	3508976327	21/12/2022	Daño en baldosa de entrada a local y una baldosa de parte inferior de fachada	El contratista comprobará el estado de las áreas de la entrada de local y parte inferior de fachada, con base a la información del acta de vecindad de inicio, para posterior respuesta al ciudadano 04/01/2023: se le informa al propietario que después de la instalación del adoquín se realizará la respectiva reparación.	**ABIERTA**
07	Luis Angarita	San Bernardino	3123230925	16/01/2023	Daño en la fachada en la parte derecha de la puerta de acceso, donde se le levantaron 2 baldosas en la parte inferior y se levantó el concreto de la parte superior.	Se le informa al propietario que después de la instalación del adoquín se realizará la respectiva reparación.	**ABIERTA**
08	Carlos Asprilla	Potreritos			Por solicitud de supervisión técnica de la Alcaldía Local solicita la construcción de caja de inspección frente a la salida del predio	En el mes de Junio se verificará junto al área técnica la construcción de la caja para darle cierre a la solicitud.	**ABIERTA**
09	Residentes de tramo Potreritos	Potreritos	3142472586	15/03/2023	Teniendo en cuenta la temporada invernal y la ocurrencia de rebosamiento de agua e inundaciones en	Se realizan tres reuniones extraordinarias los días 15 de marzo, 3 y 25 de abril de 2023, con el fin de dar respuesta a los ciudadanos de los requerimientos	**CERRADA**

					el tramo del barrio potreritos, se lleva a cabo el día 25 de marzo de 2023 reunión extraordinaria con algunos residentes, el profesional social de la Alcaldía Local de Bosa, la interventora social y los profesionales técnicos y sociales del contratista, con el fin de atender las inquietudes de la ciudadanía respecto al presente hecho. Sin embargo, las razones expuestas por el residente técnico del contratista, no fueron de total argumento para la comunidad, por lo que se generó el compromiso de una siguiente reunión con el fin de aclarar las inquietudes respecto ha: Cambio de tubería, nivel de tubería. Nivel de pozos, diferencias entre el nivel inicial y el existente,	presentados con respecto a la tubería del último CIV del tramo que limita con la calle 80 sur, definiendo en la última reunión que a partir de la verificación adelantada con los cuatro (4) apiques, no se levantará está por cumplir con las especificaciones técnicas. CERRADA	

					empate de la tubería con la red de la calle 80 Sur, como condición para la continuación de las obras, la comunidad solicitó la atención de éstas inquietudes		
10	Luis Fernando Rojas Avellaneda	Potreritos	3202704486.	21/04/2023	Ciudadano manifiesta mediante Derecho de petición: Que se comprometan mediante documento y comunicado a la ejecución del contrato que celebraron con el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, sin que implique coacción de la fecha de entrega por supuestos ya que el retraso supera Todas las expectativas.	Se proyecta respuesta al ciudadano mediante oficio FDLB-336-0234, en donde se presentan las acciones adelantadas por parte del contratista para el avance y culminación de las obras. La respuesta es recibida a satisfacción por el ciudadano. CERRADA	**CERRADA**
11	Carmen Stella Chavez	Gualoche	3203252330	24/05/2023	La ciudadana reporta que por las actividades de la obra se generaron afectaciones en la malla que recubre el jardín del parque que se encuentra frente al tramo	Se realizará revisión del material fotográfico para verificar si las afectaciones reportadas son producto de la obra.	

					de obra.		

Fuente: Elaboración propia

A la fecha del presente informe la interventoria audita que se han recibido 11 PQRS. Durante el tiempo del 01 al 30 de Mayo del 2023, de estos se encuentran 5 abiertos por tramites y acuerdos con los propietarios que se mencionan en la tabla anterior.

Tabla 16. Indicadores de gestión de atención ciudadana

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	**INDICADOR**
Atención ciudadana	No. De atenciones abiertas (6) x100 = 83% No. De atenciones cerradas (5)

Paralelo a los formatos de PQRS, el contratista ha relacionado en el formato remitido por el profesional social de apoyo a la supervisión de la Alcaldía Local de Bosa, los robos de medidores de EAAB presentados durante la ejecución de la obra, los cuales han sido hasta la fecha

8.3.1 PUNTO CREA VIRTUAL (centros de reunión, encuentro y atención)

Durante el mes de Mayo de 2023 el área social del contratista realizó atención al punto CREA virtual, por medio de la atención a las consultas realizadas vía WhatsApp, relacionadas con los requerimientos para remisión de hojas de vida, generando así atención de manera oportuna a las necesidades mínimas

Tabla 17. Punto CREA virtual

PUNTO CREA VIRTUAL			
DATOS DE ATENCIÓN		**CONTACTO**	**RESPONSABLES**
Día	Horario	Correo electrónico: atnciudadano336@gmail.com Teléfono y WhatsApp: 322 815 71 43	Residente Social y Personal apoyo de gestión social
Lunes a sábado	7:00 a.m. a 5:00 p.m.		

8.3.2 PUNTO CREA FIJO:

Tabla 18. Punto CREA fijo

FECHA DE APERTURA	**PUNTO CREA FIJO**			
	DATOS DE ATENCIÓN		**CONTACTO**	**RESPONSABLE**
			Dirección:	

	Día	Horario	Calle 65 Sur # 78 – 31 (Segundo piso) Teléfono y WhatsApp: 322 815 71 43 Barrio: Bosa Centro	Residente Social y Personal apoyo de gestión social
12 de septiembre 2022	Lunes y viernes	Lunes: 8:am -12:00 m Viernes: 2:00 - 4:00 pm		

Fuente: Elaboración propia

Durante la ejecución de las acciones citadas en este informe se evidencian que el punto CREA está funcionando de manera coherente generando la atención que la comunidad requiere y para la verificación se realizaron llamadas, visita con firma de interventoría en la bitácora social y envió de correos constantes con respuestas oportunas. Adicionalmente en los recorridos la comunidad manifiesta contar con el corro y teléfonos como su canal de comunicación constante con el contratista con respuestas oportunas.

8.3.3 Medios de comunicación

Interventoría ha generado verificación del funcionamiento de correcto de El Contratista habilitó los siguientes medios para la atención al usuario:

- Línea fija con contestador y celular con minutos y datos disponibles, correo electrónico exclusivo, conexión a Internet. Esta información debe incluirse en todas las piezas de divulgación entregadas en los frentes de obra o CIV del proyecto **322 815 71 43**

- Correo electrónico: El residente de gestión social deberá habilitar un correo electrónico exclusivo para recibir, registrar, tramitar y cerrar los requerimientos que se puedan presentar por ese medio. Los requerimientos recibidos por este medio deberán ser tramitados en un plazo no mayor a dos (2) días. Este podrá ser ampliado por la Interventoría dependiendo el caso".[1] **atnciudadano336@gmail.com**

8.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

- **Conformación del comité CREA:**

  A la fecha se mantiene los integrantes de los comités inscritos en los Barrios del Remanso, San Bernardino, Islandia, San Diego, Gran Britalia. Se conformó el comité CREA en el cual fueron inscritos ocho (8) ciudadanos. La interventoría recuerda a contratista la relevancia de este comité para la articulación de información a comunidad por medio de sus representantes y líderes, por lo que se solicita que se deje abierta la inscripción para los habitantes que deseen ingresar hacer parte del comité.

- **COMITÉ CREA.**

El día 23 de mayo de 2023, se lleva a cabo el VI comité de veeduría en las instalaciones del punto CREA con los integrantes de los sectores de Gran Britalia y Gualoche, en compañía de la interventoría, alcaldía y contratista, en donde se socializaron los avances de las actividades constructivas y se resolvieron las dudas que tenían los asistentes.

Anexo 6: Presentación de comité CREA VI, acta de reunión de comité de CREA, listado de asistencia y formatos de inscripción de integrantes COMITÉ CREA

Durante el mes de mayo de 2023 se estableció comunicación constante con el comité de veeduría del barrio Remanso, por las actividades de inicio en nuevos tramos a intervenir del sector y con el fin de informar las presentes actividades a representantes de la ciudadanía. Además, se buscará incentivar la participación de los integrantes de los comités de veeduría sensibilizando sobre la importancia de dichos espacios de dialogo y control ciudadano los cuales tienen incidencias positivas en el desarrollo de las obras.

8.4.1 TALLERES DE SOSTENIBILIDAD

Para el mes de mayo de 2023, se completó la implementación total de los talleres de sostenibilidad en los tramos con 50% de avance, éstos son

Tabla 19 Porcentajes de avances de talleres de sostenibilidad

		Actividades de talleres de sostenibilidad			
CIV	Barrio	Soc.de bajantes	Camp.de manejo de basuras	Folleto de sostenibilidad	% de avance de talleres de sostenibilidad
7004134	San Diego				100%
7002819, 7002743, 7002710, 7002589	Remanso				90%
7002730, 7002757, 7002801, 7002838,7002858	Potreritos				90%
7004364,7004379,7004382,7004396, 7004416,7004408,7004371,7004370, 7004385, 7004394,7004401	Islandia				90%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20. Indicadores de gestión talleres de sostenibilidad

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	INDICADOR
Talleres de sostenibilidad	No. de talleres de sostenibilidad ejecutados x 100 = 95% No. de talleres de sostenibilidad requeridos

Fuente: Elaboración propia

Se recomienda desde la interventoría proyectar la implementación de los talleres con antelación en los sectores próximos de apertura.

8.5 Programa de formación a trabajadores adscritos a la obra

El día 17 de mayo de 2023, el área social del contratista apoyado con el área SST y ambiental, llevó a cabo capacitación al personal de obra sobre el tema de: Violencia Conyugal, con el objetivo de aliviar las relaciones familiares de los colaboradores, mejorando el desempeño laboral en la obra.

Tabla 21. Capacitación formación a trabajadores

No	Tipo de reunión	Fecha realizada	Objetivo	Participantes	Total, asistentes

01	Capacitación Gran Britalia (CIV: 8011987, 8007854, 8007803, 8007666, 8007714, 8007764)	17/05/2023	Violencia Conyugal	Ayudantes, auxiliares de tráfico, oficiales y maestros	7
02	Capacitación San Bernardino (Potreritos) CIV 7002730,7002757,7002801,7002838,7002858				3
03	Capacitación Islandia (CIV:7004364,7004379,7004382,7004396,7004416,7004408,7004371,7004370,7004385, 7004394,7004401)				12
04	Capacitación El Remanso CIV 7002819, 7002743, 7002710, 7002589				4
05	Capacitación Gualoche CIV 7007169,7007150, 7007134				4
TOTAL					30

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. Indicadores de gestión capacitación formación a trabajadores

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	**INDICADOR**
Capacitación formación a trabajadores adscritos a la obra	No. capacitaciones realizadas (5) x100 = 100% No. capacitaciones requeridas (5)

Fuente: Elaboración propia

8.6 Mano de obra no calificada (MONC).

La firma Contratista registrará y consolidará en los informes semanales y mensuales el personal de obra que ejecute actividades que corresponden a mano de obra no calificada (MONC) como: Cargue, descargue, excavación, aseo y auxiliares de tráfico, dando cumplimiento al 40% de contratación de (MONC). Así mismo tendrá en cuenta para vinculación, personas en condición de discapacidad y vulnerable. Para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2023 constructora CAMACON cuenta con doce (10) residentes de la localidad de Bosa, superando el porcentaje

contractual de 40% con el porcentaje del 41,6 %, dos (2) personas en condición de discapacidad y ocho (9) mujeres cabeza de familia, cumpliendo con el porcentaje contractual de 10,5%.

Tabla 23. Relación de contratación de personal especial

LUGAR	Mujeres cabeza de familia	Personas en condición de discapacidad	Personal residente de la localidad
SAN BERNARDINO (CIV: 7002730,7002757,7002801,7002838,7002858)			**2**
EL REMANSO (CIV 7002819, 7002743, 7002710, 7002589)		**1**	**3**
ISLANDIA (CIV:7004364,7004379,7004382,7004396,7004416, 7004408,7004371,7004370,7004385, 7004394,7004401)	**1**		**2**
GRAN BRITALIA (CIV: 8007666, 8007714, 8007764)	**1**		**1**
GUALOCHE CIV 7007169,7007150, 7007134	**1**		**2**
ADMINISTRATIVO	**6**	**1**	
Cantidades	**9**	**2**	**10**
Porcentajes de Cumplimiento	**10,5%**	**2.3%**	**41,6%**

Fuente: Elaboración propia

Las personas que hacen parte del anterior cuadro cuantas con conceptos de participación de la secretaria de salud en el caso pertinente que certifican el debido cumplimiento de ítem correspondiente.

Tabla 24. Relación de porcentajes de cumplimiento

MES	CONDICIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Mayo/2023	Mujeres en condición de vulnerabilidad	10.59% (9 mujeres cabeza de hogar y madres solteras)	Cuenta como soporte con declaración firmada por representante legal y revisor fiscal
	Personal en condición de discapacidad	2 colaboradores (1 persona vive en la localidad de Bosa)	Cuenta como soportes con certificado en condición de discapacidad
	Mano de obra no calificada	50% (10 personas ocupando el cargo de BOAL y ayudantes de obra , quienes residen en la localidad de Bosa)	Cuenta como soportes con certificado de residencia

Fuente: Elaboración propia

Este reporte se verifica semanalmente en pro de dar el correcto cumplimiento a los % de participación correspondientes y se reportan en comité de obra he informes semanales.

8.7 Programa de acompañamiento social a actividades técnicas

En el mes de Mayo 2023, interventoría desde el componente social ha generado acompañamiento y seguimiento al área social para el apoyo al área técnica en el levantamiento de actas de vecindad de inicio en los barrios: Brasil y Remanso.

Tabla 25. Relación de actas de vecindad de inicio - Barrio Remanso

CIV	DIRECCIÓN	BARRIO	CONSECUTIVO
7002989	CARRERA 87M # 72B-21 SUR	REMANSO	RMO-DG73B-01
7002989	DIAGONAL 73B SUR # 87M-15	REMANSO	RMO-DG73B-02
7002989	DIAGONAL 73B SUR # 87M-21 CASA 1	REMANSO	RMO-DG73B-03
7002989	DIAGONAL 73B SUR # 87M-21	REMANSO	RMO-DG73B-04
7002989	DIAGONAL 73B SUR # 87M-29 SUR	REMANSO	RMO-DG73B-05
7002989	DIAGONAL 73B SUR # 87M-37	REMANSO	RMO-DG73B-06
7002989	CARRERA 87N # 73B-08	REMANSO	RMO-DG73B-07
7002989	DIAGONAL 73B SUR # 87N-05	REMANSO	RMO-DG73B-08
7002989	DIAGONAL 73B SUR # 87N-19	REMANSO	RMO-DG73B-09
50008433	CARRERA 88 # 73B-08 SUR	REMANSO	RMO-DG73B-10
50008433	PREDIO SIN NOMENCLATURA	REMANSO	RMO-DG73B-11
50008433	TRANSVERSAL 88 # 72B-82	REMANSO	RMO-DG73B-12
7002989	CARRERA 87M # 72B-21 SUR PARQUE	REMANSO	RMO-DG73B-13

Fuente: Elaboración propia

Tabla 26 Relación de actas de vecindad de inicio - Barrio: Brasil

CIV	DIRECCIÓN	BARRIO	CONSECUTIVO
7000766	LOTE	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-01
7000766	CALLE 51 # 87F-03 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-02
7000780	CALLE 51A # 88C-69 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-03
7000780	CARRERA 88F BIS # 51A-03 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-04
7000780	CARRERA 88F BIS # 51A-07 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-05
7000780	CARRERA 88F BIS # 51A-11 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-06
7000780	CARRERA 88F BIS # 51A-15 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-07
7000780	CARRERA 88F BIS # 51A-17 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-08
7000780	CARRERA 88F BIS # 51A-23 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-09
7000780	CARRERA 88F BIS # 51A-29 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-10

7000780	CARRERA 88F BIS # 51A-35 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-11
7000780	CALLE 51B # 88C-70 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-12
7000792	CARRERA 88F BIS # 51B-03 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-13
7000792	CARRERA 88F BIS # 51B-04 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-14
7000792	CARRERA 88F BIS # 51B-07 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-15
7000792	CARRERA 88F BIS # 51B-08 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-16
7000792	CARRERA 88F BIS # 51B-14 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-17
7000792	CARRERA 88F BIS # 51B-16 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-18
7000792	CALLE 51C # 88C-68 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-19
7000824	CALLE 51C # 88C-75 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-20
7000824	CARRERA 88F BIS # 51C-02 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-21
7000824	CARRERA 88F BIS # 51C-03 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-22
7000824	CARRERA 88F BIS # 51C-04 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-23
7000824	CARRERA 88F BIS # 51C-06 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-24
7000824	CARRERA 88F BIS # 51C-08 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-25
7000824	CARRERA 88F BIS # 51C-10 SUR CASA 3	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-26
7000824	CARRERA 88F BIS # 51C-10 SUR CASA 2	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-27
7000824	CARRERA 88F BIS # 51C-10 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-28
7000824	CALLE 52B # 88F-04 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-29
7000829	CALLE 52B # 88F-07 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-30
7000829	CARRERA 88F BIS # 52B-05 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-31
7000829	CARRERA 88F # 52B-09 SUR	BRASIL	BRL-CRA 88F BIS-32

Tabla 266 Relación de actas de vecindad de inicio - Barrio: Remanso 2

CIV: 7003210, 7003174, 50008413, 7003101, 7003061, 7003028		
CONSECUTIVO	**DIRECCIÓN**	**BARRIO**
RMO KR 87 M-01	CL 73 B BIS # 87 C 95 SUR INT6	REMANSO
RMO KR 87 M-02	CL 73 B BIS # 87 C 95 SUR INT2	REMANSO
RMO KR 87 M-03	CL 73 C SUR # 87 M 06	REMANSO
RMO KR 87 M-04	CL 74 SUR # 87 M 04	REMANSO
RMO KR 87 M-05	CL 74 SUR # 87 M 05	REMANSO
RMO KR 87 M-06	CL 74 SUR # 87 M 05 INT 2	REMANSO
RMO KR 87 M-07	CL 74 A SUR # 87 M 04	REMANSO
RMO KR 87 M-08	CL 74 A SUR # 87 C 86	REMANSO
RMO KR 87 M-09	CL 74 SUR # 87 C 96	REMANSO
RMO KR 87 M-10	CL 74 B BIS SUR # 87 C 99	REMANSO
RMO KR 87 M-11	KR 87 M # 73 - 04 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-12	KR 87 M # 73- 04 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-13	KR 87 M # 73 B 17 SUR	REMANSO

RMO KR 87 M-14	KR 87 M # 73 B 18 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-15	KR 87 M # 74-39 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-16	KR 87 M # 73 B 25 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-17	KR 87 M # 73 B 26 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-18	KR 87 M # 73 B 33 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-19	KR 87 M # 73 B 34 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-20	KR 87 M # 73 B 39 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-21	KR 87 M # 73 B 59 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-22	KR 87 M # 73 8 61 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-23	KR 87 M# 73 B 62 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-24	KR 87 M # 73 B 66 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-25	KR 87 M # 73 B 70 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-26	KR 87 M # 73 B 95 SUR INT	REMANSO
RMO KR 87 M-27	KR 87 M # 73 B BIS 09 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-28	KR 87 M # 73 B BIS SUR 40	REMANSO
RMO KR 87 M-29	KR 87 M # 73 C - 04 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-30	KR 87 M # 73 C 05 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-31	KR 87 M # 74 - 06 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-32	KR 87 M # 74- 11 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-33	KR 87 M # 74 - 21 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-34	KR 87 M # 74 - 25 SUR	REMANSO
RMO KR 87 M-35	KR 87 M # 74 - 62 SUR	REMANSO

Fuente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

Tabla 27 Indicadores de gestión actas de compromiso del mes

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	**INDICADOR**
Actas de compromiso	No. Actas compromiso abiertas (0) x100 = % No. Actas compromiso cerradas (0)

Fuente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

8.7.1 Levantamiento actas para acceso a rampas

Durante el mes de mayo de 2023, no se levantaron actas de accesos vehiculares, teniendo en cuenta que la información fue registrada en los meses anteriores.

8.7.2 Levantamiento de actas de vías utilizadas como desvío

Para el mes de mayo de 2023, no se levantó actas de rutas de desvío teniendo en cuenta que los frentes que se encuentran en intervención ya cuenta con el formato revisado y aprobado por la interventoría.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el tiempo comprendido del presente informe, el Contratista de obra cumplió con las actividades de Gestión Social el cual se superviso por parte de esta interventoría. Es de aclarar que las actividades del componente social están directamente relacionadas con a el avance del componente técnico que durante el mes conto con modificación que modifican las fechas de entrega y ejecución de sus actividades. De la misma forma se trabajó en los detalles de cada una de estas actividades desde la verificación del acceso de a la información por parte de la comunidad.

Esta interventoría apoya la gestión de la articulación interinstitucional que se genere desde la entidad con las acciones que sean necesarias sin dejar de recordar que el trabajo realizado por el equipo social se ha mantenido bajo los parámetros establecidos de manera contractual. Se realiza la verificación y aprobación de las distintas acciones bajo la supervisión y orientación avalada por la supervisión asignada como el informe mensual 08 y los semanales de este periodo.

Las reuniones extraordinarias, permiten confirmar el compromiso del contratista para con la comunidad de ejecutar y culminar las obras en los términos explicados al inicio de la etapa de construcción. Por lo cual es de suma importancia, la planeación de las acciones y la disposición de recursos que permitan el cumplimiento de lo programado. Desde el componente social se han implementado acciones orientadas a potencializar el papel de los actores institucionales buscando dar respuesta a las necesidades y problemáticas de las comunidades que se encuentran en las áreas de influencia de las actividades constructivas.

Contratista registrará y consolidará en los informes semanales y mensuales el personal de obra que ejecute actividades que corresponden a mano de obra no calificada (MONC) como: Cargue, descargue, excavación, aseo y auxiliares de tráfico, dando cumplimiento al 40% de contratación de (MONC). Así mismo tendrá en cuenta para vinculación, personas en condición de discapacidad y vulnerable. Para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2023 constructora CAMACON cuenta con doce (10) residentes de la localidad de Bosa, superando el porcentaje contractual de 40% con el porcentaje del 50 %, dos (2) personas en condición de discapacidad y nueve (9) mujeres cabeza de familia, cumpliendo con el porcentaje contractual de 9,3%

En el mes presente mes el área social, en compañía de las demás áreas dio seguimiento y cumplimiento a los compromisos acordados en reuniones de los meses anteriores y en los comités CREA, como se refleja en la limpieza de las redes en el barrio potreritos y el avance y apertura de nuevos frentes en el barrio Remanso.

El área social del contratista continúa brindando atención oportuna a la ciudadanía en lo que respecta a adecuación de bajantes, daños parciales por operación de maquinaria, tiempos de obra, entre otras inquietudes.

Como recomendación es importante tener presente que desde el equipo social se generan las acciones pertinentes en apoyo a las actividades técnicas de obra y por lo tanto se da el manejo establecido a la información, pero claramente la comunidad ya ha mostrado su inconformidad debido a el pago de parqueaderos, las complicaciones de acceso, inundaciones, aumento de inseguridad y demás actividades que alteran el libre tránsito y acceso directo a sus

predios. Por lo que se solicita precisión en la información emitida y certeza en la culminación de actividades en casos como potreritos he Islandia donde ya se han generado 5 encuentros con comunidad para informarles que se pospone la entrega.

Por lo anterior se reitera que las acciones sociales se generan de manera disciplinada con los soportes de la trazabilidad pero se requiere dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad por parte del contratista.

ANEXOS

ANEXO 1

OBSERVACIONES A INFORME 09

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

REMISIÓN DE INFORME MENSUAL SOCIAL No 9

2 mensajes

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 23 de mayo de 2023, 17:04
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>
Cc: CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com>

Buen Dia

Dando cumplimiento al compromiso de remisión de informe mensual social No 9 del mes de Mayo de 2023, adjunto el documento correspondiente.

Gracias por la atención prestada; atenta a sus comentarios

TS ANGÉLICA MARIA PORTELA

INFORME MENSUAL SOCIAL No 9.23.05.2023.docx
2688K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 25 de mayo de 2023, 15:38
Para: CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com>, Juan Sebastian Velandia Alvarez <Juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo,

Julián Montenegro

Equipo social
CAMACON SAS

Se citan las observaciones y sugerencias al informe 009, hacer ajustes y reenviar en versión PDF con anexos para dar aprobación al informe 009 y atender las sugerencias de escritura del drive;

- Actualizar % de ejecución del taller de sostenibilidad
- Enunciar los anexos citados en el informe
- Aclarar que el equipo social ha generados las acciones pertinentes desde contratista, alcaldía, interlocutoria, empresa de aseo y alcantarillado para dar respuesta a las necesidades de la comunidad
- En el sector de remanso la ocupación inadecuada del espacio publico no contó con acta de compromiso?
- Se debe adoptar una estrategia para aumentar la participación en comité CREA
- Enviar soporte de este funcionamiento del correo electrónico con cantidad de correos recibidos y mensajes whatsapp
- La torta de % no concuerda con el cuadro PQRS
- De las actas de vecindad entregadas en Gualoche ya tiene copia los propietarios?
- Para esto existen las piezas de comunicación y notificaciones "*barrio gran britalia, la convocatoria se llevó a cabo de manera telefónica, debido a que las personas inscritas no cuentan con whatsapp"*
- Porque no cuenta con actualización de algunos PSI
- Enuncian los cambios con oficios del equipo social con oficios y respuestas
- Angelical queda como quien elaboró la primera versión de este informe. Pero queda a cargo de Julián version 002 con ajustes - si a la fecha de emisión del presente informe ya se encuentra aprobado Julian puede firmar este informe.

https://docs.google.com/document/d/16hbYPfQNtnVS2ZNTxRS6WMKhfJ3r-wum/edit?usp=sharing&ouid=109789289983392948015&rtpof=true&sd=true

[El texto citado está oculto]

INFORME MENSUAL SOCIAL No 9.23.05.2023 (1).docx
1665K

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

INFORME MENSUAL SOCIAL 9 CON ANEXOS

6 mensajes

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 3 de junio de 2023, 8:54
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buen día
PS. Liliana Martínez
Interventora Social

Adjunto el informe No 9 con anexos.

Cordialmente,

INFORME MENSUAL SOCIAL No 9 CON ANEXOS.pdf

--
TS. Julian Montenegro E.
Residente Social

Contrato de obra No. 336 de 2022

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 5 de junio de 2023, 14:04
Para: CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com>

- Agrega tu nombre y fecha de ingreso como residente social para que puedas firmar el informe 009
- Que te lo firme el ING Fabio y tú
- Esta es la versión 01

[El texto citado está oculto]

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 5 de junio de 2023, 14:32
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buenas tardes, adjunto el informe 09 firmado y con ajustes a la versión.

Cordialmente,

INFORME MENSUAL SOCIAL No 9 CON ANEXOS.pdf

[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 6 de junio de 2023, 8:16
Para: CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com>

Buen dia

Es necesario reportar la intervención del equipo social en la reunión de avance de obra en apoyo a la alcaldía el 27 de mayo
[El texto citado está oculto]

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 6 de junio de 2023, 8:33
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buenos días

Adjunto el informe No 9 con el ajuste solicitado.
[El texto citado está oculto]

INFORME MENSUAL SOCIAL No 9.03.06.2023.docx
5361K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 6 de junio de 2023, 8:36
Para: CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com>

Cordial saludo

El informe se aprueba para dar trámite correspondiente, proceder a firmar y radicar
[El texto citado está oculto]

ANEXO 2

ACTA COMITÉ SOCIAL 15

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**




DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: **INTERVENTORÍA SOCIAL**

FECHA: **23 DE MAYO DEL 2023** **Virtual:** **Presencial:** **x** **(En caso de ser presencial):**

OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITÉ SOCIAL 014 - PROYECTO 471 -22 ALC BOSA- AYMCO

HORA DE INICIO: **03:00 pm** **HORA DE FINALIZACIÓN:** **04:00 pm**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRENOMB.	CONTRATISTA				
ANGÉLICA MARIA PORTELA DIAZ			x						x	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA CAMACÓN S.A.S– CONTRATISTA DE OBRA	atnciudadano336@gmail.com	311 2893583	
JUAN SEBASTIÁN VELANDIA ALVAREZ		x						x		APOYO A LA SUPERVISIÓN SOCIAL ALCALDÍA LOCAL DE BOSA	jusvelandiaal@gmail.com	305 8171812	
LILIANA PATRICIA MARTINEZ RUIZ		x							x	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA AYM CONSULTORIA S.A.S	interventoriasocial.471@gmail.com	3114459462	
TS Julián Montenegro										Personal apoyo de gestión social	atnciudadano336@gmail.com	3177214971	
Daladier Osorio Jaramillo										Personal apoyo de gestión social	atnciudadano336@gmail.com	3123434543	

NOTA: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.** **CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Verificación de quórum, Se realiza el comité social número 015 con el acompañamiento de los sociales de cada uno de los componentes requeridos para este comité social, apoyo a la supervisión, contratista e interventoría.

Se realiza el comité social después del comité de veeduría número 6 en el cual participó la comunidad. Se entrega el reporte del conteo regresivo el cual está instalado en el punto crea de contratista a la vista de todas las personas que llegan a visitar el punto y dentro del comité de veeduría número 6 se expone los avances de la obra y el conteo regresivo.

En este comité social la profesional social Angélica Pórtela manifiesta que ha presentado su carta de renuncia a partir del 27 de mayo motivo por el cual postula a el trabajador social Julián Montenegro quien en adelante se solicita se asigne como el profesional social encargado del equipo desde contratista, a su vez se postula a Daladier Osorio Jaramillo Cómo auxiliar social función que viene desempeñando desde mediados de mayo.

Teniendo en cuenta los cambios se hace un recuento de todo lo consignado en el cronograma de actividades sociales del componente del contratista camacon donde se abordan todas las temáticas pertinentes. La profesional social Angélica pórtela realiza un Empalme en el cual contextualiza a Los profesionales que ingresan Cuál es la forma en la que se ha venido manejando y entrega el cronograma con avance hasta el día 30 de abril. Generando los porcentajes por cada una de las actividades y meses en los que se Ejecutan las acciones del equipo social.

Se solicita se realice el envío del informe social el cual Se elaboró por parte de la profesional social Angélica pórtela y que se contextualice a Julián Montenegro para que sea él quien realice entrega y subsane Las observaciones que se generen frente a este informe. Se solicita contratista que socialice y cuáles son las acciones y trazabilidad que se ha generado frente a la situación que se enfrenta en el sector de potreritos con la comunidad que en esos momentos se ha opuesto a la ejecución de actividades de ópera teniendo en cuenta las inundaciones y problemáticas de tránsito y seguridad que les ha ocasionado las acciones del proyecto.

En cuanto a lo anterior contratista expone ante la supervisión e interventoría la trazabilidad acta registros fotográficos y acompañamiento que se le ha dado a toda la situación del sector de potreritos donde ya se llevó un vactor que hizo mantenimiento en las vías y se levantó acta del acompañamiento de comunidad dando cumplimiento a los compromisos que se tenían con dicha comunidad. Es a Resaltar que los mismos habitantes del sector solicitaron no hacer el cambio de la tubería que se había acordado en un pacto anterior. Y se aclara que los temas de inundación no están relacionados con las acciones de obra, pues las tuberías del sector cuentan con una problemática que ocasiona este tipo de inundaciones desde hace mucho tiempo en este barrio y en otros aledaños. Durante el mantenimiento que se hizo con el bacter se pudo evidenciar que se encuentra la tubería obstruida en algunos sectores por exceso de grasa y desechos los cuales fueron extraídos en el momento en el que contratista realizó la intervención, esto puede llegar a suceder de nuevo por situaciones ajenas al proyecto.

Dadas las situaciones del sector se solicita a la parte técnica que nos informe Cuál es el periodo que tiene proyectado para hacer la terminación de las obras en el sector de potreritos dado que se había informado que se entregaba en la próxima semana a lo que el técnico nos informa que es imposible cumplir dentro de ese periodo.

Lo anterior nos lleva a solicitar al equipo técnico que sean más claros con la información que se está generando

teniendo en cuenta que el equipo social realiza todas las acciones pertinentes para el manejo de estas situaciones. La comunidad ya está enfrentando problemáticas difíciles y se ha opuesto a temas de obra no en unas ni dos ocasiones sino en cinco Por lo cual se solicita el equipo interdisciplinario apoyando las acciones pertinentes para dar culminación actividades de obra en potreritos, Islandia y remanso.

Se apoya la logística necesaria para recibir la visita del secretario de gobierno este fin de semana con el acompañamiento de la señora alcaldesa de la alcaldía local de bosa, donde contratista entrega todo el apoyo e interventoría para las acciones que sean necesarias en la buena ejecución de esta actividad.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Se le solicita contratista que genere el comunicado y solicitud oficial de los cambios que manifiesta dentro del comité.	CONTRATISTA	05/2023
2	Se solicita se realice el envío del informe social el cual Se elaboró por parte de la profesional social Angélica pórtela y que se contextualice a Julián Montenegro para que sea él quien realice entrega y subsane Las observaciones que se generen frente a este informe	CONTRATISTA	05/2023
4	generar las acciones o articulaciones necesarias para apoyar a la alcaldía en la reunión de avance que se generara con la participación del secretario de gobierno y la alcaldesa de bosa	APOYO A LA SUPERVISION	05/2023

ANEXO 3

GESTON DE APROBACIÓN DE PLEGABLE DE INICIO

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

RV: PLEGABLE PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO

1 mensaje

Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co> 25 de mayo de 2023, 12:44
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Cordial saludo,

Remito aprobación de prensa,

Att: TS Juan Sebastian Velandia Alvarez.

De: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: jueves, 25 de mayo de 2023 11:09
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: PLEGABLE PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO

Buen día,

En el hilo del correo se remite aprobación y ajustes de ortografía.

De: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: jueves, 25 de mayo de 2023 11:07
Para: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: PLEGABLE PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO

Buenos días,

Remito volante aprobado en términos de aplicación de logos y diseño.

Por favor ajustar orografía de los pantallazos adjuntos.

De: Erick Leandro Lopez Gonzalez <erick.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: jueves, 25 de mayo de 2023 8:58
Para: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: PLEGABLE PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO

Buenos días.

Adjunto logotipos ajustados al plegable.

En diseño lo veo bien.

Saludos.

De: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 17 de mayo de 2023 11:34

Para: Erick Leandro Lopez Gonzalez <erick.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: PLEGABLE PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO

Hola Erick,

Por favor revisar el plegable adjunto, aplicación de logos y diseño.

Agradezco su atención y quedo atento.

Cordialmente,

De: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 17 de mayo de 2023 11:13
Para: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: PLEGABLE PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO

PSI.

De: Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 17 de mayo de 2023 11:12
Para: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: PLEGABLE PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO

Cordial saludo

Remito para revisión y/o aprobación

Sin otro en particular quedo atento y agradezco la gestión.

Att: TS Juan Sebastian Velandia Alvarez.

De: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>
Enviado: miércoles, 17 de mayo de 2023 8:42
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Fwd: PLEGABLE PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO

Cordial saludo

Juan Sebastian Velandia

Apoyo a la Supervision

Copio material propuesto por contratista para utilizar en la reunión de inicio de obra en Remanso, dado que en el sector no se cuenta con una espacio para proyectar la presentación y teniendo en cuenta que se pretende convocar a los propietarios del área de intervención directa. Se Adopta las observaciones generadas y se emite el presente plegable para dar cumplimiento al objetivo informativo visual de la reunión de inicio, claro está se entregará el material durante la reunión.

Quedo atenta a tus observaciones.

---------- Forwarded message ---------
De: **CONSTRUCTORA CAMACON SAS** <atnciudadano336@gmail.com>
Date: mar, 16 may 2023 a las 15:50
Subject: PLEGABLE PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO
To: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buenas tardes
PS LILIANA MARTINEZ
Interventoría

Se adjunta propuesta de plegable para la reunión de inicio de obra en Remanso, el cual busca solventar el impedimento de realizar la reunión en un espacio cerrado con una presentación proyectada.

Gracias por la colaboración,

TS ANGÉLICA MARIA PORTELA DÍAZ
Residente Social

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Juan Sebastian Velandia Alvarez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

P

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Prensa Bosa

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Diego Alejandro Puentes Robayo
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Erick Leandro Lopez Gonzalez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Diego Alejandro Puentes Robayo
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Prensa Bosa

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Juan Sebastian Velandia Alvarez
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

3 adjuntos



Captura de pantalla 2023-05-25 a la(s) 11.05.06 a.m..png
27K



Captura de pantalla 2023-05-25 a la(s) 11.00.03 a.m..png
231K

Plegable reunión de inicio Remanso - Logotipo ajustado.pptx
2584K

ANEXO 4

SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA SOCIAL


CRONOGRAMA GESTIÓN SOCIAL

CRONOGRAMA 2022 - 2023
CONSTRUCTORA CAMACON

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	DIRIGIDA A	ago-22		sept-22		oct-22		nov-22		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		OBSERVACIONES
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
PROGRAMA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO																															
Reuniones de inicio de obra	Área Social	Comunidad en general			1	2	1	2	1	2	1			2					1	2										Las reuniones de inicio serán realizadas conforme al cronograma de obra, teniendo en cuenta los requerimientos de la entidad contrante.
Reuniones extraordinarias:	Área Social	Comunidad en general, autoridades locales, interventoría, entre otros					1	2	1		1		1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1		Se llevan a cabo por solicitud de la comunidad, de la Interventoría o terceros
Reuniones de finalización	Área Social	Comunidad en general											1						1	2							1		Las reuniones de finalización se ejecutarán cuando la intervención en el tramo corresponda a una rehabilitación. Cabe mencionar que, en los demás casos de intervención se realizará la entrega de piezas de divulgación de finalización de obra.La firma Contratista en la etapa de finalización de obra de cada (CIV) programará un recorrido social junto con los profesionales representantes de la Interventoría y actores sociales del área de influencia
PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO																															
Instalación de piezas de divulgación para información general del proyecto	Área Social	Comunidad en general			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1		Esta actividad es transversal a todo el proyecto
Instalación de Puntos Satélites de información	Área Social	Comunidad en general			1	2	1		1	2	1					2													
Actualización de Puntos Satélites	Área Social	Comunidad en general					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1		La actualización se realizará de manera mensual , conforme a las piezas de divulgación generadas para el CIV que corresponda
Cierre de Puntos Satélites	Área Social	Comunidad en general											1			2			2	1	2						1		Los PSI serán cerrados, toda vez sean culminadas las obras en los CIV intervenidos
Piezas de información Plan de manejo de Tráfico-PMT	Área Social	Comunidad en general					1		1	2	1		1	2		2													Publicados en los PSI y entregados a la comunidad, a partir de la aprobación de los PMT por parte de Secretaria de Movilidad
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																															
Instalación y funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad	Área Social Administración	Comunidad en general					1	2		2		2		2		2	1	2	1	2									
Consecución de medios de comunicación para la atención al ciudadano	Área Social Administración	Comunidad en general			1	2	1	2									1	2											
Recepción, tramite y respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Área Social	Comunidad en general					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1		Esta actividad es transversal a todo el proyecto
Punto CREA virtual	Área Social	Comunidad en general			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1		Con un horario de Lunes a Viernes de 7:00am a 5:00pm
Punto CREA movil	Área Social	Comunidad en general					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1		De acuerdo a la programación de recorridos,los cuales serán notificados a la Interventoria
Punto CREA fijo	Área Social	Comunidad en general					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1		Con un horario de Lunes de 8:00 am a 12:00m y Viernes 2:00 pm a 4:00pm
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD																															
Conformación Comité CREA	Area Social				1	2	1	2	1		1		2																Serán conformados en donde el tiempo de la obra supere 30 los días
Comité CREA	Area Social								1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1		
Dos talleres de sostenibilidad.	Area Social														1				1	2					1				Presentar 10 dias antes la metodología
PROGRAMA DE FORMACIÓN A TRABAJADORES ADSCRITOS																															
Personal administrativo y de obra	Area Social	Personal administrativo y de obra	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1		
PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA																															
Contratación de MONC y población vulnerable	Área Social	Comunidad en general			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2															
PROGRAMA MANEJO DE IMPACTOS EN EL SECTOR COMERCIAL																															
Establecimiento de estrategias de mitigación	Área Social	Comunidad en general			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		1	2	1		1		1			
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA																															
Elaboración de las actas de vecindad	Área social Residente técnico	Beneficiarios AID			1	2	1	2	1		1								1	2									Se realiza acompañamiento al área técnica y de acuerdo al cronograma de obra
Actas de compromiso	Área social, técnica, ambiental, SST, ambiental, administrativa	Propietarios de predios					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1		Esta actividad es transversal a todo el proyecto
Actualización y/o levantamiento de actas de rampas de acceso vehicular	Área social Residente técnico	Beneficiarios AID					1		1		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			1		1		1		En caso de ser requerido
Registro fílmico y fotográfico de las vías de desvío	Área social Residente técnico	Beneficiarios AID					1	2	1		1		1																
REPORTES																															
Entrega de cronograma de actividades	Área Social	Interventoría - Alcaldía Local de Bosa			1	2	1	2		2		2					1	2	1	2									
Informe Semanal	Área Social	Interventoría - Alcaldía Local de Bosa	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2									
Informe mensual	Área Social	Interventoría - Alcaldía Local de Bosa			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2									
Informe final de Gestión Social	Área Social	Interventoría - Alcaldía Local de Bosa																											
Encuesta de satisfacción	Area Social	Comunidad en general																							1		1		

NOTA: El presente cronograma se encuentra sujeto a posibles modificaciones de acuerdo a los eventos que se puedan presentar durante la ejecución del contrato de obra FDLB- 336 de 2022. La fecha de inicio del contrato 336 de 2022 es 17 de Agosto de 2022

	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	2	13	23	21	21	18	15	16	21		
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	2	13	19	18	16	17	15	16	21		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	100%	100%	83%	86%	76%	94%	100%	100%	100%		



REALIZÓ: T.S. ANGÉLICA MARÍA PORTELA DÍAZ
RESIDENTE SOCIAL
CONSTRUCTORA CAMACON

APROBÓ: PS LILIANA MARTINEZ
INTERVENTORA SOCIAL
AYM CONSULTORIA S.A.S