CONTRATAR LA REALIZACION Y ANALISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS REQUERIDOS PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRESENTADO POR:

SOLICITADO POR:

BUCARAMANGA, MAYO 2022

CONTENIDO

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 4

1.1 SECTOR DE LA EXPLORACION FASE I 4

1.2 SECTOR PUENTE QUEBRADA EL CHIRAS 13

1.3 SECTOR DE CHAPARRAL 15

1.4 SECTOR DE CUNDAY 15

1.5 SECTOR VIA DELGADITAS – HERVEO 20

1.6 SECTOR DE MELGAR 23

1.7 SECTOR DE PALOCABILDO 29

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Registro fotográfico exploración geotécnica – Fase I 4
Figura 2. Registro fotográfico exploración geotécnica indirecta – Puente Quebrada el Chiras.. 13
Figura 3. Registro fotográfico exploración geotécnica directa – Puente Quebrada el Chiras..... 14
Figura 4. Exploración geotécnica ejecutada - Juntas 2, Chaparral..... 15
Figura 5. Exploración geotécnica ejecutada - Vereda San Isidro, Cunday 15
Figura 6. Exploración geotécnica ejecutada - Vereda La Yuca, Cunday 16
Figura 7. Exploración geotécnica ejecutada - Valencia - Ocaso, Cunday..... 17
Figura 8. Exploración geotécnica ejecutada - Vereda Cuinde - Valencia, Cunday 17
Figura 9. Exploración geotécnica ejecutada - Cuinde - La Mesas, Cunday..... 18
Figura 10. Exploración geotécnica ejecutada - Dos Aguas, Cunday 18
Figura 11. Exploración geotécnica ejecutada - Vereda El Revés, Cunday 19
Figura 12. Exploración geotécnica ejecutada via Delgadiatas - Herveo 20
Figura 13. Exploración geotécnica ejecutada via Delgadiatas - Herveo 21
Figura 14. Exploración geotécnica ejecutada via Delgadiatas - Herveo 22
Figura 15. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Inali – Melgar inicial 23
Figura 16. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Inali – Melgar final..... 24
Figura 17. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda guamitas – Melgar final..... 25
Figura 18. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda guamitas – Melgar inicial 26
Figura 19. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Parroquia vieja – Melgar Final 27
Figura 20. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Parroquia vieja – Melgar inicial 28
Figura 21. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Asturias – Palocabildo PC1..... 29
Figura 22. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Asturias – Palocabildo PC1..... 30
Figura 23. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Asturias – Palocabildo PC2..... 31
Figura 24. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Asturias – Palocabildo PC2..... 32

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta parte del registro fotográfico de las actividades realizadas en campo.

1.1 SECTOR DE LA EXPLORACION FASE I

Figura 1. Registro fotográfico exploración geotécnica – Fase I









Figura 1. Registro fotográfico exploración geotécnica – Fase I














Figura 1. Registro fotográfico exploración geotécnica – Fase I












Figura 1. Registro fotográfico exploración geotécnica – Fase I














Figura 1. Registro fotográfico exploración geotécnica – Fase I














Figura 1. Registro fotográfico exploración geotécnica – Fase I














Figura 1. Registro fotográfico exploración geotécnica – Fase I












Figura 1. Registro fotográfico exploración geotécnica – Fase I













Figura 1. Registro fotográfico exploración geotécnica – Fase I










Fuente: Consultor

1.2 SECTOR PUENTE QUEBRADA EL CHIRAS

Figura 2. Registro fotográfico exploración geotécnica indirecta – Puente Quebrada el Chiras









Fuente: Consultor

Figura 3. Registro fotográfico exploración geotécnica directa – Puente Quebrada el Chiras





Fuente: Consultor

1.3 SECTOR DE CHAPARRAL

Figura 4. Exploración geotécnica ejecutada - Juntas 2, Chaparral



Fuente: Consultor

1.4 SECTOR DE CUNDAY

Figura 5. Exploración geotécnica ejecutada - Vereda San Isidro, Cunday



Fuente: Consultor

Figura 6. Exploración geotécnica ejecutada - Vereda La Yuca, Cunday







Fuente: Consultor

Figura 7. Exploración geotécnica ejecutada - Valencia - Ocaso, Cunday





Fuente: Consultor

Figura 8. Exploración geotécnica ejecutada - Vereda Cuinde - Valencia, Cunday





Fuente: Consultor

Figura 9. Exploración geotécnica ejecutada - Cuinde - La Mesas, Cunday





Fuente: Consultor

Figura 10. Exploración geotécnica ejecutada - Dos Aguas, Cunday





Fuente: Consultor

Figura 11. Exploración geotécnica ejecutada - Vereda El Revés, Cunday







Fuente: Consultor

1.5 SECTOR VIA DELGADITAS – HERVEO

Figura 12. Exploración geotécnica ejecutada via Delgadiatas - Herveo









Fuente: Consultor

Figura 13. Exploración geotécnica ejecutada via Delgadiatas - Herveo









Fuente: Consultor

Figura 14. Exploración geotécnica ejecutada via Delgadiatas - Herveo



Fuente: Consultor

1.6 SECTOR DE MELGAR

Figura 15. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Inali – Melgar inicial



Fuente: Consultor

Figura 16. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Inali – Melgar final



Fuente: Consultor

Figura 17. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda guamitas – Melgar final









Fuente: Consultor

Figura 18. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda guamitas – Melgar inicial



Fuente: Consultor

Figura 19. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Parroquia vieja – Melgar Final



Fuente: Consultor

Figura 20. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Parroquia vieja – Melgar inicial



Fuente: Consultor

1.7 SECTOR DE PALOCABILDO

Figura 21. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Asturias – Palocabildo PC1









Fuente: Consultor

Figura 22. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Asturias – Palocabildo PC1



Fuente: Consultor

Figura 23. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Asturias – Palocabildo PC2









Fuente: Consultor

Figura 24. Exploración geotécnica ejecutada en la vereda Asturias – Palocabildo PC2



Fuente: Consultor