FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	7	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 1 - BOYACÁ SUR - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	JESIKA CAMILA GONZÁLEZ SANTAMARIA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	GUILLERMO ORLANDO MENDOZA TORRES
NÚMERO DE CÉDULA:	19.253.716
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	DIEGO VALENCIA
NUMERO DE CÉDULA:	1.022.420.082
NOMBRE OPERARIO:	CARLOS BALLESTEROS
NUMERO DE CÉDULA:	1.014.218.166
NOMBRE OPERARIO:	ESTEBAN MARTINEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.026.595.038
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	JUY 970
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	5600 KG
CILINDRAJE:	3.760 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:40 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:15 HR - AVENIDA BOYACA X CALLE 12 B
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:28 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:10 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:02 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	OCTUBRE 2022	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDAD EN LOS REQUERIMIENTOS SE TIENE QUE EL CABALLERO ESTEBAN MARTINEZ CON CC 1.026.595.038 Y EL CABALLERO DIEGO VALENCIA CON CC. 1.022.420.082 NO PORTAN REFLECTIVOS EN LA MAÑANA; EL VEHÍCULO NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE, PARA EL VEHÍCULO NO APLICA LA REVISIÓN TECNICOMECANICA, YA QUE ESTE AUN NO TIENE MÁS DE 2 AÑOS DE HABERSE MATRICULADO.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	87	5	0	0	61	0	5	0	5	0	4	2	0	10	R	Regular	
ESTADO	R	B	N/A	N/A	R	N/A	R	N/A	R	N/A	B	B	N/A	R	M	Malo	

Observaciones adicionales:
SE CARGAN DESDE BODEGA 2 VALLAS TIPO 3 Y 1 VALLA ADICIONAL DEBIDO A LA NO HABILITACIÓN DE LA CALLE 26.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA



TARDE



NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	JESIKA CAMILA GONZÁLEZ SANTAMARIA